

T395/21



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1074

DISEGNO URBANO SM

MANDATA PERSICINE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.074	26/05/2021			4.000,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

DISEGNO URBANO Srl

VIA VIGILI DEL FUOCO CADUTI IN SERVIZIO 18/D

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 08141870728 C.F. 08141870728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT21E0538504003000080004289

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021 17 del 11/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

2021 17 CIG ZCB31E45EE

IMPORTO LORDO	4.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTE E CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4534828964 Data SDI: 11/02/2021 16:15

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
DISEGNO URBANO SRL VIA VV FF CADUTI IN SERV. 18/D 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT08141870728 Cod. Fiscale: 08141870728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021 17	2021-02-11	EUR 4.880,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ISPEZIONE BIMESTRALE(GEN-FEB 2021)	NR	1	4.000,00	4.000,00	22 %
N 107 PENSILINE + RIMOZIONE					22 %
GRAFFITI DAI VETRI					22 %
DELIB. 111 DEL 11/12/2020					22 %

Dati Riepilogo


Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.000,00	880,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO02	Bonifico	2021-04-11	EUR 4.000,00	BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA	IT21E0538504003000080004289

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jlkxmKhqi

Versione Style 2.8.2



Mittente	Destinatario
DISEGNO URBANO SRL VIA VV FF CADUTI IN SERV. 18/D 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT08141870728 Cod. Fiscale: 08141870728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2021.17	2021-02-11	EUR 4.880,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ISPEZIONE BIMESTRALE (GEN-FEB 2021)	NR	1	4.000,00	4.000,00	22 %
N 107 PENSILINE + RIMOZIONE					22 %
GRAFFITI DAI VETRI					22 %
DELIB. 111 DEL 11/12/2020					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.000,00	880,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO02	Bonifico	2021-04-11	EUR 4.000,00	BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA	IT21E0538504003000080004289

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jlkxmKhqi

Versione Style 2.8.2

453
18 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 FEB 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-05-2021	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg 4/1/2021	
DATA 29.3.21	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 29.3.21	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

n° 4
penale

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti.
Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate.

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°27 via/v.le/piazza V.LE JONIO (ANG. P.ZZA TENNA-SCUOLA FRASCOLLA)



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate: 11/01/2021 - smontaggio pensilina causa instabilità

Operazione effettuate come da disposizioni Amat:

Realizzata platea in ds

Nuovo montaggio pensilina in data 03/02/2021

Data: 03/02/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°55 via/v.le/piazza Litoranea Salentina, 150

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazione da effettuare:

Nessuna.

Data: 25/01/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°56 via/v.le/piazza Extramurale Aldo Moro

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Pulizia graffi vetri.

Data: 25/01/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°57 via/v.le/piazza Strada Esterna per Talsano

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Pensilina n°58 via/v.le/piazza strada Esterna per Talsano

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Aamt S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:151

Pensilina n°60 via/v.le/piazza Strada Esterna per Talsano

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Pulizia graffiti vetri

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Aamt S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:151

Pensilina n°59 via/v.le/piazza Strada Esterna per Talsano

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Aamt S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:151

Pensilina n°68 via/v.le/piazza Kennedy, 89

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Aamt S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:151

Pensilina n°67 via/v.le/piazza Kennedy

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Amt S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:11

Pensilina n°66 via/v.le/piazza Litoranea Salentina

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amt S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:11

Pensilina n°54 via/v.le/piazza Litoranea Salentina, 1578

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amt S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:11

Pensilina n°62 via/v.le/piazza Michelangelo Buonarroti (fronte 88)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Pulizia graffi vetri

Data: 25/01/2021

Amt S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:11

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°63 via/v.le/piazza Michelangelo Buonarroti (fronte 62)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°65 via/v.le/piazza Mediterraneo (direzione Gandoli)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Sostituzione griglia

Sostituzione vetro forato

Data: 25/01/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°64 via Mediterraneo. 99

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Pulizia graffi vetri

Data: 25/01/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°s.n. via/v.le/piazza Carlo Magno

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 18/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Pulizia graffi vetri

Data: 25/01/2021

Pensilina n°50 via/v.le/piazza Gregorio VII 19

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Pulizia graffiti vetri


Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Aut. S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°83 via/v.le/piazza Cavalcanti 15

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Aut. S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°70 via/v.le/piazza Europa 6

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Pulizia graffiti vetri

Data: 25/01/2021

Aut. S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°69 via/v.le/piazza Cimitero Santa Maria Porta del Cielo

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Aut. S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°87 via/v.le/piazza Unità D'Italia

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Pulizia graffiti vetri

Data: 25/01/2021

Pensilina n°100 via/v.le/piazza Ionio (fronte via Capodoglio)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Sostituzione n°1 vetro forato

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°99 via/v.le/piazza Ionio (fronte Cocomeros)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Pulizia graffiti vetri

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°98 via/v.le/piazza Ionio (fronte Marechiaro)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Pensilina n°85 via/v.le/piazza Unità D'Italia

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Pensilina n°24 via/v.le/piazza Cannata (Angolo v.le dell'Industria)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Sostituzione n°1 vetro non forato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°23 via/v.le/piazza Cannata (fronte MD)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Sostituzione n°2 vetri forati

Sostituzione n°1 vetro non forato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°1 via/v.le/piazza Cannata (fronte corte d'appello)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Sostituzione n°1 vetro forato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°22 via/v.le/piazza Alcide de Gasperi

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°25 via/v.le/piazza del Turismo

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°75 via/v.le/piazza Calata Pesculli

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Sostituzione n1 cestino giallo, n1 cestino bianco, n1 cestino grigio

Sostituzione n 2 fascette porta cestino

Data: 25/01/2021

Pensilina n°76 via/v.le/piazza Calata Saraceno

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°78 via/v.le/piazza Ospedale Testa

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Aeat S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:13

Pensilina n°41 via/v.le/piazza Terminal Porto Mercantile

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:


Nessuna

Data: 25/01/2021

Aeat S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:13

Pensilina n°77 via/v.le/piazza S.S.106

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Aeat S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:13

Pensilina n°42 via/v.le/piazza Vittorio Emanuele II Ringhiera

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato
Sostituzione n 1 vetro forato

Data: 25/01/2021

Aeat S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:13

Pensilina n°43 via/v.le/piazza Vittorio Emanuele II Arcivescovado

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Sostituzione n.1 vetro non forato

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°4 via/v.le/piazza Galeso

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Sostituzione n.1 vetro non forato

Pulizia graffi vetri

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°45 via/v.le/piazza Discesa Vastò

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 19/01/2021

Operazioni da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°52 via/v.le/piazza lago di Levico 4

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°53 via/v.le/piazza lago di Lecco 22

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°20 via/v.le/piazza C.so Italia (fronte casa di cura Accalvio)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n° 19 via/v.le/piazza lago Maggiore

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°21 via/v.le/piazza C.so Italia (fronte Pacinotti)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°49 via/v.le/piazza Lama (giardini padre Pio)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Sostituzione n1 vetro forato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°29 via/v.le/piazza Europa 195

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Pulizia graffi vetri

Data: 25/01/2021

Pensilina n°71 via/v.le/piazza Domenico Savino 150

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Sostituzione n1 vetro forato

Pulizia graffi vetri

Data: 25/01/2021

Pensilina n°80 via/v.le/piazza Lago di Pergusa (fronte via Ospedalichio)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°81 via/v.le/piazza Lago di Pergusa 100

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Anat. S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°51 via/v.le/piazza Scoglio del Tonno 51

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Anat. S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°82 via/v.le/piazza lago di Lago di Pergusa (scuole)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Anat. S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°11 via/v.le/piazza Unità D'Italia (fronte via lago Ampollino)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Pulizia graffiti vetri

Data: 25/01/2021

Anat. S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°10 via/v.le/piazza Unità d'Italia (palazzetti)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°3 via/v.le/piazza Orsini (angolo p.zza Gesù)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°101 via/v.le/piazza Ionio (angolo via lago di Nemi)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°74 via/v.le/piazza cimitero di Taranto

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°79 via/v.le/piazza Macchiavelli 50

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 20/01/2021

Operazione da effettuare:

Sostituzione n1 vetro non forato

Data: 25/01/2021

Amt S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°48 via/v.le/piazza Brigantini

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amt S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°88 via/v.le/piazza Contrada Felicciola

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Sostituzione cestino grigio

Data: 25/01/2021

Amt S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°91 via/v.le/piazza Magnaghi 19

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amt S.p.A. Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°36 via/v.le/piazza Cugini 33

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°40 via/v.le/piazza Duca d'Aosta (stazione f.s.)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 25/01/2021

Pensilina n°39 via/v.le/piazza Garibaldi

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°2 via/v.le/piazza Orsini (chiesa s.Francesco)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Pulizia graffiti vetri

Data: 25/01/2021

Pensilina n°28 via/v.le/piazza Lama (fronte chiesa)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Pulizia graffiti vetri

Data: 25/01/2021

Pensilina n°46 via/v.le/piazza Lago D'Arno 41

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Pulizia graffiti vetri

Data: 25/01/2021

Pensilina n°26 via/v.le/piazza Ionio (fronte bar 5 lune)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°35 via/v.le/piazza Dante Alighieri 346

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°34 via/v.le/piazza Dante Alighieri

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°97 via/v.le/piazza Bruno - OSPEDALE SS. ANNUNZIATA

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°96 via/v.le/piazza Bruno - OSPEDALE SS. ANNUNZIATA

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Sostituzione n1 vetro forato

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°6 via/v.le/piazza Principe Amedeo 145

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Amat S.p.A. - Protocollo Interno n. 0002486/2021 del 10/02/2021 09:08:51

Pensilina n°5 via/v.le/piazza Principe Amedeo 5

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Pulizia graffiti

Data: 25/01/2021

Pensilina n°33 via/v.le/piazza Oberdan 65

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°32 via/v.le/piazza Oberdan 6

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°38 via/v.le/piazza Crispi 7

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Pulizia graffiti vetri

Data: 25/01/2021

Pensilina n°8 via/v.le/piazza Magna Grecia (angolo via Genova)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Sostituzione n°1 vetro forato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°31 via/v.le/piazza Cesare Battisti (fronte AMAT)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°7 via/v.le/piazza Cesare Battisti 428

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Pulizia graffiti vetri

Data: 25/01/2021

Pensilina n°18 via/v.le/piazza golfo di Taranto 7

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°93 via/v.le/piazza c.so Vittorio Emanuele 170

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 21/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 25/01/2021

Pensilina n°15 via/v.le/piazza Scoglio del Tonno 10

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 26/01/2021

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 27/01/2021

Pensilina n°16 via/v.le/piazza C.so Annibale

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 26/01/2021

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 27/01/2021

Pensilina n°14 via/v.le/piazza C.so Scoglio del Tonno 4

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 26/01/2021

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 27/01/2021

Pensilina n°13 via/v.le/piazza Unità D'Italia (fronte Pescheria Conte)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 26/01/2021

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 27/01/2021

Pensilina n°9 via/v.le/piazza Magna Grecia.426 (Angelliflex)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 28/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Sostituzione n1 vetro forato

Data: 28/01/2021

Pensilina n°17 via/v.le/piazza Golfo di Taranto (angolo via Salina Piccola)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 28/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 28/01/2021

Pensilina n°27 via/v.le/piazza C.so Ionio (Angolo Piazzale Tenna)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 28/01/2021

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 28/01/2021



Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°30 via/v.le/piazza C.so Vittorio Emanuele II (Angolo via Pavese)

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 28/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 28/01/2021



Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°61 via/v.le/piazza Strada esterna per Talsano (DIR. TA) 35

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 29/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 29/01/2021



Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°37 via/v.le/piazza Minniti.3

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 29/01/2021

Operazione da effettuare:

Posacenere trafugato

Data: 29/01/2021



Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°102 via/v.le/piazza Minniti.3

Rapporto fotografico



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate

Serraggio bulloneria in data 29/01/2021

Operazione da effettuare:

Nessuna

Data: 29/01/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°60 via/v.le/piazza Strada Esterna per Talsano

Rapporto fotografico

Prima:

Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 28/01/2021

Data: 28/01/21

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°62 via/v.le/piazza Michelangelo Buonarroti (fronte 88)

Rapporto fotografico

Prima:

Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 28/01/2021

Data: 28/01/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°56 via/v.le/piazza Extramurale Aldo Moro

Rapporto fotografico

Prima:

Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 28/01/2021

Data: 28/01/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°64 via Mediterraneo, 99

Rapporto fotografico

Prima:

Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 29/01/2021

Data: 29/01/2021

Pensilina n°50 via/v.le/piazza Gregorio VII 19

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 29/01/2021

Data: 29/01/2021

Pensilina n°s.n. via/v.le/piazza Carlo Magno

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 29/01/2021

Data: 29/01/2021

Pensilina n°87 via/v.le/piazza Unità D'Italia

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 29/01/2021

Data: 29/01/2021

Pensilina n°70 via/v.le/piazza Europa,6

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 01/02/2021

Data: 01/02/2021

Pensilina n°29 via/v.le/piazza Europa,195

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 01/02/2021

Data: 01/02/2021

Pensilina n°11 via/v.le/piazza Unità D'Italia (fronte via Lago Ampollino)

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 01/02/2021

Data: 01/02/2021

Pensilina n°99 via/v.le/piazza Ionio (fonte Cocomeros)

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 01/02/2021

Data: 01/02/2021

Pensilina n°46 via/v. le/piazza Lago d'Arvo,41

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti in data 01/02/2021

Data: 01/02/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°28 via/v.le/piazza Lama (fronte chiesa)

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 01/02/2021

Data: 01/02/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°2 via/v.le/ Piazza Orsini

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 02/02/2021

Data: 02/02/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°7 via/v.le/piazza Cesare Battisti, 428

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 02/02/2021

Data: 02/02/2021

Rapporto manutenzione pensiline A.M.A.T. Spa

Pensilina n°38 via/v.le/p.zza Crispi,7

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 02/02/2021

Data: 02/02/2021

Pensilina n°4 via/v.le/piazza Galeso

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 02/02/2021

Data: 02/02/2021

Pensilina n° 5 via/v.le/p.zza Principe Amedeo 5

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 04/02/2021

Data: 04/02/2021

Pensilina n°71 via/v.le/p.zza Domenico Savino, 150

Rapporto fotografico

Prima:



Dopo:



Rapporto manutenzione:

Operazioni effettuate:

Pulizia graffiti vetri in data 02/02/2021

Data: 02/02/2021



Spett.le DISEGNO URBANO SRL
Via Vigili dei Fuoco Caduti in Servizio
18/D - 70026 Modugno (BA)
commerciale@disegnourbano.it

Oggetto: Accettazione vs. proposta commerciale per contratto di manutenzione n.107 pensiline AMAT

Con la presente si comunica che il CdA dell'AMAT, con Delibera n. 111 del 11/12/2020, ha autorizzato l'accettazione della vs. proposta commerciale rev. 3 del 13/11/2020, assunta al prot. AMAT n. 19369 del 18/11/2020.

Con la presente, pertanto, si dispone, in favore della vs. impresa, l'affidamento del servizio di manutenzione di n. 107 pensiline per 6 mesi, a partire dal 01/01/2021.

In virtù dell'affidamento del servizio, vi saranno riconosciuti i seguenti costi dei servizi, esplicitati nella proposta:

Ispezione bimestrale di n 107 pensiline: canone bimestrale di € 4.000,00 (iva esclusa);

Interventi straordinari: Costo fisso della chiamata per gli interventi di € 50,00, da sommarsi al costo del singolo lavoro da effettuarsi come dalla seguente tabella riepilogativa, allegata alla proposta, comprensiva dei costi sia della fornitura, sia della posa in opera dei ricambi necessari

ELEMENTO PENSILINA	PREZZO NETTO UNITARIO PER RICAMBI	COSTO MONTAGGIO
MONTANTE LATERALE	240,12 €	50,00 €
MONTANTE CENTRALE CON SUPPORTO PANCA	264,37 €	50,00 €
PARETE LATERALE (MONTANTE+PANNELLOFORATO+COPPIA RINFORZI ALLU PER CESTINI)	358,97 €	75,00 €
LAMIERE COPERTURA	95,76 €	100,00 €
PANCA IN TUBO (NO SUPP. SU COLONNE)	218,29 €	50,00 €
VETRO ACCOPPIATO 4+4(SENZA FORI)	84,89 €	100,00 €
VETRO TEMPERATO (CON FORI X BACHECHE)	145,53 €	100,00 €
PROFILI AD "U" PER VETRI (ALLA COPPIA X VETRO)	12,13 €	25,00 €
TOPONIMO IN ALLU COMPOSITO C/PERSONALIZZ	121,27 €	50,00 €
BACHECA A SCATTO	154,14 €	25,00 €
CESTINO TIPO BRAVO VN STD	86,62 €	25,00 €
POSACENERE FUMA INOX D76	75,07 €	25,00 €

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DEL CDA

(avv. Giorgia GIRA)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.r.l.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Tarz
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC.amat@pec.amat.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. v



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Nicola Carrieri

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. - AMAT S.P.A.

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG
Stato

Fattispecie contrattuale

Importo

Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

ZCB31E45EE

CIG COMUNICATO

CONTRATTI FINO A € 40.000 NEL SETTORE
DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA E DEI
TRASPORTI

€ 12.000,00

canone manutenzione pensiline 1/1/21-30/6/21

AFFIDAMENTO DIRETTO

SERVIZI

-