

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGGI PT
PRESSO	OPSE
COMMESSA	10 M 10
MODELLO	ETAC
MATRICOLA	011006

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

NE/50052/001

DESCRIZIONE LAVORO EFFICACIA COLLE DI VORRA MULTESON CA
MANUTENZIONE CIRCUITO IDRO X BASSO FORTI PINO
REDAZIONE A QUOTE DELL'ALTA BUCIA DEL CIRCUITO E
SOSTITUZIONE LADIA 20 E 21 DI FORTI + SOSTITUZIONE
ACQUA + RILASCIAMENTO RUBINETTO + VERIFICA
DELL'INTERNO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO RICHIESTA AUTUNTA' AGENTE DI CASSA

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
POMINO	08				
PACE	08				
DELLA	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE