



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 6 DEL _____

Delibera n°

del

Oggetto: **Riparazione bus 656 BMB Citymood anno di immatricolazione 2015**

Allegato 1: Relazione di servizio principio di incendio bus 656 del 21/09/2020 prot. 14901/2020

Allegato 2: Nota prot. 17636/2020 del 28/10/2020 Officine Jolly Srl (preventivo di spesa)

Allegato 3: Ordine di lavoro n° 542/2020 prot. 18526/2020 del 05/11/2020

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Capo Unità Tecnica Manutenzione e Officina riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- a. Il bus az. n. 656 aveva subito, in data 20/09/2020, danni da principio di incendio come dettagliato nella relazione di servizio (Allegato 1).
- b. Al fine di riparare l'autobus, immatricolato nuovo nel 2015, l'Area Tecnica si era rivolta al fornitore Officine Jolly Srl, officina di zona specializzata in riparazioni di Bredamena-rini, ivi consegnando quindi l'autobus mediante rimorchio in data 23/09/2020.
- c. Il preventivo (Allegato 2) inviato da Officine Jolly Srl prevedeva un importo di € **12.296,22** oltre IVA.
- d. Al fine di abbreviare i tempi di ripristino dell'autobus e di riammissione al servizio pubblico urbano, in via d'urgenza, l'Area Tecnica ha emesso Ordine di lavoro n° 542/2020 prot. 18526/2020 del 05/11/2020 (Allegato 3).
- e. La Compagnia Unipolsai, per la copertura Incendio, ha quantificato il danno in € 12.300,00; considerando lo scoperto di € 2.500,00 ha riconosciuto un importo di € 9.800,00.
- f. Tale manutenzione straordinaria, allungando la vita utile del veicolo, viene sottoposta



a procedura di ammortamento e per un periodo massimo di 5 anni.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2019, e ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

- a. di ratificare l'affidamento dei lavori alla Società Officine Jolly Srl al costo di € **12.296,22** oltre IVA,
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Capo Unità Tecnica Manutenzioni e Officina _____

Il Direttore Tecnico _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell' art. 36 comma 2, **Officine Jolly Srl** al costo di € **12.296,22** oltre IVA;
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Capo Unità Manutenzione ed Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.



COMUNICAZIONE INTERNA

RELAZIONE DI SERVIZIO PRINCIPIO D'INCENDIO BUS 656 DEL 21/9/2020

DATI

BUS 656

Bredamenarini modello Citymood

immatricolazione 2015

km 408845.

DESCRIZIONE EVENTO

In data 20/9/2020 alle ore 23.55 circa, il bus nr Aziendale 656 rientrava in deposito e si fermava in area rimessaggio per le consuete attività previste.

L'autista Granio Angelo conduceva il bus c/o rimessaggio dove l'operatore Presicci effettuava il rifornimento carburante. Le attività di controllo acqua e olio invece non sono riportate nel report predisposto per la registrazione dei controlli ed eventuali rabbocchi.

Dopo 6 minuti il bus in oggetto ripartiva dal rimessaggio e veniva parcheggiato in fondo al piazzale, lato S. Giorgio.

L'autista posizionava il bus nello stallo, lo spegneva mediante la chiave di avviamento e si allontanava intorno alle 00.10 del 21/9/2020.

In tale orario il piazzale è molto frequentato da autobus che terminata la propria corsa sono parcheggiati negli spazi previsti. Uno degli autisti intorno alle 00.25 di accorgeva della fuoriuscita di fumo dal vano laterale/posteriore del bus 656 ed avvisava la portineria dell'episodio. Il Sig. Bonocore, ha avvisato immediatamente il Sig. Sperti Massimo che provvedeva ad inviare gli addetti al pronto intervento (furgonisti).

Questi recatosi sul posto constatano la fuoriuscita di fumo. Dopo l'apertura del portello, si alimentavano delle fiamme a seguito dell'areazione conseguente l'apertura che venivano prontamente spente mediante l'impiego di estintori portatili.

DANNI RIPORTATI

Come da foto che si allegano, l'innesco dell'incendio è avvenuto in corrispondenza del motorino di avviamento.

Visivamente sono danneggiati i cavi elettrici dello stesso che sicuramente è in corto circuito.

Soltanto dopo il ripristino del cablaggio e del motorino di avviamento, dopo la messa in marcia del bus sarà possibile definire eventuali ulteriori danni a parti elettriche (centraline, contattori, ecc).

CAUSE DELL'EVENTO.

Allo stato attuale non è possibile risalire alle cause dell'avaria. Il bus è stato parcheggiato senza alcun problema e/o avaria attiva. Dopo lo spegnimento a chiave del veicolo, mediante lo stacca batteria elettrico che interviene dopo qualche minuto, tutta l'alimentazione elettrica del bus è tagliata.

Pertanto il motorino di avviamento non è alimentato ed attivo. I fusibili di protezione sono stati trovati intatti e le batterie del veicolo in buone condizioni di carica.

Nel corso delle riparazioni, se sorgeranno ulteriori elementi utili per la definizione dell'evento, saranno prontamente comunicati,

Il bus è stato inviato in data 23/9/2020 presso l'officina Jolly in Statte (TA).

CONTROLLI E MANUTENZIONI PREGRESSE

Revisione MTCT effettuata in data 20/03/2020 con esito regolare (allegato 1 carta di circolazione)



- Ultima intervento c/o officina AMAT: 20/09/2020 (problema alle sospensioni);
- precedente intervento c/o officina AMAT: 11/09/2020 (sostituzione pneumatico);
- Manutenzione programmata c/o Officina AMAT: 6/2/2020.

ELENCO ALLEGATI

1. carta di circolazione
2. relazione Sperti Massimo del 21/9/2020
3. prospetto rimessaggio
4. foto autobus

f.to
ing. Pellicoro Domenico

23.9.2020

Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0014901/2020 del 23/09/2020 12:56:45

IP25 SPA - OFFICINA CIV. ROMA

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(1) Numero di identificazione	(11) Numero di identificazione
(2) Data della prima registrazione	(12) Data della prima registrazione
(3) Denominazione	(13) Denominazione
(4) Tipo di prodotto	(14) Tipo di prodotto
(5) Marca	(15) Marca
(6) Numero di registrazione	(16) Numero di registrazione
(7) Categoria del veicolo	(17) Categoria del veicolo
(8) Tipo di motore	(18) Tipo di motore
(9) Cilindrata	(19) Cilindrata
(10) Potenza	(20) Potenza
(11) Velocità massima	(21) Velocità massima
(12) Consumo	(22) Consumo
(13) Emissioni di CO2	(23) Emissioni di CO2
(14) Emissioni di NOx	(24) Emissioni di NOx
(15) Emissioni di particolato	(25) Emissioni di particolato
(16) Emissioni di idrocarburi	(26) Emissioni di idrocarburi
(17) Emissioni di ossidi di azoto	(27) Emissioni di ossidi di azoto
(18) Emissioni di ossidi di zolfo	(28) Emissioni di ossidi di zolfo
(19) Emissioni di ossidi di carbonio	(29) Emissioni di ossidi di carbonio
(20) Emissioni di altri inquinanti	(30) Emissioni di altri inquinanti
(21) Emissioni di rumore	(31) Emissioni di rumore
(22) Emissioni di vibrazioni	(32) Emissioni di vibrazioni
(23) Emissioni di calore	(33) Emissioni di calore
(24) Emissioni di radiazioni elettromagnetiche	(34) Emissioni di radiazioni elettromagnetiche
(25) Emissioni di radiazioni ionizzanti	(35) Emissioni di radiazioni ionizzanti
(26) Emissioni di radiazioni ultraviolette	(36) Emissioni di radiazioni ultraviolette
(27) Emissioni di radiazioni infrarosse	(37) Emissioni di radiazioni infrarosse
(28) Emissioni di radiazioni radioattive	(38) Emissioni di radiazioni radioattive
(29) Emissioni di radiazioni cosmiche	(39) Emissioni di radiazioni cosmiche
(30) Emissioni di radiazioni terrestri	(40) Emissioni di radiazioni terrestri
(31) Emissioni di radiazioni extraterrestri	(41) Emissioni di radiazioni extraterrestri
(32) Emissioni di radiazioni di origine sconosciuta	(42) Emissioni di radiazioni di origine sconosciuta
(33) Emissioni di radiazioni di origine artificiale	(43) Emissioni di radiazioni di origine artificiale
(34) Emissioni di radiazioni di origine naturale	(44) Emissioni di radiazioni di origine naturale
(35) Emissioni di radiazioni di origine mista	(45) Emissioni di radiazioni di origine mista
(36) Emissioni di radiazioni di origine non identificata	(46) Emissioni di radiazioni di origine non identificata
(37) Emissioni di radiazioni di origine non classificata	(47) Emissioni di radiazioni di origine non classificata
(38) Emissioni di radiazioni di origine non determinata	(48) Emissioni di radiazioni di origine non determinata
(39) Emissioni di radiazioni di origine non specificata	(49) Emissioni di radiazioni di origine non specificata
(40) Emissioni di radiazioni di origine non indicata	(50) Emissioni di radiazioni di origine non indicata
(41) Emissioni di radiazioni di origine non menzionata	(51) Emissioni di radiazioni di origine non menzionata
(42) Emissioni di radiazioni di origine non descritta	(52) Emissioni di radiazioni di origine non descritta
(43) Emissioni di radiazioni di origine non spiegata	(53) Emissioni di radiazioni di origine non spiegata
(44) Emissioni di radiazioni di origine non giustificata	(54) Emissioni di radiazioni di origine non giustificata
(45) Emissioni di radiazioni di origine non motivata	(55) Emissioni di radiazioni di origine non motivata
(46) Emissioni di radiazioni di origine non fondata	(56) Emissioni di radiazioni di origine non fondata
(47) Emissioni di radiazioni di origine non verificata	(57) Emissioni di radiazioni di origine non verificata
(48) Emissioni di radiazioni di origine non confermata	(58) Emissioni di radiazioni di origine non confermata
(49) Emissioni di radiazioni di origine non accertata	(59) Emissioni di radiazioni di origine non accertata
(50) Emissioni di radiazioni di origine non dimostrata	(60) Emissioni di radiazioni di origine non dimostrata
(51) Emissioni di radiazioni di origine non provata	(61) Emissioni di radiazioni di origine non provata
(52) Emissioni di radiazioni di origine non collaudata	(62) Emissioni di radiazioni di origine non collaudata
(53) Emissioni di radiazioni di origine non sperimentata	(63) Emissioni di radiazioni di origine non sperimentata
(54) Emissioni di radiazioni di origine non testata	(64) Emissioni di radiazioni di origine non testata
(55) Emissioni di radiazioni di origine non valutata	(65) Emissioni di radiazioni di origine non valutata
(56) Emissioni di radiazioni di origine non misurata	(66) Emissioni di radiazioni di origine non misurata
(57) Emissioni di radiazioni di origine non stimata	(67) Emissioni di radiazioni di origine non stimata
(58) Emissioni di radiazioni di origine non calcolata	(68) Emissioni di radiazioni di origine non calcolata
(59) Emissioni di radiazioni di origine non determinata	(69) Emissioni di radiazioni di origine non determinata
(60) Emissioni di radiazioni di origine non indicata	(70) Emissioni di radiazioni di origine non indicata
(61) Emissioni di radiazioni di origine non menzionata	(71) Emissioni di radiazioni di origine non menzionata
(62) Emissioni di radiazioni di origine non descritta	(72) Emissioni di radiazioni di origine non descritta
(63) Emissioni di radiazioni di origine non spiegata	(73) Emissioni di radiazioni di origine non spiegata
(64) Emissioni di radiazioni di origine non giustificata	(74) Emissioni di radiazioni di origine non giustificata
(65) Emissioni di radiazioni di origine non motivata	(75) Emissioni di radiazioni di origine non motivata
(66) Emissioni di radiazioni di origine non fondata	(76) Emissioni di radiazioni di origine non fondata
(67) Emissioni di radiazioni di origine non verificata	(77) Emissioni di radiazioni di origine non verificata
(68) Emissioni di radiazioni di origine non confermata	(78) Emissioni di radiazioni di origine non confermata
(69) Emissioni di radiazioni di origine non accertata	(79) Emissioni di radiazioni di origine non accertata
(70) Emissioni di radiazioni di origine non dimostrata	(80) Emissioni di radiazioni di origine non dimostrata
(71) Emissioni di radiazioni di origine non provata	(81) Emissioni di radiazioni di origine non provata
(72) Emissioni di radiazioni di origine non collaudata	(82) Emissioni di radiazioni di origine non collaudata
(73) Emissioni di radiazioni di origine non sperimentata	(83) Emissioni di radiazioni di origine non sperimentata
(74) Emissioni di radiazioni di origine non testata	(84) Emissioni di radiazioni di origine non testata
(75) Emissioni di radiazioni di origine non valutata	(85) Emissioni di radiazioni di origine non valutata
(76) Emissioni di radiazioni di origine non misurata	(86) Emissioni di radiazioni di origine non misurata
(77) Emissioni di radiazioni di origine non stimata	(87) Emissioni di radiazioni di origine non stimata
(78) Emissioni di radiazioni di origine non calcolata	(88) Emissioni di radiazioni di origine non calcolata
(79) Emissioni di radiazioni di origine non determinata	(89) Emissioni di radiazioni di origine non determinata
(80) Emissioni di radiazioni di origine non indicata	(90) Emissioni di radiazioni di origine non indicata
(81) Emissioni di radiazioni di origine non menzionata	(91) Emissioni di radiazioni di origine non menzionata
(82) Emissioni di radiazioni di origine non descritta	(92) Emissioni di radiazioni di origine non descritta
(83) Emissioni di radiazioni di origine non spiegata	(93) Emissioni di radiazioni di origine non spiegata
(84) Emissioni di radiazioni di origine non giustificata	(94) Emissioni di radiazioni di origine non giustificata
(85) Emissioni di radiazioni di origine non motivata	(95) Emissioni di radiazioni di origine non motivata
(86) Emissioni di radiazioni di origine non fondata	(96) Emissioni di radiazioni di origine non fondata
(87) Emissioni di radiazioni di origine non verificata	(97) Emissioni di radiazioni di origine non verificata
(88) Emissioni di radiazioni di origine non confermata	(98) Emissioni di radiazioni di origine non confermata
(89) Emissioni di radiazioni di origine non accertata	(99) Emissioni di radiazioni di origine non accertata
(90) Emissioni di radiazioni di origine non dimostrata	(100) Emissioni di radiazioni di origine non dimostrata

REVISIONI (Art. 80 del D.Lvo 30-4-1992 N. 285)

EH 381FT TA/000/T99
REVISIONE DEL 09/03/2020
ESITO REGOLARE
SCADENZA 03/2021
KM 351575 TA0001BLF1G

EH 381FT TA/000/AYQ
REVISIONE DEL 26/05/2016
ESITO REGOLARE
TA0001BFH4G

EH 381FT TA/000/AYQ
REVISIONE DEL 01/04/2018
ESITO REGOLARE
TA0001BLM2V

EH 381FT TA/000/AYQ
REVISIONE DEL 29/04/2017
ESITO REGOLARE
TA0001BGC7B

EH 381FT TA/000/AYQ
REVISIONE DEL 13/03/2019
ESITO REGOLARE
SCADENZA 03/2020
KM 277986 TA0001BK95Q

Taranto li 21/09/2020

Al RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

SEDE

Oggetto: RELAZIONE DI SERVIZIO

Il sottoscritto SPERDI MASSIMO, Coordinatore/Addetto all'Esercizio, riferisce quanto segue:

IN DATA ODIERNA, ALLE ORE 00,30 RICEVO LA TELEFONATA DALL'OPERATORE DELLA PORTINERIA BUONOCORE, IL QUALE E' STATO AVVISATO CHE NEL PIAZZALE POSTERIORE IL BUS 656 STAVA PRENDENDO FUOCO.

ALLERTATI IMMEDIATAMENTE GLI ADDETTI DEL FURGONO, GIA' PRESENTI IN DEPOSITO, SONO RIUSCITI TEMPESTIVAMENTE A SPEGNERE, CON L'UTILIZZO DI DUE ESTINTORI, IL PRINCIPIO D'INCENDIO.

IL BUS RIENTRATO IN DEPOSITO ALLE 23,58, E' STATO RIMESSATO E PARCHEGGIATO NORMALMENTE DALL'OPERATORE GRANIO ANGELO IL QUALE AL RIENTRO NON HA DICHIARATO NULLA QUANTO SOPRA PER OPPORTUNA CONOSCENZA.

firmato:

Massimo Sperdi

n.b. da consegnare entro 24 ore al Responsabile in indirizzo.

PROSPETTO RIFORNIMENTO PAG. 2/7 - REV. 03 del 18/12/2019

Data

COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, ANCHE I KM

APPORRE IN FORMA LEGGIBILE IL COGNOME DEL RIFORNITORE DEL CONDUCENTE

BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	ESTINTORE	BUS	KM	ORARIO	RIFORNITORE	CONDUCENTE	LITRI	E
568							662						
569	440623	1745	PRESICCI	ESLO	-91-	SI	663						
570							664	311980	1755	PRESICCI	INNO	37	
571							665						
574	658027	2206	PRESICCI	INNO	115	SI	666						
575							667						
640	914993	1743	PRESICCI	INNO	-65-	SI	668						
644							669						
645							670						
646							671						
648	538967	1630	PRESICCI	INNO	-54-	SI	672						
649							673						
650							674						
651							675						
652	1114386	2010	PRESICCI	INNO	-56-	SI	676						
653							677						
654							680						
655							681						
656	608845	2400	PRESICCI	GRANDE A	-51-	SI	682						
657	357642	2335	PRESICCI	PARABIA	-88-	SI	685						
658	0115676						686						
659	396598	2114	PRESICCI	GRANDE O.	123	SI	687						
660	411355	1655	PRESICCI	PUGNELLO	-40-	SI	688						
661							690						

PROT. N. 1552/2020 REV_1

Riepilogo	Ore	Importo	Totale
Manodopera	158,00	25,00	3.950,00
Ricambi	-	-	8.346,22
			TOTALE € 12.296,22 + IVA

Solo dopo l'espletamento delle suddette attività, saremo in grado di comunicare l'eventuale presenza di ulteriori anomalie.

I tempi di approvvigionamento sono variabili a fronte delle diverse tipologie dei ricambi occorrenti.

Distinti saluti.

GRUPPO
JOLLYofficine
Officine Jolly
C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy
Tel. +39 099 474 47 45
P.Iva: 02736800737 Cod. Uni. M5UXCR1

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017636/2020 del 28/10/2020 09:36:54

PROT. N. 1552/2020 REV_1

STATTE, LI 27/10/2020

SPELT.LE

AMAT SPA
VIA. C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE SU VS. AUTOBUS AZ.LE N. 656 – RIF. VS. DDT N. 748 DEL 23/09/2020

In riferimento all'oggetto, Vi rimettiamo la ns. migliore quotazione per quanto segue:

Manodopera	Ore
Stacco/Riattacco motore con impiego di ns. autogrù previo smontaggi e scollegamenti elettrici.	32,00
Smontaggio gruppo convogliatore.	16,00
Sezionamento gruppo convogliatore.	
Sostituzione ventola raffreddamento.	
Riassemblaggio e rimontaggio gruppo convogliatore.	
Sostituzione di nr. 2 alternatori.	12,00
Sostituzione motorino avviamento.	
Sostituzione cinghie servizi.	
Sostituzione gruppo prefiltro completo.	
Sostituzione attuatore preriscaldamento.	42,00
Sostituzione ex novo cablaggio centralina lato macchina.	
Sostituzione ex novo cablaggio lato motore.	56,00
Sostituzione impianto antincendio completo mediante sostituzione di bombola estinguente, cavi termosensibili, ugelli, tubi erogatori e sonda.	
Prove di funzionamento.	0,00
TOTALE ORE	158,00

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO	TOTALE	SC	TOTALE
D342647	Cablaggi lato macchina	1	2.352,26	2.352,26	15	1.999,42
0193594	Ventola	1	1.176,59	1.176,59	15	1.000,10
F5801730511	Cablaggio lato motore	1	868,58	868,58	-	868,58
0193675	Cartuccia esplosiva	1	180,00	180,00	-	180,00
D333973	Sonda 0,7 mt	1	310,00	310,00	-	310,00
D333979	Ugello	1	18,00	18,00	-	18,00
193676	Estintore 9 lt	1	450,00	450,00	-	450,00
D333975	Tubo	1	8,00	8,00	-	8,00
D333974	Tubo	1	29,40	29,40	-	29,40
D333976	Tubo	1	22,00	22,00	-	22,00

Officine Jolly Srl

C.da Feliciolla snc Statte (Ta) Italy

info@gruppjojollyofficine.com

www.gruppjojollyofficine.com

tel +39 099 474 47 45

fax +39 099 474 48 88

Pag. 1 a 3



PROT. N. 1552/2020 REV_1

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO	TOTALE	SC	TOTALE
D333980	Raccordo	1	12,00	12,00	-	12,00
D333981	Raccordo	1	9,00	9,00	-	9,00
D356834	Sonda t vano motore	1	390,00	390,00	-	390,00
D356831	Raccordo a L	1	18,00	18,00	-	18,00
194455	Cavo elettrico	1	35,00	35,00	-	35,00
D356194	Supporto completo	2	53,73	107,46	15	91,34
D355837	Piastra completa	1	72,72	72,72	15	61,81
D355836	Collare a bullone norma	2	10,98	21,96	15	18,67
D311513	Spessore di registro	4	7,79	31,16	15	26,49
D312684	Piastra di fissaggio	2	11,00	22,00	15	18,70
1/04414/90	Collare	15	6,43	96,45	15	81,98
D352774	Cablaggio relè	1	102,60	102,60	15	87,21
D356278	Cablaggio impianto ant.	1	255,78	255,78	15	217,41
608212	Terminale	2	9,04	18,08	-	18,08
608706	Blocchetto	1	3,75	3,75	-	3,75
554315	Fascetta	50	1,50	75,00	-	75,00
D080833	Targhetta	1	7,00	7,00	15	5,95
D080834	Targhetta	1	7,00	7,00	15	5,95
605715	Suoneria	1	39,49	39,49	-	39,49
630308	Lampada	1	4,24	4,24	-	4,24
627861	Alimentazione	1	4,80	4,80	-	4,80
D080832	Led	1	7,61	7,61	-	7,61
801103	Rosetta	1	0,80	0,80	-	0,80
801123	Rosetta	1	1,20	1,20	-	1,20
800214	Vite	4	2,00	8,00	-	8,00
605213	Relè	1	10,64	10,64	-	10,64
178214	Vite	1	6,72	6,72	-	6,72
178452	Vite	10	4,40	44,00	-	44,00
701646	Rivetto filettato	10	6,68	66,80	-	66,80
1/11938/73	Rosetta	10	3,96	39,60	-	39,60
1/11983/73	Rosetta	10	5,40	54,00	-	54,00
1/26467/21	Rosetta	10	5,40	54,00	-	54,00
N.C.	Kit cinghie servizi	1	58,00	58,00	-	58,00
5801774728	Filtro combustibile cpl	1	922,53	922,53	15	784,15
5801625928	Teleruttore	1	95,64	95,64	-	95,64
SND6040601.1	Motorino avv.to	1	334,00	334,00	15	283,90
SND2010695.1	Alternatore	2	423,99	847,98	15	720,78
Totale ricambi €.						8.346,22



Lavoro n. 542/2020 del 03.11.2020

Spett.le

OFFICINE JOLLY s.r.l.

C.da Feliciolla snc

STATTE (TA)

info@gruppोजollyofficine.com

OGGETTO: bus az. 656 - Ordine di esecuzione dei lavori per REVISIONE PERIODICA E LAVORAZIONI VARIE
CIG [Z952F0AAA9](#)

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 748 del 23/09/2020 vi è stato richiesto preventivo di spesa riferito alla lavorazione e al bus in oggetto;
- b) il preventivo pervenuto in data 27/10/2020 prot. 17636/20, indica il costo totale dell'intervento in **€ 12.296,22 + IVA**;

Tanto premesso, si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:


1. costo dell'intervento: **€ 12.296,22+ IVA**;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento**: n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna**: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento**: 1 anno;
5. **consegna autobus**: consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento**: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: Dott.  Pietro Carallo

Il presidente del CDA

Avv.  Giorgia Gira