



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7 DEL 21-11-2022

Delibera n°

del

Oggetto: **Riparazione bus 662 IVECO HEULIEZ GX137 anno di immatric. 2015**

Allegato 1: Nota prot. 18478/2022 del 07/11/2022 Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa (preventivo di spesa)

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Responsabile Unità Tecnica Complessa – Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina, riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- a. Il bus az. n. 662 è un veicolo IVECO HEULIEZ GX137 con anno di immatricolazione 2015; il veicolo, in data 23/10/2022, è stato oggetto di un incidente (sinistro passivo n.283/US/22 del 23/10/2022).
- b. Al fine di stimare il costo di riparazione dell'autobus, l'Area Tecnica si è rivolta, nel rispetto degli adempimenti della procedura 2A, al fornitore Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa, alla quale è stato consegnato il veicolo in data 25/10/2022. Tale officina è stata selezionata, tra le officine di fiducia, in applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente dell'affidamento diretto, considerando anche la specializzazione del fornitore nelle riparazioni di carrozzeria e la vicinanza alla sede del deposito di Via C. Battisti, utile affinché il bus trainato con parabrezza frantumato potesse percorrere il tragitto più breve possibile.
- c. Il preventivo (Allegato 1) formulato da Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa, a seguito del disassemblamento completo della parte anteriore e laterale anteriore sinistra del veicolo, ha stimato un importo di **€ 16.898,48** oltre IVA per il ripristino del telaio e di tutte le componenti danneggiate e compromesse, al fine di rendere nuovamente circolante il veicolo.
- d. Considerata l'importanza dell'impatto subito dal veicolo, la mole di componenti rinvenuti danneggiati e l'ingente lavoro di smontaggio già svolto dal fornitore Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa per fornire una stima accurata del danno, lavoro che dovrebbe in ogni caso essere remunerato, si ritiene conveniente, sempre nel rispetto degli adempimenti della procedura 2A, procedere con l'affidamento dei lavori al fornitore suddetto e già interpellato.



- e. Tale manutenzione straordinaria, allungando la vita utile del veicolo, viene sottoposta a procedura di ammortamento e per un periodo massimo di 5 anni.
- f. Sulla base dell'art. 34 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015, si ritiene che, date le circostanze che hanno portato al sinistro, non sia possibile chiedere risarcimento danni al dipendente e, per esso, alla sua compagnia di assicurazione.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2019, ritenendo necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

- a. di autorizzare l'affidamento dei lavori alla ditta Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa al costo di **€ 16.898,48** oltre IVA.
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Unità Tecnica Complessa - Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Resp. Unità Tecn. Complessa - Area Manut. Parco Rotabile e Officina _____

Il Direttore Tecnico _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;


DELIBERA

1. di autorizzare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 36 comma 2, alla Ditta **Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa** al costo di **€ 16.898,48** oltre IVA.
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Unità Tecnica Complessa - Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA VIA C. BATTISTI 5190/B 74100 - TARANTO (TA) P.IVA: 00122140734 Tel.: 099/7791094-7792900 E-Mail: officineguarini@tin.it				Iniezione del preventivo AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 730 74121 TARANTO (TA) EMAIL:			
Preventivo N°: 1638,00/22 del 03/11/2022							
Compagnia		Codice	Numero Sinistro		Data Sinistro	Numero Polizza	Tipo Sinistro
					/ /		
Da Certificato di Proprietà		Indirizzo - Telefono				Codice Fiscale	Codice Perito Incaricato
AMAT SPA		VIA C. BATTISTI, 730 74121 - TARANTO TA					
Locatario		Indirizzo - Telefono				Professione	Già Targa
Veicolo (Marca-Modello-Versione)					Targa	Telaio	1° Immatr.
AUTOBUS HEULIEZ GX 137					N.A. 662		
Stato d'uso	Km.	Pneum.	Colore - Tipo smalto			Valore di Listino	Foto N°:
	0					€	
C.R. VOCI DELL'INTERVENTO RIPARATIVO Listino ricambi aggiornato al [/ /]							
		SR	LA	VE		ME	DCMS
		Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo
Parabrezza n. 503131704							1.705,36
Profilato di gomma parabrezza							
N. 503131703							149,51
Profilo n. 503131805							251,52
1° sportello lat. sx n. 503447034							1.010,92
Serratura n. 503134240							30,62
Pannello laterale inferiore sx							
N. 503449731							250,12
Pannello laterale inferiore sx							
N. 503446694							281,13
Pannello laterale inferiore sx							
N. 5801699790							135,48
Ultimo sportello laterale sx con griglie							
N. 5006417023							1.541,88
Serratura n. 503134240							30,62
Paraurti ant. n. 503131969							605,59
Angolare paraurti ant. dx n. 503131698							253,08
Angolare paraurti ant. sx n. 503131699							252,91
Rivestimento parete frontale n. 5001021127							1.972,74
Sconto sui ricambi iveco (€ 11.403,09) del 20%							-2.484,61
Codice / Riparatore		Banda Carr.	SR		LA	VE operativo	ME
		A1	Totale Tempi				232,0
Supplemento per Ore		Supplemento Finitura Ore	Tempo Aggiuntivo Ore		Totale Tempi Ore	Totale tempi VE Ore	
Doppio Strato 15%		10% max ore 3	per Verniciatura		Supplementari		
Importo Concordato	Fermo Tecnico	RICAMBI		Imponibile		Iva	Totale
€	Giorni 36,3			€ 9.938,48		€ 2.186,47	€ 12.124,95
Materiale di Consumo		Ore	x € /h		€	€	€
Nolo Dime e/o Varie					€	€	€
Mano d'opera carrozzeria		Ore	x € /h		30,00	€	€
Mano d'opera meccanica		Ore	x € /h		30,00	€ 6.960,00	€ 1.531,20
Smaltimento Rifiuti		%	% su €		16.898,48	€	€
TOTALE STIMA ----->					€ 16.898,48	€ 3.717,67	€ 20.616,15
Osservazioni:							
							
Codice: [70003] - Soleritalia S.r.l. - Tel. 0771/681436 r.a.				Firma e timbro			Foglio N.
Genius Professional RELEASE:				CARROZZERIA GUARINI			3

Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
55750

| Classe: 57 | Gruppo: 29 | Sottogruppo: 20 | Tavola:



Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6 | Classe: 57 | Gruppo: 29 | Sottogruppo: 20 | Tavola:
55750

Pos.	Disegno	Q.tà	Descrizione	Nota Standard	Modi f.	Sost .	Rige n.
1	503132230	1	RETROVISORE COMANDO ELETTRICO SINISTRO (ACCESSORI)	SINISTRA € 622,35		S	
2	5010271228	1	COMMUTATORE	-			

Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6 | Classe: 57 | Gruppo: 29 | Sottogruppo: 20 | Tavola:
55750



Pos.	Descrizione	Tavola
900	572950	56061

codice FIAT 572950 1 H 2

381,42

Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
208757

| Classe: 57 | Gruppo: 12 | Sottogruppo: 01 | Tavola:




Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
208757

| Classe: 57 | Gruppo: 12 | Sottogruppo: 01 | Tavola:

Pos.	Disegno	Q.tà	Descrizione	Nota Standard	Modi f.	Sost .	Rige n.
1	5801843656	1	OSSATURA	414,73 ASSY		S	
2	5801789923	1	SQUADRA FISSAGGIO	29,00 FRONT LEFT		M	
3	5801789924	1	SQUADRA FISSAGGIO	FRONT RIGHT		M	
4	503448486	1	PIASTRA DI FISSAGGIO	28,46 SINISTRA		M	
5	503448483	1	PIASTRA DI FISSAGGIO	DESTRA		M	
6	503131819	2	GIUNTO SFERICO	-			
7	5003032090	2	DADO ESAGONALE	M6X100 MM		S	
8	5003058059	2	RONDELLA	DIAM=6,4X18 MM			
9	5003058077	8	RONDELLA	DIAM=8X22 MM		S	
10	16605577	8	VITE TESTA ESAGONA	-			
11	5802058064	4	DADO	M10			

Telalo: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
162077

| Classe: 50 | Gruppo: 84 | Sottogruppo: 96 | Tavola:




Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
162077

| Classe: 50 | Gruppo: 84 | Sottogruppo: 96 | Tavola:

Pos.	Disegno	Q.tà	Descrizione	Nota Standard	Modi f.	Sost .	Rige n.
1	503133749	1	PIASTRA APPOGGIO	-			
2	503131365	1	SUPPORTO	-			
3	503131388	1	BASE	-			
4	5010208345	2	LISTELLO	-			
5	503131381	4	NASTRO DI BLOCCAGGIO	-			
6	503624460	2	SPESSORE REGISTRO	-		S	
7	16605424	8	VITE AUTOBLOCCANTE	M8X1,25X16 MM			
8	5801297361	1	SQUADRA FISSAGGIO	-			
9	503642321	2	RONDELLA	-		S	
10	5801733285	2	DADO ESAGONALE	M8			
11	5010170835	2	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE	-			
12	16605725	10	VITE	M8X1,25X30 MM		S	
13	503451702	10	ROSETTA	-			
14	17037925	10	DADO ESAGONALE	M8X1,25			
15	16605535	2	VITE TESTA BOMBATA	M8X1,25X20 MM			

Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
55847

| Classe: 57 | Gruppo: 16 | Sottogruppo: 01 | Tavola:




Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6 | Classe: 57 | Gruppo: 16 | Sottogruppo: 01 | Tavola:
55847

Pos.	Disegno	Q.tà	Descrizione	Nota Standard	Modi f.	Sost .	Rige n.
1	503132081	1	GRIGLIA RADIATORE	-			
2	503131971	1	GRIGLIA RADIATORE	-		S	
3	503131444	1	OSSATURA PARETE ANTERIORE	-			

Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
134805

| Classe: 57 | Gruppo: 83 | Sottogruppo: 00 | Tavola:



Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
134805

| Classe: 57 | Gruppo: 83 | Sottogruppo: 00 | Tavola:


Pos.	Disegno	Q.tà	Descrizione	Nota Standard	Modi f.	Sost .	Rige n.
1	5006143113	2	LUCE DI DIREZIONE	35,53 -			
2	503127226	2	LAMPADA AD INCANDESCENZA	24V 21W			
3	503131775	2	PIASTRA DI FISSAGGIO	-			
4	5003101722	6	VITE TESTA ESAGONA	-		S	
5	5001018133	6	RONDELLA	DIAM=5 MM			
6	5003101705	8	VITE TESTA ESAGONA	M6X20 MM (8.8)		S	
7	5003058059	8	RONDELLA	DIAM=6,4X18 MM			
8	5003046009	8	INSERTO FILETTATO	M6X100 MM		S	

Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6 | Classe: 57 | Gruppo: 18 | Sottogruppo: 13 | Tavola:
159134

16	5010020750	8	RONDELLA	DIAM=6 MM			
17	5001018245	14	RONDELLA	DIAM=8 MM			
18	42553177	6	DADO ESAGONALE	M8			
19	5001018178	2	ARRESTO	DIAM=20 MM			
20	5001018244	2	VITE	M8X20 MM		S	
21	5001019313	4	VITE	-			
22	503626232	4	DADO	-		S	
23	503127530	4	VITE	M8X1,25X25 MM			

Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
62797

| Classe: 57 | Gruppo: 24 | Sottogruppo: 00 | Tavola:



Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
62797

| Classe: 57 | Gruppo: 24 | Sottogruppo: 00 | Tavola:

Pos.	Disegno	Q.tà	Descrizione	Nota Standard	Modi f.	Sost .	Rige n.
1	503131704	1	PARABREZZA	1705,36 -		S	
2	503131703	1	PROFILATO DI GOMMA	149,51 -		S	
3	503131805	1	PROFILO	251,52 -		S	
4	5801788379	1	ADESIVO SIGILLANTE	-		S	
5	5801820871	1	ATTIVATORE	-			
6	5801788371	1	PRODOTTI CHIMICI (SOLO PER IMBALLI)	-			
7	5801788375	1	ATTIVATORE	1 LITRI			

accesso diretto

numero telaio


Go

[icerca](#) | [Carrello](#) | [Selezione carrello](#) | [Guida](#) | [Portale](#) | [Logout](#)

[elezione modello](#) | [BUS](#) | [HEULIEZ GX127 EURO4](#) | [HZAA78A1](#) | [000000](#) | [57 - CARROZZERIA BUS](#) | [18 - PRESE ARIA/SPORT.LAT](#) |

[1 / 76471 avanti](#)


)



Pos.	Numero pezzo	Denominazione	Quantità	Restrizione	Avviso
		31 SPORT.VANO BATTERIA / 76471			COFFRE A BATTERIES
1	503447032	PROFILO DI PROTEZIONE	1		FRONT LEFT
2	503447034	LAMIERA DI RINFORZO	1		
3	503134238	AMMORTIZZATORE A GAS	1		
4	5001018878	DADO ESAGONALE	2		M8
5	5001018245	RONDELLA	10		DIAM=8 MM
6	503447033	SUPPORTO	1		
7	5001018170	VITE	7		M6X16 MM
8	42553250	RONDELLA	7		DIAM=6 MM
9	503446148	DADO	3		M6
10	503134240	SERRATURA PORTA	2		
11	503133161	PIASTRA DI BLOCCAGGIO	2		M6
12	5001018178	ARRESTO	2		DIAM=20 MM
13	503134245	COLONNETTA	1		
14	5001018244	VITE	8		M8X20 MM
15	503134243	CUSCINETTO CON GUIDA	1		
16	503135537	DADO	4		M8

Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
154610

| Classe: 57 | Gruppo: 20 | Sottogruppo: 01 | Tavola:




Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
154610

| Classe: 57 | Gruppo: 20 | Sottogruppo: 01 | Tavola:

Pos.	Disegno	Q.tà	Descrizione	Nota Standard	Modi f.	Sost .	Rige n.
1	503133175	1	LAMIERA PARETE LATERALE	FRONT		S	
2	503449731	1	PROFILO DI PROTEZIONE 250,12	FRONT LEFT			
3	503446694	1	PROFILO DI PROTEZIONE 281,13	-		S	
4	5801699790	1	PROFILO DI PROTEZIONE 135,48	ASSY		S	

Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
159134

| Classe: 57 | Gruppo: 18 | Sottogruppo: 13 | Tavola:



Telaio: VJ14014M90N003332 | VP: RBT9Z002V15002 | Modello: GX137 DS T6 E6
159134

| Classe: 57 | Gruppo: 18 | Sottogruppo: 13 | Tavola:

Pos.	Disegno	Q.tà	Descrizione	Nota Standard	Modi f.	Sost .	Rige n.
1	5006417023	1	SPORTELLO <i>1.541,88</i>	ASSY			
2	5006414077	1	RIVESTIMENTO	-			
3	5801780208	1	GRIGLIA	UPPER			
4	5801780207	1	GRIGLIA	LOWER			
5	503447138	2	AMMORTIZZATORE	-			
6	503447139	1	SUPPORTO	FRONT			
7	503447140	1	SUPPORTO	REAR			
8	503133161	4	PIASTRA DI BLOCCAGGIO	M6			
9	503447141	1	SEMICERNIERA	-			
10	503447142	1	SEMICERNIERA	FEMALE			
11	503134237	1	CUSCINETTO CON GUIDA	-			
12	503134243	1	CUSCINETTO CON GUIDA	-			
13	503134240	2	SERRATURA PORTA <i>32,62</i>	-			
14	503447143	2	SCONTRINO SERRATURA	-			
15	16603677	8	VITE	M6X16 MM			

cesso diretto

numero telaio


Go

[cerca](#) | [Carrello](#) | [Selezione carrello](#) | [Guida](#) | [Portale](#) | [Logout](#)

[Selezione modello](#) | [BUS](#) | [HEULIEZ GX127-EURO4](#) | [U3AA98A1](#) | [016054](#) | [57 - CARROZZERIA BUS](#) | [12 - PARAURTI](#) | [01 / 55328](#) [avanti](#) ▶

partslink24 - Informazioni pezzi [close](#)

Informazioni pezzi



NUMERO PEZZO	DENOMINAZIONE	UPE
503131969	PARAURTI	€ 577,79

605,59

Pos.	Numero pezzo	Denominazione	Quantità	Restrizione	Avviso
1	503131969	01 PARAURTI ANTERIORE / 55328 PARAURTI	1		PARE-CHOC

503446829 PARAURTI ANT.

605,59

partslink24 - Informazioni pezziclose

Informazioni pezzi

partslink24.

BUS | HEULIEZ GX127-EURO4 | U3AA98A1 | 016054 | 57 - CARROZZERIA BUS | 12 - PARAURTI | 01 - PARAURTI ANTERIORE / 66385

Informazioni pezzi

NUMERO PEZZO	DENOMINAZIONE	UPE
503131698	SPOILER LATERALE DESTRO	€ 253,08

2

1

Pos.	Numero pezzo	Denominazione
		01 PARAURTI ANTERIORE / 66385
1	503131698	SPOILER LATERALE DESTRO
2	503131699	SPOILER LATERALE SINISTRO
3	503131786	SUPPORTO ANGOLARE
4	503131700	GIUNTO ELASTICO

Quantità	Restrizione	Avviso
1	253,08	CROSSES DE PARE-CHOC
1	252,91	WITHOUT FOG LAMP
2		WITHOUT FOG LAMP
2		DIAM=15 MM

accesso diretto

numero telaio


Go

[Cerca](#) | [Carrello](#) | [Selezione carrello](#) | [Guida](#) | [Portale](#) | [Logout](#)

[Selezione modello](#) | [BUS](#) | [HEULIEZ GX127-EURO4](#) | [U3AA98A1](#) | [016054](#) | [57 - CARROZZERIA BUS](#) | [20 - SCOCCA E L'ESTERNI](#) |

[Indietro](#) 10 / 56135 [avanti](#) ►

i)



Pos.	Numero pezzo	Denominazione
		10 RIVESTIM.EST.FRONT. / 56135
1	503131748	RIVESTIMENTO PARETE ANTERIORE
2	5001021127	PRODOTTI CHIMICI (SOLO PER IMBALLI)
3	5001020853	ATTIVATORE
4	5001018331	ADESIVO

Quantità	Restrizione	Avviso
1	1.972,74	FACE AVANT
1		ISOPROPANOL (1 L.)
1		1 LITRI
1		



als



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° ____ DEL ____

Delibera n°

del

Oggetto: Riparazione bus 662 IVECO HEULIEZ GX137 anno di immatric. 2015

Allegato 1: Nota prot. 18478/2022 del 07/11/2022 Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa (preventivo di spesa)

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Responsabile Unità Tecnica Complessa – Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina, riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- a. Il bus az. n. 662 è un veicolo IVECO HEULIEZ GX137 con anno di immatricolazione 2015; il veicolo, in data 23/10/2022, è stato oggetto di un incidente (sinistro passivo n.283/US/22 del 23/10/2022).
- b. Al fine di riparare l'autobus, l'Area Tecnica si è rivolta, nel rispetto degli adempimenti della procedura 2A e quindi con autorizzazione riportata nell'ANALISI PRELIMINARE BUS IN AVARIA del 25/10/2022 (prot. 17918/2022), al fornitore Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa, officina specializzata nelle riparazioni di carrozzeria, alla quale è stato consegnato il veicolo in data 25/10/2022.
- c. Il preventivo (Allegato 1) formulato da Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa, a seguito del disassemblaggio completo della parte anteriore e laterale anteriore sinistra del veicolo, prevede un importo di **€ 16.898,48** oltre IVA per il ripristino del telaio e di tutte le componenti danneggiate e compromesse, al fine di rendere nuovamente circolante il veicolo.
- d. Tale manutenzione straordinaria, allungando la vita utile del veicolo, viene sottoposta a procedura di ammortamento e per un periodo massimo di 5 anni.
- e. Sulla base dell'art. 34 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015, si ritiene che, date le



circostanze che hanno portato al sinistro, non sia possibile chiedere risarcimento danni al dipendente e, per esso, alla sua compagnia di assicurazione.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2019, e ritenuto necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

- a. di autorizzare l'affidamento dei lavori alla ditta Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa al costo di **€ 16.898,48** oltre IVA.
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Unità Tecnica Complessa - Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.


Il Responsabile Unità Tecnica Complessa - Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina



Il Direttore Tecnico



Il Direttore Generale



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;

DELIBERA

1. di autorizzare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 36 comma 2, alla Ditta **Autocarrozzeria Guarini di Lopresto Giuseppa** al costo di **€ 16.898,48** oltre IVA.
2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Unità Tecnica Complessa - Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Comunicato che dovrà essere sostituito - Ing. Potts
e-mail del 18-11-2022 

Oggetto: Re: Fwd: delibera 662
Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>
Data: 18/11/2022, 09:32
A: Direttore Tecnico Amat Taranto <piazza@amat.ta.it>

Buongiorno, ho sostituito il file. L'ing. Ettore mi recapiterà l'originale firmato?
La ringrazio.
Saluti.

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO
099/7356225
tursi@amat.ta.it
affarigenerali@pec.amat.ta.it

Il 18/11/2022 09:28, Direttore Tecnico Amat Taranto ha scritto:

Buongiorno,

allego la seguente proposta di delibera che sostituisce la precedente di pari oggetto.

Cordiali saluti.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:delibera 662
Data:Thu, 17 Nov 2022 18:17:43 +0100
Mittente:Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>
A:Piazza Ing. Mauro <piazza@amat.ta.it>

--

Marianna Ettore

MANUTENZIONE PARCO ROTABILE E OFFICINA
Responsabile Unità Tecnica Complessa

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO
Tel.: (+39) 099 7356233
Cell.: (+39) 348 4916730
e-mail : unitamanutenzioni@amat.ta.it
legal mail : unitamanutenzioni@pec.amat.ta.it



MOBILITÀ