

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P.
PRESSO	V.R.V. DAININ/20188/EST.
COMMESSA	1 P. H. 10
MODELLO	DAININ-RC Group-Rhos
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

N° 4500561091

DESCRIZIONE LAVORO: BTTETTATO IN TANTISSIMO ORDINARI SU MOTOCORONA
BARI SUI MOTORCORA V.R.V. DAININ + MOTORCORA
C. S. RHOSE

N.B. LA MACCHINA RC GROUP SUI 2015 E SPONTA A
PILLOLARIATO SUI 111

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO: RIFORNITO BIG CARBONATI CURSARE
IMPIANTO.

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
ROCCO, P.	02				
D. PICO, V.	04				
PACI, D.	04				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.