

Vs. Riferimento/Data 5500032865 / 17.11.2021		No. Riferimento/Data 31419259 22.11.2021		Numero Documento 8951263078		Data 12.01.2022											
Codice Cliente 70134028	Vs. Codice Fornitore	Magazzino di Spedizione WHS Italia/MZS1		Route TL1DAY													
Spedire a: MAGNA PT SPA VIA DEI CICLAMINI 4 I-70026 MODUGNO BA Materiale spedito per conto della Kennametal Italia SpA Numero Bolla:8951263078 *8951263078*																	
Vettore/Modalita' di consegna UPS Express Saver		Punto Vendita MZ01 Italia		Vs. Corrispondente Ufficio Vendite Elisa Pileri													
Modalita' di Pagamento R.D. 60 GG FM		Agente Giuseppe Cinquepalmi		Telefono Ufficio Vendite 02-89596266													
Rese CIP				Fax Ufficio Vendite													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Poe.</th> <th>Sigla/Qualita' Cod.Articolo/Vs.Disegno Descrizione</th> <th>Quantita' ordinata</th> <th>Residuo</th> <th>Quantita' spedita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td> BXL216- 3035500 /BOA-307478 Reconditioning Service Batch IT 28 PC Ordine di Vendita 31419259 del 17.11.2021 Numero Ordine di Acquisto 5500032865 del 17.11.2021 riaffilatura punta DHD - 01 TDD107Z12000 WU20PD 12 HDS6351403 KCMS20 12 B27312000SGL KCMS20 03 B273Z12000HPG KCPK20 BOA-307478 ===== 1. Mantenere l'attuale geometria del tagliente. 2. Rivestimento Latuma. 4. Codice Magna punta nuova: BOA-331585. 5. Codice Magna punta riaffilata: BOA-307478. ===== 01 TDD107Z12000 WU20PD 01 HDS6351403 KCMS20 RESE NON RIAFFILABILI ===== </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">28</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">0</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">28</td> </tr> </tbody> </table> 262560 50 M4H0963  Cod.For. <u>91011601</u> 12.01.2022 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma <u>[Signature]</u> Leggibile								Poe.	Sigla/Qualita' Cod.Articolo/Vs.Disegno Descrizione	Quantita' ordinata	Residuo	Quantita' spedita	10	BXL216- 3035500 /BOA-307478 Reconditioning Service Batch IT 28 PC Ordine di Vendita 31419259 del 17.11.2021 Numero Ordine di Acquisto 5500032865 del 17.11.2021 riaffilatura punta DHD - 01 TDD107Z12000 WU20PD 12 HDS6351403 KCMS20 12 B27312000SGL KCMS20 03 B273Z12000HPG KCPK20 BOA-307478 ===== 1. Mantenere l'attuale geometria del tagliente. 2. Rivestimento Latuma. 4. Codice Magna punta nuova: BOA-331585. 5. Codice Magna punta riaffilata: BOA-307478. ===== 01 TDD107Z12000 WU20PD 01 HDS6351403 KCMS20 RESE NON RIAFFILABILI =====	28	0	28
Poe.	Sigla/Qualita' Cod.Articolo/Vs.Disegno Descrizione	Quantita' ordinata	Residuo	Quantita' spedita													
10	BXL216- 3035500 /BOA-307478 Reconditioning Service Batch IT 28 PC Ordine di Vendita 31419259 del 17.11.2021 Numero Ordine di Acquisto 5500032865 del 17.11.2021 riaffilatura punta DHD - 01 TDD107Z12000 WU20PD 12 HDS6351403 KCMS20 12 B27312000SGL KCMS20 03 B273Z12000HPG KCPK20 BOA-307478 ===== 1. Mantenere l'attuale geometria del tagliente. 2. Rivestimento Latuma. 4. Codice Magna punta nuova: BOA-331585. 5. Codice Magna punta riaffilata: BOA-307478. ===== 01 TDD107Z12000 WU20PD 01 HDS6351403 KCMS20 RESE NON RIAFFILABILI =====	28	0	28													