



FAGOR
Componentes de Automoción
Fagor Ederlan, S. Coop.

ALBARAN DE SALIDA / DELIVERY NOTE

Nº albarán : 80592157
Del. No: 13.11.2023
Fecha rec: 2000

Proveedor / Supplier
Código: 91000014
Dirección: Polígono Kataide
Población: Mondragon 20500
País: España

Transportista/Carrier
Razón social: LKW WALTER Internationale
Short name: 1701JBY
Razón social: HROB4612
Razón social: HROB4612
Unidad transporte: Transp. ind.p. carr.
Del Unit.

Destino / To
Cliente: Magna PT S.p.A.
Dirección: Via dei Ciclamini, 4
Modugno Bari 70026
Italia
Puerto de descarga: Unloading point :
Puerto de consumo: Point of consumption : 14249

Referencia / Reference	Denominación / Description	Cantidad Enviada / Delivered	Recibida / Received	Unidad / Unit	Embalaje / Package	Bultos / Box	Etiqueta / Label	Nº. Pedido / Order Nb.	Rec. Doc.	Observaciones / Comments
2510630000	CM 2510310463 KUEHNE+NAGEL S.r.l. ACCETTAZIONE MERCE Quantità dichiarata: 200 Quantità effettiva: 8 Tipo Imballaggio: 8 Conformità alle schede d'imballaggio: 8 Data controllo: 14/11/23 Firma: [Signature]	200		PZA	TBA-501494 TBA-501711 480354317 5013087884	008	22362693/22389571	25	550004316501	
Peso neto total : 1.590,400 Total net weight:		2.331,200 Total brut weight :		Nº total de palets o contenedores: 008 Total Nb.of palets or containers:						

Observaciones: Comments:

Proveedor / Supplier: Fagor Ederlan S. Coop.
Recepción / Receiver: [Signature]
Conforme / Assigned: 17 NOV 2023
Observaciones: Comments: [Signature]

☐ A RELLENAR POR RECEPCION
TO FILL BY THE RECEIVER

En caso de mercancías peligrosas, indicar en la parte inferior de la casilla su número según NUN, para mercancías de documentación según ADR, capítulo 5, número de etiquetado de mercancías peligrosas. Indicar, en la segunda línea del código: Número QNU; Marchadiscos des classes 1 a 7; voir demande spéciale dans ADR, Chapitre 5; Numéro d'étiquetage et Groupe d'emballage.

In case of dangerous goods mention the last line of the column: UN number; Goods from class 1 up to 7; see special documentation demands in ADR, Part 5; The label number and Packing Group.

0003685

Las casillas con recuadro grueso deben ser rellenadas por el transportista. Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur. The spaces framed with heavy lines must be filled in by the carrier.

1-59-16,18+22
A rellenar bajo la responsabilidad del remitente
A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur
To be completed on the sender's responsibility

**A rellenar bajo la responsabilidad del remitente
A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur
To be completed on the sender's responsibility**

Nº