


Ruota cilindrica Divisione



Nr. prog.: STI0410005 0	ZPK 117076	Controllore: TURNO B	Data: 02.10.2016 12:00
Denominazione: Output Shaft 2 Z34		Numero denti z 34	Angolo pressione 30°
Numero disegno.: D51.6.1078.35-IV H		Modulo m 1mm	Angolo elica 0°
Commissa/serie nr.: 19		Untersuchungszweck: Laufende Messung	
Masch.Nr.: M001	Spindel: FORM	testredg:	Charge:

Errori singoli di divisione fp fianco sinistro

20µm
500:1

Errore somma di divisione Fp fianco sinistro

20µm
500:1

Errori singoli di divisione fp fianco destro

20µm
500:1

Errore somma di divisione Fp fianco destro

20µm
500:1

Corsa per misura divis.: 34.077 z=6.5mm		fianco sinistro				fianco destro			
		Val. misur	Qual.	Val. amm	Qual.	Val. misur	Qual.	Val. amm	Qual.
Gr. err. singoli divisione	fp max	7		17		18	x	17	
Gr. salto di passo	fu max	9				27			
Scarto di divisione	Rp	13				26			
Err. globale di divisione	Fp-e	16		40		25		40	
Err. cordale di divisione	Fpz/8	14				20			


Centricità Fr (Ø-sfera =2mm)

⊙ : 37µm

20µm
500:1


Err. di concentricità	Fr	41	50	Val. amm	37.248	37.185
Variaz. spessore dente	Rs			Val.	37.249	37.26 37.241

Ruota cilindrica Divisione




Nr. prog.: STI0410005 0	PNC35 B4784	Controllore: TURNO B	Data: 03.10.2016 13:11
Denominazione: Output 2 Z38 IIIB		Numero denti z 38	Angolo pressione 30°
Numero disegno.: D51.6.1078.35IIIBH		Modulo m 1mm	Angolo elic 0°
Comessa/serie nr.: <i>AP</i>		Untersuchungszweck: Laufende Messung	
Masch.Nr.: M001	Spindel: Form	Charge:	


Errori singoli di divisione fp fianco sinistro




Errore somma di divisione Fp fianco sinistro



Errori singoli di divisione fp fianco destro



Errore somma di divisione Fp fianco destro




Corsa per misura divis.: 38.928 z=1.4mm

	fianco sinistro				fianco destro			
	Val. misur	Qual.	Val. amm	Qual.	Val. misur	Qual.	Val. amm	Qual.
Gr. err. singoli divisione fp max	8		19		7		17	
Gr. salto di passo fu max	11				6			
Scarto di divisione Rp	15				11			
Err. globale di divisione Fp-e	27		45		19		45	
Err. cordale di divisione Fpz/8	23				17			

Centricità Fr (Ø-sfera =2mm)


⊙ : 25µm



Err. di concentricità Fr	31	50	Val. amm	41.9	41.831
Verif. errore dente			Val.	42.056	42.055




Ruota cilindrica Divisione




Nr. prog.: STI0410005 0	ZPK 117076	Controllore: TURNO B	Data: 02.10.2016 12:02
Denominazione: Output 2 Z38 IIIa		Numero denti z 38	Angolo pressione 30°
Numero disegno.: D51.6.1078.35IIIIaH		Modulo m 1mm	Angolo elica 0°
Commissa/serie nr.: 19		Untersuchungszweck: Laufende Messung	
Masch.Nr.: M001	Spindel: FORMI	Werkzeug:	Charge:


Errori singoli di divisione fp fianco sinistro




Errore somma di divisione Fp fianco sinistro



Errori singoli di divisione fp fianco destro




Errore somma di divisione Fp fianco destro



Corsa per misura divis.: 38.928 z=6.7mm		fianco sinistro		fianco destro	
		Val. misur	Qual.	Val. amm	Qual.
Gr. err. singoli divisione	fp max	6		17	
Gr. salto di passo	fu max	7		9	
Scarto di divisione	Rp	12		11	
Err. globale di divisione	Fp-e	25		19	
Err. cordale di divisione	Fpz/8	24		18	


Centricità Fr (Ø-sfera =2mm)

⊙ : 33µm




				Mdk: 42.032 [mm]/Sfere-0.2		
Err. di concentricità	Fr	36	50	Val. amm	42.057	41.997
Variaz. spessore dente	Rs			Val.	42.061	42.071 42.051

Ruota cilindrica Divisione




Nr. prog.:	STI0410005 0	ZPK 117076	Controllore:	TURNO B	Data:	02.10.2016 11:58
Denominazione:	Output Shaft 2 Z32		Numero denti z	38	Angolo pressione	30°
Numero disegno:	D51.6.1078.35-II H		Modulo m	1mm	Angolo elica	0°
Comessa/serie nr.:	19		Untersuchungszweck:	Laufende Messung		
Masch.Nr.:	M001	Spindel: Form	Charge:			


Errori singoli di divisione fp fianco sinistro




Errore somma di divisione Fp fianco sinistro



Errori singoli di divisione fp fianco destro




Errore somma di divisione Fp fianco destro



Corsa per misura divis.: 38.928 z=7mm		fianco sinistro				fianco destro			
		Val. misur	Qual.	Val. amm	Qual.	Val. misur	Qual.	Val. amm	Qual.
Gr. err. singoli divisione	fp max	7		17		39	x	17	
Gr. salto di passo	fu max	10				71			
Scarto di divisione	Rp	13				71			
Err. globale di divisione	Fp-e	23		40		42	x	40	
Err. cordale di divisione	Fpz/8	21				37			

Centricità Fr (Ø-sfera =2mm)

⊙ : 16µm




Err. di concentricità	Fr	32	50	Val. amm	42.209	42.148
Variaz. spessore dente	Rs			Val.	42.193	42.227... 42.18

Ruota cilindrica Divisione




Nr. prog.:	STI041005 0	ZPK 117076	Controllore:	TURNO B	Data:	02.10.2016 11:51
Denominazione:	Output Shaft 2		Numero denti z	15	Angolo pressione	20°
Numero disegno:	D51.6.1078.35-IG H		Modulo m	2.68mm	Angolo elic	-24°
Comessa/serie nr.:	19		Untersuchungszweck:	Laufende Messung		
Masch.Nr.:	M001	Spindel: FORM	Charge:			


Errori singoli di divisione fp fianco sinistro




Errore somma di divisione Fp fianco sinistro



Errori singoli di divisione fp fianco destro



Errore somma di divisione Fp fianco destro




Corsa per misura divis.: 48.631 z=17mm

		fianco sinistro		fianco destro	
		Val. misur	Qual.	Val. misur	Qual.
Gr. err. singoli divisione	fp max	7		10	
Gr. salto di passo	Fu max	10		6	
Scarto di divisione	Rp	14		16	
Err. globale di divisione	Fp	30		29	
Err. cordale di divisione	Fpz/8	13		15	

Centricità Fr (Ø-sfera =5.5mm)

⊙ : 24µm



Err. di concentricità	Fr	25	40	Val. amm	56.954	56.905
Variaz. spessore dente	Rs			Val.	56.956	56.961