

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7 DEL 19-04-2024

Oggetto: **Affidamento al Fornitore Euromeccanica s.r.l. del ripristino del bus az. n. 672 Marca IVECO Modello DAILY SITCAR – Anno Immatricolazione 2015**

Allegato 1: Nota prot. 4880/2024 del 14/03/2024 Euromeccanica s.r.l. (comunicazione)

Allegato 2: Nota prot. 6509/2024 del 10/04/2024 Euromeccanica s.r.l. (preventivo di spesa)

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Responsabile Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina, riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:

- a. Il bus az. n. 672 è un veicolo Marca IVECO Modello DAILY SITCAR, immatricolato per la prima volta nel 2015; il veicolo, dal giorno 15/02/2024, è fermo a causa di un principio di incendio nella zona della ventola del cruscotto.
- b. Al fine di approfondire le cause del principio di incendio, oltre che di stimare il costo di riparazione, l'Area Tecnica si è rivolta, nel rispetto degli adempimenti della procedura 2A, al fornitore Euromeccanica s.r.l., al quale è stato consegnato il veicolo in data 16/02/2024. Tale officina è stata selezionata, tra quelle di fiducia, in applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente nell'affidamento diretto, considerando anche la specializzazione del fornitore nelle riparazioni meccaniche, elettriche e di carrozzeria su autoveicoli di marca IVECO.
- c. La ditta Euromeccanica s.r.l. ha confermato che l'origine dell'incendio sia stata l'avaria del motorino elettrico del ventilatore cruscotto, come specificato nella relazione assunta a protocollo in data 14/03/2024 (Allegato 1), il quale probabilmente si è surriscaldato a causa del blocco della ventola.
- d. Il preventivo (Allegato 2) formulato da Euromeccanica s.r.l. stima un importo di **€ 18.364,93** oltre IVA per il ripristino di tutte le componenti usurate e compromesse, allo scopo di rendere nuovamente circolante il veicolo in perfette condizioni.
- e. Considerata l'importanza del danno subito dal veicolo, la mole di componenti rinvenuti danneggiati e l'ingente lavoro di smontaggio già svolto dal fornitore Euromeccanica s.r.l. e per fornire una stima accurata del danno economico, lavoro che dovrebbe in ogni caso essere remunerato al fornitore, si ritiene conveniente, sempre nel rispetto degli adempimenti della procedura 2A, procedere con l'affidamento dei lavori al fornitore suddetto e già interpellato.

- f. Il bus in questione è un veicolo di lunghezza totale pari a 8 metri, immatricolato nel 2015, con circa 440.000 km percorsi e con classe normativa di emissioni EURO 6: considerando la vita di soli 8 anni del veicolo, si ritiene utile preservarne la presenza nel parco rotabile.
- g. Essendo il bus assicurato per l'incendio, l'ufficio sinistri ha preso in carico l'evento aprendo un sinistro presso la compagnia assicurativa.
- h. Assumendo il costo una utilità pluriennale, il relativo onere viene sottoposto alle consuete procedure di ammortamento.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ritenendo necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

- a. di autorizzare l'affidamento dei lavori alla ditta Euromeccanica s.r.l. al costo di **€ 18.364,93** oltre IVA;
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Resp. Area Manut. Parco Rotabile e Officina



Il Direttore Tecnico



Il Direttore Generale



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti ...

DELIBERA

- 1. di autorizzare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta **Euromeccanica s.r.l.** al costo di **€ 18.364,93** oltre IVA;
- 2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____ DEL _____

Oggetto: Affidamento al Fornitore Euromeccanica s.r.l. del ripristino del bus az. n. 672 Marca IVECO Modello DAILY SITCAR – Anno Immatricolazione 2015

Allegato 1: Nota prot. 4880/2024 del 14/03/2024 Euromeccanica s.r.l. (comunicazione)

Allegato 2: Nota prot. 6509/2024 del 10/04/2024 Euromeccanica s.r.l. (preventivo di spesa)

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Responsabile Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina, riferisce e propone quanto segue.

Premesso che:


- a. Il bus az. n. 672 è un veicolo Marca IVECO Modello DAILY SITCAR, immatricolato per la prima volta nel 2015; il veicolo, dal giorno 15/02/2024, è fermo a causa di un principio di incendio nella zona della ventola del cruscotto.
- b. Al fine di approfondire le cause del principio di incendio, oltre che di stimare il costo di riparazione, l'Area Tecnica si è rivolta, nel rispetto degli adempimenti della procedura 2A, al fornitore Euromeccanica s.r.l., al quale è stato consegnato il veicolo in data 16/02/2024. Tale officina è stata selezionata, tra quelle di fiducia, in applicazione del principio della rotazione nella scelta del contraente nell'affidamento diretto, considerando anche la specializzazione del fornitore nelle riparazioni meccaniche, elettriche e di carrozzeria su autoveicoli di marca IVECO.
- c. La ditta Euromeccanica s.r.l. ha confermato che l'origine dell'incendio sia stata l'avaria del motorino elettrico del ventilatore cruscotto, come specificato nella relazione assunta a protocollo in data 14/03/2024 (Allegato 1), il quale probabilmente si è surriscaldato a causa del blocco della ventola.
- d. Il preventivo (Allegato 2) formulato da Euromeccanica s.r.l. stima un importo di **€ 18.364,93** oltre IVA per il ripristino di tutte le componenti usurate e compromesse, allo scopo di rendere nuovamente circolante il veicolo in perfette condizioni.
- e. Considerata l'importanza del danno subito dal veicolo, la mole di componenti rinvenuti danneggiati e l'ingente lavoro di smontaggio già svolto dal fornitore Euromeccanica s.r.l. e per fornire una stima accurata del danno economico, lavoro che dovrebbe in ogni caso essere remunerato al fornitore, si ritiene conveniente, sempre nel rispetto degli adempimenti della procedura 2A, procedere con l'affidamento dei lavori al fornitore suddetto e già interpellato.

- f. Il bus in questione è un veicolo di lunghezza totale pari a 8 metri, immatricolato nel 2015, con circa 440.000 km percorsi e con classe normativa di emissioni EURO 6: considerando la vita di soli 8 anni del veicolo, si ritiene utile preservarne la presenza nel parco rotabile.
- g. Essendo il bus assicurato per l'incendio, l'ufficio sinistri ha preso in carico l'evento aprendo un sinistro presso la compagnia assicurativa.
- h. Assumendo il costo una utilità pluriennale, il relativo onere viene sottoposto alle consuete procedure di ammortamento.


Tanto premesso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ritenendo necessario procedere alla riparazione del bus in oggetto, si propone:

- a. di autorizzare l'affidamento dei lavori alla ditta Euromeccanica s.r.l. al costo di **€ 18.364,93** oltre IVA;
- b. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Resp. Area Manut. Parco Rotabile e Officina



Il Direttore Tecnico



Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- a voti ...

DELIBERA

- 1. di autorizzare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta **Euromeccanica s.r.l.** al costo di **€ 18.364,93** oltre IVA;
- 2. di autorizzare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e il Responsabile Area Manutenzione Parco Rotabile e Officina ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Prot. N. 0004880/2024 del 14/03/2024

☆ Dettaglio Email

14/03/24 09:43:33

Oggetto: Fwd: COMUNICAZIONE/RELAZIONE DI SERVIZIO AZ. 672 - IVECO SITCAR TG. EH 698 FT
A: kymamobilita@kymamobilita.it
Da: marianna.ettore@kymamobilita.it

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: COMUNICAZIONE/RELAZIONE DI SERVIZIO AZ. 672 - IVECO SITCAR TG. EH 698 FT

Data: Thu, 14 Mar 2024 09:27:07 +0100

Mittente: Euromeccanica SRL - officina <officina@euromeccanicata.it>
(<mailto:officina@euromeccanicata.it>).

A: 'Marianna Ettore' <marianna.ettore@kymamobilita.it>
(<mailto:marianna.ettore@kymamobilita.it>).

Alla c.a.

Ing. MARIANNA ETTORRE

Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Giusto Vs. richiesta, qui di seguito Vi significhiamo quanto segue:

Â

Smontando la parte anteriore esterna parzialmente e totalmente quella

Â

interna si può ipotizzare che l'incendio sia stato causato dal motorino

Â

elettrico del ventilatore cruscotto. A conforto si allega alla presente lo

Â

stesso servizio fotografico, finora, dato al perito dell'assicurazione in

Â

occasione del suo primo sopralluogo.

Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Tanto Vi dovevamo e in attesa di un Vs. riscontro volto a

Â

significarci se ritrovate esaudiente quanto scritto, passiamo a ben

Â

distintamente salutare.

Â

NUOVO CODICE DESTINATARIO: SUBM70N

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA SPECIALIZZATA ED AUTORIZZATA IVECO-BUS

S.S. 7 APPIA KM 647, 74123 TARANTO (TA)

TEL. 099/4752909 - info@euromeccanica.it

C.F. / P. IVA N. 03039500735 - R.E.A. N. TA-188056

Member of ISO Federation



**IVECO
BUS**

Â

[📎 image003.png \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=image003.png&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true\)](#)



[📎 IMG-20240221-WA0003.jpg \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=IMG-20240221-WA0003.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true\)](#)



[📎 IMG-20240221-WA0004.jpg \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=IMG-20240221-WA0004.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true\)](#)



[📎 IMG-20240221-WA0005.jpg \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=IMG-20240221-WA0005.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true\)](#)



[📎 IMG-20240223-WA0003.jpg \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=IMG-20240223-](#)

WA0003.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true).



IMG-20240223-WA0004.jpg (/protocol/webmail/message_attachment?
document_id=160765&filename=IMG-20240223-
WA0004.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true)



IMG-20240223-WA0005.jpg (/protocol/webmail/message_attachment?
document_id=160765&filename=IMG-20240223-
WA0005.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true)



IMG-20240223-WA0006.jpg (/protocol/webmail/message_attachment?
document_id=160765&filename=IMG-20240223-
WA0006.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true)



IMG-20240223-WA0007.jpg (/protocol/webmail/message_attachment?
document_id=160765&filename=IMG-20240223-
WA0007.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true)



📎 [IMG-20240223-WA0008.jpg \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=IMG-20240223-WA0008.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true\)](#)



📎 [IMG-20240223-WA0009.jpg \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=IMG-20240223-WA0009.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true\)](#)



📎 [IMG-20240223-WA0010.jpg \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=IMG-20240223-WA0010.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true\)](#)



📎 [IMG-20240223-WA0011.jpg \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=IMG-20240223-WA0011.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true\)](#)



[📎 IMG-20240307-WA0000.jpg \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=IMG-20240307-WA0000.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true\)](#)



[📎 IMG-20240307-WA0001.jpg \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=IMG-20240307-WA0001.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true\)](#)



[📎 IMG-20240307-WA0002.jpg \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160765&filename=IMG-20240307-WA0002.jpg&local_mail=doc_160765.eml&postacert=true\)](#)



AUEGATO 2

Prot. N. 0006509/2024 del 10/04/2024

☆ Dettaglio Email

10/04/24 15:27:03

Oggetto: KYMA MOB. AZ. 672 - ANNULLA E SOSTITUISCE

A: kymamobilita@kymamobilita.it, marianna.ettorre@kymamobilita.it, praticheamministrative@kymamobilita.it

Da: officina@euromeccanicata.it

BUONGIORNO

CON LA PRESENTE VI RITRASMETTIAMO PREVENTIVO

VS. AZ. 672

ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

SALUTI

NUOVO CODICE DESTINATARIO: SUBM70N

EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA SPECIALIZZATA ED AUTORIZZATA IVECO-BUS

S.S. 7 APPIA KM 647, 74123 TARANTO (TA)

TEL. 099/4752909 - info@euromeccanica.it

C.F. / P. IVA N. 03039500735 - R.E.A. N. TA-188056

Member of CISO Federation



**IVECO
BUS**

[📎 image001.png \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=162395&filename=image001.png&local_mail=doc_162395.eml&postacert=true\)](#)



[📎 KYMA MOB. AZ. 672 10.04.24.pdf \(/protocol/webmail/message_attachment?document_id=162395&filename=KYMA+MOB.+AZ.+672+10.04.24.pdf&local_mail=doc_162395.eml&postacert=true\)](#)



EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 10 Aprile 2024

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 162/24=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO /SICAR 70 C 18 CITYTOUR

Tg. EH 698 FT - AZ. 672

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Riripristino della parte anteriore del veicolo, sia interna che esterna, interessata da un incendio parziale del veicolo per il quale sono stati sostituiti vari componenti danneggiati (vedi servizio fotografico e il materiale di risulta che ne garantirà la veridicità) e, dettagliati nella lista ricambi;

Manodopera	hu	140,00	x	30,00	€ 4.200,00
(impiegati. 1 carrozziere+1 mecatronico + 1 meccanico)					

Manodopera: Per la solettatura generale di tutti i componenti interni, pulizia della selleria, del tetto compromessi dalla fumosità e la verniciatura dei malcorrenti;

Manodopera	hu	20,00	x	30,00	€ 600,00
------------	----	-------	---	-------	----------

Manodopera: il ripristino della funzionalità del sistema antincendio del vano motore (Pirò) con la sostituzione del serbatoio con involucro rigenerato (vedi dichiarazione di conformità n. 18/24) con obbligo del reso del tolto d'opera del cavo termosensibile;

Manodopera	hu	8,00	x	25,00	€ 200,00
------------	----	------	---	-------	----------

Totale parziale					€ 5.000,00
-----------------	--	--	--	--	------------

Ricambi

Categorico	Descrizione	N.	Prezzo Cad.	%	sconto	imponibile
IV5041170862	Barra di torsione	1	583,43	25	145,86	437,57
IV5801629227	Rivestimento interno	1	44,05	25	11,01	33,04
IV5801544422	Sportello	1	103,97	25	25,99	77,98
IV5802071907	Rivestimento parete	1	125,89	25	31,47	94,42
IV5801635712	Rivestimento interno	1	12,22	25	3,06	9,17
IV5801586535	Coperchio	1	20,08	25	5,02	15,06
IV5801548153	Tappeto di gomma	1	587,85	25	146,96	440,89
IV5801544470	Cornice/telaio	1	187,40	25	46,85	140,55
IV5801823034	Tappetino	1	1,78	25	0,45	1,34
IV5801607540	Diffusore aria	1	122,09	25	30,52	91,57
IV5801852333	Fascio cavi	1	2503,66	25	625,92	1877,75
IV5801981234	Fascio cavi	1	4807,69	25	1201,92	3605,77
IV5801597902	Contentitore	1	83,77	25	20,94	62,83
IV5801544424	Sportello	1	118,94	25	29,74	89,21
IV5801544416	Ossatura	1	903,20	25	225,80	677,40
IV5801544427	Sportello	1	102,75	25	25,69	77,06
IV5801586542	Rivestimento	1	100,85	25	25,21	75,64
IV5801742226	Contentitore	1	549,66	25	137,42	412,25
IV5801574932	Condizionatore aria	1	750,03	25	187,51	562,52
IV5801899747	Comando flessibile	1	19,32	25	4,83	14,49
IV5801741450	Serbatoio lavacrista	1	85,38	25	21,35	64,04
IV5801617728	Tubo riscaldatore	1	22,09	25	5,52	16,57
IV5801784331	Tubo flessibile	1	93,69	25	23,42	70,27
IV3813265	Svitante	1	9,00	25	2,25	6,75
IV3802226	Tubo condizionatore	1	148,80	25	37,20	111,60
IV3802227	Tubo condizionatore	1	152,69	25	38,17	114,52
GUAINAT	Guaina termorestr.	2	35,00	N	N	70,00
IV5801837217	Fascio cavi	1	896,86	25	224,22	672,65
IV5801690603	Tachigrafo	1	930,47	10	93,05	837,42
IV500086309	Filtro antipolline	1	26,92	30	8,08	18,84
RIC	Diodo in5408	8	2,00	N	N	16,00
RIC	Cavo video hd scherm.	12	9,91	N	N	118,92
RIC	Cavo video 3x0,75	12	7,38	N	N	88,56
IV8142931	Guarnizione adesiva	1	9,00	25	2,25	6,75
IV5801544473	Condotto di aspiraz.	1	214,89	25	53,72	161,17
IV5801586535	Coperchio	1	20,08	25	5,02	15,06
IV580154469	Condotto aria	1	229,52	25	57,38	172,14
IV5801677876	Sensore	1	71,35	25	17,84	53,51
IV5801644473	Rivestimento interno	1	379,22	25	94,81	284,42
IV5801464966	Devio-guida	1	300,03	25	75,01	225,02
IV5801772688	Paraurti plastica	1	232,00	25	58,00	174,00
IV5802384057	Cuffia comandi cambi	1	43,54	25	10,89	32,66
IV5801582700	Tappo	1	5,31	25	1,33	3,98
IV5801582711	Tappo	1	5,31	25	1,33	3,98
IV5801630222	Tappo	1	6,58	25	1,65	4,94
IV5801603636	Tappo	1	6,58	25	1,65	4,94
IV5801629789	Tappo	1	5,26	25	1,32	3,95
IV5801629792	Tappo	1	5,26	25	1,32	3,95
IV5801629789	Tappo	1	5,26	25	1,32	3,95

IV5801629792	Tappo	1	5,26	25	1,32	3,95
IV5801630222	Tappo	1	6,58	25	1,65	4,94
IV5801603636	Tappo	1	6,58	25	1,65	4,94
IV5801582700	Tappo	1	5,31	25	1,33	3,98
IV5801582711	Tappo	1	5,31	25	1,33	3,98
IV5802062269	Coperchio	1	45,17	25	11,29	33,88
IV5802059741	Tappetino	1	6,82	25	1,71	5,12
IV5802059651	Contenitore	1	252,14	25	63,04	189,11
IV8142931	Guarnizione	2	9,00	25	4,50	13,50
LE 8604	Tubo carburante	2	3,40	N	N	6,80
RIC	Tubo carburante	1	108,68	N	N	108,68
DT R134A	Gas frigorifero	0,45	65,00	20	5,85	23,40
DT K400235	Olio per impianti A/C	0,05	50,77	20	0,51	2,03
RIC	Pirò 4 KG	1	187,00	15	28,05	158,95
RIC	Cavo termosens. Mt2,5	1	282,00	15	42,30	239,70
TRA	Trasporto A/R	1	60,00	N	N	60,00
VER	Vernice	1	175,00	N	N	175,00
MC	materiale di consumo	1	170,00	N	N	170,00
						<u>13.364,93</u>

Totale manodopera	€ 5.000,00
Totale ricambi	€ 13.364,93
Totale imponibile	€ 18.364,93

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO **€ 18.364,93**
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

*Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,
passiamo a ben distintamente salutarVi.*

EUROMECCANICA SRL

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA
METALLICA - VENDITA RICAMBI