

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N. 80 del 24/10/16

Determina n°

del

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL BUS AZ. 538 (Irisbus 491) - IMMATRICOLATO NEL 2005. AFFIDAMENTO RELATIVO.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato n. 1: proposta dell'ing. Pellicoro prot. 16433 del 7.10.2016.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

- a. nell'ambito delle iniziative da attuare al fine di rendere disponibili per il servizio i bus in posizione di fermo immatricolati dal 2005 in poi, il Capo unità Ing. Pellicoro ha presentato la proposta di ripristino del bus n. 538, mod. Irisbus 491, immatricolato nel 2005, in posizione di fermo dal 19.2.2015 per anomalo funzionamento del motore, proposta assunta al prot. 16433 del 7.10.2016 (**All.1**), resasi necessaria tenuto conto che, allo stato, il numero di bus disponibili giornalmente per il servizio è inferiore a quello richiesto per lo svolgimento delle percorrenze invernali contrattuali, pari a 99 veicoli, condizione che contribuisce alla conseguente contrazione dei corrispettivi contrattuali comunali;
- b. il bus in questione veniva inviato c/o l'officina MERIC ed il relativo intervento, del costo di € 11.379,12 + IVA, di cui € 840,00 per manodopera ed € 10.539,12 per i ricambi occorrenti e materiali di consumo, è stato autorizzato a seguito dell'adozione della Determina n.49 del 06/07/2015 (oggetto dell'ordine era il ripristino motore con riparazione della testata motore/scambiatore olio/radiatore acqua/scambiatore cambio, allegato alla proposta);
- c. in data 24/09/2015 il bus in oggetto veniva rimesso in linea, per poi ripresentare l'anomalo funzionamento del motore, a seguito del quale in data 10/12/2015, con DDT 861, il bus veniva inviato alla medesima officina Meric, con richiesta di intervento in garanzia;
- d. a seguito degli accertamenti eseguiti, il riparatore ha individuato la causa dell'anomalia nell'usura della intercapedini del monoblocco, corrose dalla ruggine, dando notizia ad AMAT con propria nota assunta al prot. 1811 del 01/02/2016, acclusa alla proposta;
- e. a conclusione delle interlocuzioni intercorse tra AMAT ed il riparatore, elencate in dettaglio nella proposta allegata, quest'ultimo in data 15/09/2016, su richiesta AMAT, inviava il preventivo di spesa aggiornato per la riparazione del bus in oggetto, assunto al prot. 15013 del 15/09/2016 (accluso alla proposta), con l'indicazione

del costo di € 7.877,04, di cui € 1.040,00 per la sola manodopera e € 6.837.04, per i ricambi, incluso il monoblocco;

- f. a seguito di ciò in data 22/09/2016 l'AMAT, mediante il Capo unità tecnica organizzativa ing. Pellicoro ed il Capo unità tecnica Sig. V. Rochira, effettuava il sopralluogo c/o l'officina Meric per la constatazione dello stato del motore disassemblato e dei problemi segnalati sul monoblocco, redigendo il relativo "Verbale di sopralluogo" previsto dalla procedura "2015/AT - Rev. 1" del 13.7.2015, assunto al prot. 15477 del 23.9.2016 (accluso alla proposta), dal quale si rileva che la causa dell'anomalia del funzionamento del motore è da porre in relazione all'usura delle intercapedini del monoblocco, che presentano tracce di ruggine e, pertanto, non riconducibile alle precedenti lavorazioni effettuate dallo stesso riparatore, come riportato nella sezione finale, denominata "Note", della proposta prot. 16433 del 7.10.2016, allegata.

Al fine di conseguire l'obiettivo di riammissione in servizio del bus n. 538, immatricolato nel 2005, per le ragioni illustrate, si propone:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni descritte in premessa, inerenti il completamento della revisione del motore dell'autobus n. 538, in favore della ditta Meric, per l'importo complessivo di € 7.877,04 oltre IVA;
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

L'Area Contratti e Acquisti

Il Direttore Generale

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata;
- ritenuto indispensabile aderire alla proposta al fine di recuperare all'esercizio il bus n. 538, contribuendo, in tal modo, a contenere le perdite dei corrispettivi contrattuali che si determineranno nel corrente esercizio a causa dell'insufficiente numero di bus disponibili giornalmente per il servizio, nonostante i recenti miglioramenti registrati su tale versante;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;
- visto lo Statuto della Società,


DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni descritte in premessa, inerenti il completamento della revisione del motore dell'autobus n. 538, in favore della ditta Meric, per l'importo complessivo di € 7.877,04 oltre IVA;
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi

Prot. n.
07/011.2016

43	Amministrativo	☐
44	Amministrativo	☐
45	Amministrativo	☐
46	Amministrativo	☐
47	Amministrativo	☐
48	Amministrativo	☐
49	Amministrativo	☐
50	Amministrativo	☐
51	Amministrativo	☐
52	Amministrativo	☐
53	Amministrativo	☐
54	Amministrativo	☐
55	Amministrativo	☐
56	Amministrativo	☐
57	Amministrativo	☐
58	Amministrativo	☐
59	Amministrativo	☐
60	Amministrativo	☐
61	Amministrativo	☐
62	Amministrativo	☐
63	Amministrativo	☐
64	Amministrativo	☐
65	Amministrativo	☐
66	Amministrativo	☐
67	Amministrativo	☐
68	Amministrativo	☐
69	Amministrativo	☐
70	Amministrativo	☐
71	Amministrativo	☐
72	Amministrativo	☐
73	Amministrativo	☐
74	Amministrativo	☐
75	Amministrativo	☐
76	Amministrativo	☐
77	Amministrativo	☐
78	Amministrativo	☐
79	Amministrativo	☐
80	Amministrativo	☐
81	Amministrativo	☐
82	Amministrativo	☐
83	Amministrativo	☐
84	Amministrativo	☐
85	Amministrativo	☐
86	Amministrativo	☐
87	Amministrativo	☐
88	Amministrativo	☐
89	Amministrativo	☐
90	Amministrativo	☐
91	Amministrativo	☐
92	Amministrativo	☐
93	Amministrativo	☐
94	Amministrativo	☐
95	Amministrativo	☐
96	Amministrativo	☐
97	Amministrativo	☐
98	Amministrativo	☐
99	Amministrativo	☐
100	Amministrativo	☐



Al sig.
Direttore Generale
Sede

Oggetto: iniziative da assumere in materia di recupero dei bus in posizione di fermo prolungato. Az. 538 – imm. 2005 – Irisbus 491

Al fine di attuare iniziative atte a rendere disponibili per il servizio i bus in posizione di fermo prolungato a causa di lavorazioni di lungo periodo, si trasmette il preventivo di spesa presentato dalla ditta meric.

E' da premettere che:

1. In data 19/2/2015 il bus in questione si fermava per la seguente avaria: "OLIO NELL'ACQUA-TEMPERATURA ALTA" e veniva inviato c/o MERIC srl
2. in data 22.06.2015 perveniva il preventivo, assunto al prot. 11610 del 22.06.2015, che indicava il costo dell'intervento in 11.379,12 + IVA, di cui € 840,00 per manodopera ed € 10.539,12 per i ricambi occorrenti e materiali di consumo;
3. in data 11/07/2015 AMAT emetteva ordine protocollo 13258/UT con importo di cui al punto precedente [allegato 1] a seguito di determina N.49 del 06/07/2015; oggetto dell'ordine era il ripristino motore con sostituzione/riparazione della testata motore/scambiatore olio/radiatore acqua/scambiatore cambio [allegato 2]
4. In data 24/09/2015 il bus in oggetto veniva rimesso in linea dopo il verbale di collaudo congiunto con il riparatore;
5. In data 10/12/2015, il bus rientrava per la seguente avaria: "ALTA TEMPERATURA-EBOLLIZIONE"; ripetute volte tra il 24/09/2015 e il 10/12/2015 il bus rientrava per alta temperatura
6. In data 10/12/2015, con DDT 861, il bus veniva inviato con richiesta di garanzia per avaria segnalata al punto precedente;
7. In data 14/12/2015 il riparatore comunicava a mezzo lettera [allegato 3] che il difetto riscontrato non era da ricondursi alle lavorazioni effettuate ma era causato da perdita di olio dovuta a rottura di una tubazione; inoltre la macchina aveva circolato senz'acqua causando la bruciatura della guarnizione testata;
8. In data 18/01/2016 AMAT, in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, richiedeva un nuovo preventivo di spesa che perveniva il 19/01/2016 e protocollato al nr. 922 che indicava il costo dell'intervento in € 2.282,17 di cui 920,00 per la manodopera necessaria e € 1252,17 per i ricambi;
9. In data 22/01/2016 con protocollo nr, 1206/UT AMAT emetteva ordine di esecuzione lavori

- come da punto precedente [allegato 4];
10. Nel corso delle riparazioni in essere il riparatore si accorgeva che il problema del riscaldamento motore era causato dal monoblocco che presentava le intercapedini eccessivamente usurate e corrose dalla ruggine; tale comunicazione è stata messa a protocollo con nr. 1811 del 01/02/2016 [allegato 5]
 11. In data 5/2/2016 il riparatore inviava un nuovo preventivo [allegato 6], protocollato al nr 2332 il 08/02/2016) per la sostituzione anche del monoblocco prevedendo un SEERBLOCK di ROTAZIONE (albero motore, canne cilindri e pistoni nuovi) ed utilizzando la testata ripristinata con ordine di cui al punto 8. Tale preventivo prevedeva un costo di € 6.477,37 di cui € 800,00 per la sola manodopera e € 5.677,37 per i ricambi.
 12. in data 15/09/2016 il riparatore, su richiesta AMAT, inviava il preventivo aggiornato per la riparazione del bus in oggetto; tale preventivo è protocollato al nr. 15013 del 15/09/2016 [allegato 7] e prevede un costo di **€ 7.877,04** di cui € 1.040,00 per la sola manodopera e € 6.837,04, per i ricambi; l'utilizzo del SERBLOCK, prevedendo già la testata, **consente di annullare l'ordine di cui al punto 8 di importo pari a 2.282,17 €** che non è più da computare nella riparazione della macchina.
 13. In data 22.09.2016 AMAT effettuava verbale di sopralluogo in cui si constatava lo stato attuale del motore rimosso dal bus e disassemblato nei vari componenti [allegato 8], verbale protocollato al nr. 15477 il 23/09/2016.

PRECEDENTI LAVORI EFFETTUATI SU AUTOBUS 538 DAL 01 APRILE 2015

Anno 2016:

ORDINE	DESCRIZIONE	DATA ORDINE	IMPORTO	RIPARATORE
1206/UT	REVISIONE TESTATA MOTORE	22.01.2016	2.282,17 €	MERIC

Note:

questo ordine emesso e relativo a lavorazioni NON effettuate sarà annullato e quindi non è da computare (punti 9 e 12)

Anno 2015:

ORDINE	DESCRIZIONE	DATA ORDINE	IMPORTO	RIPARATORE
13258/UT	REVISIONE MOTORE (DETERMINA AD NR 49)	11.07.2015	11.379,12	MERIC
18138/UT	PRECOLLAUDO E COLLAUDO	28.09.2015	4.980,05	PICHIERRI

Note:

Come già riportato (punto 7) nonostante la precedente lavorazione effettuata sul motore, il danneggiamento dello stesso non è riconducibile alle precedenti lavorazioni.

CONCLUSIONI:

Da quanto sopra emergono che i costi complessivi per il ripristino del bus risulta complessivamente pari a 7.877,04.

Tanto premesso, avendo valutato la convenienza della riparazione già parzialmente avvenuta, si chiede autorizzazione per il completamento della riparazione del motore per un importo riportato al punto c) di cui sopra e pari a **7.877,04 €**

Taranto 07/10/2016

Il Capo Unità Tecnica

Ing. Domenico Pellicoro



Prot.13258 /UT

Taranto li 11.07.2015

Lavoro n. 152/P 2015

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 8851989

**OGGETTO: bus n. 538 - Ordine di esecuzione dei lavori aggiuntivi di REVISIONE DEL MOTORE
(DETERMINA A.D. N. 49 DEL 06.07.2015)
CIG ZE5155CFD9**

Visto:

- a. il preventivo del 18.06.2015, assunto al prot. aziendale n. 11610 del 22.06.2015, dell'importo di € 11.379,12 + IVA;
- b. tenuto conto del sopralluogo effettuato dai Ns. tecnici in data 18.06.2015.

Con la presente si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento:** € 11.379,12 + IVA, di cui € 840,00 per manodopera ed € 10.539,12 per i ricambi occorrenti;
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** il bus dovrà essere consegnato entro e non oltre la data del 30.08.2015;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia



ALLEGATO 2

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219

Sede Operativa: Viale Cannata, 78 - TA

Tel/Fax: 099 472 43 04

e-mail: mericservice@alice.it

22 GIU. 2015

Data 18-giu-15

10	Andrea D'Agallo	☐
11	Dorinda Gennaro	☐
12	Dr. William J. Gennaro	☐
13	Dr. William J. Gennaro	☐
14	Dr. William J. Gennaro	☒
15	Dr. William J. Gennaro	☐
16	Dr. William J. Gennaro	☐
17	Dr. William J. Gennaro	☐
18	Dr. William J. Gennaro	☐
19	Dr. William J. Gennaro	☐
20	Dr. William J. Gennaro	☐
21	Dr. William J. Gennaro	☐
22	Dr. William J. Gennaro	☐
23	Dr. William J. Gennaro	☐
24	Dr. William J. Gennaro	☐
25	Dr. William J. Gennaro	☐
26	Dr. William J. Gennaro	☐
27	Dr. William J. Gennaro	☐
28	Dr. William J. Gennaro	☐
29	Dr. William J. Gennaro	☐
30	Dr. William J. Gennaro	☐
31	Dr. William J. Gennaro	☐
32	Dr. William J. Gennaro	☐
33	Dr. William J. Gennaro	☐
34	Dr. William J. Gennaro	☐
35	Dr. William J. Gennaro	☐
36	Dr. William J. Gennaro	☐
37	Dr. William J. Gennaro	☐
38	Dr. William J. Gennaro	☐
39	Dr. William J. Gennaro	☐
40	Dr. William J. Gennaro	☐
41	Dr. William J. Gennaro	☐
42	Dr. William J. Gennaro	☐
43	Dr. William J. Gennaro	☐
44	Dr. William J. Gennaro	☐
45	Dr. William J. Gennaro	☐
46	Dr. William J. Gennaro	☐
47	Dr. William J. Gennaro	☐
48	Dr. William J. Gennaro	☐
49	Dr. William J. Gennaro	☐
50	Dr. William J. Gennaro	☐
51	Dr. William J. Gennaro	☐
52	Dr. William J. Gennaro	☐
53	Dr. William J. Gennaro	☐
54	Dr. William J. Gennaro	☐
55	Dr. William J. Gennaro	☐
56	Dr. William J. Gennaro	☐
57	Dr. William J. Gennaro	☐
58	Dr. William J. Gennaro	☐
59	Dr. William J. Gennaro	☐
60	Dr. William J. Gennaro	☐
61	Dr. William J. Gennaro	☐
62	Dr. William J. Gennaro	☐
63	Dr. William J. Gennaro	☐
64	Dr. William J. Gennaro	☐
65	Dr. William J. Gennaro	☐
66	Dr. William J. Gennaro	☐
67	Dr. William J. Gennaro	☐
68	Dr. William J. Gennaro	☐
69	Dr. William J. Gennaro	☐
70	Dr. William J. Gennaro	☐
71	Dr. William J. Gennaro	☐
72	Dr. William J. Gennaro	☐
73	Dr. William J. Gennaro	☐
74	Dr. William J. Gennaro	☐
75	Dr. William J. Gennaro	☐
76	Dr. William J. Gennaro	☐
77	Dr. William J. Gennaro	☐
78	Dr. William J. Gennaro	☐
79	Dr. William J. Gennaro	☐
80	Dr. William J. Gennaro	☐
81	Dr. William J. Gennaro	☐
82	Dr. William J. Gennaro	☐
83	Dr. William J. Gennaro	☐
84	Dr. William J. Gennaro	☐
85	Dr. William J. Gennaro	☐
86	Dr. William J. Gennaro	☐
87	Dr. William J. Gennaro	☐
88	Dr. William J. Gennaro	☐
89	Dr. William J. Gennaro	☐
90	Dr. William J. Gennaro	☐
91	Dr. William J. Gennaro	☐
92	Dr. William J. Gennaro	☐
93	Dr. William J. Gennaro	☐
94	Dr. William J. Gennaro	☐
95	Dr. William J. Gennaro	☐
96	Dr. William J. Gennaro	☐
97	Dr. William J. Gennaro	☐
98	Dr. William J. Gennaro	☐
99	Dr. William J. Gennaro	☐
100	Dr. William J. Gennaro	☐

AMAT S.p.A.

Via C.Battisti,657

74121 TARANTO

Targa : AZ.538

Ricoverata con Km.

Livello Carburante:

Tempi di Consegna:

VS. d.d.t. N.

DESCRIZIONE LAVORI	ORE	IMPORTO
CONTROLLO IMPIANTO FRENANTE		
ELIMINAZ.PASSAGGIO GASOLIO NEL CIRCUITO DI RAFFREDD.		
S.R.TESTATA		
MONTAGGIO PARTICOLARI TESTATA		
LAVAGGIO CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO		
S.R.RADIATORE ACQUA X SOST.		
S.R.SCAMBIATORE CAMBIO X SOST.		
SOST. TUBAZIONE ACQUA MOTORE		
TOTALE MANO D'OPERA	42	840,00
RICAMBI IMPIEGATI		10.539,12
IMPONIBILE		11.379,12
IVA 22%		2.503,41
TOTALE GENERALE		13.882,53

COSTO DELLA MANO D'OPERA ORARIA € 20,00

Per qualsiasi domanda relativa a questa offerta, contattare nome, numero di telefono/fax o e-mail

GRAZIE PER LA PREFERENZA ACCORDATACI

MERIC SERVICE SRL

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

DATA 18/06/2015

Sede Legale: Via Dante, 219
Sede Operativa: Viale Cannata, 78 - TA
Tel/Fax: 099 472 43 04
e-mail: mericservice@alice.it

AMAT S.p.A.
Via C.Battisti,657
74121 TARANTO

PROT.N.

RICAMBI

AZ 538

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
4857250	TRASMETT.	1	52,94	15%	45,00
500395171	SERIE SMERIGLIO	1	570,54	30%	399,38
4800661	COLLARE	1	52,50	15%	44,63
5801386275	GUARNIZ. COPPA	1	121,30	15%	103,11
2992544	FILTRO OLIO	1	98,17	40%	58,90
2994048	FILTRO GASOLIO	1	75,04	40%	45,02
2992662	FILTRO GASOLIO	1	30,22	40%	18,13
504209107	FILTRO VAPORI	1	114,21	40%	68,53
50108292	SCAMBIATORE CAMBIO	1	2.510,07	35%	1.631,55
98420718	TERMOSTATO	2	29,09	30%	40,73
504045796	GUARNIZIONE	1	26,01	15%	22,11
2996238	FILTRO	1	74,53	40%	44,72
5801389775	SCAMBIATORE	1	166,54	10%	149,89
10923701	OLIO MOTORE	25	8,50	0%	212,50
16551626	PARAFU'	15	6,00	0%	90,00
4787335	MANICOTTO ACQUA	2	31,10	30%	43,54
500313771	MANICOTTO ACQUA	1	34,13	30%	23,89
500300774	MANICOTTO ACQUA	1	63,74	30%	44,62
98443275	MANICOTTO ASP.	1	71,45	15%	60,73
42121615	MANICOTTO ARIA	1	30,33	15%	0,00
500370212	TESTATA	1	3.536,32	20%	2.829,06
504017279	RADIATORE ACQUA	1	2.996,62	20%	2.397,30
500354685	VALVOLA ASP.	12	38,34	30%	322,06
504078215	VALVOLA SC.	12	61,17	30	513,82
5006234913	TUBAZIONE	1	15,9	15	13,51

ALLEGATO 3

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
Dest.ne. Posta: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO

SCANIA



Massafra, 14 Dicembre 2015

Spett.le AMAT SPA
Alla c.a. Ing. Rogazione

OGGETTO: Lavorazioni in C/Garanzia BUS 538

Buongiorno, la presente per metterVi a conoscenza di quanto segue:

in data 24/9 u.s. il bus in oggetto è stato consegnato con i lavori eseguiti come da Voi richiesto. (allegata copia ddt consegna)

In data 03/12 il mezzo è rientrato nella mia officina dove abbiamo eseguito una riparazione in conto garanzia, pur avendo riscontrato che il filtro dell'olio idraulico dell'impianto di raffreddamento ventole era completamente saturo e pieno di smeriglio. Tale condizione, aveva causato il limitato e forzato funzionamento della ventola di raffreddamento.

In data 10/12 il bus 538 è rientrato nuovamente nella mia officina, lamentando da parte Vostra lo stesso difetto : eccessivo surriscaldamento del motore.

Mi spiace comunicarVi che, il difetto riscontrato, è causato da un tubo dell'impianto di raffreddamento dell'olio idraulico, completamente rotto, che ha provocato una perdita cospicua di olio.

Inoltre, abbiamo riscontrato che, presso la Vostra officina è stata sostituita la tubazione acqua che va dallo scambiatore cambio alla testata.

Come confermato dalla diagnosi al computer e da ciò che il display del mezzo chiaramente comunicava, il Bus ha circolato senza acqua, causando un danno alla guarnizione testata.

In virtù di quanto detto sopra, tale riparazione, non potrà essere effettuata in conto garanzia, poiché completamente indipendente dalle lavorazioni eseguite precedentemente presso la nostra officina ma, causato da una maldestra manutenzione del mezzo.

Nell'attesa di un Vostro cordiale riscontro, distintamente Vi saluto.

MERIC SERVICE SRL
L'Amministratore Unico
D'Andria Giuseppe

Prot. 1206/UT

Taranto lì 22.01.2016

Lavoro n. 535/P 2015

Spett.le
MERIC Service s.r.l.
Viale Cannata, 219
TARANTO
Fax n. 099 8851989

OGGETTO: bus n. 538 - Ordine di esecuzione dei lavori di REVISIONE TESTATA MOTORE.
CIG ZEB18874D4

Visto che:

- a. In data del 18.01.2016 è stato richiesto preventivo di spesa riferito al bus in oggetto, inviato con D.D.T. n. 647 del 08.10.2015 per lavori di: **TEMPERATURA ALTA;**
- b. detto preventivo, pervenuto in data 19.01.2016, assunto al prot. 922 del 19.01.2016, indica il costo dell'intervento in € 2.282,17 + IVA, di cui € 920,00 per la manodopera ed € 1.252,17 per i ricambi occorrenti.

Tanto premesso, con la presente si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

- c. **costo dell'intervento:** € 2.282,17 + IVA, di cui € 920,00 per la manodopera ed € 1.252,17 per i ricambi occorrenti.
1. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 03 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente ;
2. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
3. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
4. **redazione e sottoscrizione del "Verbale di collaudo":** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto ed andrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del veicolo. Si precisa che **la Sezione n. 2 è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00 e che la mancata sottoscrizione del predetto verbale**, con esito positivo, nel giorno della consegna del bus non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia


Mod. 3/2015 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 13/7/2015	Rev. 01
------------------	-----------------------------------	-----------------	---------

MERIC Service S.r.l.

E S E

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
 Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
 Dest.ne Posto: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
 E-mail: mericservice@alice.it
 Tel./Fax 099.4724304 - P. IVA 02264980737
 Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
 Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO**SCANIA**

II. REG. 0715045

MASSAFRA, 01 febbraio 2016

Spett. AMAT SPA

Via c. Battisti, 657
 74121 Taranto

Alla c.a. Ing. Pellicoro

OGGETTO : Autobus AZ 538

In relazione al Vs ordine di esecuzione lavori – Prot. 1206 del 22/01/16 – sul mezzo in oggetto, portiamo a vostra conoscenza che:

dopo aver smontato le parti meccaniche interessate al ripristino, **abbiamo constatato che le intercapedini del monoblocco si presentano eccessivamente usurate e corrose dalla ruggine, causando limitazioni nel circuito di raffreddamento.**

Pertanto, restiamo in attesa di un Vostro tecnico per un sopralluogo.

Distinti saluti.

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1811
 del 01 FEB. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CC	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☒
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
UR	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☒

MERIC SERVICE SRL
 L'Amministratore unico
 Giuseppe D'Andria

ALLEGATO 6

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74100 Taranto
Sede Operativa: Via G. Cannata, 78
Dest.ne Postale: Casella Postale n. 5 Succ. 7 TA
E-mail: mericservice@alice.it
Tel./Fax: 099.4724304 - P.IVA 02264980737
Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

IVECO



SCANIA



N. REG. 0715045

iribus

MASSAFRA, 5 febbraio 2016

Spett. AMAT SPA

Via c. Battisti, 657
74121 Taranto

Alla c.a. Ing. Pellicoro

OGGETTO: Autobus AZ 538

Come da accordi intercorsi, vi formuliamo la nostra migliore offerta per la fornitura e montaggio di
(SEERBLOCK di ROTAZIONE) CON ALBERO MOTORE, CANNE CILINDRO E PISTONI NUOVI
(programma scambio)

Nell'attesa di un vostro cordiale riscontro, distinti saluti.

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2332

del

08 FEB. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
AA	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CS	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☒
RU	Risorse Umane	☐
SG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
QA	Qualità	☐

MERIC SERVICE SRL

L'Amministratore unico

Giuseppe D'Andria

MERIC Service S.r.l.

Assistenza e Ricambi per veicoli industriali

Sede Legale: Via Dante, 219

Sede Operativa: Via Appia Massafra - TA

Tel/Fax: 099 8851989

e-mail: mericservice@alice.it

Data 06-feb-16

AMAT S.p.A.

Via C.Battisti,657

74121 TARANTO

Targa : AZ.538

Ricoverata con Km.

Livello Carburante:

Tempi di Consegna:

VS. d.d.t. N.

DESCRIZIONE LAVORI	ORE	IMPORTO
S.R. MOTORE DAL MEZZO		
SOST.SEERBLOCK		
MONTAGGIO E COLLAUDO		
ELIMINAZ.PERDITA OLIO CAMBIO		
TOTALE MANO D'OPERA	40	800,00
RICAMBI IMPIEGATI		5.677,37
IMPONIBILE		6.477,37
IIVA 22%		1.425,02
TOTALE GENERALE		7.902,39

COSTO DELLA MANO D'OPERA ORARIA € 20,00

Per qualsiasi domanda relativa a questa offerta, contattare nome, numero di telefono/fax

GRAZIE PER LA PREFERENZA ACCORDATACI

MERIC SERVICE SRL

COPIA

ALLEGATO 7

MERIC Service S.r.l.

**Officina Riparazioni e Ricambi per veicoli industriali
Costruzione Tubi Alta Pressione**

Sede Legale: Via Dante, 219 - 74121 Taranto - Sede Operativa: S.S. Appia km. 634+384
74016 MASSAFRA (Ta) - E-mail: mericservice@alice.it - Tel./Fax 099.8851989
P.IVA 02264980737 - Iscr. CCIAA Reg. Imp. TA n. 30374/1999 - Cap. Soc. 10.400,00 I.v.

IVECO

SCANIA

MAN

DAF

Mercedes-Benz

VOLVO

IRISBUS

Lista 109 Pag. 1

Tipo Documento PR PREVENTIVO		Spett. 5 AMAT S.P.A.	
Numero 109	Data 15/09/2016	VIA C.BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA	
Agente Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GG.D.F Banca App.		P.I/C.F. 00146330733 00146330733	

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	CI
NC100 TOTALE	MOTORE AUTOBUS AZ 538 S.R.MOTORE DAL MEZZO SOST. SERBLOCK INCOPPIGLIATO COLLAUDO CON PROVA SU STRADA MANO D'OPERA	PZ	52,00	20,00		1.040,00	22
2 2995644	SIGILLANTE	PZ	1,00	112,30	15,00	95,46	22
2 2992544	FILTRO OLIO EX 99445200	PZ	1,00	99,64	40,00	59,78	22
OL 10923701	5W30 TRUCKSINT TFE	PZ	25,00	8,50		212,50	22
OL 16551626	PARAFU' DA LT.1	PZ	15,00	6,00		90,00	22
OL 2311402	OLIO ATF LT.1	PZ	15,00	6,25		93,75	22
NC 8018005	SERBLOCK DI ROTAZIONE	PZ	1,00	5.400,00		5.400,00	22
2 500054747	KIT-GUARNIZIONI REVI	PZ	1,00	1.475,92	40,00	885,55	22

FIRMA X ACCETTAZIONE *[Firma]*
/cedendo per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. *15013*
del *15 SET. 2016*

AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☒
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ % Self-Quota ☐
 Sp. Varie ☐

Tot. Merce 7.877,04	Sconto	Netto Merce 7.877,04	Omaggio
Sp. Trasporto	Sp. Imballo		

Data Scadenza 15/11/2016	Importo 9.609,99	Imponibile 7.877,04	C. Iva 22	Imposta 1.732,95	Tot. Imponibile 7.877,04
					Tot. Imposta 1.732,95
					TOTALE DOCUMENTO 9.609,99
					Acconto
					NETTO A PAGARE

Cura Trasporto	Destinatario	Rif. Est.
Porto		Rif. Int. MOTORE AUTOBUS AZ 538
Vettore		
Destinazione		

CONTRA

"VERBALE DI SOPRALLUOGO"
(Punto VII) della procedura)

(BUS 538 - LAVORI DI: RIPRISTINO MOTORE)

Il giorno 22/9/2016, alle ore 11⁴⁵ presso la sede della ditta:

MERIC sita in VASSAFA Via R.I.

si è proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in intestazione,

Sono presenti:

- per AMAT (profilo min 205):
- FELICCO DEO in possesso di profilo capo unito tecnica par. 230
- ROCCIA VBO in possesso di profilo capo tecnica par. 205
- _____ in possesso di profilo _____ par. _____
- _____ in possesso di profilo _____ par. _____
- Per la ditta: il Sig. D'ANDRIA GIUSEPPE

-) Esito della verifica:

VERIFICA MOTORE NASCOSTO, OSSERVATI PROBLEMI SU
CILINDRI E CARICHE E TESTATA VERIFICATO RADIATORE
E STATIBATORE A VISTA IL MOTORE E' SCONIATO DAL MESS
DI DICENDORE E PRESENTA PUFFI DI FUMO

-) Note:

-) Rilievo fotografico:

(barrare il caso che ricorre)

☒ SI

☐ NO

Il Rappresentante dell'AMAT

[Firma]

Il Rappresentante della ditta

MERIC SERVICE
Via Dante, 2/3
70100 TARANTO
Partita IVA 02264980737

