

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N. 74 del 19/9/2016

Determina n°

del

Oggetto: **INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL BUS AZ. 569 (Bredamenarini-mod. Avancity) IMMATRICOLATO NEL 2009. AFFIDAMENTO RELATIVO.**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato n. 1: proposta dell'ing. Pellicoro prot. 14460 del 6.9.2016

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

- a. nell'ambito delle iniziative da attuare al fine di rendere disponibili per il servizio i bus in posizione di fermo immatricolati dal 2005 in poi, il Capo unità Ing. Pellicoro ha presentato la proposta di ripristino del bus n. 569, marca Bredamenarinibus – mod. Avancity, immatricolato nel 2009, in posizione di fermo dall'1.8.2016, in quanto il motore evidenziava una resa insufficiente. Proposta assunta al prot. 14460 del 6.9.2016 **(All.1)**, resasi necessaria tenuto conto che, allo stato, il numero di bus disponibili giornalmente per il servizio è inferiore a quello richiesto per lo svolgimento delle percorrenze invernali contrattuali, pari a 99 veicoli, condizione che contribuisce alla conseguente contrazione dei corrispettivi contrattuali comunali;
- b. dalla proposta si rileva che in data 03/08/2016, con DDT n. 455, l'autobus è stato inviato presso la ditta Jolly di Statte per il ripristino in garanzia riferita a precedenti lavorazioni: la prima, dell'importo di € 2.919,89 + IVA (anomalia pompa olio motore e intercooler) effettuata nel marzo 2016, la seconda, dell'importo di € 138,00, effettuata in data 25/7/2016 presso AMAT (sostituzione di un iniettore + diagnosi);
- c. al fine di accertare la causa del fermo del veicolo, in data 5/9/2016, il Capo unità Organizzativa tecnica ing. Marianna Ettore e il Capo unità Sig. Rochira Vincenzo hanno effettuato il sopralluogo per la constatazione del danno. Nell'occasione è stato redatto il relativo "Verbale di sopralluogo" (accluso alla proposta), previsto dalla procedura "2015/AT – Rev. 1, assunto al prot. 14233 dell'1/9/2016, dal quale si rileva che la causa del danneggiamento del motore è stata individuata nella rottura del supporto bilancieri, con conseguente danneggiamento degli organi connessi (punteria, albero a camme, ecc....), danneggiamento estraneo alla garanzia relativa ai primi due in-

terventi;

- d. alla proposta presentata è inoltre accluso il preventivo di spesa presentato dalla ditta Jolly, assunto al prot. 13983 del 26/08/2016, dell'importo iniziale di € 7.093,24, da ridurre ad € 6.889,24 (costo di € 1.360,00 per manodopera, calcolato al costo di 20 €/h anziché 23 €/h, e di € 5.529,24 € per i ricambi).

Al fine di conseguire l'obiettivo di riammissione in servizio del bus n. 569, immatricolato nel 2009, per le ragioni illustrate, si propone:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni di riparazione dell'autobus n. 569, immatricolato nel 2009, in favore della società Jolly, per l'importo di € 6.889,24 oltre IVA;
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

L' Area Contratti e Acquisti _____

Il Direttore Generale _____

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata;
- ritenuto indispensabile aderire alla proposta al fine di recuperare all'esercizio il bus n. 569, contribuendo, in tal modo, a contenere le perdite dei corrispettivi contrattuali che si determineranno nel corrente esercizio a causa dell'insufficiente numero di bus disponibili giornalmente per il servizio, nonostante i recenti miglioramenti registratisi su tale versante;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;
- visto lo Statuto della Società,

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni di riparazione dell'autobus n. 569, immatricolato nel 2009, in favore della società Jolly, per l'importo di € 6.889,24 oltre IVA;
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi

Al fine di attuare iniziative atte a rendere disponibili per il servizio i bus in posizione di fermo prolungato a causa di lavorazioni di lungo periodo, si trasmette **(All.1)** il preventivo di spesa presentato dalla ditta Jolly, dell'importo di € 7.093,24, assunto al prot. 13983 del 26/08/2016, per la riparazione dell'autobus in oggetto.

1. In data 01/08/2016 l'autobus è stato messo fuori servizio per la seguente avaria: "durante la marcia il bus rallenta e non rende".
3. In data 03/08/2016 l'autobus veniva inviato con DDT 455 presso la ditta Jolly per il ripristino in garanzia a seguito di precedenti lavorazioni effettuate dal fornitore sull'autobus (ordine protocollo 5113/UT del 21/03/2016 dell'importo di € 138,00 emesso a seguito di intervento effettuato c/o AMAT in data 25/07/2016 relativo alla sostituzione di 1 iniettore e diagnosi effettuato c/o AMAT) e ordine protocollo 5113/UT del 21/03/2016 dell'importo di € € 2.919,89 + IVA, di cui € 960,00 per la manodopera ed € 1.959,89 per i ricambi occorrenti (pompa olio motore, intercooler)
4. In data 5/9/2016, l'ing. Marianna Ettore e il Sig. Rochira Vincenzo effettuavano il sopralluogo per la constatazione del danno riscontrato dal fornitore. Il relativo verbale (**Ail. 2**), protocol-
lato il 1/9/2016 al nr 14233 riporta la rottura del supporto bilancieri come causa del dan-
neggiamento con conseguente usura dei bicchierini, della punteria e dell'albero a camme
che deve essere sostituito. Pertanto non può essere richiesta alcuna garanzia a seguito di
precedenti lavorazioni.

Tanto premesso, avendo valutato la convenienza della riparazione, si chiede autorizzazione per la riparazione del motore per un importo complessivo di € 6.889,24.

Ing. Domenico Pellicoro

PROT. N. 837/16

STATTE, Li 10/08/2016

ALLEGATO 1

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13983

OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE SU VS. AUTOBUS AZ.LE N. 569.

In riferimento all'oggetto, Vi rimettiamo la ns. migliore quotazione per quanto segue:

MANODOPERA

DESCRIZIONE	ORE
Stacco/Riattacco testata motore.	
Rettifica testata mediante spianatura della stessa e prova idraulica al banco.	
Sostituzione guarnizione testa.	
Smontaggio albero a camme.	
Smontaggio cuscinetti di banco.	
Smontaggio cuscinetti di biella.	
Smontaggio kit asta punteria.	
Estrazione pistoni.	
Sostituzione albero a camme.	
Sostituzione n. 6 aste punterie.	
Sostituzione di n. 2 supporti asse a camme.	
Sostituzione di n. 10 tappi di fusione.	
Sostituzione cuscinetti di banco.	
Sostituzione cuscinetti di biella.	
Sostituzione paraolio anteriore.	
Sostituzione paraolio posteriore.	
Sostituzione filtro gasolio.	
Sostituzione olio motore.	
Sostituzione filtro olio motore.	
Rimontaggio di quanto precedentemente smontato.	
Esecuzione prove di funzionalità.	
TOTALE	68,00

del 26 AGO. 2016	
AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
US Informatica / Statistica	☐
UT Manutenzione / Tecnica	☐
RU Risorse Umane	☐
UAG Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
UAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

OFFICINA MECCANICA - REVISIONE MOTORI NAVALI - TRATTAMENTI ANTICORROSIVI INDUSTRIALI E NAVALI

Collaudi ISPESL/ARPA - Manutenzione Piattaforme aeree - Carrelli Elevatori Diesel ed Elettrici

Sede Operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)

099.474.47.45

099.474.48.88

officinajolly@gmail.com

www.officinajolly.com

Officine Jolly Srl

Sede Legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 TARANTO - Tel/Fax 099.476.43.67
C.F./P. I. 02736800737

RICAMBI E FLUIDI


CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO	TOTALE	SCONTO	TOTALE
04900688	Guarnizione testa	1	206,67	206,67	22	161,20
04909275	Albero a camme	1	2.498,59	2.498,59	-	2.498,59
04902837	Asta della punteria	6	35,78	214,68	22	167,45
04903647	Punteria rulli	12	140,65	1.687,80	22	1.316,48
04903344	Ponte punteria	6	52,69	316,14	22	246,59
04902780	Kit supporto di bilanc.	2	86,05	172,10	22	134,24
01165830	Tappo fusione	6	7,46	44,76	22	34,91
01107619	Tappo fusione	6	2,58	15,48	22	12,07
02931532	Cuscinetti di banco	7	40,62	284,34	-	284,34
04901179	Cuscinetti di biella	6	38,32	229,92	-	229,92
04253373	Paraolio anteriore	1	73,91	73,91	-	73,91
04253333	Paraolio posteriore	1	123,43	123,43	-	123,43
02931522	Filtro olio	1	49,02	49,02	22	38,24
02931530	Filtro gasolio	1	69,05	69,05	22	53,86
15W40	Olio motore	25	6,16	154,00	-	154,00
TOTALE						5.529,24

RIEPILOGO

DESCRIZIONE	ORE	IMPORTO	TOTALE
Manodopera	68,00	23,00	1.564,00
Ricambi e fluidi	-	-	5.529,24
TOTALE €.			7.093,24 + IVA

Dopo il ripristino dell'anomalia saremo in grado di verificare la corretta funzionalità del motore.

Distinti saluti.


OFFICINE JOLLY S.R.L.
Contrada Feliciolla
Tel. 099.4744745 - Fax 099.4744888
74010 STATTE (TA)
Partita IVA: 02799090737

OFFICINA MECCANICA - REVISIONE MOTORI NAVALI - TRATTAMENTI ANTICORROSIVI INDUSTRIALI E NAVALI
Collaudi ISPESL/ARPA - Manutenzione Piattaforme aeree - Carrelli Elevatori Diesel ed Elettrici
Sede Operativa: C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)

☎ 099.474.47.45

☎ 099.474.48.88

✉ officinajolly@gmail.com

🌐 www.officinajolly.com

📌 Officine Jolly Srl

Sede Legale: Via G. Leopardi, 68 G/H/I - 74100 TARANTO - Tel/Fax 099.476.43.67
C.F./P. I. 02736800737

"VERBALE DI SOPRALLUOGO"
(Punto VII) della procedura)

ALLEGATO 2

(BUS 569 – REVISIONE MOTORE)

Il giorno 01/09/16, alle ore 09.30 presso la sede della ditta "Jolly" di Statte (TA), si è proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in intestazione,

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 230 (min. 230), Vincenzo Rochira, in possesso del profilo professionale di "Capo unità tecnica" – par. 205.
- Per la ditta: il Sig. FABIO GRECO

-) Esito della verifica:

ROTTURA DEL SUPPORTO BILANCIERI, USURA DI TUTTI I BICCHIERINI, DELLA PUNTERIA IDRAULICA E ASSE PUNTERIA CON CONSEGUENTE USURA DELL'ALBERO A GAMME

-) Note:

7

-) Rilievo fotografico:

(barrare il caso che ricorre)



Il Rappresentante dell'AMAT

[Signature]

Il Rappresentante della ditta

[Signature]

AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 41233

01 SET. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DC	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DP	Assistente / Segretario	☐
DM	Commerciale / Marketing	☐
DCB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
JMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
SQ	Stati Qualità	☐



