

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N. 19 del 26/04/2017

Determina n°

del

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL BUS AZ. 524 (IRSIBUS 491EU) - IMMATRICOLATO NEL 2005. AFFIDAMENTO RELATIVO.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato n. 1: proposta dell'ing. Pellicoro prot. 6536 del 11/04/2017.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area tecnica, riferisce e propone quanto segue:

- a. nell'ambito delle iniziative da attuare al fine di rendere disponibili per il servizio i bus in posizione di fermo immatricolati dal 2005 in poi, il Capo unità Ing. Pellicoro ha presentato la proposta di ripristino del bus n. 524, marca IVECO modello IRSIBUS 491 EU, immatricolato nel 2005, in posizione di fermo dal 07/12/2016 per anomalo funzionamento del motore (gasolio nell'acqua), proposta assunta al 6536 del 11/04/2017 (**All.1**), resasi necessaria tenuto conto che, allo stato, il numero di bus disponibili giornalmente per il servizio è inferiore a quello richiesto per lo svolgimento delle percorrenze invernali contrattuali, pari a 99 veicoli, condizione che contribuisce alla conseguente contrazione dei corrispettivi contrattuali comunali;
- b. dalla proposta predetta si rileva che il bus interessato in data 07/12/2016 ha manifestato un'anomalia di funzionamento per "motore, gasolio nell'acqua" e, per tale ragione, si è chiesto l'intervento del riparatore **OFFICINE PICHIERRI srl** che, dopo il trasporto dello stesso bus presso propria officina, ha provveduto a disassemblare il motore per diagnosticare il problema e determinare i ricambi da sostituire.
- c. il successivo 26/01/2017 il riparatore inviava il preventivo, assunto al prot. 1415 il 26/01/2017, indicante il costo complessivo della riparazione in **€ 13.593,63** di cui € 2.100,00 per manodopera ed € 12.493,03 per i ricambi;
- d. per conseguenza in data 14/02/2017 il Capo unità tecnica organizzativa, ing. Pellicoro Domenico, unitamente al Capo tecnico Sig. Rochira Vincenzo, effettuavano il previsto sopralluogo presso il riparatore per la verifica dei lavori da effettuare, redigendo il relativo "**Verbale di sopralluogo**" previsto dalla procedura "2015 -AT" - Rev. 1 del 13.7.2015, anch'esso accluso alla proposta. In tale circostanza è stato accertata la causa dell'anomalia dovuta alla rottura della testata motore che ha provocato l'ingresso di gasolio attraverso le valvole di aspirazione all'interno dei cilindri.
- e. In tale circostanza, si ipotizzava l'uso di alcuni ricambi necessari prelevandoli dal magazzino AMAT; circostanza che avrebbe ridotto l'importo e per cui si provvede-


va a richiedere verbalmente un nuovo preventivo.

- f. In data 10/03/2017, Officine Pichierri srl inviava il preventivo nr 213 protocollato al nr 4595 il 15/03/2017 (**All.2**) indicante il costo complessivo della riparazione in 9.996,78 € di cui 2.100,00 € per la sola manodopera e 7.896,78 € per i ricambi.


Al fine di conseguire l'obiettivo di riammissione in servizio del bus n. 524, si propone:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni descritte in premessa, inerenti il ripristino del motore, in favore della ditta **Officine Pichierri srl** per l'importo complessivo di **9.996,78 € + IVA**;
2. di autorizzare la fornitura dei ricambi elencati nella tabella della proposta.
3. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

L'Area Tecnica



Il Direttore Generale




L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata;
- ritenuto indispensabile aderire alla proposta al fine di recuperare all'esercizio il bus n. 524, contribuendo, in tal modo, a contenere le perdite dei corrispettivi contrattuali che si determineranno nel corrente esercizio a causa dell'insufficiente numero di bus disponibili giornalmente per il servizio, nonostante i recenti miglioramenti registratisi su tale versante;
- ritenuto di doverla accogliere per le ragioni predette;
- visto lo Statuto della Società,

DETERMINA

- 1 di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento delle lavorazioni descritte in premessa, inerenti il ripristino del motore, in favore della ditta **Officine Pichierri srl**, per l'importo complessivo di **9.996,78 € + IVA** e la consegna dei ricambi di cui sopra
2. di autorizzare la Direzione generale e le Aree competenti all'assunzione di ogni atto conseguente.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi



1. In data 07/12/2016 l'autobus 524 è stato messo fuori servizio per perdita gasolio, gasolio nell'acqua;
2. In data 12/12/2016 l'autobus veniva inviato con DDT 712 presso la ditta Officina Pichierri srl per la seguente anomalia: "gasolio nell'acqua"; detta lavorazione è stata chiesta in garanzia a seguito di una precedente lavorazione effettuata dallo stesso riparatore il 21/11/2016 a cui era stato inviato per "alta temperatura acqua di raffreddamento motore"; poiché la precedente lavorazione riguardava la sola sostituzione del compressore aria, la lavorazione richiesta non rientrava nelle condizioni di garanzia.
3. Per conseguenza, in data 26/01/2017, Officine Pichierri srl inviava il preventivo nr 61 protocollato al nr 1415 il 26/01/2017 **(All.1)** indicante il costo complessivo della riparazione in 13.593,63 € di cui 2.100,00 € per la sola manodopera e 12.493,03 € per i ricambi.
4. In data 14.02.2017, l'Ing. Pellicoro Domenico e il Sig. Rochira Vincenzo effettuavano il sopralluogo presso Officine Pichierri srl per la verifica dei lavori da effettuarsi **(All.3)**. Si è constatato, in tale circostanza che il danno è stato provocato dalla rottura della testata motore che ha permesso l'ingresso di gasolio attraverso le valvole di aspirazione all'interno dei cilindri; anche il turbocompressore è stato ritrovato invaso di gasolio. Occorre pertanto la sostituzione dei componenti elencati nel preventivo Allegato 1.
5. In tale circostanza, si ipotizzava l'uso di alcuni ricambi necessari prelevandoli dal magazzino AMAT; circostanza che avrebbe ridotto l'importo e per cui si provvedeva a richiedere verbalmente un nuovo preventivo.
6. In data 10/03/2017, Officine Pichierri srl inviava il preventivo nr 213 protocollato al nr 4595 il 15/03/2017 **(All.2)** indicante il costo complessivo della riparazione in 9.996,78 € di cui 2.100,00 € per la sola manodopera e 7.896,78 € per i ricambi.

ELENCO RICAMBI DI FORNITURA AMAT

Posizione	codice	Descrizione ricambio	pz.	importo
1	5006250987	supporto motore	02	€ 280,24
2	504163411	supporto	01	€ 130,42
3	504163413	supporto	01	€ 156,50
4	504252242	turbina	01	€ 1.752,95
5	5801702443	Pompa acqua	01	€ 131,55
6	500354345	Coperchio testa cilindri	01	€ 210,48
7	20110	Albero a camme	01	€ 547,50

Da quanto sopra emergono che i costi complessivi per il ripristino del bus, oltre a quello relativo alla fornitura di ricambi AMAT, è pari a **9996,78 €** dei quali 2.100 € per costo manodopera e 7.896,78 € per i ricambi.

PRECEDENTI LAVORI EFFETTUATI SU AUTOBUS 524 DAL 01 APRILE 2015

Anno 2016:

Lavoro nr.	DESCRIZIONE	DATA ORDINE	IMPORTO	RIPARATORE
204	PRECOLLAUDO E COLLAUDO + MANUTENZIONE	26.05.2016	1.567,75	ANDRIULO
485	RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE	24.11.2016	2.654,97	PICHIERRI (*)

(*) sostituito compressore aria e alcuni manicotti.

Anno 2015:

Lavoro nr.	DESCRIZIONE	DATA ORDINE	IMPORTO	RIPARATORE
68	PRECOLLAUDO E COLLAUDO (IMP. ELETTRICO - PNEUMATICO - PARZIALE DI CARROZZERIA)	01.06.2015	3.732,23	PICHIERRI
302	PIOVE IN VETTURA	22.09.2015	1.231,33	CARETTA
380	REVISIONE FRENI ED AVANTRENO	04.11.2015	560	ANDRIULO
443	RIPRISTINO INFILTRAZIONI ACQUA DAL TETTO - RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOTORE	02.12.2015	4.958,52	PICHIERRI
477	REVISIONE FRENI POSTERIORI	17.12.2015	240	ANDRIULO

Tanto premesso, avendo valutato la convenienza della riparazione, si chiede autorizzazione per la riparazione del motore per un importo complessivo di € 9.996,78 ed alla fornitura dei ricambi al riparatori elencati nella tabella sopra riportata.

Taranto 10/04/2017

[Handwritten signature]

Il Capo Unità Tecnica
Ing. Domenico Pellicoro

[Handwritten signature]



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



PREMIO
ITALIA CHE LAVORA

MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Documento N. 61 del 26/01/2017	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO	N. Foglio 1	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733 00146330733		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	LAVORI SUL VS AUTOBUS AZ 524 CON SOSTITUZIONE DI:			,0	
2992544	CARTUCCIA FILTRO OLIO MOTO-	1	102,13	50,0	51,07
2994048	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBILI-	1	78,07	50,0	39,04
1908547	CARTUCCIA PREFILTRO COMBUS.	1	31,94	50,0	15,97
2992261	CARTUCCIA FILTRO ESSICCA-	1	44,60	40,0	26,76
1901925	ELEMENTO FILTRO ARIA	1	167,44	50,0	83,72
504153481	ELEMENTO FILTRO BLOW-BY	1	102,38	40,0	61,43
2996234	GUARNIZIONE PER FILTRO	2	16,26	40,0	19,51
2996238	CARTUCCIA FILTRO DEPURATO-	1	77,54	50,0	38,77
	RE ARIA (VGT)				
URANIA LD7	OLIO MOTORE AL LT.	28	6,14	20,0	137,54
TUTELA PARAFLU'	ANTIGELO PURO AL LT	10	7,78	20,0	62,24
TUTELA GI/A	OLIO ROSSO SERVOSTERZO	8	10,24	20,0	65,54
	AL LT.				
5006250987	SUPPORTO MOTORE	2	254,76	45,0	280,24
504163411	SUPPORTO	1	237,12	45,0	130,42
504163413	SUPPORTO	1	284,54	45,0	156,50
504252242	TURBINA GEOM.VARIABILE	1	2.921,58	40,0	1.752,95
5801702443	POMPA ACQUA	1	219,25	40,0	131,55
17291781	O-RING	1	5,83	10,0	5,25
504032641	CINGHIA POMPA ACQUA	1	63,04	40,0	37,82
504032642	CINGHIA ALTERNATORE	1	112,91	40,0	67,75

** SEQUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile		Al.	Imposta
	Spese Varie/Bollo	26 GEN. 2017			
	Spese Incasso	☐ Amm. Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti e Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio			
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Ludgo di Destinazione	
☐ MITTENTE	☐ DESTINATARIO	☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Ricerche / Omnia ☐ Affari Gen. P.P.R.R. Sanzioni ☐ Ufficio Ragioneria		☐ ☐ ☐ ☐	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto		Firma del Destinatario	
		data ora			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
(MCTC)
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
61 del 26/01/2017	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
AMAT	500354345 COPERCHIO TESTA CILINDRI	1	350,80	40,0	210,48
	99459176 O-RING	12	10,44	40,0	75,17
	99459175 O-RING	6	9,38	40,0	33,77
	504279937 CANNA MOTORE	6	213,13	60,0	511,51
	858330 PISTONE MOTORE	6	153,00	30,0	642,60
AMAT	20110 ALBERO A CANNE	1	912,50	40,0	547,50
	99464346 BILANCIERE SCARICO MOTORE	6	314,66	40,0	1.132,78
	504021638 BILANCIERE	6	225,83	40,0	812,99
	99441962 BILANCIERE ASPIRAZIONE MOT	6	74,65	40,0	268,74
	99461442 ASTUCCIO PORTA INIETTORE	6	15,10	40,0	54,36
	17278881 O-RING	12	1,33	40,0	9,58
	T893000 KIT-GUARNIZ.REVISIONE MOTO-RE	1	1.079,70	40,0	647,82
	OFFTRET LIVELLAMENTO CANNE	1	108,00	,0	108,00
	001820081 SPIANATURA PIANO SUP.BAS.	1	60,00	,0	60,00
	001820201 RETTIFICA ALBERO MOTORE	1	288,00	,0	288,00
	001820370 CONTR.ALLIN.MON.BRONZ.	1	46,80	,0	46,80
	001820374 CONTR.ALL.BANCO.MONT-BRON	1	72,00	,0	72,00
	001820301 IMBOCC./TORN.BOCCOL.BIELL	1	77,40	,0	77,40
	001820400 PROVA IDRAULICA TESTA	1	60,00	,0	60,00
	001820404 SPIANATURA TESTA	1	60,00	,0	60,00
	001820420 SOST.GUIDAVALV.E ADATTAM.	1	120,00	,0	120,00
	001820440 RETTIFICA SEDI VALVOLA	1	87,60	,0	87,60
	RETTIFICA VALVOLE INTAKE	12	28,80	,0	345,60
	001820515 SOST-BOCCOLE DISTRIB.E	1	46,20	,0	46,20
	ADATTAMENTO				

** SEQUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data ora		N. Colli Firma del Destinatario	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



ITALIA CHE LAVORA



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
61 del 26/01/2017	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	3	
Part. Iva/Cod. Fisc.		VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
001820653	LAVAGGIO IN VASCA PARTI D	1	73,20	,0	73,20
	RETTIFICA				
	RIPRISTINO ALLOGGI SEDI CANNE +SOST	1	258,00	,0	258,00
	ASTUCCI PORTA INIETTORI				
133513	SERIE BRONZ.BANCO CURSOR 8	1	316,53	,0	316,53
120553	SERIE BRONZINE BIELLA CURSOR	1	169,35	,0	169,35
	8				
504078220	BOCCOLA	6	26,65	10,0	143,91
504078221	BOCCOLA	1	62,57	10,0	56,31
13622	VM1050 VALVOLA DI SCARICO	12	11,44	,0	137,28
19095	GUIDAVALVOLA CURSOR 8	12	3,81	,0	45,72
19098	GUIDAVALVOLA	12	4,03	,0	48,36
98456129	SPESSORE DI REGISTRO	6	2,99	,0	17,94
504000627	TUBAZIONE OLIO MOTORE	1	100,03	30,0	70,02
OFF500	PULIZIA CON TARATURA N°6	1	280,00	,0	280,00
	INIETTORI				
500336911	CAVO ELETTRICO INIETTORI	1	398,92	30,0	279,24
9018276	AMMORTIZZATORE POST.	1	164,00	30,0	114,80
	LAVORO DI STACCO/RIATTACCO MO-			,0	
	TORE RISULTATO IN PANNE CON				
	POSA E RIMOZIONE DA CAVALLETTI			,0	
	PER SCOMPOSIZIONE, PULIZIA, LA				
	VAGGIO IN VASCA PARTI SCOMPOSTE			,0	
	E REVISIONE DELLO STESSO CON				
	SOSTITUZIONE DI TUTTI I COMPO-			,0	
	NENTI RISULTATI LOGORATI.				

** SEGUE **

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				
Trasporto a cura del		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE	☐ DESTINATARIO				
Causale del Trasporto		Firma del Conducente			
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
		data	ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Membro della federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Documento N. 61	del 26/01/2017	Cod. Cliente 1661	DESTINATARIO A.M.A.T. SPA
Tipo Documento PREVENTIVO		N. Foglio 4	VIA C.BATTISTI 657 74100 TARANTO
Part. Iva/Cod. Fisc. 00146330733		00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	SOSTITUZIONE SUPPORTERIA DI			,0	
	ANCORAGGIO CON RIFACIMENTO OS-			,0	
	SATURA E INTELAIATURA VANO MOTO-				
	RE.	1	2.100,00	,0	2.100,00

Condizioni di Pagamento come convenuto		Banca di appoggio			Totale imponibile 13.593,63	
Scadenze 26/01/17	16.584,23	Totale Merce	Imponibile 13.593,63	Al. 22	Imposta 2990,60	Totale Imposta 2.990,60
		Spese Varie/Bollo				Totale Documento € 16.584,23
		Spese Incasso				16.584,23
Trasporto a cura del ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione		
Causale del Trasporto RIPARAZIONE				Firma del Conducente		
Aspetto esteriore dei beni		Inizio Trasporto data	N. Colli 104,00	Firma del Destinatario		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



**PREMIO
ITALIA CHE LAVORA**

 Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato 

UFFICINA AUTORIZZATA
Commissione n. TA022/99

※ SEQUE ※

CONTATTO CON AI ASSOLTO OVE DOVUTO Ai sensi dell'art. 13 del D.LGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
213 del 10/03/2017	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	2	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
504021638	BILANCIERE	6	225,83	40,0	812,99
99441962	BILANCIERE ASPIRAZIONE MOT	6	74,65	40,0	268,74
99461442	ASTUCCIO PORTA INIETTORE	6	15,10	40,0	54,36
17278881	O-RING	12	1,33	40,0	9,58
T893000	KIT-GUARNIZ.REVISIONE MOTO-RE	1	1.079,70	50,0	539,85
OFFTRET	LIVELLAMENTO CANNE	1	108,00	,0	108,00
001820081	SPIANATURA PIANO SUP.BAS.	1	60,00	,0	60,00
001820201	RETTIFICA ALBERO MOTORE	1	288,00	,0	288,00
001820370	CONTR.ALLIN.MON.BRONZ.	1	46,80	,0	46,80
001820374	CONTR.ALL.BANCO.MONT-BRON	1	72,00	,0	72,00
001820301	IMBOCC./TORN.BOCCOL.BIELL	1	77,40	,0	77,40
001820400	PROVA IDRAULICA TESTA	1	60,00	,0	60,00
001820404	SPIANATURA TESTA	1	60,00	,0	60,00
001820420	SOST.GUIDAVALV.E ADATTAM.	1	120,00	,0	120,00
001820440	RETTIFICA SEDI VALVOLA	1	87,60	,0	87,60
RETTIFICA VALVOLE INTAKE		12	28,80	,0	345,60
001820515	SOST-BOCCOLE DISTRIB.E	1	46,20	,0	46,20
ADATTAMENTO					
001820653	LAVAGGIO IN VASCA PARTI D	1	73,20	,0	73,20
RETTIFICA					
RIPRISTINO ALLOGGI SEDI CANNE +SOST		1	258,00	,0	258,00
ASTUCCI PORTA INIETTORI					
133513	SERIE BRONZ.BANCO CURSOR 8	1	316,53	,0	316,53
120553	SERIE BRONZINE BIELLA CURSOR	1	169,35	,0	169,35
8					

**** SEQUE ****

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio		Totale Imponibile	
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	
	Spese Varie/Bollo				Totale Imposta
	Spese Incasso				Totale Documento €

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione	Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO			
Causale del Trasporto		Firma del Conducente	
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario
	data ora		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.



OFFICINE PICCHIERRI srl

RIPARAZIONI MECCANICHE - CARROZZERIA - ELETTRAUTO - MAGAZZINO RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI

IVECO ASTRA

Contrada Commenda, 273 • 74028 SAVA (TA)

Tel. Off. 099 9746843 • Uff. Revisioni 099 9721910 • Tel./Fax 099 9722049

Cod. Fisc. e Partita IVA 02151920739

Sito internet: www.officinepichierri.it • E-mail: commerciale@officinepichierri.it



MOTORIZZAZIONE CIVILE
MCTC
REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA
Concessione n. TA022/99



Documento N.	Cod. Cliente	DESTINATARIO
213 del 10/03/2017	1661	A.M.A.T. SPA
Tipo Documento	N. Foglio	
PREVENTIVO	3	VIA C.BATTISTI 657
Part. Iva/Cod. Fisc.		74100 TARANTO
00146330733	00146330733	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QT.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
504078220	BOCCOLA	6	26,65	10,0	143,91
504078221	BOCCOLA	1	62,57	10,0	56,31
13622	VM1050 VALVOLA DI SCARICO	12	11,44	,0	137,28
19095	GUIDAVALVOLA CURSOR 8	12	3,81	,0	45,72
19098	GUIDAVALVOLA	12	4,03	,0	48,36
98456129	SPESSORE DI REGISTRO	6	2,99	,0	17,94
504000627	TUBAZIONE OLIO MOTORE	1	100,03	30,0	70,02
OFF500	PULIZIA CON TARATURA N°6 INIETTORI	1	280,00	,0	280,00
9018276	AMMORTIZZATORE POST. LAVORO DI STACCO/RIATTACCO MOTORE RISULTATO IN PANNE CON POSA E RIMOZIONE DA CAVALLETTI PER SCOMPOSIZIONE, PULIZIA, LA VAGGIO IN VASCA PARTI SCOMPOSTE E REVISIONE DELLO STESSO CON SOSTITUZIONE DI TUTTI I COMPONENTI RISULTATI LOGORATI. SOSTITUZIONE SUPPORTERIA DI ANCORAGGIO CON RIFACIMENTO OSSATURA E INTELAIATURA VANO MOTORE.	1	164,00	30,0	114,80
				,0	
				,0	
				,0	
				,0	
				,0	
				,0	
				,0	
		1	2.100,00	,0	2.100,00

Condizioni di Pagamento		Banca di appoggio			Totale Imponibile
come convenuto					9.996,78
Scadenze	Totale Merce	Imponibile	Al.	Imposta	Totale Imposta
10/03/17 12.196,07		9.996,78	22	2199,29	2.199,29
	Spese Varie/Bollo				Totale Documento €
	Spese Incasso				12.196,07
					12.196,07

Trasporto a cura del	Variazioni di Destinazione		Luogo di Destinazione	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO				
Causale del Trasporto		Firma del Conducente		
RIPARAZIONE				
Aspetto esteriore dei beni	Inizio Trasporto	N. Colli	Firma del Destinatario	
	data ora	95,00		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196 del 30/06/2003. La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. Ai sensi della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare o opporsi all'utilizzo degli stessi, se tratti in violazione di legge.

"VERBALE DI SOPRALLUOGO"
(Punto VII) della procedura)

(BUS 524 - LAVORI DI REVISIONE MOTORE)

Il giorno 14/2/17, alle ore 15⁰⁰ presso la sede della ditta OFFICINE PICCHIERI
di via SS. APPIA - Comune di SAVA TA, si è
proceduto alla redazione del "Verbale di sopralluogo" inerente il bus ed i lavori indicati in
intestazione, autorizzati con **"Ordine di esecuzione dei lavori"** prot. del
......

Sono presenti:

- per AMAT: PELLICORO DEO / ROCHIRA V.30, in possesso del profilo
professionale di "CAPD UNIV. TECN / CAPOTECN" - par. 130/205 (min. 230).
- Per la ditta: il Sig. PICCHIERI GIANLUIGI.

-) Esito della verifica:

VERIFICA SITUAZIONE MOTORE. IL DANNO E' STATO CAUSATO DALLA ROTTURA
DELLA TESTATA MOTORE CON CONSEGUENTE INGRESSO DI CARBURANTE ATTRAVERSO
LE VALVOLE DI ASPIRAZIONE NEI CILINDRI.
LA TURBINA E' STATA TROVATA PIENA DI CARBURANTE.

-) Note:

-) Rilievo fotografico:
(barrare il caso che ricorre)

☒ SI

☐ NO

Il Rappresentante dell'AMAT

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

Il Rappresentante della ditta

