

Bolla di consegna

Pag. 1 di 2

21911

Destinazione

MAGNA PT S.p.A.
Attn.: Corrado Lazzizzera
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari) BA

80541070

Riferimenti

N° Documento 80541070
Data Documento 27.08.2019
Cliente n° 1020307
Partita IVA n° IT04886850728
Contatto Andreas Denecke
N° telefono +49 7172 184 285
email andreas.denecke@kistler.com
Informazioni spedizione Consegna completa

Cliente

Kistler Italia S.R.L.
Via Marco de Marchi 7
I-20121 Milano MI

N° ordine 4500312127**Ordine data** 11.07.2019**Ordine n°** 412819**Data ordine cliente** 12.07.2019**Resa** fco vettore sdoganato delivery plant**Trasporto a cura di** corriere standard,**Istruzioni per consegna**

DHL Kd.-Nr. 963038902

R52172 - Ticket 3868

Repair of a destroyed connection between force sensor and rotor.

Repair free of charge - under goodwill.

Pos	Materiale/Descrizione	Quantita'	MP prof
10030	18025919 2151B60304002 NC joining module NCFH with hollow shaft motor and compact design Ordine/Posizione 412819/10030 Numeri di serie: Paese d'origine	1 pz H5-00244 DE	

Prima di eliminare l'imballo pregasi controllare integrità del materiale contenuto.

Bolla di consegna