

Vs. Riferimento/Data 5500032865 / 27.11.2024		Ns. Riferimento/Data 34830354 27.11.2024		Numero Documento 8081553155		Data 16.12.2024																																		
Codice Cliente 70134028	Vs. Codice Fornitore	Magazzino di Spedizione MFG Zory RRC/ZOP2		Route TL3DAY																																				
Spedire a: MAGNA PT SPA VIA DEI CICLAMINI 4 I-70026 MODUGNO BA				Materiale spedito per conto della Kennametal Italia SpA Numero Bolla:8081553155																																				
Vettore/Modalita' di consegna UPS Express Saver				Punto Vendita MZ01 Italia		Vs. Corrispondente Ufficio Vendite Elisa Pileri																																		
Modalita' di Pagamento R.D. 60 GG FM				Agente Giuseppe Cinquepalmi		Telefono Ufficio Vendite 02-89596266																																		
Resa DAP Destination				Fax Ufficio Vendite																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos.</th> <th>Sigla/Qualita' Cod.Articolo/Vs.Disegno Descrizione</th> <th>Quantita' ordinata</th> <th>Residuo</th> <th>Quantita' spedita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td> BXL216- 3035500 /BOA-307478 Reconditioning Service Batch DE 11 PC Ordine di Vendita 34830354 del 27.11.2024 </td> <td>11</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Numero Ordine di Acquisto 5500032865 del 27.11.2024 riaffilatura punta DHD - HDS6351403 KCPK20 BOA-307478 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> 1. Mantenere l'attuale geometria del tagliente. 2. Rivestimento Pertura. 4. Codice Magna punta nuova: BOA-331585. 5. Codice Magna punta riaffilata: BOA-307478. </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> attenzionelll rispetto vs ddt 1846 ricevuto 15 punte invece di 20 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> 04 HDS6351403 KCPK20 rese non riaffilabili </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Pos.	Sigla/Qualita' Cod.Articolo/Vs.Disegno Descrizione	Quantita' ordinata	Residuo	Quantita' spedita	40	BXL216- 3035500 /BOA-307478 Reconditioning Service Batch DE 11 PC Ordine di Vendita 34830354 del 27.11.2024	11	0	11		Numero Ordine di Acquisto 5500032865 del 27.11.2024 riaffilatura punta DHD - HDS6351403 KCPK20 BOA-307478					1. Mantenere l'attuale geometria del tagliente. 2. Rivestimento Pertura. 4. Codice Magna punta nuova: BOA-331585. 5. Codice Magna punta riaffilata: BOA-307478.					attenzionelll rispetto vs ddt 1846 ricevuto 15 punte invece di 20					04 HDS6351403 KCPK20 rese non riaffilabili				501383526h 61837		
Pos.	Sigla/Qualita' Cod.Articolo/Vs.Disegno Descrizione	Quantita' ordinata	Residuo	Quantita' spedita																																				
40	BXL216- 3035500 /BOA-307478 Reconditioning Service Batch DE 11 PC Ordine di Vendita 34830354 del 27.11.2024	11	0	11																																				
	Numero Ordine di Acquisto 5500032865 del 27.11.2024 riaffilatura punta DHD - HDS6351403 KCPK20 BOA-307478																																							
	1. Mantenere l'attuale geometria del tagliente. 2. Rivestimento Pertura. 4. Codice Magna punta nuova: BOA-331585. 5. Codice Magna punta riaffilata: BOA-307478.																																							
	attenzionelll rispetto vs ddt 1846 ricevuto 15 punte invece di 20																																							
	04 HDS6351403 KCPK20 rese non riaffilabili																																							

