

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 002/AR/13		DATA SINISTRO 04/01/2013		ORA 11.30		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIALE LIGURIA (ALTEZZA CIVICO 59)				ANGOLO	
DIREZIONE CEP - PORTO MERCANTILE						N° SOCIALE 586	
MATR. AGENTE 110920						TARGA AUTOBUS DW 775 TR	
COGNOME CAMASSA		NOME EMANUELE		Codice Fiscale CMSMNL56L20D171E			
COMUNE DI NASCITA CRISPIANO		DATA DI NASCITA 20-07-1956		DATA ASSUNZIONE 01-08-1998		COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN	
						C.A.P. 74020	
DOMICILIO VIA BONAPARTE N. 57		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5033568X		RILASCIATA A MCTC-TA	
						DATA RILASCIO 10/10/1997	
						SCADENZA PATENTE 20/07/2016	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
SCAVO VINCENZO (DI ANNI 5)				
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
4° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DENUNCIA CAUTELATIVA

ARRIVATO ALLA TERZA FERMATA DI VIALE LIGURIA, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 59, MI FERMAVO E APRIVO LE TRE PORTE. ALL'ATTO DELL'APERTURA DELLE PORTE SENTIVO LE GRIDA DI UNA DONNA CHE MI INVITAVA A RICHIUDERE LA PORTA ANTERIORE IN QUANTO IL NIPOTE CHE SI TROVAVA NELL'AREA GIALLA DI MOVIMENTAZIONE PORTA (ZONA INTERDETTA AGLI UTENTI) AVEVA POSTO IL PIEDINO TRA LA PORTA E FINE CORSA. SUBITO DOPO LA SIGNORA SI ACCERTAVA SE IL BAMBINO AVEVA SUBITO CONSEGUENZE E GLI TOGLIEVA LA SCARPA E LA CALZA. LA STESSA SIGNORA NON RITENEVA NECESSARIO L'INTERVENTO DEL 118 E SCENDEVA ALLA STESSA FERMATA. PRIMA DI ANDAR VIA PER CAUTELA MI FACEVO RILASCIARE IL NOMINATIVO DEL BIMBO (SCAVO VINCENZO) E DELLA NONNA ACCOMPAGNATRICE (GUARINO PASQUA - RESIDENTE IN VIALE LIGURIA N.59).

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


T.A. 07/01/2013

Il Conducente

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DENUNCIA CAUTELATIVA

ARRIVATO ALLA TERZA FERMATA DI VIALE LIGURIA, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 59, MI FERMAVO E APRIVO LE TRE PORTE. ALL'ATTO DELL'APERTURA DELLE PORTE SENTIVO LE GRIDA DI UNA DONNA CHE MI INVITAVA A RICHIUDERE LA PORTA ANTERIORE IN QUANTO IL NIPOTE CHE SI TROVAVA NELL'AREA GIALLA DI MOVIMENTAZIONE PORTA (ZONA INTERDETTA AGLI UTENTI) AVEVA POSTO IL PIEDINO TRA LA PORTA E FINE CORSA.

SUBITO DOPO LA SIGNORA SI ACCERTAVA SE IL BAMBINO AVEVA SUBITO CONSEGUENZE E GLI TOGLIEVA LA SCARPA E LA CALZA. LA STESSA SIGNORA NON RITENEVA NECESSARIO L'INTERVENTO DEL 118 E SCENDEVA ALLA STESSA FERMATA.

PRIMA DI ANDAR VIA PER CAUTELA MI FACEVO RILASCIARE IL NOMINATIVO DEL BIMBO (SCAVO VINCENZO) E DELLA NONNA ACCOMPAGNATRICE (GUARINO PASQUA - RESIDENTE IN VIALE LIGURIA N.59).

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA 07/01/2013

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
002/AR/13	04/01/2013	11.30	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
8	TARANTO - VIALE LIGURIA (ALTEZZA CIVICO 59)				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
CEP - PORTO MERCANTILE	586	DW 775 TR			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
110920	CAMASSA	EMANUELE	CMSMNL56L20D171E		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
CRISPIANO	20-07-1956	01-08-1998	SAN MARZANO DI SAN	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA BONAPARTE N. 57	D	TA5033568X	MCTC-TA	10/10/1997	20/07/2016
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
SCAVO VINCENZO (DI ANNI 5)				
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N°

DATA

586 DATA 04/01/2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° <u>028</u> DALLE ORE <u>611</u> ALLE ORE <u>1256</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>C. ANTONI</u>	2 TURNO DI SERVIZIO n° <u>432</u> DALLE ORE <u>12:47</u> ALLE ORE <u>18:46</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>LO NOCE ANNA</u>	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
--	--	---

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto Illuminazione	NE	NE
Luci Interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto Illuminazione	NE	NE
Luci Interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto Illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____