

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
007/AR/13	03/01/2013	10.50	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
1/2	TARANTO - VIA DELLE SCIAIE	VIA GALESO			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
TAMBURI - CITTA' MERCATO		564	DP 908 GP		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
158772	MARTURANO	COSIMO	MRTCSM75R16L049C		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	16/10/1975	26/09/2000	TARANTO	74121	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
Via F. CAVALLOTTI N. 131	D	TA5081256V	MCTC - TA	24/06/2000	26/05/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
FIAT	500	CP 511 BL	PARADISO GIOVANNI	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			MILANO	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

--

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 691 DEL 10/01/2013 INOLTRATA DALL'AVV. ENRICO BRUNO PER CONTO DEL SIG. PARADISO GIOVANNI.

VEDI DICHIARAZIONE DI NEGAZIONE SINISTRO RILASCIATA IN DATA 01/02/2013 DAL DIPENDENTE MARTURANO COSIMO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 04/02/2013




Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 691 DEL 10/01/2013 INOLTRATA DALL'AVV. ENRICO BRUNO PER CONTO DEL SIG. PARADISO GIOVANNI.

VEDI DICHIARAZIONE DI NEGAZIONE SINISTRO RILASCIATA IN DATA 01/02/2013 DAL DIPENDENTE MARTURANO COSIMO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA 06/02/2013

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 007/AR/13	DATA SINISTRO 03/01/2013	ORA 10.50	MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO
LINEA 1/2	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA DELLE SCIAIE	ANGOLO VIA GALESO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 564	TARGA AUTOBUS DP 908 GP
MATR. AGENTE 158772	COGNOME MARTURANO	NOME COSIMO	Codice Fiscale MRTCSM75R16L049C
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 16/10/1975	DATA ASSUNZIONE 26/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
			C.A.P. 74121
DOMICILIO Via F. CAVALLOTTI N. 131	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5081256V	RILASCIATA A MCTC - TA
		DATA RILASCIO 24/06/2000	SCADENZA PATENTE 26/05/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO 500	TARGA CP 511 BL	PROPRIETARIO PARADISO GIOVANNI	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			MILANO	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto 01/02/2013

Spett.le
Direzione Amat Spa
Via C. Battisti, 657
SEDE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NEGAZIONE SINISTRO
RIF. AMAT 007/AR/13

Il sottoscritto Marturano Cosimo nato a Taranto il 16/10/1975 e ivi residente in Via Cavallotti 131, operatore di esercizio matricola 158772, titolare di patente categoria DK N.TA5081256V, sotto la propria responsabilità


dichiara

che giorno 03/01/2013 alla guida del bus n.564, durante tutto il turno di servizio n.009 sulla linea 1/2 dalle ore 04.50 alle ore 11.39, non è stato coinvolto in incidenti.

Pertanto, il sottoscritto non ha nulla da dichiarare in merito alla segnalazione di un presunto sinistro verificatosi alle ore 10.50 del 03/01/2013 in Via delle Sciaie incrocio con Via Galeso.

Inoltre nessuno mi ha segnalato nulla in merito.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marturano Cosimo', with a large, stylized initial 'M' and 'C'.

Oggetto: PRESUNTO SINISTRO DEL 03/01/2013 A POL. RCV N.0000059497052/0000088
- AMAT SPA (DP908GP) / PARADISO GIOVANNI (CP511BL) - NS. RIF. 007/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 25/01/2013 13.37

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE
<domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, per Vs. opportuna conoscenza, in allegato alla presente trasmettiamo nota ns. prot. 691 del 10/01/2013 di richiesta di risarcimento danni formulata dall'Avv. Enrico Bruno per conto del Sig. Paradiso Giovanni.

Agli atti dello scrivente Ufficio sinistri aziendale non esiste denuncia di sinistro.

Il bus n. 564 corrisponde alla targa DP908GP.

Si comunica che sono tutt'ora in corso accertamenti e che Il dipendente Marturano Cosimo, alla guida del bus n.564 nelle circostanze di tempo segnalate, è stato invitato con urgenza a presentarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale per rilasciare eventuale relazione scritta sui fatti lamentati.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

— Allegati: —

007AR13.paradiso.PDF




93.0 KB

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 564 **DATA** 03/02/2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>009</u> DALLE ORE <u>450</u> ALLE ORE <u>1138</u> LINEA <u>112</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>11:30</u> ALLE ORE <u>17:30</u> LINEA <u>1/2</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>209</u> DALLE ORE <u>1718</u> ALLE ORE <u>0009</u> LINEA <u>1/2</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

Al Monticchio si riscontrano due lesioni al finestrino ~~1138~~ 1138

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 1138

Taranto, li 29 GEN. 2013

Prot.. 1811 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.
Marturano Cosimo
Via F. Cavallotti n.131
74123 - TARANTO

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
Ns. Rif. 007/AR/13

Con nota pervenuta in data 10/01/2013, lo studio legale Avv. Enrico Bruno ha formulato richiesta di risarcimento danni per un presunto sinistro non denunciato verificatosi in data **03/01/2013 ore 10.50 circa a Taranto in Via delle Sciaie incrocio con Via Galeso** (il bus amat n.564 linea 1/2 in manovra di svolta su Via Galeso, collideva strisciando l'autovettura Fiat 500 che si trovava ferma per compiere manovra di retromarcia per parcheggio).

Poiché da accertamenti eseguiti è risultato essere Lei l'Agente in servizio alla guida del bus 564 linea 1/2, si richiede di far pervenire all'Ufficio Sinistri, **entro tre giorni dalla data di ricezione della presente**, dettagliata **relazione scritta sui fatti lamentati**.

Qualora Lei non fosse a conoscenza del fatto lamentato dovrà, comunque, essere rilasciata dichiarazione scritta.

Si precisa che il mancato riscontro alla presente richiesta nei termini richiesti, potrebbe costituire grave pregiudizio per l'Azienda e, pertanto, la Sua condotta sarà valutata disciplinarmente ai sensi del R. D. 148/1931.

L'ufficio sinistri aziendale rimane a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

In attesa di Suo riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento



EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - St. 3 | Ed. 06/11

Da restituire a _____

A.M.A.r.s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



007/12113



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

Data di spedizione _____

BARI CMP
Poste

04.02.13-17

Italiane

Dall'ufficio postale di _____

14228020454

Numero

7

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Egr. Sig.

Marturano Cosimo

Via F. Cavallotti n.131

74123 - TARANTO



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Taranto 01/02/2013

Spett.le
Direzione Amat Spa
Via C. Battisti, 657
SEDE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI NEGAZIONE SINISTRO
RIF. AMAT 007/AR/13

Il sottoscritto Marturano Cosimo nato a Taranto il 16/10/1975 e ivi residente in Via Cavallotti 131, operatore di esercizio matricola 158772, titolare di patente categoria DK N.TA5081256V, sotto la propria responsabilità

dichiara

che giorno 03/01/2013 alla guida del bus n.564, durante tutto il turno di servizio n.009 sulla linea 1/2 dalle ore 04.50 alle ore 11.39, non è stato coinvolto in incidenti.


Pertanto, il sottoscritto non ha nulla da dichiarare in merito alla segnalazione di un presunto sinistro verificatosi alle ore 10.50 del 03/01/2013 in Via delle Sciaie incrocio con Via Galeso.

Inoltre nessuno mi ha segnalato nulla in merito.

In fede.

Prot. N. 2015
Del 04 FEB. 2013
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
U/ERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

☐



STUDIO LEGALE
Avv. Enrico Bruno

AMAT S.p.A. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. **891**
10 GEN. 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☒
UAG AFFARI GEN. P.R. / INDUSTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Taranto li, 04/01/2013

Egr. Sig.
AMAT S.p.A. TRASPORTI
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO ()

Raccomandata a.r.

OGGETTO: Intimazione al danneggiante per la comunicazione dei dati assicurativi
Sinistro del 03/01/2013 alle ore 10.50 in TARANTO, VIA DELLE SCIAIE incrocio
VIA GALESO.

Ns. cliente PARADISO GIOVANNI / Controparte AMAT S.p.A. TRASPORTI
Richiesta di risarcimento danni materiali e lesioni

Ns. cliente	PARADISO GIOVANNI (codice fiscale PRDGNN70T23L049N)
Proprietario	PARADISO GIOVANNI
Conducente	PARADISO GIOVANNI
Mezzo Ns. cliente	FIAT 500 Tg. CP511BL.
Assicurazione	MILANO ASSICURAZIONI

Proprietario veicolo controparte	AMAT S.p.A. TRASPORTI
Conducente veicolo controparte	
Mezzo di controparte	AUTOBUS N. 1/2 Tg. DP908GP (564)

Dinamica:

nel mentre l'autobus compiva manovra di svolta su Via Galeso, collideva strisciando la vettura del ns. cliente che si trovava in posizione di veicolo fermo per compiere manovra di retromarcia per parcheggio. A seguito dell'urto il conducente dell'autobus non si fermava.

La responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente alla manovra posta in essere dal conducente il mezzo AUTOBUS N. 1/2 Tg. DP908GP.

A seguito dell'occorso l'autovettura del Sig. Paradiso riportava ingenti danni come da preventivo che ci si riserva di produrre.

Pertanto, stante l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. del conducente dell'autovettura AUTOBUS N. 1/2 Tg. DP908GP nella causazione del sinistro de quo, Vi invito diffido a comunicarmi, nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presente, il numero di polizza e la ragione sociale dell'impresa di assicurazione che garantisce per la R.C. auto l'automezzo di Vs. proprietà, con l'avvertimento che decorso infruttuosamente detto termine, verrà adita la competente Autorità giudiziaria direttamente nei Vs. confronti. I dati richiesti potranno essere forniti con comunicazione scritta, anche a mezzo fax, presso questo studio legale (si veda intestazione).

Distinti saluti.

Avv. Enrico Bruno



Via Berardi, 22- 74100 TARANTO (Italia)
Assistenza clienti cell. 3924614524 Tel. - Fax 099-4716152
E-mail: enrico.bruno@email.it
Sito web: studiolegalebruno.eu



Avv. Enrico Bruno

Via Berardi 22 - 74100 - Taranto

Tel./Fax 099.4716152 - Cell. 347.9340843

E-Mail: enrico.bruno@email.it - info@studiolegalebruno.eu

Web: www.studiolegalebruno.eu



Postaraccomandata

AR

€ 4,30


EL04083f31

- 74121



79044 - 74123 TARANTO 7 (TA)

Posteitaliane



07.01.2013 18.18

Spett.le
AHAT SPA TRASPORTI
VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO

Taranto, li

20 FEB. 2013

Prot. n.: 3071 UAG

Egr. Avv.
Enrico Bruno
Via Berardi, n.22
74123 - TARANTO

e p.c. Spett.le
Centro Liquidazione Danni
ALLIANZ SPA
Via Acclavio n.2
74123 - TARANTO

OGGETTO: presunto sinistro del 03/01/2013
Richiesta danni formulata per conto di PARADISO GIOVANNI
Ns. Rif. 007/AR/13

In riscontro alla Sua nota ns. prot. 691 del 10/01/2013, siamo a comunicarle quanto segue:

- agli atti dello scrivente Ufficio sinistri aziendale nessuna denuncia di sinistro risulta pervenuta d'interesse del suo assistito;
- la Sua richiesta di risarcimento danni è stata portata all'attenzione della ns. Compagnia assicuratrice Allianz Spa, cui la presente è diretta per conoscenza.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____

BARI CMP
Poste

27.02.13 - 17

14228020478 5

Numero

Italiane
Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Egr. Avv.
Enrico Bruno
Via Berardi, n.22
74123 - TARANTO

di Bruno

22 FEB. 2013

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11



Da restituire a



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

007/AR113



007/AR/13

STUDIO LEGALE

Avv. ENRICO BRUNO**Spettabile**
Spett.le Soc. AMAT S.p.A. TRASPORTI

FAX 099 7794247

Taranto li, 22/02/2013

Pratica : PARADISO GIOVANNI / AMAT S.p.A. TRASPORTI

La presente comunicazione a seguito della Vostra del 20 febbraio 2013 per riscontrare la nota formulata e significarVi quanto segue:

si inoltre nuovamente a mezzo fax la denuncia di sinistro, già a suo tempo comunicata dallo scrivente.

Distinti saluti.

Avv. Enrico Bruno



3289

Prot. N°	22 FEB. 2013
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DIR	DIRETTORE GENERALE ☐
DIR	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIR	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐
	☐

Avv. ENRICO BRUNO

Via Berardi, 22

Via Galeso, 76

Cell. 347 9340843

74100 Taranto

74100 Taranto

Tel. Fax 099 4716152

STUDIO LEGALE
Avv. Enrico Bruno

Taranto li, 04/01/2013

Egr. Sig.
AMAT S.p.A. TRASPORTI

Raccomandata a.r.

OGGETTO: Intimazione al danneggiante per la comunicazione dei dati assicurativi
Sinistro del 03/01/2013 alle ore 10.50 in TARANTO, VIA DELLE SCIAIE incrocio VIA GALESO.

Ns. cliente PARADISO GIOVANNI / Controparte AMAT S.p.A. TRASPORTI
Richiesta di risarcimento danni materiali e lesioni

<u>Ns. cliente</u>	<u>PARADISO GIOVANNI (codice fiscale PRDGNN70T23L049N)</u>
Proprietario	PARADISO GIOVANNI
Conducente	PARADISO GIOVANNI
Mezzo Ns. cliente	FIAT 500 Tg. CP511BL
Assicurazione	MILANO ASSICURAZIONI
Proprietario veicolo controparte	AMAT S.p.A. TRASPORTI
Conducente veicolo controparte	
Mezzo di controparte	AUTOBUS N. 1/2 Tg. DP908GP

Dinamica:

nel mentre l'autobus compiva manovra di svolta su Via Galeso, collideva strisciando la vettura del ns. cliente che si trovava in posizione di veicolo fermo per compiere manovra di retromarcia per parcheggio. A seguito dell'urto il conducente dell'autobus non si fermava.

La responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente alla manovra posta in essere dal conducente il mezzo AUTOBUS N. 1/2 Tg. DP908GP.

A seguito dell'occorso l'autovettura del Sig. Paradiso riportava ingenti danni come da preventivo che ci si riserva di produrre.

Pertanto, stante l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. del conducente dell'autovettura AUTOBUS N. 1/2 Tg. DP908GP nella causazione del sinistro de quo, Vi invito diffido a comunicarmi, nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presente, il numero di polizza e la ragione sociale dell'impresa di assicurazione che garantisce per la R.C. auto l'automezzo di Vs. proprietà, con l'avvertimento che decorso infruttuosamente detto termine, verrà adita la competente Autorità giudiziaria direttamente nei Vs. confronti. I dati richiesti potranno essere forniti con comunicazione scritta, anche a mezzo fax, presso questo studio legale (si veda intestazione).

Distinti saluti.

Avv. Enrico Bruno



Via Berardi, 22- 74100 TARANTO (Italia)
Assistenza clienti cell. 3924614524 Tel. - Fax 099-4716152
E-mail: enrico.bruno@email.it
Sito web: studiolegalebruno.eu

Oggetto: PRESUNTO SINISTRO DEL 03/01/2013 A POL. RCV N.0000059497052/0000088
- AMAT SPA (DP908GP) / PARADISO GIOVANNI (CP511BL) - NS. RIF. 007/AR/13
Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>
Data: 04/02/2013 18.53
A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE
<domenico.raele@allianz.it>

Seguito ns. mail del 25/01 u.s., di pari oggetto, trasmettiamo in allegato la dichiarazione di negazione sinistro rilasciata in data 01/02/2013 dal dipendente Marturano Cosimo.
Distinti saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

Il 25/01/2013 13.37, Sinistri ha scritto:

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, per Vs. opportuna conoscenza, in allegato alla presente trasmettiamo nota ns. prot. 691 del 10/01/2013 di richiesta di risarcimento danni formulata dall'Avv. Enrico Bruno per conto del Sig. Paradiso Giovanni.

Agli atti dello scrivente Ufficio sinistri aziendale non esiste denuncia di sinistro.

Il bus n. 564 corrisponde alla targa DP908GP.

Si comunica che sono tutt'ora in corso accertamenti e che Il dipendente Marturano Cosimo, alla guida del bus n.564 nelle circostanze di tempo segnalate, è stato invitato con urgenza a presentarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale per rilasciare eventuale relazione scritta sui fatti lamentati.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

007AR13.PDF

180 KB