

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA	
005/AR/13	11/01/2013	10.50	DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO	
21	TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO		VIA ACCLAVIO	
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
PORTO MERCANTILE - TALSANO		619	EH 144 FT	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale	
154432	LOCHI	VINCENZO	LCHVCN56T22E882I	
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.
MANDURIA	22-12-56	16-12-82	MANDURIA	74024
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO
VIA G. DI VITTORIO, 49	D	TA2095975F	TARANTO	26/03/1982
SCADENZA PATENTE				
22/12/2016				
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
BMW	X5	EJ 814 PR	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA	SCANDICCI (MT)
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
VIA PISANA 314/B		SAI - FONDIARIA Pol. N. 1942700000571 SC. 30/4/2013		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
MANIGLIA DARIO (Lecce 4/1/65)		TARANTO		
VIA UNITA' D'ITALIA 450/49				
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA URBANA
TESTIMONI	
GRANIO ANGELO	


SINISTRO ATTIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ANGOLO ANTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

LATERALE ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA PRINCIPE AMEDEO, ALL'INCROCIO CON VIA ACCLAVIO USCIVA IMPROVVISAMENTE UNA BMW X5 DI COLORE BLU SCURO SENZA FERMARSI PER DARE PRECEDENZA AL BUS.
IL CONDUCENTE DI TALE AUTOVETTURA ATTRAVERSAVA L'INCROCIO PONENDO ATTENZIONE SOLO AI VEICOLI PROVENIENTI DALLA PROPRIA SINISTRA SENZA MINIMAMENTE ACCORGERSI DEL PASSAGGIO DEL BUS CON IL QUALE ANDAVA IN COLLISIONE SULLO SPIGOLO ANTERIORE LATERALE DESTRO.
SUL POSTO INTERVENIVANO I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.
NEL LORO RAPPORTO ANNOTAVANO CHE NESSUNO SI PRESENTAVA PER DICHIARARE DI AVER RIPORTATO DANNI FISICI A SEGUITO DELL'INCIDENTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

16/11/2013

pagina

2



**Spett.le
Direzione Amat Spa
Via Cesare Battisti 657
74121 - Taranto**

Oggetto: DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Granio Angelo, nato a Taranto il 4/01/1975 e ivi residente in Via Mediterraneo n.62 B, dichiara quanto segue:

giorno 11/01/2013 alle ore 10.50 circa stavo passeggiando a piedi su Via Principe Amedeo quando ho assistito, all'incrocio fra Via principe Amedeo e Via Acclavio, a un incidente tra un bus Amat n. 619 targato EH144FT e un'autovettura targata EJ814PR condotta da un uomo.

Il bus Amat percorreva a moderata andatura di viaggio Via principe Amedeo e occupava la corsia riservata ai mezzi pubblici, mentre l'autovettura procedeva su Via Acclavio strada con obbligo di dare precedenza.

All'incrocio citato il conducente dell'autovettura targata EJ814PR non dava la dovuta precedenza al bus Amat e impegnava l'incrocio rivolgendo lo sguardo solo alla propria sinistra senza accorgersi che dalla propria destra sopraggiungeva il bus.


Dal mio cellulare scattavo alcune foto dei mezzi e del punto dove si era verificato l'incidente che mi riservo di consegnare.

Sul posto giungevano i Vigili Urbani.

In fede

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, 19/02/2013



REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale GRNNGI75A04L049E **Data di scadenza** 23/12/2010

Cognome GRANIO **Sesso** M

Nome ANGELO

Luogo di nascita TARANTO

Provincia TA

Data di nascita 04/01/1975

Dati sanitari regionali

PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1 GRANIO **2** ANGELO

3 04/01/75 TARANTO **(TA)**

4a 26/01/2004 **4b** 26/01/2009

5 TA5163084V

6 24/01/2014 **(022377)**

7 **8** TARANTO **(TA)**

9 62/B MEDITERRANEO

10 DE

11 **12**

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

TESSERA FURTO PI ANNO 2000 CALENDARIO 2000

IT

GRANIO

ANGELO 04/01/1975

GRNNGI75A04L049E SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001600036213382 23/12/2010

	9.	10.	11.	12.
A1				
A				
B	24/05/03	26/01/09		
C	24/05/03	26/01/09		
D	24/05/03	26/01/09		
BE	26/01/04	26/01/09		
CE	26/01/04	26/01/09		
DE	26/01/04	26/01/09		

9562

COMUNE DI TARANTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



7/2/2013
005/AR/13

La presente copia, composta di n° 9 facciate, è conforme all'originale.



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

Taranto, li 1-2-2013
L'UFFICIALE RESPONSABILE
sez. INFORTUNISTICA
(gen. Cosimo DI GIACOMO)

PRONTUARIO PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI AGLI INCIDENTI STRADALI

Nr.		data incidente	11 01 20 13
		orario comunicazione c.o.	
		orario intervento	11 00
Incidente con soli danni a cose ☒		rilievi planimetrici ☐	
con feriti ☐		fotografici ☐	
mortale ☐			
ACCERTATORI			
Qualifica	Cognome	Nome	
	SCARPENA		
	CASSARO		



CONDIZIONI DELLA STRADA ED AMBIENTALI

orario presunto

--	--	--	--

 Via [a] ACCLAVIO
intersezione [b] P. ARZECO

Strada [a]: ☒ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☒ unica carreggiata ☒ a senso unico di marcia
☐ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate
pavimentazione: ☐ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Strada [b]: ☒ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☒ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
☒ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate
pavimentazione: ☐ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Fondo stradale

☒ asciutto ☐ bagnato ☐ sdruciolevole (motivo):

Tempo

☒ sereno ☐ nuvoloso ☐ pioggia ☐ neve ☐ vento forte


Condizioni di luminosità

☒ Diurna, luce normale ☐ Notturna, illuminazione inesistente
☐ Diurna, luce abbagliante ☐ Notturna, illuminazione insufficiente
☐ Notturna, illuminazione discreta
☐ Notturna, illuminazione buona

Problemi di visibilità / note:



COMUNE
TARANTO



DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Infortunistica Stradale
Piazzale Bestat n.9/A 74121 TARANTO
Tel./fax. 099/4581023
e-mail: infortunistica@comune.taranto.it

DINAMICA DEL SINISTRO N. 16 DEL 11/01/2013

DATI IDENTIFICATIVI DEI VEICOLI RIMASTI COINVOLTI

	VEICOLO A	VEICOLO B
Tipo	Autoveicolo	Autobus
Marca	Bmw	Bredamenarini Bus
Modello	X5	M240
Targa	EJ 814 PR	EH 144 FT
Immatricolazione	2011	2000
Revisione		2012
Assicurazione	Sai-Fondiaria	Allianz
Polizza: numero e scadenza	1942700000571 – 30/04/2013	514/00059497052 - 31/03/2013
Proprietario	Arval Service Lease Italia S.p.a.	AMAT S.p.a.
Luogo e data di nascita		
Luogo di residenza	Scandicci (Fi)	Taranto
Via/Piazza	Via Pisana 314/B	Via Cesare Battisti 657
Conducente	MANIGLIA Dario	LOCHI Vincenzo
Luogo e data di nascita	Lecce – 04/01/1965	Manduria (Ta) – 22/12/1956
Luogo di residenza	Taranto	Manduria
Via/Piazza	Viale Unità di Italia nr. 450/49	Via Giuseppe di Vittorio nr. 49
Patente di guida: tipo e numero	Ctg. A-B nr. U17181264X	Cat. D/E – TA2095975F
Ufficio	UCO	Prefetto Taranto
Data di rilascio e scadenza	25/02/1984 – 01/03/2016	26/03/1982 – 22/12/2016
Trasportati	Nessuno	Vari passeggeri non identificati e non presenti durante i rilievi
Danni	Ammaccatura fiancata anteriore destra all'altezza cerniera portiera anteriore.	Rottura paraurti anteriore sinistro altezza gruppo ottico.

Il sinistro si verificava sulla via Principe Amedeo, all'intersezione con la via Domenico Acclavio. Quest'ultima è strada ad unica carreggiata, a senso unico di marcia, il cui traffico veicolare si snoda da Nord a Sud (da via Pitagora a Lungomare) e presenta alla citata intersezione segnaletica verticale ed orizzontale indicante il Dare Precedenza. La carreggiata è delimitata da marciapiedi rialzati accanto ai quali è consentita la sosta parallela all'asse viario sul margine Ovest ed a spina su quello opposto. La via Principe Amedeo è strada ad unica carreggiata, a senso unico di marcia, suddivisa in due corsie: quella Nord è percorribile per tutti i veicoli in direzione Ovest (Ponte Girevole); quella Sud, delimitata da apposita segnaletica invece, è riservata al transito dei mezzi pubblici che la percorrono da Ovest verso Est (da via Giovinazzi a via Leonida). La carreggiata è marginata da marciapiedi rialzati e la sosta avviene parallela all'asse stradale solo lungo il marciapiedi Nord, per la presenza del Divieto di Fermata nel versante Sud. La zona in questione è fornita di attraversamenti pedonali su tutti e quattro i lati. All'intersezione è presente un impianto semaforico

spento da diverso tempo.

Il sinistro si verificava con condizioni di tempo sereno, strada umida, strutturata in conglomerato bituminoso in mediocre stato manutentivo, condizioni di visibilità diurna e luminosità normale. Gli scriventi, giunti sul luogo del sinistro, rinvenivano entrambi i conducenti che fornivano spontanee dichiarazioni in merito all'evento. A dire del conducente del mezzo pubblico, all'interno dell'autobus prima dell'evento, vi erano alcuni passeggeri che si allontanavano dallo stesso senza accusare dolori fisici dovuti all'incidente. Non si veniva a conoscenza di potenziali testimoni né tantomeno le parti ne facevano menzione. Entrambi i mezzi avevano mantenuto la posizione di quiete post-urto. Nella circostanza l'autobus di linea Amat era sulla semicarreggiata Sud di via Principe Amedeo, parallelo al suo asse stradale e con il frontale rivolto verso Est. Di contro l'autovettura Bmw si rilevava al centro dell'intersezione tra le vie P. Amedeo e Acclavio, diagonale a sinistra rispetto l'asse stradale di questa via e con il frontale a S/E. A tergo di detta auto non si rilevavano tracce di frenata. I veicoli risultavano uniti tra loro con punti di contatto evidenziati tra la parte anteriore sinistra del mezzo pubblico e la fiancata centro anteriore destra della Bmw. L'area del crocevia risultava libera da veicoli in sosta indiscriminata che potessero pregiudicare la visibilità dei conducenti.


Da quanto sopra descritto, dalle dichiarazioni delle parti e dai danni riscontrati sui mezzi, la dinamica dell'evento si è così sviluppata:

Il signor **Maniglia Dario** alla guida dell'autovettura Bmw, percorreva la via Domenico Acclavio nel suo senso unico di marcia, diretto a Sud (Lungomare); giunto all'incrocio con la via Principe Amedeo munito di segnaletica verticale ed orizzontale di Dare Precedenza con l'intenzione di proseguire il moto in linea retta, impegnava il crocevia senza porre la dovuta attenzione ai veicoli intersecanti. Difatti e come dichiarato, impegnava l'area comune volgendo lo sguardo solo alla propria sinistra, attardandosi a visualizzare se dalla propria destra, giungessero veicoli circolanti nella semicarreggiata Sud. Nell'attraversare pertanto la semiarea Nord del quadrivio, giungeva alla semiarea Sud non avvedendosi, in tempo utile, del sopraggiungere dell'autobus di linea urbana ivi circolante e con il quale, omettendo di fatto la dovuta precedenza, collideva.

Nella fase antecedente l'evento, il signor **Lochi Vincenzo** era alla guida dell'autobus di linea dell'AMAT, numero sociale 619 e percorreva il rettilineo della semicarreggiata Sud di via Principe Amedeo diretto verso via Leonida. Giunto nei pressi dell'incrocio con la via Acclavio effettuava l'attraversamento del crocevia nell'istante in cui, dalla propria sinistra, l'autovettura di controparte impegnava l'area di intersezione con moto rettilineo. All'evento, il sig. Lochi Vincenzo pur azionando, come dichiarato, dolcemente il sistema frenante (per non arrecare grossi sobbalzi ai suoi passeggeri) nulla poteva per evitare la collisione. La stessa si localizzava al centro dell'intersezione con punti di contatto evidenziati tra la fiancata anteriore destra della Bmw e lo spigolo anteriore sinistro dell'autobus. In seguito al contatto il veicolo Bmw, trovandosi sulla traiettoria dell'autobus, causa le diverse masse in gioco veniva con la propria struttura anteriore trascinato di circa 30° verso sinistra ed in senso antiorario.

INFRAZIONI RILEVATE


- Al Sig. Maniglia Dario veniva elevato verbale di contestazione nr. I8053 ai sensi dell'Art. 145/4° e 10° Comma del C.d.S.



Big. Luca Corbelli
Big. Spetta



**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO**



**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì M del mese di Gennaio
alle ore 11,10 in località SINISTRO

avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G.

VBAIA Scarpa - D
è presente il sig. MANIGLIA DARIO

identificato a mezzo

il quale, in qualità di

referisce quanto segue: percomero Via Acclavio

dal suo senso unico di marcia

verso V.le Vignola - Giunto all'in-

tersezione con Via Principe

Amedeo, interzionato a pedale

in senso rettilineo, dopo avermi

fermato al dare precedenza, riprendo

la marcia osservando se delle

mie sinistre, osservando veicolo

ma purtroppo mi fardato a

guardare a destra ove ormai

osservavo un autobus con cui


collidevo

Aperto

x [signature]



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO



**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**


L'anno 2013, addì 11 del mese di GENNAIO
alle ore 19,05 in località SINISTRO
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G.



VBRIA Scarpella
è presente il sig. Lochi Vincenzo
identificato a mezzo

il quale, in qualità di

riferisce quanto segue: percometo via Principe
Amadeo in direzione via Leonida
Giunto all'intersezione con via
Accatavia, notavo dalla mia sinistra
un autotreno che non si fermava
al dare precedenza ponendosi sulla
traiettoria. ALL'evento ho frenato,
(dolcemente per evitare danni ai
passaggio) ma l'impatto era inevitabile.
Dopo l'urto con detta vettura la stessa
si girava un poco verso sinistra.
Sul mezzo vi erano vari passeggeri
che si dileguavano dietro al capotreno
aver notato l'incidente. L'incidente


Spella






Strac

eran



Al Comando di Polizia Municipale
Piazzale Dante, 9/a 74100 TARANTO

Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale

PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>18427</u> DEL <u>31 GEN. 2013</u>	Si assegni a Servizio/Ufficio:
Spazio per diritti di segreteria	
	POLIZIA MUNICIPALE TARANTO Infortunistica Stradale Prot. nr. <u>18427</u> <u>31-1-2013</u>

Io sottoscritto/a BALBO CARLO, nato/a a TARANTO il
10/11/1963 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE N. 13
IN QUALITA' DI DIPENDENTE AMAT SPA ADDETTO ALL'UFFICIO SINISTRI
 chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: € 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del 11/01/2013 via: P. AMEDEO, ACCLAVIO
 parti: AMAT (EH 149 FT) / MANIGLIA (EJ 814 PR) (spese: € 10,00)
- ☐ altro: (spese: € 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spesa: € 5,60).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, li 31/01/2013 Il richiedente

Verificato documento CARTA D'IDENTITA' n. AO 8282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)


(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,
☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio





COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

N. prog. 189 del 31.01.13

Cognome BALBO Nome ENRICO

Oggetto della richiesta:

☐ Contravvenzioni/contenzioso.....spese € 2,50

☐ Mod. decurtaz. punti verb.n.....

☐ Reparto Mobile/viabilità.....spese € 2,50

☒ Infortunistica stradale 11.01.13 spese € 10,00

☐ Altro.....

Data del ritiro 07.02.13



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 005/AR/13	DATA SINISTRO 11/01/2013	ORA 10.50	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 21	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO		ANGOLO VIA ACCLAVIO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO		N° SOCIALE 619	TARGA AUTOBUS EH 144 FT	
MATR. AGENTE 154432	COGNOME LOCHI	NOME VINCENZO	Codice Fiscale LCHVCN56T22E882I	
COMUNE DI NASCITA MANDURIA	DATA DI NASCITA 22-12-56	DATA ASSUNZIONE 16-12-82	COMUNE DI RESIDENZA MANDURIA	C.A.P. 74024
DOMICILIO VIA G. DI VITTORIO, 49	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2095975F	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 26/03/1982
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA BMW	MODELLO X5	TARGA EJ 814 PR	PROPRIETARIO ARVAL SERVICE LEASE ITALIA	COMUNE DI RESIDENZA SCANDICCI (MT)
VIA / PIAZZA VIA PISANA 314/B		COMPAGNIA ASSICURATRICE SAI - FONDIARIA Pol. N. 1942700000571 SC. 30/4/2013		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA MANIGLIA DARIO (Lecce 4/1/65)		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI GRANIO ANGELO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ANGOLO ANTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

LATERALE ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA PRINCIPE AMEDEO, ALL'INCROCIO CON VIA ACCLAVIO USCIVA IMPROVVISAMENTE UNA BMW X5 DI COLORE BLU SCURO SENZA FERMARSI PER DARE PRECEDENZA AL BUS.
IL CONDUCENTE DI TALE AUTOVETTURA ATTRAVERSAVA L'INCROCIO PONENDO ATTENZIONE SOLO AI VEICOLI PROVENIENTI DALLA PROPRIA SINISTRA SENZA MINIMAMENTE ACCORGERSI DEL PASSAGGIO DEL BUS CON IL QUALE ANDAVA IN COLLISIONE SULLO SPIGOLO ANTERIORE LATERALE DESTRO.
SUL POSTO INTERVENIVANO I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.
NEL LORO RAPPORTO ANNOTAVANO CHE NESSUNO SI PRESENTAVA PER DICHIARARE DI AVER RIPORTATO DANNI FISICI A SEGUITO DELL'INCIDENTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

CA, 14/01/2013

Taranto, li 16/01/2013

Egr. Sig:

LOCHI VINCENZO
VIA G. DI VITTORIO, 49
74024 MANDURIA

Oggetto: Sinistro n° 005/AR/13 del 11/01/2013

Il giorno 11/01/2013, il bus n° 619 da Lei condotto, impegnato sulla linea 21, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni


Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta Taranto, li 16/01/2013




Indirizzo **97 Via Domenico Acclavio**

L'indirizzo è approssimativo



DATA 11/01/2013

Tipografia PICCOLOCRISOLANO

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>5:32</u> ALLE ORE <u>8:08</u> LINEA <u>Bis 481</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>MARTINO Vito</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>8:08</u> ALLE ORE <u>13:11</u> LINEA <u>126</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° <u>168</u> DALLE ORE <u>12:57</u> ALLE ORE <u>18:56</u> LINEA <u>21</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Reparto Infortunistica Stradale

Tel. 099.4581023

Taranto, li 11-01-2013 ore 11,00

Strada P. AMEDEO - ACCLAVIO

CONDUCENTE

Cognome MANIGUA

Nome DARIO

Nato a LECCE

il 4-1-1965

Residenza TARANTO

Via UNITA' D'ITALIA

450/49

Veicolo BMW x5

targato EJ 814 PR

PROPRIETARIO

ARVAL

SERVICE

LEASE

ITALIA

RES. SCANDIECI

VIA PISANA

314/B

Ass.ne SAI/FONDIARIA

polizza

PN. 1942700000531

il vigile urbano

nr. 30-4-13



Oggetto: SIN. N. 919893588 DEL 11/01/2013 (NS. RIF. 005/AR/13)

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 15/02/2013 13.26

A: Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>, CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA
<mailcld123@allianz.it>

Come da accordi intercorsi trasmettiamo in allegato copia integrale del rapporto d'incidente redatto dai Vigli Urbani di Taranto.dal quale si evince la totale responsabilità della controparte nella causazione del sinistro.
Cordiali saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

—Allegati:—

005AR13. rapporto vigili.PDF

2.6 MB

Oggetto: 01.919893588.001** (ns. rif. 005/AR/13)

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 18/02/2013 20.06

A: Raele Domenico <Domenico.Raele@allianz.it>

Buona sera,

il mezzo aziendale, stante quanto indicato nella ns. relazione di perizia, ha riportato danni per un importo complessivo di € 800,00 (650 + 150 fermo tecnico).

Cordiali saluti.

Il 18/02/2013 17.23, Raele Domenico ha scritto:

vs rif. 005/ar/13

Ho ricevuto il verbale dei vvuu intervenuti.
anche per questo six attivero' l'arbitrato.
il danno stimato è di 650.00 + ft ...definiamo?
grazie

Domenico Raele

Centro Liquidazione Danni - Taranto

Sinistri

ALLIANZ S.p.A.

Tel. +39 099 4558111

Email: domenico.raele@allianz.it

P Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati (il "Messaggio") si intendono inviate a uno o piu' specifici destinatari. Il contenuto del Messaggio puo' essere confidenziale, riservato e comunque protetto dalla legge applicabile. Se non siete i destinatari del Messaggio, siete pregati di informare immediatamente il mittente, cancellate questo Messaggio, non rivelatelo, non distribuitelo ne' inoltratelo a terzi, non copiatelo ne' fatene alcun uso.

Questo Messaggio ha natura aziendale e non personale. Pertanto le risposte inviate a seguito di questa comunicazione potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nei limiti e secondo le regole fissate dall'azienda, nel rispetto della vigente normativa e del disciplinare interno. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo Messaggio deve essere preventivamente autorizzata.

I messaggi di posta elettronica non sono sicuri e sono soggetti ad alterazioni, possono essere trasmettitori di Virus informatici o soggetti a ritardi nella distribuzione. Il mittente del Messaggio non puo' essere in alcun modo considerato responsabile per queste evenienze. Il mittente si riserva il diritto di archiviare, ritenere e controllare i messaggi di posta elettronica.

The information contained in this electronic message and any attachments (the "Message") is intended for one or more specific individuals or entities, and may be confidential, proprietary, privileged or otherwise protected by law. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete the Message and do not disclose, distribute, or copy it to any third party or otherwise use the Message.

The Message has business character and not private and/or individual character. Your reply to the Message could be disclosed to the sender entity, according to and in respect of its internal rules, under the applicable laws, regulations or internal policies. Any publication, use or circulation of the Message, both total and partial, have to be previously authorized.

Electronic messages are not secure or error free and can contain viruses or may be delayed, and the sender is not liable for any of these occurrences. The sender reserves the right to monitor, record and retain electronic messages.

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscali.net.it			Perizia N° 344,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001	Ramo sinistro RCA RISC. ASS.					
			Assicurato AMAT N.619		Controparte ARVAL SERVICE LEASE		Impresa di controparte 034 - FONDIARIA-SAI DIV.SAI						
			Esercizio 2013	Numero sinistro 005/AR/13		Codice - Agenzia		Data sinistro 11/01/2013					
			Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza		Ramo polizza	Recupero IVA Si				
Data Incendio 22/01/2013	Data primo rilievo 22/01/2013	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 8	Privilegio a favore di						
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C. BATTISTI 657							Scade il //						
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione							Già Targa DD729WF						
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:													
Velocità (Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P				Targa EH144FT	Telaio ZCM2400L003429490		1° Immatr. 31/04/00						
Stato d'uso DISCRETO	Km. 1	Pneum 50	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si							
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione 10/04/2012		Ubicazione Danni 							
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo	Posti n°	Assi n°						
Valore Commerciale(C) 1,00	Valore Relitto	Valore per Differenza 0		Spese Accessorie		Indennizzo per antieconomicità 1,00							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo			
Fianchetto ant. .Sx Paraurti ant. Mezzo visionato parzialmente smontato. Acquisita e allegata n.1 foto del mezzo danneggiato acquisita dal Comando Polizia Municipale di Taranto.				S	2,5	S	1,5	S	3,0			301,84	
				L	1,0	L	1,0	L	1,0				
Codice / Riparatore				Fascia Carr.		SR		LA		VE operativo		ME	Totale Ricambi
A1				Totale Tempi		3,5		2,5		4,0			301,84
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore 0,60	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,46	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari		Ore 2,66	Totale tempi VE	Ore 6,66
Valore Assicurato(A)	Valore a nuovo(N)		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale				
	1,00				301,84		63,39		365,23				
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 6,66 €/h		11,55		76,92		16,15		93,07		
Totale Imponibile		643,52		Nolo Dime e/o Varie									
Degrado				Mano d'opera carrozzeria Ore 12,66 €/h		20,66		261,56		54,93		316,49	
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66							
Totale (Imponibile)		643,52		S.Rifiuti 0,50 % di		640,32		3,20		0,67		3,87	
Totale (Iva Compresa)		778,66		TOTALE STIMA		643,52		135,14		778,66			
Franchigia/Scoperto min. e il max del %				Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni 1,6			
TOTALE Indennizzo		643,52		Osservazioni: Aut.Intervenute:V.V.U.U. TARANTO									
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna //		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion			Ruolo N. 3812		Foglio N. 1		



COMUNE DI TARANTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



La presente copia, composta di n° 9 facciate, è conforme all'originale.



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO


Taranto, il 1-2-2013

L'UFFICIALE RESPONSABILE
sez. INFORTUNISTICA
(Gen. COLOMBO DI GIACOMO)

PRONTUARIO PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI AGLI INCIDENTI STRADALI

Nr.	16	data incidente	14 01 20 13
		orario comunicazione c.o.	
		orario intervento	11 00
Incidente con soli danni a cose ☒		rilievi planimetrici ☐	
con feriti ☐		fotografici ☐	
mortale ☐			
ACCERTATORI			
Qualifica	Cognome	Nome	
	SCARPENTA		
	CASSARO		

2103
07 FEB. 2013
PRESIDENTE
UFFICIO GENERALE
UFFICIO INFORTUNISTICA
UFFICIO STRADALE
UFFICIO TRAFICO
UFFICIO PARCHING
UFFICIO SEGRETERIA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
UFFICIO ECONOMICO
UFFICIO TECNICO
UFFICIO LEGALE
UFFICIO SANITARIO
UFFICIO VIGILANZA
UFFICIO PULIZIA
UFFICIO RISTORANTE
UFFICIO BAR
UFFICIO TABACCO
UFFICIO GIOCHI
UFFICIO BIBLIOTECA
UFFICIO MUSEO
UFFICIO GALLERIA
UFFICIO CINEMA
UFFICIO TEATRO
UFFICIO CONCERTO
UFFICIO FESTA
UFFICIO EVENTO
UFFICIO SPOSALE
UFFICIO CIVILE
UFFICIO MILITARE
UFFICIO POLIZIA
UFFICIO CARABINIERI
UFFICIO VIGILANZA
UFFICIO SOCCORSO
UFFICIO INCENDIO
UFFICIO ANTITERRORISMO
UFFICIO ANTIDROGHE
UFFICIO ANTIRACKET
UFFICIO ANTISOCIALISMO
UFFICIO ANTISILURISMO
UFFICIO ANTISPIEGIAZIONE
UFFICIO ANTISUBVERSIONE
UFFICIO ANTITERRORISMO
UFFICIO ANTISOCIALISMO
UFFICIO ANTISILURISMO
UFFICIO ANTISPIEGIAZIONE
UFFICIO ANTISUBVERSIONE



CONDIZIONI DELLA STRADA ED AMBIENTALI

orario presunto

--	--	--	--

Via [a] ACCLAVIO
intersezione [b] P. ARSEDO

Strada [a]:

- ☒ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☒ unica carreggiata ☒ a senso unico di marcia
 ☐ a doppio senso di marcia

☐ a due carreggiate separate

☐ a più carreggiate separate

pavimentazione: ☐ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Strada [b]:

- ☒ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☒ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
 ☒ a doppio senso di marcia

☐ a due carreggiate separate

☐ a più carreggiate separate

pavimentazione: ☐ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Fondo stradale

☒ asciutto ☐ bagnato ☐ sdruciolevole (motivo):

Tempo

☒ sereno ☐ nuvoloso ☐ pioggia ☐ neve ☐ vento forte


Condizioni di luminosità

- ☒ Diurna, luce normale ☐ Notturna, illuminazione inesistente
☐ Diurna, luce abbagliante ☐ Notturna, illuminazione insufficiente
 ☐ Notturna, illuminazione discreta
 ☐ Notturna, illuminazione buona

Problemi di visibilità / note:



COMUNE
di
TARANTO



DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Infortunistica Stradale
Piazzale Bestat n.9/A 74121 TARANTO
Tel./fax. 099/4581023
e-mail: infortunistica@comune.taranto.it

DINAMICA DEL SINISTRO N. 16 DEL 11/01/2013

DATI IDENTIFICATIVI DEI VEICOLI RIMASTI COINVOLTI

	VEICOLO A	VEICOLO B
Tipo	Autoveicolo	Autobus
Marca	Bmw	Bredamenarini Bus
Modello	X5	M240
Targa	EJ 814 PR	EH 144 FT
Immatricolazione	2011	2000
Revisione		2012
Assicurazione	Sai-Fondiaria	Allianz
Polizza: numero e scadenza	1942700000571 - 30/04/2013	514/00059497052 - 31/03/2013
Proprietario	Arval Service Lease Italia S.p.a.	AMAT S.p.a.
Luogo e data di nascita		
Luogo di residenza	Scandicci (Fi)	Taranto
Via/Piazza	Via Pisana 314/B	Via Cesare Battisti 657
Conducente	MANIGLIA Dario	LOCHI Vincenzo
Luogo e data di nascita	Lecce - 04/01/1965	Manduria (Ta) - 22/12/1956
Luogo di residenza	Taranto	Manduria
Via/Piazza	Viale Unità di Italia nr. 450/49	Via Giuseppe di Vittorio nr. 49
Patente di guida: tipo e numero	Ctg. A-B nr. U17181264X	Cat. D/E - TA2095975F
Ufficio	UCO	Prefetto Taranto
Data di rilascio e scadenza	25/02/1984 - 01/03/2016	26/03/1982 - 22/12/2016
Trasportati	Nessuno	Vari passeggeri non identificati e non presenti durante i rilievi
Danni	Ammaccatura fiancata anteriore destra all'altezza cerniera portiera anteriore.	Rottura paraurti anteriore sinistro altezza gruppo ottico.

Il sinistro si verificava sulla via Principe Amedeo, all'intersezione con la via Domenico Acclavio. Quest'ultima è strada ad unica carreggiata, a senso unico di marcia, il cui traffico veicolare si snoda da Nord a Sud (da via Pitagora a Lungomare) e presenta alla citata intersezione segnaletica verticale ed orizzontale indicante il Dare Precedenza. La carreggiata è delimitata da marciapiedi rialzati accanto ai quali è consentita la sosta parallela all'asse viario sul margine Ovest ed a spina su quello opposto. La via Principe Amedeo è strada ad unica carreggiata, a senso unico di marcia, suddivisa in due corsie: quella Nord è percorribile per tutti i veicoli in direzione Ovest (Ponte Girevole); quella Sud, delimitata da apposita segnaletica invece, è riservata al transito dei mezzi pubblici che la percorrono da Ovest verso Est (da via Giovinazzi a via Leonida). La carreggiata è marginata da marciapiedi rialzati e la sosta avviene parallela all'asse stradale solo lungo il marciapiedi Nord, per la presenza del Divieto di Fermata nel versante Sud. La zona in questione è fornita di attraversamenti pedonali su tutti e quattro i lati. All'intersezione è presente un impianto semaforico

spento da diverso tempo.

Il sinistro si verificava con condizioni di tempo sereno, strada umida, strutturata in conglomerato bituminoso in mediocre stato manutentivo, condizioni di visibilità diurna e luminosità normale. Gli scriventi, giunti sul luogo del sinistro, rinvenivano entrambi i conducenti che fornivano spontanee dichiarazioni in merito all'evento. A dire del conducente del mezzo pubblico, all'interno dell'autobus prima dell'evento, vi erano alcuni passeggeri che si allontanavano dallo stesso senza accusare dolori fisici dovuti all'incidente. Non si veniva a conoscenza di potenziali testimoni né tantomeno le parti ne facevano menzione. Entrambi i mezzi avevano mantenuto la posizione di quiete post-urto. Nella circostanza l'autobus di linea Amat era sulla semicarreggiata Sud di via Principe Amedeo, parallelo al suo asse stradale e con il frontale rivolto verso Est. Di contro l'autovettura Bmw si rilevava al centro dell'intersezione tra le vie P. Amedeo e Acclavio, diagonale a sinistra rispetto l'asse stradale di questa via e con il frontale a S/E. A tergo di detta auto non si rilevavano tracce di frenata. I veicoli risultavano uniti tra loro con punti di contatto evidenziati tra la parte anteriore sinistra del mezzo pubblico e la fiancata centro anteriore destra della Bmw. L'area del crocevia risultava libera da veicoli in sosta indiscriminata che potessero pregiudicare la visibilità dei conducenti.

Da quanto sopra descritto, dalle dichiarazioni delle parti e dai danni riscontrati sui mezzi, la dinamica dell'evento si è così sviluppata:

Il signor **Maniglia Dario** alla guida dell'autovettura Bmw, percorreva la via Domenico Acclavio nel suo senso unico di marcia, diretto a Sud (Lungomare); giunto all'incrocio con la via Principe Amedeo munito di segnaletica verticale ed orizzontale di Dare Precedenza con l'intenzione di proseguire il moto in linea retta, impegnava il crocevia senza porre la dovuta attenzione ai veicoli intersecanti. Difatti e come dichiarato, impegnava l'area comune volgendo lo sguardo solo alla propria sinistra, attardandosi a visualizzare se dalla propria destra, giungessero veicoli circolanti nella semicarreggiata Sud. Nell'attraversare pertanto la semiarea Nord del quadrivio, giungeva alla semiarea Sud non avvedendosi, in tempo utile, del sopraggiungere dell'autobus di linea urbana ivi circolante e con il quale, omettendo di fatto la dovuta precedenza, collideva.

Nella fase antecedente l'evento, il signor **Lochi Vincenzo** era alla guida dell'autobus di linea dell'AMAT, numero sociale 619 e percorreva il rettilineo della semicarreggiata Sud di via Principe Amedeo diretto verso via Leonida. Giunto nei pressi dell'incrocio con la via Acclavio effettuava l'attraversamento del crocevia nell'istante in cui, dalla propria sinistra, l'autovettura di controparte impegnava l'area di intersezione con moto rettilineo. All'evento, il sig. Lochi Vincenzo pur azionando, come dichiarato, dolcemente il sistema frenante (per non arrecare grossi sobbalzi ai suoi passeggeri) nulla poteva per evitare la collisione. La stessa si localizzava al centro dell'intersezione con punti di contatto evidenziati tra la fiancata anteriore destra della Bmw e lo spigolo anteriore sinistro dell'autobus. In seguito al contatto il veicolo Bmw, trovandosi sulla traiettoria dell'autobus, causa le diverse masse in gioco veniva con la propria struttura anteriore trascinato di circa 30° verso sinistra ed in senso antiorario.

INFRAZIONI RILEVATE


- Al Sig. Maniglia Dario veniva elevato verbale di contestazione nr. I8053 ai sensi dell'Art. 145/4° e 10° Comma del C.d.S.



VBg. Luca Carling
VBg. J. Pella



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO



**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì M del mese di Gennaio
alle ore 11,10 in località SINISTRO

avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G.

VBRIG Scarpelli - D
è presente il sig. MANIGLIA DARIO

identificato a mezzo

il quale, in qualità di

riferisce quanto segue: percomero Via Acclavio

del suo senso unico di marcia

verso V.le Vespillo - Giunto all'in-

tersezione con Via Principe

Amedeo, interzionato a pedonale

in senso rettilineo, dopo avermi

fermato al dare precedenza, riprendo

la marcia osservando se delle

mie sinistre soprafrenano veicoli

ma purtroppo mi fardello a

guardare a destra ove ormai

sovrappreso un autobus con cui


collido

Aspen D

X [Signature]



**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO**








**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì 11 del mese di GENNAIO
alle ore 19.05 in località SINISTRO
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G.

VR 16 Scarpella
è presente il sig. Lochi Vincenzo
identificato a mezzo




il quale, in qualità di
riferisce quanto segue: percorro via Principe
Amedeo in direzione via Leone
Giunto all'intersezione con via
Accademia, notavo dalla mia sinistra
un'auto che non si fermava
al dare precedenza ponendosi sulla
traiettoria. ALL'evento ho frenato
(dolcemente per evitare danni ai
passoiferi) ma l'impatto era inevitabile
Dopo l'urto con detta vettura la stessa
si girava un po' verso sinistra
Sul mezzo vi erano vari passeggeri
che si dileguavano senza aver potuto
aver notato l'auto - Lochi Vincenzo
Scarpella






Strac

eran



Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale


PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>18427</u> DEL <u>31 GEN. 2013</u>	Si assegni a Servizio/Ufficio:
Spazio per diritti di segreteria	
	
POLIZIA MUNICIPALE TARANTO Infortunistica Stradale	
Prot. nr. <u>18427</u> <u>31-1-013</u>	

Io sottoscritto/a BALBO CARLO, nato/a a TARANTO il
10/11/1963 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE N. 13
IN QUALITA' DI DIPENDENTE AMAT SPA ADDETTO ALL'UFFICIO SINISTRI
chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: €. 2,50)
☒ rapporto incidente stradale del 11/01/2013 via: P. AMEDEO ACCLAVIO
parti: AMAT (EH 144 FT.) / MANIGLIA (EJ 814 PR) (spese: €. 10,00)
☐ altro: (spese: €. 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spesa: €. 5,60).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, li 31/01/2013 Il/la richiedente 

Verificato documento CARTA D'IDENTITA' n. AO 8282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

N. prog. 189 del 31.01.13

Cognome BALDO Nome ENZO

Oggetto della richiesta:

- Contravvenzioni/contenzioso.....spese € 2,50

- Mod. decurtaz. punti verb.n.....

- Reparto Mobile/viabilità.....spese € 2,50

☒ Infortunistica stradale 11.01.13.....spese € 10,00

- Altro.....

Data del ritiro 07.02.13



Oggetto: SIN. N. 919893588 DEL 11/01/2013 (NS. RIF. 005/AR/13)

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 19/02/2013 13.26

A: Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>, CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA
<mailcld123@allianz.it>

Trasmettiamo in allegato la dichiarazione testimoniale rilasciata in data odierna dal Sig. Granio Angelo.

Cordiali saluti.

Il 15/02/2013 13.26, Sinistri ha scritto:


Come da accordi intercorsi trasmettiamo in allegato copia integrale del rapporto d'incidente redatto dai Vigli Urbani di Taranto dal quale si evince la totale responsabilità della controparte nella causazione del sinistro.
Cordiali saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

—Allegati:—

005AR13.teste granio.PDF

243 KB

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 344,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.619				Controparte ARVAL SERVICE LEASE		Impresa di controparte 034 - FONDIARIA-SAI					
Esercizio 2013		Numero sinistro 005/AR/13		Codice - Agenzia				Data sinistro 11/01/2013			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero IVA Si	
Data Incarico 22/01/2013		Data primo rilievo 22/01/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 4	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa DD729WF	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P						Targa EH144FT		Telaio ZCM2400L003429490		1° Immatr. 31/04/00	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione 10/04/2012		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R.				VOCI DI DANNO				SR		LA	
								VE		ME	
								DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff.		Tempo		Diff.		Tempo	
Fianchetto ant. .Sx				S 2,5		S 1,5		S 3,0		. 301,84	
Paraurti ant.				L 1,0		L 1,0		L 1,0			
Mezzo visionato parzialmente smontato.											
Allegata n.1 foto del mezzo danneggiato.											
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR 3,5		LA 2,5	
Telefono:								VE operativo 4,0		ME	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore 0,60		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,46		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	
Ore 1,6				Ore 2,66		Ore 6,66		Ore 2,66		Ore 6,66	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		imponibile		Iva		Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 6,66 €/h 11,55		€ 301,84		€ 63,39		€ 365,23	
Totale Imponibile		€ 643,52		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 12,66 €/h 20,66		€ 261,56		€ 54,93		€ 316,49	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€	
Totale (Imponibile)		€ 643,52		S.Rifiuti 0,50 % di 640,32		€ 3,20		€ 0,67		€ 3,87	
Totale (Iva Compresa)		€ 778,66		TOTALE STIMA		€ 643,52		€ 135,14		€ 778,66	
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 1,6	
Indennizzo Contrattuale		€		Osservazioni: Aut.Intervenute:V.V.U.U. TARANTO							
TOTALE Indennizzo		€ 643,52									
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:											
Data consegna 20/02/2013				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 344,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **005/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **11/01/2013**
Data Perizia: **22/01/2013**

Assicurato: **AMAT N.619**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P**
Targa: **EH144FT**
Controparte: **ARVAL SERVICE LEASE**



005/Aa113



Foto vigili URMANI

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 005/AR/13	DATA SINISTRO 11/01/2013	ORA 10.50	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 21	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO	ANGOLO VIA ACCLAVIO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO		N° SOCIALE 619	TARGA AUTOBUS EH 144 FT
MATR. AGENTE 154432	COGNOME LOCHI	NOME VINCENZO	Codice Fiscale LCHVCN56T22E882I
COMUNE DI NASCITA MANDURIA	DATA DI NASCITA 22-12-56	DATA ASSUNZIONE 16-12-82	COMUNE DI RESIDENZA MANDURIA
DOMICILIO VIA G. DI VITTORIO, 49		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2095975F
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 26/03/1982
		SCADENZA PATENTE 22/12/2016	C.A.P. 74024
		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA BMW	MODELLO X5	TARGA EJ 814 PR	PROPRIETARIO ARVAL SERVICE LEASE ITALIA	COMUNE DI RESIDENZA SCANDICCI (MT)
VIA / PIAZZA VIA PISANA 314/B		COMPAGNIA ASSICURATRICE SAI - FONDIARIA Pol. N. 1942700000571 SC. 30/4/2013		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA MANIGLIA DARIO (Lecce 4/1/65)		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA URBANA
TESTIMONI	GRANIO ANGELO

SINISTRO ATTIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

N° SINISTRO

005/AR/13

AmAt S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore

**DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS**

ANGOLO ANTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

LATERALE ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA PRINCIPE AMEDEO, ALL'INCROCIO CON VIA ACCLAVIO USCIVA IMPROVVISAMENTE UNA BMW X5 DI COLORE BLU SCURO SENZA FERMARSI PER DARE PRECEDENZA AL BUS.
IL CONDUCENTE DI TALE AUTOVETTURA ATTRAVERSAVA L'INCROCIO PONENDO ATTENZIONE SOLO AI VEICOLI PROVENIENTI DALLA PROPRIA SINISTRA SENZA MINIMAMENTE ACCORGERSI DEL PASSAGGIO DEL BUS CON IL QUALE ANDAVA IN COLLISIONE SULLO SPIGOLO ANTERIORE LATERALE DESTRO.
SUL POSTO INTERVENIVANO I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.
NEL LORO RAPPORTO ANNOTAVANO CHE NESSUNO SI PRESENTAVA PER DICHIARARE DI AVER RIPORTATO DANNI FISICI A SEGUITO DELL'INCIDENTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT		001	344,00/13	
		Assicurato		Controparte	Impresa Controparte	
		AMAT N.619		ARVAL SERVICE LEASE	034 - FONDIARIA-SAI	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2013	005/AR/13				11/01/2013	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	
22/01/2013	22/01/2013	TARANTO	ASS	A1	4	
					Data Restituzione	
					20/02/2013	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 20/02/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:778,66

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

005/AR/13

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 461,00/13	Per la Spettabile ALLIANZ SPA	Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett. 0944
	Assicurato AMAT SPA		Controparte ARVAL SERVICELEASE ITALIA	Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/919893588-4/1	Data Sinistro 11/01/13	Ramo e/o Polizza 59497052	Agenzia 00709/ROMA GERENZA

005/AR/13

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato EH144FT in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 11/01/13 è necessaria la somma di € 650,00 (SEICENTOCINQUANTA / 00 EURO) OLTRE FERMO

Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza.

TA QANFO

,li 15/02/13

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO

AMAT SPA

Genius Professional Ver:

Tel. - 0771-681436-680982

2806

Prot. N. 15 FEB. 2013

Del

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒

UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

STQ. STAFF QUALITA' ☐

9

005/22/13

Spett.le
 Direzione Amat Spa
 Via Cesare Battisti 657
74121 - Taranto

Oggetto: DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Granio Angelo, nato a Taranto il 4/01/1975 e ivi residente in Via Mediterraneo n.62 B, dichiara quanto segue:

giorno 11/01/2013 alle ore 10.50 circa stavo passeggiando a piedi su Via Principe Amedeo quando ho assistito, all'incrocio fra Via principe Amedeo e Via Acclavio, a un incidente tra un bus Amat n. 619 targato EH144FT e un'autovettura targata EJ814PR condotta da un uomo.

Il bus Amat percorreva a moderata andatura di viaggio Via principe Amedeo e occupava la corsia riservata ai mezzi pubblici, mentre l'autovettura procedeva su Via Acclavio strada con obbligo di dare precedenza.

All'incrocio citato il conducente dell'autovettura targata EJ814PR non dava la dovuta precedenza al bus Amat e impegnava l'incrocio rivolgendo lo sguardo solo alla propria sinistra senza accorgersi che dalla propria destra sopraggiungeva il bus.

Dal mio cellulare scattavo alcune foto dei mezzi e del punto dove si era verificato l'incidente che mi riservo di consegnare.

Sul posto giungevano i Vigili Urbani.

In fede

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, 19/02/2013

2998
 Prot. N. 19 FEB. 2013
 Del
 PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 DAS AFFARI GENERALI/SINISTRI ☒
 DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 STG STAFF GENERALE ☐

Sup. Granio

9

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

Data di spedizione _____

Dall'ufficio postale di _____

BARI CMO
Poste

04.03.13

112280204912

Numero

Italiane

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Spett.le

Centro Liquidazione Danni

ALLIANZ SPA

Via Acclavio n. 2

74123 - TARANTO

RICEVUTO
1 MAR 2013

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data


Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01/10/08:

☐ Invi multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata



Posteitaliane




Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 UP - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

005/AR/13 (c.s.)

Da restituire a:
A.M.A.T. S.p.A.
AGENZIA PER LA MODALITA' SINISTRO
NELL'AREA DI INTERESSE
VIA C. B. ...
70100 TORRINO



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

14228020492 3

Numero

Data di spedizione

 Dall'ufficio postale di

Destinatario

Via

C.A.P.

Spett.le

Sede Legale

FONDIARIA - SAI ASS.NI Spa

Corso Galileo Galilei n.12

00126 - TORINO

UFFICIO POSTALE RICEVUTO

*Desaia*Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01/10/08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario☐ Sottoscrizione rifiutata

5. 3. 13



Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11

A.M.A.T. s.p.a.

Da restituire
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
70134 TARANTO



005/AR113



Prot. N. 3396/UAG

Taranto, li 26 Feb. 2013

Spett.le
Centro Liquidazione Danni
ALLIANZ SPA
Via Acclavio n.2
74123 - TARANTO

E p.c. Spett.le
Sede Legale
FONDIARIA - SAI ASS.NI Spa
Corso Galileo Galilei n.12
00126 - TORINO

**OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
SINISTRO N.919893588 DEL 11/01/2013
AMAT SPA (EH144FT) / ARVAL SERVICE LEASE ITALIA (EJ814PR)
(Ns. rif. 005/AR/13)**

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733), proprietaria del veicolo Autobus Bredamenarinibus targato EH144FT e assicurato con la Compagnia ALLIANZ - RAS Spa, chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno 11/01/2013 alle ore 10.50 circa a Taranto in Via Principe Amedeo incrocio con Via Acclavio.

L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è l'autovettura BMW X5 targata EJ814PR assicurata per la responsabilità civile auto con la Compagnia FONDIARIA-SAI Ass.ni con Polizza n.1942700000571.
Alla guida dell'autovettura targata EJ814PR c'era il Sig. Maniglia Dario nato a Lecce il 4/1/65.

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. Maniglia Dario secondo le modalità indicate nell'allegata denuncia di sinistro, come a Voi già noto anticipata via mail in data 14/01/2013.

Al momento del sinistro era presente il Sig. Granio Angelo il quale ha rilasciato in data 19/02/2013 l'allegata dichiarazione testimoniale.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili Urbani di Taranto e al Sig. Maniglia Dario veniva elevato verbale di contestazione n.18053 ai sensi dell'art. 145/4° e 10° Comma del C.d.S..

Il ns. mezzo aziendale, già periziato da un Vs. fiduciario, ha riportato danni per un importo complessivo di € 800,00.

Per eventuali ulteriori chiarimenti vogliate contattare il ns. **Ufficio sinistri aziendale -TEL./FAX 099/7356261 - Via C. Battisti, 657 Taranto - sinistriamat@amat.ta.it.**

Si resta in attesa del dovuto risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale, con l'avvertimento che decorsi inutilmente i termini di legge agiremo per vie legali.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichcchia)

Allegati:

- denuncia di sinistro su modulo aziendale;
- dichiarazione testimoniale del Sig. Granio Angelo;
- rapporto dei Vigili Urbani di Taranto.

Allianz  Bank**Financial Advisors**

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank
 Financial Advisors S.p.A. - Sede legale Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano
 Telefono +39 02 7216.8000 - +39 02 72203.1 - +39 02 80200.1 - Fax +39 02 8901.0884
 +39 02 8900.991 - www.allianzbank.it - Capitale Sociale Euro 95.000.000 int. vers.
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09733300157
 Iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589 - Aderente
 al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società, con unico socio, rientrante nell'area
 di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.

Data 05/03/2013

005/AR/13



SECED130651000005851

Spett.le

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

N. SINISTRO DATA SINISTRO VS. RIFERIMENTO
 919893588 11/01/2013 EH144FT AMAT

CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI LIQUIDATORE
 TARANTO RAELE DOMENICO
 NUMERO TELEFONO PERCIPIENTE
 099 /4558111 AMAT

LA INFORMIAMO CHE SU INCARICO DI ALLIANZ S.P.A. E' STATO
 LIQUIDATO A FAVORE DEL SUDETTO PERCIPIENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
 L'IMPORTO DI EURO 800,00* SUL C/C 000000008768
 PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
 TRAMITE LA SUA BANCA SARA' POSSIBILE VERIFICARE L'AVVENUTO ACCREDITO
 SULLA BASE DELLA DATA VALUTA E DEL CRO BONIFICO SOTTO INDICATI.
 LE RICORDIAMO INOLTRE CHE IL CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI INDICATO
 E' A SUA COMPLETA DISPOSIZIONE PER FORNIRLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE
 E LA INVITIAMO A CONTATTARLO TELEFONICAMENTE PER QUALSIASI TIPO DI
 CHIARIMENTO.

DATA VALUTA : 08/03/2013 NUMERO CRO BONIFICO : 11324706408


Distinti saluti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.



Prot. N°

13 MAR. 2013

Del  

P	PRESIDENTE	☐
DS	DIRETTORE GENERALE	☐
SA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UXG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
UW	STAFF QUALITA'	☐

LSC01001-20130306-L01-AFP0-PE-88-1/1

LSC01001

Oggetto: SINISTRO DEL 11/01/2013 A POL. RCV N. 0000059497052/0000145 - AMAT SPA (EH144FT) / ARVAL SERVICE LEASE ITALIA (EJ814PR) - NS. RIF. 005/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 14/01/2013 12.07

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Come da accordi intercorsi, si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

005AR13.PDF

130 KB