

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 047/AR/13	DATA SINISTRO 16/03/2013	ORA 11.25	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GARIBALDI		ANGOLO	
DIREZIONE FARO - PORTO MERCANTILE			N° SOCIALE 586	TARGA AUTOBUS DW 775 TR
MATR. AGENTE 500770	COGNOME SCARCI	NOME ROSARIA	Codice Fiscale SCRRSR68H59L049P	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 19-06-1968	DATA ASSUNZIONE 01-08-2007	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA ALIMINI PICCOLO 5	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5305555W	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 28/05/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA NISSAN	MODELLO	TARGA BR 238 KX	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
4° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA

TESTIMONI

IL COLLEGA SCASCIAMACCHIA ANTONIO CHE MI SEGUIVA ALLA GUIDA DI UN BUS AZIENDALE DELLA LINEA 8 E GLI STESSI VIGILI URBANI CHE ERANO A BORDO DELLA VETTURA DI SERVIZIO N.TA22.


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Anno

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SUL LATO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS ERANO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATI CON IL COLORE VERDE DELLA VERNICE DELL'AUTOVETTURA.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

LATO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IL GIORNO 16/03/2013 EFFETTUAVO LA LINEA 27 ALLA GUIDA DEL BUS 586 E ALLE ORE 11.25 CIRCA MI TROVAVO SU VIA GARIBALDI E PERCORREVO LA MIA CORSIA DI DESTRA RISERVATA AI BUS.

ARRIVATA ALL'ALTEZZA DELLA "CHIESA S. GIUSEPPE", LA STRADA ERA TRANSENNATA E PERTANTO I VEICOLI CHE PROCEDEVANO SULLA CORSIA DI SINISTRA DOVEVANO NECESSARIAMENTE DEVIARE A DESTRA E CONFLUIRE NELLA CORSIA RISERVATA AI BUS.

GUARDANDO DALLO SPECCHIO SINISTRO VEDEVO CHE UN'AUTOVETTURA NISSAN DI COLORE VERDE ANZICHÉ ATTENDERE IL PASSAGGIO DEL BUS DEVIAVA A DESTRA, CERCANDO DI PASSARE IN UNO SPAZIO RISTRETTO, E STRISCIAVA CONTRO IL LATO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS.

AL CONTATTO TRA I DUE MEZZI MI SONO SUBITO FERMATA E SEMPRE DALLO SPECCHIO NOTAVO CHE LA SIGNORA ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA INDIETREGGIAVA. SONO SCESA DAL BUS E MI SONO AVVICINATA ALL'AUTOVETTURA IN QUESTIONE. NEL FRATTEMPO SI ERANO ANCHE AVVICINATI I VIGILI URBANI (CHE PRESIDAVANO LA ZONA) I QUALI MI CONSIGLIAVANO DI SPOSTARE L'AUTOBUS PIU' AVANTI PER NON BLOCCARE IL TRAFFICO E PER SCAMBIARE I DATI CON LA SIGNORA. QUINDI HO SPOSTATO L'AUTOBUS PIU' AVANTI, HO FATTO SCENDERE TUTTA L'UTENZA A BORDO, E, MIO MALGRADO, MI ACCORGEVO CHE LA SIGNORA ERA SPARITA DAL LUOGO DELL'INCIDENTE. A QUESTO PUNTO SONO RITORNATA DAI VIGILI URBANI PER SEGNALARE L'ACCADUTO E GLI STESSI VIGILI MI RIFERIVANO CHE SI ERANO ANNOTATI LA TARGA E CHE PER QUALUNQUE PROBLEMA POTEVO RIVOLGERMI A LORO. SUL LATO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS ERANO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATI CON IL COLORE VERDE DELLA VERNICE DELL'AUTOVETTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 18/03/2013

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 047/AR/13		DATA SINISTRO 16/03/2013		ORA 11.25		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 27		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GARIBALDI				ANGOLO	
DIREZIONE FARO - PORTO MERCANTILE						N° SOCIALE 586	
						TARGA AUTOBUS DW 775 TR	
MATR. AGENTE 500770		COGNOME SCARCI		NOME ROSARIA		Codice Fiscale SCRRSR68H59L049P	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 19-06-1968		DATA ASSUNZIONE 01-08-2007		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74121	
DOMICILIO VIA ALIMINI PICCOLO 5		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5305555W		RILASCIATA A MCTC-TA	
						DATA RILASCIO 28/05/2012	
						SCADENZA PATENTE 28/05/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA NISSAN		MODELLO		TARGA BR 238 KX		PROPRIETARIO		COMUNE DI RESIDENZA	
VIA / PIAZZA				COMPAGNIA ASSICURATRICE					
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA								COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					
2° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					
4° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA



TESTIMONI

IL COLLEGA SCASCIAMACCHIA ANTONIO CHE MI SEGUIVA ALLA GUIDA DI UN BUS AZIENDALE DELLA LINEA 8 E GLI STESSI VIGILI URBANI CHE ERANO A BORDO DELLA VETTURA DI SERVIZIO N.TA22.

Simino Arillo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SUL LATO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS ERANO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATI CON IL COLORE VERDE DELLA VERNICE DELL'AUTOVETTURA.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

LATO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IL GIORNO 16/03/2013 EFFETTUAVO LA LINEA 27 ALLA GUIDA DEL BUS 586 E ALLE ORE 11.25 CIRCA MI TROVAVO SU VIA GARIBALDI E PERCORREVO LA MIA CORSIA DI DESTRA RISERVATA AI BUS.

ARRIVATA ALL'ALTEZZA DELLA "CHIESA S. GIUSEPPE", LA STRADA ERA TRANSENNATA E PERTANTO I VEICOLI CHE PROCEDEVANO SULLA CORSIA DI SINISTRA DOVEVANO NECESSARIAMENTE DEVIARE A DESTRA E CONFLUIRE NELLA CORSIA RISERVATA AI BUS.

GUARDANDO DALLO SPECCHIO SINISTRO VEDEVO CHE UN'AUTOVETTURA NISSAN DI COLORE VERDE ANZICHÉ ATTENDERE IL PASSAGGIO DEL BUS DEVIAVA A DESTRA, CERCANDO DI PASSARE IN UNO SPAZIO RISTRETTO, E STRISCIAVA CONTRO IL LATO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS.


AL CONTATTO TRA I DUE MEZZI MI SONO SUBITO FERMATA E SEMPRE DALLO SPECCHIO NOTAVO CHE LA SIGNORA ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA INDIETREGGIAVA. SONO SCESA DAL BUS E MI SONO AVVICINATA ALL'AUTOVETTURA IN QUESTIONE. NEL FRATTEMPO SI ERANO ANCHE AVVICINATI I VIGILI URBANI (CHE PRESIDIAVANO LA ZONA) I QUALI MI CONSIGLIAVANO DI SPOSTARE L'AUTOBUS PIÙ AVANTI PER NON BLOCCARE IL TRAFFICO E PER SCAMBIARE I DATI CON LA SIGNORA. QUINDI HO SPOSTATO L'AUTOBUS PIÙ AVANTI, HO FATTO SCENDERE TUTTA L'UTENZA A BORDO, E, MIO MALGRADO, MI ACCORGEVO CHE LA SIGNORA ERA SPARITA DAL LUOGO DELL'INCIDENTE. A QUESTO PUNTO SONO RITORNATA DAI VIGILI URBANI PER SEGNALARE L'ACCADUTO E GLI STESSI VIGILI MI RIFERIVANO CHE SI ERANO ANNOTATI LA TARGA E CHE PER QUALUNQUE PROBLEMA POTEVO RIVOLGERMI A LORO. SUL LATO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS ERANO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATI CON IL COLORE VERDE DELLA VERNICE DELL'AUTOVETTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO





Automobile Club d'Italia

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TARANTO

PRA

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA: BR238KX

DATI DEL VEICOLO

Targa	BR238KX
Telaio	SJNEAAK11U4023689
Omologazione	OESJN03EST06
Fabbrica / Tipo	NISSAN K11 E E06 MICRA
Data Dichiarazione Conformita'	31/10/2000
Data Immatricolazione	08/03/2001
KW	44,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	998
Alimentazione	BENZINA
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	23/04/2001
R.P.	A033313S

Ultima Formalita'	RILASCIO O DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA'
Data Ultima Formalita'	24/03/2006
R.P.	A027377R

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A033313S
del	23/04/2001
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	10/04/2001
Prezzo del Veicolo	***** 8.934,70 * Euro

Proprietario	SUMA ROSANNA
Sesso / Tipo Societa'	FEMMINILE
Data di nascita	17/12/1949
Comune di nascita	TARANTO (TA)
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIALE MAGNA GRECIA 106 - 74100

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 0
Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
Non risultano iscritti gravami

Certificazione / Ispezione n. 3730 del 19/03/2013 12:16:19

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro
Importo totale	***** 2,84 * Euro

foglio n.ro 1

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Scasciamacchia Antonio nato a Taranto il 27/04/1970 e ivi residente a Talsano in Via Mare n.10 (C.F. SCSNTN70D27L049Q), dipendente Amat Spa, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:

il giorno 16/03/2013 alle ore 11.25 circa, mentre ero di servizio alla guida di un bus Amat, assistevo a un episodio che si verificava in Via Garibaldi ai danni della mia collega Scarci Rosaria.

Premetto che nella circostanza suindicata mi trovavo dietro la collega subito dopo due autovetture e procedevo sulla corsia preferenziale di destra riservata ai mezzi pubblici.

Arrivati subito dopo la Chiesa San Giuseppe, causa tratto stradale transennato, i veicoli che procedevano sulla corsia di sinistra dovevano necessariamente deviare a destra ed immettersi sulla corsia di destra riservata ai bus.

Proprio nel momento in cui la collega passava nel tratto di strada transennato, un'autovettura Nissan micra di colore verde targata BR238KX condotta da una donna, cercava di infilarsi in uno spazio ristretto tra la transenna e l'autobus, con la conseguenza che strisciava il bus sulla fiancata posteriore lato sinistro.


Ad un certo punto dopo che la signora si accorgeva di aver strisciato l'autobus si fermava per qualche istante prima di fare la retromarcia per togliersi da quella posizione.

All'episodio hanno assistito gli agenti della Polizia Municipale che erano presenti sul posto con una vettura, presumibilmente per presidiare l'area transennata. Gli stessi Agenti si sono avvicinati per rendersi conto dell'accaduto.

Subito dopo il fatto gran parte dei viaggiatori a bordo del bus della collega effettuavano il trasbordo sul mio, e poi proseguivo il mio percorso passando per il tratto stradale suindicato con l'aiuto dei vigili urbani.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li 05/04/2013



MINISTERO DELL'INTERNO

SCASCIAMACCHIA

APPROVAZIONE

Il presente documento può essere utilizzato solo per la presentazione della domanda di rinnovo della patente di guida.

La presente approvazione è valida per la durata di 12 mesi.

Il presente documento è valido per la durata di 12 mesi.

Il presente documento è valido per la durata di 12 mesi.

	9.	10.	11.	12.
A1				
A				
B	01/02/89	27/04/17		
C				
D	27/04/12	27/04/17		
BE				
CE				
DE				

Modello MCTC-2017

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE DELLA Pubblica Sicurezza - SERVIZIO REGIONALE

AD 002373103

MINISTERO DELL'INTERNO

SCASCIAMACCHIA

ANTONIO

TARANTO

1983

27/04/70

SCSNTN70D27LC49G

SCASCIAMACCHIA

ANTONIO

TARANTO

1983

27/04/70

PATENTE DI GUIDA

REPUBBLICA ITALIANA

1. SCASCIAMACCHIA

2. ANTONIO

3. 27/04/70 TARANTO (TA)

4a. 27/04/2012

4b. 27/04/2017

4c. MCTC-TA

5. TA5304245P

6. TARANTO (TA)

7. VIA MARE 10

8. D



**CODICE
FISCALE**

COGNONE

NSM2

8539

LUGG D
NASCIA

PŘOVÍRCU

DATA DI NASCITA

2770470

1987

Il Ministro delle Finanze



PATENTE DI GUIDA

REPUBBLICA ITALIANA

SCASCIAMACCHIA

2. ANTONIO

3. 27/04/70 TARANTO (TA)

4a. 27/04/2012

4b 27/04/2017

70 *Leach*

8. TARANTO (TA)

VIA MARE 10

4C. MCTC-TA

5. TA5304245P

Severina, Galina Petrovna

- il tassatore può essere utilizzato solo con i tagliandi in formato indicato sui tagliandi stessi;
- il titolare del tassatore deve riportare la propria firma e il proprio cognome;
- i tagliandi di ammortamento, sottrazione o distribuzione non possono essere usati ad un qualsiasi titolo restitutivo dello stesso evento, un semplice tagliando tassatore.

	9.	10.	11.
A1			
A2			
B	01/02/89	27/04/17	
C			
D	27/04/12	27/04/17	
BE			
CE			
DE			

Copyright © 2006 Ford Motor Company. Tutti i diritti sono riservati. Ford è un marchio registrato di Ford Motor Company. Il presente documento è una ristampa del libro "Ford Motor Company".

Taranto, li 18/03/2013

Egr. Sig.

SCARCI ROSARIA
VIA ALIMINI PICCOLO 5
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 047/AR/13 del 16/03/2013

Il giorno 16/03/2013, il bus n° 586 da Lei condotto, impegnato sulla linea 27, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.


Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 18/03/2013




CHIESA


TRANSN

BUS

Chassis



Console
BUS →





Indirizzo **210 Via Giuseppe Garibaldi**

L'indirizzo è approssimativo



CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 586 DATA 16-03-2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>063</u> DALLE ORE <u>05.43</u> ALLE ORE <u>11.52</u> LINEA <u>24</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Rosale Jean</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>406</u> DALLE ORE <u>11.34</u> ALLE ORE <u>14.32</u> LINEA <u>20 = 24</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Fuggelli Uomero</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

ALLE h. 11.25 IN V. GARIBOLDI UNA NISSAN VERDE MI URTAVA SULLA PARTE POST. SX STRISCIANDO IL BUS. SEGUE RELAZIONE Rosale Jean al montaggio al porto alle ore 11.34 visto quello che ha scritto la collega

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore _____











Giustificativo di rischio n. 0000109

Contraente: AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO
 00146330733



Spettabile
 AMAT SPA
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO

Firma agente o esattore



Allianz S.p.A.
 Lorella Sdrigotti Ettore Murgia

blupht 077

Polizza/Ramo:
 Libro Matricola 031
 Numero: 0000059497052/0000109
 Periodo di validità della copertura assicurativa:
 dalle ore 24:00 del 31/03/2012
 alle ore 24:00 del 31/03/2013
 Scadenza contratto:
 31/03/2013
 Frazionamento: ANNUALE
 Premio Euro
 Responsabilità Civile: *****
 Rischio accessori: *****
 Importo netto: *****
 Imposte: *****
 Contributo SSN: *****
 Totale *****

INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD
 1. CARTEA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE
 2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF
 UFFICIO CENTRALE ITALIANO
 3. VALID FROM 01/04/2012 TO 31/03/2013
 4. Country Code/Insurer's Code/Number
 I/ 514/00059497052
 0000109
 5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No.
 DW775TR
 6. Category of vehicle
 E
 7. Make of vehicle
 BREDAMENARINI
 8. TERRITORIAL VALIDITY
 This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobv.org).
 In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance
 cover, in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.
 For the identification of the relevant Bureau, see reverse side.
 A B BG CY CZ D DK E EST F FIN
 GB GR H I IRL IS L LT LV M N
 NL P PL RO S SK SLO CH AL AND BIH
 BY HR IL IR MA MD MK RWS SRB TN TR
 UA
 9. Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)
 AMAT SPA
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO
 10. This Card has been issued by:
 Allianz S.p.A.
 34123 Trieste - Largo Ugo Imieri, 1
 11. Signature of insurer
 Allianz S.p.A.
 Lorella Sdrigotti Ettore Murgia
 blupht 077
 CATEGORY OF VEHICLES CODE
 A. Car B. Motorcycle C. Lorry or tractor D. Cycle fitted with auxiliary engine E. Bus F. Trailer G. Others

INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD
 1. CARTEA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE
 2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF
 UFFICIO CENTRALE ITALIANO
 3. VALID FROM 01/04/2012 TO 31/03/2013
 4. Country Code/Insurer's Code/Number
 I/ 514/00059497052
 0000109
 5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No.
 DW775TR
 6. Category of vehicle
 E
 7. Make of vehicle
 BREDAMENARINI
 8. TERRITORIAL VALIDITY
 This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see www.cobv.org).
 In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance
 cover, in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.
 For the identification of the relevant Bureau, see reverse side.
 A B BG CY CZ D DK E EST F FIN
 GB GR H I IRL IS L LT LV M N
 NL P PL RO S SK SLO CH AL AND BIH
 BY HR IL IR MA MD MK RWS SRB TN TR
 UA
 9. Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle)
 AMAT SPA
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO
 10. This Card has been issued by:
 Allianz S.p.A.
 34123 Trieste - Largo Ugo Imieri, 1
 11. Signature of insurer
 Allianz S.p.A.
 Lorella Sdrigotti Ettore Murgia
 blupht 077
 CATEGORY OF VEHICLES CODE
 A. Car B. Motorcycle C. Lorry or tractor D. Cycle fitted with auxiliary engine E. Bus F. Trailer G. Others

BUS 586

Certificato di assicurazione

Ai sensi dell'art. 127 del Decreto Legislativo 7.09.2005 n. 209

Contraente: AMAT SPA
 Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657
 C.A.P.: 74121 Città: TARANTO
 Polizza n.: 0000059497052/0000109
 Targa: DW775TR
 Tipo veicolo: BUS NO RIM. P. 104
 Inizio alle ore 24:00 del 31/03/2012
 Termine alle ore 24:00 del 31/03/2013

Allianz S.p.A.
 Lorella Sdrigotti Ettore Murgia
 blupht 077

Periodo di validità della copertura assicurativa salvo quanto disposto dal Codice Civile (art. 1901 secondo comma).

Allianz S.p.A.

Divisione

Allianz RAS

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE

DW775TR

TIPO DEL VEICOLO

BUS NO RIM. P. 104

SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO
 GIORNO MESE ANNO
 31 03 2013

Allianz S.p.A.

Lorella Sdrigotti Ettore Murgia

blupht 077

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- | | |
|---|---|
| <p>(A) numero di immatricolazione</p> <p>(B) data della prima immatricolazione del veicolo</p> <p>(C) Dati nominativi</p> <p>(C.1) intestatario della carta di circolazione:</p> <p>(C.1.1) cognome e regione sociale</p> <p>(C.1.2) nome e iniziali (se del caso)</p> <p>(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento</p> <p>(C.2) proprietario del veicolo</p> <p>(C.2.1) cognome e regione sociale</p> <p>(C.2.2) nome e iniziali (se del caso)</p> <p>(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento</p> <p>(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario</p> <p>(C.3.1) cognome e regione sociale</p> <p>(C.3.2) nome e iniziali (se del caso)</p> <p>(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento</p> <p>(C.4) (C.5) (C.6) (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detta carta possono essere inseriti ai codici C.3, C.4 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle regole di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.</p> <p>(D) veicolo</p> <p>(D.1) marca</p> <p>(D.2) tipo</p> <p>(D.2.1) variante (se disponibile)</p> <p>(D.2.2) versione (se disponibile)</p> <p>(D.3) denominazione al commercio</p> <p>(E) numero di identificazione del veicolo</p> <p>(F) massa</p> <p>(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motoveicoli (kg)</p> <p>(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)</p> <p>(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)</p> <p>(G) massa del veicolo in servizio attrezzato e carico del dispositivo di attacco per i veicoli di categoria diversa dalla M1 (kg)</p> <p>(H) capacità di velocità, se non è limitata</p> <p>(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione</p> <p>(J) categoria del veicolo</p> <p>(J.1) destinazione ed uso</p> <p>(J.2) carrozzina</p> | <p>(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)</p> <p>(L) numero di assi</p> <p>(M) interesse (cm)</p> <p>(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:</p> <p>(N.1) asse 1 (kg)</p> <p>(N.2) asse 2 (kg), se del caso</p> <p>(N.3) asse 3 (kg), se del caso</p> <p>(N.4) asse 4 (kg), se del caso</p> <p>(N.5) asse 5 (kg), se del caso</p> <p>(O) massa massima a rimorchiare tecnicamente ammissibile:</p> <p>(O.1) numero di freni (kg)</p> <p>(O.2) rimorchi non frenati (kg)</p> <p>(P) motore</p> <p>(P.1) cilindrata (cm³)</p> <p>(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)</p> <p>(P.3) tipo di combustibile o di altre ragioni</p> <p>(P.4) regime nominale (per/min)</p> <p>(P.5) numero di identificazione del motore, tipo del motore</p> <p>(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motori)</p> <p>(R) colore del veicolo</p> <p>(S) posti a sedere</p> <p>(S.1) numero di posti a sedere, compresi quelli del conducente</p> <p>(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)</p> <p>(T) velocità massima (km/h)</p> <p>(U) livello sonoro</p> <p>(U.1) veicolo fermo (dB(A))</p> <p>(U.2) regime del motore (per/min)</p> <p>(U.3) veicolo in marcia (dB(A))</p> <p>(V) emissioni gas di scarico</p> <p>(V.1) CO (g/km o g/kWh)</p> <p>(V.2) HC (g/km o g/kWh)</p> <p>(V.3) NOx (g/km o g/kWh)</p> <p>(V.4) HC + NOx (g/km)</p> <p>(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)</p> <p>(V.6) coefficiente di assorbimento acustico (g/km o g/kWh)</p> <p>(V.7) CO₂ (g/km)</p> <p>(V.8) consumo di carburante in ciclo urbano (l/100 km)</p> <p>(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE-Designata recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 82/77/CEE</p> <p>(W) capacità del serbatoio o del serbatoio di carburante (in litri)</p> |
|---|---|

REVISIONI (Art. 80 del D.L. n. 30 del 28.2.1992 N. 285)

DW 775TR TA/000/AYA
 REVISIONE DEL 03/08/2012
 REGOLARE
 ESITO
 TA0001BC17M

Taranto, li 27 MAR. 2013

Prot. n.: 5221 UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
Comando di Polizia Municipale
Piazzale Dante n.9/a
74121 - TARANTO

OGGETTO: Incidente stradale del 16/03/2013
AMAT SPA (DW775TR) / SUMA ROSANNA (BR238KX)
Ns. Rif. 047/AR/13

In data 16/03/2013 alle ore 11.25 circa in Via G. Garibaldi, il ns. mezzo aziendale targato DW775TR è stato coinvolto in un incidente stradale con un'autovettura Nissan Micra targata BR238KX.

Stante quanto dichiarato dalla ns. dipendente Sig.ra Scarci Rosaria (vedi allegata copia della denuncia di sinistro), subito dopo l'incidente la conducente dell'autovettura Nissan Micra si sarebbe allontanata dal luogo del sinistro non consentendo in tal modo di poter effettuare la constatazione dei danni e lo scambio dei dati.

Sempre secondo quanto riportato in denuncia, sul luogo dell'incidente era presente un'autovettura della Polizia Municipale di Taranto avente numero n.TA/22, per presidiare una zona stradale transennata in prossimità della Chiesa San Giuseppe.

Il personale della Polizia Municipale presente avrebbe assistito all'incidente e anche fornito alla ns. dipendente la targa dell'autovettura danneggiante, comunicandole di rivolgersi a loro in caso di problemi.

Dovendo la scrivente Azienda attivare le procedure per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale per effetto del sinistro in questione, gradiremmo acquisire copia della relazione di servizio redatta dal Vs. personale presente o in subordine una dichiarazione testimoniale sulle circostanze dell'incidente.

Vi ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverete alla presente e in attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Spett.le

Comando di Polizia Municipale

Piazza Dante n.9/a

74121 - TARANTO

2 APR 2013

Firma per esteso del vicevettore
(Nome e Cognome)

Data
COSTA IN ARRIVO

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:


- ☐ Invii multipli a un unico destinatario
☐ Sottoscrizione rifiutata

BARI-CMNO
Poste

040340131

142280205695

Numero
Italiano



Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11



A. R.


postaprioritaria

Da restituire a _____



A.M.A.-f.s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

047/Arc/113



Taranto, li 27 MAR. 2013

Prot. 5222 UAG

RACCOMANDATA A R

Egr. Sig.
Scasciamacchia Antonio
Via Mare n. 10
74122 - TARANTO

OGGETTO: Sinistro del 16/03/2013 ore 11.25 circa in Via Garibaldi
Ns. Rif. 047/AR/13

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante l'evento indicato in oggetto nel quale è coinvolta la Sig.ra Scarci Rosaria.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

3



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

Via

C.A.P.


BARI CMO
Poste

04.04.13

Numero

Italiane

741228020568 4



Egr. Sig.

Scasciamacchia Antonio

Via Mare n. 10

74122 - TARANTO

(SACCERO)

IL PORTALETTERE
CUSCELA Domenico

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invi multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento



EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11

Da restituire a _____



A.M.A.F. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

0471AR113



047/AR/13

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Scasciamacchia Antonio nato a Taranto il 27/04/1970 e ivi residente a Talsano in Via Mare n.10 (C.F. SCSNTN70D27L049Q), dipendente Amat Spa, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:

il giorno 16/03/2013 alle ore 11.25 circa, mentre ero di servizio alla guida di un bus Amat, assistevo a un episodio che si verificava in Via Garibaldi ai danni della mia collega Scarci Rosaria.

Premetto che nella circostanza suindicata mi trovavo dietro la collega subito dopo due autovetture e procedevo sulla corsia preferenziale di destra riservata ai mezzi pubblici.

Arrivati subito dopo la Chiesa San Giuseppe, causa tratto stradale transennato, i veicoli che procedevano sulla corsia di sinistra dovevano necessariamente deviare a destra ed immettersi sulla corsia di destra riservata ai bus.

Proprio nel momento in cui la collega passava nel tratto di strada transennato, un'autovettura Nissan micra di colore verde targata BR238KX condotta da una donna, cercava di infilarsi in uno spazio ristretto tra la transenna e l'autobus, con la conseguenza che strisciava il bus sulla fiancata posteriore lato sinistro.

Ad un certo punto dopo che la signora si accorgeva di aver strisciato l'autobus si fermava per qualche istante prima di fare la retromarcia per togliersi da quella posizione.

All'episodio hanno assistito gli agenti della Polizia Municipale che erano presenti sul posto con una vettura, presumibilmente per presidiare l'area transennata. Gli stessi Agenti si sono avvicinati per rendersi conto dell'accaduto.

Subito dopo il fatto gran parte dei viaggiatori a bordo del bus della collega effettuavano il trasbordo sul mio, e poi proseguivo il mio percorso passando per il tratto stradale suindicato con l'aiuto dei vigili urbani.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li 05/04/2013

Scasciamacchia Antonio

Prot. N. 5617
05 APR. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
LG	DIRETTORE GENERALE	☐
LA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
LT	DIRETTORE TECNICO	☐
LE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
LA	ACQUISITI / CONTRATTI	☒
LC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
LI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

9

MINISTERO
 DELL'ECONOMIA
 E FINANZE

CODICE FISCALE: SC SNTN70D27L049G

COGNOME: SCASCIACCHIA
 NOME: ANTONIO
 LUOGO DI NASCITA: TARANTO
 PROVINCIA: TA

DATA DI NASCITA: 27/04/70
 1987

Ministero delle Finanze

PATENTE DI GUIDA
 SCASCIACCHIA
 ANTONIO
 27/04/70 TARANTO (TA)

27/04/2012
 27/04/2017

MOTO-CA
 TA5304245

TARANTO (TA)
 VIA MARE 10

Repubblica Italiana
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Ufficio di Taranto



Città di Taranto
Corpo di POLIZIA LOCALE

047/AR/13

Prot.n. 57194 del 09 APR. 2013

Taranto 09 aprile 2013

Al Responsabile del Reparto mobile
Cap. Raffaele MARAGNO
Al Resp. Uff. Infortunistica
Ten. Di GIACOMO

Oggetto: Relazione di servizio – sinistro stradale avvenuto in data 16 marzo tra bus di linea AMAT ed autovettura, in via Garibaldi nei pressi della chiesa San Giuseppe -

In riferimento a quanto richiesto dalla segreteria del Reparto Mobile gli scriventi Brig. Maria PATRUNO e Agente Rocco DE DONATO, relazionano quanto segue.

In data 16 marzo scorso si espletava il servizio di vigilanza per la pulizia dai legnami abbandonati sul suolo pubblico, in città Vecchia, nei pressi della chiesa San Giuseppe, coordinato dal Tenente Francesco Bianchi.

Verso le ore 11,30 circa, in attesa dell'arrivo del mezzo Amiu per il trasporto del legname alla discarica, si sostava, con l'auto di servizio, nell'area di parcheggio fronte la chiesa San Giuseppe.

Nel tratto di strada sulla via Garibaldi, strada a senso unico ed a tre corsie di cui una riservata alla linea bus, compreso tra la chiesa verso la piazzetta Cariatì, le due corsie venivano interrotte con transenne per consentire la messa in sicurezza del fabbricato pericolante in Via Di Mezzo.

In quel tratto di strada il flusso veicolare transitabile nelle due corsie, confluiva in un'unica corsia quella riservata ai Bus.

Il conducente dell'autovettura tipo Nissan di colore verde, targata BR238KX, nell'effettuare la manovra di cambio corsia, non si avvedeva dell'arrivo del Bus-Amat, n° 586, targato DW775TR, cagionando, così, il sinistro tra i due veicoli.

Il conducente del veicolo in questione, veniva identificato tramite la C.O. e rispondeva al seguente nominativo: Sig.ra Suma Rosanna, nata a Taranto il 17/12/1949 e residente in Taranto al Viale Magna Grecia n. 106.

Dalla verifica si constatava che il punto d'urto tra i due mezzi avveniva in prossimità e comunque entro la corsia riservata. Il Bus subiva l'urto nella parte laterale posteriore sinistro dalla parte anteriore – laterale destro dell'autovettura coinvolta.

Giova precisare che il mezzo pubblico, successivamente all'evento cagionato, sostava nella propria corsia ove il conducente consentiva la discesa dal mezzo dei trasportati dichiarando di non avere alcun ferito. Dato i modestissimi danni alle carrozzerie dei veicoli coinvolti si continuava a completare il servizio di vigilanza comandato.

Tanto per dovere

COMUNE DI TARANTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

La presente copia, composta
di n° 01 fasciate, è
conforme all'originale.

Taranto, li 15/4/13




Gli scriventi

Ag. Rosanna M. 17
Ag. M. Pod

23/4/2013

2/13

Al Comando di Polizia Municipale
Piazzale Dante, 9/a 74100 TARANTO


Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale	
PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>61700</u> DEL <u>16 APR. 2013</u>	Si assegni a Servizio/Ufficio:
Spazio per diritti di segreteria 	

Io sottoscritto/a BALBO CARLO, nato/a a TARANTO il 10/11/1963 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE N. 13
IN QUALITA' DI DIPENDENTE AMAT SPA ADEBITTO ALL'UFFICIO SINISTRI
 chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr.....del..... (spese: €. 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del.....via:...../.....
 parti:..... (spese: €.10,00)
- ☒ altro: RICAMBIO DI SERVIZIO SIN. DEL 16/3/2013 - VIA GARIBOLDI
AMAT (DURIZZA) / NISSAN NICIA (BR238KX) (spese: €. 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spesa: €.5,60).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, li 16/4/2013 H/a richiedente 
 Verificato documento CARTA D'IDENTITA' n. AO 8282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)


Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio





COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

N. prog. 842 del 16.04.13

Cognome BALBO Nome CARLO

Oggetto della richiesta:

- Contravvenzioni/contenzioso 16.3.13 spese € 2,50

- Mod. decurtaz. punti verb.n. _____

☒ Reparto Mobile/viabilità 16.3.13 (AMAT) spese € 2,50

- Infortunistica stradale _____ spese € 10,00

- Altro _____

Data del ritiro 29.04.13



Firma operatore

Oggetto: SINISTRO DEL 16/03/2013 - AMAT SPA (DW775TR) / SUMA R. (BR238KX) - NS.
RIF. 047/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 30/04/2013 19.03

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE
<domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento al sinistro in oggetto trasmettiamo in allegato la relazione di servizio del corpo di Polizia Locale di Taranto del 09/04/2013.

Vi preghiamo confermarci se risulta applicabile la procedura di "risarcimento diretto" ai sensi della vigente normativa in materia.

In attesa di leggerVi porgiamo cordiali saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Il 08/04/2013 11.02, Sinistri ha scritto:

Per opportuna conoscenza si trasmette la denuncia di sinistro "ATTIVO" indicato in oggetto.

Vi preghiamo di risalire, attraverso il sistema ANIA, alla Compagnia assicuratrice del veicolo di controparte.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

047AR13.polizia locale.PDF

66.4 KB

0471A/113



Città di Taranto
Corpo di POLIZIA LOCALE

6881

23 APR. 2013

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

UFFICIO MOVIMENTO

UFFICIO AFFARI GENERALI

UFFICIO ACQUISTI/CONTRATTI

UFFICIO CONTABILITÀ/BOLOGNA

UFFICIO INFORMATICA

UFFICIO PERSONALE/RETRIBUZIONI

UFFICIO TECNICO

UFFICIO PARCHI/TRAFFICO

UFFICIO PARCHI/TRAFFICO

UFFICIO PARCHI/TRAFFICO

UFFICIO PARCHI/TRAFFICO

UFFICIO PARCHI/TRAFFICO

Prot.n. 57194 del 09 APR. 2013

Taranto 09 aprile 2013

Al Responsabile del Reparto mobile
Cap. Raffaele MARAGNO
Al Resp. Uff. Infortunistica
Ten. Di GIACOMO

Oggetto: Relazione di servizio – sinistro stradale avvenuto in data 16 marzo tra bus di linea AMAT ed autovettura, in via Garibaldi nei pressi della chiesa San Giuseppe -

In riferimento a quanto richiesto dalla segreteria del Reparto Mobile gli scriventi Brig. Maria PATRUNO e Agente Rocco DE DONATO, relazionano quanto segue.

In data 16 marzo scorso si espletava il servizio di vigilanza per la pulizia dai legnami abbandonati sul suolo pubblico, in città Vecchia, nei pressi della chiesa San Giuseppe, coordinato dal Tenente Francesco Bianchi.

Verso le ore 11,30 circa, in attesa dell'arrivo del mezzo Amiu per il trasporto del legname alla discarica, si sostava, con l'auto di servizio, nell'area di parcheggio fronte la chiesa San Giuseppe.

Nel tratto di strada sulla via Garibaldi, strada a senso unico ed a tre corsie di cui una riservata alla linea bus, compreso tra la chiesa verso la piazzetta Cariatì, le due corsie venivano interrotte con transenne per consentire la messa in sicurezza del fabbricato pericolante in Via Di Mezzo.

In quel tratto di strada il flusso veicolare transitabile nelle due corsie, confluiva in un'unica corsia quella riservata ai Bus.

Il conducente dell'autovettura tipo Nissan di colore verde, targata BR238KX, nell'effettuare la manovra di cambio corsia, non si avvedeva dell'arrivo del Bus-Amat, n° 586, targato DW775TR, cagionando, così, il sinistro tra i due veicoli.

Il conducente del veicolo in questione, veniva identificato tramite la C.O. e rispondeva al seguente nominativo: Sig.ra Suma Rosanna, nata a Taranto il 17/12/1949 e residente in Taranto al Viale Magna Grecia n. 106.

Dalla verifica si constatava che il punto d'urto tra i due mezzi avveniva in prossimità e comunque entro la corsia riservata. Il Bus subiva l'urto nella parte laterale posteriore sinistro dalla parte anteriore – laterale destro dell'autovettura coinvolta.

Giova precisare che il mezzo pubblico, successivamente all'evento cagionato, sostava nella propria corsia ove il conducente consentiva la discesa dal mezzo dei trasportati dichiarando di non avere alcun ferito. Dato i modestissimi danni alle carrozzerie dei veicoli coinvolti si continuava a completare il servizio di vigilanza comandato.

Tanto per dovere


COMUNE DI TARANTO
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO INFORMATICA
d. n. 01
data 15/4/13



Gli scriventi

Ag. Rosanna
Ag. R. De Donato

Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale

PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>61700</u> DEL <u>16 APR. 2013</u>	Si assegna a Servizio/Ufficio:	
Spazio per diritti di segreteria		
		


Io sottoscritto/a BALBO CARLO, nato/a a TARANTO il
10/11/1963 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE N. 13
IN QUALITA' DI DIPENDENTE AMAT SPA ADDETTO ALL'UFFICIO SINISTRI
chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: €. 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del via:
parti: (spese: €10,00)
- ☒ altro: RICERCAZIONE DI SERVIZIO SIN. DEL 16/3/2013 - VIA GARI (BALDI
AMAT (DW775TR) / NISSAN TUCKA (BR238KX) (spese: €. 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spese: €5,60).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, li 16/4/2013

H/ta richiedente


Verificato documento CARTA D'IDENTITA' n. A0 8282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)


Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 919,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.586				Controparte AMAT				Impresa di controparte			
Esercizio 2013		Numero sinistro 047/AR/13				Codice - Agenzia				Data sinistro 16/03/2013	
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero IVA Si	
Data Incarico 22/03/2013		Data primo rilievo 26/03/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 6	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Scade il //	
Localario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26						Targa DW775TR		Telaio ZCM2400L000318806		1° Immatr. 09/12/1998	
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 60		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
All'estimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
5° pannello laterale .Sx				L 1,0		L 1,5		L 1,5			
6° pannello laterale .Sx				L 1,0		L 1,5		L 1,5			
Sono state quantificate solo le applicazioni di colore verde in quanto sono presenti danni preesistenti. I danni rilevati al 7° pannello sono gli stessi già presenti in occasione della perizia effettuata per il sinistro n.008/AR/13 del 29.01.2013, pertanto non considerati nella perizia attuale.											
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA	
Telefono:				2,0		3,0		VE operativo		ME	
Ore 0,45				Ore 0,35		Ore 1,2		Ore 2,00		Ore 5,00	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Totale Tempi Supplementari		Totale tempi VE	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 5,00 €/h 11,55		€ 57,75		€ 12,13		€ 69,88	
Totale Imponibile		€ 265,67		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 10,00 €/h 20,66		€ 206,60		€ 43,39		€ 249,99	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€	
Totale (Imponibile)		€ 265,67		S.Rifiuti 0,50 % di 264,35		€ 1,32		€ 0,28		€ 1,60	
Totale (Iva Compresa)		€ 321,46		TOTALE STIMA		€ 265,67		€ 55,80		€ 321,47	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni 1,3	
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni 1,3	
TOTALE Indennizzo		€ 265,67		Osservazioni:							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:											
Data consegna 16/05/2013				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 919,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **047/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **16/03/2013**
Data Perizia: **26/03/2013**

Assicurato: **AMAT N.586**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26**
Targa: **DW775TR**
Controparte: **AMAT**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 919,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **047/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **16/03/2013**
Data Perizia: **26/03/2013**

Assicurato: **AMAT N.586**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26**
Targa: **DW775TR**
Controparte: **AMAT**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 047/AR/13	DATA SINISTRO 16/03/2013	ORA 11.25	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GARIBALDI	ANGOLO	
DIREZIONE FARO - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 586	TARGA AUTOBUS DW 775 TR
MATR. AGENTE 500770	COGNOME SCARCI	NOME ROSARIA	Codice Fiscale SCRRSR68H59L049P
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 19-06-1968	DATA ASSUNZIONE 01-08-2007	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA ALIMINI PICCOLO 5		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5305555W
		RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 28/05/2012
		SCADENZA PATENTE 28/05/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA NISSAN	MODELLO	TARGA BR 238 KX	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA

TESTIMONI

IL COLLEGA SCASCIAMACCHIA ANTONIO CHE MI SEGUIVA ALLA GUIDA DI UN BUS AZIENDALE DELLA LINEA 8 E GLI STESSI VIGILI URBANI CHE ERANO A BORDO DELLA VETTURA DI SERVIZIO N.TA22.


silvino Att'lo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

N° SINISTRO
047/AR/13



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SUL LATO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS ERANO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATI CON IL COLORE VERDE DELLA VERNICE DELL'AUTOVETTURA.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

LATO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


IL GIORNO 16/03/2013 EFFETTUAVO LA LINEA 27 ALLA GUIDA DEL BUS 586 E ALLE ORE 11.25 CIRCA MI TROVAVO SU VIA GARIBALDI E PERCORREVO LA MIA CORSIA DI DESTRA RISERVATA AI BUS. ARRIVATA ALL'ALTEZZA DELLA "CHIESA S. GIUSEPPE", LA STRADA ERA TRANSENNATA E PERTANTO I VEICOLI CHE PROCEDEVANO SULLA CORSIA DI SINISTRA DOVEVANO NECESSARIAMENTE DEVIARE A DESTRA E CONFLUIRE NELLA CORSIA RISERVATA AI BUS. GUARDANDO DALLLO SPECCHIO SINISTRO VEDEVO CHE UN'AUTOVETTURA NISSAN DI COLORE VERDE ANZICHÉ ATTENDERE IL PASSAGGIO DEL BUS DEVIAVA A DESTRA, CERCANDO DI PASSARE IN UNO SPAZIO RISTRETTO, E STRISCIAVA CONTRO IL LATO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS. AL CONTATTO TRA I DUE MEZZI MI SONO SUBITO FERMATA E SEMPRE DALLLO SPECCHIO NOTAVO CHE LA SIGNORA ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA INDIETREGGIAVA. SONO SCESA DAL BUS E MI SONO AVVICINATA ALL'AUTOVETTURA IN QUESTIONE. NEL FRATTEMPO SI ERANO ANCHE AVVICINATI I VIGILI URBANI (CHE PRESIDAVANO LA ZONA) I QUALI MI CONSIGLIAVANO DI SPOSTARE L'AUTOBUS PIU' AVANTI PER NON BLOCCARE IL TRAFFICO E PER SCAMBIARE I DATI CON LA SIGNORA. QUINDI HO SPOSTATO L'AUTOBUS PIU' AVANTI, HO FATTO SCENDERE TUTTA L'UTENZA A BORDO, E MIO MALGRADO MI ACCORGEVO CHE LA SIGNORA ERA SPARITA DAL LUOGO DELL'INCIDENTE. A QUESTO PUNTO SONO RITORNATA DAI VIGILI URBANI PER SEGNALARE L'ACCADUTO E GLI STESSI VIGILI MI RIFERIVANO CHE SI ERANO ANNOTATI LA TARGA E CHE PER QUALUNQUE PROBLEMA POTEVO RIVOLGERMI A LORO. SUL LATO POSTERIORE SINISTRO DEL BUS ERANO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATI CON IL COLORE VERDE DELLA VERNICE DELL'AUTOVETTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☒ NO



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT		001	919,00/13	
		Assicurato	Controparte		Impresa Controparte	
		AMAT N.586	AMAT			
Esercizio		Sinistro N.	Codice Agenzia		Data Sinistro	
2013		047/AR/13			16/03/2013	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	
22/03/2013	26/03/2013	TARANTO	ASS	A1	6	
					Data Restituzione	
					16/05/2013	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 6 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 16/05/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:321,47

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Oggetto: 01.923211158.001** (NS. RIF. 047/AR/13)

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 27/05/2013 12.15

A: Raele Domenico <Domenico.Raele@allianz.it>

Si concorda in € 382,00 l'importo complessivo dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale.
Cordiali saluti.

Il 27/05/2013 11.28, Raele Domenico ha scritto:

VS RIF 047/AR/13

Buongiorno,

per questo sinistro, non ho il concordato.
pare che sul veicolo vi fossero danni pregressi.
in tutti i casi, il ns tecnico ha periziato 382,00senza pero' riconoscere ft.
definiamo?

grazie
e buon lavoro

Domenico Raele

Centro Liquidazione Danni - Taranto

Sinistri

ALLIANZ S.p.A.

Tel. +39 099 4558111

Email: domenico.raele@allianz.it

Oggetto: 01.923211158.001**

Mittente: Raele Domenico <Domenico.Raele@allianz.it>

Data: 27/05/2013 11.28

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

CC: Comunicazioni Sirio <ComunicazioniSirio@allianz.it>

VS RIF 047/AR/13

Buongiorno,

per questo sinistro, non ho il concordato.
pare che sul veicolo vi fossero danni pregressi.
in tutti i casi, il ns tecnico ha periziato 382,00senza pero' riconoscere ft.
definiamo?

grazie
e buon lavoro

Domenico Raele

Centro Liquidazione Danni - Taranto

Sinistri

ALLIANZ S.p.A.

Tel. +39 099 4558111

Email: domenico.raele@allianz.it

P Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati (il "Messaggio") si intendono inviate a uno o piu' specifici destinatari. Il contenuto del Messaggio puo' essere confidenziale, riservato e comunque protetto dalla legge applicabile. Se non siete i destinatari del Messaggio, siete pregati di informare immediatamente il mittente, cancellate questo Messaggio, non rivelatelo, non distribuitelo ne' inoltratelo a terzi, non copiatelo ne' fatene alcun uso.

Questo Messaggio ha natura aziendale e non personale. Pertanto le risposte inviate a seguito di questa comunicazione potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nei limiti e secondo le regole fissate dall'azienda, nel rispetto della vigente normativa e del disciplinare interno. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo Messaggio deve essere preventivamente autorizzata.

I messaggi di posta elettronica non sono sicuri e sono soggetti ad alterazioni, possono essere trasmettitori di Virus informatici o soggetti a ritardi nella distribuzione. Il mittente del Messaggio non puo' essere in alcun modo considerato responsabile per queste evenienze. Il mittente si riserva il diritto di archiviare, ritenere e controllare i messaggi di posta elettronica.

Data 27/05/2013

047/AR/13



SECED131481000000910

2880PE10TX0007 - 84

Spett.le
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

N. SINISTRO DATA SINISTRO VS. RIFERIMENTO
923211158 16/03/2013 DW775TR AMAT

CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI LIQUIDATORE
TARANTO RAELE DOMENICO
NUMERO TELEFONO PERCIPIENTE
099 /4558111 AMAT

LA INFORMIAMO CHE SU INCARICO DI ALLIANZ S.P.A. E' STATO
LIQUIDATO A FAVORE DEL SUDETTO PERCIPIENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
L'IMPORTO DI EURO 382,00* SUL C/C 000000008768
PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
TRAMITE LA SUA BANCA SARA' POSSIBILE VERIFICARE L'AVVENUTO ACCREDITO
SULLA BASE DELLA DATA VALUTA E DEL CRO BONIFICO SOTTO INDICATI.
LE RICORDIAMO INOLTRE CHE IL CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI INDICATO
E' A SUA COMPLETA DISPOSIZIONE PER FORNIRLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE
E LA INVITIAMO A CONTATTARLO TELEFONICAMENTE PER QUALSIASI TIPO DI
CHIARIMENTO.

DATA VALUTA : 30/05/2013 NUMERO CRO BONIFICO : 11642514707

Distinti saluti
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

90/66
03 GIU. 2013

PR	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
EE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AG	AFFARI GEN. R. SINISTRI	☒
AC	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
CC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
IN	INFORMATICA	☐
PF	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
TE	TECNICO	☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
ST	STAFF QUALITA'	☐

Oggetto: SINISTRO DEL 16/03/2013 - AMAT SPA (DW775TR) / SUMA R. (BR238KX) - NS.
RIF. 047/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 08/04/2013 11.02

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE
<domenico.raele@allianz.it>

Per opportuna conoscenza si trasmette la denuncia di sinistro "ATTIVO" indicato in oggetto.

Vi preghiamo di risalire, attraverso il sistema ANIA, alla Compagnia assicuratrice del veicolo di controparte.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

047AR13 - 1.pdf	585 KB
047AR13 - 2.pdf	648 KB
047AR13 - 3.pdf	526 KB
047AR13 - 4.pdf	372 KB
047AR13 - 5.pdf	498 KB