

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
070/AR/13	15/04/2013	13.25	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
3	TARANTO - VIA DANTE ALIGHIERI				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
TAMBURI - CITTA' MERCATO		540	CX 204 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
156315	MAIORANO	ENZO	MRNNZE82R18E882Y		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
MANDURIA	18/10/1982	15/12/2005	MARUGGIO	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIALE VIRGILIO 14	D	TA5213531M	MCTC-TA	27/09/2006	22/09/2016
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
LUISI LAURA (3477581529) - CICLISTA				
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
IL COLLEGA RUTA UMBERTO	
IL PASSEGGERO TRUSANI FRANCESCO (3381287338)	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUNO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DANNI ALLA BICICLETTA (TIPO MOUNTAIN BIKE) NON RILEVATI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DENUNCIA CAUTELATIVA

MENTRE PERCORREVO VIA DANTE ALIGHIERI CON DIREZIONE "CITTA' MERCATO", ALL'ALTEZZA DEL DISTRIBUTORE ESSO, NOTAVO LA PRESENZA DI UNA CICLISTA CHE MI PRECEDEVA.

PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI SORPASSAVO IL CICLISTA A SINISTRA, TENENDOMI A DEBITA DISTANZA DI SICUREZZA E PROCEDENDO A BASSA VELOCITA', LA STESSA CICLISTA PER SCANSARE DEI TOMBINI CHE FUORIESCONO DAL PIANO STRADALE IN MODO ECCESSIVO, PERDEVA IL CONTROLLO DELLA BICI E VENIVA AD URTARE SULLA FIANCATA LATO DESTRO DEL BUS DA ME CONDOTTO.

PRONTAMENTE CHIEDEVO TELEFONICAMENTE L'INTERVENTO DEL 118 E MI ASSICURAVO DELLE CONDIZIONI DELLA RAGAZZA LA QUALE DA SUBITO MI RIFERIVA DI NON AVER SUBITO NULLA DI GRAVE E CONFERMAVA LA MIA NON RESPONSABILITA' DI QUANTO ACCADUTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

14, 15/04/2013 *Mariano B...*



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUNO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DANNI ALLA BICICLETTA (TIPO MOUNTAIN BIKE) NON RILEVATI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DENUNCIA CAUTELATIVA

MENTRE PERCORREVO VIA DANTE ALIGHIERI CON DIREZIONE "CITTA' MERCATO", ALL'ALTEZZA DEL DISTRIBUTORE ESSO, NOTAVO LA PRESENZA DI UNA CICLISTA CHE MI PRECEDEVA.

PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI SORPASSAVO IL CICLISTA A SINISTRA, TENENDOMI A DEBITA DISTANZA DI SICUREZZA E PROCEDENDO A BASSA VELOCITA', LA STESSA CICLISTA PER SCANSARE DEI TOMBINI CHE FUORIESCONO DAL PIANO STRADALE IN MODO ECCESSIVO, PERDEVA IL CONTROLLO DELLA BICI E VENIVA AD URTARE SULLA FIANCATA LATO DESTRO DEL BUS DA ME CONDOTTO.

PRONTAMENTE CHIEDEVO TELEFONICAMENTE L'INTERVENTO DEL 118 E MI ASSICURAVO DELLE CONDIZIONI DELLA RAGAZZA LA QUALE DA SUBITO MI RIFERIVA DI NON AVER SUBITO NULLA DI GRAVE E CONFERMAVA LA MIA NON RESPONSABILITA' DI QUANTO ACCADUTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE


APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

14, 15/04/2013 

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
070/AR/13	15/04/2013	13.25	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
3	TARANTO - VIA DANTE ALIGHIERI				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
TAMBURI - CITTA' MERCATO	540	CX 204 XG			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
156315	MAIORANO	ENZO	MRNNZE82R18E882Y		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
MANDURIA	18/10/1982	15/12/2005	MARUGGIO	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIALE VIRGILIO 14	D	TA5213531M	MCTC-TA	27/09/2006	22/09/2016
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
LUISI LAURA (3477581529) - CICLISTA	
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

IL COLLEGA RUTA UMBERTO
IL PASSEGGERO TRUSANI FRANCESCO (3381287338)




☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 540 DATA 15/04/2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>11</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>14.42</u>	DALLE ORE <u>11.24</u>	DALLE ORE <u>15.47</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>14.33</u>	ALLE ORE <u>15.30</u>	ALLE ORE <u>21.59</u>																																																																																																																					
LINEA <u>3</u>	LINEA <u>3</u>	LINEA <u>4/2</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

ALS CORSE SONO STATE RITARDATE CAUSA AUTO PARCHEGGIATE IN P. SBARILE

ORS 8.00 RIFORMITAMENTO

*CAUSA INCIDENTE IN VIA DANTO LA CARTELLA DELLA 13.20 NON

E' STATA EFFETTUATA. M. G. G. G.

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, li 23 APR. 2013

Prot. 6682 UAG

Egr. Sig.
Ruta Umberto
Via Viole n. 19
74020 - LEPORANO (TA)

RACCOMANDA A R

OGGETTO: Sinistro del 15/04/2013
Ns. Rif. 070/AR/13

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante l'evento indicato in oggetto nel quale è coinvolto l'agente Maiorano Enzo.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

13915062309 8

Numero


Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Egr. Sig.
Rita Umberto
Via Viole n. 19
74020 - LEPORANO (TA)



Rita Umberto

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

[Signature]
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

- ☐ Invii multipli a un unico destinatario
☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 1/P - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11

-A.M.A.I.-s.p.a.

AZIENDA PER LA MOBILITA'


Da restituire NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO



070/AR/113



DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Ruta Umberto nato a Taranto il 3/1/1980 e residente a Leporano (Ta) in Via Viole n.282 (C.F. RTUMRT80E03L049Q) dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

giorno 15/04/2013 alle ore 13.25 circa, diretto verso il deposito aziendale, viaggiavo a bordo del bus n. 540 targato CX204XG della linea 3, e stazionavo in piedi nella parte anteriore del bus accanto al collega Maiorano Enzo.

All'orario su indicato mentre il bus percorreva Via Dante Alighieri, nei pressi della stazione di servizio "Esso", il collega notando la presenza di una ciclista che procedeva sul margine destro della carreggiata, superava la citata ciclista tenendosi a distanza di sicurezza e procedendo ad andatura molto lenta.

Proprio nella fase di superamento della ciclista, la stessa per evitare il passaggio sopra dei tombini che sporgevano dal piano stradale in modo eccessivo, perdeva l'equilibrio e cadeva appoggiandosi con la spalla sinistra sul fianco centrale destro del bus.


Il collega accortosi dallo specchio di quanto accaduto si è subito fermato per prestare soccorso alla ragazza.

Un altro viaggiatore chiamava il 118 e sul posto giungeva dopo circa dieci minuti un'ambulanza.

Durante l'attesa dell'ambulanza del 118 la ciclista confermava di essere caduta da sola per scansare l'ostacolo dei tombini e che, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere addebitata al conducente Amat.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li 03/05/2013



SCADENZA 21/06/2020

Dr. Segr. C.S. 20

Dr. CIG 8.16

AS 3712192

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
LEPORANO (TA) (TA)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 3712192

DI
RUTA
UMBERTO

IPZS SRA OFFICINA CIV. ROMA 1/2/2



IT

RUTA

UMBERTO

03/01/1980

RTUMRT80A03L049Q SSN-MIN/SALUTE - 500001

80380001600074696241

02/10/2016

Cognome	RUTA	
Nome	UMBERTO	
nato il	03/01/1980	
(atto n. 23 P. 1 S. A)		
a	TARANTO	Firma del titolare: <i>U. Ruta</i> LEPORANO li 22/08/2010
Cittadinanza	ITALIANA	
Residenza	LEPORANO (TA)	
Via	VIOLE n. 19	
Stato civile	-----	Impronta del dito indice sinistro AL SINDACO <i>Umberto Ruta</i> 
Professione	-----	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		
Statura	1,85	
Capelli	BIONDI	
Occhi	CASTANI	
Segni particolari	N.N.	

 REPUBBLICA ITALIANA TESSERA SANITARIA 	
Codice Fiscale	RTUMRT80A03L0490
Data di scadenza 02/10/2016	
Cognome	RUTA
Nome	UMBERTO
Luogo di nascita	TARANTO
Provincia	TA
Data di nascita	03/01/1980
 Dati sanitari regionali	

Oggetto: FATTO ACCADUTO IL 15/04/2013 - RIF. POL. RCV N. 0000059497074/0000056 - AMAT SPA (CX204XG) / LUISI LAURA - NS. RIF. 070/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 07/05/2013 17.27

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Trasmettiamo in allegato la dichiarazione testimoniale rilasciata in data 03/05/2013 dal Sig. Ruta Umberto.
Distinti saluti.

Il 16/04/2013 17.21, Sinistri ha scritto:

Con riferimento all'evento in oggetto si trasmette in allegato la denuncia cautelativa rilasciata dal dipendente sig. Maiorano Enzo.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

Allegati:

070AR13.teste ruta.PDF

513 KB

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Ruta Umberto nato a Taranto il 3/1/1980 e residente a Leporano (Ta) in Via Viole n.282 (C.F. RTUMRT80E03L049Q) dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

giorno 15/04/2013 alle ore 13.25 circa, diretto verso il deposito aziendale, viaggiavo a bordo del bus n. 540 targato CX204XG della linea 3, e stazionavo in piedi nella parte anteriore del bus accanto al collega Maiorano Enzo.

All'orario su indicato mentre il bus percorreva Via Dante Alighieri, nei pressi della stazione di servizio "Esso", il collega notando la presenza di una ciclista che procedeva sul margine destro della carreggiata, superava la citata ciclista tenendosi a distanza di sicurezza e procedendo ad andatura molto lenta.

Proprio nella fase di superamento della ciclista, la stessa per evitare il passaggio sopra dei tombini che sporgevano dal piano stradale in modo eccessivo, perdeva l'equilibrio e cadeva appoggiandosi con la spalla sinistra sul fianco centrale destro del bus.

Il collega accortosi dallo specchio di quanto accaduto si è subito fermato per prestare soccorso alla ragazza.

Un altro viaggiatore chiamava il 118 e sul posto giungeva dopo circa dieci minuti un'ambulanza.

Durante l'attesa dell'ambulanza del 118 la ciclista confermava di essere caduta da sola per scansare l'ostacolo dei tombini e che, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere addebitata al conducente Amat.

Letto, confermato e sottoscritto



Taranto, li 03/05/2013

Ruta U.

7196
Prot. N. 03 MAG. 2013

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UR	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

[Signature]



Cognome	RUTA		
Nome	UMBERTO		
nato il	03/01/1980		
(atto n. 23 p. 1 s. A)			
a	TARANTO		
Cittadinanza	ITALIANA		
Residenza	LEPORANO (TA)		
Via	VIOLE n. 19		
Stato civile	-----		
Professione	-----		
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI			
Statura	1,85		
Capelli	BIONDI		
Occhi	CASTANI		
Segni particolari	N.N.		
		Firma del titolare	
		LEPORANO	22/09/2010
		Impronta del dito indice sinistro	
		IL SINDACO 	
			

REPUBBLICA ITALIANA	
TESSERA SANITARIA	
Codice Fiscale	RTUNRT80A03L0490
Cognome	RUTA
Nome	UMBERTO
Luogo di nascita	TARANTO
Provincia	TA
Data di nascita	03/01/1980
Data di scadenza	02/10/2016
Sesso	M
	
Dati sanitari regionali	

Oggetto: FATTO ACCADUTO IL 15/04/2013 - RIF. POL. RCV N. 0000059497074/0000056 - AMAT SPA (CX204XG) / LUISI LAURA - NS. RIF. 070/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 16/04/2013 17.21

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento all'evento in oggetto si trasmette in allegato la denuncia cautelativa rilasciata dal dipendente sig. Maiorano Enzo.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

--Allegati:-----

070AR13 - 1.pdf	567 KB
070AR13 - 2.pdf	520 KB