

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 064 / 13	DATA SINISTRO 05/04/2013	ORA 22.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA LAGO MAGGIORE		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 533	TARGA AUTOBUS CX 199 XG	
MATR. AGENTE 198100	COGNOME ZACCARIA	NOME COSTANZO	Codice Fiscale ZCCCTN56R13I018T	
COMUNE DI NASCITA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	DATA DI NASCITA 13-10-56	DATA ASSUNZIONE 14-06-97	COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN	C.A.P. 74020
DOMICILIO via Principe di Piemonte 73	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2255626S	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 07/11/1991
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI




Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

VETRO PORTA CENTRALE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE ZACCARIA COSTANZO IN DATA 06/04/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC S. MARZANO DI SAN GIUSEPPE.

"... IN VIA LAGO MAGGIORE DEI RAGAZZI DOPO ESSERE SCESI DAL BUS SCAGLIAVANO UNA PIETRA DANNEGGIANDO UN VETRO DELLA PORTA CENTRALE ...".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 11/04/2013

Protocollo Verbale: TACS23 2013 VD 900098

Protocollo Sdi: TACS232013900096



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE

via per Francavilla Fontana s.n.c.

Tel. 0999574830 - Fax 0999574830 - E-mail stta335280@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Zaccaria Costanzo** nato a San Marzano Di San Giuseppe (TA) il 13/10/1956, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante PATENTE DI GUIDA CAT. D TA2255626S RIL. IL 07.11.1991 DA PREFETTO DI TARANTO, residente a San Marzano Di San Giuseppe (TA), Via Principe Di Piemonte 73, telefono 0999575844, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 05/04/2013, alle ore 22:30 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 06/04/2013 alle ore 09:11, in San Marzano Di San Giuseppe presso gli uffici di STAZ.CC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE, avanti al sottoscritto Appuntato MAGRI' Cosimo appartenente a: "Stazione Carabinieri San Marzano di San Giuseppe", è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"SONO AUTISTA SUI MEZZI PUBBLICI DELLA SOCIETA' AMAT. IERI SERA DURANTE IL TURNO DI SERVIZIO DALLE ORE 18:24 ALLE ORE 00:20 SUL MEZZO AZIENDALE 533 DI CUI NON RICORDO LA TARGA, ALLE ORE 22:30 EFFETTUAVO UNA FERMATA IN LARGO MAGGIORE DI TARANTO SALINELLA PER FAR SCENDERE I TRASPORTATI. TRA QUESTI VI ERA UN GRUPPO DI GIOVANI SUI 17 ANNI CIRCA CHE GIUNTI NELLA PARTE ANTERIORE DEL PULLMAN STRAPPAVANO IL MARTELLETTO DI SICUREZZA USATO PER LO SFONDAMENTO DEL VETRO, PORTANDOSELO VIA E CHE INVANO RIUSCIVO A FERMARLI. GLI STESSI SCESI DAL MEZZO SCAGLIAVANO CONTRO UNA PIETRA FRANTUMANDO UN VETRO DELLA PORTA SERVIZIO LATO CENTRALE. NON POSSO FORNIRE ALCUN ELEMENTO UTILE AL RICONOSCIMENTO DEGLI AUTORI, CONSIDERATO LA CELERITA' USATA DAGLI STESSI NELL'ATTO VANDALICO. PER QUANTO SUBITO L'AZIENDA E' COPERTA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI ATTI VANDALICI CON L' AGENZIA ALLIANZ CON VALIDITA' AL 31 MARZO 2014.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Sono stato vittima di danneggiamento il 05/04/2013, alle ore 22:30 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), SALINELLA LARGO MAGGIORE.-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Lauro Costanzo



Magri' Cosimo

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 064 / 13		DATA SINISTRO 05/04/2013		ORA 22.30		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA LAGO MAGGIORE				ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP				N° SOCIALE 533		TARGA AUTOBUS CX 199 XG	
MATR. AGENTE 198100		COGNOME ZACCARIA		NOME COSTANZO		Codice Fiscale ZCCCTN56R13I018T	
COMUNE DI NASCITA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE		DATA DI NASCITA 13-10-56		DATA ASSUNZIONE 14-06-97		COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN	
						C.A.P. 74020	
DOMICILIO via Principe di Piemonte 73		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA2255626S		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 07/11/1991	
						SCADENZA PATENTE	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

VETRO PORTA CENTRALE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE ZACCARIA COSTANZO IN DATA 06/04/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC S. MARZANO DI SAN GIUSEPPE.

"... IN VIA LAGO MAGGIORE DEI RAGAZZI DOPO ESSERE SCESI DAL BUS SCAGLIAVANO UNA PIETRA DANNEGGIANDO UN VETRO DELLA PORTA CENTRALE ...".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio




LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 11/04/2013

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>031</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>438</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>238</u>																																																																																																																					
DALLE ORE <u>06:43</u>	DALLE ORE <u>1155</u>	DALLE ORE <u>18:24</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>13:46</u>	ALLE ORE <u>1833</u>	ALLE ORE <u>00:20</u>																																																																																																																					
LINEA <u>8</u>	LINEA <u>8</u>	LINEA <u>8</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																							
																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

ore 1730

Protocollo Verbale: TACS23 2013 VD 900098

Protocollo Sdi: TACS232013900096



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA
STAZ.CC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE

via per Francavilla Fontana s.n.c.

Tel. 0999574830 - Fax 0999574830 - E-mail stta335280@carabinieri.it

Prot. N.	0.9-APR. 2013
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. P. SINISTRI ☒
UN	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF ☐

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Zaccaria** Costanzo nato a San Marzano Di San Giuseppe (TA) il 13/10/1956, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, professione autista e autotrasportatore, identificato mediante PATENTE DI GUIDA CAT. D TA2255626S RIL. IL 07.11.1991 DA PREFETTO DI TARANTO, residente a San Marzano Di San Giuseppe (TA), Via Principe Di Piemonte 73, telefono 0999575844, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 05/04/2013, alle ore 22:30 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 06/04/2013 alle ore 09:11, in San Marzano Di San Giuseppe presso gli uffici di STAZ.CC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE, avanti al sottoscritto Appuntato MAGRI' Cosimo appartenente a: "Stazione Carabinieri San Mrazano di San Giuseppe", è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"SONO AUTISTA SUI MEZZI PUBBLICI DELLA SOCIETA' AMAT. IERI SERA DURANTE IL TURNO DI SERVIZIO DALLE ORE 18:24 ALLE ORE 00:20 SUL MEZZO AZIENDALE 533 DI CUI NON RICORDO LA TARGA, ALLE ORE 22:30 EFFTUAVO UNA FERMATA IN LARGO MAGGIORE DI TARANTO SALINELLA PER FAR SCENDERE I TRASPORTATI. TRA QUESTI VI ERA UN GRUPPO DI GIOVANI SUI 17 ANNI CIRCA CHE GIUNTI NELLA PARTE ANTERIORE DEL PULLMAN STRAPPAVANO IL MARTELLETTO DI SICUREZZA USATO PER LO SFONDAMENTO DEL VETRO, PORTANDOSELO VIA E CHE INVANO RIUSCIVO A FERMARLI. GLI STESSI SCESI DAL MEZZO SCAGLIAVANO CONTRO UNA PIETRA FRANTUMANDO UN VETRO DELLA PORTA SERVIZIO LATO CENTRALE. NON POSSO FORNIRE ALCUN ELEMENTO UTILE AL RICONOSCIMENTO DEGLI AUTORI, CONSIDERATO LA CELERITA' USATA DAGLI STESSI NELL'ATTO VANDALICO. PER QUANTO SUBITO L'AZIENDA E' COPERTA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLIA ATTI VANDALICI CON L' AGENZIA ALLIANZ CON VALIDITA' AL 31 MARZO 2014.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Sono stato vittima di danneggiamento il 05/04/2013, alle ore 22:30 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), SALINELLA LARGO MAGGIORE.-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.--
 ---//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Costanzo



[Signature]