

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 098/AR/13		DATA SINISTRO 04/06/2013		ORA 19.35		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 21		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA OBERDAN				ANGOLO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	
DIREZIONE FARO - PORTO MERCANTILE				N° SOCIALE 565		TARGA AUTOBUS DP 907 GP	
MATR. AGENTE 193433		COGNOME TEDESCO		NOME GIOVANNI		Codice Fiscale TDSGNN58L22L049H	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 22-07-58		DATA ASSUNZIONE 02-03-83		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74121	
DOMICILIO VIA GRAZIA DELEDDA , PAL.		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5082260P		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 20/02/1980	
						SCADENZA PATENTE 23/03/2015	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT		MODELLO PUNTO		TARGA DA 017 RR		PROPRIETARIO PORTULANO GIOVANNI (Ta, 10/2/37)		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
VIA / PIAZZA VIA OBERDAN N. 62						COMPAGNIA ASSICURATRICE MILANO ASS.NI POL. N. 172221623/02			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA								COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA URBANA
TESTIMONI	
ANTONUCCI DOMENICO RESIDENTE A TARANTO IN VIA CAPOCELATRO N. 16	

Sinistro Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

STRISCIATA SUL PANNELLO GRIGLIATO LATO POSTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA OBERDAN CON DIREZIONE "PORTO MERCANTILE", UN'AUTOVETTURA FIAT PUNTO DI COLORE BLU CHE MI PRECEDEVA SI FERMAVA IN DOPPIA FILA SUL LATO DESTRO SENZA AZIONARE L'INDICATORE DI DIREZIONE E SENZA FAR CAPIRE LE SUE INTENZIONI.
SORPASSAVO A PASSO D'UOMO L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO E ARRIVATO ALL'ALTEZZA DELLA PARTE POSTERIORE DEL BUS, DALLO SPECCHIO RETROVISORE MI ACCORGEVO CHE IL CONDUCENTE METTEVA SOTTOSTERZO LA VETTURA CON L'INTENZIONE DI PARCHEGGIARLA IN RETROMARCIA.
IO MI SONO SUBITO FERMATO, MENTRE LUI HA CONTINUATO LA MANOVRA DI RETROMARCIA SENZA MINIMAMENTE ACCORGERSI DEL BUS E, PERTANTO, CON LA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DELLA FIAT PUNTO URTAVA CONTRO LA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS (PANNELLO GRIGLIATO).
PER I RILIEVI DEL CASO SUL POSTO INTERVENIVANO I VIGILI URBANI DA ME CHIAMATI.
I VIGILI URBANI RACCOGLIEVANO ANCHE LA DICHIARAZIONE TESTIMONIALE DEL SIG. ANTONUCCI DOMENICO CHE SI TROVAVA SUL MARCIAPIEDE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO



Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 5/6/2013

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

STRISCIATA SUL PANNELLO GRIGLIATO LATO POSTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA OBERDAN CON DIREZIONE "PORTO MERCANTILE", UN'AUTOVETTURA FIAT PUNTO DI COLORE BLU CHE MI PRECEDEVA SI FERMAVA IN DOPPIA FILA SUL LATO DESTRO SENZA AZIONARE L'INDICATORE DI DIREZIONE E SENZA FAR CAPIRE LE SUE INTENZIONI.

SORPASSAVO A PASSO D'UOMO L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO E ARRIVATO ALL'ALTEZZA DELLA PARTE POSTERIORE DEL BUS, DALLO SPECCHIO RETROVISORE MI ACCORGEVO CHE IL CONDUCENTE METTEVA SOTTOSTERZO LA VETTURA CON L'INTENZIONE DI PARCHEGGIARLA IN RETROMARCIA.

IO MI SONO SUBITO FERMATO, MENTRE LUI HA CONTINUATO LA MANOVRA DI RETROMARCIA SENZA MINIMAMENTE ACCORGERSI DEL BUS E, PERTANTO, CON LA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DELLA FIAT PUNTO URTAVA CONTRO LA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS (PANNELLO GRIGLIATO).

PER I RILIEVI DEL CASO SUL POSTO INTERVENIVANO I VIGILI URBANI DA ME CHIAMATI.

I VIGILI URBANI RACCOGLIEVANO ANCHE LA DICHIARAZIONE TESTIMONIALE DEL SIG. ANTONUCCI DOMENICO CHE SI TROVAVA SUL MARCIAPIEDE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

Tar 05/06/2013

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
098/AR/13	04/06/2013	19.35	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
21	TARANTO - VIA OBERDAN	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
FARO - PORTO MERCANTILE		565	DP 907 GP		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
193433	TEDESCO	GIOVANNI	TDSGNN58L22L049H		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	22-07-58	02-03-83	TARANTO	74121	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA GRAZIA DELEDDA , PAL.	D	TA5082260P	TARANTO	20/02/1980	23/03/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
FIAT	PUNTO	DA 017 RR	PORTULANO GIOVANNI (Ta, 10/2/37)	TARANTO
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
VIA OBERDAN N. 62		MILANO ASS.NI POL. N. 172221623/02		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA URBANA
TESTIMONI	
ANTONUCCI DOMENICO RESIDENTE A TARANTO IN VIA CAPOCELATRO N. 16	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

Taranto, li 05/06/2013

Egr. Sig.

TEDESCO GIOVANNI
VIA GRAZIA DELEDDA , PAL. 4
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 098/AR/13 del 04/06/2013

Il giorno 04/06/2013, il bus n° 565 da Lei condotto, impegnato sulla linea 21, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE




COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Taranto, li 04/06/13 ore 11,50
Strada Via Oberdan | Quartiere degli
Alberici

CONDUCENTE

PROPRIETARIO

Cognome PORTULANO

Nome Giovanni

Nato a TA

il 10/02/37

Residenza TA

Via Oberdan, 62

Veicolo FIAT PUNTO

Ass.ne MILANO

Targato DA017RR

polizza 172221623/02

il vigile urbano



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BS 0458375

Permis de circulaci6n. Osvedčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrocrimistumistus. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudijums. Forgalni engedély. Certificat la Registratzioni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Promemo dovolenje. Rekisteriintodistus. Registreringsbeviset.

N° A011470TA09

(A) DP907GP

(B) 07.07.2009

(C.2.1) AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO

S.P.A. (AMAT SPA) SPA

(C.2.3) VIA C. BATTISTI 657

TARANTO (TA)

N° A011470TA09

(A) DP907GP

(D.1) BREDAMENARTINIBUS M 240/E5

(D.2)

(D.3)

(E) ZCM24041090026872

(F.1)

(F.2) 19000 (F.3)

(G)

(I) 07.07.2009

(J) M3

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE - USO DI TERZI PUBBLICO
IN LINEA(J.2) CE (A UN PIANO E PIANAIRE
RIBASSATO DI CLASSE I)

(K) 1GM7139EST005

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 7146 (P.2) 213,00 (P.3) GASOL

(P.5) DEUTZ TCD

(Q)

(S.1) 23

(S.2) 85

(U.1) 84

(U.2)

1575

(V.1)

(V.2)

(V.3) 1,43

(V.5)

(V.6) 0,6

(V.7)

(V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A011470TA09

(A) DP907GP

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRATENTRO 60 GIORNI DAL 17.07.2009
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)

DATA 07.07.2009 (06TA593747)

LUNGHEZZA 12.000 M. LARGHEZZA 2.500 M

TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

275/70 R22.5 148/145J

AUTORIZZAZIONE COMUNE DI TARANTO

N. 95 DEL 30.06.2009

CIRCOLAZIONE SUBORDINATA AL POSSESSO

DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO DI CUI

ALL'ART. 87 CDS SULLE AUTOLINEE URBANE

CONCESSE DAL COMUNE DI TARANTO.

M.O. N. 06TA593747 DEL 07.07.2009

RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE

RIF. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)

SOSP. ASSE/T MOTORE/T-PNEUMATICA

SEGUE MOTORE 2013 106 4V CODE C5SF21

3 TR25

RALLENTATORE IDRAULICO INTEGRATO NEL

CAMBIO

SEGUE NOX: PROVA ESC: 1,228 G/KWH PRO

VA ETC. VEICOLO DOTATO DI SISTEMA

DENOX SCR E DI SISTEMA ODR FASE I.

RAMPA TELECOMANDATA O MANUALE PER L'

ACCESSO DI SEDIA A ROTELLE. SEGUE

POSTI TOTALI: OPPURE 110 DI CUI 20 A

SEDERE, 89 IN PIEDI, 1 DI SERVIZIO; OPP

URE 103 DI CUI 30 A SEDERE, 1 SPAZIO

N° A011470TA09

(A) DP907GP

PER SEDIA A ROTELLE, 81 IN PIEDI, 1
DI SERVIZIO.

VARIANTE: EZ IU/3P.

208 565


SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome o iniziale (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome o iniziale (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome o iniziale (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchio frenato (kg)
- (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (gir/min)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (gir/min)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (gir/min)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

DP 907GP TA/000/AY9
REVISIONE DEL 20/09/2011
ESITO REGOLARE
TA0001BBN7G

DP 907GP BP/000/AF3
REVISIONE DEL 12/07/2010
ESITO REGOLARE
BP0001HLV9F





CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 565 DATA 4-6-2013

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
3	C.M.	555	STATTE	640	Olivero J. J.			
3	STATTE	645	C.M.	810	"			
1/2	C.M.	816	TAMB.	938	"			
1/2	TAMB.	944	C.M.	1037	"			
1/2	C.M.	1042	TAMB.	1135	"			
1/2	TAMB.	1140	C.M.		Olivero J. J.	1100	TAMB.	J. J.
1/2	C.M.	1235	TAMB.	1335	Enrico V.			
1/2	TAMB.	1340	C.M.	1425	FRIOLO V.			
					1435 J			
21	NAVARO GRECIA	1645	PN	1720	TERRELLA G.			
21	PN	1734	FARO	1904	"			
21	FARO	1904	PN		"			
3	PN				TERRELLA G.			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>004</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>468</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>262</u>																																																																																																																					
DALLE ORE <u>535</u>	DALLE ORE <u>12,28</u>	DALLE ORE <u>14,44</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>1237</u>	ALLE ORE <u>14,40</u>	ALLE ORE <u>21,11</u>																																																																																																																					
LINEA <u>4-3-1/2</u>	LINEA <u>1/2</u>	LINEA <u>81</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

NOTA BENE LA CORSA DI LINEA 3 NON E' STATA EFFETUATA PER CAUSA
INCIDENTE SU VIA OBERDAN ALLE ORE 19,35 CHE MI HA VISTO
COINVOLTO. TROVATO

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Oggetto: SINISTRO DEL 04/06/2013 - VIA OBERDAN

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 05/06/2013 16.54

A: POLIZIA MUNICIPALE DI TARANTO Servizio Infortunistica Stradale
<infortunistica@comune.taranto.it>

Trasmettiamo le copie del libretto di circolazione e del certificato/contrassegno relative al bus n.565 targato DP907GP coinvolto nel sinistro in oggetto.
Cordiali saluti

Ufficio Sinistri Amat Spa

—Allegati:—

<u>sharp_amatmail_net_20130605_170149_0004_d62c41040027.pdf</u>	1.2 MB
<u>sharp_amatmail_net_20130605_170408_0006_d62c44060027.pdf</u>	150 KB

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 1800,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.565				Controparte PORTULANO GIOVANNI		Impresa di controparte 007 - MILANO					
Esercizio 2013		Numero sinistro 098/AR/13		Codice - Agenzia		Data sinistro 04/06/2013					
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero o IVA Si	
Data Incarico 12/06/2013		Data primo rilievo 13/06/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 3	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240/E5						Targa DP907GP		Telaio ZCM2404L090026872		1° Immatr. 07/07/09	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo - smalto GRIGIO METALLIZZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si			
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per velcoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
Paraurti post.				L 1,0		L 1,5		L 1,5			
Ultimo pannello laterale grigliato rosso .Dx				M 1,5		M 2,5		M 2,5			
Sportello pannello grigliato rosso .Dx				L 0,3		L 0,3		L 0,3			
Codica / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR 2,5		LA 4,3	
Telefono:				Ore 0,65		Ore 0,50		Ore 1,2		Ore 2,35	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore 0,65		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,50		Ore 1,2	
Ore 0,65				Ore 0,50		Ore 1,2		Ore 2,35		Ore 6,65	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 6,65 €/h 11,55		€ 76,81		€ 16,13		€ 92,94	
Totale Imponibile		€ 356,46		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 13,45 €/h 20,66		€ 277,88		€ 58,35		€ 336,23	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€	
Totale (Imponibile)		€ 356,46		S.Rifiuti 0,50 % di		354,69		€ 1,77		€ 0,37	
Totale (Iva Compresa)		€ 431,32		TOTALE STIMA		€ 356,46		€ 74,85		€ 431,31	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto		€		Importo Concordato		€	
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Lesioni		€		Fermo Tecnico Giorni		1,7	
TOTALE Indennizzo		€ 356,46		Osservazioni: Aut.Intervenute:V.V.U.U. TARANTO							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753]											
Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 19/06/2013				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion			
Ruolo N. 3812				Foglio N. 1							

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1800,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **098/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **04/06/2013**
Data Perizia: **13/06/2013**

Assicurato: **AMAT N.565**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240/E5**
Targa: **DP907GP**
Controparte: **PORTULANO GIOVANNI**



1800/13

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 098/AR/13	DATA SINISTRO 04/06/2013	ORA 19.35	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 21	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA OBERDAN	ANGOLO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	
DIREZIONE FARO - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 565	TARGA AUTOBUS DP 907 GP
MATR. AGENTE 193433	COGNOME TEDESCO	NOME GIOVANNI	Codice Fiscale TDSGNN58L22L049H
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 22-07-58	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA GRAZIA DELEDDA , PAL.		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5082260P
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 20/02/1980	SCADENZA PATENTE 23/03/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO PUNTO	TARGA DA 017 RR	PROPRIETARIO PORTULANO GIOVANNI (Ta, 10/2/37)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA OBERDAN N. 62		COMPAGNIA ASSICURATRICE MILANO ASS.NI POL. N. 172221623/02		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI ANTONUCCI DOMENICO RESIDENTE A TARANTO IN VIA CAPOCELATRO N. 16

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



Sinistro Attivo

N° SINISTRO

098/A

ATA S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

STRISCIATA SUL PANNELLO GRIGLIATO LATO POSTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA OBERDAN CON DIREZIONE "PORTO MERCANTILE", UN'AUTOVETTURA FIAT PUNTO DI COLORE BLU CHE MI PRECEDEVA SI FERMAVA IN DOPPIA FILA SUL LATO DESTRO SENZA AZIONARE L'INDICATORE DI DIREZIONE E SENZA FAR CAPIRE LE SUE INTENZIONI.

SORPASSAVO A PASSO D'UOMO L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO E ARRIVATO ALL'ALTEZZA DELLA PARTE POSTERIORE DEL BUS, DALLO SPECCHIO RETROVISORE MI ACCORGEVO CHE IL CONDUCENTE METTEVA SOTTOSTERZO LA VETTURA CON L'INTENZIONE DI PARCHEGGIARLA IN RETROMARCIA.

IO MI SONO SUBITO FERMATO, MENTRE LUI HA CONTINUATO LA MANOVRA DI RETROMARCIA SENZA MINIMAMENTE ACCORGERSI DEL BUS E, PERTANTO, CON LA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DELLA FIAT PUNTO URTAVA CONTRO LA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS (PANNELLO GRIGLIATO).

PER I RILIEVI DEL CASO SUL POSTO INTERVENIVANO I VIGILI URBANI DA ME CHIAMATI.

I VIGILI URBANI RACCOGLIEVANO ANCHE LA DICHIARAZIONE TESTIMONIALE DEL SIG. ANTONUCCI DOMENICO CHE SI TROVAVA SUL MARCIAPIEDE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA 05/06/2013

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT		001	1800,00/13	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte
			AMAT N.565		PORTULANO GIOVANNI		007 - MILANO
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2013		098/AR/13				04/06/2013	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.		
				/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
12/06/2013	13/06/2013	TARANTO	ASS	A1	3	19/06/2013	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 3 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 19/06/2013


Importo PERIZIA IVA compresa:431,31

Data..... Visto del Liquidatore.....

COMUNE DI TARANTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

La presente copia, composta di n° 13 fasciate è conforme all'originale.

Taranto. II 9-7-013



L'UFFICIALE RESPONSABILE
Sez. INFORTUNISTICA
(Ten. Cosimo DI GIACOMO)



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

PRONTUARIO PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI AGLI INCIDENTI STRADALI

Nr.	3 9 9	data incidente	0 4 0 6 2 0 1 3
		orario comunicazione c.o.	1 9 3 0
		orario intervento	1 9 3 5
Incidente con soli danni a cose ☒		rilievi planimetrici ☐	
con feriti ☐		fotografici ☒	
mortale ☐			
ACCERTATORI			
Qualifica	Cognome	Nome	
BRIG	PIENATEU	MARIA	
BRIG	PIENATANO	RITA	



CONDIZIONI DELLA STRADA ED AMBIENTALI

orario presunto 1935 Via [a] O BERDAN
intersezione [b] D. DEGLI ABRUZZI

Strada [a]: ☒ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☒ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
☒ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate
pavimentazione: ☒ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Strada [b]: ☐ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☐ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
☐ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate
pavimentazione: ☐ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Fondo stradale

☐ asciutto ☐ bagnato ☐ sdruciolevole (motivo):

Tempo

☐ sereno ☐ nuvoloso ☐ pioggia ☐ neve ☐ vento forte

Condizioni di luminosità

☐ Diurna, luce normale ☐ Notturna, illuminazione inesistente
☐ Diurna, luce abbagliante ☐ Notturna, illuminazione insufficiente
☐ Notturna, illuminazione discreta
☐ Notturna, illuminazione buona

Problemi di visibilità / note:



VEICOLO **A** Tipo **AUTOBUS N° 565** marca **[]**
modello **[]** targa **DP 907GP** Stato **[]**
telaio **[]** cilindrata **[]** tara in q. **[]**
colore **[]** potenza max Kw **[]** tipo freno **[]**
immatricolazione **[]** ultima revisione **[]** esito **[]**

annotazioni:

Assicurazione **ALLIANZ**

pol. nr. **59497074/78** dal **31.3.13** al **31.3.14**

proprietario **QMAT SPA**

nato a **[]** il **[]**

residente **[]**

via **C. Belschi** nr. **657**

conducente **TEDESIO GIOVANNI**

nato a **TANANO** il **22/07/58**

residente **TANANO**

via **S. FRANCESCO D'ASSISI** nr. **TAS082260P**

titolare di **PATENTE** cat. **AD** nr. **TAS082260P**

rilasciato/a da **ARTE** di **TANANO**

in data **28/4/2003** valida al **01/4/2015** con le seguenti prescrizioni:

C.A.P. tipo **[]** nr. **[]** UPMCTC: **[]** il **[]**

trasportati:

retrovisore esterno dispos. acustici

indicatori direzionali luci arresto

pneumatici imp. illuminaz.



VEICOLO **B** Tipo AUTOMOBILE marca FIAT
modello PUNTO targa DA017RN Stato
telaio cilindrata tara in q.
colore potenza max Kw tipo freno
immatricolazione 2006 ultima revisione 23/6/15 esito REGOLARE

annotazioni:

Assicurazione MILANO ASSICURAZIONI

pol. nr. 172221623/02 dal 3/6/2013 al 4/12/13

proprietario PONTOLANO GIOVANNI

nato a TANANO il 10/2/37

residente TANANO

via OBENDAN nr. 62

conducente MEDESIMO

nato a il

residente

via nr.

titolare di PATENTE cat. B nr. TAS307937K

rilasciato/a da ACRE di TANANO

in data 26/7/2012 valida al 18/7/15 con le seguenti prescrizioni:

C.A.P. tipo nr. UPMCTC il

trasportati: CAMPESSE ITALIA N. A TANANO
12/6/36 ENI RESIDENCE V. A
OBENDAN, 62 (MOGLIE)

retrovisore esterno dispos. acustici

indicatori direzionali luci arresto

pneumatici imp. illuminaz.



**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO**




**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì 04 del mese di GIUGNO
alle ore 20.10 in località P.ZZA EBALIA
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. BRIG. PIGNATELLI
A. E BRIG. PIGNATARO RITA
è presente il sig. TEDESCO GIOVANNI
identificato a mezzo PATENTE
il quale, in qualità di CONDUCENTE
riferisce quanto segue: PERCORREVO VIA OBERDAN
IN DIREZIONE PORTO MERCANTILE,
GIUNTO ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO
CON VIA D. DEGLI ABRUZZI E PIÙ
SPECIFICAMENTE 40 M. PRIMA DELL'INCROCIO
STESSO, MI AVVENNO DEL VEICOLO
CHE MI PRECEDeva CHE SI ARRETRAVA
IN SECONDA FILA. A QUELLO PUNTO
INIZIAVO PIAN PIANO A SORPASSARE
SOVVERCIANDOMI SULLA CORSA DI SINISTRA
QUANDO IMPROVVISAMENTE IL VEICOLO
IN QUESTIONE METTEVA SOLOSTENUTO
CON PROBABILMENTE L'INTENTO DI
PARCHEGGIARE IN RETROSTACCA.

segue la dichiarazione spontanea del sig. :

PRECISO CHE IL CONDUCENTE DEL
VEICOLO NON AZIONAVA ALCUN
DISPOSITIVO DI DIREZIONE CHE
POTESSE FARMI CAPIRE LE SUE
INTENZIONI. IN QUESTA FASE HO PROPRIO
FERMATO IL VEICOLO PER CAUSE
QUALE MANOVRA IL CONDUCENTE
VOLESSE ATTUALE. CON UNA
BRUTTA SORPRESA IL VEICOLO
CONTINUAVA LA MANOVRA ORTANDO
COSI LA PARTE POSTERIORE LA
DETERMINA DELLA FIANCATA IN BASSO
ALTEZZA BRICIA. DICHIARO CHE
ALL'INTERNO DEL VEICOLO I PASSEGGERI
NON RIMANOVANO DETERMINO DI AVER
NOTATO L'INCIDENTE E SUBITO
DECIDEVANO DI SCENDERE E ANDAR
VIA. QUINDI NESSUN FERITO.



fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti, in luogo e data di cui
sopra.

Il dichiarante

[Signature]

L'Ufficiale / Agente di P.G.

[Signature]

PONTOLANO ALESSANDRA (FIGLIA)

CELL. ~~333 333 333~~



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

VERBALE DI DICHIARAZIONI RESE DA PERSONA

INFORMATI SUI FATTI (TESTE)

COINVOLTA NEL SINISTRO

L'anno 2013, addì 04 del mese di GIUGNO
alle ore 19.52 in località VIA OBENDAN
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G.

è presente il sig. PONTOLANO GIOVANNI
identificato a mezzo PATENTE

il quale, in merito all'incidente verificatosi in data _____, dichiara quanto segue: PERCORREVO VIA OBENDAN DI REZONA
P.ZZA EBALIA CON L'INTENZIONE DI TROVARE
UN PARCHEGGIO POICHE' ABITATO IN
VIA OBENDAN 62, GIUNTI ALL'INCROCIO
DEL CIVICO 38, SCORREVO UN POPO
LIBERO SULLA VIA DESTRA E AZIONAVO
L'INDICAZIONE DI DIREZIONE A DX,
INSERENDO LA RETROVISTA E CONTINUAVO
A FARE MANOVRA PUR NOTANDO L'AVVIO
DI UN BUS DALL'O SPECCHETTO RETROVISORE.
A QUELLO PUNTO HO SENTITO L'URTO
SULLA PARTE ANTERIORE SINISTRA
E VEDENDO IL BUS CHE MI SOVRAPPONEVA
INVADENDOSI L'ALTRA VIA





CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI RESE DA PERSONA
INFORMATI SUI FATTI (TESTE)**

L'anno 2013, addì 04 del mese di GIUGNO
alle ore 19:50 in località VIA OBERDAN INT. VIA D. DEGLI ABRUZZI
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G.

è presente il sig. ANTONVINO DOMENICO NADATO IL 16/12/53
identificato a mezzo PAT. D. NO. TA.2053712 DEL 24/05/79
SCAT. 16/12/17

il quale, in merito all'incidente verificatosi in data 04/06/13, dichiara quanto
segue: MI TROVAVO SU VIA OBERDAN E PASSEGGLIO CON DIREZIONE
VIA C. BATTISTA SUL MARCIAPIEDI LATO SINISTRO. ABBIN AVEVO
APPENA SUPERATO A PIEDI L'INCROCIO CON VIA D. DEGLI
ABRUZZI E MI AVVEDEVO DI UN'AUTO PROVENIENTE DAL SENSO
OPPOSTO CON DIREZIONE PIAZZA EBALIA FERMATA ALL'ALTEZZA
DEL CUNICULO DI PRESENTI ED INIZIALE MANOVRA DI
PARCHEGGIO IN RETROMARCIA. PROSEGUIVO A CAMMINARE ED
UN FORTE RUMORE MI FACEVA VOLTARE DI SPALTO E NOTAVO
CHE L'AUTO IN RETROMARCIA AVEVA URTO CON LA PARTE
ANTERIORE LATO SINISTRO UN AUTOBUS CHE AVEVA NECA
PORTE POSTERIORI LATO DX. L'AUTOBUS NEL MEDESIMO FRANGERE
AVEVA REPRISTATO SPOSTANDO NELL'ALTRA CORSA ED
AVEVA QUASI ULTIMO LA MANOVRA QUANDO VENIVA COLPITO



segue la dichiarazione del teste sig.

DALL'AVV. IN RESIDENZA:


fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti, in luogo e data di cui sopra.


Il dichiarante

[Handwritten signature]

L'Ufficiale / Agente di P.G.

AG. SP. *[Handwritten signature]*




1. NOME: TARALIO (12)
 2. COGNOME: TARALIO
 3. DATA DI NASCITA: 09/04/1955
 4. LUOGO DI NASCITA: TARALIO
 5. FIRMARE:  FIRMARE DEL TITOLARE
 6. FOTOGRAFIA: 
 7. VALORE FINO A: 23.5.1984
 8. PATENTE N.: 123456789
 9. DATA DI EMISSIONE: 12/12/79
 10. DATA DI VALIDITA': 12/12/79 - 29/01/79

PATENTE N. 123456789 (LP3Q49)
 VALIDA FINO AL 16/12/2013
 GUIDA CON LENTI
 RILASCIO PER ESAME
 11/12-17/01-29/01/79
 DIREZIONE REGIONALE
 23/5/84
 DIREZIONE REGIONALE

PER VEICOLI PER I QUALI LA PATENTE E' VALIDA

A	Motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali.	
B	Motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 q.li: autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri e autoveicoli uso speciale o trasporti specifici di peso a pieno carico fino a 25 q.li (1) (2) (3).	
C	Autocarri, autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico oltre 25 q.li; trattori stradali (1).	
D	Autobus (1).	
E	Autoveicoli di cat. B, C, D, per cui la cond. è scattata, con rimor. ecced. i relativi limiti di cat. autoshodati (solo per cat. C e D).	
F	Autoveicoli di cat. D, E, F-1-1975 indicati a pag. 3	




NEN ONE 53T/16 L049L

DESCRIZIONE SULLO STATO DEI LUOGHI

IL CAMPO EVASO DEL SINISTRO È STRADA
AD UNICA CARRERATA A DOPPIO SENSO DI
MARCIA EST-OVEST CON AI MARGINI
STACCHI DI SORSA A CASSETTONE.
ALL'ARRIVO DEGLI AGENTI OPERANTI IL
VEICOLO A CONDUZIONE DEL SINISTRO È
TROVATO IN POSIZIONE DI QUIETE POST-URTO
MENTRE IL VEICOLO B ERA STATO SPINTO
E PARCHeggiATO NEI PRESSI.
SUL MARGINE STRADALE NON SI RILEVAVANO
TRACCE DI FRENATA O ALTRI SEGNI DENUNZIANZI
DAL SINISTRO.

Gli Agenti operanti

B1. 



DINAMICA

Dai rilievi effettuati, dai danni ai veicoli e dalle dichiarazioni dei rispettivi conducenti, si é così ricostruita la dinamica del sinistro nel quale i sottoscritti sono intervenuti.

IL CONDUCENTE DEL VEICOLO A TRETE TEDESCO GIOVANNI ALLA GUIDA DELL'AUTOBUS DI LINEA PERCORREVA LA VIA OBENDAN IN DIREZIONE PORTO PENARVILLE QUANDO RIVISTO ALL'ALTEZZA DEL CIVILE 38 SI AVVEDEVA DEL VEICOLO B CHE LO PRECEDeva INTENTO AD ANTERIARE LA MANCIA ACCOSTANDOSI IN DOPPIA FILA. A TAL PUNTO IL SIG. TODISEO SPOSTAVA IL VEICOLO INVADEDO IN FIANCO LA CORRISPONDENTE DOVE POTER PRESEGUIRE LA MANCIA MA A SUO DIRITTO IMPROVVISAMENTE IL CONDUCENTE DEL VEICOLO B ABBOZZAVA LA RETROMARCIA. A TAL PUNTO IL SIG. TODISEO ANTERIANDO LA MANCIA IN ATTESA DI CAPIRE LE INTENZIONI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO B IL QUALE IN QUEL MOMENTO SI ACCINGEVA AD AZIONARE LA RETROMARCIA PER PROMUOVERLA NELLA FASE ANTERIORE IL CONDUCENTE DEL VEICOLO B TRETE PORTOLANO GIOVANNI PERCORREVA LA VIA OBENDAN IN DIREZIONE EST-OVEST IN DIREZIONE DEL PROPRIO DOMICILIO SITO IN VIA OBENDAN 62, CON L'INTENTO DI TROVARE UN PARCHEGGIO - RIVISTO ALL'ALTEZZA DEL CIVILE 38 E SCORRENDOSI UN POSTO LIBERO SULLO STELLO DI SOSTA POSTO NEL PROPRIO SPES





Segue dinamica del sinistro




SI MARCIA SI ARRESTAVA IN DOPPIA FILA.
AQUONAVA COSI LA RETROMARCIA E INIZIAVA
LA MANOVRA PER AVVEDENDOSI DELL'ARRIVO
DELL'AUTOBUS NEL SUO STESSO SENSO DI
MARCIA - PRESUMIBILMENTE NON SANANDO
ESATTAMENTE I TEMPI SI RETROVAVA
AD IMPATTO CON LA FIANCATA POSTERIORE
DESTRA DELL'AUTOBUS. PROVANDO DELLA
SIGNATURE COSI COME SI EVINCE DALLE
FOTO ALLEGATE.

Rilevate - non rilevate le seguenti infrazioni al Codice della Strada:



Gli Agenti operanti

By 
Borg. 





Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale

PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>104330</u> DEL <u>04 LUG. 2013</u>	Si assegna a Servizio/Ufficio:	
Spazio per diritti di segreteria		 


Io sottoscritto/a BALIBO CARLO, nato/a a TARANTO il 10/11/1963 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE N. 13 SC. C
IN QUALITA' DI DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFF. SINISTRA AMAT SA

chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr.....del..... (spese: €. 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del 04/06/2013 via: OSERDAN
parti: AMAT (DP907GP) / PORTULANO (DA017RR) (spese: €. 10,00)
- ☐ altro:..... (spese: €. 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spesa: €5,60).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, li 04/07/2013 Il/la richiedente 

Verificato documento PARIA NISOMI n. A08282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio



Comune di Taranto
Direzione Polizia Locale

N. prog. 1475 del 01.07.2013

Cognome BALIBO Nome CARLO

Oggetto della richiesta:

-Contravvenzioni/contenzioso spese € 2,50

-Mod. decurtaz. Punti verb. n.

-Reparto Mobile/viabilità spese € 2,50

Q -Infortunistica stradale 01.06.2013 spese € 2,50 10,00

-Richiesta annullamento in autotutela verb. n.

-Richiesta cancellazione dal ruolo

-Altro

Data del ritiro 16.07.2013

Firma operatore




098/AN113

COMUNE DI TARANTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

La presente copia, composta di n° 13 fasciate è conforme all'originale.

Taranto, li 9-7-013

L'UFFICIALE RESPONSABILE
Sez. INFORTUNISTICA
(Ten. Cosim. DI GIACOMO)



**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO**

Prot. N. 11891
15 LUG. 2013

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
ME ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
IA INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

PRONTUARIO PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI AGLI INCIDENTI STRADALI

Nr.	3 9 9	data incidente	0 4 0 6 2 0 1 3		
		orario comunicazione c.o.	1 9 3 0		
		orario intervento	1 9 3 5		


Incidente con soli danni a cose ☒ rilievi planimetrici ☐

con feriti ☐ fotografici ☒

mortale ☐

ACCERTATORI

Qualifica	Cognome	Nome
BUIB	PIENATEU	MARIA
BUIB	PIENATANO	RITA



CONDIZIONI DELLA STRADA ED AMBIENTALI

orario presunto	Via [a] <u>O. BERDAN</u>		
<table border="1"><tr><td>19</td><td>35</td></tr></table>	19	35	intersezione [b] <u>D. SEGU ABRUZZI</u>
19	35		

Strada [a]: ☒ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☒ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
☒ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate
pavimentazione: ☒ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Strada [b]: ☐ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☐ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
☐ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate
pavimentazione: ☐ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Fondo stradale

☐ asciutto ☐ bagnato ☐ sdruciolevole (motivo):

Tempo

☐ sereno ☐ nuvoloso ☐ pioggia ☐ neve ☐ vento forte

Condizioni di luminosità

☐ Diurna, luce normale	☐ Notturna, illuminazione inesistente
☐ Diurna, luce abbagliante	☐ Notturna, illuminazione insufficiente
	☐ Notturna, illuminazione discreta
	☐ Notturna, illuminazione buona

Problemi di visibilità / note:



VEICOLO **A** Tipo **AUTOBUS N°565** marca
modello targa **DP 907CP** Stato
telaio cilindrata tara in q.
colore potenza max Kw tipo freno
immatricolazione ultima revisione esito

annotazioni:

Assicurazione **ALLIANZ**

pol. nr. **59497074/78** dal **31.3.13** al **31.3.14**

proprietario **QUAT SPA**

nato a il

residente

via **C. Beethoven** nr. **657**

conducente **TEDESIO GIOVANNI**

nato a **TANANO** il **22/07/58**

residente **TANANO**

via **S. FRANCESCO D'ASSISI** nr. **TAS082260P**

titolare di **PATENTE** cat. **AD** nr. **TAS082260P**

rilasciato/a da **P.R.T.C.** di **TANANO**

in data **28/4/2009** valida al **01/4/2015** con le seguenti prescrizioni:

C.A.P. tipo nr. UPMCTC il

trasportati:

retrovisore esterno dispos. acustici

indicatori direzionali luci arresto

pneumatici imp. illuminaz.



VEICOLO **B** Tipo AUTOMOBILE marca FIAT
modello PUNTO targa DA017RN Stato
telaiο cilindrata tara in q.
colore potenza max Kw tipo freno
immatricolazione 2006 ultima revisione 23/6/15 esito REGOLARE

annotazioni:

Assicurazione MILANO ASSICURAZIONI

pol. nr. 172221623/02 dal 3/6/2013 al 4/12/13

proprietario POROTOLANO GIOVANNI

nato a TANANO il 10/2/37

residente TANANO

via OBENDAN nr. 62

conducente MEDESIMO

nato a il

residente

via nr.

titolare di PATENTE cat. B nr. TA5307937K

rilasciato/a da ACTE di TANANO

in data 26/7/2012 valida al 18/7/15 con le seguenti prescrizioni:

C.A.P. tipo nr. UPMCTC il

trasportati: CAMPESSE ITALIA N. A TANANO
22/6/36 ENI RESIDENZE N. A
OBENDAN, 62 (MOGLIE)

retrovisore esterno dispos. acustici

indicatori direzionali luci arresto

pneumatici imp. illuminaz.



**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO**




**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì 04 del mese di GIUGNO
alle ore 20.10 in località P.ZZA EBALIA
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. BRIE. PIRNATELLI
A. E BRIE. PIRNATELLI RITA
è presente il sig. TEDESCO GIOVANNI
identificato a mezzo PATENTE
il quale, in qualità di CONDUCENTE
riferisce quanto segue: PERCORREVO VIA OBERDAN
IN DIREZIONE PORTO MERCANTILE,
GIUNTO ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO
CON VIA D. DEGLI ABRUZZI E PIÙ
INFER. SOTTENGO 40 M. PRIMA DELL'INCROCIO
STESSO, MI AVVEDEVO DEL VEICOLO
CHE MI PRECEDEVA CHE SI ARRESTAVA
IN SECONDA FILA. A QUELLO PUNTO
INIZIAVO PIAN PIANO A SOPPASSARE
SOSPENSIONI SULLA CORIA DI SINISTRA
QUANDO IMPROVVISAMENTE IL VEICOLO
IN QUESTIONE RECEDEVA SOTTOSTENTO
CON PROBABILMENTE L'INTENTO DI
PARCHEGGIARE IN RETROSTACCA.

segue la dichiarazione spontanea del sig.

PRECISO CHE IL CONDUCENTE DEL
VEICOLO NON AZIONAVA ALCUN
DISPOSITIVO DI DIREZIONE CHE
POTESSE FARMI CAPIRE LE SUE
INTENZIONI. IN QUESTA FASE HO PROPRIO
FERMATO IL VEICOLO PER CAUSE
QUALE MANOVRA IL CONDUCENTE
VULESSE ATTUARE. CON UNA
BRUTTA SORPRESA IL VEICOLO
CONTINUAVA LA MANOVRA ORTANDO
COSI LA PARTE POSTERIORE LA
DETTA DELLA FIAMMATA IN BASSO
ALTEZZA BRIGLIA. DICHIARO CHE
ALL'INTERNO DEL VEICOLO I PASSEGGERI
NON MOSTRAVANO NIENTE DI AVER
NOTATO L'INCIDENTE E SUBITO
DECIDEVANO DI SCENDERE E ANDAR
VIA. QUINDI NESSUN FERITO.



fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti, in luogo e data di cui
sopra.

Il dichiarante

[Signature]

L'Ufficiale / Agente di P.G.

[Signature]

PONTOLANO ALESSANDRA (FIDELIA)

CELL. ~~333 333 333~~



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

VERBALE DI DICHIARAZIONI RESE DA PERSONA


INFORMATI SUI FATTI (TESTE)

COINVOLTA NEL SINISTRO

L'anno 2013, addì 04 del mese di GIUGNO
alle ore 19.52 in località VIA OBENDAN
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G.

è presente il sig. PONTOLANO GIOVANNI
identificato a mezzo PATENTE

il quale, in merito all'incidente verificatosi in data, dichiara quanto segue: PERCORREVO VIA OBENDAN DI REZONA
P. 22A EBALIA CON L'INTENZIONE DI TROVARE
UN RANCHERBO POICHE' ABITANDO IN
VIA OBENDAN 62, GIUNTI ALL'INCROCIO
DEL CIVICO 38, SCORREVO UN POCO
LIBERO SULLA VIA DESTRA E AZIONAVO
L'INDICATORE DI DIREZIONE A DX,
INSEGUIVO LA MEMORIA E CONTINUAVO
A FARE MANOVRA PUR NOTANDO L'AVVIO
DI UN BUS DALL'O SPECCHETTO RETROVISORE.
A QUELLO PUNTO HO SENTITO L'URTO
SULLA PARTE ANTERIORE SINISTRA
E VEDENDO IL BUS CHE MI SORPASSAVA
INVADENDO L'ALTRA CORSAIA PONTOLANO GIOVANNI





CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI RESE DA PERSONA
INFORMATI SUI FATTI (TESTE)**

L'anno 2013, addì 04 del mese di GIUGNO
alle ore 19:50 in località VIA OBERDAN INT. VIA D. DEGLI ABRUZZI
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G.

è presente il sig. ANTONVINO DOTTORIO NATA IL 16/12/53
identificato a mezzo PAT. N° TA 2053712 DEL 24/05/79
SCAD. 16/12/17

il quale, in merito all'incidente verificatosi in data 04/06/13, dichiara quanto
segue: MI TROVAVO SU VIA OBERDAN E PASSEGGIANDO CON DIREZIONE
VIA C. BATTISTI SUL MARCIAPEDI LATO SINISTRO ABBIN AVEVO
APPENA SUPERATO A PIEDI L'INCROCIO CON VIA DEI DEGLI
ABRUZZI E MI AVVEDEVO DI UN'AUTO PROVENIENTE DAL SENSO
OPPOSTO CON DIREZIONE PIAZZA EBALIA FENDASI ALL'ALTEZZA
DEL CORDONATO DI PRESENTARE ED INIZIARE MANOVRA DI
PARCHEGGIO IN RETROPARCIA. PROSEGUIVO A CAMMINARE ED
UN FORTE RUMORE MI FACEVA VOLGARE DI SESTO E NOTAVO
CHE L'AUTO IN RETROPARCIA AVEVA URTO CON LA PARTE
ANTERIORE LATO SINISTRO UN'AUTOBUS CHE, AVEVA NELLA
PARTE POSTERIORE LATO DX. L'AUTOBUS NEL PRECEDERE FRANGENTE
AVEVA EFFETTIVAMENTE SPORSTAMENTO NELLA ALTRA CORSA ED
AVEVA QUASI ULTIMO LA MANOVRA QUANDO VENIVA COLPITO



segue la dichiarazione del teste sig.

DATA IN RESEARCH:


fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti, in luogo e data di cui sopra.

Il dichiarante

Antennaria dioica

L'Ufficiale / Agente di P.G.

AG SP. *L. J.*



DESCRIZIONE SULLO STATO DEI LUOGHI

IL CAMPO EVASO DEL SINISTRO E' STRADA
AD UNICA CARRERATA A DOPPIO SENSO DI
MARCIA EST-OVEST CON AI MAREMI
STACCHI DI SORSA A CASSETTONE.
ALL'ARRIVO DEGLI AGENTI OPERANTI IL
VEICOLO A CONDUZIONE NEL SINISTRO E'
TROVATO IN POSIZIONE DI QUIETE POST-URTO
MENTRE IL VEICOLO B ERA STATO SPINTO
E PARCHeggiATO NEI PRESSI.
SUL LATO STRADALE NON SI RILEVAVANO
TRACCE DI FUGITA O ALTRI SEGNI DENUNCIANTI
DAL SINISTRO.

Gli Agenti operanti





B.1. [Signature]



DINAMICA

Dai rilievi effettuati, dai danni ai veicoli e dalle dichiarazioni dei rispettivi conducenti, si è così ricostruita la dinamica del sinistro nel quale i sottoscritti sono intervenuti. IL CONDUCENTE DEL VEICOLO A TRE TEDESCHI GIOVANNI ALLA GUIDA DELL'AUTOBUS DI LINEA RINGHARMA LA VIA OBENDAN IN DIREZIONE PORTO MENAUCHE QUANDO RIVISTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 38 SI AVVEDEVA DEL VEICOLO B CHE LO PRECEDeva INTENTO AD ADOPTARE LA MANEIRA ACCOSTANDOSI IN DOPPIA FILA. A TAL PUNTO IL SIG. TODISEO SPOSTAVA IL VEICOLO IN VADO IN FIANTE LA CORRISPONDENZA DOVE POTER PREVENIRE LA MANEIRA. MA A SUO DIRIGERE IMPANNIBILMENTO IL CONDUCENTE DEL VEICOLO B ADOPTAVA LA RETROMARCIA. A TAL PUNTO IL SIG. TODISEO ADOPTAVA LA MANEIRA IN ATTESA DI CAPIRE LE INTENTIONI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO B IL QUALE IN QUEL MOMENTO SI ACCINGEVA AD ADOPTARE LA RETROMARCIA PER PARCHERARE. NELLA FASE ACCIDENTARIA IL CONDUCENTE DEL VEICOLO B TRE PORTOLANO GIOVANNI RINGHARMA LA VIA OBENDAN IN DIREZIONE EST-OVEST IN DIREZIONE DEL PROPRIO ABBITACIO SITO IN VIA OBENDAN 62, CON L'INTENTO DI TROVARE UN PARCHERATO - RIVISTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 38 E SCORRENDO UN POSTO LIBERO NELLO STALLO DI SOTTO POSTO NEL PROPRIO STABO





Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale

PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>104330</u> DEL <u>04 LUG. 2013</u>	Si assegni a Servizio/Ufficio:
--	-----------------------------------

Spazio per diritti di segreteria



POLIZIA MUNICIPALE TARANTO
Info. Stradale
Prot. n. <u>104330</u> <u>6-7/13</u>

Io sottoscritto/a BALIBO CARLO, nato/a a TARANTO il 10/11/1963 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE N. 13 SC. C
IN QUALITA' DI DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFF. SINISTRI AMAT SA

chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: €. 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del 04/06/2013 via: OSERDAN
parti: AMAT (DP907GP) / PORTULANO (DA017RR) (spese: €. 10,00)
- ☐ altro: (spese: €. 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spesa: € 5,60).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, li 04/07/2013

Verificato documento PARIA NISANI n. A08282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio

Oggetto: SINISTRO N. 01.950427969.001 DEL 04/06/2013 A POL. RCV N.
0000059497074/0000078 - AMAT SPA (DP907GP) / PORTULANO (DA017RR) - NS. RIF.
098/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 15/07/2013 13.31

A: Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>, CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA
<mailcld123@allianz.it>

Facendo seguito alla ns. mail del 1/7/2013 si trasmette in allegato la copia integrale
rapporto dei Vigili Urbani (favorevole ad Amat Spa) con annessa la dichiarazione
testimoniale del Sig. Antonucci Domenico (C.F. NTNDNC53T16L049L).
Cordiali saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Il 04/07/2013 18.30, Sinistri ha scritto:

In data 01/07/2013 abbiamo ricevuto la comunicazione Allianz datata 11/06/2013 di
richiesta denuncia SIN. 01.950427969.001.

Si evidenzia che la denuncia di sinistro in questione, che alleghiamo nuovamente alla
presente, Vi è stata già trasmessa via mail in data 07/06/2013.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili Urbani di Taranto i quali, oltre ad
effettuare gli accertamenti del caso, hanno anche raccolto la dichiarazione
testimoniale del teste Antonucci Domenico indicato in denuncia.

Ci riserviamo a breve termine di trasmetterVi la copia integrale del rapporto dei Vigili
Urbani con annessa la dichiarazione testimoniale.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

—Allegati:—

098AR13.rapporto vigili.PDF

1.9 MB

Oggetto: Fwd: SINISTRO DEL 04/06/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000078 - AMAT SPA (DP907GP) / PORTULANO (DA017RR) - NS. RIF. 098/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 04/07/2013 18.30

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

In data 01/07/2013 abbiamo ricevuto la comunicazione Allianz datata 11/06/2013 di richiesta denuncia SIN. 01.950427969.001.

Si evidenzia che la denuncia di sinistro in questione, che alleghiamo nuovamente alla presente, Vi è stata già trasmessa via mail in data 07/06/2013.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili Urbani di Taranto i quali, oltre ad effettuare gli accertamenti del caso, hanno anche raccolto la dichiarazione testimoniale del teste Antonucci Domenico indicato in denuncia.

Ci riserviamo a breve termine di trasmetterVi la copia integrale del rapporto dei Vigili Urbani con annessa la dichiarazione testimoniale.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

----- Messaggio originale -----

Oggetto: SINISTRO DEL 04/06/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000078 - AMAT SPA (DP907GP) / PORTULANO (DA017RR) - NS. RIF. 098/AR/13

Data: Fri, 07 Jun 2013 11:20:14 +0200

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati: —

098AR13.PDF

123 KB

PRONTO ALLIANZ - Servizio Sinistri
Piazza Velasca, 7/9
20122 MILANO
tel: 800686868

0981Arel13
Allianz 

Ricevimento telefonate
LUN-VEN: 08:30 - 19:30
SAB: 08:30 - 13:00

Milano, 11 giugno 2013



0006
MSI300AEA070010001 01 RM01
01185638 MTA89088012653
171 2 DC00S1352 A

Sinistro numero: 01.950427969.001
Avvenuto il: 04/06/2013
A: PROVINCIA AVVENIMENTO: TA
Assicurato: AMAT
Targa veicolo Assicurato: DP907GP
Polizza N.: 059497074
Agenzia: ROMA GERENZA DIRETTE
Targa veicolo Controparte: DA017RR
Compagnia Controparte:
COMPAGNIA DI MILANO

AMAT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA



p.c. Agenzia di polizza

Oggetto: Richiesta denuncia

Gentile Cliente,

Le comunichiamo che la compagnia COMPAGNIA DI MILANO, a seguito di richiesta inoltrata dal proprio assicurato, ci ha informato di voler procedere al risarcimento dei danni subiti dallo stesso e/o dai suoi trasportati, in base ad una responsabilità a Lei attribuibile.

L'incidente non risulta peraltro ancora da Lei denunciato e pertanto La preghiamo di contattare immediatamente il numero verde 800686868 ovvero la Sua Agenzia di polizza per fornire la Sua versione dei fatti, adempiendo così all'obbligo stabilito dalla legge ed evitando di pregiudicare la tutela dei comuni interessi.

A sostegno della Sua tesi vorrà fornirci nominativi ed indirizzi di testi a Lei favorevoli o indicarci eventuali Autorità intervenute sul luogo del sinistro.

In mancanza di questa Sua indispensabile collaborazione, trascorsi 10 giorni dalla ricezione della presente senza Suo riscontro, saremo obbligati a gestire il sinistro esclusivamente sulla base delle informazioni ricevute dalla controparte con tutte le possibili conseguenze contrattuali.

In attesa di un Suo tempestivo riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Allianz S.p.A.

Agenzia: ROMA GERENZA DIRETTE
PZA SAN SILVESTRO 13
00187 ROMA
TEL.06 67681

10826
Prot. N. 01185638
Del 11/06/2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
DAG	AFFARI GEN./P.R. SINISTRI	☒
DA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
IA	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Allianz  Bank**Financial Advisors**

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank
 Financial Advisors S.p.A. - Sede legale Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano
 Telefono +39 02 7216.8000 - +39 02 72203.1 - +39 02 80200.1 - Fax +39 02 8901.0884
 +39 02 8900.991 - www.allianzbank.it - Capitale Sociale Euro 95.000.000 int. vers.
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08733300157
 Iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589 - Aderente
 al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società, con unico socio, rientrante nell'area
 di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.

Data 11/07/2013

098/Ael13



SECED132041000006550

2380PE10TX0019 - 278

Spett.le

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 67

74121 TARANTO

TA

N. SINISTRO DATA SINISTRO VS. RIFERIMENTO
 950427969 04/06/2013 DP907GP AMAT

CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI LIQUIDATORE
 TARANTO RAELE DOMENICO
 NUMERO TELEFONO PERCIPIENTE
 099 /4558111 AMAT

LA INFORMIAMO CHE SU INCARICO DI ALLIANZ S.P.A. E' STATO
 LIQUIDATO A FAVORE DEL SUDDETTO PERCIPIENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
 L'IMPORTO DI EURO 540,00* SUL C/C 000000008768
 PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
 TRAMITE LA SUA BANCA SARA' POSSIBILE VERIFICARE L'AVVENUTO ACCREDITO
 SULLA BASE DELLA DATA VALUTA E DEL CRO BONIFICO SOTTO INDICATI.
 LE RICORDIAMO INOLTRE CHE IL CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI INDICATO
 E' A SUA COMPLETA DISPOSIZIONE PER FORNIRLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE
 E LA INVITIAMO A CONTATTARLO TELEFONICAMENTE PER QUALSIASI TIPO DI
 CHIARIMENTO.

DATA VALUTA : 16/07/2013 NUMERO CRO BONIFICO : 11602619209

Distinti saluti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Prot. N. 12630
 29 IUG. 2013
 Del
 P. PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
 UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UJ INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
 UFRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITA' ☐
 ☐

048/AR/13

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 2142.00/13	Per la Spettabile ALLIANZ SPA	Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett. 0944
	Assicurato AMAT SPA	Controparte PORTULANO GIOVANNI	Esercizio 2013	
	Numero Sinistro 01/950427969-6/41	Data Sinistro 04/06/13	Ramo e/o Polizza 59497074	Agenzia 00709/ROMA GERENZA

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato DP907GP in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 04/06/13 è necessaria la somma di € 360,00 (TRECENTO SESSANTA / 00 EURO). OGGI GIORNI 1-3
Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza. FERMO FERMICO

TARGATO 10/07/13

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO	IL RIPARATORE	IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO
RAG. VITO COLAPIETRO		A.M.A.T. S.p.A. A.M.A.T. S.p.A. IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

Genius Professional Ver:
Tel. - 0771/681436-680982



Prot. N° 1551
Del 10 LUG. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
LS	ESECUZIONE MOVIMENTO	☐
U&S	AFFARI GEN. P.P. SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U&PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U&RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STO	STAFF	☐

Oggetto: SINISTRO DEL 04/06/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000078 - AMAT SPA (DP907GP) / PORTULANO (DA017RR) - NS. RIF. 098/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 07/06/2013 11.20

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

098AR13.PDF

123 KB