

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 084 / 13	DATA SINISTRO 11/05/2013	ORA 22.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA LAGO MAGGIORE	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 562	TARGA AUTOBUS DG 440 BF
MATR. AGENTE 134800	COGNOME DI PINO	NOME ANDREA	Codice Fiscale DPN NDR 70C21 L049K
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 21/03/1970	DATA ASSUNZIONE 11/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA ALBERTO SORDI N. 7000		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5166297M
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 24/03/2004
		SCADENZA PATENTE 12/03/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

VETRO CENTRALE DEL SECONDO FINESTRINO DEL LATO SINISTRO DEL BUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 12/05/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC TARANTO-SALINELLA.

"..... IGNOTI ROMPEVANO CON UN MARTELLETTO IL VETRO CENTRALE DEL SECONDO FINESTRINO DEL LATO SINISTRO DEL BUS".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

Ta, 13/05/2013




Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

VETRO CENTRALE DEL SECONDO FINESTRINO DEL LATO SINISTRO DEL BUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 12/05/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC TARANTO-SALINELLA.

"..... IGNOTI ROMPEVANO CON UN MARTELLETTO IL VETRO CENTRALE DEL SECONDO FINESTRINO DEL LATO SINISTRO DEL BUS".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 13/05/2013

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 084 / 13	DATA SINISTRO 11/05/2013	ORA 22.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA LAGO MAGGIORE	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 562	TARGA AUTOBUS DG 440 BF
MATR. AGENTE 134800	COGNOME DI PINO	NOME ANDREA	Codice Fiscale DPN NDR 70C21 L049K
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 21/03/1970	DATA ASSUNZIONE 11/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA ALBERTO SORDI N. 7000		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5166297M
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 24/03/2004
		SCADENZA PATENTE 12/03/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Atti VANDARICI

Protocollo Verbale: TACS28 2013 VD 900790

Protocollo Sdi: TACS282013900709



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC TARANTO-SALINELLA

VIA LAGO DI NEMI, 97

Tel. 099/7724061 - Fax 099/7724061 - E-mail stta335140@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Di Pino** Andrea nato a Taranto (TA) il 21/03/1970, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante Carta d'identità nr. AS7208192 rilasciata dal Comune di Taranto in data 07.07.2011, residente a Taranto (TA), Via Alberto Sordi Nr. 7000, telefono 3395966587, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 11/05/2013, fra le 22:45 e le 23:15 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 12/05/2013 alle ore 08:17, in Taranto presso gli uffici di STAZ.CC TARANTO-SALINELLA, avanti al sottoscritto Appuntato Scelto GALLITELLI Domenico appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Premetto di essere impiegato, con la qualifica di autista, presso l'azienda AMAT di Taranto. Ieri 11 maggio 2013, durante il mio turno di servizio con autobus nr. 562 targato DG440BF, linea 8, direzione CEP/TA2 e precisamente alle ore 22:45 circa effettuavo una fermata in via Principe Amedeo all'altezza di via Berardi. Nell'occasione salivano a bordo un gruppo di 15 ragazzi, che da subito importunavano persone anziane e il sottoscritto. Per la mia incolumità e quella di altri passeggeri proseguivo la corsa. Giunto nel quartiere della Salinella, alla fermata di via Lago Maggiore, i ragazzi scendevano. Ripresa la corsa e giunto nella zona di Taranto/2 un giovane in bicicletta mi faceva notare che il vetro centrale del secondo finestrino del lato sinistro era andato in frantumi. Immediatamente mi fermavo per verificare quanto accaduto e constatavo che il vetro era effettivamente frantumato e che mancava il martelletto frangivetro posto al centro dell'autobus. Nel tragitto tra via lago Maggiore e Taranto2 ho sentito un rumore, ma ho pensato fosse a causa dei dossi e solo dopo che il giovane mi ha avvisato ho ricollegato che il rumore era quello del vetro frantumato che cadeva. Voglio infine precisare che dopo la fermata di via Lago Maggiore a bordo dell'autobus non vi era alcun passeggero. Di quanto sopra sporgo denuncia nei confronti di IGNOTI per il danneggiamento dell'autobus. I miei sospetti cadono sui 15 ragazzi che sono saliti a bordo ma che purtroppo, data la mia posizione nell'autobus, non sono in grado di riconoscere.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat Spa, partita iva 00146330733, sede di tipo legale, la cui sede è ubicata a Taranto (TA), via Cesarte Battisti è stata vittima di danneggiamento il 11/05/2013, fra le 22:45 e le 23:15 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA).-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: tipo danneggiamento: altro.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//


Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Di Pino



[Signature]

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 562 **DATA** 11-5-13

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
8	PH	5/15	CEP	6/10	Vompo			
16	SAT	7/00	PM	8/15	"			
16	PH	8/23	SAT	9/40	"			
16	SAT	9/52	PM	11/10	Vompo			
16	PM	11.15	SAT	12.35	CARICISOLA			
16	SAT	12.44	PM	13.59	CARICISOLA			
16	PM	14.04	SAT	15/15	CARICISOLA			
16	SAT	15.36	PM	16.55	CARICISOLA			
16	PM	16.54	SATURD	18.20	DI PIA ANOLGA			
16	SATURD	18.28	PM	19.40	"			
16	PM	19.51	SATURD	21.10	"			
16	SATURD	21.20	PM	22.20	"			
8	PM	22.20	CEP	23.30	"			
			DEPOSITO	23.40	DI PIA ANOLGA			
					Mao			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° DALLE ORE <u>4.31</u> ALLE ORE <u>11.12</u> LINEA <u>16</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Jonny Romolo</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>458</u> DALLE ORE <u>11.05</u> ALLE ORE <u>12.05</u> LINEA <u>16</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>CSRICAPOL S.A.</u>	TURNO DI SERVIZIO n° DALLE ORE <u>16.18</u> ALLE ORE <u>23.08</u> LINEA <u>16</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>DI PINO MESA</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (Incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

ND. DURANTE LA CORSA DI LINEA 'B' ORDINATA DAL CAPD/FMCA DEI
RAGAZZI APPROPRIANDO DELLA CONFUSIONE ROMPEVANO IL VETRO DEL
FINESTRINO CENTRALE SUL LATO SINISTRO CON UN MARTELLETTO CHE
AVERANO RIVISTO

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 2.00



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC TARANTO-SALINELLA

VIA LAGO DI NEMI, 97

Tel. 099/7724061 - Fax 099/7724061 - E-mail stta335140@carabinieri.it

7730
13 MAG 2013
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
UFFICIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO TECNICO
UFFICIO CONTABILE
UFFICIO ECONOMICO
UFFICIO TRAFFICO
UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMIA
UFFICIO STAFF

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Di Pino Andrea** nato a Taranto (TA) il 21/03/1970, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante Carta d'identità nr. AS7208192 rilasciata dal Comune di Taranto in data 07.07.2011, residente a Taranto (TA), Via Alberto Sordi Nr. 7000, telefono 3395966587, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 11/05/2013, fra le 22:45 e le 23:15 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 12/05/2013 alle ore 08:17, in Taranto presso gli uffici di STAZ.CC TARANTO-SALINELLA, avanti al sottoscritto Appuntato Scelto GALLITELLI Domenico appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Premetto di essere impiegato, con la qualifica di autista, presso l'azienda AMAT di Taranto. Ieri 11 maggio 2013, durante il mio turno di servizio con autobus nr. 562 targato DG440BF, linea 8, direzione CEP/TA2 e precisamente alle ore 22:45 circa effettuavo una fermata in via Principe Amedeo all'altezza di via Berardi. Nell'occasione salivano a bordo un gruppo di 15 ragazzi, che da subito importunavano persone anziane e il sottoscritto. Per la mia incolumità e quella di altri passeggeri proseguivo la corsa. Giunto nel quartiere della Salinella, alla fermata di via Lago Maggiore, i ragazzi scendevano. Ripresa la corsa e giunto nella zona di Taranto/2 un giovane in bicicletta mi faceva notare che il vetro centrale del secondo finestrino del lato sinistro era andato in frantumi. Immediatamente mi fermavo per verificare quanto accaduto e constatavo che il vetro era effettivamente frantumato e che mancava il martelletto frangivetro posto al centro dell'autobus. Nel tragitto tra via lago Maggiore e Taranto2 ho sentito un rumore, ma ho pensato fosse a causa dei dossi e solo dopo che il giovane mi ha avvisato ho ricollegato che il rumore era quello del vetro frantumato che cadeva. Voglio infine precisare che dopo la fermata di via Lago Maggiore a bordo dell'autobus non vi era alcun passeggero. Di quanto sopra sporgo denuncia nei confronti di IGNOTI per il danneggiamento dell'autobus. I miei sospetti cadono sui 15 ragazzi che sono saliti a bordo ma che purtroppo, data la mia posizione nell'autobus, non sono in grado di riconoscere.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat Spa, partita iva 00146330733, sede di tipo legale, la cui sede è ubicata a Taranto (TA), via Cesarte Battisti è stata vittima di danneggiamento il 11/05/2013, fra le 22:45 e le 23:15 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA).-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: tipo danneggiamento: altro.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non sono in grado di riconoscere i rei.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Di Pino Andrea



Gallitelli Domenico