

Taranto, li 04 GIU. 2013

Prot. n.: 9190 UAG

Spett.le
Centro Liquidazione Danni
ALLIANZ SPA
Via Acclavio n.2
74123 - TARANTO

OGGETTO: Presunto sinistro del 10/04/2013 a Pol. RCV n.0000059497074/0000066
AMAT (CX272XG) / LAZZARO MARIA (DW248TN)
Ns. Rif. 094/AR/13

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, in allegato alla presente si trasmette la richiesta di risarcimento danni, ns. prot. 8093 del 17/05/2013, formulata dallo Studio legale Avv. Ivano F. Zilio per conto del Sig. Secondo Francesco (**Allegato n.1**).

Stante quanto riportato nella missiva del legale, il giorno 10/04/2013 alle ore 10.45 circa, il ns. mezzo aziendale n.552 nel percorrere la Via Cesare Battisti (all'altezza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata) avrebbe sollevato da terra una pietra che danneggiava il parabrezza dell'autovettura Citroen C3 Picasso condotta dal sig. Secondo Francesco, che seguiva incolonnato dietro il bus Amat.

Il ns. dipendente Sig. Inno Giovanni, che nelle circostanze di tempo segnalate conduceva il mezzo aziendale, interpellato sul caso in questione, in data 23/05/2013 ha dichiarato di ignorare completamente il fatto per non aver ricevuto nessuna segnalazione da parte di un presunto automobilista danneggiato (**Allegato n.2**).

In relazione al caso in questione si evidenzia quanto segue:

- 1) I mezzi Amat nel punto indicato di Via Cesare Battisti viaggiano nella corsia di destra "preferenziale" riservata ai mezzi pubblici e, pertanto, il Sig. Secondo non poteva viaggiare incolonnato dietro il mezzo pubblico;
- 2) l'asse posteriore del bus n.552 è collocato a oltre 2 metri dalla parte terminale del bus e, pertanto, è praticamente impossibile che una pietra possa sollevarsi in maniera tale da raggiungere una vettura che viaggia incolonnata dietro il bus;
- 3) Il sig. Secondo, che viaggiava incolonnato dietro il bus, avrebbe potuto nell'immediatezza del fatto informare il conducente del mezzo Amat dell'accaduto e consentire allo stesso la constatazione dei danni, e invece nulla di tutto questo è accaduto.

Tanto si comunica a codesta Compagnia affinché vengano adottate tutte le cautele che il caso richiede.

Distinti saluti.

3
Q
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 094/AR/13	DATA SINISTRO 10/04/2013	ORA 10.45	MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO	
LINEA 1/2	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA CESARE BATTISTI		ANGOLO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 552	TARGA AUTOBUS CX 272 XG	
MATR. AGENTE 147740	COGNOME INNO	NOME GIOVANNI	Codice Fiscale NNIGNN70SO6L049Q	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 06/11/1970	DATA ASSUNZIONE 23/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA INCROCIATORI, 19-LAMA	TIPO PATENTE DE	N° PATENTE TA2293513J	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 06/05/1994
			SCADENZA PATENTE 16/04/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Citroen	MODELLO C3 Picasso	TARGA DW 248 TN	PROPRIETARIO SECONDO FRANCESCO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 8093 DEL 17/05/2013 INOLTRATA DALL'AVV. IVANO F. ZILIO PER CONTO DEL SIG. **SECONDO FRANCESCO**.

DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE INNO GIOVANNI:

IGNORO COMPLETAMENTE IL FATTO SEGNALATO IN QUANTO DURANTE IL TURNO LAVORATIVO ALLA GUIDA DEL BUS N.552 NESSUN AUTOMOBILISTA MI AVVISAVA DELL'ACCADUTO.

CI TENGO A PRECISARE CHE ALL'ORARIO SEGNALATO (10.45) IN VIA CESARE BATTISTI SI PROCEDE MOLTO LENTAMENTE PER VIA DEL TRAFFICO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 8093 DEL 17/05/2013 INOLTATA DALL'AVV. IVANO F. ZILIO PER CONTO DEL SIG. **SECONDO FRANCESCO**.

DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE INNO GIOVANNI:

IGNORO COMPLETAMENTE IL FATTO SEGNALATO IN QUANTO DURANTE IL TURNO LAVORATIVO ALLA GUIDA DEL BUS N.552 NESSUN AUTOMOBILISTA MI AVVISAVA DELL'ACCADUTO.

CI TENGO A PRECISARE CHE ALL'ORARIO SEGNALATO (10.45) IN VIA CESARE BATTISTI SI PROCEDE MOLTO LENTAMENTE PER VIA DEL TRAFFICO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

1A, 23/05/2013

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
094/AR/13	10/04/2013	10.45	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
1/2	TARANTO - VIA CESARE BATTISTI				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
TAMBURI - CITTA' MERCATO	552	CX 272 XG			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
147740	INNO	GIOVANNI	NNIGNN70SO6L049Q		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	06/11/1970	23/09/2000	TARANTO	74121	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA INCROCIATORI, 19-LAMA	DE	TA2293513J	TARANTO	06/05/1994	16/04/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
Citroen	C3 Picasso	DW 248 TN	SECONDO FRANCESCO	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

--

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



Studio Legale Zilio

Via Minniti, 64 - tel. e fax 099/7329959 - 74100 TARANTO

Avv. Edgardo ZILIO
Avv. Everardo J. ZILIO
Avv. Fabio Valeriano ZILIO
Avv. Ivano F. ZILIO
Avv. Donato DE MARTINIS

Spett. Le
A.M.A.T. S.p.a.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - TARANTO

Raccomandata a.r.

Oggetto: Costituzione in mora per risarcimento danni

Formulo la presente, in nome e per conto del mio assistito **SECONDO Francesco** che ha eletto domicilio presso il mio studio, al fine di significarVi quanto segue.

Il giorno 10.04.2013, alle ore 10,45 circa il mio assistito, con a bordo la sua compagna LAZZARO Maria, percorreva alla guida della propria autovettura Citroen C3 PICASSO Tg. DW248TN, la via Cesare Battisti in Taranto, incolonnato dietro un autobus dell'AMAT, Tg. CX272XG N. 552, allorquando giunto all'altezza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il predetto automezzo sollevava una pietra che andava a danneggiare il parabrezza della vettura. A seguito dell'impatto il parabrezza subiva danni.

Poiché non v'è dubbio in ordine all'integrale responsabilità del Vs. automezzo nella causazione dell'evento dannoso, Vi invito e diffido al bonario risarcimento di tutti i danni subiti all'autovettura del mio assistito. In difetto, Vi preannuncio che il sig. SECONDO non esiterà a convenirVi in giudizio.

La presente è formulata altresì ai fini interruttivi della prescrizione.

Distinti Saluti
Taranto li, 7 maggio 2013

Prot. N. **8093**
17 MAG. 2013
Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
US CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UE INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐


(Avv. Ivano F. ZILIO)

STUDIO LEGALE ZILIO
Avv. IVANO F. ZILIO
Via I. Minniti, 64 - Tel./Fax 099.7329959
74121 TARANTO



16/05/2013 13.15.04

TAV - - 03570012




13000024751133

13000024751133

CSR 15 AG 31

RPR



CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 552

DATA 10/07/2013

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
1/2	TAM	500	CM	510	INN			
APP.A	CM	540	ILVA	635	INN			
1/2	CM	714	TAM	810	INN			
1/2	TAM	815	CM	905	INN			
1/2	CM	915	TAM	1000	INN			
1/2	TAM	1010	CM	1100	INN			
1/2	CM	1256	TAM	11.48	V3525 DORIANO			
1/2	TAM.	11.56	C.M.	12.00	" "			
1/2	CM.	12.05	D.R.		V3525 DORIANO			
				1400				
8	ILVA	1530	CP	CM	Ancora in via			
1/2	CM	17.00	TAM	D.O.	"			
21	PM	1827	FARO	1957	Vincolo			
21	FARO	1957	PM	2012	Vincolo			
21	PM	2101	FARO	2222	Vincolo			
21	FARO	2227	PM	2310	Vincolo			
1/2	PM	2325			Vincolo			
					BHS			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° <u>6</u> DALLE ORE <u>14.22</u> ALLE ORE <u>14.05</u> LINEA <u>1/2</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° <u>451</u> DALLE ORE <u>19.56</u> ALLE ORE <u>14.30</u> LINEA <u>1/2</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 <u>RISERVA DEL ORE 11.30</u> <u>505 T GAS BUS 530</u> TURNO DI SERVIZIO n° DALLE ORE <u>15.30</u> / <u>17.43</u> ALLE ORE <u>18.20</u> / <u>00.10</u> LINEA <u>1/2</u> <u>Veneto</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

DA SEGNALARE CHE AL MONTAGGIO MI ACCORREVO CHE MANCAVA IL CONTENUTO DELLA CASSETTA PRONTO SOCCORSO, E I 2 MARTELLETTI POSTERIORI - Furio Giannini

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 8.30

10 GIU. 2013

Prot. n.: 9513 UAG

Taranto, li

Spett.le
Studio legale
Avv. Ivano F. Zilio
Via Minniti n.64
74121 - Taranto

e p.c. Spett.le
Centro Liquidazione Danni
ALLIANZ SPA
Via Acclavio n.2
74123 - TARANTO

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI – SECONDO FRANCESCO
Ns. Rif. 094/AR/13

Con riferimento alla Sua nota pervenuta in data 17/05/2013, ns. prot. 8093, si comunica che nessuna denuncia di sinistro a nome del suo assistito è presente agli atti aziendali.

Si evidenzia, inoltre, che la dinamica descritta risulta incompatibile con la meccanica del bus coinvolto, di conseguenza la sua richiesta di risarcimento danni non può essere accolta.

Ad ogni buon conto la sua istanza è stata portata all'attenzione del CLD della ns. Compagnia Assicuratrice ALLIANZ Spa Divisione ALLIANZ – RAS, che ci legge per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

BARI CMA
Poste

14 03

\$	1	4	8	9	9	1	8	0	4	6	0	5
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Spett.le
Studio legale
Avv. Ivano F. Zilio
Via Minniti n.64
74121 - Taranto

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)


Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

**Bollo dell'ufficio
di distribuzione**

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ **Sottoscrizione rifiutata**


Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

Da restituire a:



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

094/A.R.113

