

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 109/AR/13		DATA SINISTRO 20/06/2013		ORA 11.05		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIALE MAGNA GRECIA				ANGOLO VIA VENETO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP				N° SOCIALE 577		TARGA AUTOBUS DW 524 TR	
MATR. AGENTE 155795		COGNOME MAGGIO		NOME LUIGI		Codice Fiscale MGGLGU56B06L049A	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 06-02-56		DATA ASSUNZIONE 13-07-78		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74121	
DOMICILIO VIA CAMPANIA, 81		TIPO PATENTE D		N° PATENTE U15764492U		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 16/07/2003	
						SCADENZA PATENTE 06/02/2016	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Renault		MODELLO MASTER		TARGA DW 275 TM		PROPRIETARIO EDIL SISTEM SRL		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
VIA / PIAZZA VIA REGINA ELENA N.91						COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ RAS - SPA Sc. 4/7/2013			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA Vico Paglione n.6						COMUNE DI RESIDENZA CRISPIANO (TA)			
1° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NOBILE FRANCESCO	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ANGOLO ANTERIORE SINISTRO CON FRANTUMAZIONE VETRO E ROTTURA FRECCIA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NON RILEVATI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DOPO AVER EFFETTUATO LA FERMATA DI VIALE MAGNA GRECIA UBICATA A POCHI METRI DISTANZA DALL'INCROCIO CON VIA VENETO, INSERIVO LA FRECCIA SINISTRA E MI RIMETTEVO IN CIRCOLAZIONE PROSEGUENDO LA MARCIA IN RETTILINEO.

PERCORSI ALCUNI METRI, UN AUTOCARRO CHE PERCORREVA LA CORSIA DI SINISTRA CON UNA MANOVRA IMPROVVISA E SENZA AZIONARE L'INDICATORE DI DIREZIONE SVOLTAVA A DESTRA PER VIA VENETO SENZA DARE LA PRECEDENZA AL BUS E DI CONSEGUENZA MI TAGLIAVA LA STRADA.

IL CONDUCENTE DELL'AUTOCARRO ESEGUIVA LA MANOVRA DI SVOLTA A DESTRA SENZA NESSUNA PRECAUZIONE, IN VELOCITA' E A DISTANZA RAVVICINATA DAL BUS. LO STESSO CONDUCENTE SI ASSUMEVA LA RESPONSABILITA' DEL SINISTRO E FORNIVA I DATI SENZA PROBLEMI.

NESSUN FERITO A BORDO DEI DUE MEZZI.

IL COLLEGA NOBILE FRANCESCO OSSERVAVA TUTTA LA DINAMICA DELL'INCIDENTE IN QUANTO SI TROVAVA ALLA GUIDA DI UN BUS AZIENDALE E SEGUIVA A POCHI METRI DI DISTANZA IL BUS N.577 DA ME CONDOTTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO



Il Conducente

TA. 20/6/2013

pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ANGOLO ANTERIORE SINISTRO CON FRANTUMAZIONE VETRO E ROTTURA FRECCIA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NON RILEVATI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DOPO AVER EFFETTUATO LA FERMATA DI VIALE MAGNA GRECIA UBICATA A POCHI METRI DISTANZA DALL'INCROCIO CON VIA VENETO, INSERIVO LA FRECCIA SINISTRA E MI RIMETTEVO IN CIRCOLAZIONE PROSEGUENDO LA MARCIA IN RETTILINEO.

PERCORSI ALCUNI METRI, UN AUTOCARRO CHE PERCORREVA LA CORSIA DI SINISTRA CON UNA MANOVRA IMPROVVISA E SENZA AZIONARE L'INDICATORE DI DIREZIONE SVOLTAVA A DESTRA PER VIA VENETO SENZA DARE LA PRECEDENZA AL BUS E DI CONSEGUENZA MI TAGLIAVA LA STRADA.

IL CONDUCENTE DELL'AUTOCARRO ESEGUIVA LA MANOVRA DI SVOLTA A DESTRA SENZA NESSUNA PRECAUZIONE, IN VELOCITA' E A DISTANZA RAVVICINATA DAL BUS. LO STESSO CONDUCENTE SI ASSUMEVA LA RESPONSABILITA' DEL SINISTRO E FORNIVA I DATI SENZA PROBLEMI.

NESSUN FERITO A BORDO DEI DUE MEZZI.

IL COLLEGA NOBILE FRANCESCO OSSERVAVA TUTTA LA DINAMICA DELL'INCIDENTE IN QUANTO SI TROVAVA ALLA GUIDA DI UN BUS AZIENDALE E SEGUIVA A POCHI METRI DI DISTANZA IL BUS N.577 DA ME CONDOTTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

T.A. 20/6/2013

Il Conducente

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 109/AR/13	DATA SINISTRO 20/06/2013	ORA 11.05	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIALE MAGNA GRECIA		ANGOLO VIA VENETO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 577	TARGA AUTOBUS DW 524 TR	
MATR. AGENTE 155795	COGNOME MAGGIO	NOME LUIGI	Codice Fiscale MGGLGU56B06L049A	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 06-02-56	DATA ASSUNZIONE 13-07-78	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA CAMPANIA, 81	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U15764492U	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 16/07/2003
SCADENZA PATENTE 06/02/2016				
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Renault	MODELLO MASTER	TARGA DW 275 TM	PROPRIETARIO EDIL SISTEM SRL	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA REGINA ELENA N.91		COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ RAS - SPA Sc. 4/7/2013		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA Vico Paglione n.6		COMUNE DI RESIDENZA CRISPIANO (TA)		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NOBILE FRANCESCO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

Taranto, li 20/6/2013

Egr. Sig.

MAGGIO LUIGI
VIA CAMPANIA, 81
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 109/AR/13 del 20/06/2013


Il giorno 20/06/2013, il bus n° 577 da Lei condotto, impegnato sulla linea 8, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.


Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO


per ricevuta - Taranto, li 20/6/2013



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° <u>32</u> DALLE ORE <u>5.13</u> ALLE ORE <u>11.39</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width:10%;">Inizio Turno</th> <th style="width:10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width:10%;">Inizio Turno</th> <th style="width:10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width:10%;">Inizio Turno</th> <th style="width:10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____:

Rottura DEFLETTORE ANT 8X CAUSA INCIDENTE

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____



ROADSCAN DTW


KOLIMAI DTW S/N:KDTW01230

2013-06-20 09:59:40

PLATE:AMAT 577



map



No.	Recorded Time	Source	Vel
0001	2013-06-20 09:59:41	Normal	AM







Oggetto: SINISTRO DEL 20/06/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000089 - AMAT SPA (DW524TR) / EDIL SISTEM SRL (DW275TM) - NS. RIF. 109/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 01/07/2013 18.43

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento al sinistro in oggetto e facendo seguito alla ns. mail del 21/06/2013 trasmettiamo in allegato la dichiarazione testimoniale rilasciata in data 24/06/2013 dal Sig. Nobile Francesco.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPa

Il 21/06/2013 9.00, Sinistri ha scritto:

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

109AR13.teste nobile.PDF

189 KB

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Nobile Francesco nato a Taranto il 2/1/58 e ivi residente a Taranto in Via Liguria n.57 (C.F. NBLFNC58A02L049M)

Dichiara

Che il giorno 20/06/2013 alle ore 10.22 partivo dal Capolinea di Porto Mercantile per effettuare una corsa di linea 6 con destinazione "capolinea" di Via Lago di Nemi. Alle ore 11.00 circa mentre percorrevo Viale Magna Grecia seguivo a circa un isolato di distanza (tra Via Liguria e Via Lombardia) il bus n. 577 targato DW524TR di linea 8 condotto dal collega Maggio Luigi.

Dal mio posto guida ho potuto osservare che l'autobus Amat che mi precedeva, che procedeva a velocità moderata in rettilineo sulla corsia di destra (pochi metri prima c'è una fermata), nella fase iniziale di attraversamento dell'incrocio con Via Veneto veniva coinvolto in un incidente stradale con un autocarro targato DW275TM che procedeva, invece, sulla corsia di sinistra e che improvvisamente effettuava manovra di svolta a destra verso la stessa via veneto senza ottemperare all'obbligo che nell'effettuare una manovra di svolta a destra bisogna non creare pericolo e intralcio e tenuto che la corsia di destra era regolarmente impegnata dall'autobus.

Inevitabile è stato l'impatto dal momento che il conducente dell'autocarro svoltava a destra, peraltro senza azionare l'indicatore di direzione, e la manovra improvvisa veniva eseguita a distanza molto ravvicinata dal bus. L'urto interessava la parte angolare anteriore sinistra dell'autobus e si concretizzava nell'area dell'intersezione tra Viale Magna Grecia e Via Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li 24/06/2013

Francesco Nobile

28/07/2015 11:00:05
 TA51030401

	9	10	11
A1	09/06/76	29/07/10	
A	09/06/76	29/07/10	
B	09/06/76	29/07/10	
C	30/07/80	29/07/10	
D	30/07/80	29/07/10	
BE			
CE			
DE			

71 TA20740601

28/07/2015 11:00:05
 TA51030401

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

NOBILE

FRANCESCO

02/01/1958

NBLFNC58A02L049M SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001600075400593 - 03/10/2016

PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. **NOBILE**

2. **FRANCESCO**

3. **02/01/58 TARANTO (TA)**

4a. **05/08/2005** 4c. **MCTC-TA**

4b. **29/07/2010** 5. **TA5193900L**

7. 

9. **ACD** 8. **TARANTO (TA)**

VLE LIGURIA 57

REPUBLICA ITALIANA **TESSERA SANITARIA**

Codice Fiscale **NBLFNC58A02L049M** **Data di scadenza** **03/10/2016**

Cognome **NOBILE** **Sesso** **M**

Nome **FRANCESCO**

Luogo di nascita **TARANTO**

Provincia **TA**

Data di nascita **02/01/1958**



Dati sanitari regionali

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Nobile Francesco nato a Taranto il 2/1/58 e ivi residente a Taranto in Via Liguria n.57 (C.F. NBLFNC58A02L049M)

Dichiara

Che il giorno 20/06/2013 alle ore 10.22 partivo dal Capolinea di Porto Mercantile per effettuare una corsa di linea 6 con destinazione "capolinea" di Via Lago di Nemi. Alle ore 11.00 circa mentre percorrevo Viale Magna Grecia seguivo a circa un isolato di distanza (tra Via Liguria e Via Lombardia) il bus n. 577 targato DW524TR di linea 8 condotto dal collega Maggio Luigi.

Dal mio posto guida ho potuto osservare che l'autobus Amat che mi precedeva, che procedeva a velocità moderata in rettilineo sulla corsia di destra (pochi metri prima c'è una fermata), nella fase iniziale di attraversamento dell'incrocio con Via Veneto veniva coinvolto in un incidente stradale con un autocarro targato DW275TM che procedeva, invece, sulla corsia di sinistra e che improvvisamente effettuava manovra di svolta a destra verso la stessa via veneto senza ottemperare all'obbligo che nell'effettuare una manovra di svolta a destra bisogna non creare pericolo e intralcio e tenuto che la corsia di destra era regolarmente impegnata dall'autobus.

Inevitabile è stato l'impatto dal momento che il conducente dell'autocarro svoltava a destra, peraltro senza azionare l'indicatore di direzione, e la manovra improvvisa veniva eseguita a distanza molto ravvicinata dal bus. L'urto interessava la parte angolare anteriore sinistra dell'autobus e si concretizzava nell'area dell'intersezione tra Viale Magna Grecia e Via Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li 24/06/2013

Francesco Nobile

Prot. N° 10/103
24 GIU. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
CA	DIRETTORE GENERALE	☐
RA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
IT	DIRETTORE TECNICO	☐
TE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
AC	AFFARI GEN. (PIL. SINIST.)	☒
CA	ACCUSI / CONTRATTI	☐
EL	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
IN	INFORMATICA	☐
PE	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
TE	TECNICO	☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
RA	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
ST	STAFF LEGALE	☐
		☐

9

PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. NOBILE
2. FRANCESCO
3. 02/01/58 TARANTO (TA)

4a. 05/08/2005 4c. MCTC-TA
4b. 29/07/2010 5. TA5193900L

7. 

9. ACD 8. TARANTO (TA)
VLE LIGURIA-57

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale **NBLFNC58A02L049M** Data di scadenza **03/10/2016**

Cognome **NOBILE**
Nome **FRANCESCO** Sesso **M**

Luogo di nascita **TARANTO**
Provincia **TA**

Data di nascita **02/01/1958**

 Dati sanitari regionali

AB 29/07/2010 (LGKKGS)
S: TAS103906L

	9	10	11	12
A1				
A				
B		09/06/76	29/07/10	
C		09/06/76	29/07/10	
D		30/07/80	29/07/10	
BE				
CE				
DE				
71	TA2074060L			

mod. MAC 720F


ISTITUTO POLICARMINO E TECNICHE DELLO STATO S.p.A. - OFFICINA FINECOLOR - RB 5497668

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

NOBILE
FRANCESCO 02/01/1958

NBLFNC58A02L049M SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001600075400593 03/10/2016

per ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 2156,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.577				Controparte EDIL SISTEM SRL		Impresa di controparte 003 - ALLIANZ			
Esercizio 2013		Numero sinistro 109/AR/13		Codice - Agenzia			Data sinistro 20/06/2013		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza	
								Recupero IVA Si	
Data Incarico 26/06/2013		Data primo rilievo 20/06/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Foto N. 4	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA									Privilegio a favore di Scade il //
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									Già Targa
Veicolo (Marca-Modello-Versione) N.N.						Targa DW524TR		Telaio 9999999999999999	
						1° Immatr. 99/99/9999			
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto ARANCIO DOPPIO STRATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione		Per velcoli comme./Ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.	
Posti n°		Assi n°							
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
ME				DCMS		Costo dei Ricambi		* (Iva Esclusa)	
Indicatore laterale .Sx				S		S		S	
Fisso anteriore laterale .Sx				S 1,5		S		S	
Fianchetto anteriore .Sx				M 1,5		M 2,5		M 2,0	
1° pannello laterale .Sx				L 1,0		L 1,0		L 1,0	
Pannello vano batterie .Sx				L 0,5		L 1,0		L 1,0	
Mezzo ispezionato in assenza di incarico in data 20.06.2013.									
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA	
Telefono:				Totale Tempi		4,5		4,5	
Ore				Ore		Ore		Ore	
Doppio Strato 15%				Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Totale Tempi Supplementari	
Ore 0,60				Ore 0,46		Ore 1,6		Ore 2,66	
Ore 6,66				Ore 9,92		Ore 13,87		Ore 19,53	
Ore 24,99				Ore 29,58		Ore 34,17		Ore 38,76	
Ore 43,75				Ore 48,34		Ore 52,93		Ore 57,52	
Ore 62,25				Ore 66,84		Ore 71,43		Ore 76,02	
Ore 80,75				Ore 85,34		Ore 89,93		Ore 94,52	
Ore 99,25				Ore 103,84		Ore 108,43		Ore 113,02	
Ore 117,75				Ore 122,34		Ore 126,93		Ore 131,52	
Ore 136,25				Ore 140,84		Ore 145,43		Ore 150,02	
Ore 154,75				Ore 159,34		Ore 163,93		Ore 168,52	
Ore 173,25				Ore 177,84		Ore 182,43		Ore 187,02	
Ore 191,75				Ore 196,34		Ore 200,93		Ore 205,52	
Ore 210,25				Ore 214,84		Ore 219,43		Ore 224,02	
Ore 228,75				Ore 233,34		Ore 237,93		Ore 242,52	
Ore 247,25				Ore 251,84		Ore 256,43		Ore 261,02	
Ore 265,75				Ore 269,34		Ore 273,93		Ore 278,52	
Ore 284,25				Ore 288,34		Ore 292,93		Ore 297,52	
Ore 302,75				Ore 307,34		Ore 311,93		Ore 316,52	
Ore 321,25				Ore 325,34		Ore 329,93		Ore 334,52	
Ore 339,75				Ore 343,34		Ore 347,93		Ore 352,52	
Ore 358,25				Ore 362,34		Ore 366,93		Ore 371,52	
Ore 376,75				Ore 380,34		Ore 384,93		Ore 389,52	
Ore 395,25				Ore 399,34		Ore 403,93		Ore 408,52	
Ore 413,75				Ore 417,34		Ore 421,93		Ore 426,52	
Ore 432,25				Ore 436,34		Ore 440,93		Ore 445,52	
Ore 450,75				Ore 454,34		Ore 458,93		Ore 463,52	
Ore 469,25				Ore 473,34		Ore 477,93		Ore 482,52	
Ore 487,75				Ore 491,34		Ore 495,93		Ore 500,52	
Ore 506,25				Ore 510,34		Ore 514,93		Ore 519,52	
Ore 524,75				Ore 528,34		Ore 532,93		Ore 537,52	
Ore 543,25				Ore 547,34		Ore 551,93		Ore 556,52	
Ore 561,75				Ore 565,34		Ore 569,93		Ore 574,52	
Ore 580,25				Ore 584,34		Ore 588,93		Ore 593,52	
Ore 598,75				Ore 602,34		Ore 606,93		Ore 611,52	
Ore 617,25				Ore 621,34		Ore 625,93		Ore 630,52	
Ore 635,75				Ore 639,34		Ore 643,93		Ore 648,52	
Ore 654,25				Ore 658,34		Ore 662,93		Ore 667,52	
Ore 672,75				Ore 676,34		Ore 680,93		Ore 685,52	
Ore 691,25				Ore 695,34		Ore 699,93		Ore 704,52	
Ore 709,75				Ore 713,34		Ore 717,93		Ore 722,52	
Ore 728,25				Ore 732,34		Ore 736,93		Ore 741,52	
Ore 746,75				Ore 750,34		Ore 754,93		Ore 759,52	
Ore 765,25				Ore 769,34		Ore 773,93		Ore 778,52	
Ore 783,75				Ore 787,34		Ore 791,93		Ore 796,52	
Ore 802,25				Ore 806,34		Ore 810,93		Ore 815,52	
Ore 820,75				Ore 824,34		Ore 828,93		Ore 833,52	
Ore 839,25				Ore 843,34		Ore 847,93		Ore 852,52	
Ore 857,75				Ore 861,34		Ore 865,93		Ore 870,52	
Ore 876,25				Ore 880,34		Ore 884,93		Ore 889,52	
Ore 895,75				Ore 899,34		Ore 903,93		Ore 908,52	
Ore 917,25				Ore 921,34		Ore 925,93		Ore 930,52	
Ore 935,75				Ore 939,34		Ore 943,93		Ore 948,52	
Ore 957,25				Ore 961,34		Ore 965,93		Ore 970,52	
Ore 975,75				Ore 979,34		Ore 983,93		Ore 988,52	
Ore 997,25				Ore 1001,34		Ore 1005,93		Ore 1010,52	
Ore 1019,75				Ore 1023,34		Ore 1027,93		Ore 1032,52	
Ore 1041,25				Ore 1045,34		Ore 1049,93		Ore 1054,52	
Ore 1063,75				Ore 1067,34		Ore 1071,93		Ore 1076,52	
Ore 1085,25				Ore 1089,34		Ore 1093,93		Ore 1098,52	
Ore 1107,75				Ore 1111,34		Ore 1115,93		Ore 1120,52	
Ore 1129,25				Ore 1133,34		Ore 1137,93		Ore 1142,52	
Ore 1151,75				Ore 1155,34		Ore 1159,93		Ore 1164,52	
Ore 1173,25				Ore 1177,34		Ore 1181,93		Ore 1186,52	
Ore 1195,75				Ore 1199,34		Ore 1203,93		Ore 1208,52	
Ore 1217,25				Ore 1221,34		Ore 1225,93		Ore 1230,52	
Ore 1239,75				Ore 1243,34		Ore 1247,93		Ore 1252,52	
Ore 1261,25				Ore 1265,34		Ore 1269,93		Ore 1274,52	
Ore 1283,75				Ore 1287,34		Ore 1291,93		Ore 1296,52	
Ore 1305,25				Ore 1309,34		Ore 1313,93		Ore 1318,52	
Ore 1327,75				Ore 1331,34		Ore 1335,93		Ore 1340,52	
Ore 1349,25				Ore 1353,34		Ore 1357,93		Ore 1362,52	
Ore 1371,75				Ore 1375,34		Ore 1379,93		Ore 1384,52	
Ore 1393,25				Ore 1397,34		Ore 1401,93		Ore 1406,52	
Ore 1415,75				Ore 1419,34		Ore 1423,93		Ore 1428,52	
Ore 1437,25				Ore 1441,34		Ore 1445,93		Ore 1450,52	
Ore 1459,75				Ore 1463,34		Ore 1467,93		Ore 1472,52	
Ore 1481,25				Ore 1485,34		Ore 1489,93		Ore 1494,52	
Ore 1503,75				Ore 1507,34		Ore 1511,93		Ore 1516,52	
Ore 1525,25				Ore 1529,34		Ore 1533,93		Ore 1538,52	
Ore 1547,75				Ore 1551,34		Ore 1555,93		Ore 1560,52	
Ore 1569,25				Ore 1573,34		Ore 1577,93		Ore 1582,52	
Ore 1591,75				Ore 1595,34		Ore 1599,93		Ore 1604,52	
Ore 1613,25				Ore 1617,34		Ore 1621,93		Ore 1626,52	
Ore 1635,75				Ore 1639,34		Ore 1643,93		Ore 1648,52	
Ore 1657,25				Ore 1661,34		Ore 1665,93		Ore 1670,52	
Ore 1679,75				Ore 1683,34		Ore 1687,93		Ore 1692,52	
Ore 1701,25				Ore 1705,34		Ore 1709,93		Ore 1714,52	
Ore 1723,75				Ore 1727,34		Ore 1731,93		Ore 1736,52	
Ore 1745,25				Ore 1749,34		Ore 1753,93		Ore 1758,52	
Ore 1767,75				Ore 1771,34		Ore 1775,93		Ore 1780,52	
Ore 1789,25				Ore 1793,34		Ore 1797,93		Ore 1802,52	
Ore 1811,75				Ore 1815,34		Ore 1819,93		Ore 1824,52	
Ore 1833,25				Ore 1837,34		Ore 1841,93		Ore 1846,52	
Ore 1855,75				Ore 1859,34		Ore 1863,93		Ore 1868,52	
Ore 1877,25				Ore 1881,34		Ore 1885,93		Ore 1890,52	
Ore 1899,75				Ore 1903,34		Ore 1907,93		Ore 1912,52	
Ore 1921,25				Ore 1925,34		Ore 1929,93		Ore 1934,52	
Ore 1943,75				Ore 1947,34		Ore 1951,93		Ore 1956,52	
Ore 1965,25				Ore 1969,34		Ore 1973,93		Ore 1978,52	
Ore 1987,75				Ore 1991,34		Ore 1995,93		Ore 2000,52	
Ore 2009,25				Ore 2013,34		Ore 2017,93		Ore 2022,52	
Ore 2031,75				Ore 2035,34		Ore 2039,93		Ore 2044,52	
Ore 2053,25				Ore 2057,34		Ore 2061,93		Ore 2066,52	
Ore 2075,75				Ore 2079,34		Ore 2083,93		Ore 2088,52	
Ore 20									



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2156,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **109/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **20/06/2013**
Data Perizia: **20/06/2013**

Assicurato: **AMAT N.577**
Veicolo: **N.N.**
Targa: **DW524TR**
Controparte: **EDIL SISTEM SRL**



2156/13

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 109/AR/13	DATA SINISTRO 20/06/2013	ORA 11.05	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIALE MAGNA GRECIA	ANGOLO VIA VENETO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 577	TARGA AUTOBUS DW 524 TR
MATR. AGENTE 155795	COGNOME MAGGIO	NOME LUIGI	Codice Fiscale MGGLGU56B06L049A
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 06-02-56	DATA ASSUNZIONE 13-07-78	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA CAMPANIA, 81		TIPO PATENTE D	N° PATENTE U15764492U
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 16/07/2003
		SCADENZA PATENTE 06/02/2016	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Renault	MODELLO MASTER	TARGA DW 275 TM	PROPRIETARIO EDIL SISTEM SRL	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA REGINA ELENA N.91			COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ RAS - SPA Sc. 4/7/2013	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA Vico Paglione n.6			COMUNE DI RESIDENZA CRISPIANO (TA)	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NOBILE FRANCESCO	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ANGOLO ANTERIORE SINISTRO CON FRANTUMAZIONE VETRO E ROTTURA FRECCIA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NON RILEVATI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DOPO AVER EFFETTUATO LA FERMATA DI VIALE MAGNA GRECIA UBICATA A POCHI METRI DISTANZA DALL'INCROCIO CON VIA VENETO, INSERIVO LA FRECCIA SINISTRA E MI RIMETTEVO IN CIRCOLAZIONE PROSEGUENDO LA MARCIA IN RETTILINEO.

PERCORSI ALCUNI METRI, UN AUTOCARRO CHE PERCORREVA LA CORSIA DI SINISTRA CON UNA MANOVRA IMPROVVISA E SENZA AZIONARE L'INDICATORE DI DIREZIONE SVOLTAVA A DESTRA PER VIA VENETO SENZA DARE LA PRECEDENZA AL BUS E DI CONSEGUENZA MI TAGLIAVA LA STRADA.

IL CONDUCENTE DELL'AUTOCARRO ESEGUIVA LA MANOVRA DI SVOLTA A DESTRA SENZA NESSUNA PRECAUZIONE, IN VELOCITA' E A DISTANZA RAVVICINATA DAL BUS. LO STESSO CONDUCENTE SI ASSUMEVA LA RESPONSABILITA' DEL SINISTRO E FORNIVA I DATI SENZA PROBLEMI.

NESSUN FERITO A BORDO DEI DUE MEZZI.

IL COLLEGA NOBILE FRANCESCO OSSERVAVA TUTTA LA DINAMICA DELL'INCIDENTE IN QUANTO SI TROVAVA ALLA GUIDA DI UN BUS AZIENDALE E SEGUIVA A POCHI METRI DI DISTANZA IL BUS N.577 DA ME CONDOTTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 20/6/2013

pagina

2

FERMATA

VIA
VENETOVIALE MAGNA
GRECIA

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT		001	2156,00/13	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte
			AMAT N.577		EDIL SISTEM SRL		003 - ALLIANZ
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2013		109/AR/13				20/06/2013	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.		
				/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
26/06/2013	20/06/2013	TARANTO	ASS	A1	4	24/07/2013	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 24/07/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:558,31

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Oggetto: Six 923241400 (NS. RIF. 109/AR/13)

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 01/08/2013 16.19

A: Raele Domenico <Domenico.Raele@allianz.it>

Si concorda in € 950,00 l'importo complessivo dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale.
Cordialità.

Il 31/07/2013 15.56, Raele Domenico ha scritto:

vs rif. 109/ar/13

siamo pronyi per pagare.
concordiamo il danno?
nostra stima 763 + 2gg ft
attendo vostre

Domenico Raele

Centro Liquidazione Danni - Taranto

Sinistri

ALLIANZ S.p.A.

Tel. +39 099 4558111

Email: domenico.raele@allianz.it

Oggetto: Six 923241400

Mittente: Raele Domenico <Domenico.Raele@allianz.it>

Data: 31/07/2013 15.56

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

vs rif. 109/ar/13

siamo pronyi per pagare.
concordiamo il danno?
nostra stima 763 + 2gg ft
attendo vostre

Domenico Raele

Centro Liquidazione Danni - Taranto

Sinistri

ALLIANZ S.p.A.

Tel. +39 099 4558111

Email: domenico.raele@allianz.it

P Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati (il "Messaggio") si intendono inviate a uno o piu' specifici destinatari. Il contenuto del Messaggio puo' essere confidenziale, riservato e comunque protetto dalla legge applicabile. Se non siete i destinatari del Messaggio, siete pregati di informare immediatamente il mittente, cancellate questo Messaggio, non rivelatelo, non distribuitelo ne' inoltratelo a terzi, non copiatelo ne' fatene alcun uso.

Questo Messaggio ha natura aziendale e non personale. Pertanto le risposte inviate a seguito di questa comunicazione potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nei limiti e secondo le regole fissate dall'azienda, nel rispetto della vigente normativa e del disciplinare interno. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo Messaggio deve essere preventivamente autorizzata.

I messaggi di posta elettronica non sono sicuri e sono soggetti ad alterazioni, possono essere trasmettitori di Virus informatici o soggetti a ritardi nella distribuzione. Il mittente del Messaggio non puo' essere in alcun modo considerato responsabile per queste evenienze. Il mittente si riserva il diritto di archiviare, ritenere e controllare i messaggi di posta elettronica.

The information contained in this electronic message and any attachments (the "Message") is intended for one or more specific individuals or entities, and may be confidential, proprietary, privileged or otherwise protected by law. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately,

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A. - Sede legale Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano
Telefono +39 02 7216.8000 - +39 02 72203.1 - +39 02 80200.1 - Fax +39 02 8901.0884
+39 02 8900.991 - www.allianzbank.it - Capitale Sociale Euro 95.000.000 int. vers.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09733300157
Iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589 - Aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società, con unico socio, rientrante nell'area
di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.

Data 06/08/2013

109/APR/13

Pagina 1 di 1

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

13589
14 AGO. 2013

Del	P	PRESIDENTE	☐
DG		DIRETTORE GENERALE	☐
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
UE		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG		AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA		ACQUISIZIONI/CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI		INFORMATICA	☐
UP		PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT		TECNICO	☐
UPT		PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG		RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ		STAFF QUALITA'	☐

Spett.le

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

N. SINISTRO	DATA SINISTRO	VS. RIFERIMENTO
923241400	20/06/2013	DW524TR AMAT

CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI	LIQUIDATORE
TARANTO	RAELE DOMENICO
NUMERO TELEFONO	PERCIPIENTE
099 /4558111	AMAT

LA INFORMIAMO CHE SU INCARICO DI ALLIANZ S.P.A. E' STATO
LIQUIDATO A FAVORE DEL SUDETTO PERCIPIENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
L'IMPORTO DI EURO 950,00* SUL C/C 000000008768
PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
TRAMITE LA SUA BANCA SARA' POSSIBILE VERIFICARE L'AVVENUTO ACCREDITO
SULLA BASE DELLA DATA VALUTA E DEL CRO BONIFICO SOTTO INDICATI.
LE RICORDIAMO INOLTRE CHE IL CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI INDICATO
E' A SUA COMPLETA DISPOSIZIONE PER FORNIRLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE
E LA INVITIAMO A CONTATTARLO TELEFONICAMENTE PER QUALSIASI TIPO DI
CHIARIMENTO.

DATA VALUTA : 09/08/2013 NUMERO CRO BONIFICO : 11339221804

Distinti saluti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.



1081AR/13

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 2140,00/13	Per la Spettabile ALLIANZ SPA		Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett. 0944
	Assicurato AMAT SPA		Controparte AMAT SPA		Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/923241400-3/1	Data Sinistro 20/06/13	Ramo e/o Polizza 59497074	Agenzia 00709/ROMA GERENZA	

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato **DW524TR** in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno **20/06/13** è necessaria la somma di € **800,00** (OTTOCENTO / 00 EURO) **OLTRE GIORNI 1,5 X**
IL PRESENTE ATTO HA VALORE PURAMENTE CONSERVATIVO E LASCIA QUINDI SALVA ED IMPREGIUDICATA TRA LE PARTI LA QUESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'INCIDENTE E/O PARTICOLARI CLAUSOLE CONTRATTUALI DELLA POLIZZA.

TARANTO 22/07/13

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

Genius Professional Ver:

Tel - 0771 681436-680982

Bi

Taranto, 09/08/2013

Egr. sig. Presidente;

premesso che nel corso del mese di luglio 2013 sono pervenuti dalla Compagnia Allianz Ras n° 07 verbali di accordo conservativo sul danno riferiti ai sottoelencati sinistri:

103/AR/13
108/AR/13
107/AR/13
109/AR/13
115/AR/13
118/AR/13
119/AR/13

esaminata la congruità con le perizie elaborate dal professionista incaricato dalla Società AMAT S.p.A. è stata rilevata la seguente situazione:


N° SINISTRO	IMPORTO PROPOSTO DA ALLIANZ	IMPORTO RILEVATO DA AMAT	DIFFERENZA
103/AR/13	€ 950,00 + 2,5 FT = € 1.200,00	€ 619,00 + 1,5 FT = € 769,00	+ € 431,00
108/AR/13	€ 450,00 + 1,6 FT = € 610,00	€ 392,75 + 1,6 FT = € 552,00	+ € 58,00
107/AR/13	€ 410,00 + 1,9 FT = € 600,00	€ 440,64 + 2,1 FT = € 650,00	-€ 50,00
109/AR/13	€ 800,00 + 1,5 FT = € 950,00	€ 461,42 + 2 FT = € 661,00	+ € 289,00
115/AR/13	€ 320,00 + 1,5 FT = € 470,00	€ 503,14 + 2,1 FT = € 713,00	-€ 243,00
118/AR/13	€ 950,00 + 2,3 FT = € 1.180,00	€ 152,27 + 0,7 FT = € 222,00	+ € 958,00
119/AR/13	€ 300,00 + 1,5 FT = € 450,00	€ 358,32 + 1,7 = € 528,00	-€ 78,00
ALLIANZ	€ 5.460,00	AMAT € 4.095,00	+ € 1.365,00

considerato che le discrasie rilevate nel complesso non producono danno alla Società

Si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione degli accordi conservativi del danno.

Il Capo Unità' Organizzativa AA. GG. e P.R.

Dott.ssa Tiziana Tursi



Oggetto: SINISTRO DEL 20/06/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000089 - AMAT SPA (DW524TR) / EDIL SISTEM SRL (DW275TM) - NS. RIF. 109/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 21/06/2013 9.00

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

109AR13.PDF

110 KB