

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 123/AR/13	DATA SINISTRO 07/07/2013	ORA 17.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA PORTO MERCANTILE		ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 568	TARGA AUTOBUS DN 244 AZ	
MATR. AGENTE 500775	COGNOME SCASCIAMACCHIA	NOME ANTONIO	Codice Fiscale SCSNTN70D27L049Q	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 27-04-1970	DATA ASSUNZIONE 01-08-2007	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA MARE 10 TALSANO	TIPO PATENTE DK	N° PATENTE TA5304245P	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 27/04/2012
		SCADENZA PATENTE 27/04/2017		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO BUS N. 535	TARGA CX 218 XG	PROPRIETARIO AMAT SPA	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA LOCHI VINCENZO		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI PETIO GIUSEPPE E LOCHI VINCENZO	

Sinistro Passivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 568 = NON RILEVATI (E' VISIBILE UNA RIGA DI COLORE NERO AD ALTEZZA "SPECCHIO" SULLA PARTE LATERALE SUPERIORE DESTRA DA VERIFICARE L'EVENTUALE COMPATIBILITA').

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 535 = SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO SINISTRO E PARABREZZA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 17.30 CIRCA DI DOMENICA 07/07/2013 ALLA GUIDA DEL BUS N.568 GIUNGEVO AL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE PER INIZIARE ALLE ORE 17.44 IL TURNO DI LAVORO SULLA LINEA 17. MENTRE PARCHEGGIAVO IL BUS 568, CAUSA PRESENZA DI ALCUNE AUTOVETTURE SUI POSTI RISERVATI AI BUS, IN FASE DI MANOVRA MI AFFIANCAVO UN PO' PIU' DEL DOVUTO VICINO IL BUS N. 535 FERMO, APPOGGIANDOMI CON LA PARTE LATERALE SUPERIORE DESTRA SULLO SPECCHIO ESTERNO SINISTRO DEL BUS N.535, CAUSANDO LA COMPRESSIONE DELLO SPECCHIO ESTERNO STESSO CONTRO IL PARABREZZA DETERMINANDONE LA ROTTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO



Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

DA 9/7/2013

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 568 = NON RILEVATI (E' VISIBILE UNA RIGA DI COLORE NERO AD ALTEZZA "SPECCHIO" SULLA PARTE LATERALE SUPERIORE DESTRA DA VERIFICARE L'EVENTUALE COMPATIBILITA').

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 535 = SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO SINISTRO E PARABREZZA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 17.30 CIRCA DI DOMENICA 07/07/2013 ALLA GUIDA DEL BUS N.568 GIUNGEVO AL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE PER INIZIARE ALLE ORE 17.44 IL TURNO DI LAVORO SULLA LINEA 17. MENTRE PARCHEGGIAVO IL BUS 568, CAUSA PRESENZA DI ALCUNE AUTOVETTURE SUI POSTI RISERVATI AI BUS, IN FASE DI MANOVRA MI AFFIANCAVO UN PO' PIU' DEL DOVUTO VICINO IL BUS N. 535 FERMO, APPOGGIANDOMI CON LA PARTE LATERALE SUPERIORE DESTRA SULLO SPECCHIO ESTERNO SINISTRO DEL BUS N.535, CAUSANDO LA COMPRESSIONE DELLO SPECCHIO ESTERNO STESSO CONTRO IL PARABREZZA DETERMINANDONE LA ROTTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

Ta, 9/7/2013

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 123/AR/13	DATA SINISTRO 07/07/2013	ORA 17.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA PORTO MERCANTILE		ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 568	TARGA AUTOBUS DN 244 AZ	
MATR. AGENTE 500775	COGNOME SCASCIAMACCHIA	NOME ANTONIO	Codice Fiscale SCSNTN70D27L049Q	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 27-04-1970	DATA ASSUNZIONE 01-08-2007	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA MARE 10 TALSANO	TIPO PATENTE DK	N° PATENTE TA5304245P	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 27/04/2012
		SCADENZA PATENTE 27/04/2017		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS N. 535	CX 218 XG	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA LOCHI VINCENZO		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	PETIO GIUSEPPE E LOCHI VINCENZO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro passivo

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 568 DATA

DATA

$$\frac{07}{07} | 13$$
[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>216</u>																																																																																																																					
DALLE ORE _____	DALLE ORE _____	DALLE ORE <u>17:00</u>																																																																																																																					
ALLE ORE _____	ALLE ORE _____	ALLE ORE <u>23:54</u>																																																																																																																					
LINEA _____	LINEA _____	LINEA <u>17</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____:

PRIMA DI USCIRE DAL DEPOSITO NOTTICO È STATO RILEVATO A SUPERIORI SEMPLIFICAZIONE
LET. IX E MANCA MARCHIAMENTO VEICOLI. [Signature]

ALL'ORE 17:30 CIRCA ALL'ARRIVO AL PORTO NEL PARCHEGGIARE AUTOBUS CRITICO
~~535~~ SPECCHIO RETR. EST. SU BUS 535. AGU. RELAZIONE

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore [Signature]

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 535 **DATA** 07-06-13

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>017</u> DALLE ORE <u>05:35</u> ALLE ORE <u>12:37</u> LINEA <u>17</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>12:22</u> ALLE ORE <u>18:14</u> LINEA <u>17</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante


INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

ALLE ORE 17:35 CIRCA L'ATUNBOU 568 IN MANOVRA
 DI PAREGGIO HA VISTO 5505 RSCARON 5
 SPECCHIO SX + BRACCIO + PARABREZZO ROTTO [Signature]

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 2193,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.		
Assicurato AMAT N.568			Controparte AMAT N.535			Impresa di controparte 003 - ALLIANZ			
Esercizio 2013		Numero sinistro 123/AR/13		Codice - Agenzia			Data sinistro 07/07/2013		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza	
								Recuper o IVA Si	
Data Incarico 15/07/2013		Data primo rilievo 16/07/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.	
Foto N. 6		Privilegio a favore di		Scade il //					
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Già Targa	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione								CODICE FISCALE / P. I.V.A.:	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240/E5				Targa DN244AZ		Telaio ZCM2404L090026808		1° Inmatr. 24/09/09	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.	
Posti n°		Assi n°							
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
Ultimo pannello laterale grigliato grigio .Dx				M 1,0		M 2,0		M 2,0	
Pannello posteriore grigliato				L 1,0		L 1,5		L 1,5	
Portello posteriore				L		L 0,3		L 0,5	
Rilevate impronte di urto ad altezza cm.180/cm.210 compatibili con l'urto di uno specchio retrovisore.									
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi 2,0		SR	
Telefono:						LA 3,8		VE operativo 4,0	
Supplemento per Doppio Strato 15% Ore 0,60				Supplemento Finitura 10% max ore 3 Ore 0,46		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,2		Totale Tempi Supplementari Ore 2,26	
Totale tempi VE Ore 6,26									
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi €		Imponibile €		Iva €	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 6,26 €/h 11,55		€ 72,30		€ 15,18	
				Nolo Dime e/o Varie €		€		€	
Totale Imponibile € 323,07									
Degrado €				Mano d'opera carrozzeria Ore 12,06 €/h 20,66		€ 249,16		€ 52,32	
Insufficienza Assicurativa % €				Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€	
Totale (Imponibile) € 323,07				S.Rifiuti 0,50 % di 321,46		€ 1,61		€ 0,34	
Totale (Iva Compresa) € 390,91						€ 323,07		€ 67,84	
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €								€ 390,91	
Indennizzo Contrattuale €				Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €	
Fermo Tecnico Giorni 1,5									
TOTALE Indennizzo € 323,07				Osservazioni:					
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:									
Data consegna 24/07/2013		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1			



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2193,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **123/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **07/07/2013**
Data Perizia: **16/07/2013**

Assicurato: **AMAT N.568**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240/E5**
Targa: **DN244AZ**
Controparte: **AMAT N.535**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2193,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **123/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **07/07/2013**
Data Perizia: **16/07/2013**

Assicurato: AMAT N.568
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 240/E5
Targa: DN244AZ
Controparte: AMAT N.535



2193/13

21.3/13

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 123/AR/13	DATA SINISTRO 07/07/2013	ORA 17.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA PORTO MERCANTILE		ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 568	TARGA AUTOBUS DN 244 AZ	
MATR. AGENTE 500775	COGNOME SCASCIAMACCHIA	NOME ANTONIO	Codice Fiscale SCSNTN70D27L049Q	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 27-04-1970	DATA ASSUNZIONE 01-08-2007	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA MARE 10 TALSANO	TIPO PATENTE DK	N° PATENTE TA5304245P	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 27/04/2012
		SCADENZA PATENTE 27/04/2017		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO BUS N. 535	TARGA CX 218 XG	PROPRIETARIO AMAT SPA	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA LOCHI VINCENZO		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	PETIO GIUSEPPE E LOCHI VINCENZO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro passivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Technical drawings of the vehicle chassis from four perspectives: Vista laterale destra, Vista posteriore, Vista laterale sinistra, and Vista anteriore. The drawings show the layout of the engine, transmission, and rear axle. Handwritten annotations include '535' and a star symbol on the front view.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 568 = NON RILEVATI (E' VISIBILE UNA RIGA DI COLORE NERO AD ALTEZZA "SPECCHIO" SULLA PARTE ▲
LATERALE SUPERIORE DESTRA DA VERIFICARE L'EVENTUALE COMPATIBILITA').

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 535 = SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO SINISTRO E PARABREZZA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 17.30 CIRCA DI DOMENICA 07/07/2013 ALLA GUIDA DEL BUS N.568 GIUNGEVO AL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE PER INIZIARE ALLE ORE 17.44 IL TURNO DI LAVORO SULLA LINEA 17. MENTRE PARCHEGGIAVO IL BUS 568, CAUSA PRESENZA DI ALCUNE AUTOVETTURE SUI POSTI RISERVATI AI BUS, IN FASE DI MANOVRA MI AFFIANCAVO UN PO' PIU' DEL DOVUTO VICINO IL BUS N. 535 FERMO, APPOGGIANDOMI CON LA PARTE LATERALE SUPERIORE DESTRA SULLO SPECCHIO ESTERNO SINISTRO DEL BUS N.535, CAUSANDO LA COMPRESSIONE DELLO SPECCHIO ESTERNO STESSO CONTRO IL PARABREZZA DETERMINANDONE LA ROTTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

~~Il Capo Ufficio~~

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

II. Conducente

pagina

2

568

535

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT .		001	2193,00/13	
		Assicurato	Controparte		Impresa Controparte	
		AMAT N.568	AMAT N.535		003 - ALLIANZ	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2013	123/AR/13				07/07/2013	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	
15/07/2013	16/07/2013	TARANTO	ASS	A1	6	
					Data Restituzione	
					24/07/2013	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 6 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 24/07/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:390,91

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 2385,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.535				Controparte AMAT N.568		Impresa di controparte 003 - ALLIANZ					
Esercizio 2013		Numero sinistro 123/AR/13		Codice - Agenzia				Data sinistro 07/07/2013			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero IVA Si	
Data Incarico 15/07/2013		Data primo rilievo 01/08/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Ultimate		Foto N. 6	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Scade il //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491ES86						Targa CX218XG		Telaio ZGA482M0006005581		1° Immatr. 19/09/05	
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
Parabrezza Kit incollaggio Calotta retrovisore Perizia effettuata sulla scorta dello stato attuale del mezzo e da quanto si rileva dalla denuncia di sinistro. Non è stata fornita documentazione fotografica del mezzo a riparazioni da iniziare. E' stato considerato il costo del parabrezza scontato, rilevato dall'ufficio tecnico.				S 10,0 S S 1,0		S S S		S S S		600,60 50,00 85,00	
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1				Totale Tempi 11,0		LA		VE operativo		ME	
Telefono:				Ore		Ore		Ore		Ore	
Supplimento per Doppio Strato 15%				Supplimento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Totale Tempi Supplementari		Totale tempi VE	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi € 735,60		Imponibile € 735,60		Iva € 154,48		Totale € 890,08	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h 11,55		Ore		Ore		Ore	
Totale Imponibile € 967,67		Nofo Dime e/o Varie		Ore		Ore		Ore		Ore	
Degrado €		Mano d'opera carrozzeria Ore 11,00 €/h 20,66		Ore		Ore		Ore		Ore	
Insufficienza Assicurativa % €		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		Ore		Ore		Ore		Ore	
Totale (Imponibile) € 967,67		S.Rifiuti 0,50 % di 962,86		Ore		Ore		Ore		Ore	
Totale (Iva Compresa) € 1.170,88		TOTALE STIMA		€ 967,67		€ 203,21		€ 1.170,88		€ 1.170,88	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 1,4		€	
Indennizzo Contrattuale €		Osservazioni:		€ 967,67		€		€		€	
TOTALE Indennizzo € 967,67											
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 05/08/2013		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812	
										Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2385,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **123/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **07/07/2013**
Data Perizia: **01/08/2013**

Assicurato: **AMAT N.535**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491ES86**
Targa: **CX218XG**
Controparte: **AMAT N.568**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2385,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **123/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**
Data Sinistro: **07/07/2013**
Data Perizia: **01/08/2013**

Assicurato: AMAT N.535
Veicolo: IRISBUS ITALIA 491ES86
Targa: CX218XG
Controparte: AMAT N.568



2385/13

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 123/AR/13	DATA SINISTRO 07/07/2013	ORA 17.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA PORTO MERCANTILE		ANGOLO
DIREZIONE		N° SOCIALE 568	TARGA AUTOBUS DN 244 AZ
MATR. AGENTE 500775	COGNOME SCASCIAMACCHIA	NOME ANTONIO	Codice Fiscale SCSNTN70D27L049Q
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 27-04-1970	DATA ASSUNZIONE 01-08-2007	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA MARE 10 TALSANO		TIPO PATENTE DK	N° PATENTE TA5304245P
		RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 27/04/2012
		SCADENZA PATENTE 27/04/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO BUS N. 535	TARGA CX 218 XG	PROPRIETARIO AMAT SPA	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA LOCHI VINCENZO		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
AUTORITA' INTERVENUTA				
TESTIMONI PETIO GIUSEPPE E LOCHI VINCENZO				



☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro passivo

MINISTRO
123/AR/13
81/2885



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS 568 = NON RILEVATI (E' VISIBILE UNA RIGA DI COLORE NERO AD ALTEZZA "SPECCHIO" SULLA PARTE LATERALE SUPERIORE DESTRA DA VERIFICARE L'EVENTUALE COMPATIBILITA').

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS 535 = SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO SINISTRO E PARABREZZA


DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 17.30 CIRCA DI DOMENICA 07/07/2013 ALLA GUIDA DEL BUS N.568 GIUNGEVO AL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE PER INIZIARE ALLE ORE 17.44 IL TURNO DI LAVORO SULLA LINEA 17. MENTRE PARCHEGGIAVO IL BUS 568, CAUSA PRESENZA DI ALCUNE AUTOVETTURE SUI POSTI RISERVATI AI BUS, IN FASE DI MANOVRA MI AFFIANCAVO UN PO' PIU' DEL DOVUTO VICINO IL BUS N. 535 FERMO, APPOGGIANDOMI CON LA PARTE LATERALE SUPERIORE DESTRA SULLO SPECCHIO ESTERNO SINISTRO DEL BUS N.535, CAUSANDO LA COMPRESSIONE DELLO SPECCHIO ESTERNO STESSO CONTRO IL PARABREZZA DETERMINANDONE LA ROTTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO Il Conducente
[Signature] 17.4, 9/7/2013 *[Signature]*



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le

AMAT

Codice

001

Ns. Riferimento

2385,00/13

Assicurato

AMAT N.535

Controparte

AMAT N.568

Impresa Controparte

003 - ALLIANZ

Esercizio

2013

Sinistro N.

123/AR/13

Codice Agenzia

Data Sinistro

07/07/2013

Codice Perito

Cod. Liquidatore

Cod. Ispett.

Numero Polizza

Ramo

Tipo Sx.

RCA RISC. ASS.

Data Incarico

15/07/2013

Data effett. Perizia

01/08/2013

Località

TARANTO

Presso

ASS

Carr. Fascia

A1

Foto

6

Data Restituzione

05/08/2013

ONORARI

Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE IMPONIBILI NON IMPON.

Km. -		
Foto 6 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI

Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 05/08/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:1.170,88

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Prot. n°: 23459 /UAG

03 DIC. 2014

Taranto,

Egr. Sig. Scasciamacchia Antonio
Via Mare, 10
74122 TARANTO

Oggetto: Sinistro n°123/AR/13 del 07/07/2013

Il giorno 07/07/2013, il bus n° 568 da Lei condotto, è stato coinvolto in un sinistro che è avvenuto per sua responsabilità. Il mezzo aziendale è stato danneggiato ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO € 473,07, incluso il controvalore del fermo tecnico, come le è noto giusta perizia inviatale con nota prot. 12777 del 31/07/2013.

Come già evidenziato, a completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso e di conseguenza sarebbe tenuto al risarcimento del danno all'autobus, tuttavia, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 4 del verbale di Accordo Nazionale del 26 aprile 2013 non le sarà addebitato alcun risarcimento poichè perdura da 60 mesi precedenti l'evento, l'assenza di sinistri, utili ai fini dell'accordo, a lei imputabili.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

[Handwritten signature]

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

Data di spedizione _____

Dall'ufficio postale di _____

BARI CMP
Poste

12.12.14

14228020842 7

Numero
Italiane

Destinatario

SCASCIAMACCHIA ANTONIO

Via

MARE N. 10

C.A.P.

74122

Località

TANANTO

IL PORTALETTERE
GIUSCEPIA DOMENICO



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Uff. dell'ufficio
distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - St. 3 | Ed. 08/11



A. R.




postaprioritaria

Da restituire a _____



A.M.A.I. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

123/AC/113 (*)



Nome	Scasciamacchia Antonio	60 mesi		27 mesi			Dt. Rif.
Data Sinistro	07/07/2013		7/7/2008	06/07/2013	01/05/2013	06/07/2013	01/05/2013
Danno preventivato	473,07						
Importo Sinistro Lordo	354,80						
Numero sinistri 60 mesi precedenti dalla data dell'evento	0						
Numero sinistri 27 mesi precedenti dalla data dell'evento	0						
Importo Sinistro c/dipendente	0,00						
Sinistro n°123/AR/13							

Qui 24/10/2014

123/AR/13

Taranto 28/07/2014

Al Direttore Generale
AMAT S.p.A. Taranto
Ing. Giovanni Matichecchia

-SEDE-

OGGETTO: Sinistro n° 123/AR/13 del 07/07/2013

Con riferimento al sinistro in oggetto e alla VS nota prot. n° 12777/USG
io sottoscritto SCASCIA MATTIA ANTONIO

CHIEDO

che venga attivato il contraddittorio previsto dall'allegato 4 al Verbale di Accordo Nazionale del 26 aprile 2013.

Distinti saluti.

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15739
del 29 LUG. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Alleg. Gen. P.F.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

20

In fede

[Handwritten signature]

Prot. 19777 /UAG

Taranto, li 31.06.2013

Egr. Sig.

SCASCIAMACCHIA ANTONIO
VIA MARE 10 TALSANO
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 123/AR/13 del 07/07/2013

Il giorno 07/07/2013, il bus n° 568 da Lei condotto, impegnato sulla linea , è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 473,07, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia in allegato alla presente.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso, pertanto, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 4 del verbale di Accordo Nazionale del 26 aprile 2013 la S. V. ha diritto, entro i 15 giorni di calendario dalla notifica della presente di produrre osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i successivi 15 giorni, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato.

Successivamente l'Azienda, in applicazione delle norme contenute nel citato accordo, notificherà l'importo definitivo dell'addebito al netto delle previste deduzioni.

Distinti saluti

Ⓢ

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Giovanni Matichecchia)

[Firma]

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste



Raccomandata



Pacco 4.08.13 - 17



Assicurata

Euro

Italiane

14899180505 9

Numero

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

SCASCIAMACCHIA ANTONIO

Via


TARE N. 10

C.A.P.

76122

Località

TARSANO TARANTO



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione


Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11

Da restituire a
A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



123/Ar113 (*)

