

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 138/AR/13		DATA SINISTRO 10/07/2013		ORA 13.00		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 29		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO TALSANO - CORSO VITT. EMANUELE II				ANGOLO	
DIREZIONE PEZZAVILLA - CITTA' MERCATO						N° SOCIALE 513	
TARGA AUTOBUS CX 010 XG							
MATR. AGENTE 500785		COGNOME SEMERARO		NOME PATRIZIA		Codice Fiscale SMRPRZ70B66L049Z	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 26-02-1970		DATA ASSUNZIONE 01-08-2007		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74121	
DOMICILIO VIA MAZZINI 168		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5304795J		RILASCIATA A MCTC-TA	
						DATA RILASCIO 09/05/2012	
						SCADENZA PATENTE 09/05/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
NEGOZIO "LA TANA DI GIO" di FABBIANO GIORGIO			TENDA DA SOLE - CORSO VITT. EMANUELE II N.175	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI


COTIMBO MARIA - NATA A TARANTO IL 27/09/1989 E IVI RESIDENTE IN VIA LA SPEZIA 1 CELL. 3669580802;
MOSCA SORAYA - NATA TARANTO IL 31/7/1990 E IVI RESIDENTE IN VIA LUINI N.21 CELL. 3466715603

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO INIZIALMENTE D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 12990 DEL 05/08/2013 FORMULATA DALLO STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO BITONTO PER CONTO DI FABBIANO GIORGIO.

DICHIARAZIONE DELLA DIPENDENTE SEMERARO PATRIZIA:

ALLE ORE 13.00 CIRCA DEL 10/07/2013 NEL PERCORRERE A TALSANO CORSO VITTORIO EMANUELE II, CON LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO DEL BUS TOCCAVO L'ESTREMITA' DELLA TENDA DA SOLE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE "LA TANA DI GIO" CHE SI TROVA AL CIVICO N. 175.

DEVO PRECISARE CHE A CAUSA DELLE NUMEROSE AUTOVETTURE IN SOSTA IN DOPPIA FILA SUL LATO OPPOSTO DI MARCIA, PERCORREVO IL CORSO QUASI AL LIMITE DEL MARCIAPEDE.

DOPO AVER TOCCATO LA TENDA MI FERMAVO UN PO' PIU' AVANTI E SCENDEVO DAL MEZZO PER VERIFICARE SE AVEVO ARRECATO EVENTUALI DANNI. OSSERVANDO IN MANIERA ATTENTA LA TENDA NON NOTAVO PARTICOLARI DANNI, TANTO E' VERO CHE IL TITOLARE, SU MIA RICHIESTA, APRIVA E RICHIUDEVA LA STESSA TENDA SENZA ALCUN PROBLEMA. SCATTAVO CON IL MIO CELLULARE ALCUNE FOTO DELLA TENDA CHE ALLEGO ALLA PRESENTE.

PRECISO CHE LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO DEL BUS NON SI ROMPEVA MA SI SPOSTAVA SOLAMENTE DALLA PROPRIA POSIZIONE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO


☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

CA, 9/8/2013






Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO INIZIALMENTE D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 12990 DEL 05/08/2013 FORMULATA DALLLO STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO BITONTO PER CONTO DI FABBIANO GIORGIO.

DICHIARAZIONE DELLA DIPENDENTE SEMERARO PATRIZIA:

ALLE ORE 13.00 CIRCA DEL 10/07/2013 NEL PERCORRERE A TALSANO CORSO VITTORIO EMANUELE II, CON LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO DEL BUS TOCCAVO L'ESTREMITA' DELLA TENDA DA SOLE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE "LA TANA DI GIO" CHE SI TROVA AL CIVICO N. 175.

DEVO PRECISARE CHE A CAUSA DELLE NUMEROSE AUTOVETTURE IN SOSTA IN DOPPIA FILA SUL LATO OPPOSTO DI MARCIA, PERCORREVO IL CORSO QUASI AL LIMITE DEL MARCIAPEDE.

DOPO AVER TOCCATO LA TENDA MI FERMAVO UN PO' PIU' AVANTI E SCENDEVO DAL MEZZO PER VERIFICARE SE AVEVO ARRECATO EVENTUALI DANNI. OSSERVANDO IN MANIERA ATTENTA LA TENDA NON NOTAVO PARTICOLARI DANNI, TANTO E' VERO CHE IL TITOLARE, SU MIA RICHIESTA, APRIVA E RICHIUDEVA LA STESSA TENDA SENZA ALCUN PROBLEMA. SCATTAVO CON IL MIO CELLULARE ALCUNE FOTO DELLA TENDA CHE ALLEGO ALLA PRESENTE.

PRECISO CHE LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO DEL BUS NON SI ROMPEVA MA SI SPOSTAVA SOLAMENTE DALLA PROPRIA POSIZIONE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 9/8/2013

Semeraro Patrizia

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 138/AR/13	DATA SINISTRO 10/07/2013	ORA 13.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 29	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO TALSANO - CORSO VITT. EMANUELE II	ANGOLO	
DIREZIONE PEZZAVILLA - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 513	TARGA AUTOBUS CX 010 XG
MATR. AGENTE 500785	COGNOME SEMERARO	NOME PATRIZIA	Codice Fiscale SMRPRZ70B66L049Z
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 26-02-1970	DATA ASSUNZIONE 01-08-2007	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
C.A.P. 74121			
DOMICILIO VIA MAZZINI 168	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5304795J	RILASCIATA A MCTC-TA
DATA RILASCIO 09/05/2012		SCADENZA PATENTE 09/05/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO NEGOZIO "LA TANA DI GIO" di FABBIANO GIORGIO			NATURA DEL DANNO TENDA DA SOLE - CORSO VITT. EMANUELE II N.175	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

COTIMBO MARIA - NATA A TARANTO IL 27/09/1989 E IVI RESIDENTE IN VIA LA SPEZIA 1 CELL. 3669580802;
MOSCA SORAYA - NATA TARANTO IL 31/7/1990 E IVI RESIDENTE IN VIA LUINI N.21 CELL. 3466715603

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE


CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 573 DATA

DATA

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
28	P.V.	6.20	C.M.	7.01	GIUNTO			
28	C.M.	7.23	P.V.	8.16	GIUNTO			
28	P.V.	8.26	C.M.	9.25	GIUNTO			
28	C.M.	9.28	P.V.	10.28	GIUNTO			
28	P.V.	10.32	C.M.		GIUNTO			
7P	CM	11.35	PEZZ	12.30	SEMERARO P	11.50	BFI	<i>[Signature]</i>
2P	PEZZ	12.38	CM	13.30	SEMERARO P			
2P	CM	13.41	PEZZ	14.30	SEMERARO P			
2P	PEZZ	14.44	CM	15.30	SEMERARO P			
2P	CM	15.44	PEZZ	16.30	SEMERARO P			
2P	PEZZ	16.50	CM	18.45	SEMERARO P			
29	C.M.	17.53	P.VILLA	18.50	MANNELLI PIETRO			
2	P.VILLA	18.56	C.M.	19.53	"	19.50	B/VB	<i>[Signature]</i>
=	C.M.	19.59	P.VILLA	20.56	2			
=	P.VILLA	21.02	C.M.	21.45	2			
TELEF.	C.M.	21.45	TELEF.	22.10	2			
=	PADOVI	22.10	DEP.		<i>[Signature]</i>			
					2014			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>045</u> DALLE ORE <u>05:45</u> ALLE ORE <u>11:12</u> LINEA <u>28</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>45P</u> DALLE ORE <u>11:25</u> ALLE ORE <u>17:52</u> LINEA <u>2P</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>250</u> DALLE ORE <u>17:43</u> ALLE ORE <u>23:40</u> LINEA <u>29</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° 45P del 10/07/2013:

SOSPENSIONI INEFFICIENTI, PNEUMATICI CISC
NUMEROSE ATTACCAURE ALLA CARROZZERIA
MARTELLETTI ROMPIVETRO POST. ASSENTE BUS SCATELLI
ESTINTORE SPOCCO, CLIMATIZZAZIONE
NON FUNZIONA



al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

F. Ore 23:40
 CON LA PARTENZA DELLE ORE 22:40 TEL. PERF. NON SALIVA NESSUN
 PASSEGGERO.

66

MARIA COTIMBO
VIA LA SPEZIA, 1
74131 TARANTO
NATA A TARANTO
IL 27/09/1989 A TARANTO
CELL. 3669580802

DATA 10/07/2013
CORSO VITTORIO
EMANUELE 175



SORAYA MOSCA
VIA LUINI, 21
NATA A TARANTO
IL 31/07/1990
CELL. 346/6715603

10/07/2013
ORE 13:00
luce soraya

Prot. n.: 13891UAG

Taranto, li

23 AGO. 2013


Spett.le
Studio legale
Avv. Domenico Bitonto
Via G. Gabrieli n.2/B
73100 - LECCE

e p.c. Spett.le
Centro Liquidazione Danni
ALLIANZ SPA
Via Acclavio n.2
74123 - TARANTO

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI – FABBIANO GIORGIO
Ns. Rif. 138/AR/13 (LA TANA DI GIO')

Con riferimento alla Sua nota pervenuta in data 05/08/2013, ns. prot. 12990, si comunica che la stessa è stata portata all'attenzione del CLD della ns. Compagnia Assicuratrice ALLIANZ Spa Divisione ALLIANZ – RAS, che ci legge per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

 
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

BAK CMO
Poste

29.08.13

308421805457

Numero

Data di spedizione _____


Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Spett.le
Studio Legale
Avv. Domenico Bitonto
Via G. Gabrieli n.2/B
73100 - LECCE



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma del incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP2153/EP2160 - Mod. 23 LP - MOD. 01304A - SL (3) Ed. 08/11





Da restituire a



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

138/AR113



Studio Legale
Avv. Domenico Bitonto
 Via G. Gabrieli, 2/B - 73100 LECCE
 Tel./fax 0832493611 - P.IVA 04102210756
 Pec: bitonto.domenico@ordavvia.legalmail.it

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 12990

05 AGO. 2013

Del

P PRESIDENTE ☐

OG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

Lecce, 27 luglio 2013

Raccomandata A/R

Spett.le AMAT s.p.a

Via C. Battisti nr.657

74100 Taranto

Oggetto: sinistro del 10 luglio 2013. FABBIANO GIORGIO. Richiesta risarcimento danni e costituzione in mora.

La presente in nome, per conto e nell'interesse del sig. FABBIANO GIORGIO, nato a Taranto il 10/10/1980 e residente in Taranto alla Via Benvenuto Cellini, 45 per significare e chiedere quanto segue.

Il giorno 10 luglio 2013 alle ore 12,50 circa il bus Amat n.513 targato CX010XG, percorreva il Corso V. Emanuele, quando giunto all'altezza del civico 175, dove è situato il negozio "La tana di Giò", di proprietà del mio assistito, urtava con lo specchio retrovisore destro la tenda da sole del succitato negozio. A seguito dell'urto la tenda subiva ingenti danni materiali e lo specchietto retrovisore del mezzo si infrangeva.

All'episodio assistevano diversi testimoni.


Alla luce di quanto *infra* descritto, invito e diffido codesta Spett.le Società, in persona del legale rappresentante p.t., a voler risarcire tutti i danni materiali subiti dal Sig. Fabbiano Giorgio entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente.

In caso di infruttuoso riscontro adirò l'Autorità Giudiziaria competente per tutelare i diritti e gli interessi del mio assistito.

La presente è da considerarsi quale formale costituzione in mora ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti.

(Avv. Domenico Bitonto)



Studio Legale
Avv. Domenico Bitonto
Via G. Gabrieli, 2/B - 73100 LECCE
Tel./fax 0832493611 - P.IVA 04102210756
Pec: bitonto.domenico@ordavvle.legalmail.it



30/07/2013 10.16.28

TAV - - 000 0020



13000026047063

13000026047063

CSR 15 AG 31

RAS



Spec.le
AMAT S.p.A.
Via C. BATTISTI 165F
74100 TARANTO



HYPNOTIC
HAIR

La tana di Giò
Acquariologia - Ornitologia - Rettili - Animali domestici
servizi
manutenzione
ed accessori

La tana di Giò



animali domestici
ed accessori
mangimi
mali

 *La Tana di*
Acquariologia - Ornitologia

La tana di

Le
Ghioccioli
DA MANGIARE
CON GLI OCCHI

Grat

GLI

F

La tana di Giò

La tana di Giò
animali mangimi ed accessori
Acquariologia - Ornitologia - Rettili - Animali domestici



Oggetto: EVENTO DEL 10/07/2013 A POL. RCV N.0000059497074/0000028 - AMAT SPA (CX010XG) / FABBIANO GIORGIO (LA TANA DI GIO') - NS. RIF. 138/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 09/08/2013 12.38

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento a quanto indicato in oggetto in allegato alla presente trasmettiamo quanto segue:

1) nota ns. prot. 12990 del 05/08/2013 di richiesta di risarcimento danni formulata dall'Avv. Domenico Bitonto per conto del Sig. fabbiano Giorgio;

2) la dichiarazione rilasciata in data 09/08/2013 dalla dipendente Semeraro Patrizia con annesse n.4 foto.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

N.B. Per Vs. opportuna conoscenza, si segnala che il sig. Fabbiano Giorgio, titolare della ditta "la tana di Glò", ha presentato nell'anno 2011 (22/09/2011) analoga denuncia di sinistro non confermata dal conducente Amat e sfociata in un Contenzioso del quale non si conosce l'esito. Il legale della compagnia Nationale Suisse Ass.ni, che per conto di amat si è costituita in giudizio, ha avanzato dubbi sulla veridicità del fatto in sè. Alleghiamo la documentazione in possesso della società.

—Allegati:—

138AR13.PDF	205 KB
138AR13 - FOTO.pdf	725 KB
214NS11.22_09_2011.PDF	696 KB