

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 122/AR/13	DATA SINISTRO 08/07/2013	ORA 05.50	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE		ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 561	TARGA AUTOBUS DG 439 BF	
MATR. AGENTE 114700	COGNOME CARRINO	NOME FRANCESCO	Codice Fiscale CRRFNC61S13L049A	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 13-11-61	DATA ASSUNZIONE 01-06-94	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA PLATEJA, 140	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5267282K	RILASCIATA A MCTC - TA	DATA RILASCIO 30/10/2009
SCADENZA PATENTE 03/09/2014				
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		



DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
VIAFORA LEONARDO 3470421891	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

LUNOTTO ROTTO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 05.50 CIRCA DEL 08/07/2013 DOPO AVER ULTIMATO LA CORSA DI LINEA 28 PARCHEGGIAVO IL BUS N.561 IN CORRISPONDENZA DEL MURO DI CINTA DEL PORTO MERCANTILE DI FRONTE AL GABBIOTTO DEL CAPOLINEA. SCENDEVO DAL BUS E MI RECAVO DAL CAPOLINEA SIA PER DARE LE CONSEGNE E SIA PER ANDARE IN BAGNO.

ALCUNI MINUTI DOPO IL COLLEGA MIRKO PICUNO, CHE SI ACCINGEVA AD EFFETTUARE LA PARTENZA DELLE ORE 06.10 DELLA LINEA 8, FACEVA NOTARE A ME AL CAPOLINEA CLARELLI DOMENICO, CHE IL BUS N.561 AVEVA IL LUNOTTO ROTTO. STANDO ALL'INTERNO DEL CAPOLINEA E NON AVENDO UNA VISUALE DELL'ESTERNO PER LA PRESENZA DELLA SALA D'ASPETTO, NE' IO E NE' CLARELLI CI SIAMO ACCORTI DI NULLA.

DOPO LA SEGNALAZIONE DEL COLLEGA PICUNO CHIEDEVO IN GIRO TRA GLI UTENTI ALLA FERMATA SE QUALCUNO SI ERA ACCORTO DI QUALCOSA E ALCUNI GIOVANI PIU' IL SIG. VIAFORA LEONARDO MI FIFERIVANO CHE A PROVOCARE IL DANNO ERA STATO UN'AUTOBUS DELL'AMAT DI COLORE GRIGIO CONDOTTO DA UN GIOVANE AUTISTA.

IL COLLEGA CASTELLANO EZIO MI RIFERIVA CHE DIETRO IL BUS N.561 ERA PARCHEGGIATO IL BUS 619 CONDOTTO DA PERILLO LUIGI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO



☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

LUNOTTO ROTTO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 05.50 CIRCA DEL 08/07/2013 DOPO AVER ULTIMATO LA CORSA DI LINEA 28 PARCHEGGIAVO IL BUS N.561 IN CORRISPONDENZA DEL MURO DI CINTA DEL PORTO MERCANTILE DI FRONTE AL GABBIOTTO DEL CAPOLINEA. SCENDEVO DAL BUS E MI RECAVO DAL CAPOLINEA SIA PER DARE LE CONSEGNE E SIA PER ANDARE IN BAGNO.

ALCUNI MINUTI DOPO IL COLLEGA MIRKO PICUNO, CHE SI ACCINGEVA AD EFFETTUARE LA PARTENZA DELLE ORE 06.10 DELLA LINEA 8, FACEVA NOTARE A ME AL CAPOLINEA CLARELLI DOMENICO, CHE IL BUS N.561 AVEVA IL LUNOTTO ROTTO. STANDO ALL'INTERNO DEL CAPOLINEA E NON AVENDO UNA VISUALE DELL'ESTERNO PER LA PRESENZA DELLA SALA D'ASPETTO, NE' IO E NE' CLARELLI CI SIAMO ACCORTI DI NULLA.

DOPO LA SEGNALAZIONE DEL COLLEGA PICUNO CHIEDEVO IN GIRO TRA GLI UTENTI ALLA FERMATA SE QUALCUNO SI ERA ACCORTO DI QUALCOSA E ALCUNI GIOVANI PIU' IL SIG. VIAFORA LEONARDO MI FIFERIVANO CHE A PROVOCARE IL DANNO ERA STATO UN'AUTOBUS DELL'AMAT DI COLORE GRIGIO CONDOTTO DA UN GIOVANE AUTISTA.

IL COLLEGA CASTELLANO EZIO MI RIFERIVA CHE DIETRO IL BUS N.561 ERA PARCHEGGIATO IL BUS 619 CONDOTTO DA PERILLO LUIGI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO


☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

CAPOLINEA di Porto Mercantile



CAPO LINEA

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 122/AR/13	DATA SINISTRO 08/07/2013	ORA 05.50	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE		ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 561	TARGA AUTOBUS DG 439 BF	
MATR. AGENTE 114700	COGNOME CARRINO	NOME FRANCESCO	Codice Fiscale CRRFNC61S13L049A	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 13-11-61	DATA ASSUNZIONE 01-06-94	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA PLATEJA, 140	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5267282K	RILASCIATA A MCTC - TA	DATA RILASCIO 30/10/2009
				SCADENZA PATENTE 03/09/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
VIAFORA LEONARDO 3470421891	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 561 DATA 08-07-2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>012</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>04.35</u>	DALLE ORE _____	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11.28</u>	ALLE ORE _____	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>8</u>	LINEA _____	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>CARRINO FRANCESCO</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

24.10.2008 P.85 R.510

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 619 **DATA** 08-07-2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° 034

DALLE ORE 523

ALLE ORE 1132

LINEA 21 K

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO [Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci Interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° 412

DALLE ORE 1117

ALLE ORE 1412

LINEA 21

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO [Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci Interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° 293

DALLE ORE 1352

ALLE ORE 2015

LINEA 21

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO [Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci Interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente


M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it						Perizia N° 2169,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT				Codice 001	Ramo sinistro RCA RISC. ASS.						
Assicurato AMAT N.561						Controparte				Impresa di controparte N.N.									
Esercizio 2013		Numero sinistro 122/AR/13		Codice - Agenzia				Data sinistro 08/07/2013											
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si									
Data Incarico 15/07/2013	Data primo rilievo 18/07/2013	Località TARANTO			C/o RIP		Riparazioni Ultimate		Foto N. 11	Privilegio a favore di									
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Scade il / /									
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione										Già Targa									
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:																			
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E88/DA						Targa DG439BF		Telaio ZGA482M0006006840		1° Immatr. 13/09/07									
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1	Pneum. 50	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si											
Attestamenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 											
Codice Omologazione		Per velcoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°												
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00												
C.R. VOCI DI DANNO						SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)			
Listino ricambi aggiornato al [/ /]						Diff.		Tempo		Diff.		Tempo		Diff.		Tempo		Tempo	
						S		5,0		S				S					
Lunotto posteriore Kit incollaggio lunotto posteriore Il mezzo ass.to è stato riparato. Acquisite e allegate n.2 foto a riparazioni da iniziare dalla ditta che ha riparato il mezzo, carrozzeria Guarini. Si rilevano altri danni indipendenti dal sinistro in oggetto, rottura del parabrezza anteriore e di due cristalli fissi sul lato dx. Si rileva deformato il rivestimento anteriore centrale.						S				S								290,00 50,00	
Codice / Riparatore GUARINI						Fascia Carr. A1		Totale Tempi 5,0		SR		LA		VE operativo		ME		Totale Ricambi € 340,00	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,2	Totale Tempi Supplementari		Ore			Totale tempi VE Ore					
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		€		340,00		Iva		€ 71,40		Totale € 411,40					
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		%	Materiale Consumo Ore €/h		11,55		€		€		€					
Totale Imponibile		€		445,52		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		€					
Degrado		€				Mano d'opera carrozzeria Ore 5,00 €/h		20,66		€		103,30		€		21,69		€ 124,99	
Insufficienza Assicurativa %		€				Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66		€		€		€		€			
Totale (Imponibile)		€		445,52		S.Rifiuti 0,50 % di		443,30		€		2,22		€		0,47		€ 2,69	
Totale (Iva Compresa)		€		539,08		TOTALE STIMA		€		445,52		€		93,56		€		539,08	
Franchigia/Scoperto min. e il max del		% €						€				€				€			
Indennizzo Contrattuale		€				Importo Richiesto €		€		Importo Concordato €		€		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,6			
TOTALE Indennizzo		€		445,52		Osservazioni:													
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: Data consegna 24/07/2013 Firma Professionista Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1																			


per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2169,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **122/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **08/07/2013**
Data Perizia: **18/07/2013**

Assicurato: **AMAT N.561**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E88/DA**
Targa: **DG439BF**
Controparte:




per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2169,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **122/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **08/07/2013**
Data Perizia: **18/07/2013**

Assicurato: **AMAT N.561**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E88/DA**
Targa: **DG439BF**
Controparte:



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz. Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2169,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **122/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **08/07/2013**
Data Perizia: **18/07/2013**

Assicurato: **AMAT N.561**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E88/DA**
Targa: **DG439BF**
Controparte:



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2169,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **122/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **08/07/2013**
Data Perizia: **18/07/2013**

Assicurato: **AMAT N.561**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E88/DA**
Targa: **DG439BF**
Controparte:



2-69/13

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 122/AR/13	DATA SINISTRO 08/07/2013	ORA 05.50	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE	ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 561	TARGA AUTOBUS DG 439 BF
MATR. AGENTE 114700	COGNOME CARRINO	NOME FRANCESCO	Codice Fiscale CRRFNC61S13L049A
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 13-11-61	DATA ASSUNZIONE 01-06-94	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA PLATEJA, 140		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5267282K
		RILASCIATA A MCTC - TA	DATA RILASCIO 30/10/2009
		SCADENZA PATENTE 03/09/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
VIAFORA LEONARDO 3470421891	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

N° SINISTRO
1220AR/

AMT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

LUNOTTO ROTTO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 05.50 CIRCA DEL 08/07/2013 DOPO AVER ULTIMATO LA CORSA DI LINEA 28 PARCHEGGIAVO IL BUS N.561 IN CORRISPONDENZA DEL MURO DI CINTA DEL PORTO MERCANTILE DI FRONTE AL GABBIOTTO DEL CAPOLINEA. SCENDEVO DAL BUS E MI RECAVO DAL CAPOLINEA SIA PER DARE LE CONSEGNE E SIA PER ANDARE IN BAGNO.

ALCUNI MINUTI DOPO IL COLLEGA MIRKO PICUNO, CHE SI ACCINGEVA AD EFFETTUARE LA PARTENZA DELLE ORE 06.10 DELLA LINEA 8, FACEVA NOTARE A ME AL CAPOLINEA CLARELLI DOMENICO, CHE IL BUS N.561 AVEVA IL LUNOTTO ROTTO. STANDO ALL'INTERNO DEL CAPOLINEA E NON AVENDO UNA VISUALE DELL'ESTERNO PER LA PRESENZA DELLA SALA D'ASPETTO, NE' IO E NE' CLARELLI CI SIAMO ACCORTI DI NULLA.

DOPO LA SEGNALEZIONE DEL COLLEGA PICUNO CHIEDEVO IN GIRO TRA GLI UTENTI ALLA FERMATA SE QUALCUNO SI ERA ACCORTO DI QUALCOSA E ALCUNI GIOVANI PIU' IL SIG. VIAFORA LEONARDO MI FIFERIVANO CHE A PROVOCARE IL DANNO ERA STATO UN'AUTOBUS DELL'AMAT DI COLORE GRIGIO CONDOTTO DA UN GIOVANE AUTISTA.

IL COLLEGA CASTELLANO EZIO MI RIFERIVA CHE DIETRO IL BUS N.561 ERA PARCHEGGIATO IL BUS 619 CONDOTTO DA PERILLO LUIGI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2

CAPOLINEA di Porto Mercantile

561

SALA D'ASPETTO

CAPOLINEA

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via O. Flacco, 22
 74121 - Taranto (Ta)
 P.IVA: 01739870739
 Tel.: TEL -FAX 0997364094
 Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le

AMAT

Codice

001

Ns. Riferimento

2169,00/13

Assicurato

AMAT N.561

Controparte

Impresa Controparte

N.N.

Esercizio

2013

Sinistro N.

122/AR/13

Codice Agenzia

Data Sinistro

08/07/2013

Codice Perito

Cod. Liquidatore

Cod. Ispett.

Numero Polizza

Ramo

/

Tipo Sx.

RCA RISC. ASS.

Data Incarico

15/07/2013

Data effett. Perizia

18/07/2013

Località

TARANTO

Presso

RIP.GUARINI

Carr. Fascia

A1

Foto

11

Data Restituzione

24/07/2013

ONORARI

Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 11 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI

Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 24/07/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:539,08

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Taranto, li 03/09/2013

Al Responsabile dell'Area Esercizio
Sig. Cosimo Russo
SEDE

E p.c. Al Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia
SEDE

OGGETTO: Sinistro n.122/AR/13 del 08/07/2013

Per sua opportuna conoscenza, si trasmette in allegato copia della dichiarazione rilasciata in data 08/07/2013 dal dipendente Carrino Francesco.

Si evidenzia che gli elementi a disposizione dello scrivente Ufficio Sinistri non consentono di poter attribuire eventuali responsabilità a carico dei dipendenti.

Salvo sue diverse indicazioni, da far pervenire possibilmente entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della presente, provvederemo ad archiviare la pratica per carenza di elementi utili al recupero del danno.

Distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Tiziana Tursi

15078

Prot. N. 17 SET. 2013
Del
R PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
TE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
RA AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
LC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
ID INFORMATICA ☐
P PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UP PRODOTTI TRAFFICO ☐
UR RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐
☐

Allegati: copia sin. 122/AR/13.

Taranto, 19 Settembre 2013

Al Capo Unità
AA.GG. - Sinistri
Dott.ssa Tiziana Tursi
Sede

Oggetto: SINISTRO 122/AR/13 DEL 08/07/2013

Con riferimento all'evento in oggetto, ed alla Vs. richiesta di informazioni pervenuta in data odierna, si comunica che la scrivente Area Esercizio non dispone di elementi ulteriori o diversi da quanto rilevato da codesto Ufficio Sinistri.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA
p.i. Cosimo Russo

Prot. N° 15285
Del 19 SET. 2013
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
LE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☒
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UP. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTO TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SU. SINISTRA ☐
_____ ☐