

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 134 / 13	DATA SINISTRO 30/07/2013	ORA 21.48	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - PIAZZA FONTANA		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 589	TARGA AUTOBUS DW 771 TR	
MATR. AGENTE 143292	COGNOME GALLI	NOME GIUSEPPE	Codice Fiscale GLLGPP54H10E469A	
COMUNE DI NASCITA LATERZA	DATA DI NASCITA 10-06-54	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA GENTILE, 13 LAMA	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2293977Z	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 20/07/1992
		SCADENZA PATENTE 10/06/2014		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA VETRO LATERALE DESTRO SITUATO DOPO LA PORTA POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 31/07/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC TALSANO TARANTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE


APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



TA 31/07/2013



Protocollo Verbale: TACS24 2013 VD 901144

Protocollo Sdi: TACS242013901071

**LEGIONE CARABINIERI PUGLIA****STAZ.CC TALSANO****C.so Vittorio Emanuele, 370****Tel. 099/7311071 - Fax 099/7717410 - E-mail stta335160@carabinieri.it**

VERBALE di ricezione di querela orale sporta da: **Galli Giuseppe** nato a Laterza (TA) il 10/06/1954, cittadinanza italiana, sesso maschile, celibe, professione autista e autotrasportatore, conosciuto a questi uffici, residente a Taranto (TA), Via Gentile N. 13 - Lama, telefono 0997770318, e relativa a "danneggiamento bus Amat", fatto avvenuto il 30/07/2013, alle ore 21:48 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 31/07/2013 alle ore 08:11, in Taranto presso gli uffici di STAZ.CC TALSANO, avanti al sottoscritto Luogotenente CATALDO Fernando appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Sono autista alle dipendenze dell'azienda AMAT S.p.A. di Taranto con sede in via Cesare Battisti e come tale presto servizio sui bus della linea urbana. Ieri 30 luglio 2013, alle ore 21:48, ero impegnato sulla linea n. 8 alla guida del bus n. 589 targato BA761YC, che parte dal Porto Mercantile diretto al Q.re CEP di Taranto Due. Dal Porto Mercantile ero partito alle ore 21:41 quindi la prima fermata è stata fatta alla Stazione Ferroviaria dove sono salite una cinquantina di persone tra cui diversi ragazzi tra i 14 ed i 15 anni. Alla fermata di Piazza Fontana, alle ore 21:48 sono stato informato dai passeggeri che in pratica dei ragazzini nello scendere dal bus e mediante l'uso di un martelletto del tipo analogo a quello in dotazione ai nostri bus, che sono a bordo per rompere i vetri in caso di emergenza, avevano infranto il vetro laterale ed adiacente alla porta posteriore abilitata alla discesa dei passeggeri. Evento che ha cagionato solo danno materiale al veicolo aziendale ed a nessun altro passeggero a bordo. Ho subito informato l'azienda ragion per cui ho dovuto rientrare in azienda e quindi interrompere la corsa per sostituire il bus. Ho verificato che dal bus da me condotto non mancava alcun martelletto ragion per cui ritengo debbano averlo sottratto a qualche altro veicolo. Il vetro per come è costruito, non è andato in frantumi ma si è completamente lesionato e quindi necessitante di sostituzione. Sul posto non sono intervenuti Organi di Polizia. I ragazzini appena scesi dal bus si sono dileguati nelle stradine vicinorie della città vecchia. Non ho avuto modo di vederne qualcuno in viso in quanto ho saputo di quanto accaduto solo dopo la loro discesa dal bus e quando oramai erano fuggiti alle mie spalle senza che li potessi nemmeno intravedere. La dinamica e gli autori così come da me descritti, sono frutto delle indicazioni fornitemi dai passeggeri adulti che erano a bordo del bus. Non sono in grado di avanzare sospetti nei confronti di alcuna persona fisica. Tanto denuncio per ogni effetto di legge.---//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat Spa, partita iva 00146330733, sede di tipo legale, la cui sede è ubicata a Taranto (TA), VIA CESARE BATTISTI N. 657 è stata vittima di danneggiamento il 30/07/2013, alle ore 21:48 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), Piazza Fontana.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: tipo danneggiamento: altro.-----//

A norma dell'Art. 107 delle norme di attuazione del C.P.P. - D.L.G. 28.07.1989, n.271, si rilascia copia della presente per gli usi consentiti dalla legge.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Galli Giuseppe

IL COMANDANTE
Luogotenente CATALDO

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 134 / 13	DATA SINISTRO 30/07/2013	ORA 21.48	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - PIAZZA FONTANA		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 589	TARGA AUTOBUS DW 771 TR	
MATR. AGENTE 143292	COGNOME GALLI	NOME GIUSEPPE	Codice Fiscale GLLGPP54H10E469A	
COMUNE DI NASCITA LATERZA	DATA DI NASCITA 10-06-54	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74121
DOMICILIO VIA GENTILE, 13 LAMA	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2293977Z	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 20/07/1992
			SCADENZA PATENTE 10/06/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	


ATTI VANDACICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA VETRO LATERALE DESTRO SITUATO DOPO LA PORTA POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 31/07/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC TALSANO TARANTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE


APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



TA, 31/07/2013



CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 589 **DATA** 30/07/2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>018</u> DALLE ORE <u>5.38</u> ALLE ORE <u>17.08</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Benedetto Polino</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>426</u> DALLE ORE <u>14.55</u> ALLE ORE <u>18.28</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>1819</u> ALLE ORE <u>1819</u> LINEA <u>2632</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Gallo Giuseppe</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° 18 del 30/07/2013 :

PRID CONDIZIONATA NON FUNZIONA (REV. 21/05/13)
ALLA 2148 ALLA FERMA DI PIAZZA FONTANA
DEI RAGAZZI CHE ERANO SCESI DAL BUS HANNO ROTTO
UN VETRO LATERALE DESTRO, VICINO LA PORTA POSTERIORE.

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

[Signature]
 ore

Protocollo Verbale: TACS24 2013 VD 901144

Protocollo Sdi: TACS242013901071



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ. CC TALSANO

C.so Vittorio Emanuele, 370

Tel. 099/7311071, - Fax 099/7717410 - E-mail stta335160@carabinieri.it

12715
31 LUG 2013
UFFICIO GENERALE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO TECNICO
UFFICIO FORMAZIONE
UFFICIO INVESTIGAZIONE
UFFICIO CONTROLLO
UFFICIO PERSONALE
UFFICIO PRODOTTORE
UFFICIO RAGIONIERE
UFFICIO STAFF

VERBALE di ricezione di querela orale sporta da: Galli Giuseppe nato a Laterza (TA) il 10/06/1954, cittadinanza italiana, sesso maschile, celibe, professione autista e autotrasportatore, conosciuto a questi uffici, residente a Taranto (TA), Via Gentile N. 13 - Lama, telefono 0997770318, e relativa a "danneggiamento bus Amat", fatto avvenuto il 30/07/2013, alle ore 21:48 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 31/07/2013 alle ore 08:11, in Taranto presso gli uffici di STAZ. CC TALSANO, avanti al sottoscritto Luogotenente CATALDO Fernando appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Sono autista alle dipendenze dell'azienda AMAT S.p.A. di Taranto con sede in via Cesare Battisti e come tale presto servizio sui bus della linea urbana. Ieri 30 luglio 2013, alle ore 21:48, ero impegnato sulla linea n. 8 alla guida del bus n. 589 targato BA761YC, che parte dal Porto Mercantile diretto al Q.re CEP di Taranto Due. Dal Porto Mercantile ero partito alle ore 21:41 quindi la prima fermata è stata fatta alla Stazione Ferroviaria dove sono salite una cinquantina di persone tra cui diversi ragazzi tra i 14 ed i 15 anni. Alla fermata di Piazza Fontana, alle ore 21:48 sono stato informato dai passeggeri che in pratica dei ragazzini nello scendere dal bus e mediante l'uso di un martelletto del tipo analogo a quello in dotazione ai nostri bus, che sono a bordo per rompere i vetri in caso di emergenza, avevano infranto il vetro laterale ed adiacente alla porta posteriore abilitata alla discesa dei passeggeri. Evento che ha cagionato solo danno materiale al veicolo aziendale ed a nessun altro passeggero a bordo. Ho subito informato l'azienda ragion per cui ho dovuto rientrare in azienda e quindi interrompere la corsa per sostituire il bus. Ho verificato che dal bus da me condotto non mancava alcun martelletto ragion per cui ritengo debbano averlo sottratto a qualche altro veicolo. Il vetro per come è costruito, non è andato in frantumi ma si è completamente lesionato e quindi necessitante di sostituzione. Sul posto non sono intervenuti Organi di Polizia. I ragazzini appena scesi dal bus si sono dileguati nelle stradine vicinarie della città vecchia. Non ho avuto modo di vederne qualcuno in viso in quanto ho saputo di quanto accaduto solo dopo la loro discesa dal bus e quando oramai erano fuggiti alle mie spalle senza che li potessi nemmeno intravedere. La dinamica e gli autori così come da me descritti, sono frutto delle indicazioni fornitemi dai passeggeri adulti che erano a bordo del bus. Non sono in grado di avanzare sospetti nei confronti di alcuna persona fisica. Tanto denuncio per ogni effetto di legge.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat Spa, partita iva 00146330733, sede di tipo legale, la cui sede è ubicata a Taranto (TA), VIA CESARE BATTISTI N. 657 è stata vittima di danneggiamento il 30/07/2013, alle ore 21:48 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), Piazza Fontana.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: tipo danneggiamento: altro.-----//

A norma dell'Art. 107 delle norme di attuazione del C.P.P. - D.L.G. 28.07.1989, n.271, si rilascia copia della presente per gli usi consentiti dalla legge.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Galli Giuseppe

IL COMANDANTE
Luogotenente CATALDO