

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 167/AR/13	DATA SINISTRO 25/09/2013	ORA 10.40	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO TALSANO - CORSO VITTORIO EMANUELE		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO LAMA		N° SOCIALE 594	TARGA AUTOBUS DW 791 TR	
MATR. AGENTE 156495	COGNOME MALDARIZZI	NOME FRANCESCO	Codice Fiscale MLDFNC62D05F784J	
COMUNE DI NASCITA MOTTOLA	DATA DI NASCITA 05-04-62	DATA ASSUNZIONE 04-11-91	COMUNE DI RESIDENZA PALAGIANELLO	C.A.P. 74018
DOMICILIO VIA F.LLI BANDIERA , 54	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2135662J	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 02/01/1985
SCADENZA PATENTE 01/12/2014		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO PANDA	TARGA AE 627 KK	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNEGGIATO L'ULTIMO PANNELLO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DISTACCO TOTALE DEL FANALINO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 10.40 DEL 25/9/2013, IN ABITATO DI TALSANO, MENTRE PERCORREVO CORSO VITTORIO EMANUELE II CON IL LATO POSTERIORE DESTRO DEL BUS URTAVO UN'AUTOVETTURA FIAT PANDA DI COLORE VERDE IN SOSTA SUL LATO DESTRO "FUORI SAGOMA" E "CONTROMANO".

NON ESSENDOCI IL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA MI ANNOTAVO LA TARGA E LA MARCA E MODELLO DELL'AUTOVETTURA, MENTRE AD UN PASSANTE SCRIVEVO SU UN BIGLIETTO I DATI DELL'AUTOBUS EVENTUALMENTE DA CONSEGNARE AL PROPRIETARIO DELLA VETTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

26/09/2013


pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNEGGIATO L'ULTIMO PANNELLO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DISTACCO TOTALE DEL FANALINO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 10.40 DEL 25/9/2013, IN ABITATO DI TALSANO, MENTRE PERCORREVO CORSO VITTORIO EMANUELE II CON IL LATO POSTERIORE DESTRO DEL BUS URTAVO UN'AUTOVETTURA FIAT PANDA DI COLORE VERDE IN SOSTA SUL LATO DESTRO "FUORI SAGOMA" E "CONTROMANO".

NON ESSENDOCI IL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA MI ANNOTAVO LA TARGA E LA MARCA E MODELLO DELL'AUTOVETTURA, MENTRE AD UN PASSANTE SCRIVEVO SU UN BIGLIETTO I DATI DELL'AUTOBUS EVENTUALMENTE DA CONSEGNARE AL PROPRIETARIO DELLA VETTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 26/09/2013

pagina

2



CORSO VITTORIO EMANUELE II

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 167/AR/13	DATA SINISTRO 25/09/2013	ORA 10.40	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO TALSANO - CORSO VITTORIO EMANUELE		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO LAMA		N° SOCIALE 594	TARGA AUTOBUS DW 791 TR	
MATR. AGENTE 156495	COGNOME MALDARIZZI	NOME FRANCESCO	Codice Fiscale MLDFNC62D05F784J	
COMUNE DI NASCITA MOTTOLA	DATA DI NASCITA 05-04-62	DATA ASSUNZIONE 04-11-91	COMUNE DI RESIDENZA PALAGIANELLO	C.A.P. 74018
DOMICILIO VIA F.LLI BANDIERA , 54	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2135662J	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 02/01/1985
SCADENZA PATENTE 01/12/2014		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO PANDA	TARGA AE 627 KK	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Passivo

Taranto, li 26/09/2013

Egr. Sig.

MALDARIZZI FRANCESCO
VIA F.LLI BANDIERA , 54
74018 PALAGIANELLO

Oggetto: Sinistro n° 167/AR/13 del 25/09/2013


Il giorno 25/09/2013, il bus n° 594 da Lei condotto, impegnato sulla linea 27, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Considerato che la denuncia presentata presso l'ufficio sinistri attesta la Sua responsabilità nella determinazione dell'evento, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.


Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE


RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 26/09/2013





[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>605</u> DALLE ORE <u>634</u> ALLE ORE <u>956</u> LINEA <u>BLS</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>603</u> DALLE ORE <u>951</u> ALLE ORE <u>1241</u> LINEA <u>29</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Implanto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Implanto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Implanto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante


INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

PORTELLO AER POST EX VANO CINGHIE MANCANTI.

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 3093,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.					
Assicurato AMAT N.594			Controparte N.N.			Impresa di controparte N.N.								
Esercizio 2013		Numero sinistro 167/AR/13		Codice - Agenzia			Data sinistro 25/09/2013							
Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA		Si					
Data Incarico 02/10/2013	Data primo rilievo 03/10/2013	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 3	Privilegio a favore di						
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Scade il / /						
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:								Già Targa BA763YC						
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26				Targa DW791TR		Telaio ZCM2400L000368811		1° Immatr. 25/11/98						
Stato d'uso DISCRETO	Km. 1	Pneum. 50	Colore - Tipo smalto ARANCIONE DOPPIO STRATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si								
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 								
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°							
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00								
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)		
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo				
Paraurti posteriore .Sx E' stata considerata solo la parte dove è presente applicazione di colore verde riconducibile alla collisione con il veicolo di ctp. Ai pannelli laterali posteriori dx. non si rilevano danni.				L	0,5	L	0,5	L	0,5					
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1	Totale Tempi 0,5		SR 0,5		LA 0,5		VE operativo 0,5		ME	Totale Ricambi €
Telefono:		Ore 0,08	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,06	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari		Ore 1,74	Totale tempi VE Ore 2,24		
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale					
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 2,24 €/h		11,55		€ 25,87		€ 5,69		€ 31,56			
Totale Imponibile		€ 93,27		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€				
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 3,24 €/h		20,66		€ 66,94		€ 14,73		€ 81,67		
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66		€		€				
Totale (Imponibile)		€ 93,27		S.Rifiuti 0,50 % di		92,81		€ 0,46		€ 0,10		€ 0,56		
Totale (Iva Compresa)		€ 113,79		TOTALE STIMA		€ 93,27		€ 20,52		€ 113,79				
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto		€		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni 0,4		
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto		€		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni 0,4		
TOTALE Indennizzo		€ 93,27		Osservazioni:										
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:														
Data consegna 15/10/2013		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1								


per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3093,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **167/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **25/09/2013**
Data Perizia: **03/10/2013**

Assicurato: **AMAT N.594**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26**
Targa: **DW791TR**
Controparte: N.N.



3093,00

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 167/AR/13	DATA SINISTRO 25/09/2013	ORA 10.40	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO TALSANO - CORSO VITTORIO EMANUELE		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO LAMA		N° SOCIALE 594	TARGA AUTOBUS DW 791 TR	
MATR. AGENTE 156495	COGNOME MALDARIZZI	NOME FRANCESCO	Codice Fiscale MLDFNC62D05F784J	
COMUNE DI NASCITA MOTTOLA	DATA DI NASCITA 05-04-62	DATA ASSUNZIONE 04-11-91	COMUNE DI RESIDENZA PALAGIANELLO	C.A.P. 74018
DOMICILIO VIA F.LLI BANDIERA , 54	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2135662J	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 02/01/1985
		SCADENZA PATENTE 01/12/2014		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO PANDA	TARGA AE 627 KK	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
AUTORITA' INTERVENUTA				
TESTIMONI NESSUNO				

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Passivo


N° SINISTRO
167/AR/13

ATAI S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNEGGIATO L'ULTIMO PANNELLO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DISTACCO TOTALE DEL FANALINO POSTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 10.40 DEL 25/9/2013, IN ABITATO DI TALSANO, MENTRE PERCORREVO CORSO VITTORIO EMANUELE II CON IL LATO POSTERIORE DESTRO DEL BUS URTAVO UN'AUTOVETTURA FIAT PANDA DI COLORE VERDE IN SOSTA SUL LATO DESTRO "FUORI SAGOMA" E "CONTROMANO".

NON ESSENDOCI IL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA MI ANNOTAVO LA TARGA E LA MARCA E MODELLO DELL'AUTOVETTURA, MENTRE AD UN PASSANTE SCRIVEVO SU UN BIGLIETTO I DATI DELL'AUTOBUS EVENTUALMENTE DA CONSEGNARE AL PROPRIETARIO DELLA VETTURA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA. 26/09/2013

pagina

2



CORSO VITTORIO EMANUELE II

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz. Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT			001	3093,00/13	
		Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
		AMAT N.594		N.N.		N.N.	
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2013		167/AR/13				25/09/2013	
Codice Perito		Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
					/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località		Presso	Carr. Fascia	Foto	
02/10/2013	03/10/2013	TARANTO		ASS	A1	3	
Data Restituzione							
15/10/2013							

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 3 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 22 %	6,86
Totale	38,06
Non Imponib.	
Totale	38,06
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	32,06

Note:

Taranto, li' 15/10/2013

Importo PERIZIA IVA compresa: 113,79

Data..... Visto del Liquidatore.....

Prot. n°: 23457 /UAG

Taranto, 03 DIC. 2014

Egr. Sig. Maldarizzi Francesco
Via Fratelli Bandiera, 54
74018 PALAGIANELLO (TA)

Oggetto: Sinistro n°167/AR/13 del 25/09/2013

Il giorno 25/09/2013, il bus n° 594 da Lei condotto, è stato coinvolto in un sinistro che è avvenuto per sua responsabilità. Il mezzo aziendale è stato danneggiato ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO € 133,27, incluso il controvalore del fermo tecnico, come le è noto giusta perizia inviatale con nota prot. 17168 del 21/10/2013.

Come già evidenziato, a completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso e di conseguenza sarebbe tenuto al risarcimento del danno all'autobus, tuttavia, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 4 del verbale di Accordo Nazionale del 26 aprile 2013 non le sarà addebitato alcun risarcimento poichè perdura da 60 mesi precedenti l'evento, l'assenza di sinistri, utili ai fini dell'accordo, a lei imputabili.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

Italiano

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

BARI CMP
Poste

16.12.14-17

BARI CMP
Poste

16.12.14-17

Numero
Italiano

Destinatario

MALDARIBBI FRANCESCO

Via

F.LLI BANDERA, 54

C.A.P.

74018

Località

PALAGIANELLO (TA)

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data


Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata



Posteitaliane



Avviso di ricevimento



EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - St. (3) Ed. 08/11

Da restituire a _____



A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

167/AR113 (*)



Nome	Maldarizzi Francesco	60 mesi		27 mesi			Dt. Rif.
Data Sinistro	25/09/2013		25/9/2008	24/09/2013	01/05/2013	24/09/2013	01/05/2013
Danno preventivato	133,27						
Importo Sinistro Lordo	99,95						
Numero sinistri 60 mesi precedenti dalla data dell'evento	0						
Numero sinistri 27 mesi precedenti dalla data dell'evento	0						
Importo Sinistro c/dipendente	0,00						
Sinistro n°167/AR/13							

Disposto dal 24.10.2014

167/AR/13

Taranto 28/10/2013

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17810

del 31 OTT. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Al Direttore Generale

AMAT S.p.A. Taranto

Ing. Giovanni Matichecchia

-SEDE-

OGGETTO: Sinistro n° 167/AR/13 del 25/09/2013

Con riferimento al sinistro in oggetto e alla VS nota prot. n° 17168/USG
io sottoscritto HALDARIEZZI FRANCESCO

CHIEDO

che venga attivato il contraddittorio previsto dall'allegato 4 al Verbale di Accordo Nazionale del 26 aprile 2013.

Distinti saluti.

In fede

Francesco Matichecchia

Prot. 17168 /UAG

Taranto, li 21 OTT. 2013

RACCOMANDATA A R.

Egr. Sig.

MALDARIZZI FRANCESCO
VIA F.LLI BANDIERA , 54
74018 PALAGIANELLO

Oggetto: Sinistro n° 167/AR/13 del 25/09/2013

Il giorno 25/09/2013, il bus n° 594 da Lei condotto, impegnato sulla linea 27, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 133,27, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia in allegato alla presente.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso, pertanto, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 4 del verbale di Accordo Nazionale del 26 aprile 2013 la S. V. ha diritto, entro i 15 giorni di calendario dalla notifica della presente di produrre osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i successivi 15 giorni, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato.

Successivamente l'Azienda, in applicazione delle norme contenute nel citato accordo, notificherà l'importo definitivo dell'addebito al netto delle previste deduzioni.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichiechia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

29 10 13

16 869480593 7

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario

MARDARIZZI FRANCESCO

Via

F.lli BANDIERA, 54

C.A.P.

74018

Località

PARAGIANELLO (TA)


Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data


Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

**A. R.***postaprioritaria*

Avviso di ricevimento

EP2153/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

Da restituire a

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 557
74100 TARANTO



167/AR123 (*)

