

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
168/AR/13	28/09/2013	07.50	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
1/2	TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO	VIA CRISPI			
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
VIA MARGHERITA - CITTA' MERCATO	569	DN 245 AZ			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
133130	DI GIORGIO	RAFFAELE	DGRRFL72M17L049Y		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	17/08/1972	23/09/2000	TARANTO	74123	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
Via Martiri di Comite, 6 sc.C	D	TA5032110K	MCTC-TA	30/09/1997	11/09/2017
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
LANCIA	Y	BJ 815 CB	D'AMORE PASQUALE (Alberobello,	TARANTO
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIA MEDAGLIE D'ORO N.108			GROUPAMA ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
GENERALI ALDO	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

STRISCIATA SUL PANNELLO DI COLORE ROSSO SUL LATO DESTRO VICINO LA PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DANNI SUL PARAURTI E COFANO ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA PRINCIPE AMEDEO (DIREZIONE CESARE BATTISTI), SUPERATO L'INCROCIO CON VIA CRISPI, AVVERTIVO CHE UN'AUTOVETTURA COLLIDEVA CON L'AUTOBUS SUL LATO CENTRALE DESTRO.

L'UOMO ANZIANO ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA LANCIA Y DI CELESTE METALLIZZATO, UNICO OCCUPANTE, IMPEGNAVA L'INCROCIO DI VIA PRINCIPE AMEDEO INVADENDO LA CORSIA BUS SENZA RISPETTARE IL SEGNALE DI STOP DI VIA CRISPI.

L'ANZIANO UOMO DURANTE LO SCAMBIO DELLE GENERALITA' AMMETTEVA SENZA REMORE LA SUA PIENA RESPONSABILITA' DICHIARANDO DI NON AVER GUARDATO ALLA SUA SINISTRA.

L'AGENTE GENERALI ALDO ERA ALLA GUIDA DI UN MEZZO AZIENDALE CHE SEGUIVA A POCHI METRI DI DISTANZA LA VETTURA DELL'ANZIANO E MI CONFERMAVA DI AVER VISTO LA DINAMICA DELL'INCIDENTE.

IMMEDIATAMENTE AZIONAVO IL SISTEMA ROADSCAN.

NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO



Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

T.A. 30/09/2013

Il Conducente

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

STRISCIATA SUL PANNELLO DI COLORE ROSSO SUL LATO DESTRO VICINO LA PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DANNI SUL PARAURTI E COFANO ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA PRINCIPE AMEDEO (DIREZIONE CESARE BATTISTI), SUPERATO L'INCROCIO CON VIA CRISPI, AVVERTIVO CHE UN'AUTOVETTURA COLLIDEVA CON L'AUTOBUS SUL LATO CENTRALE DESTRO.
L'UOMO ANZIANO ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA LANCIA Y DI CELESTE METALLIZZATO, UNICO OCCUPANTE, IMPEGNAVA L'INCROCIO DI VIA PRINCIPE AMEDEO INVADENDO LA CORSIA BUS SENZA RISPETTARE IL SEGNALE DI STOP DI VIA CRISPI.
L'ANZIANO UOMO DURANTE LO SCAMBIO DELLE GENERALITA' AMMETTEVA SENZA REMORE LA SUA PIENA RESPONSABILITA' DICHIARANDO DI NON AVER GUARDATO ALLA SUA SINISTRA.
L'AGENTE GENERALI ALDO ERA ALLA GUIDA DI UN MEZZO AZIENDALE CHE SEGUIVA A POCHI METRI DI DISTANZA LA VETTURA DELL'ANZIANO E MI CONFERMAVA DI AVER VISTO LA DINAMICA DELL'INCIDENTE.
IMMEDIATAMENTE AZIONAVO IL SISTEMA ROADSCAN.
NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 30/09/2013

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 168/AR/13		DATA SINISTRO 28/09/2013		ORA 07.50		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 1/2		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO				ANGOLO VIA CRISPI	
DIREZIONE VIA MARGHERITA - CITTA' MERCATO				N° SOCIALE 569		TARGA AUTOBUS DN 245 AZ	
MATR. AGENTE 133130		COGNOME DI GIORGIO		NOME RAFFAELE		Codice Fiscale DGRRL72M17L049Y	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 17/08/1972		DATA ASSUNZIONE 23/09/2000		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
DOMICILIO Via Martiri di Comite, 6 sc.C		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5032110K		DATA RILASCIO 30/09/1997	
				RILASCIATA A MCTC-TA		SCADENZA PATENTE 11/09/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA LANCIA		MODELLO Y		TARGA BJ 815 CB		PROPRIETARIO D'AMORE PASQUALE (Alberobello,		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
VIA / PIAZZA VIA MEDAGLIE D'ORO N.108						COMPAGNIA ASSICURATRICE GROUPAMA ASS.NI			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA								COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
GENERALI ALDO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro attivo

Taranto, li 30/09/2013

Egr. Sig.

DI GIORGIO RAFFAELE
Via Martiri di Comite, 6 sc.C
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 168/AR/13 del 28/09/2013

Il giorno 28/09/2013, il bus n° 569 da Lei condotto, impegnato sulla linea 1/2, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.


Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li

30/09/2013



Sab. 28/09/2013

08.00 - 08.30

569

Via Principe Amedeo / Via Cavour

D'AMORE PASQUALE

(WST. FAKO)
num. 4716444

LANCIA Y

333.7078491

num. 7329861

B 3 815 < B

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 569 **DATA** 28.09.2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>433</u> DALLE ORE <u>5,35</u> ALLE ORE <u>8,44</u> LINEA <u>B15433</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>240</u> DALLE ORE <u>18,50</u> ALLE ORE <u>01,16</u> LINEA <u>B15</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Stavros Giovanni</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Implanto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Implanto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Implanto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____: SINISTRO VIA PASSEDO / VIA CRISPI CON
LANCIA Y TARGATA BJ 815 CB, ASSICURAZIONE GROUPAMA
SIG. DAMURI PASQUALE NATO AD ALBEROBELLO IL 12.09.1926
RESIDENT VIA MEDAGLIE D'ORO 108

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, li 07 OTT. 2013

Prot. 16413 UAG

Egr. Sig.
Generali Aldo
Via Pisanelli n.32
74123 - TARANTO

OGGETTO: Sinistro del 28/09/2013 – Via Principe Amedeo incrocio con Via Crispi
Ns. Rif. 168/AR/13


La S.V. è gentilmente invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante l'evento indicato in oggetto nel quale è coinvolto l'agente Di Giorgio Raffaele.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it						Perizia N° 3094,00/D /I3		Relazione di perizia per AMAT				Codice Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.				
Assicurato AMAT N.569						Controparte D'AMORE PASQUALE				Impresa di controparte 013 - GROUPAMA						
Esercizio 2013		Numero sinistro 168/AR/13				Codice - Agenzia				Data sinistro 03/10/2013						
Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA Si										
Data Incarico 02/10/2013	Data primo rilievo 03/10/2013	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 3	Privilegio a favore di									
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA							Scade il / /									
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione							Già Targa									
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:																
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240/E5						Targa DN245AZ		Telaio ZCM2404L090026809			1° Immatr. 24/09/09					
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 1	Pneum. 50	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si									
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 								
Codice Omologazione		Per velcoll comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°									
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00											
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)		
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo						
Catarifrangente .Dx				S		S		S						5,16		
Guarnizione porta centrale .Dx				S		S		S						80,00		
2° pannello laterale rosso .Dx				L	1,0	L	1,5	L	1,5							
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1				Totale Tempi SR 1,0		LA 1,5		VE operativo 1,5		ME		Totale Ricambi € 85,16				
Telefono:		Ore 0,23	Supplemento Finitura 10% max ore 3 0,17		Ore 0,17		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura 1,6		Totale Tempi Supplementari 2,00		Ore 3,50	Totale tempi VE Ore 3,50				
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00	Ricambi € 85,16		Imponibile € 18,74		Iva € 103,90		Totale € 103,90								
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	%	Materiale Consumo Ore 3,50 €/h	11,55	€ 40,43		€ 8,89		€ 49,32						
Totale Imponibile € 250,80		Nolo Dime e/o Varie €		€		€		€		€						
Degrado €		Mano d'opera carrozzeria Ore 6,00 €/h		20,66	€ 123,96		€ 27,27		€ 151,23							
Insufficienza Assicurativa % €		Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66	€		€		€		€					
Totale (Imponibile) € 250,80		S.Rifiuti 0,50 % di 249,55		€ 1,25		€ 0,28		€ 1,53								
Totale (Iva Compresa) € 305,98		Franchigia/Scoperto min. e il max del % €		TOTALE STIMA € 250,80		€ 55,18		€ 305,98								
Indennizzo Contrattuale €		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,8								
TOTALE Indennizzo € 250,80		Osservazioni:														
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: Data consegna 15/10/2013 Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1																

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3094,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **168/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **03/10/2013**
Data Perizia: **03/10/2013**

Assicurato: AMAT N.569
Veicolo: BREDAMENARINIBUS M 240/E5
Targa: DN245AZ
Controparte: D'AMORE PASQUALE



3094/13

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 168/AR/13	DATA SINISTRO 28/09/2013	ORA 07.50	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 1/2	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO	ANGOLO VIA CRISPI	
DIREZIONE VIA MARGHERITA - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 569	TARGA AUTOBUS DN 245 AZ
MATR. AGENTE 133130	COGNOME DI GIORGIO	NOME RAFFAELE	Codice Fiscale DGRRL72M17L049Y
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 17/08/1972	DATA ASSUNZIONE 23/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO Via Martiri di Comite, 6 sc.C		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5032110K
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 30/09/1997
		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	SCADENZA PATENTE 11/09/2017
		C.A.P. 74123	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO Y	TARGA BJ 815 CB	PROPRIETARIO D'AMORE PASQUALE (Alberobello,	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA MEDAGLIE D'ORO N.108			COMPAGNIA ASSICURATRICE GROUPAMA ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

GENERALI ALDO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

STRISCIATA SUL PANNELLO DI COLORE ROSSO SUL LATO DESTRO VICINO LA PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DANNI SUL PARAURTI E COFANO ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA PRINCIPE AMEDEO (DIREZIONE CESARE BATTISTI), SUPERATO L'INCROCIO CON VIA CRISPI, AVVERTIVO CHE UN'AUTOVETTURA COLLIDEVA CON L'AUTOBUS SUL LATO CENTRALE DESTRO.

L'UOMO ANZIANO ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA LANCIA Y DI CELESTE METALLIZZATO, UNICO OCCUPANTE, IMPEGNAVA L'INCROCIO DI VIA PRINCIPE AMEDEO INVADENDO LA CORSIA BUS SENZA RISPETTARE IL SEGNALE DI STOP DI VIA CRISPI.

L'ANZIANO UOMO DURANTE LO SCAMBIO DELLE GENERALITÀ AMMETTEVA SENZA REMORE LA SUA PIENA RESPONSABILITÀ DICHIARANDO DI NON AVER GUARDATO ALLA SUA SINISTRA.

L'AGENTE GENERALI ALDO ERA ALLA GUIDA DI UN MEZZO AZIENDALE CHE SEGUIVA A POCHI METRI DI DISTANZA LA VETTURA DELL'ANZIANO E MI CONFERMAVA DI AVER VISTO LA DINAMICA DELL'INCIDENTE.

IMMEDIATAMENTE AZIONAVO IL SISTEMA ROADSCAN.
NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 30/09/2013

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento		
			AMAT		001	3094,00/13		
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.569		D'AMORE PASQUALE		013 - GROUPAMA	
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro		
2013		168/AR/13				03/10/2013		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione		
02/10/2013	03/10/2013	TARANTO	ASS	A1	3	15/10/2013		

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 3 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 22 %	6,86
Totale	38,06
Non Imponib.	
Totale	38,06
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	32,06

Note:

Taranto, li' 15/10/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:305,98

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Generali Aldo nato a Castellammare di Stabia (NA) il 15/2/52 e residente a Taranto in Via Pisanelli n.32 (C.F. GNRLDA52B15C129E), sotto la propria responsabilità dichiaro quanto segue:

giorno 28/09/2013 alle ore 07.55 circa ero di servizio ed effettuavo una corsa di linea "5" alla guida di un bus aziendale. All'orario su indicato mentre percorrevo Via Crispi seguivo a circa 50 metri di distanza un'autovettura targata BJ815CB condotta un uomo anziano.

Dal mio posto guida ho potuto osservare che l'autovettura che mi precedeva all'incrocio con Via Principe Amedeo non rispettava il segnale di STOP e oltrepassava la linea di arresto urtando il bus Amat targato DN245AZ condotto dall'agente Di Giorgio Raffaele, che sopraggiungeva dalla sinistra, sulla fiancata destra all'altezza della porta centrale.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li 14/10/2013



DICHIARAZIONE TESTIMONIALE


Il sottoscritto Generali Aldo nato a Castellammare di Stabia (NA) il 15/2/52 e residente a Taranto in Via Pisanelli n.32 (C.F. GNRLDA52B15C129E), sotto la propria responsabilità dichiaro quanto segue:

giorno 28/09/2013 alle ore 07.55 circa ero di servizio ed effettuavo una corsa di linea "5" alla guida di un bus aziendale. All'orario su indicato mentre percorrevo Via Crispi seguivo a circa 50 metri di distanza un'autovettura targata BJ815CB condotta un uomo anziano.

Dal mio posto guida ho potuto osservare che l'autovettura che mi precedeva all'incrocio con Via Principe Amedeo non rispettava il segnale di STOP e oltrepassava la linea di arresto urtando il bus Amat targato DN245AZ condotto dall'agente Di Giorgio Raffaele, che sopraggiungeva dalla sinistra, sulla fiancata destra all'altezza della porta centrale.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li 14/10/2013





16821

Prot. N. 14 OTT. 2013

Del	P	PRESIDENTE	☐
DS		DIRETTORE GENERALE	☐
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
UE		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
URG		AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA		ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UD		INFORMATICA	☐
UP		PERSOCALE / RETRIBUZIONI	☐
UT		TECNICO	☐
UPT		PRODOTTI TRAFFICO	☐
URIG		RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ		STAFF QUALITA'	☐





CODICE FISCALE GNRLDA52815C129E
COGNOME GENERALI
NOME ALDO
LUOGO DI NASCITA CASTELLANARE DI STABIA
PROVINCIA MA
DATA DI NASCITA 15/02/52
1984

Ministero delle Finanze

28. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
29. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
30. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
31. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
32. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
33. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
34. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
35. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
36. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
37. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
38. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
39. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
40. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
41. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
42. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
43. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
44. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
45. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
46. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
47. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
48. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
49. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	
50. 18/03/2011 (L94039)	
5. TAS267713P	
01	

FIRMA DEL TITOLARE

Chelldel S. Leo

AVVERTENZE

- Il tesserino può essere utilizzato solo se i dati indicati sono esatti.
- Il titolare del tesserino deve apporre la propria firma nello spazio sovrastante.
- Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, un duplicato del tesserino.

Oggetto: SIN. N. 923282370 DEL 28/09/2013 - AMAT SPA / D'AMORE (NS. RIF. 168/AR/13)

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 24/10/2013 9.42

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento al sinistro in oggetto trasmettiamo in allegato la dichiarazione testimoniale rilasciata in data 14/10/2013 dal Sig. Generali Aldo.
Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:  168AR13 - teste generali.PDF

168AR13 - teste generali.PDF

202 KB

168/Am13

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 3406,00/13	Per la Spettabile ALLIANZ SPA	Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett. 0944
	Assicurato AMAT SPA	Controparte D'AMORE PASQUALE		Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/923282370-8/1	Data Sinistro 28/09/13	Ramo e/o Polizza 69497074	Agenzia 00709/ROMA GERENZA

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato DN245AZ in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 28/09/13 è necessaria la somma di € 250,00 (DUECENTOCINQUANTA / 00 EURO). *ore 6 giorn: 0,3*
Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza. *Fermo Tecnico*

Perito

Il 23/10/13

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO

A.M.A.T. S.P.A.

Genius Professional Ver:

Tel - 0771 681436-680982

Q

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

Oggetto: accordi

Mittente: CENTRO SERVIZI PERITALI SRL <sara.colapietro@gmail.com>

Data: 23/10/2013 10.36

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

X BALBO

ACCORDI

CENTRO SERVIZI PERITALI SRL

PERITO VITO COLAPIETRO

TEL. 0998864788

FAX. 0998863231

-----Allegati:-----

Scansione13102310350.pdf

339 KB

Oggetto: SINISTRI AMAT SPA N.164/AR/13 - 168/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 24/10/2013 11.25

A: VITO COLAPIETRO <periziecol@alice.it>

TRASMETTIAMO N.2 VERBALI DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO FIRMATI DAL NS.
PRESIDENTE.
CORDIALI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati: -----

sharp_amatmail_net_20131024_113651_0013_dac2e40d0027.pdf

87,9 KB

168/AN/113

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 3406,00/13	Per la Spettabile ALLIANZ SPA	Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett. 0944
	Assicurato AMAT SPA		Controparte D'AMORE PASQUALE	Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/923282370-8/1	Data Sinistro 28/09/13	Ramo e/o Polizza 59497074	Agenzia 00709/ROMA GERENZA

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato DN245AZ in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 28/09/13 è necessaria la somma di € 250,00 (DUECENTOCINQUANTA / 00 EURO) *ARG. A. ORN. 0,8*
Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza. *Fermo Elenico*

Perito

li 23/10/13

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO

A.M.A.T. S.P.A.

Genius Professional Ver:

Tel. - 0771 681436-680982

Oggetto: accordi

Mittente: CENTRO SERVIZI PERITALI SRL <sara.colapietro@gmail.com>

Data: 23/10/2013 10.36

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

X BALBO

ACCORDI

CENTRO SERVIZI PERITALI SRL

PERITO VITO COLAPIETRO

TEL. 0998864788

FAX. 0998863231

Allegati:

Scansione13102310350.pdf

339 KB

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 17330
del 23 OTT. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

ll

Allianz  Bank**Financial Advisors**

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank
 Financial Advisors S.p.A. - Sede legale Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano
 Telefono +39 02 7216.8000 - +39 02 72203.1 - +39 02 80200.1 - Fax +39 02 8901.0884
 +39 02 8900.991 - www.allianzbank.it - Capitale Sociale Euro 95.000.000 Int. vers.
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09733300157
 Iscritta all'albo delle banche e del gruppo bancari Cod. ABI 3589 - Aderente
 al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società, con unico socio, rientrante nell'area
 di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.

Data 08/11/2013



SECED133150800001000

1180PE08TX0006 - 4

Spett.le

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI SN

74121 TARANTO

TA

N. SINISTRO DATA SINISTRO VS. RIFERIMENTO
 923282370 28/09/2013 DN245AZ AMAT 168/AR/13

CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI LIQUIDATORE
 TARANTO RAELE DOMENICO
 NUMERO TELEFONO PERCIPIENTE
 099 /4558111 AMAT

LA INFORMIAMO CHE SU INCARICO DI ALLIANZ S.P.A. E' STATO
 LIQUIDATO A FAVORE DEL SUDDETTO PERCIPIENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
 L'IMPORTO DI EURO 330,00* SUL C/C 000000008768
 PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
 TRAMITE LA SUA BANCA SARA' POSSIBILE VERIFICARE L'AVVENUTO ACCREDITO
 SULLA BASE DELLA DATA VALUTA E DEL CRO BONIFICO SOTTO INDICATI.
 LE RICORDIAMO INOLTRE CHE IL CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI INDICATO
 E' A SUA COMPLETA DISPOSIZIONE PER FORNIRLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE
 E LA INVITIAMO A CONTATTARLO TELEFONICAMENTE PER QUALSIASI TIPO DI
 CHIARIMENTO.

DATA VALUTA : 13/11/2013 NUMERO CRO BONIFICO : 11332331211

Distinti saluti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.


 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

18702
15 NOV. 2013

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Staff Qualità	☐



LSC01001

Oggetto: SINISTRO DEL 28/09/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000081 - AMAT SPA (DN245AZ) / D'AMORE PASQUALE (BJ815CB) - NS. RIF. 168/AR/13

Mittente: tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 30/09/2013 16.04

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

Oggetto: SINISTRO DEL 28/09/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000081 - AMAT SPA (DN245AZ) / D'AMORE PASQUALE (BJ815CB) - NS. RIF. 168/AR/13

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto e le riprese dell'apparecchiatura VEDR che evidenziano in modo inconfutabile le responsabilità del veicolo di controparte.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

<https://gigamail.impresasemplice.it/MailMessageReader.aspx?mailId=a0cba97d-18f2-411d-ae67-7b5bc5130009&address=sinistriamat@amat.ta.it&token=88571bcd-050d-44fa-a930-34e19ba0ce83> * Denuncia di sinistro 168 ar 13.pdf (101 bytes)

* drf1_20130928_065219^AMAT 569^^^KDTW00399_I.mp4 (7553 bytes)