



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
159/AR/13	17/09/2013	13.00	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
27	TARANTO - VIA GIRASOLE (CIVICO 37)				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
PORTO MERCANTILE - FARO	578	DW 518 TR			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
106652	BAVILA	GIUSEPPE	BVL GPP 64B09 L049W		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	09/02/1964	20/10/2005	STATTE	74010	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA CASELLA N. 5	DK	TA2266638B	TARANTO	08/07/1992	30/05/2017
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
Generic	Ciclomotore 50	X5KLL7	MUOLO GIANFRANCO nato il 12/6/72	TARANTO
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
VIA GIRASOLI N.52		MILANO Ass.ni Pol. 5325500481046 sc. 8/1/2014		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
MUOLO GIACOMO nato il 14/1/1997		TARANTO		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			


AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA URBANA
TESTIMONI	ERANO PRESENTI A BORDO DEL BUS TRE PASSEGGERI CHE SONO ANDATI VIA SUBITO DOPO L'INCIDENTE

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARAURTI ANTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

LA MOTO E' SCIVOLATA SUL LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 13.00 CIRCA MENTRE PERCORREVO VIA GIRASOLE CON DIREZIONE VIA LAMA, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 37 NOTAVO LA PRESENZA DI UN AUTOCARRO TARGATO BY407BY FERMO SULLA MIA CORSIA CONTROMANO. PRECISO CHE LA SAGOMA DEL PRECITATO AUTOCARRO OCCUPAVA LA META' DELLA CARREGGIATA DI VIA GIRASOLE. DOVENDO PROSEGUIRE IL MIO PERCORSO, CON LA MASSIMA CAUTELA MI SPOSTAVO SUL LATO SINISTRO DELLA STRADA PER SUPERARE L'AUTOCARRO.

MENTRE AVANZAVO LENTAMENTE E SUPERAVO L'AUTOCARRO DI CIRCA META' BUS, GIUNGEVA DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA A VELOCITA' SOSTENUTA UN CICLOMOTORE GUIDATO DA UN RAGAZZO CON IL CASCO, IL QUALE TROVANDOSI ALL'IMPROVISO DI FRONTE IL BUS SI SPAVENTAVA, FRENAVA E PERDEVA IL CONTROLLO DEL CICLOMOTORE SCIVOLANDO PER TERRA PER QUALCHE METRO FINO AD ARRIVARE A SBATTERE CON VIOLENZA CONTRO IL LATO ANTERIORE DESTRO DEL BUS.

IL RAGAZZO SUBITO DOPO L'INCIDENTE VENIVA SOCCORSO DAI SANITARI DEL 118 INTERVENUTI SUL POSTO CON UN'AMBULANZA.

SU MIA RICHIESTA INTERVENIVANO ANCHE I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.

AI VIGILI URBANI DICHIARAVO LA PRESENZA DELL'AUTOCARRO TARGATO BY407BY CHE OCCUPAVA META' STRADA, IN QUANTO LO STESSO AUTOCARRO ANDAVA VIA PRIMA DELL'ARRIVO DEI VIGILI URBANI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 18/09/2013

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 159/AR/13	DATA SINISTRO 17/09/2013	ORA 13.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GIRASOLE (CIVICO 37)	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - FARO		N° SOCIALE 578	TARGA AUTOBUS DW 518 TR
MATR. AGENTE 106652	COGNOME BAVILA	NOME GIUSEPPE	Codice Fiscale BVL GPP 64B09 L049W
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 09/02/1964	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA STATTE
DOMICILIO VIA CASELLA N. 5		TIPO PATENTE DK	N° PATENTE TA2266638B
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 08/07/1992
		SCADENZA PATENTE 30/05/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Generic	MODELLO Ciclomotore 50	TARGA X5KLL7	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		


AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI ERANO PRESENTI A BORDO DEL BUS TRE PASSEGGERI CHE SONO ANDATI VIA SUBITO DOPO L'INCIDENTE

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARAURTI ANTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

LA MOTO E' SCIVOLATA SUL LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 13.00 CIRCA MENTRE PERCORREVO VIA GIRASOLE CON DIREZIONE VIA LAMA, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 37 NOTAVO LA PRESENZA DI UN AUTOCARRO TARGATO BY407BY FERMO SULLA MIA CORSIA CONTROMANO. PRECISO CHE LA SAGOMA DEL PRECITATO AUTOCARRO OCCUPAVA LA META' DELLA CARREGGIATA DI VIA GIRASOLE. DOVENDO PROSEGUIRE IL MIO PERCORSO, CON LA MASSIMA CAUTELA MI SPOSTAVO SUL LATO SINISTRO DELLA STRADA PER SUPERARE L'AUTOCARRO. MENTRE AVANZAVO LENTAMENTE E SUPERAVO L'AUTOCARRO DI CIRCA META' BUS, GIUNGEVA DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA A VELOCITA' SOSTENUTA UN CICLOMOTORE GUIDATO DA UN RAGAZZO CON IL CASCO, IL QUALE TROVANDOSI ALL'IMPROVISO DI FRONTE IL BUS SI SPAVENTAVA, FRENAVA E PERDEVA IL CONTROLLO DEL CICLOMOTORE SCIVOLANDO PER TERRA PER QUALCHE METRO FINO AD ARRIVARE A SBATTERE CON VIOLENZA CONTRO IL LATO ANTERIORE DESTRO DEL BUS. IL RAGAZZO SUBITO DOPO L'INCIDENTE VENIVA SOCCORSO DAI SANITARI DEL 118 INTERVENUTI SUL POSTO CON UN'AMBULANZA. SU MIA RICHIESTA INTERVENIVANO ANCHE I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO. AI VIGILI URBANI DICHIARAVO LA PRESENZA DELL'AUTOCARRO TARGATO BY407BY CHE OCCUPAVA META' STRADA, IN QUANTO LO STESSO AUTOCARRO ANDAVA VIA PRIMA DELL'ARRIVO DEI VIGILI URBANI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 159/AR/13	DATA SINISTRO 17/09/2013	ORA 13.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GIRASOLE (CIVICO 37)		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - FARO		N° SOCIALE 578	TARGA AUTOBUS DW 518 TR	
MATR. AGENTE 106652	COGNOME BAVILA	NOME GIUSEPPE	Codice Fiscale BVL GPP 64B09 L049W	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 09/02/1964	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA STATTE	C.A.P. 74010
DOMICILIO VIA CASELLA N. 5	TIPO PATENTE DK	N° PATENTE TA2266638B	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 08/07/1992
		SCADENZA PATENTE 30/05/2017		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Generic	MODELLO Ciclomotore 50	TARGA X5KLL7	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA URBANA
TESTIMONI	
ERANO PRESENTI A BORDO DEL BUS TRE PASSEGGERI CHE SONO ANDATI VIA SUBITO DOPO L'INCIDENTE	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 18/09/2013

Egr. Sig.

BAVILA GIUSEPPE
VIA CASELLA N. 5
74010 STATTE

Oggetto: Sinistro n° 159/AR/13 del 17/09/2013

Il giorno 17/09/2013, il bus n° 578 da Lei condotto, impegnato sulla linea 27, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 18/09/2013

Bavila Giuseppe





CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 578 DATA 17/09/2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>59</u> DALLE ORE <u>4.42</u> ALLE ORE <u>10.58</u> LINEA <u>BIS</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>441</u> DALLE ORE <u>11.03</u> ALLE ORE <u>16.28</u> LINEA <u>BIS 441</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Implanto Illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Implanto Illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Implanto Illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Implanto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Implanto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:


LA PARTENZA DELLE 12.30 DAL PARO NON LA EFFETTUAVO
IN QUANTO COINVOLTO IN UN INCIDENTE IN VIA GIRASOLE

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____



Indirizzo **Via Girasole**

L'indirizzo è approssimativo



NUOVO GIACCA 12/6/72

NUOVO GIACCA 14/1/97

VIA GRACIA SZ

NUOVO SZ25500481

8/1/2014 02/6

XSKLL7

ZHONG JIANG

QIAN JIANG

159/A2113

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 3385.00/13	Per la Spettabile ALLIANZ SPA	Tipo Sinistro /RCA/CID Parz	Ispezz. 0944
	Assicurato AMAT SPA	Controparte MUOLO GIANFRANCO		Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/923278222-71	Data Sinistro 17/09/13	Ramo e/o Polizza 59497074	Agenzia 00709/ROMA GERENZA

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato **DW518TR** in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno **17/09/13** è necessaria la somma di € **450,00** (QUATTROCENTOCINQUANTA / 00 EURO) **1 x Fermo Tecnico**

Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza.

Targato : DW518TR

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO

AMAT SPA

Genius Professional Ver:

Tel. - 0771 681436-680982

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

16/75

Prot. n. **08 OTT. 2013**

Del

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Oggetto: Invio documenti

Mittente: "periziecol@tiscali.it" <periziecol@tiscali.it>

Data: 07/10/2013 20.43

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

Documenti in allegato. Distinti Saluti

—Allegati:—

Scansione13100718420.pdf

163 KB

Perizia Sion
€ 506,00

Oggetto: SINISTRI AMAT SPA N.120/AR/13 - 141/AR/13 - 159/AR/13 - 160/AR/13 - 163/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 22/10/2013 11.14

A: VITO COLAPIETRO <periziecol@alice.it>

TRASMETTIAMO N.5 VERBALI DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO FIRMATI DAL NS. PRESIDENTE.

CORDIALI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:

sharp_amatmail_net_20131022_110509_0039_dab2c5270027.pdf

263 KB

Allianz S.p.A.
CLD TARANTO
VIA ACCLAVIO 2
74123 TARANTO
Tel: 0994558111
Fax: 0994521309

Apertura al pubblico
lun e mar: 09.00-12.00
gio: 09.00-12.00

159/AR/13
16971
Fret. N.
16 OTT. 2013

Del
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF ☐

Taranto, 27 settembre 2013



0002
MSI3008AFF50010001 01 RM01
01194939 MTA95623000653
121 6 DC0051352 A

Sinistro numero: 01.923278222.001
Avvenuto il: 17/09/2013

A: LAMA

Assicurato: AMAT

Targa veicolo Assicurato: DW518TB

Polizza N.: 059497074

Agenzia: ROMA GERENZA DIRETTE

Targa veicolo Controparte: X5K147Z

Compagnia Controparte:

COMPAGNIA DI MILANO

AMAT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA



c.c. ROMA GERENZA DIRETTE

Oggetto: DENUNCIA DI SINISTRO CID: COSA FARE ORA

Gentile/i AMAT

La/Vi confermiamo di aver ricevuto la denuncia del sinistro avvenuto il 17/09/2013.

La/Vi informiamo che, come previsto dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD), assumiamo la gestione del sinistro per la quale attendiamo conferma da parte della Compagnia assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto.

La pratica è stata assegnata al Centro Liquidazione Danni:

CLD TARANTO

Telefono: 0994558111

Sinistro Numero: 01.923278222.001

Ad integrazione della Denuncia, qualora non avesse già provveduto direttamente o tramite la Sua/Vostra Agenzia, La/Vi preghiamo di trasmettere:

la richiesta di risarcimento, allegata alla presente, firmata e completata di tutte le informazioni mancanti, per consentirci di gestire il Suo/Vostro danno.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata via fax al numero 0994521309

o via posta al seguente indirizzo: CLD TARANTO

VIA ACCLAVIO 2 74123 TARANTO

Qualora dal sinistro siano derivati danni fisici il/la danneggiato/a deve fornire le seguenti informazioni:

- Generalità del danneggiato (Nome e Cognome e indirizzo)
- Età del danneggiato
- Codice Fiscale
- Attività del danneggiato
- Reddito del danneggiato
- Entità delle lesioni subite
- Dichiarazione di avere/non avere diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono Assicurazioni sociali obbligatorie
- Attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
- Eventuale consulenza medico legale di parte

Qualora Lei/Voi rilevasse/ste qualche inesattezza circa le informazioni qui riportate, La/Vi preghiamo di chiamare tempestivamente il Centro Liquidazione Danni al numero 0994558111.

In mancanza di una Sua/Vostra segnalazione riterremo confermata la denuncia del sinistro sopra descritto.

Le ricordiamo infine di richiedere al suo agente una nuova copia della constatazione amichevole, disponibile comunque presso tutti i punti vendita Allianz.



Allianz S.p.A.

Sede legale

Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111

Fax +39 040 7781.311

www.allianz.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23

Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1

CF, P. IVA e Registro imprese

di Trieste n. 05032630963

Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152

Capogruppo del gruppo assicurativo

Allianz, iscritto all'Albo gruppi

assicurativi n. 018

Società controllata, tramite

A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Cordiali saluti.

Allianz S.p.A.
Centro Liquidazione Danni



Sinistro numero: 01.923278222.001
Avvenuto il: 17/09/2013
A: LAMA
Assicurato: AMAT
Targa veicolo Assicurato: DW518TR
Polizza N.: 059497074
Agenzia: ROMA GERENZA DIRETTE
Targa veicolo Controparte: X5KLL7
Compagnia Controparte:
COMPAGNIA DI MILANO

CLD TARANTO
VIA ACCLAVIO 2
74123 TARANTO

Oggetto: RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Il/La sottoscritto/a _____ chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro sottodescritto.

Per comunicare con il liquidatore incaricato è possibile inviare un'e-mail a
L'oggetto dell'e-mail deve contenere il numero di sinistro come di seguito indicato: 01.923278222.001

Collisione tra i veicoli: SI ☒ NO ☐

Veicoli coinvolti: UNO ☐ DUE ☒ PIU' DI DUE ☐

Veicolo assicurato: BREDAM

Targa: DW518TR Compagnia: ALLIANZ S.P.A.

Veicolo di controparte (Marca e Modello): ZHEJIANG QIANJIANG M.CO.L

Targa: X5KLL7 Compagnia: COMPAGNIA DI MILANO

Generalità controparte (Nome e Cognome): MUOLO GIANFRANCO

C.F.: MLUGFR72H12L049E

Presenza di feriti sul veicolo assicurato: SI ☐ NO ☐

Generalità dei feriti sul veicolo assicurato (Nome e Cognome):

Responsabilità di terzi: SI ☐ NO ☒

Presenza Testimoni: SI ☐ NO ☒

Generalità Testimoni (Nome e Cognome, data di nascita e indirizzo):

Autorità intervenute: SI ☐ NO ☒

Descrizione Autorità: P. Stradale ☐ C. Carabinieri ☐ P. Locale ☐ VVFF ☐ ALTRO ☐

Indirizzo Autorità intervenute:





Descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro:

Visibilità del veicolo: luogo

giorni/ore _____

Danni a cose trasportate di proprietà del Trasportato o del Conducente: SI ☐ NO ☐

Proprietario delle cose danneggiate: Trasportato ☐ Conducente ☐

Per una gestione più efficiente indico i miei attuali recapiti telefonici:

Numero Cellulare: _____

Numero Fisso: _____

Orario di reperibilità (Telefono Fisso): _____

Qualora dal sinistro siano derivati danni fisici

Informazioni riguardanti il/la danneggiato/a che ha subito lesioni

Generalità del danneggiato (Nome e Cognome e indirizzo)

- Età del danneggiato _____ - Codice Fiscale: _____
- Attività del danneggiato: _____
- Reddito del danneggiato: _____
- Entità delle lesioni subite: _____
- _____
- _____
- Dichiarazione di avere/non avere diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono Assicurazioni sociali obbligatorie
- Attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
- Eventuale consulenza medico legale di parte

Le segnaliamo che per consentire la gestione del Suo/Vostro danno
il presente documento dovrà essere restituito firmato e completo di tutti i dati mancanti.

Luogo: _____ Data: _____ Firma: _____



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 2925,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.578				Controparte IGNOTO				Impresa di controparte N.N.			
Esercizio 2013		Numero sinistro 159/AR/13				Codice - Agenzia				Data sinistro 17/09/2013	
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero IVA Si	
Data Incarico 24/09/2013		Data primo rilievo 24/09/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 3	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa AH612JP	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P						Targa DW518TR		Telaio ZCM2200LU03727357		1° Immatr. 23/06/95	
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto ARANCIONE PASTELLO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per velcoll comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
Paraurti anteriore .Dx				S 1,5		S 0,5		S 1,5		156,21	
Proiettore fendinebbia .Dx				S		S		S		72,30	
Fianchetto anteriore .Dx				L		L 0,5		L 1,0			
Acquisite e allegate dall'ufficio sinistri n. 2 foto del mezzo sul luogo del sinistro.											
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo	
Telefono:				Totale Tempi 1,5		1,0		2,5		ME	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore 0,38		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,29		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	
Ore 1,2				Ore 1,87		Ore 4,37		Ore 2,5		Ore 1,87	
Valore Assicurato(A) €				Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi € 228,51		Imponibile € 50,27		Iva € 278,78	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=				Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 4,37 €/h		9,92		€ 43,35	
Ore 9,54				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore €		Ore €	
Ore €				Ore €		Ore €		Ore			

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2925,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **159/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **17/09/2013**
Data Perizia: **24/09/2013**

Assicurato: **AMAT N.578**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P**
Targa: **DW518TR**
Controparte: **IGNOTO**





DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 159/AR/13	DATA SINISTRO 17/09/2013	ORA 13.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA GIRASOLE (CIVICO 37)		ANGOLO
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - FARO		N° SOCIALE 578	TARGA AUTOBUS DW 518 TR
MATR. AGENTE 106652	COGNOME BAVILA	NOME GIUSEPPE	Codice Fiscale BVL GPP 64B09 L049W
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 09/02/1964	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA STATTE
DOMICILIO VIA CASELLA N. 5		TIPO PATENTE DK	N° PATENTE TA2266638B
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 08/07/1992
		SCADENZA PATENTE 30/05/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Generic	MODELLO Ciclomotore 50	TARGA X5KLL7	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA

TESTIMONI


ERANO PRESENTI A BORDO DEL BUS TRE PASSEGGERI CHE SONO ANDATI VIA SUBITO DOPO L'INCIDENTE

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARAURT, ANTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

LA MOTO E' SCIVOLATA SUL LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 13.00 CIRCA MENTRE PERCORREVO VIA GIRASOLE CON DIREZIONE VIA LAMA, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 37 NOTAVO LA PRESENZA DI UN AUTOCARRO TARGATO BY407BY FERMO SULLA MIA CORSIA CONTROMANO. PRECISO CHE LA SAGOMA DEL PRECITATO AUTOCARRO OCCUPAVA LA META' DELLA CARREGGIATA DI VIA GIRASOLE. DOVENDO PROSEGUIRE IL MIO PERCORSO, CON LA MASSIMA CAUTELA MI SPOSTAVO SUL LATO SINISTRO DELLA STRADA PER SUPERARE L'AUTOCARRO. MENTRE AVANZAVO LENTAMENTE E SUPERAVO L'AUTOCARRO DI CIRCA META' BUS, GIUNGEVA DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA A VELOCITA' SOSTENUTA UN CICLOMOTORE GUIDATO DA UN RAGAZZO CON IL CASCO, IL QUALE TROVANDOSI ALL'IMPROVISO DI FRONTE IL BUS SI SPAVENTAVA, FRENAVA E PERDEVA IL CONTROLLO DEL CICLOMOTORE SCIVOLANDO PER TERRA PER QUALCHE METRO FINO AD ARRIVARE A SBATTERE CON VIOLENZA CONTRO IL LATO ANTERIORE DESTRO DEL BUS. IL RAGAZZO SUBITO DOPO L'INCIDENTE VENIVA SOCCORSO DAI SANITARI DEL 118 INTERVENUTI SUL POSTO CON UN'AMBULANZA. SU MIA RICHIESTA INTERVENIVANO ANCHE I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO. AI VIGILI URBANI DICHIARAVO LA PRESENZA DELL'AUTOCARRO TARGATO BY407BY CHE OCCUPAVA META' STRADA, IN QUANTO LO STESSO AUTOCARRO ANDAVA VIA PRIMA DELL'ARRIVO DEI VIGILI URBANI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 18/09/2013

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le AMAT		Codice 001	Ns. Riferimento 2925,00/13
Assicurato AMAT N.578		Controparte IGNOTO		Impresa Controparte N.N.		
Esercizio 2013	Sinistro N. 159/AR/13		Codice Agenzia		Data Sinistro 17/09/2013	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo /	Tipo Sx. RCA RISC. ASS.	
Data Incarico 24/09/2013	Data effett. Perizia 24/09/2013	Località TARANTO	Presso ASS	Carr. Fascia A1	Foto 3	
			Data Restituzione 01/10/2013			

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 3 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 22 %	6,86
Totale	38,06
Non Imponib.	
Totale	38,06
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	32,06

Note:

Taranto, li' 01/10/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:507,35

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

159/AR/13

Amas
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 7576
 del 21 MAR. 2014

COMUNE DI TARANTO
 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

La presente copia, composta di n° 14 facciate

è conforme all'originale.

Taranto, 14-03-2014

L'UFFICIALE RESPONSABILE
 Sez. INFORTUNISTICA
 (Ten. Cosimo DI GIACOMO)

Prot. nr. 4374 P.G. del

Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
 Ufficio Infortunistica Stradale



Ala PROCURA DELLA REPUBBLICA
 c/o il TRIBUNALE di TARANTO
 S E D E

14 DIC. 2013

RELAZIONE

(Art. 11 Comma 1° d. lgs. nr. 274 del 28 Agosto 2000)

In data 17.09.2013 alle ore 13,15 quest'Ufficio, ha acquisito la seguente Notizia di reato per lesioni personali colpose, riportate a seguito di incidente stradale avvenuto in Taranto

ORA, DATA E LUOGO DEL SINISTRO CONDIZIONI AMBIENTALI

Ore 13,15 del giorno 17.09.2013 in Taranto, sulla via Girasoli, antistante il civico 37, tempo sereno, strada asciutta, strutturata in conglomerato bituminoso, in buono stato manutentivo, condizioni di visibilità e luminosità diurna, traffico nella norma.

VEICOLI E PERSONE COINVOLTI

- A) Autobus:** Mennarini tg. DW518TR immatricolato nell'anno 1995
 assicurazione: Allianz-Ras pol. nr. 0000059497074/0000090 scad. 31.03.2014
 conducente: **Bavila Giuseppe** nato a Taranto in data 09.02.1964 e residente a Statte alla via Casella nr. 5, munito di patente di guida catg. C-D-E nr. TA2266638B rilasciata dalla M.C.T.C. di Taranto in data 08.07.1992
 proprietario: A.M.A.T S.P.A. con sede alla via C. Battisti nr. 657
 trasportati: nessuno
- B) Ciclomotore:** Zhejiang Qianjiang tg. X5KLL7 immatricolato nell'anno 2010
 assicurazione: Milano pol. nr. 53225500481046 scad. 08.01.2014
 conducente: **Muolo Giacomo** nato a Taranto in data 14.01.1997 ed ivi residente alla via Girasoli nr. 52, munito di patente di guida catg. GIG nr. TAA021087K rilasciata dalla M.C.T.C. di Taranto in data 21.01.2012
 proprietario: **Muolo Gianfranco** nato a Taranto in data 12.06.1972 ed ivi residente alla via Girasoli nr. 52
 trasportati: nessuno

DANNI A PERSONE

Muolo Giacomo: Trauma cranico commotivo in pz policontuso. Prognosi gg. 15 s.c.



Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Infortunistica Stradale



PERSONE INFORMATE SULLI FATTI

- Per tutto il tempo dei rilievi non si veniva a conoscenza di testi, tantomeno le parti ne facevano alcuna menzione.

DANNI ALL'VEICOLO

Autobus: leggera ammaccatura sulla parte sottostante del paraurti.

Ciclomotore: ammaccature e striature sulla fiancata sinistra.

STATO DEI LUOGHI

Il campo del sinistro è sito sulla via Girasoli, antistante il civico 37. La predetta via si trova nella borgata di Lama ed è carreggiata unica, non delimitata dalla linea mediana, con opposti sensi di marcia il cui traffico viene indirizzato verso il centro della borgata e verso il mare. Il tratto interessato dal sinistro, ha un andamento curvilineo destrorso o sinistrorso secondo il senso di marcia percorso.

POSIZIONE POSTO URTO

All'arrivo degli agenti operanti, il motociclista era stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato presso il civico nosocomio. Dei veicoli coinvolti solo l'autobus conservava la posizione statica assunta dopo l'urto. Lo stesso veniva localizzato sulla via Girasoli, antistante il civico 37, posizionato contromano sulla corsia che indirizza i veicoli verso il centro borgata e con il frontale rivolto verso la predetta borgata. Il motociclo era stato rimosso e collocato in sosta nei pressi. Al suolo non si riscontravano tracce di frenate o di scarrocciamento; altresì erano evidenti antistante il frontale dell'autobus solchi incisi dalla struttura del motociclo nella fase di caduta per una lunghezza di mt. 1,5 circa.

DINAMICA DEL SINISTRO

Dagli accertamenti esperiti, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti, la dinamica del sinistro è stata così ricostruita:=====

Il signor **Bavila**, alla guida dell'autobus, percorreva la via Girasoli, direzione centro borgata di Lama. Lo stesso, giunto nei pressi del civico 37, avvedendosi sulla corsia percorsa di un autocarro, in sosta contromano non trovato al nostro arrivo, impegnava la curva ivi esistente per lui ad andamento sinistrorso, deviando la propria direttrice di marcia verso la opposta corsia per superare l'ostacolo imprevisto. In tale fase, circolando contromano, per visuale ridotta a causa del cambio di corsia e le dimensioni del mezzo che non gli consentiva un rientro immediato nella corsia sua pertinenza, collideva con il motociclo **Zhejiang Qianjiang** che in quel momento sopraggiungeva dal senso opposto, direzione mare. =====



Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Infortunistica Stradale



Quest'ultimo mezzo, condotto dal signor **Muolo**, percorreva la stessa carreggiata del veicolo antagonista, circolando nella opposta corsia di marcia, direzione mare. Lo stesso, quando abbordava il tratto curvilineo per lui destrorso, vedeva improvvisamente davanti a sé il veicolo antagonista occupare del tutto la corsia di sua pertinenza. All'avvistamento del pericolo non riusciva ad arrestare in tempo utile il proprio mezzo e collideva. Nella medesima fase dinamica il motociclista nella fase prossima al contatto perdeva l'assetto statico di guida e unitamente al mezzo si ribaltava sulla fiancata sinistra e strisciando sulla pavimentazione stradale terminava la propria corsa sotto il paraurti anteriore dell'autobus. Nella circostanza il centauro riportava lesioni come da allegato referto medico.

AGENTI OPERANTI

Quanto descritto nel presente Rapporto veniva rilevato, accertato e descritto dagli ufficiali di P.G. M.ilo Magnesa Biagio e V.ce Brig. Castoro Anna

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Si dà atto che a tutt'oggi presso questo Ufficio non è pervenuta alcuna querela

Si allegano i seguenti atti d'indagine:

- Referto medico nr. 071785;
- Copia delle dichiarazioni delle parti;
- Copia reperti fotografici nr. 14.



L'Ufficiale Responsabile
Ten. Cosimo Di Giacomo



S.I.S.: REGIONE PUGLIA

ACUR - SER035059

Pagina 1 di 1

ASL: TA
ISTITUTO: OSPEDALE TARANTO (SS ANNUNZIATA E MOSCATI)
STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
PS/PPI: MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-TARANTO <PSS>
SALA VISITA:

REFERTO PER AUTORITA' DI POLIZIA

SPETT. LE
AUTORITA' DI POLIZIA

S E D E

IDENTIFICATIVO ACCESSO: 2013- 071785

ACCETTAZIONE: 17/09/2013 13:09

SI COMUNICA CHE L'ASSISTITO

IDENTIFICATIVO:	MLUGCM97A14L0490	ASSISTITO:	MUOLO GIACOMO
DATA NASCITA:	14/01/1997	NATO/A A:	073027 TARANTO
SESSO:	M	FASCIA ETA':	
CITTADINANZA:	(100) ITALIANA	ASL:	160112 TA
RESIDENTE A:	073027 TARANTO	VIA:	VIA GIRASOLI,52 LAMA
RESIDENZA AGGIORNATA:		VIA:	
DOMICILIO:		VIA:	
DOMICILIO AGGIORNATO:		VIA:	
VERBALE DI ISTRUZIONE:			

GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO DI QUESTO OSPEDALE

ACCETTAZIONE

DALITA' ARRIVO: AMBULANZA 118
MECCANISMO: INCIDENTE IN STRADA
AMNESI: MUTA

OPERATORE: SLVPQL79M18F839V-SILVESTRE PASQUALE

PARAMETRI VITALI DI ACCETTAZIONE

PA [mmHg]	TC	HGT	SP02	SP02 AA	SP02 O2	DURATA	FR	AVPU	GCS	CPSS	RTS	OPERATORE
[mm]	max/min	[°C]	[%]	[%]	[%]	SINTOMI	[arpm]					
160/80			97									

GRADO DI ACCETTAZIONE: GIALLO - MEDIAMENTE CRITICO

CODICE DI DIMISSIONE: GIALLO - MEDIAMENTE CRITICO

TITOLO DELL'ACCESSO

PROBLEMA PRINCIPALE: TRAUMA

CAUSA: INCIDENTE IN STRADA

DATA E ORA EVENTO: 17/09/2013 12:35

DESCRIZIONE: IL PZ RIFERISCE CHE ERA IN MOTO ED È ANDATO CONTRO UN AUTOBUS, RIF. CHE IL CASCO È STATO RIMOSSO DAI PASSANTI

IDENTIFICAZIONE STRADALE

INDIRIZZO: VIA GIRASOLI

COMUNE: 073027 TARANTO

VEICOLO TRASPORTO: (2) CICLOMOTORE

POSIZIONE: (2) CONDUCENTE

ATTREZZATURE SICUREZZA:

AIRBAG APERTI:

CAVOCCHINO:

CASCO: SI

ACUR - SER03:
Pagina :

REFERTO PER AUTORITA' DI POLIZIA

- S E D



PRESTAZIONI EROGATE	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

INDICAZIONE

Q

INDICAZIONE

INDICAZIONE

ITA': RIFIUTA RICOVERO NELLO STESSO ISTITUTO
 ICAZIONE PRODOTTA PER: AUTORITA GIUDIZIARIA
 OSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:

DATA E ORA: 17/09/2013 16:57

RICHIESTA AUTOPSIA:

STAMPATO IL: 17/09/2013



S.I.S.: REGIONE PUGLIA

ACUR - SER035059

Pagina 3 di 3

ASL: TA
ISTITUTO: OSPEDALE TARANTO (SS ANNUNZIATA E MOSCATI)
STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
PS/PPI: MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-TARANTO <PSS>
SALA VISITA:

REFERTO PER AUTORITA' DI POLIZIA

SPETT. LE
AUTORITA' DI POLIZIA

- S E D E -

IDENTIFICATIVO ACCESSO: 2013- 071785

ACCETTAZIONE: 17/09/2013 13:09

PROGNOSI RISERVATA:

NO

NR. GG PROGNOSI:

15 di 50

DIAGNOSI DI DIMISSIONE: ALTRI E NON SPECIFICATI TRAUMATISMI DI SEDI NON SPECIFICATE



DESCRIZIONE AGGIUNTIVA: TRAUMA CRANICO COMMOTIVO IN PZ POLICONTUSO.





TERAPIA DOMICILIARE / PRESTAZIONI: SI CONSIGLIA TX ANTIBIOTICA (IN ACCORDO CON IL CURANTE IN QUANTO PZ ALLERGICO), ARTROSILENE GEL (1 APPLICAZIONE PER 2 VOLTE AL DI PER 6 GG) E CRIOTERAPIA PROTEGGENDO LA CUTE. PER PERSISTENZA DELLA SINTOMATOLOGIA ALGICA ESEGUA ETG COSCIA DX E SINISTRA.




ALTRE NOTIZIE:


IL MEDICO
PIZZO ONDINA
DOSSIER 830037
A.S. TA - PRESIDIO OSPEDALIERO
STABILIMENTO SS ANNUNZIATA
PZ 17/09/2013













CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì 23 del mese di Settembre
alle ore 17,10 in località V. I. N. I.
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. N. I.

è presente il sig. M. I. N. I.
identificato a mezzo ...

il quale, in qualità di ...
riferisce quanto segue: gli agenti del volontariato
preziosi me fecero in sbarre me
nel fatto a cura del Trovato Pontelli
il bus con il quale colloquio - Per
l'ora che per terra - Non ricordo
altro -



N. I. N. I. N. I.




CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì 17 del mese di Giugno
alle ore 13.30 in località GIRASOLI
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. Defina

è presente il sig. BANILIA
identificato a mezzo PSI

il quale, in qualità di Conduttore
riferisce quanto segue: Percorso che va GIRASOLI
diviso in una LAMA presso finto
in provincia del casale 37 da l'imbuto
Stabile e curabile per un tempo
viveva un vecchio predetto centro
in valle esente. A causa di
un scontro all'altre macchine
per parte proprio. Fu tale unguento
sopraffuso dal suo opposto e allo
chiuso il colonnato di scorta
superiore centro il ricordo che
del bus. Al piccolo il nome di
per me il conduttore del bus che
fuire sotto il bus unito al



segue la dichiarazione spontanea del sig.

Luigi i. L. L.

[Signature]
Boule

* Il veicolo in sorte era targa BY 407 BY.

Boule

fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti, in luogo e data di cui sopra.

Il dichiarante

L'Ufficiale / Agente di P.G.



Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale		
PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>38907</u> DEL <u>06-03-2014</u>	Si assegna a Servizio/Ufficio:	POLIZIA MUNICIPALE TARANTO Prot. nr. <u>38907/6-3-04</u>
Spazio per diritti di segreteria		
		


Io sottoscritto BALBO CARLO, nato/a TARANTO il 10/11/63 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE 13/C
IN QUALITA' DI DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO SINISRI AMAT SPA

chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: € 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del 17/09/2013 via: GIRASOLE
parti: AMAT SPA / DW518TR / MUOLO (XSKLL7) (spese: € 10,00)
- ☐ altro: (spese: € 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano ☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spese: € 5,10).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, li 06/03/2014 

Verificato documento CARTA D'IDENTITÀ n. A0 8282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

Il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio / capoufficio

159122113


COMUNE DI TARANTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
La presente copia, composta di n° 14 facciate

Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Infortunistica Stradale



è conforme all'originale.
Taranto, il 14-03-2014

L'UFFICIALE RESPONSABILE
Sez. INFORMATICA
(Ten. Cosimo DI GIACOMO)

Alfa PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o il TRIBUNALE di TARANTO
SEDE

Prot. nr. 4374 P.G. del 14 DIC. 2013

RELAZIONE

(Art. 11 Comma 1° d. lgs. nr.274 del 28 Agosto 2000)

In data 17.09.2013 alle ore 13,15 quest'Ufficio, ha acquisito la seguente Notizia di reato per lesioni personali colpose, riportate a seguito di incidente stradale avvenuto in Taranto

ORA, DATA E LUOGO DEL SINISTRO CONDIZIONI AMBIENTALI

Ore 13,15 del giorno 17.09.2013 in Taranto, sulla via Girasoli, antistante il civico 37, tempo sereno, strada asciutta, strutturata in conglomerato bituminoso, in buono stato manutentivo, condizioni di visibilità e luminosità diurna, traffico nella norma.

VEICOLI E PERSONE COINVOLTI

- A) Autobus: Mennarini tg. DW518TR** immatricolato nell'anno 1995
assicurazione: Allianz-Ras pol. nr. 0000059497074/0000090 scad. 31.03.2014
conducente: **Bavila Giuseppe** nato a Taranto in data 09.02.1964 e residente a Statte alla via Casella nr. 5, munito di patente di guida catg. C-D-E nr. TA2266638B rilasciata dalla M.C.T.C. di Taranto in data 08.07.1992
proprietario: A.M.A.T S.P.A. con sede alla via C. Battisti nr. 657
trasportati: nessuno
- B) Ciclomotore: Zhejiang Qianjiang tg.X5KLL7** immatricolato nell'anno 2010
assicurazione: Milano pol. nr.53225500481046 scad. 08.01.2014
conducente: **Muolo Giacomo** nato a Taranto in data 14.01.1997 ed ivi residente alla via Girasoli nr. 52, munito di patente di guida catg. GIG nr. TAA021087K rilasciata dalla M.C.T.C. di Taranto in data 21.01.2012
proprietario: **Muolo Gianfranco** nato a Taranto in data 12.06.1972 ed ivi residente alla via Girasoli nr. 52
trasportati: nessuno

DANNI A PERSONE

Muolo Giacomo: Trauma cranico commotivo in pz policontuso. Prognosi gg. 15 s.c.



Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Infortunistica Stradale



PERSONE INFORMATE SULL'FATTO

- Per tutto il tempo dei rilievi non si veniva a conoscenza di testi, tantomeno le parti ne facevano alcuna menzione.

DANNI A MEZZI

Autobus: leggera ammaccatura sulla parte sottostante del paraurti.

Ciclomotore: ammaccature e striature sulla fiancata sinistra.

STATO DEI LUOGHI

Il campo del sinistro è sito sulla via Girasoli, antistante il civico 37. La predetta via si trova nella borgata di Lama ed è carreggiata unica, non delimitata dalla linea mediana, con opposti sensi di marcia il cui traffico viene indirizzato verso il centro della borgata e verso il mare. Il tratto interessato dal sinistro, ha un andamento curvilineo destrorso o sinistrorso secondo il senso di marcia percorso.

POSIZIONE POST-URTO

All'arrivo degli agenti operanti, il motociclista era stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato presso il civico nosocomio. Dei veicoli coinvolti solo l'autobus conservava la posizione statica assunta dopo l'urto. Lo stesso veniva localizzato sulla via Girasoli, antistante il civico 37, posizionato contromano sulla corsia che indirizza i veicoli verso il centro borgata e con il frontale rivolto verso la predetta borgata. Il motociclo era stato rimosso e collocato in sosta nei pressi. Al suolo non si riscontravano tracce di frenate o di scarrocciamento; altresì erano evidenti antistante il frontale dell'autobus solchi incisi dalla struttura del motociclo nella fase di caduta per una lunghezza di mt. 1,5 circa.

DINAMICA DEL SINISTRO

Dagli accertamenti esperiti, nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti, la dinamica del sinistro è stata così ricostruita:=====

Il signor **Bavila**, alla guida dell'autobus, percorreva la via Girasoli, direzione centro borgata di Lama. Lo stesso, giunto nei pressi del civico 37, avvedendosi sulla corsia percorsa di un autocarro, in sosta contromano non trovato al nostro arrivo, impegnava la curva ivi esistente per lui ad andamento sinistrorso, deviando la propria direttrice di marcia verso la opposta corsia per superare l'ostacolo imprevisto. In tale fase, circolando contromano, per visuale ridotta a causa del cambio di corsia e le dimensioni del mezzo che non gli consentiva un rientro immediato nella corsia sua pertinenza, collideva con il motociclo **Zhejiang Qianjiang** che in quel momento sopraggiungeva dal senso opposto, direzione mare. =====



Città di Taranto
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio Infortunistica Stradale



Quest'ultimo mezzo, condotto dal signor Muolo, percorreva la stessa carreggiata del veicolo antagonista, circolando nella opposta corsia di marcia, direzione mare. Lo stesso, quando abordava il tratto curvilineo per lui destrorso, vedeva improvvisamente davanti a sé il veicolo antagonista occupare del tutto la corsia di sua pertinenza. All'avvistamento del pericolo non riusciva ad arrestare in tempo utile il proprio mezzo e collideva. Nella medesima fase dinamica il motociclista nella fase prossima al contatto perdeva l'assetto statico di guida e unitamente al mezzo si ribaltava sulla fiancata sinistra e strisciando sulla pavimentazione stradale terminava la propria corsa sotto il paraurti anteriore dell'autobus. Nella circostanza il centauro riportava lesioni come da allegato referto medico.

AGENTI OPERANTI

Quanto descritto nel presente Rapporto veniva rilevato, accertato e descritto dagli ufficiali di P.G. M. Illo Magnesa Biagio e V. ce Brig. Castoro Anna

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE


Si dà atto che a tutt'oggi presso questo Ufficio non è pervenuta alcuna querela

Si allegano i seguenti atti d'indagine:

- Referto medico nr. 071785;
- Copia delle dichiarazioni delle parti;
- Copia reperti fotografici nr. 14.



L'Ufficiale Responsabile
Ten. Cosimo Di Giacomo



S.I.S.: REGIONE PUGLIA

ACUR - SER035059

Pagina 1 di 1

ASL: TA

ISTITUTO: OSPEDALE TARANTO (SS ANNUNZIATA E MOSCATI)

STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO

PS/PPI: MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-TARANTO. <PSS>

SALA VISITA:

REFERTO PER AUTORITA' DI POLIZIA



SPETT. LE
AUTORITA' DI POLIZIA

S E D E

IDENTIFICATIVO ACCESSO: 2013- 071785

ACCETTAZIONE: 17/09/2013 13:09

SI COMUNICA CHE L'ASSISTITO

IDENTIFICATIVO: MLUGCM97A14L0490

ASSISTITO: MUOLO GIACOMO

DATA NASCITA: 14/01/1997

NATO/A A: 073027 TARANTO

SESSO: M

FASCIA ETA':

CITTA' DI NASCITA: (100) ITALIANA

ASL: 160112 TA

RESIDENZA A: 073027 TARANTO

VIA: VIA GIRASOLI, 52 LAMA

RESIDENZA AGGIORNATA:

VIA:

INDIRIZZO:

VIA:

INDIRIZZO AGGIORNATO:

VIA:

VERBALE DI ISTRUZIONE:

GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO DI QUESTO OSPEDALE

ACCETTAZIONE

MODALITA' ARRIVO: AMBULANZA 118

OPERATORE: SLVPQL79M18F839V-SILVESTRE PASQUALE

AUTISMO: INCIDENTE IN STRADA

AMNESI: MUTA

PARAMETRI VITALI DI ACCETTAZIONE

PA [mmHg]	TC	HGT	SP02	SP02 AA	SP02 O2	DURATA FR	AVPU	GCS	CPSS	RTS	OPERATORE
[mmHg]	max/min	[°C]	[%]	[%]	[%]	SINTOMI [arpm]					
160/80					97						

GRADO DI ACCETTAZIONE: GIALLO - MEDIAMENTE CRITICO

CODICE DI DIMISSIONE: GIALLO - MEDIAMENTE CRITICO

TITOLO DELL'ACCESSO

PROBLEMA PRINCIPALE: TRAUMA

CAUSA: INCIDENTE IN STRADA

DATA E ORA EVENTO: 17/09/2013 12:35

DESCRIZIONE: IL PZ RIFERISCE CHE ERA IN MOTO ED È ANDATO CONTRO UN AUTOBUS, RIF. CHE IL CASCO È STATO RIMOSSO DAI PASSANTI

INCIDENTE STRADALE

INDIRIZZO: VIA GIRASOLI

COMUNE: 073027 TARANTO

VEICOLO TRASPORTO: (2) CICLOMOTORE

POSIZIONE: (2) CONDUCENTE

CONDIZIONE SICUREZZA:

AIRBAG APERTI:

CAPOFAMIGLIA:

CASCO: SI



S.I.S.: REGIONE PUGLIA

ASL: TA

ISTITUTO: OSPEDALE TARANTO (SS ANNUNZIATA E MOSCATI)

STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO

PS/PPI: MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-TARANTO <PSS>

SALA VISITA:

ACUR - SER03:

Pagina:

REFERTO PER AUTORITA' DI POLIZIA

SPETT. LE
AUTORITA' DI POLIZIA

IDENTIFICATIVO ACCESSO: 2013-071785

- S E D

ACCETTAZIONE: 17/09/2013 13:09

PRESTAZIONI EROGATE

ISTITUTO: OSPEDALE TARANTO (SS ANNUNZIATA E MOSCATI)

STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO

REPARTO: MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-TARANTO <PSS>

DATA E ORA
17/09/2013 14.19

CODICE - DESCRIZIONE

897 - VISITA GENERALE

INDICAZIONE

Q

ISTITUTO: OSPEDALE TARANTO (SS ANNUNZIATA E MOSCATI)

STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO

REPARTO: PATOLOGIA CLINICA 1-TARANTO

DATA E ORA

CODICE - DESCRIZIONE

90133 - CLORURO [S/U/DU]

90114 - CALCIO TOTALE [S/U/DU]

90325 - MAGNESIO TOTALE [S/U/DU/(SG)ER]

90105 - BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA

90255 - GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) [S/U]

90441 - UREA [S/P/U/DU]

90163 - CREATININA [S/U/DU/LA]

90404 - SODIO [S/U/DU/(SG)ER]

90374 - POTASSIO [S/U/DU/(SG)ER]

90435 - URATO [S/U/DU]

90622 - EMOCROMO: HB, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.

90271 - GLUCOSIO [S/P/U/DU/LA]

90235 - FOSFATASI ALCALINA

90385 - PROTEINE [S/U/DU/LA]

90754 - TEMPO DI PROTROMBINA (PT)

90761 - TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)

90092 - ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]

90302 - LIPASI [S]

90045 - ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]

90065 - ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)

INDICAZIONE

Q.

ISTITUTO: OSPEDALE TARANTO (SS ANNUNZIATA E MOSCATI)

STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO

REPARTO: RADIOLOGICA-TARANTO <RAD>

DATA E ORA

CODICE - DESCRIZIONE

8703 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO

88381 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E
DELLO SPECO VERTEBRALE

8826 - RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA

INDICAZIONE

Q.TA

TC RACIDE CERVICALE

RX BACINO E PER ANCA A DX

1

1

1

NOTE

LITTA': RIFIUTA RICOVERO NELLO STESSO ISTITUTO

CAUSAZIONE PRODotta PER: AUTORITA GIUDIZIARIA

POSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:

DATA E ORA: 17/09/2013 16:57

RICHIESTA AUTOPSIA:

STAMPATO IL: 17/09/2013

S.I.S.: REGIONE PUGLIA

ACUR - SER035059

Pagina 3 di 3

ASL: TA
ISTITUTO: OSPEDALE TARANTO (SS ANNUNZIATA E MOSCATI)
STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
PS/PPI: MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA-TARANTO <PSS>
SALA VISITA:

REFERTO PER AUTORITA' DI POLIZIA

SPETT. LE
AUTORITA' DI POLIZIA

- S E D E -

IDENTIFICATIVO ACCESSO: 2013-071785

ACCETTAZIONE: 17/09/2013 13:09

PROGNOSI RISERVATA:

NO

NR. GG PROGNOSI:

DIAGNOSI DI DIMISSIONE: ALTRI E NON SPECIFICATI TRAUMATISMI DI-SEDI NON SPECIFICATE


DESCRIZIONE AGGIUNTIVA: TRAUMA CRANICO COMMOTIVO IN PZ POLICONTUSO.



TERAPIA DOMICILIARE / PRESTAZIONI: SI CONSIGLIA TX ANTIBIOTICA (IN ACCORDO CON IL CURANTE IN QUANTO PZ ALLERGICO), ARTROSILENE GEL (1 APPLICAZIONE PER 2 VOLTE AL DI PER 6 GG)E CRIOTERAPIA PROTEGGENDO LA CUTI E PERSITSER DELLA SINTOMATOLOGIA ALGICA ESEGUA ETG COSCIA DX E SINISTRA


ALTRE NOTIZIE:

ASL TA - PRESIDIO OSPEDALE
STABILIMENTO SS ANNUNZIATA
PZ MOSCATI SOCCORSO
DOZ G. 936037
P. ZIZUTO ONDINA















CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì 23 del mese di settembre
alle ore 18,10 in località V. / In /
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. N. /

è presente il sig. Muol. / Giacomo
identificato a mezzo

il quale, in qualità di

riferisce quanto segue: gli punti del colonnato
percepisco me fissati in sbarre metalliche
nel fatto in corso nel trovare frantumi
il bus con il quale collido - Per
l'orlo che mi ferisce - Non ricordo
altro -



N. / Muol. Giacomo



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2013, addì 17 del mese di Settembre
alle ore 13,30 in località GIRASOLI
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. Magnano

è presente il sig. BANILA
identificato a mezzo PSI


il quale, in qualità di Conduttore
riferisce quanto segue: Personale della Girasoli
Shirvan una LAMA quando fu da
in movimento del circa 37 ore l'ambulante
Stabile il circolo per un tempo
viene un veicolo pedipetto centrato
in valle esoneffata. A corso di
un sportivo dell'altre un esempio
per parte propria. Le tale unqueto
sopraffuso dal suo opposto e dello
elmo il colonnato di Santol
un po' per conto il frantoio di
del bus. Al piccolo il modo di
per una il castello del muro di
perme sotto il bus unitamente al



R113

C.F.

Al Comando di Polizia Municipale
Piazzale Dante, 9/a 74100 TARANTO

Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale		
PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI	Si assegna a Servizio/Ufficio:	POLIZIA MUNICIPALE TARANTO Intervento di Polizia Municipale
N. <u>38902</u> DEL <u>06-03-2014</u>		Prot. nr. <u>38.902</u> / <u>6-3-014</u>
Spazio per diritti di segreteria		
		

Io sottoscritto BALBO CARLO, nato/a TARANTO il 10/11/63 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE 13/C
IN QUALITA' DI DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO SINISTRA AMAT SPA


chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: € 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del 17/09/2013 via GIRASOLE /
 parti: AMAT SPA (DWSISTR) / MUOLO (XSKLL7) (spese: € 10,00)
- ☐ altro: (spese: € 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spese: € 5,10).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, li 06/03/2014

Il/la richiedente


Verificato documento CARTA D'IDENTITA' n. A0 8282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)


Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio



segue la dichiarazione spontanea del sig.

Luigi Forte

Luigi Forte
Barla p...

Il veicolo in sede era targato BY 407 BY.

Barla p...

fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti, in luogo e data di cui sopra.

Il dichiarante

L'Ufficiale / Agente di P.G.



Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale

PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI N. <u>38907</u> DEL <u>06.03.2014</u>	Si assegna a Servizio/Ufficio:	POLIZIA MUNICIPALE TARANTO Piazzale Dante, 9/a Prot. nr. <u>38907/6-3-014</u>
Spazio per diritti di segreteria		



Io sottoscritto BALBO CARLO, nato/a TARANTO il 10/11/63 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE 13/C
IN QUALITA' DI DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO SINISRI AMAT SPA

chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del. (spese: € 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del 17/09/2013 via GIRASOLE
parti: AMAT SPA (DWS18TR) / MUOLO (XSKLL7) (spese: € 10,00)
- ☐ altro: (spese: € 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano ☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spese: € 5,10).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta, li 06/03/2014

Il/la richiedente

Verificato documento CARTA D'IDENTITA' n. A0 8282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.

il richiedente, p.r. - (data:)

Il caposervizio /capoufficio





Comune di Taranto
Direzione Polizia Locale

N. prog. 764 del 00.03.2014

Cognome BAIBO Nome CARLO

Oggetto della richiesta:

-Contravvenzioni/contenzioso spese € 2,50

-Mod. decurtaz. Punti verb. n.

-Reparto Mobile/viabilità spese € 2,50


☒ -Infortunistica stradale 12.08.2013 spese € 2,50 10,00

-Richiesta annullamento in autotutela verb. n.

-Richiesta cancellazione dal ruolo

-Altro

Data del ritiro 20.03.2014





Taranto, li 10 GEN. 2014

OGGETTO: richiesta autorizzazione per il rilascio copie verbali
in relazione a sinistri stradali

Il sottoscritto Dott. Francesco Walter Poggi, nato a Taranto il 27/5/1950, Presidente e rappresentante legale pro tempore dell'Azienda A.M.A.T. S.p.a. con sede a Taranto in Via C. Battisti, 657, in qualità di persona interessata nel sinistro stradale, verificatosi il 17/09/2013 a Taranto in Via GiraSOLE, nel quale veniva coinvolto il ns. autobus aziendale targato DW518TR e ci risulta che il Sig. **Muolo Giacomo** riportava lesioni,

CHIEDE

l'autorizzazione per il successivo rilascio della copia integrale del verbale, trasmesso al Vs. Ufficio con prot. 4374/PG del 14/12/2013, redatto dal personale della Polizia Municipale di Taranto.

Il sottoscritto **DELEGA** per la presentazione e successivo ritiro il Sig. Balbo Carlo, nato a Taranto il 10/11/1963, matricola N.104940 in qualità di dipendente addetto all'Ufficio sinistri dell'AMAT-Spa.

Con Osservanza.

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Procedimento penale n. 79/14 Mod. 21 Bis / ~~Mod. 21~~

P.M. Dr. CARBONE

VISTO: si autorizza

Ministero dell'Economia MARCA DA BOLLO
e delle Finanze
11/32
UNO/32
Sincrate
00001626 00000136 VOL EGNOIT
00055718 0 17/01/2016 12:27:45
4378-00010 225516328ZFZDE
IDENTIFICAZIONE 01130570355775
111131535353775

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

cons. il 20/1/2014



Taranto, li 10 GEN 2014

Prot. n. 767 UAG

Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale
TARANTO

**OGGETTO: richiesta autorizzazione per il rilascio copie verbali
in relazione a sinistri stradali**

Il sottoscritto Dott. Francesco Walter Poggi, nato a Taranto il 27/5/1950, Presidente e rappresentante legale pro tempore dell'Azienda A.M.A.T. S.p.a. con sede a Taranto in Via C. Battisti, 657, in qualità di persona interessata nel sinistro stradale, verificatosi il 17/09/2013 a Taranto in Via Girasole, nel quale veniva coinvolto il ns. autobus aziendale targato DW518TR e ci risulta che il Sig. **Muolo Giacomo** riportava lesioni,

CHIEDE

l'autorizzazione per il successivo rilascio della copia integrale del verbale, trasmesso al Vs. Ufficio con prot. 4374/PG del 14/12/2013, redatto dal personale della Polizia Municipale di Taranto.

Il sottoscritto **DELEGA** per la presentazione e successivo ritiro il Sig. Balbo Carlo, nato a Taranto il 10/11/1963, matricola N.104940 in qualità di dipendente addetto all'Ufficio sinistri dell'AMAT Spa.

Con Osservanza.

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Procedimento penale n. _____ Mod. 21 Bis / Mod. 21

P.M. Dr. _____

VISTO: si autorizza

Taranto _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Nome	BAVILA GIUSEPPE - 159 AR 13		60 mesi		27 mesi	
Data Sinistro	17/09/2013		17/9/2008	16/09/2013	01/05/2013	16/09/2013
Danno preventivato	505,86					
Importo Sinistro Lordo	379,40					
Numero sinistri 60 mesi precedenti dalla data dell'evento	0					
Numero sinistri 27 mesi precedenti dalla data dell'evento	0					
Importo Sinistro c/dipendente	94,85					

Assegno percepito € 126,47

DANNO ZERO

 13/05

21 OTT. 2013

Prot. 17167 /UAG

Taranto, li _____

RACCOMANDATA A R

Egr. Sig.

BAVILA GIUSEPPE
VIA CASELLA N. 5
74010 STATTE

Oggetto: Sinistro n° 159/AR/13 del 17/09/2013

Il giorno 17/09/2013, il bus n° 578 da Lei condotto, impegnato sulla linea 27, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 505,86, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia in allegato alla presente.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso, pertanto, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 4 del verbale di Accordo Nazionale del 26 aprile 2013 la S. V. ha diritto, entro i 15 giorni di calendario dalla notifica della presente di produrre osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i successivi 15 giorni, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato.

Successivamente l'Azienda, in applicazione delle norme contenute nel citato accordo, notificherà l'importo definitivo dell'addebito al netto delle previste deduzioni.

Distinti saluti



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

BAKI CMO
Poste

25.10 13-17

16849180592 6

Numero

Italiane

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

BAVILA GIUSEPPE

Via

CASULLA N. 5

C.A.P.

74010

Località

STATTE (TA)

Bavila Valentina

24/10/2013

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11




Da restituire A.M.A.T. s.p.a.

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

**Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO**



15a/Arc113 (*)



BAVILA



BANCA REALE

Corso Vittorio Emanuele II n. 101 - 10122 TORINO
Numero Verde 803.808

159/AR/13

Banca Reale SpA • Società appartenente al Gruppo Reale Mutua • Capitale Sociale € 30.000.000 int. vers. • Partita IVA/C.F.N. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 07760860010 • Albo Banche 5426 • Codice ABI 3138
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia • Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni

TORINO, 15.01.2014

000797255



Spett.le
AMAT SPA
V. CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
IT

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3465

del 27 GEN 2014

Riferimento:
Società ITALIANA ASSICURAZIONI
Ufficio BARI /
V. CALEFATI 78/
70121 BARI (BA)
Tel. 0800998011 Fax. 0800998039
Liquidatore: ROSSINI SERAFINA

Oggetto:
R.C.G. Sinistro n. 2013/131396/00
Avvenuto in TARANTO - VIA GIRASOLE (CIVICO il 17/09/2013
Agenzia di BARI "CARRASSI" Polizza
Parti coinvolte: FIT-CISL TARANTO / AMAT SPA
Note: RISARCIMENTO DANNI BUS TG. DW518TR COND. BAVILA GIUSEPPE IN BASE ALLE NUOVE COND. DI POLIZZA

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	☒
URG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

Allo scopo di definire il sinistro in oggetto, in nome e per conto della ITALIANA ASSICURAZIONI trasmettiamo assegno bancario non trasferibile n. 0801857604.02 dell'importo di Euro CENTOVENTISEI/47*

La società ordinante terrà a Vs. disposizione non oltre 60 giorni dalla data della presente e comunque salvo revoca la somma sopra indicata che potrete incassare presso il Vostro istituto di credito dopo aver firmato l'assegno per trattenza (sul fronte) e per girata (sul retro).

Ci è gradita l'occasione per porgere i ns. migliori saluti.

Banca Reale S.p.A.

[Signature]

03138-01199.9

BANCA REALE

Via Corte D'Appello, 11 - 10122 Torino - Numero verde: 803.808

TORINO

15.01.2014

euro *126,47*
VALIDO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE



A vista pagate per questo Assegno Bancario non trasferibile all'ordine nostro
CENTOVENTISEI/47*

euro
n. 0801857604.02

AMAT SPA
00146330733
V. CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Firma per trattenza

N. Assegno

Emesso

CAB

Oggetto: SINISTRO DEL 17/09/2013 A POL. RCV N. 0000059497052/0000090 - AMAT SPA (DW518TR) / MUOLO G. (X5KLL7) + MUOLO GIACOMO - NS. RIF. 159/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 20/09/2013 12.20

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto con riserva di trasmettere il rapporto dei Vigili Urbani intervenuti sul luogo dell'incidente che chiarirà eventuali corresponsabilità nella causazione del sinistro.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

— Allegati: —

159AR13 - 1.pdf	505 KB
159AR13 - 2.pdf	526 KB