

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 161 / 13	DATA SINISTRO 16/09/2013	ORA 20.40	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 11	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIALE DELLA LIBERAZIONE		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - OSP. NORD		N° SOCIALE 561	TARGA AUTOBUS DG 439 BF	
MATR. AGENTE 143970	COGNOME GENTILE	NOME GIOVANNI	Codice Fiscale GNTGNN74S27L0490	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 27-11-74	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74123
DOMICILIO VIA G. MESSINA N. 26	TIPO PATENTE DK	N° PATENTE U18025028K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 31/10/2007
SCADENZA PATENTE				
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Att. VANDACI




Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA VETRO ANTA PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 18/09/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC TARANTO CENTRO DAL DIPENDENTE GENTILE GIOVANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

C.A. 19/09/2013

Protocollo Verbale: TACS25 2013 VD 901251

Protocollo Sdi: TACS252013901131



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC TARANTO CENTRO

Via Ciro Giovinazzi, 63

Tel. 099/4593800 - Fax 099/4593800 - E-mail stta335120@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Gentile Giovanni** nato a Taranto (TA) il 27/11/1974, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante Patente di guida n. U18025028K rilasciata dall'UCO di Roma in data 31.10.2007, residente a Taranto (TA), Via Generale Messina N. 26, telefono 3937190143, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 16/09/2013, alle ore 20:40 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 18/09/2013 alle ore 09:47, in Taranto presso gli uffici di STAZ.CC TARANTO CENTRO, avanti al sottoscritto APP. SC. SCARCI Alfredo appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Prima di enunciare i fatti per cui oggi mi trovo costretto ad esporre formale denuncia, premetto di essere dipendente dell'AMAT di Taranto con mansioni di autista di autobus.-----//
Tanto premesso verso le ore 20.40 del giorno 16.09.2013 mentre ero alla guida dell'autobus Breda Menarini n. 561 targato DG 439 BF, con linea urbana 11, giunto in prossimità della rotatoria di viale della Liberazione del Quartiere Paolo VI, che si trova in prossimità della locale motorizzazione, venivo avvisato dall'utenza che era stato danneggiato un vetro del mezzo. In un buona sostanza alcuni ragazzini, subito dileguatisi, avevano lanciato all'indirizzo dell'autobus dei sassi che avevano rotto il vetro lato destro della porta centrale, frantumandolo.-----//
A seguito di ciò, su disposizione della mia direzione, al termine della corsa il mezzo faceva rientro in deposito.-----//

Il veicolo non è assicurato contro tali eventi.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat Spa, partita iva 00146330733, sede di tipo legale, la cui sede è ubicata a Taranto (TA), via Cesare Battisti n. 657, telefono 0997356261, cap 74121 è stata vittima di danneggiamento il 16/09/2013, alle ore 20:40 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), viale della Liberazione, cap. 74123.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: tipo danneggiamento: altro.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-/

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 161 / 13	DATA SINISTRO 16/09/2013	ORA 20.40	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 11	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIALE DELLA LIBERAZIONE	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - OSP. NORD		N° SOCIALE 561	TARGA AUTOBUS DG 439 BF
MATR. AGENTE 143970	COGNOME GENTILE	NOME GIOVANNI	Codice Fiscale GNTGNN74S27L0490
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 27-11-74	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA G. MESSINA N. 26		TIPO PATENTE DK	N° PATENTE U18025028K
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 31/10/2007
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATI VANDALICI



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

ROTTURA VETRO ANTA PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA IN DATA 18/09/2013 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC TARANTO CENTRO DAL DIPENDENTE GENTILE GIOVANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente




T.A. 18/09/2013

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 561 DATA 16/9/03

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
8	DEP	03,55	CEP	03,59	Voza			
8	CEP	03,59	PT	04,35	"			
11	P.M	04,39	IPER	05,13	"			
11	IPER	05,14	P.M	05,51	"			
11	P.M	06,09	IPER	06,57	"			
11	IPER	06,56	P.M	07,37	Voza			
11	PT	07,53	IPER	08,35	MARINARO			
11	IPER	08,40	PT	09,10	MARINARO			
11	PT	09,37	COOP	10,24	DE GIORGIO M.			
11	COOP	10,24	PONT	11,21	"			
11	PONT	11,31	COOP	12,30	"			
11	COOP	12,30	PONT	13,05	DE GIORGIO M.			
11	P.M	13,15	IPER	14,02	PILONE A			
11	IPER	14,02	P.M	14,49	PILONE A			
11	P.M	14,59	IPER	15,46	PILONE A			
11	IPER	15,46	P.M	16,32	PILONE A			
11	P.M	16,42	IPER	17,29	PILONE A			
11	IPER	17,29	PT	18,30	PILONE A			
11	PT	18,30	COOP	19,17	DE GIORGIO M.			
11	COOP	19,17	PT	20,10	"			
11	PT	20,14	COOP	21,01	"			
11	COOP	21,01	PT		"			
11	PT		COOP		"			
11	COOP		PT		"			
11	PT		COOP		DE GIORGIO M.			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>015</u> DALLE ORE <u>03.34</u> ALLE ORE <u>10.27</u> LINEA <u>B15 TURNO VESURA 72</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>32</u> DALLE ORE <u>932</u> ALLE ORE <u>1315</u> LINEA <u>17</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>243/209</u> DALLE ORE <u>13:05</u> / <u>18:20</u> ALLE ORE <u>19:45</u> / <u>00:55</u> LINEA <u>072</u> <u>CENTICE</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore _____

Protocollo Verbale: TACS25 2013 VD 901251

Protocollo Sdi: TACS252013901131



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ. CC TARANTO CENTRO

Via Ciro Giovinnazzi, 63

Tel. 099/4593800 - Fax 099/4593800 - E-mail stta335120@carabinieri.it

15273

Prot. N.	19 SET. 2013
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☒
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
UR	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
US	SISTEMI QUALITA' ☐



VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Gentile Giovanni** nato a Taranto (TA) il 27/11/1974, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante Patente di guida n. 018025028K rilasciata dall'UCO di Roma in data 31.10.2007, residente a Taranto (TA), Via Generale Messina N. 26, telefono 3937190143, e relativa a "DANNEGGIAMENTO", fatto avvenuto il 16/09/2013, alle ore 20:40 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 18/09/2013 alle ore 09:47, in Taranto presso gli uffici di STAZ. CC TARANTO CENTRO, avanti al sottoscritto APP. SC. SCARCI Alfredo appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Prima di enunciare i fatti per cui oggi mi trovo costretto ad esporre formale denuncia, premetto di essere dipendente dell'AMAT di Taranto con mansioni di autista di autobus.-----//
Tanto premesso verso le ore 20.40 del giorno 16.09.2013 mentre ero alla guida dell'autobus Breda Menarini n. 561 targato DG 439 BF, con linea urbana 11, giunto in prossimità della rotatoria di viale della Liberazione del Quartiere Paolo VI, che si trova in prossimità della locale motorizzazione, venivo avvisato dall'utenza che era stato danneggiato un vetro del mezzo. In un buona sostanza alcuni ragazzini, subito dileguatisi, avevano lanciato all'indirizzo dell'autobus dei sassi che avevano rotto il vetro lato destro della porta centrale, frantumandolo.-----//
A seguito di ciò, su disposizione della mia direzione, al termine della corsa il mezzo faceva rientro in deposito.-----//

Il veicolo non è assicurato contro tali eventi.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Amat Spa, partita iva 00146330733, sede di tipo legale, la cui sede è ubicata a Taranto (TA), via Cesare Battisti n. 657, telefono 0997356261, cap 74121 è stata vittima di danneggiamento il 16/09/2013, alle ore 20:40 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), viale della Liberazione, cap. 74123.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: tipo danneggiamento: altro.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra.-----//