

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 179 / 13		DATA SINISTRO 12/10/2013		ORA 23.35		MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO	
LINEA 28		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA CAMPANIA				ANGOLO VIA MEDAGLIE D'ORO	
DIREZIONE TALSANO - PORTO MERCANTILE				N° SOCIALE 617		TARGA AUTOBUS EH 148 FT	
MATR. AGENTE 160450		COGNOME MAZZARANO		NOME MICHELE		Codice Fiscale MZZMHL52L02L049L	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 02-07-52		DATA ASSUNZIONE 16-12-82		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74123	
DOMICILIO VIA LAGO DI NEMI, PAL. 1		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5231547V		RILASCIATA A MCTC	
						DATA RILASCIO 09/10/2007	
						SCADENZA PATENTE 24/09/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA DI STATO
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

INCENDIO VANO MOTORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI DICHIARAZIONE RILASCIATA IN DATA 18/10/2013 DAL DIPENDENTE MAZZARANO MICHELE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

T.A. 18/10/2013

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

INCENDIO VANO MOTORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI DICHIARAZIONE RILASCIATA IN DATA 18/10/2013 DAL DIPENDENTE MAZZARANO MICHELE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 18/10/2013

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
179 / 13	12/10/2013	23.35	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
28	TARANTO - VIA CAMPANIA		VIA MEDAGLIE D'ORO		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
TALSANO - PORTO MERCANTILE		617	EH 148 FT		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
160450	MAZZARANO	MICHELE	MZZMHL52L02L049L		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	02-07-52	16-12-82	TARANTO	74123	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA LAGO DI NEMI, PAL.1	D	TA5231547V	MCTC	09/10/2007	24/09/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA **POLIZIA DI STATO**

TESTIMONI

--

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 18/10/2013

17089
18 OTT. 2013

Al Direttore Generale Amat Spa	☐
SEDE	☒
Al Responsabile Unità Esercizio/Sosta	☐
SEDE	☐
All'addetto all'Ufficio Sinistri	☐
SEDE	☐



OGGETTO: DENUNCIA DI SINISTRO INCENDIO BUS N.617

Il sottoscritto Mazzarano Michele nato a Taranto il 02/07/1952 e residente a Taranto in Via Lago di Nemi n.1, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola matr. 160450, patente categoria DK n.TA5231547V rilasciata dalla MCTC di Taranto il 09/10/2007 e scadente il 24/9/2014 con la presente nota denuncia quanto segue:

in data 12/10/2013 (sabato) alle ore 23.30 iniziavo dal capolinea di Talsano (Chiesa Madonna di Fatima) la corsa di linea 28 alla guida del bus 617, dopo aver sostato circa una decina minuti prima della partenza. Alle ore 23.35 - 23.40 circa al passaggio di Via Campania prima di svoltare a sinistra per Via Medaglie D'Oro alcuni automobilisti mi avvisavano che usciva fumo e alcune fiamme dalla parte posteriore del bus dove è ubicato il motore.

Al che mi fermavo immediatamente e messo in sicurezza l'unico passeggero presente a bordo, mi attivavo impugnando l'estintore per poter spegnere le fiamme. Ma le stesse si erano talmente già sviluppate da non poter fermare l'incendio. Quindi provvedevo a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco (fatte tre chiamate) e ad avvisare la centrale aziendale di quanto stava accadendo.

I vigili del Fuoco intervenivano dopo pochi minuti sul posto per domare l'incendio sviluppatosi solo nel vano motore del bus.


Per l'accaduto ero visibilmente sotto shock in quanto preoccupato per la vicinanza del bus in una zona abitata.

Sul posto giungeva, altresì, la Polizia di stato per mettere in sicurezza la zona e deviare il traffico. Ai poliziotti rilasciavo le mie generalità e spiegavo come era accaduto il fatto.

Interveniva la ditta "Caretta" per la pulizia della strada.

Devo precisare che nel percorso "Porto mercantile - Talsano" precedentemente fatto il bus non segnalava nessun tipo di anomalia.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.



Taranto, li 18/10/2013

Al Direttore Generale Amat Spa

SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio/Sosta

SEDE

All'addetto all'Ufficio Sinistri

SEDE

OGGETTO: DENUNCIA DI SINISTRO INCENDIO BUS N.617

Il sottoscritto Mazzarano Michele nato a Taranto il 02/07/1952 e residente a Taranto in Via Lago di Nemi n.1, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola matr. 160450, patente categoria DK n.TA5231547V rilasciata dalla MCTC di Taranto il 09/10/2007 e scadente il 24/9/2014 con la presente nota denuncia quanto segue:

in data 12/10/2013 (sabato) alle ore 23.30 iniziavo dal capolinea di Talsano (Chiesa Madonna di Fatima) la corsa di linea 28 alla guida del bus 617, dopo aver sostato circa una decina minuti prima della partenza. Alle ore 23.35 – 23.40 circa al passaggio di Via Campania prima di svoltare a sinistra per Via Medaglie D'Oro alcuni automobilisti mi avvisavano che usciva fumo e alcune fiamme dalla parte posteriore del bus dove è ubicato il motore.

Al che mi fermavo immediatamente e messo in sicurezza l'unico passeggero presente a bordo, mi attivavo impugnando l'estintore per poter spegnere le fiamme. Ma le stesse si erano talmente già sviluppate da non poter fermare l'incendio. Quindi provvedevo a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco (fatte tre chiamate) e ad avvisare la centrale aziendale di quanto stava accadendo.

I vigili del Fuoco intervenivano dopo pochi minuti sul posto per domare l'incendio sviluppatosi solo nel vano motore del bus.


Per l'accaduto ero visibilmente sotto shock in quanto preoccupato per la vicinanza del bus in una zona abitata.

Sul posto giungeva, altresì, la Polizia di stato per mettere in sicurezza la zona e deviare il traffico. Ai poliziotti rilasciavo le mie generalità e spiegavo come era accaduto il fatto.

Interveniva la ditta "Caretta" per la pulizia della strada.

Devo precisare che nel percorso "Porto mercantile – Talsano" precedentemente fatto il bus non segnalava nessun tipo di anomalia.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.




SEZIONE "A"

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 617 **DATA** 12-10-2013

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO).	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
25	CM.	5.55	P.V.	6.50	LACAVA			
28	P.V.	6.50	V.M.	7.55	"			
1/2	V.M.	7.56	DOP.	8.44	"			
					08,32			
8	CEA	12.11	PM	13.15	12.11			
BIS	PM	13.35	S. DONATO					
8	CEA	16.52	PM	17.44	16.52	14.35		
7	PM	17.51	PM	18.52				
28	PM	19.02	TAI	20.21				
	TAI	20.50	PM	21.50				

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE _____	DALLE ORE <u>1630</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE _____	ALLE ORE <u>2100</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA _____	LINEA <u>B4</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obbliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obbliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obbliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obbliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obbliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obbliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obbliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obbliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obbliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente


M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

0100 / ore 

LA GAZZETTA DI TARANTO

IL FATTO FIAMME SABATO VERSO LE 23.35. IL MEZZO ERA TRA LE VIE CAMPANIA E MEDAGLIE D'ORO

Prende fuoco un bus dell'Amat nessun danno per autista e passeggero

L'azienda: incendi a bordo fenomeno ricorrente e da studiare

● Sono ancora da chiarire le cause alla base dell'incendio che sabato sera, intorno alle 23.35, ha distrutto un autobus dell'Amat che stava percorrendo il tratto di strada tra via Campania e via Medaglie d'Oro. A bordo in quel momento si trovavano solo il conducente e un passeggero che fortunatamente non hanno riportato alcuna conseguenza. L'autista, inoltre, dopo aver fatto scendere il viaggiatore e chiesto l'intervento della centrale di via Censare Battisti si è immediatamente attivato per spegnere l'incendio.

L'intervento del personale dell'Amat con l'istituto in dotazione ai mezzi di trasporto pubblico, ha permesso di limitare le fiamme al vano motore e di spegnere quasi definitivamente il rogo. Poco dopo sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno completato le operazioni di spegnimento. L'autobus è stato trasportato nella sede aziendale dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per individuare le reali cause che hanno scatenato le fiamme.

In una nota stampa, l'Amat, oltre ad annunciare che il mezzo «rientrerà in linea non appena avranno termine gli interventi di riparazione», ha inoltre chiarito che «il fenomeno degli incendi sui bus urbani costituisce da alcuni anni una criticità comune a tutte le aziende di trasporto pubblico, tra le quali è in corso da tempo uno scambio di informazioni per tracciare un quadro preciso della situazione con l'obiettivo di



AMAT Un bus ha preso fuoco sabato sera

individuare le cause all'origine del problema. La stessa associazione di categoria (Asstra) - prosegue la nota Amat -, di fronte alla molteplicità degli eventi che hanno coinvolto aziende in tutte le regioni, ha da tempo avviato un'indagine su tutto il territorio nazionale al fine di trarre elementi di conoscenza utili per fronteggiare questo tipo di criticità». Anche a Taranto, quindi, «l'Amat, al fine di continuare a garantire la sicurezza ai suoi viaggiatori, da alcune settimane ha avviato a fini preventivi un monitoraggio approfondito del suo parco mezzi per scongiurare il ripetersi del fenomeno». [F.Ca.]

Incendio al vano motore in via Campania angolo via Medaglie D'oro, mome

Fiamme sul bus a fi

L'autista accosta e fa scendere l'unico passeggero



**Troppi roghi
monitoraggio
dell'azienda
sui mezzi**



Ancora fiamme su un bus del trasporto urbano. Sono state domate dai vigili del fuoco (Foto Ingenito)

● Fiamme su un bus dell'Amat in servizio sulla linea 28 (Talsano-Porto Mercantile) per un principio d'incendio, che ha interessato il vano motore situato nella parte posteriore.

L'episodio è avvenuto alle 23.35 nel tratto tra via Campania e via Medaglie d'Oro. Il conducente del mezzo, sul quale viaggiava un solo passeggero che per fortuna non ha riportato alcuna conseguenza, appena si è accorto dell'incendio ha bloccato il bus, ha fatto scendere il viaggiatore e ha chiesto l'intervento della centrale di via Cesare Battisti. Veloce è stato l'intervento del personale Amat che ha spen-

to quasi del tutto le fiamme utilizzando l'estintore di bordo, in modo che le fiamme restassero confinate esclusivamente al vano motore. I vigili del fuoco, accorsi subito dopo, hanno poi completato lo spegnimento.

Il mezzo danneggiato è stato trasportato in azienda per gli accertamenti tecnici di rito e rientrerà in linea non appena avranno termine gli interventi di riparazione.

Il fenomeno degli incendi sui bus urbani costituisce da alcuni anni una criticità comune a tutte le aziende di trasporto pubblico, tra le quali è in corso da tempo

uno scambio di informazioni per tracciare un quadro preciso della situazione con l'obiettivo di individuare le cause all'origine del problema. La stessa associazione di categoria di fronte alla molteplicità degli eventi che hanno coinvolto aziende in tutte le Regioni, ha da tempo avviato un'indagine su tutto il territorio nazionale, al fine di trarre elementi di conoscenza utili per fronteggiare questo tipo di criticità.

L'Amat per continuare a garantire la sicurezza ai suoi viaggiatori, da alcune settimane ha avviato a fini preventivi un monitoraggio approfondito del suo parco mezzi, per scongiurare il ripetersi del fenomeno.

AMAT: PRINCIPIO DI INCENDIO SULLA LINEA '28'

Nella tarda serata di sabato scorso un bus dell'Amat, più precisamente uno in servizio sulla linea numero '28' che collega Talsano al Porto mercantile, ha subito un principio d'incendio nel vano motore, situato nella parte posteriore del mezzo. L'episodio è avvenuto alle 23.35, all'incrocio tra via Campania e via Medaglie d'oro. Il conducente del mezzo ha subito fatto scendere l'unico passeggero in quel momento a bordo, ed ha allertato la centrale operativa di via Cesare Battisti. Il conducente, ha poi impugnato l'estintore di bordo ed ha parzialmente soffocato le fiamme. Tuttavia solo l'intervento dei Vigili del fuoco, prontamente sopraggiunti, ha messo in totale sicurezza il mezzo pubblico. Il rogo ha danneggiato in maniera abbastanza consistente il mezzo pubblico, tanto da rendersi necessario il trasporto nell'officina dell'azienda per effettuare le dovute riparazioni. Si spera che certi episodi non si ripetano più, anche in considerazione del fatto che l'Amat da diversi giorni sta revisionando tutto il suo parco mezzi, effettuando anche la manutenzione di tipo straordinario.

RASSEGNI

STAMPA

LOGALE

LUN 14/10/01



47472

47207



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **13/10/2013**

Numero **10.056**

Data registrazione:

Autobus **0617**

13/10/2013 00:13:50

Autista **MAZZARANO -MICHELE**

Località avaria: **V. CAMPANIA**

inserita da: **VASCO -GIOVANNI**


AVARIA **INCENDIATO**

Intervento eseguito: _____


Operatori: _____

Data e ora restituzione
esercizio: _____











23. 30

VIA CAMPANIA

ANG.

Via
MESA ~~di~~ VIA
S. ORO

- Vigili dor FROC. -

- Pozzilli STANALC -


↓
M...
da voi

- Ditta CARETTA -

MASSA RANA
Indirizzo

MIL.
PUBBL.
3 D'ANNI

+ Des. R. D'Annunzio



UN VIA ORISTANO
E PUNTA ALTA

Ass. D'Annunzio

Oggetto: CONSEGNA: RAPPORTO DI SERVIZIO EFFETTUATO IN DATA 12/10/2013
INCENDIO BUS AMAT SPA TARGATO EH148FT

Mittente: posta-certificata@cert.interno.it

Data: 03/07/2014 18.15

A: sinistri@pec.amat.ta.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/07/2014 alle ore 18:15:05 (+0200) il messaggio

"RAPPORTO DI SERVIZIO EFFETTUATO IN DATA 12/10/2013 INCENDIO BUS AMAT SPA
TARGATO EH148FT" proveniente da "sinistri@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a: "com.taranto@cert.vigilfuoco.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 4E6F66B9-CC3D-3515-D0AF-1C30609EC3E1@telecompost.it

postacert.eml

Oggetto: RAPPORTO DI SERVIZIO EFFETTUATO IN DATA 12/10/2013 INCENDIO BUS
AMAT SPA TARGATO EH148FT

Mittente: PEC Sinistri <sinistri@pec.amat.ta.it>

Data: 03/07/2014 18.22

A: com.taranto@cert.vigilfuoco.it

Si trasmette in allegato la documentazione attinente la richiesta del rapporto di
cui all'oggetto.

In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistri@pec.amat.ta.it

Allegati:

postacert.eml	2,0 MB
RICHIESTA RAPPORTO DEL 12_10_2013.PDF	471 KB
VISURA CAMERALE AMAT.pdf	988 KB
dati-cert.xml	890 bytes

Oggetto: ACCETTAZIONE: RAPPORTO DI SERVIZIO EFFETTUATO IN DATA 12/10/2013
INCENDIO BUS AMAT SPA TARGATO EH148FT

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 03/07/2014 18.15

A: sinistri@pec.amat.ta.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/07/2014 alle ore 18:15:02 (+0200) il messaggio

"RAPPORTO DI SERVIZIO EFFETTUATO IN DATA 12/10/2013 INCENDIO BUS AMAT SPA
TARGATO EH148FT" proveniente da "sinistri@pec.amat.ta.it"

ed indirizzato a:

com.100@com.100.vigilfuoco.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 4E6F66B9-CC3D-3515-D0AF-1C30609EC3E1@telecompost.it

Allegati:

daticert.xml

794 bytes

NUM. PROT. _____ DATA _____

AL COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO - TARANTO
VIA SCOGA' O DEL TONNO N. 25
74121 - TARANTO

OGGETTO: Legge 241/90, Legge 15/2005, D.P.R. 12 Aprile 2006 n. 184 - Accesso agli atti.

Il sottoscritto POGGI FRANCESCO nato a TARANTO il 27/05/1950

e residente nel Comune di TARANTO via DIBGO PULSO N. 108 cap 74121

Telefono 099.7356201 email _____ munito di documento di identificazione n° TAS026133M

Rilasciato da M.C.T.C. DI TARANTO il 13/05/1997.

consapevole delle responsabilità civili e penali di cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, comunque non corrispondente al vero.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 2 della Legge 4/1/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 della Legge 15/5/97 n° 127, di avere titolo di accesso alla documentazione (Legge 241/90, Legge 15/2005), e pertanto

CHIEDE

in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA Soc. A.M.A.T. SPA, di:

- ☐ Prendere visione CON SEDE A TARANTO IN VIA C. BATTISTI N. 657
☒ Estrarre copia informale
☐ Estrarre copia conforme (fornire due marche da bollo da € 14,61)

del rapporto di servizio relazione n° _____ effettuato in data 12/10/2013 nel Comune di TARANTO

Via/Piazza CAMPANIA/VIA MORDAGU' D'ORO civ. _____ alle ore 23.35 circa,

per INCENDIO VANO MOTORE BUS AMAT SPA TARGATO EH148 FT

(Indicare il tipo d'intervento: ex incendio, incidente, apertura porta, ecc.)

il documento viene richiesto per la seguente motivazione: USO ASSICURATIVO / USO STATISTICO

☐ Parte/i lesa/e _____ ☒ Autorità di P. G. intervenuta POLIZIA DI STATO

Allega alla presente la sotto indicata documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso della Legge 7 agosto 1990 n° 241, 15/2005 e D.P.R. 12 Aprile 2006 n° 184:

- | | |
|--|--|
| ☒ Documento di identità | ☐ Lettera di incarico a libero professionista |
| ☐ Libretto di circolazione o foglio complementare | ☐ Titolo di proprietà |
| ☐ Visura del P.R.A. | ☐ Contratto d'affitto |
| ☒ Visura camerale | ☐ Eventuali verbali dell'autorità giudiziaria |
| ☐ Verbale assembleare di nomina amministratore | ☐ Autocertificazione di libero professionista |
| ☐ Autocertificazione | ☐ Delega congiunta |
| ☒ Altro <u>ATTO DI DELEGA</u> | |

Taranto, 03/07/2014

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

ALLEGATI: nr. _____ marche da bollo di € 0,26 per il rilascio nr. _____ copie
N.B. Il corrispettivo onnicomprensivo del costo della carta, spese di funzionamento fonoriproduttore è di € 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, di € 0,52 da 2 a 4 copie e così via.

Consegna copia presso lo sportello Statistica.

VISTO: sì/non si autorizza il rilascio delle copie richieste

Il Funzionario Responsabile _____

Copia ritirata il ____/____/____

Firma per il ritiro _____

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto POGGI FRANCESCO nato a TARANTO il 27/5/1950 residente in TARANTO Via DIEGO PECUSO n° 108
in qualità di (1) AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. A.M.A.T. SPA
CON SEDE A TARANTO IN VIA C. BATTISTI N. 657

DELEGA

Il Sig. BALBO CARLO nato a TARANTO il 10/11/1963 residente in TARANTO Via LAGO MAGGIORE n° 13

munito di documento d'identificazione che si allega alla presente CARTA D'IDENTITA N. A08282580 a:

- ☐ 1. prendere visione
- ☒ 2. estrarre copia informale
- ☐ 3. estrarre copia conforme

del Verbale d'intervento relativo al soccorso per: (2) INCENDIO VANO MOTORE BUS TAR. EH148FT verificatosi
in data 12/10/2013 alle ore 23.35 località TARANTO via CAMPANIA/VIA MEDAGLIA n. D. 000

e all'esercizio del diritto di accesso dei predetti atti detenuti presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto
nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Amministrazione.

03/07/2014

DATA

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

FIRMA

- (1) Indicare il titolo di legittimazione e la motivazione in modo chiaro e sintetico (es: proprietario dell'autovettura targata....coinvolta nell'incidente; proprietario dell'appartamento danneggiato a causa del sinistro accaduto....; procuratore legale nella causa tra.....; C.T.U. nella causa tra; perito assicurativo della società assicuratrice etc)
- (2) Incendio, allagamento, incidente stradale, soccorso a persona, apertura porta, etc....



MINISTERO DELL'INTERNO



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

SCHEDA STATISTICA - RAPPORTO D'INTERVENTO

Scheda **6397/1** Data **12/10/2013** Scheda Altro Comando **TA**
 Comando **TARANTO** **TA**
 Sede Servizio **Centrale** **1000**

DATI INTERVENTO

DATA **12/10/2013** **12/10/2013** **12/10/2013** **13/10/2013** **13/10/2013** Km **4**
 Ore Minuti Ore Minuti Ore Minuti Ore Minuti Ore Minuti
23 34 **23 35** **23 39** **00 24** **00 35** **4**
 CHIAMATA USCITA DALLA SEDE ARRIVO SUL LUOGO PARTENZA DAL LUOGO RIENTRO IN SEDE DISTANZA
 LUOGO **192** **STRADE E/O PIAZZE CITTADINE**
 TIPOLOGIA **1** **INCENDIO NORMALE (GENERICO)**
 SOSTANZE MATERIALI INTERESSATI **38** **MEZZI DI TRASPORTO PERSONE SU RUOTE GOMMA**
 CAUSE PRESUNTE **15** **ALTRE CAUSE**

INTERVENTO DI PIÙ SQUADRE ☐PROVENIENZA DA ALTRO INTERVENTO ☐SUBENTRO A SERVIZIO INIZIATO ☐ALL'APERTO ☒

DATI PREVENZIONE

IN POSSESSO C.P.I. ☐IN POSSESSO N.O.P. ☐ATTIVITÀ SOGGETTE NORME D.P.R. 151 del 2011 ☐

DATI GENERALI

COMUNE-FRAZIONE **TARANTO** PROV. **TA** CODICE COMUNE **73027** PROVINCIA FUORI ZONA
 VIA-PIAZZA **CAMPANIA ANG. VIA MEDAGLIE D'ORO** N° CIVICO **1** N° PIANO FUORI TERRA **1** N° PIANO INTERRATO
 PROPRIETARIO-RESPONSABILE LEGALE **AZIENDA DI TRASPORTO AMAT** AFFITTUARIO **---** DITTA **---**

PERSONALE INTERVENUTO

ISPETTORI ☐ GEOMETRI PERITI ☐ C.R. ☐ C.S. **1** VIG. PER. **6** V.V.A. ☐
 POLIZIA DI STATO ☒ CARABINIERI ☐ GUARDIA FORESTALE ☐ GUARDIA DI FINANZA ☐ FF.AA. ☐ VOLONTARI CIVILI ☐ VIGILI URBANI ☐ A.S.L. ☐

RICHIEDENTE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO

Cognome **GALLO**
 Nome **FABIO**
 Comune **TARANTO**
 Frazione **---**
 Via-Piazza **VIA CAMPANIA ANG. VIA MEDAGLIE D'ORO** Telefono **3291744856**

PERSONALE INTERVENUTO

Qualifica	Cognome Nome	C.P.	Aut.
CQE	PANICO VINCENZO	☒	☐
VC	GRIMALDI COSIMO	☐	☐
VC	LEONE MASSIMO	☐	☐

firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili in base all'art. 3 comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993

TA 6397/1 12 ottobre 2013 (PW) Funz. S. DVD PIEPOLI VITTORIO Capo P. CQE. PANICO VINCENZO

Pag. 1



VE	CAMICIA DOMENICO	☐	☐
VE	MONTELEONE PASQUALE	☐	☒
VE	SEMIDAI ANDREA	☐	☒
VQ	INVERNI NICOLA	☐	☐

AUTOMEZZI INTERVENUTI

Genere Mezzo

ABP

APS

Targa

22583

23366

IMPIEGO DEI SOMMOZZATORI Profondità massima raggiunta in metri

COLLEGAMENTO RADIO

Effettuato



NO

Efficiente



NO

ENTI PRESENTI ALL'ARRIVO SUL LUOGO

POLIZIA DI STATO (VOLANTE 4 FANIGLIULO)

ENTI RICHIESTI PER PROSEGUITO INTERVENTO

SEGNALAZIONI DELL'INTERVENTO FONO N° del AI SEGUENTI INDIRIZZI

RELAZIONE D'INTERVENTO

All'arrivo sul posto, la situazione risultava la seguente

VI ERA UN INCENDIO NELLA PARTE POSTERIORE DI UN AUTOBUS TARGATO EH148FT NUMERO AZIENDALE 617 DELL'AMAT.

In considerazione di quanto esposto si provvedeva a

ALLO SPEGNIMENTO, ANDAVA DISTRUTTO LA PARTE POSTERIORE COMPRESO IL MOTORE.

Allo scopo si utilizzavano i seguenti materiali e/o attrezzi

ACQUAE NASPI.

*di cui n° risultavano dispersi/danneggiati, al termine dell'intervento.**Causa il sinistro rimanevano coinvolte anche le seguenti proprietà*

OPEL CORSA TARGATA BJ43722 DI PROPRIETA SCONOSCIUTA PARCHEGGIATA NELLE VICINANZE.

che riportavano i seguenti danni

LIEVE IRRAGGIAMENTO DI CALORE DELLA GEMMA FANALINO POSTERIORE DESTRA

*L'opera di soccorso è valsa al salvataggio delle persone seguenti**di cui trasportate all'ospedale di per le cure del caso.**L'opera di soccorso è valsa al recupero delle seguenti salme**a disposizione dell'A.G. presso* *Si richiedeva l'intervento di* *Durante l'intervento rimaneva coinvolto il seguente personale VV.F.**che riportava (seguirà dettagliato rapporto)**Descrizione dei dati rilevati*

AUTISTA SIG. MAZZARANO MICHELE NATO A TARANTO IL 02/07/1952 IVI RESIDENTE IN VIA LAGO DI NEMI N.1 TARANTO.

segue **RELAZIONE D'INTERVENTO**

Al termine dell'intervento si effettuavano le seguenti operazioni di salvaguardia mediante

La causa del sinistro è da attribuirsi a

1)

PROBABILE CAUSE ELETTRICHE O SURRISCALDAMENTO DI OLI

2) azione dolosa in quanto sul luogo si è potuto constatare

Il corpo del reato è stato messo sotto sequestro a cura di

ed è a disposizione dell'A.G. presso

Eventuali testimoni del sinistro

Eventuale dichiarazione spontanea resa agli organi di P.G.

L'attività interessata dal sinistro rientra/non rientra tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Per tale attività

a) Il certificato di prevenzione incendi

☐ non è stato richiesto

☐ è stato rilasciato

☐ è stato richiesto il

b) Il nulla osta provvisorio ai sensi delle leggi vigenti

☐ non è stato richiesto

☐ è stato rilasciato

☐ è stato richiesto il

Data 12/10/2013

Visto del FUNZIONARIO DI SERVIZIO

IL CAPO PARTENZA

DVD PIEPOLI VITTORIO

CQE. PANICO VINCENZO

1.4 LUG. 2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
00009045 00005948 W11SH001
00060968 07/10/2014 16:20:22
4578-00029 5002F65050547F14
IDENTIFICATIVO : 01121308724146
0 1 12 130872 414 6



1.4 LUG. 2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
00009045 00005948 W11SH001
00060969 07/10/2014 16:20:27
4578-00029 ED3FFF58CFF29716
IDENTIFICATIVO : 01121308724135
0 1 12 130872 413 5

firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993



12.4 LUG. 2014



MINISTERO DELL'INTERNO



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

= SCHEDA STATISTICA - RAPPORTO D'INTERVENTO

Scheda **6397/1** Data **12/10/2013** Scheda Altro Comando
 Comando **TARANTO** **TA**
 Sede Servizio **Centrale** **1000**

DATI INTERVENTO

DATA **12/10/2013** **12/10/2013** **12/10/2013** **13/10/2013** **13/10/2013** Km
 Ore Minuti Ore Minuti Ore Minuti Ore Minuti Ore Minuti
23 34 **23 35** **23 39** **00 24** **00 35** **4**
 CHIAMATA USCITA DALLA SEDE ARRIVO SUL LUOGO PARTENZA DAL LUOGO RIENTRO IN SEDE DISTANZA

LUOGO **192** **STRADE E/O PIAZZE CITTADINE**
 TIPOLOGIA **1** **INCENDIO NORMALE (GENERICO)**
 SOSTANZE MATERIALI INTERESSATI **38** **MEZZI DI TRASPORTO PERSONE SU RUOTE GOMMA**
 CAUSE PRESUNTE **15** **ALTRE CAUSE**

INTERVENTO DI PIÙ SQUADRE ☐PROVENIENZA DA ALTRO INTERVENTO ☐SUBENTRO A SERVIZIO INIZIATO ☐ALL'APERTO ☒

DATI PREVENZIONE

IN POSSESSO C.P.I. ☐IN POSSESSO N.O.P. ☐ATTIVITÀ SOGGETTE NORME D.P.R. 151 del 2011 ☐

DATI GENERALI

COMUNE-FRAZIONE **TARANTO** PROV. **TA** CODICE COMUNE **73027** PROVINCIA FUORI ZONA
 VIA-PIAZZA **CAMPANIA ANG. VIA MEDAGLIE D'ORO** N° CIVICO N° PIANO FUORI TERRA N° PIANO INTERRATO
 PROPRIETARIO-RESPONSABILE LEGALE **AZIENDA DI TRASPORTO AMAT** AFFITTUARIO DITTA

PERSONALE INTERVENUTO

ISPETTORI GEOMETRI PERITI C.R. C.S. **1** VIG. **6** V.V.A.
 POLIZIA DI STATO ☒ CARABINIERI ☐ GUARDIA FORESTALE ☐ GUARDIA DI FINANZA ☐ F.F.A.A. ☐ VOLONTARI CIVILI ☐ VIGILI URBANI ☐ A.S.L. ☐

RICHIEDENTE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO


Cognome **GALLO**
 Nome **FABIO**
 Comune **TARANTO**
 Frazione
 Via-Piazza **VIA CAMPANIA ANG. VIA MEDAGLIE D'ORO**
 Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAS Affari San. P.P. n. 6181/1997 ☐
 RAG Ufficio Regionaria ☐
 Telefono **3291744856**

PERSONALE INTERVENUTO

Qualifica Cognome Nome C.P. Aut.
CQE **PANICO VINCENZO** ☒ ☐
VC **GRIMALDI COSIMO** ☐ ☐
VC **LEONE MASSIMO** ☐ ☐

firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei responsabili ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
 TA 6397/1 12 ottobre 2013 (PW) Funz. S. DVD PIEPOLI VITTORIO Capo P. CQE **PANICO VINCENZO**

VE CAMICIA DOMENICO
 VE MONTELEONE PASQUALE
 VE SEMIDAI ANDREA
 VO INVERNI NICOLA



AUTOMEZZI INTERVENUTI

Genere Mezzo

ABP

APS

Targa

22583

23366

IMPIEGO DEI SOMMOZZATORI Profondità massima raggiunta in metri

COLLEGAMENTO RADIO

Effettuato



NO

Efficiente



NO

ENTI PRESENTI ALL'ARRIVO SUL LUOGO

POLIZIA DI STATO (VOLANTE 4 FANIGLIULO)

ENTI RICHIESTI PER PROSEGUITO INTERVENTO

SEGNALAZIONI DELL'INTERVENTO FONO N° del AI SEGUENTI INDIRIZZI

RELAZIONE D'INTERVENTO

All'arrivo sul posto, la situazione risultava la seguente

VI ERA UN INCENDIO NELLA PARTE POSTERIORE DI UN AUTOBUS TARGATO EH148ET NUMERO AZIENDALE 617 DELL'AMAT.

In considerazione di quanto esposto si provvedeva a

ALLO SPEGNIMENTO, ANDAVA DISTRUTTO LA PARTE POSTERIORE COMPRESO IL MOTORE.

Allo scopo si utilizzavano i seguenti materiali e/o attrezzi

ACQUAE NASPI.

*di cui n° ——— risultavano dispersi/danneggiati, al termine dell'intervento.**Causa il sinistro rimanevano coinvolte anche le seguenti proprietà*

OPEL CORSA TARGATA BJ43722 DI PROPRIETÀ SCONOSCIUTA PARCHEGGIATA NELLE VICINANZE.

che riportavano i seguenti danni

LIEVE IRRAGGIAMENTO DI CALORE DELLA GEMMA FANALINO POSTERIORE DESTRA

*L'opera di soccorso è valsa al salvataggio delle persone seguenti**di cui ——— trasportate all'ospedale di ——— per le cure del caso.**L'opera di soccorso è valsa al recupero delle seguenti salme**a disposizione dell'A.G. presso ———**Si richiedeva l'intervento di ———**Durante l'intervento rimaneva coinvolto il seguente personale VV.F.**che riportava (seguirà dettagliato rapporto)**Descrizione dei dati rilevati*

AUTISTA SIG. MAZZARANO MICHELE NATO A TARANTO IL 02/07/1952 IVI RESIDENTE IN VIA LAGO DI NEMI N.1 TARANTO.

firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993

segue **RELAZIONE D'INTERVENTO**

Al termine dell'intervento si effettuavano le seguenti operazioni di salvaguardia mediante

La causa del sinistro è da attribuirsi a

1)

PROBABILE CAUSE ELETTRICHE O SURRISCALDAMENTO DI OLI.

2) azione dolosa in quanto sul luogo si è potuto constatare

Il corpo del reato è stato messo sotto sequestro a cura di.

ed è a disposizione dell'A.G. presso

Eventuali testimoni del sinistro

Eventuale dichiarazione spontanea resa agli organi di P.G.

L'attività interessata dal sinistro rientra/non rientra tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Per tale attività

a) Il certificato di prevenzione incendi

☐ non è stato richiesto

☐ è stato rilasciato

☐ è stato richiesto il

b) Il nulla osta provvisorio ai sensi delle leggi vigenti

☐ non è stato richiesto

☐ è stato rilasciato

☐ è stato richiesto il

Data 12/10/2013

Visto del FUNZIONARIO DI SERVIZIO

IL CAPO PARTENZA


DVD PIEPOLI VITTORIO

CQE. PANICO VINCENZO

1.4 LUG. 2014





1.4 LUG. 2014



firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 3227,00/B /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.617				Controparte		Impresa di controparte N.N.			
Esercizio 2013		Numero sinistro 179/13		Codice - Agenzia			Data sinistro 12/10/2013		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza	
								Recupero IVA Si	
Data Incendio 18/10/2013		Data primo rilievo 22/10/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Foto N. 30	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA nato il / / a C.Fis.: 00146330733								Scade il / /	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione								Già Targa	
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									
Veicolo (Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P/22						Targa EH148FT		Telaio ZCM2400L002999442	
1° Immatr. 21/12/99									
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto CELESTE/ARANCIO DOPPIO STRATO			
Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si									
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni	
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.	
								Posti n°	
								Assi n°	
Valore Commerciale(C) € 15.000,00		Valore Relitto € 3.000,00		Valore per Differenza € 12.000,00		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €	
C.R. VOCI DI DANNO									
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				SR		LA		VE	
L'autobus garantito è stato visionato presso l'azienda a Taranto. Ricontrati danni da incendio con sviluppo di fiamma. Interessati tutti gli elementi esterni ubicati nella parte posteriore. Completamente distrutto il vano motore. posteriore e gli organi del motore. La parte restante del bus non è stata interessata dalle fiamme. Infatti non sono stati danneggiati i seguenti ricambi: - portello anteriore; - paraurti ant.sx; - paraurti ant.dx; - proiettore sx; - proiettore dx; - indicatore di direzione ant.sx; - indicatore di direzione ant.dx;									
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA	
Telefono:				Totale Tempi		VE operativo		ME	
Ore				Ore		Ore		Ore	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Totale Tempi Supplementari	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 180.000,00		Ricambi		Imponibile		Iva	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h		€		€	
				Nolo Dime e/o Varie		€		€	
Totale Imponibile		€				€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		€		€	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		€		€	
Totale (Imponibile)		€		S.Rifiuti % di		€		€	
Totale (Iva Compresa)		€		TOTALE STIMA		€		€	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€				€		€	
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €	
TOTALE Indennizzo		€		Osservazioni:					
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 24/03/2015		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812	
								Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 3227,00/B /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.		
Assicurato AMAT N.617			Controparte N.N.			Impresa di controparte N.N.					
Esercizio 2013		Numero sinistro 179/13		Codice - Agenzia			Data sinistro 12/10/2013				
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero o IVA Si	
Data Incarico 18/10/2013		Data primo rilievo 22/10/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 30	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA nato il / / a C.Fis.: 00146330733										Scade il / /	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione										Già Targa	
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:											
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P/22						Targa EH148FT		Telaio ZCM2400L002999442		1° Immatr. 21/12/99	
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto CELESTE/ARANCIO DOPPIO STRATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Valore Commerciale(C) € 15.000,00		Valore Relitto € 3.000,00		Valore per Differenza € 12.000,00		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €			
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /]						SR Diff. Tempo		LA Diff. Tempo		VE Diff. Tempo	
- rivestimento inferiore parabrezza; - fianchetto ant. sx; - fianchetto ant. dx; - portello vano batterie; - rivestimenti interni; - cristalli fiancata sx e dx; - selleria; Il valore di recupero dei ricambi descritti si può valutare a corpo in €. 3.000.00 iva esclusa in considerazione dell'anno di immatricolazione del mezzo. Le riparazioni non si ritengono convenienti sotto il profilo economico, il danno viene pertanto valutato per differenza valori, indicando quale valore del relitto il valore di realizzo dei ricambi che non si sono danneggiati.						ME Tempo		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA		VE operativo	
Telefono:		Ore		Ore		Ore		Ore		Ore	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Totale Tempi Supplementari		Ore		Ore	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 180.000,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h		€		€		€	
Totale Imponibile		€		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		€		€		€	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		€		€		€	
Totale (Imponibile)		€		S.Rifiuti % di		€		€		€	
Totale (Iva Compresa)		€		TOTALE STIMA		€		€		€	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni	
Indennizzo Contrattuale		€		€		€		€		€	
TOTALE Indennizzo		€		Osservazioni:							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional											
Data consegna 24/03/2015				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812		Foglio N. 2	

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 3227,00/B /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.														
Assicurato AMAT N.617			Controparte			Impresa di controparte N.N.															
Esercizio 2013		Numero sinistro 179/13		Codice - Agenzia			Data sinistro 12/10/2013														
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza													
								Recuper o IVA Si													
Data Incarico 18/10/2013		Data primo rilievo 22/10/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.													
Foto N. 30		Privilegio a favore di		Scade il //																	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA nato il // a C.Fis.: 00146330733								Già Targa													
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione								CODICE FISCALE / P. I.V.A.:													
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P/22				Targa EH148FT		Telaio ZCM2400L002999442		1° Immatr. 21/12/99													
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto CELESTE/ARANCIO DOPPIO STRATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si												
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione //		Ubicazione Danni 															
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°		Assi n°									
Valore Commerciale(C) € 15.000,00		Valore Relitto € 3.000,00		Valore per Differenza € 12.000,00		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €													
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi							
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo				* (Iva Esclusa)							
Gli importi riguardanti il valore a nuovo e il valore commerciale del mezzo indicati, sono stati rilevati a seguito di indagini di mercato eseguite presso la Bredamenarinibus. Gli importi indicati, si intendono iva esclusa e sono approssimativi in quanto non esiste un listino per i mezzi immatricolati nel 1999.																					
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA		VE operativo		ME							
Telefono:														Totale Ricambi							
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore		Totale Tempi Supplementari							
Valore Assicurato(A) €				Valore a nuovo(N) € 180.000,00		Ricambi		€		Imponibile		€		Iva							
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=				Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 11,55		€		€		€		Totale							
Totale Imponibile				€		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		€							
Degrado				€		Mano d'opera carrozzeria Ore 20,66		€		€		€		€							
Insufficienza Assicurativa %				€		Mano d'opera meccanica Ore 20,66		€		€		€		€							
Totale (Imponibile)				€		S.Rifiuti 0,50 % di		€		€		€		€							
Totale (Iva Compresa)				€		TOTALE STIMA		€		€		€		€							
Franchigia/Scoperto min. e il max del %				€																	
Indennizzo Contrattuale				€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni									
TOTALE Indennizzo				€ 12.000,00		Osservazioni: Allegate n. 10 fotografie fornite dall' Ufficio Sinistri.															
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional														Data consegna 24/03/2015		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion 		Ruolo N. 3812		Foglio N. 3	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3227,00/B /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **179/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **12/10/2013**
Data Perizia: **22/10/2013**

Assicurato: **AMAT N.617**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P/22**
Targa: **EH148FT**
Controparte:



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3227,00/B /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **179/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **12/10/2013**
Data Perizia: **22/10/2013**

Assicurato: **AMAT N.617**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P/22**
Targa: **EH148FT**
Controparte:





per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3227,00/B /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **179/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **12/10/2013**
Data Perizia: **22/10/2013**

Assicurato: **AMAT N.617**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P/22**
Targa: **EH148FT**
Controparte:




per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3227,00/B /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **179/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **12/10/2013**
Data Perizia: **22/10/2013**

Assicurato: **AMAT N.617**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P/22**
Targa: **EH148FT**
Controparte:




per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3227,00/B /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **179/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **12/10/2013**
Data Perizia: **22/10/2013**

Assicurato: **AMAT N.617**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P/22**
Targa: **EH148FT**
Controparte:



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3227,00/B /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **179/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **12/10/2013**
Data Perizia: **22/10/2013**

Assicurato: **AMAT N.617**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P/22**
Targa: **EH148FT**
Controparte:



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3227,00/B /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **179/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **12/10/2013**
Data Perizia: **22/10/2013**

Assicurato: **AMAT N.617**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P/22**
Targa: **EH148FT**
Controparte:




per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3227,00/B /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **179/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **12/10/2013**
Data Perizia: **22/10/2013**


Assicurato: **AMAT N.617**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/3P/22**
Targa: **EH148FT**
Controparte:















Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

3227/13



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
179 / 13	12/10/2013	23.35	APERTO D'UFFICIO
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
28	TARANTO - VIA CAMPANIA	VIA MEDAGLIE D'ORO	
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
TALSANO - PORTO MERCANTILE	617	EH 148 FT	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale
160450	MAZZARANO	MICHELE	MZZMHL52L02L049L
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	02-07-52	16-12-82	TARANTO
C.A.P.			
74123			
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA LAGO DI NEMI, PAL. 1	D	TA5231547V	MCTC
DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE		
09/10/2007	24/09/2014		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	POLIZIA DI STATO
TESTIMONI	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

00146330733/1

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore

**DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS**

INCENDIO VANO MOTORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE**DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE**

VEDI DICHIARAZIONE RILASCIATA IN DATA 18/10/2013 DAL DIPENDENTE MAZZARANO MICHELE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☒ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

A. 18/10/2017

Taranto, li 18/10/2013

Al Direttore Generale Amat Spa

SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio/Sosta

SEDE

All'addetto all'Ufficio Sinistri

SEDE

OGGETTO: DENUNCIA DI SINISTRO INCENDIO BUS N.617

Il sottoscritto Mazzarano Michele nato a Taranto il 02/07/1952 e residente a Taranto in Via Lago di Nemi n.1, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola matr. 160450, patente categoria DK n.TA5231547V rilasciata dalla MCTC di Taranto il 09/10/2007 e scadente il 24/9/2014 con la presente nota denuncia quanto segue:

in data 12/10/2013 (sabato) alle ore 23.30 iniziavo dal capolinea di Talsano (Chiesa Madonna di Fatima) la corsa di linea 28 alla guida del bus 617, dopo aver sostato circa una decina minuti prima della partenza. Alle ore 23.35 – 23.40 circa al passaggio di Via Campania prima di svoltare a sinistra per Via Medaglie D'Oro alcuni automobilisti mi avvisavano che usciva fumo e alcune fiamme dalla parte posteriore del bus dove è ubicato il motore.

Al che mi fermavo immediatamente e messo in sicurezza l'unico passeggero presente a bordo, mi attivavo impugnando l'estintore per poter spegnere le fiamme. Ma le stesse si erano talmente già sviluppate da non poter fermare l'incendio. Quindi provvedevo a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco (fatte tre chiamate) e ad avvisare la centrale aziendale di quanto stava accadendo.

I vigili del Fuoco intervenivano dopo pochi minuti sul posto per domare l'incendio sviluppatosi solo nel vano motore del bus.

Per l'accaduto ero visibilmente sotto shock in quanto preoccupato per la vicinanza del bus in una zona abitata.

Sul posto giungeva, altresì, la Polizia di stato per mettere in sicurezza la zona e deviare il traffico. Ai poliziotti rilasciavo le mie generalità e spiegavo come era accaduto il fatto.

Interveniva la ditta "Caretta" per la pulizia della strada.

Devo precisare che nel percorso "Porto mercantile – Talsano" precedentemente fatto il bus non segnalava nessun tipo di anomalia.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le AMAT		Codice 001	Ns. Riferimento 3227,00/13
Assicurato AMAT N.617		Controparte		Impresa Controparte N.N.		
Esercizio 2013	Sinistro N. 179/13		Codice Agenzia		Data Sinistro 12/10/2013	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo /	Tipo Sx. RCA RISC. ASS.	
Data Incarico 18/10/2013	Data effett. Perizia 22/10/2013	Località TARANTO	Presso ASS	Carr. Fascia A1	Foto 30	
			Data Restituzione 24/03/2015			

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 30 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 5,00 %	1,50
I.V.A. 22 %	6,93
Totale	38,43
Non Imponib.	
Totale	38,43
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	32,43

Note:

Taranto, li' 24/03/2015

Importo PERIZIA IVA compresa:12.000,00

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Oggetto: SINISTRO DEL 12/10/2013 - RIF. POL. RCV N.0000059497074/0000151 - AMAT SPA (EH148FT) - NS. RIF. 179/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 24/10/2013 8.56

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto.
Si precisa che per la pulizia e la sistemazione stradale c'è stato l'intervento di ditta specializzata.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

--Allegati:

179 - 13.PDF

182 KB