

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 194/AR/13	DATA SINISTRO 02/11/2013	ORA 12.10	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - PIAZZA GESU' DIVIN LAVORATORE		ANGOLO	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 622	TARGA AUTOBUS EM 261 PE	
MATR. AGENTE 462630	COGNOME MINOCCHI	NOME MARIE ANTOINETTE	Codice Fiscale MNCMNT64S57Z110L	
COMUNE DI NASCITA MAING - FRANCIA	DATA DI NASCITA 17/11/1964	DATA ASSUNZIONE 29/12/2008	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74123
DOMICILIO VIA EUCLIDE N. 23	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5321913S	RILASCIATA A MC-TA	DATA RILASCIO 09/08/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS-		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Mercedes	MODELLO Classe C	TARGA AA 221 TL	PROPRIETARIO GUARINO NICOLA	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE AXA ASS.NI SC. 7/10/2014		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	IL COLLEGA SCALONE GAETANO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SEGNI DI STRISCIATA SUL PANNELLO CENTRALE DI COLORE ARANCIONE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

GRAFFI SULL'ANGOLARE DESTRO DEL PARAURTI POSTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 12.10 CIRCA DI SABATO 02/11/2013 MENTRE MI ACCINGEVO AD ARRIVARE ALLA FERMATA DEL CAPOLINEA DI PIAZZA GESU' DIVIN LAVORATORE, IL BUS VENIVA STRISCIATO SUL LATO SINISTRO (IN CORRISPONDENZA DEL PANNELLO CENTRALE DI COLORE ARANCIONE) DA UN'AUTOVETTURA MERCEDES CLASSE C CHE USCIVA IN RETROMARCIA DA UNA SOSTA A PETTINE (FUORI SAGOMA RISPETTO ALLA SEGNALETICA).

NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 4/11/2013

Il Conducente

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 194/AR/13	DATA SINISTRO 02/11/2013	ORA 12.10	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - PIAZZA GESU' DIVIN LAVORATORE		ANGOLO
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 622	TARGA AUTOBUS EM 261 PE
MATR. AGENTE 462630	COGNOME MINOCCHI	NOME MARIE ANTOINETTE	Codice Fiscale MNCMNT64S57Z110L
COMUNE DI NASCITA MAING - FRANCIA	DATA DI NASCITA 17/11/1964	DATA ASSUNZIONE 29/12/2008	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA EUCLIDE N. 23	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5321913S	SCADENZA PATENTE 03/05/2018
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Mercedes	MODELLO Classe C	TARGA AA 221 TL	PROPRIETARIO GUARINO NICOLA	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE AXA ASS.NI SC. 7/10/2014	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		



AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI
IL COLLEGA SCALONE GAETANO

Sinistro Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SEGNI DI STRISCIATA SUL PANNELLO CENTRALE DI COLORE ARANCIONE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

GRAFFI SULL'ANGOLARE DESTRO DEL PARAURTI POSTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 12.10 CIRCA DI SABATO 02/11/2013 MENTRE MI ACCINGEVO AD ARRIVARE ALLA FERMATA DEL CAPOLINEA DI PIAZZA GESU' DIVIN LAVORATORE, IL BUS VENIVA STRISCIATO SUL LATO SINISTRO (IN CORRISPONDENZA DEL PANNELLO CENTRALE DI COLORE ARANCIONE) DA UN'AUTOVETTURA MERCEDES CLASSE C CHE USCIVA IN RETROMARCIA DA UNA SOSTA A PETTINE (FUORI SAGOMA RISPETTO ALLA SEGNALETICA).

NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TAI 4/11/2013

pagina

2



Taranto, li 4/11/2013

Egr. Sig.

MINOCCHI MARIE ANTOINETTE
VIA EUCLIDE N. 23
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 194/AR/13 del 02/11/2013

Il giorno 02/11/2013, il bus n° 622 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.


Distinti saluti

LA DIREZIONE


RACCOMANDATA A MANO


per ricevuta - Taranto, li

4/11/2013











Indirizzo **Piazza Gesù Divino Lavoratore**

L'indirizzo è approssimativo



© 2013 Google

Pag. 1/2

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° 448

DALLE ORE 07:04

ALLE ORE 09:19

LINEA 3

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
DO P N T O B N W A O

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	☒	☒
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	☒	☒
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	☒	☒
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° 15

DALLE ORE 9:20

ALLE ORE 11:15

LINEA 1/10/13

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
CASTELLANO E B I O

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° 212

DALLE ORE 16:52

ALLE ORE 19:03

LINEA 1903 IVUO 43

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Alfonso Cella

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

AL MONT. CA 622, PRESSO LA VIA IN PARTICOLARE
PAGGI COMPT. DX, POSTI, CONT. 5 AUT. SX - DOMINIO B
AL MONT. su 16:55 MOTATO GRAFFIO FIATATA SX CENTRALE
INFORMATO IL SUPERIORE FACENDOBU SENSARE (BIL BOBBIO)

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

N.B.Z. DURANTE SERVIZIO SORNO. DOB SPUR SOVRAN ACCORSE
SPZA UJURA FRONI 1 + 2. SORNO AL RIENTRO

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 3421,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.622				Controparte GUARINO NICOLA				Impresa di controparte N.N.			
Esercizio 2013		Numero sinistro 194/AR/13				Codice - Agenzia				Data sinistro 02/11/2013	
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero o IVA Si	
Data Incarico 13/11/2013		Data primo rilievo 14/11/2013		Località TARANTO		C/o VAR		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 3	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA										Scade il / /	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS						Targa EM261PE		Telaio 999999999999999999		1° Immatr. 99/99/9999	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GIALLO DOPPIO STRATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
3° pannello laterale .Sx Veicolo ispezionato presso il riparatore Guarini di Taranto. Acquisite e allegate n.5 foto dei veicoli. Documentazione fotografica fornita dall'ufficio sinistri.				L 1,0		L 1,5		L 1,5			
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA	
Telefono:				1,0		1,5		VE operativo		ME	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore 0,23		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,17		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	
Ore 1,6				Ore 2,00		Ore 3,50		Ore 3,50			
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 3,50 €/h 11,55		€ 40,43		€ 8,89		€ 49,32	
Totale Imponibile		€ 165,21		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 6,00 €/h 20,66		€ 123,96		€ 27,27		€ 151,23	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€	
Totale (Imponibile)		€ 165,21		S.Rifiuti 0,50 % di 164,39		€ 0,82		€ 0,18		€ 1,00	
Totale (Iva Compresa)		€ 201,56		TOTALE STIMA		€ 165,21		€ 36,34		€ 201,55	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni 0,8	
Indennizzo Contrattuale		€		€		€		€		€	
TOTALE Indennizzo		€ 165,21		Osservazioni: NON RISULTANO PRECEDENTI PERIZIATI SUL MEZZO ASS.TO NELLA ZONA D'URTO INDICATA.							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 21/11/2013		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812	
										Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812


Perizia N.: 3421,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **194/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **02/11/2013**
Data Perizia: **14/11/2013**

Assicurato: **AMAT N.622**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS**
Targa: **EM261PE**
Controparte: **GUARINO NICOLA**











Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

3421/13



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
194/AR/13	02/11/2013	12.10	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
3	TARANTO - PIAZZA GESU' DIVIN LAVORATORE		
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
CITTA' MERCATO - TAMBURI	622	EM 261 PE	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale
462630	MINOCCHI	MARIE ANTOINETTE	MNCMNT64S57Z110L
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
MAING - FRANCIA	17/11/1964	29/12/2008	TARANTO
			C.A.P.
			74123
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA EUCLIDE N. 23	D	TA5321913S	MC-TA
			DATA RILASCIO
			09/08/2013
			SCADENZA PATENTE
			03/05/2018
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
Mercedes	Classe C	AA 221 TL	GUARINO NICOLA	
VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE			
	AXA ASS.NI SC. 7/10/2014			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA	COMUNE DI RESIDENZA			
1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			



DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
AUTORITA' INTERVENUTA				
TESTIMONI				
IL COLLEGA SCALONE GAETANO				

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SEGNI DI STRISCIATA SUL PANNELLO CENTRALE DI COLORE ARANCIONE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

GRAFFI SULL'ANGOLARE DESTRO DEL PARAURTI POSTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 12.10 CIRCA DI SABATO 02/11/2013 MENTRE MI ACCINGEVO AD ARRIVARE ALLA FERMATA DEL CAPOLINEA DI PIAZZA GESU' DIVIN LAVORATORE, IL BUS VENIVA STRISCIATO SUL LATO SINISTRO (IN CORRISPONDENZA DEL PANNELLO CENTRALE DI COLORE ARANCIONE) DA UN'AUTOVETTURA MERCEDES CLASSE C CHE USCIVA IN RETROMARCIA DA UNA SOSTA A PETTINE (FUORI SAGOMA RISPETTO ALLA SEGNALETICA).

NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 4/11/2013

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT			001	3421,00/13	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.622		GUARINO NICOLA		N.N.	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia			Data Sinistro		
2013	194/AR/13					02/11/2013		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipologia Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto		
13/11/2013	14/11/2013	TARANTO	VAR		A1	3		
Data Restituzione								
21/11/2013								

ONORARI		
Perizia		30,00
Riscontro		
Interlocutoria		
Accertamento		
Negativa		
Suppl. ARD		
Sup. Concordato		
Sup. Liquidazione		
Totale onorario		30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 3 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 22 %	6,86
Totale	38,06
Non Imponib.	
Totale	38,06
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	32,06

Note:

Taranto, li' 21/11/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:201,55

Data..... Visto del Liquidatore.....