

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
199/AR/13	11/11/2013	21.40	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
1/2	TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO	VIA MINNITI			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
TAMBURI - CITTA' MERCATO		606	EH 005 FT		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
152100	LEO	PASQUALE	LEO PQL 67R08 I018Z		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	08-10-1967	18/07/2006	SAN MARZANO DI SAN	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA CISTERNE N. 41	D	TA5126553L	MCTC-TA	02/04/2002	02/04/2017
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
TOYOTA	COROLLA	CY 033 EW	CARRIGLIO GIANFRANCO	TARANTO
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIA TASSO N.7			HDI ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

I VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS ANDATI VIA SUBITO DOPO L'INCIDENTE

Sinistro Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

AMMACCATURA SPIGOLO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 21.40 CIRCA ALLA GUIDA DEL BUS N.606 PERCORREVO VIA PRINCIPE AMEDEO CON DIREZIONE VIA LEONIDA, E PROCEDEVO A BASSA ANDATURA DI VIAGGIO NELLA CORSIA PREFERENZIALE DI DESTRA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI. IN TALE CIRCOSTANZA PIOVEVA.

GIUNTO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA MINNITI, IMPROVVISAMENTE DA DETTA VIA UN'AUTOVETTURA TOYOTA COROLLA DI COLORE GRIGIO, CON L'INTENZIONE DI SVOLTARE A SINISTRA PER VIA PRINCIPE AMEDEO, IMPEGNAVA L'INCROCIO SENZA CONCEDERE LA PRECEDENZA AL BUS.

MALGRADO LA MIA TEMPESTIVA FRENATA E' STATO INEVITABILE L'IMPATTO AVVENUTO TRA LO SPIGOLO ANTERIORE DESTRO DEL BUS E IL PARAURTI ANTERIORE DELL'AUTOVETTURA.

IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA DICHIARAVA CHE MALGRADO LA FRENATA LA VETTURA HA CONTINUATO A CAMMINARE SENZA FERMARSI.

AL MOMENTO DELL'IMPATTO A BORDO DEL BUS C'ERANO POCHI PASSEGGERI TUTTI ILLESI, ANDATI VIA SUBITO DOPO L'INCIDENTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA 12/11/2013

Il Conducente



pagina

2

Oggetto: SINISTRO DEL 11/11/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000118 - AMAT SPA (EH005FT) / CARRIGLIO GIANFRANCO (CY033EW) - NS. RIF. 199/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 14/11/2013 16.19

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

N.B. Sempre in relazione al sinistro in oggetto si invia a parte una giga mail con il filmato VEDR.

Allegati:

199AR13.PDF

107 KB

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 199/AR/13		DATA SINISTRO 11/11/2013		ORA 21.40		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 1/2		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO				ANGOLO VIA MINNITI	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO				N° SOCIALE 606		TARGA AUTOBUS EH 005 FT	
MATR. AGENTE 152100		COGNOME LEO		NOME PASQUALE		Codice Fiscale LEO PQL 67R08 I018Z	
COMUNE DI NASCITA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE		DATA DI NASCITA 08-10-1967		DATA ASSUNZIONE 18/07/2006		COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN	
						C.A.P. 74020	
DOMICILIO VIA CISTERNE N. 41		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5126553L		RILASCIATA A MCTC-TA	
						DATA RILASCIO 02/04/2002	
						SCADENZA PATENTE 02/04/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA TOYOTA		MODELLO COROLLA		TARGA CY 033 EW		PROPRIETARIO CARRIGLIO GIANFRANCO		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
VIA / PIAZZA VIA TASSO N.7						COMPAGNIA ASSICURATRICE HDI ASS.NI			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA								COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE				IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO						NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI
I VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS ANDATI VIA SUBITO DOPO L'INCIDENTE


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

AMMACCATURA SPIGOLO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 21.40 CIRCA ALLA GUIDA DEL BUS N.606 PERCORREVO VIA PRINCIPE AMEDEO CON DIREZIONE VIA LEONIDA, E PROCEDEVO A BASSA ANDATURA DI VIAGGIO NELLA CORSIA PREFERENZIALE DI DESTRA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI. IN TALE CIRCOSTANZA PIOVEVA.

GIUNTO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA MINNITI, IMPROVVISAMENTE DA DETTA VIA UN'AUTOVETTURA TOYOTA COROLLA DI COLORE GRIGIO, CON L'INTENZIONE DI SVOLTARE A SINISTRA PER VIA PRINCIPE AMEDEO, IMPEGNAVA L'INCROCIO SENZA CONCEDERE LA PRECEDENZA AL BUS.

MALGRADO LA MIA TEMPESTIVA FRENATA E' STATO INEVITABILE L'IMPATTO AVVENUTO TRA LO SPIGOLO ANTERIORE DESTRO DEL BUS E IL PARAURTI ANTERIORE DELL'AUTOVETTURA.

IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA DICHIARAVA CHE MALGRADO LA FRENATA LA VETTURA HA CONTINUATO A CAMMINARE SENZA FERMARSI.

AL MOMENTO DELL'IMPATTO A BORDO DEL BUS C'ERANO POCHI PASSEGGERI TUTTI ILLESI, ANDATI VIA SUBITO DOPO L'INCIDENTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente



Ta, 12/11/2013

pagina

2


VIA PRINCIPE AMEDEO






CY033 EW

Torino Corolla



NOV 4^A Ser
FERITI



Taranto, li 12/11/2013

Egr. Sig.

LEO PASQUALE

VIA CISTERNE N. 41

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Oggetto: Sinistro n° 199/AR/13 del 11/11/2013

Il giorno 11/11/2013, il bus n° 606 da Lei condotto, impegnato sulla linea 1/2, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 12/11/2013

Leo Pasquale



CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 606 DATA

DATA 11-11-013

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
FS	DEP	525	THE FORNARS	540	VENERIG			
27	THE FORNARS	540	PM	630	u u u			
13	PM	640	ILVA	700	u u u			
27	ILVA	725	School CENT.	845	u u u			
FS	S.P.M.	845	DEP.		VENERITOD	900		
3	Cur	1203	Thur	1255	TOMMASINI			
9	BOE	1315	Pur	1340	TOMMASINI			
8	C.P.	1401	Pur	1505	TOMMASINI			
1-2	AMM	1530	Cur	1622	TOMMASINI			
3	Cur	1635	TAM	1727	TOMMASINI			
3	Thur	1739	Cur		TOMMASINI			
Bis	DEP	1841	DEP		TOMMASINI			
1/2	CIT	2014	TAM	2110	CEO PASQUALE			
1/2	TAM	2113	CIT	2208	u			
1/2	CIT	2208	TAM	2300	u			
12	TAM	2303	CIT		CEO PASQUALE			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>421</u> DALLE ORE <u>502</u> ALLE ORE <u>922</u> LINEA <u>1V0131</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>402</u> DALLE ORE <u>1143</u> ALLE ORE <u>1841</u> LINEA <u>Bis</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>260</u> DALLE ORE <u>2014</u> ALLE ORE <u>0005</u> LINEA <u>1R</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente


M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

 n° 033E del 11/10/10 : CARRIGLIO GIACFRANCO VIASSO F. TARANTO
TELEFONO 339 8735616 SINISTRO P. AMEDEO ANG. MINNITI
DO TOSQUEL AMMACCATURA ANTERIORE DESTRO

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO


 ore 2409

COPYRIGHT 2010 TELECOM ITALIA S.P.A. - PARTITA IVA: 00488410010

PRIVACY

SCRIVI | MESSAGGI | OPZIONI

Lista messaggi

 	Destinatario	Oggetto	Data invio	Dim.
☐  	domenico.raele@allianz.it	SINISTRO DEL 11/11/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000118 - AMAT SPA (EH005FT) / CARRIGLIO GIANFRANCO (CY033EW) - NS. RIF. 199/AR/13	14/11/2013 04.30	7,4 Mb
☐  	domenico.raele@allianz.it	SINISTRO N. 923282426 DEL 17/09/2013 - NS. RIF. 163/AR/13	12/11/2013 06.47	3,8 Mb

1 di 1

CANCELLA

► Seleziona tutto

► Deseleziona tutto

 = Indica che i messaggi e i file allegati non sono più disponibili perchè la data di scadenza è stata superata.

Dettaglio Messaggio

A: domenico.raele@allianz.it
Cc: mailcld123@allianz.it
Bcc:
Oggetto: **SINISTRO DEL 11/11/2013 A POL. RCV N.
0000059497074/0000118 - AMAT SPA (EH005FT) /
CARRIGLIO GIANFRANCO (CY033EW) - NS. RIF. 199/AR/13**
Data invio: 14/11/2013 04.30
Priorità: Normale
Data Scadenza: 21/11/2013
**Testo
messaggio:** Si trasmette in allegato il filmato VEDR relativo al sinistro in oggetto.
Distinti saluti. UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Allegati: drf1_20131111_213807^AMAT 606^^^KDTW00781_NL.mp4

 Scarica lo zip

Destinatario		Allegati	Data archivio	Data Download
domenico.raele@allianz.it		drf1_20131111_213807^AMAT 606^^^KDTW00781_NL.mp4		
mailcld123@allianz.it		drf1_20131111_213807^AMAT 606^^^KDTW00781_NL.mp4		

Impresa Semplice



SERVIZI

MIO PROFILO

[Homepage](#) > [Gigamail](#)

[sinistriamat](#) | [Logout](#)

Servizi


Posta elettronica

- Post@

- GigaMail

- MailCollector

Giga Mail

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it						Perizia N° 3425,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT						Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.606				Controparte CARRIGLIO GIANFRANCO				Impresa di controparte 133 - HDI ASSICURAZIONI									
Esercizio 2013		Numero sinistro 199/AR/13				Codice - Agenzia				Data sinistro //							
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza			Ramo polizza		Recuper o IVA Si						
Data Incarico 14/11/2013		Data primo rilievo 14/11/2013		Località TARANTO			C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 3		Privilegio a favore di				
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA												Scade il //					
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:												Già Targa BD523KV					
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240LU/4P 26						Targa EH005FT		Telaio ZCM2400LDO1509271				1° Immatr. 11/05/99					
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1	Pneum. 50	Colore - Tipo smalto ARANCIONE PASTELLO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si									
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 									
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°									
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00									
C.R. VOCI DI DANNO						SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [//]						Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo					
Fianchetto anteriore .Sx Attualmente il fianchetto risulta sostenuto da due staffe agganciate con dei riveti in attesa di essere sostituito.						S	2,5	S	1,5	S	3,0					301,84	
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1						Totale Tempi SR 2,5		LA 1,5		VE operativo 3,0		ME		Totale Ricambi € 301,84			
Telefono:		Ore 0,45	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,35	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,2	Totale Tempi Supplementari		Ore 2,00			Totale tempi VE Ore 5,00			
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi				Imponibile € 301,84		Iva € 66,40				Totale € 368,24			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 5,00 € /h		11,55		€ 57,75		€ 12,71				€ 70,46			
Totale Imponibile € 548,26				Nolo Dime e/o Varie				€		€				€			
Degrado €				Mano d'opera carrozzeria Ore 9,00 € /h		20,66		€ 185,94		€ 40,91				€ 226,85			
Insufficienza Assicurativa % €				Mano d'opera meccanica Ore € /h		20,66		€		€				€			
Totale (Imponibile) € 548,26				S. Rifiuti 0,50 % di		545,53		€ 2,73		€ 0,60				€ 3,33			
Totale (Iva Compresa) € 668,88				TOTALE STIMA				€ 548,26		€ 120,62				€ 668,88			
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €				Importo Richiesto €				Importo Concordato €		Importo Lesioni €				Fermo Tecnico Giorni 1,1			
Indennizzo Contrattuale €				Importo Richiesto €				Importo Concordato €		Importo Lesioni €				Fermo Tecnico Giorni 1,1			
TOTALE Indennizzo € 548,26				Osservazioni: NON SI RILEVANO DAMNI PRECEDENTI PERIZIATI CHE RIGUARDANO LA PARTE RILEVATA DANNEGGIATA NEL SINISTRO IN OGGETTO.													
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: Data consegna 21/11/2013 Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1																	


per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3425,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **199/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: / /
Data Perizia: **14/11/2013**

Assicurato: **AMAT N.606**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240LU/4P 26**
Targa: **EH005FT**
Controparte: **CARRIGLIO GIANFRANCO**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 199/AR/13		DATA SINISTRO 11/11/2013		ORA 21.40		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 1/2		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO				ANGOLO VIA MINNITI	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO				N° SOCIALE 606		TARGA AUTOBUS EH 005 FT	
MATR. AGENTE 152100		COGNOME LEO		NOME PASQUALE		Codice Fiscale LEO PQL 67R08 I018Z	
COMUNE DI NASCITA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE		DATA DI NASCITA 08-10-1967		DATA ASSUNZIONE 18/07/2006		COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN	
						C.A.P. 74020	
DOMICILIO VIA CISTERNE N. 41		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5126553L		RILASCIATA A MCTC-TA	
						DATA RILASCIO 02/04/2002	
						SCADENZA PATENTE 02/04/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA TOYOTA	MODELLO COROLLA	TARGA CY 033 EW	PROPRIETARIO CARRIGLIO GIANFRANCO	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA TASSO N.7			COMPAGNIA ASSICURATRICE HDI ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA



TESTIMONI

I VIAGGIATORI A BORDO DEL BUS ANDATI VIA SUBITO DOPO L'INCIDENTE

VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

AMMACCATURA SPIGOLO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 21.40 CIRCA ALLA GUIDA DEL BUS N.606 PERCORREVO VIA PRINCIPE AMEDEO CON DIREZIONE VIA LEONIDA, E PROCEDEVO A BASSA ANDATURA DI VIAGGIO NELLA CORSIA PREFERENZIALE DI DESTRA RISERVATA AI MEZZI PUBBLICI. IN TALE CIRCOSTANZA PIOVEVA.

GIUNTO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA MINNITI, IMPROVVISAMENTE DA DETTA VIA UN'AUTOVETTURA TOYOTA COROLLA DI COLORE GRIGIO, CON L'INTENZIONE DI SVOLTARE A SINISTRA PER VIA PRINCIPE AMEDEO, IMPEGNAVA L'INCROCIO SENZA CONCEDERE LA PRECEDENZA AL BUS.

MALGRADO LA MIA TEMPESTIVA FRENATA E' STATO INEVITABILE L'IMPATTO AVVENUTO TRA LO SPIGOLO ANTERIORE DESTRO DEL BUS E IL PARAURTI ANTERIORE DELL'AUTOVETTURA.

IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA DICHIARAVA CHE MALGRADO LA FRENATA LA VETTURA HA CONTINUATO A CAMMINARE SENZA FERMARSI.

AL MOMENTO DELL'IMPATTO A BORDO DEL BUS C'ERANO POCHI PASSEGGERI TUTTI ILLESI, ANDATI VIA SUBITO DOPO L'INCIDENTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

SI

NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2

VIA PRINCIPE AMEDEO



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT		001	3425,00/13	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte
			AMAT N.606		CARRIGLIO GIANFRANCO		133 - HDI ASSICURAZIONI
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro		
2013	199/AR/13				/ /		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.		
			/		RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
14/11/2013	14/11/2013	TARANTO	ASS	A1	3	21/11/2013	

ONORARI		
Perizia	30,00	
Riscontro		
Interlocutoria		
Accertamento		
Negativa		
Suppl ARD		
Sup. Concordato		
Sup.Liquidazione		
Totale onorario	30,00	

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 3 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 22 %	6,86
Totale	38,06
Non Imponib.	
Totale	38,06
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	32,06

Note:

Taranto, li' 21/11/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:668,88

Data..... Visto del Liquidatore.....

199/Arel13

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 4163,00/13	Per la Spettabile ALLIANZ SPA	Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett. 0944
	Assicurato AMAT SPA	Controparte CARRIGLIO GIANFRANCO		Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/923304329-8/1	Data Sinistro 11/11/13	Ramo e/o Polizza 59497074	Agenzia 00709/ROMA GERENZA

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato EH005FT in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 11/11/13

è necessaria la somma di € 550,00 (CINQUECENTOCINQUANTA / 00 EURO) *oltre ai danni 1.2 x Freno Tecnico*

Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza.

TACAMO

11 06/12/13

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO

A.M.A.T. S.P.A.

A.M.A.T. S.p.A.

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

Genius Professional Ver:

Tel. - 0771/681436-680982

②

2002.01.14
2002.01.14

POLIZIA SION
€ 658,26

(548,26 + 110)

Oggetto: SINISTRI AMAT SPA N.196/AR/13 - 198/AR/13 - 199/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 13/12/2013 11.22

A: VITO COLAPIETRO <periziecol@alice.it>

TRASMETTIAMO N.3 VERBALI DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO FIRMATI DAL NS.
PRESIDENTE.
CORDIALI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

---Allegati:-----

sharp_amatmail_net_20131213_111215_0023_dc6acc170027.pdf

118 KB

Oggetto: invio accordi conservati X BALBO

Mittente: CENTRO SERVIZI PERITALI SRL <sara.colapietro@gmail.com>

Data: 06/12/2013 10.25

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

X BALBO

Invio accordi

saluti

Michele Venere
CENTRO SERVIZI PERITALI SRL
PERITO VITO COLAPIETRO
TEL. 0998864788
FAX. 0998863231

Allegati:

Scansione13120611250.pdf	149 KB
Scansione13120611190.pdf	149 KB
Scansione13120611240.pdf	149 KB

Azienda per la montagna e l'area di torano

Prot. n. 19844

del 06 DIC. 2013

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 4163,00/13	Per la Spettabile ALLIANZ SPA		Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett. 0944
	Assicurato AMAT SPA		Controparte CARRIGLIO GIANFRANCO		Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/923304329-8/1	Data Sinistro 11/11/13	Ramo e/o Polizza 59497074	Agenzia 00709/ROMA GERENZA	

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato EH005FT in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 11/11/13

è necessaria la somma di € 550,00 (CINQUECENTOCINQUANTA / 00 EURO) *oltre 200€ per 12€ x Feeo Tecnico*

Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza.

IO CAMO , li 06/12/13

Inviare assegno a:

Inviare bonifico a iban:

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO

A.M.A.T. S.P.A.

Genius Professional Ver:

Tel. - 0771/681436-680982

Allianz  Bank**Financial Advisors**

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank
 Financial Advisors S.p.A. - Sede legale Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano
 Telefono +39 02 7216.8000 - +39 02 72203.1 - +39 02 80200.1 - Fax +39 02 8901.0884
 +39 02 8900.991 - www.allianzbank.it - Capitale Sociale Euro 95.000.000 int. vers.
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09733300157
 Iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589 - Aderente
 al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società, con unico socio, rientrante nell'area
 di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.

Data 10/12/2013

Spett.le

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI SN

74121 TARANTO

TA

N. SINISTRO DATA SINISTRO VS. RIFERIMENTO
 923304329 11/11/2013 199/AR/13 550 1,2 GG FT

CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI LIQUIDATORE
 TARANTO RAELE DOMENICO
 NUMERO TELEFONO PERCIPIENTE
 099 /4558111 AMAT

LA INFORMIAMO CHE SU INCARICO DI ALLIANZ S.P.A. E' STATO
 LIQUIDATO A FAVORE DEL SUDETTO PERCIPIENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
 L'IMPORTO DI EURO 670,00* SUL C/C 000000008768
 PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
 TRAMITE LA SUA BANCA SARA' POSSIBILE VERIFICARE L'AVVENUTO ACCREDITO
 SULLA BASE DELLA DATA VALUTA E DEL CRO BONIFICO SOTTO INDICATI.
 LE RICORDIAMO INOLTRE CHE IL CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI INDICATO
 E' A SUA COMPLETA DISPOSIZIONE PER FORNIRLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE
 E LA INVITIAMO A CONTATTARLO TELEFONICAMENTE PER QUALSIASI TIPO DI
 CHIARIMENTO.

DATA VALUTA : 13/12/2013 NUMERO CRO BONIFICO : 11340034405

Distinti saluti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Prot. n.

Amat

inviato per le modalità nell'area di Taranto

20690
19 DIC. 2013

del

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Staff Qualità	☐

LSC01001-20131211-101-AFP0-PE-75-2/2

LSC01001