

Oggetto: SIN DEL 15.12.13 C.TE MARZULLI ROBERTA
Mittente: Di Giuseppe Annalisa <Annalisa.Di.Giuseppe@allianz.it>
Data: 18/04/2014 18.49
A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>
CC: Raele Domenico <Domenico.Raele@allianz.it>

Trasmettiamo quanto di seguito indicato:

richiesta danni dell'avv Di Pietro Francesco
nostra lettera raccomandata di maggiori riferimenti inviata al legale

Sulla richiesta danni pervenutaci non risulta indicata la targa del bus
Vogliate cortesemente verificare se esiste denuncia di sinistro con i riferimenti indicati.

Cordiali saluti

Annalisa Di Giuseppe
Centro Liquidazione Danni - Taranto

Sinistri

Allianz Spa
Tel. +39 099 4558111 Fax +39 099 4521309
Email: annalisa.di.giuseppe@allianz.it

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9110

del **22 APR. 2014**

AD	Amm.re Delegato	☐
OG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

P Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati (il "Messaggio") si intendono inviate a uno o piu' specifici destinatari. Il contenuto del Messaggio puo' essere confidenziale, riservato e comunque protetto dalla legge applicabile. Se non siete i destinatari del Messaggio, siete pregati di informare immediatamente il mittente, cancellate questo Messaggio, non rivelatelo, non distribuitelo ne' inoltratelo a terzi, non copiatelo ne' fatene alcun uso.

Questo Messaggio ha natura aziendale e non personale. Pertanto le risposte inviate a seguito di questa comunicazione potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nei limiti e secondo le regole fissate dall'azienda, nel rispetto della vigente normativa e del disciplinare interno. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo Messaggio deve essere preventivamente autorizzata.

I messaggi di posta elettronica non sono sicuri e sono soggetti ad alterazioni, possono essere trasmettitori di Virus informatici o soggetti a ritardi nella distribuzione. Il mittente del Messaggio non puo' essere in alcun modo considerato responsabile per queste evenienze. Il mittente si riserva il diritto di archiviare, ritenere e controllare i messaggi di posta elettronica.

The information contained in this electronic message and any attachments (the "Message") is intended for one or more specific individuals or entities, and

may be confidential, proprietary, privileged or otherwise protected by law. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete the Message and do not disclose, distribute, or copy it to any third party or otherwise use the Message.

The Message has business character and not private and/or individual character. Your reply to the Message could be disclosed to the sender entity, according to and in respect of its internal rules, under the applicable laws, regulations or internal policies. Any publication, use or circulation of the Message, both total and partial, have to be previously authorized.

Electronic messages are not secure or error free and can contain viruses or may be delayed, and the sender is not liable for any of these occurrences. The sender reserves the right to monitor, record and retain electronic messages.

Allegati:

SIN DEL 15.12.13 C.TE MARZULLI ROBERTA.pdf

68,8 KB

magg rif targa mancante.pdf

122 KB

TARANTO LP01/04/2014

Spett.le
ALLIANZ ASS.NI
VIA ACCLAVIO 2
TARANTO

OGGETTO: SINISTRO AVVENUTO IN TARANTO IN DATA
15.12.2013 ALLE ORE 10:45 ALLA VIA P.AMEDEO ANGOLO VIA
CRISPI
DANNEGGIATO: MARZULLI
ROBERTA, MRZRRT96C53L049B, TRASPORTATO DANNO FISICO
DANNEGGIANTE: AUTOBUS AMAT LINEA 20

La presente in nome e per conto della signora Marzulli Roberta al fine di ottenere il risarcimento del danno fisico dalla stessa patito in occasione del sinistro in epigrafe emarginato.


Riferisce la mia cliente che, nelle circostanze di tempo e di luogo, era passeggera sul BUS AMAT LINEA 20 il quale percorreva la Via P.Amedeo; giunto all'intersezione con la Via Crispi il BUS collideva con una vettura che non rispettava il segnale di STOP.

A causa dell'urto tra i due veicoli la mia cliente cadeva procurandosi ferite che la costringevano a ricorrere alle cure del nosocomio SS. Annunziata.

Per quanto scritto e in virtù del mandato ricevuto, Vogliate contattare lo scrivente studio al fine di definire bonariamente la vicenda; in difetto adiro' le vie legali.

Cordialita'.

Avv. Francesco Di Pietro



Allianz S.p.A.
CLD TARANTO

° 4 APR 2014


RICEVUTO

Avv. Francesco Di Pietro
Ass. Enzo Leone
Via Mignogna, 3 - 74121 TARANTO
Tel. e Fax: 099 4591752



02/04/2014 13.34.02

TAV - - 03600012



14000030106654

RPR

CSR 15 AG 31

Centro liquidazione danni

Via Acclavio, 2 - 74100 TARANTO

Tel 099/4558111 Fax 099/4521309

ricevimento pubblico:

lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12

ricevimento telefonico:

dai lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

lunedì martedì giovedì dalle ore 15 alle 17

Gent. avv

Di Pietro Francesco

Via Mignogna, 3

74123 Taranto

Raccomandata a.r.

Ufficio: centro liquidazione danni Allianz di Taranto

Oggetto: richiesta di risarcimento danni per conto della sig.ra Marzulli Roberta

Taranto, 18 aprile 2014

In ordine alla Sua richiesta danni pervenutaci in data 4.4.14, riscontriamo la mancata indicazione della targa del veicolo assicurato.

L'identificazione della targa del veicolo è condizione essenziale all'istruttoria del sinistro.

Allo stato, pertanto, non possiamo dare seguito a quanto richiesto.

La preghiamo di integrare la richiesta danni con l'informazione del dato mancante.

Con i migliori saluti.

ALLIANZ
CLD TARANTO



Allianz S.p.A.

Sede legale

Largo Ugo Inzeri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111

Fax +39 040 7781.311

www.allianz.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23

Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 - Largo Ugo Inzeri, 1

CF, P. IVA e Registro imprese

di Taranto n. 06022620962

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152

Capogruppo del gruppo assicurativo

Allianz, iscritto all'Albo gruppi

assicurativi n. 018

Società controllata tramite

Taranto, li 28 MAG. 2014

Prot. n.: 11918 UAG

RACCOMANDATA A R

Egr. Sig.
Bavila Giuseppe
Via Casella n. 5
74010 - STATTE (TA)

OGGETTO: Sinistro N. 243/AR/13 del 15/12/2013 – Linea 20

La S.V. è invitata a presentarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, entro e non oltre tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti l'evento indicato in oggetto.

Si precisa che il mancato riscontro alla presente nei termini richiesti, potrebbe costituire grave pregiudizio per l'Azienda e, pertanto, la Sua condotta sarà valutata disciplinarmente ai sensi del R. D. 148/1931.

L'ufficio sinistri aziendale rimane a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane






Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

Da restituire a _____

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



243/Ar113

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

BARI CMP
Poste

06.06.14

13224048213 8

Numero

Italiane

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Egr. Sig.

Destinatario

Bavila Giuseppe

Via

Via Casella n. 5

74010 - STATTE (TA)

C.A.P.

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

s/16/14

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario☐ Sottoscrizione rifiutata

Oggetto: SIN DEL 15.12.13 C.TE MARZULLI ROBERTA
Mittente: Di Giuseppe Annalisa <Annalisa.Di.Giuseppe@allianz.it>
Data: 18/04/2014 18.49
A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>
CC: Raele Domenico <Domenico.Raele@allianz.it>

Trasmettiamo quanto di seguito indicato:

richiesta danni dell'avv Di Pietro Francesco
nostra lettera raccomandata di maggiori riferimenti inviata al legale

Sulla richiesta danni pervenutaci non risulta indicata la targa del bus
Vogliate cortesemente verificare se esiste denuncia di sinistro con i riferimenti indicati.

Cordiali saluti

Annalisa Di Giuseppe
Centro Liquidazione Danni - Taranto

Sinistri
Allianz Spa
Tel. +39 099 4558111 Fax +39 099 4521309
Email: annalisa.di.giuseppe@allianz.it

P Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati (il "Messaggio") si intendono inviate a uno o piu' specifici destinatari. Il contenuto del Messaggio puo' essere confidenziale, riservato e comunque protetto dalla legge applicabile. Se non siete i destinatari del Messaggio, siete pregati di informare immediatamente il mittente, cancellate questo Messaggio, non rivelatelo, non distribuitelo ne' inoltratelo a terzi, non copiatelo ne' fatene alcun uso.

Questo Messaggio ha natura aziendale e non personale. Pertanto le risposte inviate a seguito di questa comunicazione potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nei limiti e secondo le regole fissate dall'azienda, nel rispetto della vigente normativa e del disciplinare interno. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo Messaggio deve essere preventivamente autorizzata.

I messaggi di posta elettronica non sono sicuri e sono soggetti ad alterazioni, possono essere trasmettitori di Virus informatici o soggetti a ritardi nella distribuzione. Il mittente del Messaggio non puo' essere in alcun modo considerato responsabile per queste evenienze. Il mittente si riserva il diritto di archiviare, ritenere e controllare i messaggi di posta elettronica.

The information contained in this electronic message and any attachments (the "Message") is intended for one or more specific individuals or entities, and

Studio Legale Avv. Francesco Di Pietro

TARANTO LP01/04/2014

Spett.le
ALLIANZ ASS.NI
VIA ACCLAVIO 2
TARANTO

**OGGETTO: SINISTRO AVVENUTO IN TARANTO IN DATA
15.12.2013 ALLE ORE 10:45 ALLA VIA P.AMEDEO ANGOLO VIA
CRISPI
DANNEGGIATO: MARZULLI
ROBERTA, MRZRRT96C53L049B, TRASPORTATO DANNO FISICO
DANNEGGIANTE: AUTOBUS AMAT LINEA 20**

La presente in nome e per conto della signora Marzulli Roberta al fine di ottenere il risarcimento del danno fisico dalla stessa patito in occasione del sinistro in epigrafe emarginato.


Riferisce la mia cliente che, nelle circostanze di tempo e di luogo, era passeggera sul BUS AMAT LINEA 20 il quale percorreva la Via P.Amedeo; giunto all'intersezione con la Via Crispi il BUS collideva con una vettura che non rispettava il segnale di STOP.

A causa dell'urto tra i due veicoli la mia cliente cadeva procurandosi ferite che la costringevano a ricorrere alle cure del nosocomio SS. Annunziata.

Per quanto scritto e in virtù del mandato ricevuto, Vogliate contattare lo scrivente studio al fine di definire bonariamente la vicenda; in difetto adiro' le vie legali.

Cordialita'.

Avv. Francesco Di Pietro



Allianz S.p.A.
CLD TARANTO

4 APR 2014


RICEVUTO

Avv. Francesco Di Pietro
Ass. Enzo Leone
Via Mignogna, 3 - 74121 TARANTO
Tel. e Fax: 099 4681762



02/04/2014 13.34.02

TAV - - 03600012



14000030106654

RPR

CSR 15 AG 31

Centro liquidazione danni

Via Acclavio, 2 - 74100 TARANTO

Tel 099/4558111 Fax 099/4521309

ricevimento pubblico:

lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12

ricevimento telefonico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

lunedì martedì giovedì dalle ore 15 alle 17

Gent. avv
Di Pietro Francesco
Via Mignogna, 3
74123 Taranto

Raccomandata a.r.

Ufficio: centro liquidazione danni Allianz di Taranto
Oggetto: richiesta di risarcimento danni per conto della sig.ra Marzulli Roberta

Taranto, 18 aprile 2014

In ordine alla Sua richiesta danni pervenutaci in data 4.4.14, riscontriamo la mancata indicazione della targa del veicolo assicurato.

L'identificazione della targa del veicolo è condizione essenziale all'istruttoria del sinistro.

Allo stato, pertanto, non possiamo dare seguito a quanto richiesto.

La preghiamo di integrare la richiesta danni con l'informazione del dato mancante.

Con i migliori saluti.

ALLIANZ
CLD TARANTO



Allianz S.p.A.

Sede legale

Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111

Fax +39 040 7781.311

www.allianz.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23

Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1

CF, P. IVA e Registro imprese

di Trieste n. 06027570063

Iscritta all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152

Capogruppo del gruppo assicurativo

Allianz, iscritto all'Albo gruppi

assicurativi n. 018

Società controllata tramite

20

>> ANDATA PORTO MERCANTILE • SAN VITO • LAMA • TALSANO

CAPOLINEA

Porto Mercantile
via Colombo
STAZIONE FF.S.
c.so Vitt. Emanuele II
p.zza Castello
via Margherita
via P. Amedeo
via Battisti
v.le M. Grecia
v.le Jonio
via del Faro
via Anello di S. Cataldo
via Vizzarro
via Lido Bruno
via Vizzarro
via Lama
via Brigantini
via Vascelli
via Girasole
via Lama
Litoranea S.
via Michelangelo
v.le Europa
c.so Vitt. Emanuele
(Chiesa M. di Fatima)

ORARI
FERIALI

05:20	06:00	06:14	08:00	08:40	08:54	09:48	10:50	11:30
11:44	12:28	13:40	14:10	14:34	15:18	16:20	17:14	17:58
18:40	19:34	20:28	21:30	23:00 •				

• Fine corsa a Lama (chiesa Regina Pacis)

ORARI
FESTIVI

06:25	07:45	09:05	10:25	11:55	13:05	14:44	15:45	17:24
18:25	19:45	21:15	22:12 •					

• Fine corsa a Talsano

21

CAPOLINEA

Porto Mercantile
via Colombo
STAZIONE FF.S.
c.so Vitt. Emanuele
p.zza

ORARI
FERIALI

06:00
11:30
17:54

• Fine corsa

ORARI
FESTIVI

06:40
22:51 •

• Fine corsa

<<

ritorno TALSANO • PORTO MERCANTILE

20

CAPOLINEA

Talsano
c.so Vitt. Emanuele
(chiesa M. di Fatima)
v.le Unità d'Italia
v.le Jonio
v.le M. Grecia
v.le Virgilio
via Medaglie d'Oro
c.so Italia
via Japigia
via Minniti
via P. Amedeo
via Crispi
c.so Umberto
via Margherita
discesa vasto
via Garibaldi
STAZIONE FF.S.
via Colombo
Porto Mercantile

ORARI
FERIALI

05:10	06:55	07:35	07:49	09:35	10:15	10:29	11:23	12:25
13:05	13:19	14:03	15:15	15:45	16:09	16:53	17:55	18:49
19:33	20:15	22:03	23:00					

ORARI
FESTIVI

06:40 •	08:00	09:20	10:40	12:00	13:30	14:40	16:19	17:20
18:59	20:00	21:20	22:45					

• Fine corsa a Talsano (chiesa Madonna di Fatima)

CAPOLINEA

via A. di S. Cataldo
via del Faro
v.le

ORARI
FERIALI

07:30
13:00
19:24

ORARI
FESTIVI

08:10

L. 20

Trasporto 26

FAGGIO EXTRA/CASA



+ RAVILA

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 613 DATA 15-DIC-2013

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)


1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>133</u> DALLE ORE <u>520</u> ALLE ORE <u>850</u> LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>022</u> DALLE ORE <u>905</u> ALLE ORE <u>1150</u> LINEA <u>007</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° <u>221</u> DALLE ORE <u>17:24</u> ALLE ORE <u>21:03</u> LINEA <u>20-1/2</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____:

 LA CORSA DELL' 18:40 LIN. 20 DA TALSANO CHE ANTICIPATA DI 5 MIN. XCHÉ:
 INTRALCIAVO IL CORSO CAUSA LE MACCHINA PARCHEG. VICINO CHIESA! 

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

243/AR/13

Taranto, li 06/06/2014

Spett.le

Direzione Generale Amat Spa

SEDE

OGGETTO: Sin. N.243/AR/13 del 15/12/2013 – Linea 20

Il sottoscritto Bavila Giuseppe, nato a Taranto il 09/02/1964, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 106652, patente categoria DE n. TA5328473K rilasciata dalla MC-TA il 18/12/2013 e valida fino al 30/05/2017, sotto la propria responsabilità dichiaro quanto segue:


giorno 15/12/2013 (domenica) alle ore 05.59, alla guida del bus n. 559, ho inizio il turno n.26 di linea 20.

Durante il turno di lavoro e in particolare durante la corsa di linea 20 iniziata dal capolinea di Talsano alle ore 09.20 si verificava l'avaria alla porta anteriore in quanto la stessa non si apriva. Una volta arrivato al capolinea di Porto Mercantile alle ore 10.10 circa, chiamavo la centrale aziendale per dichiarare l'avaria e venivo autorizzato a fare rientro in deposito per la sostituzione del mezzo. Al rientro percorrevo il Ponte Punta Penna per evitare il traffico cittadino. Pertanto, la corsa delle ore 10.25, con partenza dal capolinea di Porto Mercantile, non è stata da me effettuata per le motivazioni anzidette.

Una volta giunto in deposito mi veniva dato in consegna il bus sostitutivo n. 556 e su disposizione aziendale mi rimettevo in linea alle ore 11.00 su Viale Magna Grecia con direzione San Vito - Lama - Talsano.

Dichiaro, inoltre, che durante tutto il turno di lavoro non sono stato coinvolto in incidenti o fatti che hanno determinato danni fisici ai passeggeri e tanto meno ho ricevuto segnalazioni da parte di presunti danneggiati.

In fede




Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12/81
del 09 GIU. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Azienda Gen. PP.RR. SINISTRA	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Organizzativo	☐

Taranto, li 06/06/2014

Spett.le

Direzione Generale Amat Spa

SEDE

OGGETTO: Sin. N.243/AR/13 del 15/12/2013 – Linea 20

Il sottoscritto Bavila Giuseppe, nato a Taranto il 09/02/1964, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 106652, patente categoria DE n. TA5328473K rilasciata dalla MC-TA il 18/12/2013 e valida fino al 30/05/2017, sotto la propria responsabilità dichiaro quanto segue:


giorno 15/12/2013 (domenica) alle ore 05.59, alla guida del bus n. 559, ho inizio il turno n.26 di linea 20.

Durante il turno di lavoro e in particolare durante la corsa di linea 20 iniziata dal capolinea di Talsano alle ore 09.20 si verificava l'avaria alla porta anteriore in quanto la stessa non si apriva. Una volta arrivato al capolinea di Porto Mercantile alle ore 10.10 circa, chiamavo la centrale aziendale per dichiarare l'avaria e venivo autorizzato a fare rientro in deposito per la sostituzione del mezzo. Al rientro percorrevo il Ponte Punta Penna per evitare il traffico cittadino. Pertanto, la corsa delle ore 10.25, con partenza dal capolinea di Porto Mercantile, non è stata da me effettuata per le motivazioni anzidette.

Una volta giunto in deposito mi veniva dato in consegna il bus sostitutivo n. 556 e su disposizione aziendale mi rimettevo in linea alle ore 11.00 su Viale Magna Grecia con direzione San Vito - Lama - Talsano.

Dichiaro, inoltre, che durante tutto il turno di lavoro non sono stato coinvolto in incidenti o fatti che hanno determinato danni fisici ai passeggeri e tanto meno ho ricevuto segnalazioni da parte di presunti danneggiati.

In fede



[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1		
TURNO DI SERVIZIO n° 026		
DALLE ORE 0559		
ALLE ORE 1300		
LINEA 20		
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO		
<i>Bruno Puff</i>		
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2		
TURNO DI SERVIZIO n° _____		
DALLE ORE _____		
ALLE ORE _____		
LINEA _____		
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO		

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3		
TURNO DI SERVIZIO n° _____		
DALLE ORE _____		
ALLE ORE _____		
LINEA _____		
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO		

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

PORTA ANTERIORE NON SI APRE

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore _____

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 556 DATA 15-12-13

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>416</u> DALLE ORE <u>16.44</u> ALLE ORE <u>18.22</u> LINEA <u>3</u> <u>11/03/8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>L. D'AGLIARDI</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>238</u> DALLE ORE <u>23.45</u> ALLE ORE <u>24.27</u> LINEA <u>20</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Luigi M. M. M.</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

AL MOVIMENTO MOTATO LATTO DESTRA A MACATA
 ORE 20:05 PORTO MERCANTILE
Luigi M. M. M.

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____



Domenica

del giorno: 15-12-2013

[illegible]

[illegible]

[illegible]

US N°	ESCE	ENTRA	ESCE	ENTRA	ESCE	ENTRA	ESCE	ENTRA	ESCE	ENTRA
626	05.32	07.15	18.40	23.16						
627										
628										
629										
630										
631	04.07	16.32								
632										
633	05.22	23.55								
634										
635										
636										
637										
638										
639										
640										
AMION UCATO										
RGONE CORSO	05.58	07.09	07.30	07.48	08.43	09.11	09.26	10.04	12.18	13.37
ORINO 441										
IDA VAN	08.13	08.45	10.08	11.50	16.15	17.12				
RAVO										
ORINO 932										
ANDA V570ZH										
UNTO V579ZH										
UNTO V038ZG	08.01	08.45	08.51	10.50	11.05	11.38	11.54	12.46	15.29	17.24
gillanza	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita

Turno e firma dei compilatori addetti alla portineria

1° turno: _____

2° turno: _____

3° turno: _____

4° turno: _____

Visto:

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO