

Oggetto: PRESUNTO SINISTRO DEL 16/12/2013 A POL. RCV N.0000059497074 - AMAT SPA (DG435BF) / ATTARDO FRANCESCA - NS. RIF. 244/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 17/06/2014 10.14

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento all'oggetto si trasmette in allegato la dichiarazione di estraneità rilasciata in data 10/06/2014 dal dipendente Marinelli Egidio.
Cordiali saluti.

Il 26/05/2014 18.52, Sinistri ha scritto:

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, per Vs. opportuna conoscenza, in allegato alla presente trasmettiamo nota ns. prot. 10575 del 13/05/2014 di richiesta di risarcimento danni formulata dall'Avv. Mario Odone per conto della Sig.ra Attardo Francesca.

Agli atti dello scrivente Ufficio sinistri aziendale non esiste denuncia di sinistro.

Il bus n. 557 corrisponde alla targa DG435BF.

Si comunica che sono tutt'ora in corso accertamenti e che il dipendente Marinelli Egidio, alla guida del bus n.557 nelle circostanze di tempo segnalate, è stato invitato con urgenza a presentarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale per rilasciare eventuale relazione scritta sui fatti lamentati.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

Allegati:

244AR13.dic marinelli.PDF

150 KB

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
244/AR/13	16/12/2013	10.30	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
1/2	TRANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
TAMBURI - CITTA' MERCATO		557	DG 435 BF		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
158600	MARINELLI	EGIDIO	MRNGDE59M21H882X		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
SAN GIORGIO JONICO	21-08-59	15-04-96	SAN GIORGIO JONICO	74027	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA DEL CANALETTO N. 26	DE	U1D265164T	MIT-UCO	26/04/2014	24/04/2019
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
ATTARDO FRANCESCA - Nata a Taranto il 2/5/1940		Residente a Taranto in Via Tesoro n.23		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI, NS. PROT. 10575 DEL 13/05/2014, INOLTRATA DALL'AVV. MARIO ODONE PER CONTO DI ATTARDO FRANCESCA.

CON PROT. 12611 DEL 10/06/2014 PERVENUTA DICHIARAZIONE DI ESTRANEITA' DEL DIPENDENTE MARINELLI EGIDIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

TARANTO, 17/6/2014

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI, NS. PROT. 10575 DEL 13/05/2014, INOLTRATA DALL'AVV. MARIO ODONE PER CONTO DI **ATTARDO FRANCESCA**.

CON PROT. 12611 DEL 10/06/2014 PERVENUTA DICHIARAZIONE DI ESTRANEITA' DEL DIPENDENTE MARINELLI EGIDIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TARANTO, 17/06/2014

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 244/AR/13	DATA SINISTRO 16/12/2013	ORA 10.30	MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO	
LINEA 1/2	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TRANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO		ANGOLO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 557	TARGA AUTOBUS DG 435 BF	
MATR. AGENTE 158600	COGNOME MARINELLI	NOME EGIDIO	Codice Fiscale MRNGDE59M21H882X	
COMUNE DI NASCITA SAN GIORGIO JONICO	DATA DI NASCITA 21-08-59	DATA ASSUNZIONE 15-04-96	COMUNE DI RESIDENZA SAN GIORGIO JONICO	C.A.P. 74027
DOMICILIO VIA DEL CANALETTO N. 26	TIPO PATENTE DE	N° PATENTE U1D265164T	RILASCIATA A MIT-UCO	DATA RILASCIO 26/04/2014
			SCADENZA PATENTE 24/04/2019	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
ATTARDO FRANCESCA - Nata a Taranto il 2/5/1940			Residente a Taranto in Via Tesoro n.23	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

244/AR/13

Prot. n. 12611
del 10 GIU. 2014

☐	AD Amministratore Delegato
☐	DG Direttore Generale
☐	DA Direttore Amministrativo
☐	DT Direttore Tecnico
☐	UAP Appalti / Contratti
☐	UCM Commerciale / Marketing
☐	ICB Contabilità Bilancio
☐	UCS Esercizio / Sostit
☐	UIS Informatica / Statistica
☐	UMT Manutenzione / Tecnica
☐	URU Risorse Umane
☐	UAG Affari Gen. PERR. SINDACATO
☐	RAG Ufficio Ragioneria
☐	STO Segreteria

Spett.le Direzione Generale AMAT Spa Taranto

Via C. Battisti – Taranto – Fax 099-7794247

SEDE

Oggetto: Raccomandata prot. n. 11922/UAG pervenuta il 5 giugno 2014.

Io sottoscritto Marinelli Egidio, Operatore di esercizio in forza all'Amat SpA Taranto, comunico e dichiaro, in riferimento alla richiesta di risarcimento danni del 28/05/2014 Rif. 244/AR/13, di non avere alcuna responsabilità in merito. Il 16 dicembre 2014 ho effettuato regolarmente il turno n.3 dalle 04,05 alle 11,05 con il bus n.557; alle ore 10,08 ho effettuato la partenza di linea 1/2 dal capolinea di Piazza Gesù Divin Lavoratore destinazione Via Consiglio. Durante la corsa non ricordo di aver ricevuto alcuna lamentela da parte di utenti.

Per ciò che riguarda il presunto sinistro richiamato nella nota in oggetto *“il conducente del bus n. 557 linea 1/2 fermandosi ad una fermata, apriva le porte e data la presenza di numerose persone a bordo, colpivano una viaggiatrice che vedeva il suo braccio sinistro bloccarsi nelle portiere”* vorrei precisare quanto segue:


1. io sono Operatore di esercizio, durante lo svolgimento dei turni di guida il mio compito è effettuare le corse previste dal turno e alle fermate aprire e chiudere le porte per far salire e scendere gli utenti, sorvegliando il tutto con gli strumenti in dotazione agli autobus (specchi e monitor, questi ultimi però, si accendono solo quando le porte sono aperte).
2. il bus 557 è dotato di tre dispositivi di sicurezza alle porte il primo è che le porte si aprono solo se il bus è completamente fermo; il secondo è che le porte se incontrano un ostacolo si fermano e tornano indietro (a volte quando il bus è pieno capita che gli utenti impediscono l'apertura delle porte appoggiandosi alle stesse); il terzo è che le porte, nella parte terminale verso il centro, hanno circa 5-6 cm di gomma cadauna per evitare eventuali schiacciamenti tra le due porte mentre si chiudono.
3. con gli Ordini di servizio 33 e 35 del 2013 il Direttore ha sostanzialmente dichiarato che i bus messi in uscita sono privi di anomalie.
4. vicino alle porte sul pavimento è segnalata, con colore diverso, un'area nella quale alcuni cartelli segnalano che è “vietato sostare”.

Pertanto, in conclusione, declino ogni mia responsabilità.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo distinti saluti.

San Giorgio Jonico li 09/06/2014

In fede





PATENTE DI GUIDA - REPUBBLICA ITALIANA

1. MARINELLI

2. EGIDIO

3. 21/08/59 SAN GIORGIO JONICO (TA)

4a. 26/04/2014 4c. MIT-LICO

4b. 24/04/2019

5. 01D265164T

7.

8.



9. A B C D B E C E D E

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	02/03/83	24/04/19	
B1			
B	02/03/83	24/04/19	
C1			
C	02/03/83	24/04/19	05/09/09/20
D1			
D	02/03/83	24/04/19	05/09/09/20
BE	26/01/84	24/04/19	
C1E			
CE	26/01/84	24/04/19	05/09/09/20
D1E			
DE	26/01/84	24/04/19	05/09/09/20

12. 71

TA5326693K

AE 4262329

Taranto, li 28 MAG. 2014

Prot.. 11922 UAG

RACCOMANDATA A R

Egr. Sig.
Marinelli Egidio
Via del Canaletto n. 26
74027 - SAN GIORGIO J. (TA)

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI
Ns. Rif. 244/AR/13

Con nota pervenuta in data 13/05/2013, lo studio legale Avv. Mario Odone ha formulato richiesta di risarcimento danni per un presunto sinistro non denunciato verificatosi in data **16/12/2013 ore 10.30 circa a Taranto in Via Principe Amedeo** (il conducente del bus n.557 linea 1/2 fermandosi ad una fermata, apriva le porte e data la presenza di numerose persone a bordo, colpivano una viaggiatrice che vedeva il suo braccio sinistro bloccarsi nelle portiere).

Poiché da accertamenti eseguiti è risultato essere Lei l'Agente in servizio alla guida del bus 557 linea 1/2, si richiede di far pervenire all'Ufficio Sinistri, **entro tre giorni dalla data di ricezione della presente**, dettagliata **relazione scritta sui fatti lamentati**.

Qualora Lei non fosse a conoscenza del fatto lamentato dovrà, comunque, essere rilasciata dichiarazione scritta.

Si precisa che il mancato riscontro alla presente richiesta nei termini richiesti, potrebbe costituire grave pregiudizio per l'Azienda e, pertanto, la Sua condotta sarà valutata disciplinarmente ai sensi del R. D. 148/1931.

L'ufficio sinistri aziendale rimane a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

In attesa di Suo riscontro, porgiamo distinti saluti.

18

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento


EP2159/EP2160 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11

Da restituire a



A.M.A.T. s.p.a.

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

**Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO**



266/AR/13



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

BARI CMP
Poste

09.06 14

1732260482172

Numero

Italiane

Data di spedizione _____

Dall'ufficio postale di _____

Egr. Sig.

Destinatario _____

Marinelli Egidio

Via del Canaletto n. 26

Via _____

74027 - SAN GIORGIO J. (TA) _____

C.A.P. _____


Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario☐ Sottoscrizione rifiutata

Oggetto: PRESUNTO SINISTRO DEL 16/12/2013 A POL. RCV N.0000059497074 - AMAT SPA (DG435BF) / ATTARDO FRANCESCA - NS. RIF. 244/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 26/05/2014 18.52

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, per Vs. opportuna conoscenza, in allegato alla presente trasmettiamo nota ns. prot. 10575 del 13/05/2014 di richiesta di risarcimento danni formulata dall'Avv. Mario Odone per conto della Sig.ra Attardo Francesca.

Agli atti dello scrivente Ufficio sinistri aziendale non esiste denuncia di sinistro.

Il bus n. 557 corrisponde alla targa DG435BF.

Si comunica che sono tutt'ora in corso accertamenti e che Il dipendente Marinelli Egidio, alla guida del bus n.557 nelle circostanze di tempo segnalate, è stato invitato con urgenza a presentarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale per rilasciare eventuale relazione scritta sui fatti lamentati.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

- Allegati: -

244AR13.awv. odone.PDF

222 KB

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 557 DATA 16/12/2013

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
112	CM	425	Tsm	500	Marinelli Egidio			
112	Tsm	500	CM	535	"			
112	CM	540	Tsm	615	"			
112	Tsm	617	CM	709	"			
112	CM	714	Tsm	807	"			
112	Tsm	812	CM	906	"			
112	CM	910	Tsm	1004	"			
112	Tsm	10,08	CM	1100	Marinelli Egidio			
					112/B			
11	P.11	17:50	IPERC	18:38	CANNIZZARO			
11	IPERC	18:38	P.11		CANNIZZARO	1932		

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>3</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>281</u>																																																																																																																					
DALLE ORE <u>505</u>	DALLE ORE _____	DALLE ORE <u>17:06</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>1105</u>	ALLE ORE _____	ALLE ORE <u>0.01.00</u>																																																																																																																					
LINEA <u>812</u>	LINEA _____	LINEA <u>Bis</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>E. M. M.</i>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>Luciano G. G.</i>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° VEDR del _____: non funzionante, freno motore sempre attivo, M

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, li 04/06/2014

Egr. Ing.
Cigliese Cosimo
Responsabile Area Commerciale
SEDE

OGGETTO: Sinistro n.009/AR/14 del 17/01/2014
Utente: **Savarese Agnese** nata a Taranto il 3/04/1966

Sinistro n.244/AR/13 del 16/12/2013
Utente: **Attardo Francesca** nata a Taranto il 2/5/1940

Sinistro n.079/AR/14 del 14/04/2014
Utente: **Panarelli Michele** nato a Taranto il 24/5/1936

Sinistro n.114/AR/14 del 28/04/2014
Utente: **Pisani Davide** nato il 17/4/1989

Si prega di comunicare se gli utenti indicati in oggetto, al momento del sinistro, erano in possesso di valido abbonamento per poter viaggiare sui bus.

In attesa di cortese riscontro Le porgo distinti saluti.

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12352
del 7102 'N19 50

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

T. Tursi

Società per Azioni con Socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte del Comune di Torino
Via C. Battisti, 657 - 10141 Torino - Tel. 011/775641 - Fax. 011/7756249 - web: www.amgital.it - e-mail: amgital@amgital.it
Codice Fiscale Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 09456337533 - Capitale sociale € 1.877.777,00 interamente versato

Taranto, li 30 GIU. 2014

Prot. n. 13976 UAG

RACCOMANDATA A R

Egr. Avv.
Mario Odone
Via Aldo Adige, n.143
74121 - TARANTO

e p.c. Spett.le
Centro Liquidazione Danni
ALLIANZ SPA
Via Acclavio n.2
74123 - TARANTO

OGGETTO: presunto sinistro del 16/12/2013
Richiesta danni formulata per conto di Attardo Francesca
Ns. Rif. 244/AR/13

In riscontro alla Sua nota ns. prot. 10575 del 13/05/2014, siamo a comunicarle che nessuna denuncia di sinistro del 16/12/2013 a nome della sua assistita è presente agli atti aziendali.

Si evidenzia, inoltre, che la segnalazione della sua assistita non è pervenuta tempestivamente secondo quanto dedotto nell'art. 26 del Regolamento di Vettura che, proprio al fine di una corretta e tempestiva istruttoria, prevede l'obbligo a carico del presunto danneggiato di segnalare tempestivamente al conducente e, comunque, nella stessa giornata, anche a mezzo telegramma, l'evento di danno.

Si comunica, altresì, che la pratica è stata aperta d'ufficio sulla base della Sua richiesta di risarcimento danni e che la stessa è stata portata all'attenzione del Centro Liquidazioni Danni di Taranto della ns. Compagnia assicuratrice Allianz Spa, cui la presente è diretta per conoscenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Vetichecchia)

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 UP - MOD. 01304A - St. [3] Ed. 08/11





Da restituire a _____

A.M.A.F. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



266/AR113



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

BARRICATO
Poste

14/10/1977

1410010077
8020144 8Numero
Italiano

Egr. Avv.
Mario Odone
Via Aldo Adige, n.143
74121 - TARANTO

C.A.P.

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario☐ Sottoscrizione rifiutata

244/AR/13

STUDIO LEGALE

AVVOCATO MARIO ODONE

Spett.le
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

Taranto, 19 dicembre '13

Oggetto: sinistro del 16/12/2013 ore 10.30 circa
ATTARDO FRANCESCA/AMAT SPA

La sig.ra Attardo Francesca nata a Taranto il 02/05/1940 c.f. TTRFNC40E42L04C, casalinga mi ha dato incarico di richiederVi il risarcimento dei danni per le lesioni subite mentre viaggiava quale trasportata sull'autobus di linea 1/2 contrassegnato con il n. 557 di vostra proprietà.

Si allega copia del certificato rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale "S.S. ANNUNZIATA" di Taranto.

L'incidente ebbe a verificarsi sulla via Principe Amedeo di Taranto, allorquando l'autobus fermandosi ad una fermata, apriva le porte e data la presenza di numerose persone a bordo, colpivano la mia assistita che vedeva il suo braccio sinistro bloccarsi nelle portiere.

Vi invito pertanto a farmi conoscere la compagnia assicuratrice che copriva i rischi da circolazione stradale al momento del sinistro ed a darmi conferma di avvenuta denuncia di sinistro, in mancanza mi vedrò costretto ad adire l'autorità giudiziaria nei vostri confronti.

In attesa di un Vostro pronto riscontro


Azienda per la mobilità nell'area di Taranto


Prot. n. 10575

del 13 MAG. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Distinti saluti

Avv. Mario Odone



VIA ALTO ADIGE N. 143 • 74100 • TARANTO

TEL. 099.7362247 - FAX 099.7360533 - CELL 389/4672947 odonemario@libero.it
CORSO GARIBALDI N. 6 - 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

TEL-FAX 080 3432282

C.F. DNOMRA76E30L049U - P.I. 02533160731



S.I.S.: REGIONE PUGLIA

ACUR - SER035059

Pagina 1 di 2

ASL: TA
ISTITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)
STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
PS/PPI: PRONTO SOCCORSO (DEA 2° LIVELLO)-POC STABILIMENTO SS. ANNUNZIATA-TARANTO
SALA VISITA:

REFERTO PER AUTORITA' DI POLIZIA

SPETT. LE
AUTORITA' DI POLIZIA

- S E D E -

IDENTIFICATIVO ACCESSO: 2013- 094922

ACCETTAZIONE: 16/12/2013 12:42

SI COMUNICA CHE L'ASSISTITO

IDENTIFICATIVO:	TTRFNC40E42L049C	ASSISTITO:	ATTARDO FRANCESCA
DATA NASCITA:	02/05/1940	NATO/A A:	073027 TARANTO
SESSO:	F	FASCIA ETA':	
CITTADINANZA:	(100) ITALIANA	ASL:	160112 TA
RESIDENTE A:	073027 TARANTO	VIA:	VIA TESORO 23
RESIDENZA AGGIORNATA:		VIA:	
DOMICILIO:		VIA:	
DOMICILIO AGGIORNATO:		VIA:	
LIVELLO DI ISTRUZIONE:			

E' GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO DI QUESTO OSPEDALE

ACCETTAZIONE

MODALITA' ARRIVO: AUTONOMO (ARRIVATO CON MEZZI PROPRI) OPERATORE: CRRNNA73L62D862B-CARRATTA ANNA
TRAUMATISMO: INCIDENTE IN ALTRI LUOGHI
ANAMNESI:

PARAMETRI VITALI DI ACCETTAZIONE

Dati parametri vitali non acquisiti in fase di accettazione

TRIAGE DI ACCETTAZIONE: VERDE - POCO CRITICO

CODICE DI DIMISSIONE: VERDE - POCO CRITICO

MOTIVO DELL'ACCESSO

PROBLEMA PRINCIPALE: TRAUMA

TRAUMA: INCIDENTE IN ALTRI LUOGHI

DATA E ORA EVENTO: 16/12/2013 10.45

DESCRIZIONE: IN PULMAN SUBIVA TRAUMA DA SCHIACCIAMNETO NELLE PORTE DEL MEZZO PUBBLICO.AL POLSO MANO S

Dati incidente non acquisiti

SL: TA
ISTITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)
STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO
PS/PPI: PRONTO SOCCORSO (DEA 2° LIVELLO)-POC STABILIMENTO SS. ANNUNZIATA-TARANTO
SALA VISITA:

REFERTO PER AUTORITA' DI POLIZIA

SPETT. LE
AUTORITA' DI POLIZIA

- S E D E -

IDENTIFICATIVO ACCESSO: 2013- 094922

ACCETTAZIONE: 16/12/2013 12:42

PRESTAZIONI EROGATE

ISTITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)

STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO

REPARTO: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA-TARANTO

DATA E ORA	CODICE - DESCRIZIONE	INDICAZIONE	Q.TA
16/12/2013 14.25	897 - VISITA GENERALE		1

ISTITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)

STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO

REPARTO: PRONTO SOCCORSO (DEA 2° LIVELLO)-POC STABILIMENTO SS. ANNUNZIATA-TARANTO

DATA E ORA	CODICE - DESCRIZIONE	INDICAZIONE	Q.TA
16/12/2013 13.07	897 - VISITA GENERALE		1

ISTITUTO: OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (MOSCATI)

STABILIMENTO: STABILIMENTO TARANTO

REPARTO: RADIODIAGNOSTICA-SS ANNUNZIATA E MOSCATI-TARANTO.

DATA E ORA	CODICE - DESCRIZIONE	INDICAZIONE	Q.TA
16/12/2013 13.07	8823 - RADIOGRAFIA DEL POLSO E DELLA MANO	RX POLSO SX	1

DIMISSIONE

MODALITA': DIMISSIONE A DOMICILIO CON AFFIDAMENTO AL MEDICO CURANTE

DATA E ORA: 16/12/2013 15:27

COMUNICAZIONE PRODOTTA PER:

A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:

RICHIESTA AUTOPSIA:

PROGNOSI RISERVATA: NO

NR. GG PROGNOSI: 30 gg (MENTA)

DIAGNOSI DI DIMISSIONE: FRATTURA CHIUSA DEL COLLO DEL RADIO

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA: FRATTURA COMPOSTA METAFISARIA POLSO SINISTRO

TERAPIA DOMICILIARE / PRESTAZIONI: COME DA CONSULENZA ORTOPEDICA, SI RINVIA AL CURANTE

ALTRE NOTIZIE:

IL MEDICO
ASL TA - MEDICO OSPEDALIERO CENTRALE
"PIERRE ANGELASS. ANNUNZIATA"
S.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
Dott. Angelo CERRELLI
Dirigente Medico - Cod. Reg. n. 928667

Avv. Mario Odone
Via Alto Adige, 143
74100 TARANTO
Tel. 099/7362247 - Fax 099.7360533
Partita IVA: 02533160731

LIC. MIN 1032/2010

C MSGT

08/03/2014 17:49:31



RBSC103831400008314


927450

RACCOMANDATA R/R

19,00g

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO (TA)


PostSystem
www.msgroup.it



Oggetto: Re: 01.923403051.001**

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 30/07/2014 12.36

A: Raele Domenico <Domenico.Raele@allianz.it>

Si comunica che in relazione al presunto sinistro AMAT SPA / ATTARDO FRANCESCA, aperto d'ufficio per la prima volta circa 6 mesi dopo la data dell'evento, non ci sono filmati. Cordiali saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Il 29/07/2014 10.40, Raele Domenico ha scritto:

vs rif 244/ar/13

Buongiorno,

abbiamo il filmato in relazione al sinistro a margine?

grazie

Domenico Raele

Centro Liquidazione Danni - Taranto

Sinistri

Allianz Spa

Tel. +39 099 4558111

Email: domenico.raele@allianz.it

P Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati (il "Messaggio") si intendono inviate a uno o piu' specifici destinatari. Il contenuto del Messaggio puo' essere confidenziale, riservato e comunque protetto dalla legge applicabile. Se non siete i destinatari del Messaggio, siete pregati di informare immediatamente il mittente, cancellate questo Messaggio, non rivelatelo, non distribuitelo ne' inoltratelo a terzi, non copiatelo ne' fatene alcun uso.

Questo Messaggio ha natura aziendale e non personale. Pertanto le risposte inviate a seguito di questa comunicazione potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nei limiti e secondo le regole fissate dall'azienda, nel rispetto della vigente normativa e del disciplinare interno. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo Messaggio deve essere preventivamente autorizzata.

I messaggi di posta elettronica non sono sicuri e sono soggetti ad alterazioni, possono essere trasmettitori di Virus informatici o soggetti a ritardi nella distribuzione. Il mittente del Messaggio non puo' essere in alcun modo considerato responsabile per queste evenienze. Il mittente si riserva il diritto di archiviare, ritenere e controllare i messaggi di posta elettronica.