

Oggetto: SINISTRO DEL 02/12/2013 A POL. RCV N. 0000059497074/0000143 - AMAT SPA (EM265PE) / DITTA CAVALLARO (DE188LA) - NS. RIF. 218/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 06/12/2013 8.47

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Si trasmette in allegato la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

---Allegati:-----

218AR13.PDF

100 KB

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
218/AR/13	02/12/2013	12.40	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
1/2	TARANTO - VIA MAZZINI	VIA TEMENIDE			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - CITTA' MERCATO		620	EM 265 PE		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale		
119100	CHIAROFONTE	FRANCESCO	CHRFNC65B24Z133J		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
HORGEN (SVIZZERA)	24-02-65	16-04-96	TARANTO	74123	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ORCHIDEE, 34 - LAMA	D	TA2150602W	TARANTO	08/01/1986	09/12/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
Renault	CLIO	DE 188 LA	DITTA CAVALLARO ASCENSORI	TARANTO
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
VIA GEN. MESSINA N.11		MILANO ASS.NI Sc. 21/5/2014		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
BRUNO FABIO				
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
VENTRUTI LUCIANO - NATO A TARANTO IL 18/5/1990 TEL 3404013570	


Sinistro Amv

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SEGNI DI STRISCIATA DA DOPO LA PORTA CENTRALE FINO ALLA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO (DANNEGGIATA ANCHE LA MODANATURA DELLA PORTA POSTERIORE)


DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE SGANCIATO E DISTACCO TOTALE DELLA TARGA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLA ORE 12.40 DEL 02/12/2013 ALLA GUIDA DEL BUS N.620 PERCORREVO VIA MAZZINI NEL SUO SENSO UNICO DI MARCIA. GIUNTO ALL'INCROCIO CON VIA TEMENIDE INIZIAVO LA FASE DI ATTRAVERSAMENTO DEL CROCEVIA E IN TALE CIRCOSTANZA DALLA MIA DESTRA SOPRAGGIUNGEVA DA VIA TEMENIDE UN'AUTOVETTURA RENAULT CLIO DI COLORE BIANCO DELLA DITTA CAVALLARO ASCENSORI, CONDOTTA DAL SIG. BRUNO FABIO, IL QUALE NON RISPETTAVA IL SEGNALE DI DARE PRECEDENZA E OLTREPASSAVA LA LINEA DI ARRESTO ANDANDO AD IMPATTARE CONTRO LA FIANCATATA LATO DESTRO POSTERIORE DEL BUS.

NESSUN FERITO IN ENTRAMBI I MEZZI.



SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO



Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

Tar, 05/12/2013

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SEGNI DI STRISCIATA DA DOPO LA PORTA CENTRALE FINO ALLA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO (DANNEGGIATA ANCHE LA MODANATURA DELLA PORTA POSTERIORE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE SGANCIATO E DISTACCO TOTALE DELLA TARGA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLA ORE 12.40 DEL 02/12/2013 ALLA GUIDA DEL BUS N.620 PERCORREVO VIA MAZZINI NEL SUO SENSO UNICO DI MARCIA. GIUNTO ALL'INCROCIO CON VIA TEMENIDE INIZIAVO LA FASE DI ATTRAVERSAMENTO DEL CROCEVIA E IN TALE CIRCOSTANZA DALLA MIA DESTRA SOPRAGGIUNGEVA DA VIA TEMENIDE UN'AUTOVETTURA RENAULT CLIO DI COLORE BIANCO DELLA DITTA CAVALLARO ASCENSORI, CONDOTTA DAL SIG. BRUNO FABIO, IL QUALE NON RISPETTAVA IL SEGNALE DI DARE PRECEDENZA E OLTREPASSAVA LA LINEA DI ARRESTO ANDANDO AD IMPATTARE CONTRO LA FIANCATA LATO DESTRO POSTERIORE DEL BUS.

NESSUN FERITO IN ENTRAMBI I MEZZI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

F.A. 05/12/2013

Il Conducente

[Signature]

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 218/AR/13	DATA SINISTRO 02/12/2013	ORA 12.40	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 1/2	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA MAZZINI		ANGOLO VIA TEMENIDE
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 620	TARGA AUTOBUS EM 265 PE
MATR. AGENTE 119100	COGNOME CHIAROFONTE	NOME FRANCESCO	Codice Fiscale CHRFNC65B24Z133J
COMUNE DI NASCITA HORGEN (SVIZZERA)	DATA DI NASCITA 24-02-65	DATA ASSUNZIONE 16-04-96	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA ORCHIDEE, 34 - LAMA		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2150602W
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 08/01/1986	SCADENZA PATENTE 09/12/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Renault	MODELLO CLIO	TARGA DE 188 LA	PROPRIETARIO DITTA CAVALLARO ASCENSORI	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA GEN. MESSINA N.11		COMPAGNIA ASSICURATRICE MILANO ASS.NI Sc. 21/5/2014		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA BRUNO FABIO		COMUNE DI RESIDENZA		

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI
VENTRUTI LUCIANO - NATO A TARANTO IL 18/5/1990 TEL 3404013570

Sinistro Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 05/12/2013

Egr. Sig.

CHIAROFONTE FRANCESCO
VIA ORCHIDEE, 34 - LAMA
74100 TARANTO**Oggetto: Sinistro n° 218/AR/13 del 02/12/2013**


Il giorno 02/12/2013, il bus n° 620 da Lei condotto, impegnato sulla linea 1/2, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni


Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO



per ricevuta - Taranto, li 05/12/2013

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 620 DATA 02.12.2013

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
1/2	C.N.	5.50	TARB	6.25	GRIGLIO EDUARDO			
1/2	TARB	6.27	C.N.	7.13	GRIGLIO EDUARDO			
1/2	C.N.	7.25	TARB	8.20	GRIGLIO EDUARDO			
1/2	TARB	8.23	C.N.	9.15	GRIGLIO EDUARDO			
1/2	C.N.	9.21	TARB	10.13	GRIGLIO EDUARDO			
1/2	TARB	10.13	C.N.	11.11	GRIGLIO EDUARDO			
1/2	C.N.	11.15	TARB	12.05	GRIGLIO EDUARDO			
1/2	TARB	12.12	C.N.	13.05	GRIGLIO EDUARDO			
BL 918	UNIOF	13:15	Spigola	14:35	DONNARUMMA			
1/2	COR	15.09	TARH	16.00	FIORE			
1/2	TARH	16.02	COR	17.02	FIORE			
1/2	TARH	16.05	COR	17.05	FIORE			
1/2	CY	17.15	TARH	18.15	DONNARUMMA			
3	TARH	18.18	CY	19.14	DONNARUMMA	19.00	MD	1/2
3	CY	19.18	TARH	20.10	CIRIORETTA			
3	TARH	20.16	CY	21.10	CIRIORETTA			
3	CY	21.16	TARH	22.10	CIRIORETTA			
3	TARH	22.00	CY	23.00	CIRIORETTA			
3	CY	22.46	TARH	23.20	CIRIORETTA			
3	TARH	23.30	CY	24.10	CIRIORETTA			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>454</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>418</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>5:30</u>	DALLE ORE <u>12:55</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11:16</u>	ALLE ORE <u>15:15</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>42</u>	LINEA <u>31548</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:


DE 128 LA CMO (DITTA CAVALLARO) ASS. MILANO (21-05-2014)
V. MAZZINI OR 1440 BRUNO FABIO (CUIQUIDAM)
ANK, VIA TIRRENO

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____



CWIAKOWICZ F.SCO





CHIAPOFOUTE F. SEC



218/AR113

CENTRO SERVIZI PERITALI S.R.L. PERITO VITO COLAPIETRO V. Europa, 35 74017 - Mottola (Ta) P.IVA: 02602260735 Tel.: 0998864788 FAX 0998863231	Perizia Numero 4286,00/13	Per la Spettabile ALLIANZ SPA		Tipo Sinistro /RCA/CID	Ispett. 0944
	Assicurato AMAT SPA		Controparte BRUNO FABIO		Esercizio 2013
	Numero Sinistro 01/923316473-0/1	Data Sinistro 02/12/13	Ramo e/o Polizza 59497074	Agenzia 00709/ROMA GERENZA	

VERBALE DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO

Le parti che sottoscrivono il presente Verbale stabiliscono di comune accordo che, per effettuare tutte le riparazioni necessarie sul veicolo targato EM265PE in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 02/12/13

è necessaria la somma di € 550,00 (CINQUECENTOCINQUANTA / 00 EURO) 1,8 X FERMO TECNICO

Il presente atto ha valore puramente conservativo e lascia quindi salva ed impregiudicata tra le parti la questione della responsabilità dell'incidente e/o particolari clausole contrattuali della polizza.

Per 2850 ,li 412/13

Inviare assegno a: _____

Inviare bonifico a iban: _____

IL PERITO

IL RIPARATORE

IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

RAG. VITO COLAPIETRO

AMAT SPA

A.M.A.T. Sp.A.

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

Genius Professional Ver:

Tel. - 0771-681436-680982

(530,82 + 180)

710,82 €

Przegląd 810u

APR 1982
IF 1000000000
1000000000

Oggetto: X BALBO INVIO ACCORDI CONSERVATIVI

Mittente: CENTRO SERVIZI PERITALI SRL <sara.colapietro@gmail.com>

Data: 17/12/2013 18.34

A: sinistriamat <sinistriamat@amat.ta.it>

X BALBO

Ti invio gli accordi delle pratiche che abbiamo chiuso oggi.

PS, pe ril tuo sinistro 208/AR/13 il fermo tecnico l'ho passato a 3.5 invece di 3.2 in quanto mi sono trovato piu manodopera.

Saluti

Michele Venere
CENTRO SERVIZI PERITALI SRL
PERITO VITO COLAPIETRO
TEL. 0998864788
FAX. 0998863231

Allegati:

Scansione13121719350.pdf	151 KB
Scansione13121719110.pdf	149 KB
Scansione13121719130.pdf	147 KB
Scansione13121719150.pdf	150 KB
Scansione13121719200.pdf	150 KB
Scansione13121719250.pdf	152 KB
Scansione13121719270.pdf	151 KB
Scansione13121719290.pdf	148 KB
Scansione13121719330.pdf	149 KB

Oggetto: SIN. 204/AR/13 - 208/AR/13 - 209/AR/13 - 210/AR/13 - 212/AR/13 - 214/AR/13 - 218/AR/13 - 219/AR/13 - 221/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 18/12/2013 13.24

A: VITO COLAPIETRO <periziecol@alice.it>

TRASMETTIAMO N.9 VERBALI DI ACCORDO CONSERVATIVO SUL DANNO FIRMATI DAL NS.
PRESIDENTE.
CORDIALI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:

sharp_amatmail_net_20131218_133549_0274_dc9363120027.pdf

354 KB

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Ventruti Luciano nato a Taranto il 18/05/1990 e residente a Statte (Ta) in Via Taranto n.75 (C.F. VNTLCN90E18L049X) sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:

giorno 02/12/2013 alle ore 12.40 circa, diretto verso Viale Unicef, viaggiavo a bordo dell'autobus Amat Spa di linea 1/2 n. 620 targato EM265PE e stazionavo in piedi nella parte centrale del bus.

All'orario su indicato, all'incrocio di Via Mazzini con Via Temenide, dal punto in cui mi trovavo ho assistito in diretta a un incidente tra il mezzo Amat e un'autovettura Renault Clio targata DE188LA che ha avuto la seguente dinamica:

il mezzo Amat percorreva in rettilineo, nel suo senso unico di marcia, la corsia di destra di Via Mazzini (strada con diritto di precedenza); nella fase di attraversamento dell'incrocio con Via Temenide il mezzo Amat veniva urtato sulla fiancata posteriore lato destro dalla citata autovettura targata DE188LA che attraversava l'incrocio senza rispettare il segnale di dare precedenza.

Sul mezzo Amat erano ben visibili dei segni di strisciata sulla fiancata posteriore lato destro, mentre all'autovettura Renault Clio si danneggiava il paraurti anteriore e si distaccava la targa.

Il conducente del bus Amat, subito dopo l'impatto scendeva dal mezzo pubblico per la constatazione dei danni e scattava alcune foto dal suo cellulare.

Essendo palese la responsabilità del conducente dell'autovettura targata DE188LA nei confronti dell'autista dell'Amat mi dichiaravo disponibile a rilasciare apposita dichiarazione testimoniale sulle circostanze dell'incidente.


In fede.

Taranto, li 21/12/2013



Cognome VENTRUTI	
Nome LUCIANO	
nato il 18-05-1990	
(atto n. 91 P. 1 S. A. 1990)	
a TARANTO	
Cittadinanza Italiana	
Residenza STATTE (TA)	
Via TARANTO 75	
Stato civile _____	
Professione _____	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI Statura 188 Capelli Castani Occhi Castani Segni particolari _____	
Firma del titolare <i>[Signature]</i> STATTE li 08-10-2012 Impronta del dito indice sinistro <i>[Signature]</i> SINDACO <i>[Signature]</i> 	

 REPUBBLICA ITALIANA TESSERA SANITARIA 	
Codice Fiscale VNTLCN90E18L049X	Data di scadenza 02/10/2016
Cognome VENTRUTI	Sesso M
Nome LUCIANO	 Dati sanitari regionali
Luogo di nascita TARANTO	
Provincia TA	
Data di nascita 18/05/1990	



Oggetto: SINISTRO N. 923316473 DEL 02/12/2013 A POL. RCV N. 0000059497074 - AMAT SPA (EM265PE) / DITTA CAVALLARO (DE188LA) - NS. RIF. 218/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 07/01/2014 18.17

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento al sinistro in oggetto trasmettiamo in allegato la dichiarazione testimoniale rilasciata in data 21/12/2013 dal Sig. Ventruti Luciano.
Cordiali saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:

218AR13.teste ventruti.PDF

402 KB

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Ventruti Luciano nato a Taranto il 18/05/1990 e residente a Statte (Ta) in Via Taranto n.75 (C.F. VNTLCN90E18L049X) sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:

giorno 02/12/2013 alle ore 12.40 circa, diretto verso Viale Unicef, viaggiavo a bordo dell'autobus Amat Spa di linea 1/2 n. 620 targato EM265PE e stazionavo in piedi nella parte centrale del bus.

All'orario su indicato, all'incrocio di Via Mazzini con Via Temenide, dal punto in cui mi trovavo ho assistito in diretta a un incidente tra il mezzo Amat e un'autovettura Renault Clio targata DE188LA che ha avuto la seguente dinamica:

il mezzo Amat percorreva in rettilineo, nel suo senso unico di marcia, la corsia di destra di Via Mazzini (strada con diritto di precedenza); nella fase di attraversamento dell'incrocio con Via Temenide il mezzo Amat veniva urtato sulla fiancata posteriore lato destro dalla citata autovettura targata DE188LA che attraversava l'incrocio senza rispettare il segnale di dare precedenza.

Sul mezzo Amat erano ben visibili dei segni di strisciata sulla fiancata posteriore lato destro, mentre all'autovettura Renault Clio si danneggiava il paraurti anteriore e si distaccava la targa.

Il conducente del bus Amat, subito dopo l'impatto scendeva dal mezzo pubblico per la constatazione dei danni e scattava alcune foto dal suo cellulare.

Essendo palese la responsabilità del conducente dell'autovettura targata DE188LA nei confronti dell'autista dell'Amat mi dichiaravo disponibile a rilasciare apposita dichiarazione testimoniale sulle circostanze dell'incidente.

In fede.

Taranto, li 21/12/2013

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto



Prot. n. **316**

del **07 GEN. 2014**

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Cognome VENTRUTI	
Nome LUCIANO	
nato il 18-05-1990	
(atto n. 91 P.1 S.A. 1990)	
a TARANTO	
Cittadinanza Italiana	
Residenza STATTE (TA)	
Via TARANTO 75	
Stato civile	
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura 188	Firma del titolare <i>[Signature]</i> STATTE li 08-10-2012 Impronta del dito indice sinistro IL SINDACO <i>[Signature]</i> 
Capelli Castani	
Occhi Castani	
Segni particolari	

 REPUBBLICA ITALIANA ESSERA SANTIARIA	
Codice Fiscale VN1L090018L049X	Data di scadenza 02/10/2016
Cognome VENTRUTI	Sesso M Dati sanitari regionali
Nome LUCIANO	
Luogo di nascita TARANTO	
Provincia TA	
Data di nascita 18/05/1990	



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 3757,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.620				Controparte CAVALLARO ASCENSORI		Impresa di controparte 007 - MILANO					
Esercizio 2013		Numero sinistro 218/AR/13		Codice - Agenzia				Data sinistro 02/12/2013			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero o IVA Si	
Data Incendio 09/12/2013		Data primo rilievo 12/12/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 5	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA										Privilegio a favore di Scade il / /	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS						Targa EM265PE		Telaio 999999999999999999		1° Immatr. 99/99/9999	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto ARANCIONE PASTELLO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00			
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
Arco passaruota parafrang. post. .Dx				S		S		S		70,00	
Modanatura porta post. .Dx				S		S		S		80,00	
N.2 catarifrangenti laterali .Dx				S		S		S		10,32	
3° pannello laterale .Dx				G 1,5		G 2,5		G 2,5			
4° pannello laterale .Dx				L 0,5		L 1,0		L 1,0			
5° pannello laterale .Dx				L 0,5		L 1,0		L 1,0			
Acquisite e allegate dall'ufficio sinistri n.4 foto dei veicoli sul luogo del sinistro.											
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo	
Telefono:				Totale Tempi		2,5		4,5		ME	
Supplemento per Doppio Strato 15% Ore 0,68				Supplemento Finitura 10% max ore 3 Ore 0,52		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,6		Totale Tempi Supplementari Ore 2,80		Totale Ricambi Ore 7,30	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale	
€		€		€		€ 160,32		€ 35,27		€ 195,59	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 7,30 €/h		9,92		€ 72,42		€ 15,93	
%		%		%		%		%		%	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
Degradato		Mano d'opera carrozzeria Ore 14,30 €/h		20,66		€ 295,44		€ 65,00		€ 360,44	
Insufficienza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66		€		€		€	
%		%		%		%		%		%	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82		530,82		530,82	
€		€		€		€		€		€	
530,82		530,82		530,82		530,82					

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3757,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **218/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **02/12/2013**
Data Perizia: **12/12/2013**

Assicurato: AMAT N.620
Veicolo: BREDAMENARINIBUS
Targa: EM265PE
Controparte: CAVALLARO ASCENSORI



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3757,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **218/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **02/12/2013**
Data Perizia: **12/12/2013**

Assicurato: AMAT N.620
Veicolo: BREDAMENARINIBUS
Targa: EM265PE
Controparte: CAVALLARO ASCENSORI






Чайковский Ф. С. Д.





Chiaia di Napoli F. S. C.



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 218/AR/13 DATA SINISTRO 02/12/2013 ORA 12.40 MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 1/2 LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA MAZZINI ANGOLO VIA TEMENIDE
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CITTA' MERCATO N° SOCIALE 620 TARGA AUTOBUS EM 265 PE
MATR. AGENTE 119100 COGNOME CHIAROFONTE NOME FRANCESCO Codice Fiscale CHRFNC65B24Z133J
COMUNE DI NASCITA HORGEN (SVIZZERA) DATA DI NASCITA 24-02-65 DATA ASSUNZIONE 16-04-96 COMUNE DI RESIDENZA TARANTO C.A.P. 74123
DOMICILIO VIA ORCHIDEE, 34 - LAMA TIPO PATENTE D N° PATENTE TA2150602W RILASCIATA A TARANTO DATA RILASCIO 08/01/1986 SCADENZA PATENTE 09/12/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Renault MODELLO CLIO TARGA DE 188 LA PROPRIETARIO DITTA CAVALLARO ASCENSORI COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA GEN. MESSINA N.11 COMPAGNIA ASSICURATRICE MILANO ASS.NI Sc. 21/5/2014
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA BRUNO FABIO COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA MODELLO TARGA PROPRIETARIO RESIDENZA
DOMICILIO COMPAGNIA ASSICURATRICE IMPORTO DANNI LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO NATURA DEL DANNO
4° DANNEGGIATO NATURA DEL DANNO

AUTORITA' INTERVENUTA
TESTIMONI VENTRUTI LUCIANO - NATO A TARANTO IL 18/5/1990 TEL 3404013570

SINISTRO Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE


N° SINISTRO
218/AR/13

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SEGNI DI STRISCIATA DA DOPO LA PORTA CENTRALE FINO ALLA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO (DANNEGGIATA ANCHE LA MODANATURA DELLA PORTA POSTERIORE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE SGANCIATO E DISTACCO TOTALE DELLA TARGA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLA ORE 12.40 DEL 02/12/2013 ALLA GUIDA DEL BUS N.620 PERCORREVO VIA MAZZINI NEL SUO SENSO UNICO DI MARCIA. GIUNTO ALL'INCROCIO CON VIA TEMENIDE INIZIAVO LA FASE DI ATTRAVERSAMENTO DEL CROCEVIA E IN TALE CIRCOSTANZA DALLA MIA DESTRA SOPRAGGIUNGEVA DA VIA TEMENIDE UN'AUTOVETTURA RENAULT CLIO DI COLORE BIANCO DELLA DITTA CAVALLARO ASCENSORI, CONDOTTA DAL SIG. BRUNO FABIO, IL QUALE NON RISPETTAVA IL SEGNALE DI DARE PRECEDENZA E OLTREPASSAVA LA LINEA DI ARRESTO ANDANDO AD IMPATTARE CONTRO LA FIANCATO LATO DESTRO POSTERIORE DEL BUS.

NESSUN FERITO IN ENTRAMBI I MEZZI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☒ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

F.A. 05/12/2013

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le AMAT		Codice 001	Ns. Riferimento 3757,00/13
Assicurato AMAT N.620		Controparte CAVALLARO ASCENSORI		Impresa Controparte 007 - MILANO		
Esercizio 2013	Sinistro N. 218/AR/13		Codice Agenzia		Data Sinistro 02/12/2013	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo /	Tipo Sx. RCA RISC. ASS.	
Data Incarico 09/12/2013	Data effett. Perizia 12/12/2013	Località TARANTO	Presso ASS		Carr. Fascia A1	Foto 5
					Data Restituzione 17/12/2013	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 5 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 22 %	6,86
Totale	38,06
Non Imponib.	
Totale	38,06
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	32,06

Note:

Taranto, li' 17/12/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:647,60

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.