

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 206/AR/13		DATA SINISTRO 21/11/2013		ORA 08.30		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA DANTE ALIGHIERI				ANGOLO VIA EGIDIO GIUSTI	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI				N° SOCIALE 610		TARGA AUTOBUS EH 128 FT	
MATR. AGENTE 495000		COGNOME TRIVELLI		NOME GIOVANNA		Codice Fiscale TRVGNN69S41L049B	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 01/11/1969		DATA ASSUNZIONE 29/12/2008		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74123	
DOMICILIO VIA PETUNCOLO N. 19		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5323531X		RILASCIATA A MC-TA	
						DATA RILASCIO 07/10/2013	
						SCADENZA PATENTE 15/05/2018	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL		MODELLO MERIVA		TARGA ED 224 WW		PROPRIETARIO NARDUCCI FRANCESCO		COMUNE DI RESIDENZA	
VIA / PIAZZA						COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA								COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					
2° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					
4° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA DI STATO	
TESTIMONI I COLLEGHI VERIFICATORI PELLICANI ANTONIO E DE GIORGIO PAOLO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

N° SINISTRO
206/AR/13




Azienda per la Mobilità nell'Area di Toronto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 22/11/2013 DELLA DIPENDENTE TRIVELLI GIOVANNA.

--

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 28/11/2013


pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

▲

▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

▲

▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 22/11/2013 DELLA DIPENDENTE TRIVELLI GIOVANNA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 28/11/2013

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 206/AR/13	DATA SINISTRO 21/11/2013	ORA 08.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA DANTE ALIGHIERI		ANGOLO VIA EGIDIO GIUSTI	
DIREZIONE CITTA' MERCATO - TAMBURI		N° SOCIALE 610	TARGA AUTOBUS EH 128 FT	
MATR. AGENTE 495000	COGNOME TRIVELLI	NOME GIOVANNA	Codice Fiscale TRVGNN69S41L049B	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 01/11/1969	DATA ASSUNZIONE 29/12/2008	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74123
DOMICILIO VIA PETUNCOLO N. 19	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5323531X	RILASCIATA A MC-TA	DATA RILASCIO 07/10/2013
			SCADENZA PATENTE 15/05/2018	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA OPEL	MODELLO MERIVA	TARGA ED 224 WW	PROPRIETARIO NARDUCCI FRANCESCO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA DI STATO
TESTIMONI COLLEGHI VERIFICATORI PELLICANI ANTONIO E DE GIORGIO PAOLO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Oggetto: EVENTO DEL 21/11/2013 - RIF. POL. RCV N. 0000059497052/0000150 - AMAT SPA (EH128FT) / NARDUCCI FRANCESCO (ED224WW) - NS. RIF. 206/AR/13

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 28/11/2013 11.06

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Con riferimento all'evento in oggetto si trasmette in allegato la denuncia cautelativa rilasciata in data 22/11/2013 dalla dipendente sig.ra Trivelli Giovanna.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

Allegati:

206AR13.PDF

125 KB

206/AR/113

Taranto, li 22/11/2013

Al Direttore Generale Amat Spa

SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio/Sosta

SEDE

All'addetto all'Ufficio Sinistri

SEDE

OGGETTO: comunicazione di servizio

La sottoscritta Trivelli Giovanna, nata a Taranto il 1/11/1969 (C.F. TRVGNN69S41L049B) e residente a Taranto in Via Petuncolo n.19, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 495000, patente categoria Dk n. TA5323531X rilasciata dalla MC-TA il 07/10/2013 e valida fino al 15/05/2018, con la presente nota comunica quanto segue:

in data 21/11/2013 (giovedì) alle ore 07.45, alla guida del bus n. 610 iniziavo dal capolinea "Città mercato" la corsa di linea 3 con direzione di marcia "Tamburi".

Alle ore 08.30 circa dopo aver svoltato a sinistra per Via Oberdan e mentre ero ferma in colonna all'incrocio semaforizzato con Via Leonida, un tale alla guida di uno scooter si fermava davanti al bus per non farmi passare e scendeva dal mezzo avvinandosi al finestrino per riferirmi che alcuni minuti prima in Via Dante Alighieri avevo urtato un'autovettura mentre eseguivo la svolta a destra per Via Egidio Giusti. Il tale si rivolgeva alla mia persona con fare piuttosto minaccioso e a nulla è valso spiegargli di essere del tutto all'oscuro del presunto sinistro. Nel frattempo i due colleghi verificatori Pellicani Antonio e De Giorgio Paolo, che si trovavano a bordo del bus, si inserivano nella discussione confermando la mia tesi e cioè che nessun impatto c'era stato tra il bus e un'autovettura.

Poiché il tale continuava a discutere animatamente, malgrado non fosse il diretto interessato al presunto sinistro, non consentendo in tal modo di proseguire la corsa, i due colleghi richiedevano telefonicamente l'intervento dei Carabinieri.

Il motociclista a questo punto si rimetteva in sella alla moto e ci seguiva fino in Via Margherita, alcuni passeggeri mi riferivano che il motociclista era armato di pistola.


Giunta in prossimità di Piazza Fontana mi fermavo e trovavamo ad attenderci una pattuglia dei Carabinieri. Ai militari io e i due colleghi abbiamo spiegato quanto accaduto e abbiamo fornito oltre alle ns. generalità la targa della motocicletta.

Contestualmente giungeva sul posto il Sig. Narducci Francesco, proprietario e conducente di un'autovettura OPEL MERIVA targata ED224WW, il quale riferiva di aver subito il danneggiamento della propria autovettura sul fianco posteriore lato sinistro mentre il bus svoltava a destra da Via Dante Alighieri verso Via Egidio Giusti.

Anche al signore in questione facevo presente di non aver avuto nessuna percezione di urto nella circostanza lamentata.

La presente dichiarazione viene rilasciata in via cautelativa e per opportuna conoscenza di codesta Azienda.

Distinti saluti.



Taranto, li 22/11/2013

Al Direttore Generale Amat Spa

SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio/Sostit.

SEDE

All'addetto all'Ufficio Sinistri

SEDE

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 190h3
del 22 NOV. 2013

AD	Amm.re Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☒
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit.	☒
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

OGGETTO: comunicazione di servizio

La sottoscritta Trivelli Giovanna, nata a Taranto il 1/11/1969 (C.F. TRVGNN69S41L049B) e residente a Taranto in Via Petuncolo n.19, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 495000, patente categoria Dk n. TA5323531X rilasciata dalla MC-TA il 07/10/2013 e valida fino al 15/05/2018, con la presente nota comunica quanto segue:

in data 21/11/2013 (giovedì) alle ore 07.45, alla guida del bus n. 610 iniziavo dal capolinea "Città mercato" la corsa di linea 3 con direzione di marcia "Tamburi".

Alle ore 08.30 circa dopo aver svoltato a sinistra per Via Oberdan e mentre ero ferma in colonna all'incrocio semaforizzato con Via Leonida, un tale alla guida di uno scooter si fermava davanti al bus per non farmi passare e scendeva dal mezzo avvinandosi al finestrino per riferirmi che alcuni minuti prima in Via Dante Alighieri avevo urtato un'autovettura mentre eseguivo la svolta a destra per Via Egidio Giusti. Il tale si rivolgeva alla mia persona con fare piuttosto minaccioso e a nulla è valso spiegargli di essere del tutto all'oscuro del presunto sinistro. Nel frattempo i due colleghi verificatori Pellicani Antonio e De Giorgio Paolo, che si trovavano a bordo del bus, si inserivano nella discussione confermando la mia tesi e cioè che nessun impatto c'era stato tra il bus e un'autovettura.

Poiché il tale continuava a discutere animatamente, malgrado non fosse il diretto interessato al presunto sinistro, non consentendo in tal modo di proseguire la corsa, i due colleghi richiedevano telefonicamente l'intervento dei Carabinieri.

Il motociclista a questo punto si rimetteva in sella alla moto e ci seguiva fino in Via Margherita, alcuni passeggeri mi riferivano che il motociclista era armato di pistola.


Giunta in prossimità di Piazza Fontana mi fermavo e trovavamo ad attenderci una pattuglia dei Carabinieri. Ai militari io e i due colleghi abbiamo spiegato quanto accaduto e abbiamo fornito oltre alle ns. generalità la targa della motocicletta.

Contestualmente giungeva sul posto il Sig. Narducci Francesco, proprietario e conducente di un'autovettura OPEL MERIVA targata ED224WW, il quale riferiva di aver subito il danneggiamento della propria autovettura sul fianco posteriore lato sinistro mentre il bus svoltava a destra da Via Dante Alighieri verso Via Egidio Giusti.

Anche al signore in questione facevo presente di non aver avuto nessuna percezione di urto nella circostanza lamentata.

La presente dichiarazione viene rilasciata in via cautelativa e per opportuna conoscenza di codesta Azienda.

Distinti saluti.



Archivio Sinistri

N° SINISTRO

NUMERO POLIZZA

206/AR/13

N. SINISTRO COMPAGNIA

N° SINISTRO DATA SINISTRO ORA DATA APERTURA GIORNI MODALITA' APERTURA DATA DENUNCIA AGENTE
206/AR/13 21/11/2013 08.30 ? DENUNCIA AGENTE

N° SOCIALE TARGA AUTOBUS LINEA ENTE AFF. LUOGO IN CUI È ACCADUTO IL SINISTRO
610 EH 128 FT 3 TARANTO - VIA DANTE ALIGHIERI

ANGOLO

DIREZIONE

VIA EGIDIO GIUSTI

CITTA' MERCATO - TAMBURI

MATR. AGENTE

COGNOME

NOME

IN PROVA

QUALIFICA

495000

TRIVELLI

GIOVANNA

CONDUCENTE DI LINEA

COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA

DATA ASSUNZIONE

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

TARANTO

01/11/1969

29/12/2008

TARANTO

74123

DOMICILIO

TIPO PATENTE

N° PATENTE

RILASCIATA A

DATA RILASCIO

SCADENZA PATENTE

VIA PETUNCOLO N. 19

D

TA5323531X

MC-TA

07/10/2013

15/05/2018

COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.

COMPAGNIA ASSICURATRICE AGENTE

PRIMO AVVISO

ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS

O PROVVEDIM

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA

MODELLO

TARGA

PROPRIETARIO

RESIDENZA

OPEL

MERIVA

ED 224 WW

NARDUCCI FRANCESCO

DOMICILIO

COMPAGNIA ASSICURATRICE

IMPORTO DANNI

LIQUIDATORE

CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO)

INDIRIZZO

COMUNE

1° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA

MODELLO

TARGA

PROPRIETARIO

RESIDENZA

DOMICILIO

COMPAGNIA ASSICURATRICE

IMPORTO DANNI

LIQUIDATORE

3° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

4° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

NUMERO DEI PASSEGGERI COINVOLTI IN SINISTRI PASSIVI CON DANNI SOLO A PERSONE:

NOTIZIE RELATIVE ALLA DINAMICA DEL SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DENUNCIA CAUTELATIVA

ALLE ORE 08.30 CIRCA DEL 21/11/2013 IN VIA GIUSTI VENIVO FERMATA DAL SIG. NARDUCCI FRANCESCO, PROPRIETARIO E CONDUCENTE DI UNA OPEL MERIVA TARGATA ED224WW, IL QUALE ASSERIVA DI AVER SUBITO IL DANNEGGIAMENTO DEL FIANCO POSTERIORE LATO SINISTRO DELLA PROPRIA AUTOVETTURA DA PARTE DEL BUS N.610 DA ME CONDOTTO.

STANTE QUANTO DICHIARATO DAL SIG. NARDUCCI FRANCESCO, LO STESSO ALLA GUIDA DELLA PROPRIA AUTOVETTURA PERCORREVA VIA DANTE ALIGHIERI CON DIREZIONE "CONCATTEDRALE", ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO CON VIA EGIDIO GIUSTI VENIVA URTATO SUL LATO POSTERIORE SINISTRO DAL BUS AMAT CHE PROCEDEVA DAL SENSO OPPOSTO DI MARCIA E CHE ESEGUIVA LA MANOVRA DI SVOLTA A DESTRA DA VIA DANTE ALIGHIERI VERSO VIA EGIDIO GIUSTI.

AL SIGNORE IN QUESTIONE FACEVO PRESENTE DI NON AVER AVVERTITO NESSUN URTO

N° SINISTRO

NUMERO POLIZZA

Archivio Sinistri

N. SINISTRO COMPAGNIA

206/AR/13

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

I COLLEGHI VERIFICATORI PELLICANI ANTONIO E DE GIORGIO PAOLO

DATA RICEZIONE PERIZIA AUTOBUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

% COLPA CONDUCENTE

PERIZIA CONTESTATA

☐ PROVVEDIM

ANGOLO POSTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PERIZIA DEI DANNI

TOTALE DANNI PERIZIATI VEICOLO

GG FERMO TECNICO

DANNO DA FERMO TECNICO

ESECUTORE PERIZIA

TOTALE DANNI RIPORTATI NEL SINISTRO

0,00

TOTALE DANNI RIPORTATI NEL SINISTRO AL NETTO DEL 25%

0,00

NOTIZIE RELATIVE ALLA ATTIVITA' DEL BROKER

DATA INVIO DENUNCIA AL BROKER

LEGALE INCARICATO DALL'A.M.A.T.

ANNOZZAZIONI

COMUNICAZIONE DI
APERTURA ALL'AGENTE

☐ PROVVEDIMENTO P

COMUNICAZIONE
ALLA MEIE

☐ PROVVEDIMENTO F

Invio ultimo
avviso

☐ SI ☐ NO

DATA DI RICEZIONE
COMUNICAZIONE AGENTE

DATA DI COMUNICA-
ZIONE ALLA MEIE

DATA invio
ultimo avviso

NOTIZIE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

SINISTRO ATTIVO

RISARCIMENTO ATTIVO

DATA RICEZIONE ASSEGNO

BANCA EMITTENTE

NUMERO ASSEGNO

SINISTRO PASSIVO

LEGALE CONTROPARTE

Pagamenti

Riserve

Spese

Totale

TOTALE DANNO COMPLESSIVAMENTE LIQUIDATO

DATA LIQUIDAZIONE

Compagnia Assicuratrice

Validità dal

Validità al



Indirizzo **95 Via Dante Alighieri**

L'indirizzo è approssimativo



LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° <u>53</u> DALLE ORE <u>6.19</u> ALLE ORE <u>13.36</u> LINEA <u>BIS</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>MARTINO Vito</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° <u>453/</u> DALLE ORE <u>1001/</u> ALLE ORE <u>1151/</u> LINEA <u>10050</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Angelo De Vito</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL - FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 3656,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.		
Assicurato AMAT N.610			Controparte NARDUCCI FRANCESCO			Impresa di controparte N.N.					
Esercizio 2013		Numero sinistro 206/AR/13			Codice - Agenzia			Data sinistro 21/11/2013			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero o IVA Si	
Data Incarico 02/12/2013		Data primo rilievo 28/11/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 4	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT N.610 VIA C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240/LU						Targa EH128FT		Telaio ZCM2400L002789421		1° Immatr. 07/12/1999	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si		
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00			
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
Paraurti posteriore Ultimo pannello posteriore .Sx Pannello superiore grigliato .Sx Secondo i fatti riportati, il danno riconducibile alla collisione con il veicolo di ctp. potrebbe essere quello ubicato alla parte latero posteriore sx del mezzo garantito, quantificato, nell'ipotesi che il veicolo antagonista stesse viaggiando nella direzione di marcia opposta all'autobus su via Dante. Nella dichiarazioni non si rileva quale fosse la posizione del veicolo antagonista. Sull'autobus si rilevano lievi abrasioni che possono ritenersi sovrapponibili con il danno riscontrato sul veicolo di ctp., visionando la scorta della documentazione fotografica fornita dall'ufficio sinistri, n. 4 fotografie.				M 1,0 L 0,5 L		M 2,0 L 1,0 L 0,5		M 1,5 L 1,0 L 0,5			
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo	
Telefono:				Totale Tempi						ME	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore	
Ore		Ore		Ore		Ore		Ore		Ore	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h		€		€		€	
Totale Imponibile		€		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore €/h		€		€		€	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		€		€		€	
Totale (Imponibile)		€		S.Rifiuti % di		€		€		€	
Totale (Iva Compresa)		€		TOTALE STIMA		€		€		€	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni	
Indennizzo Contrattuale		€		€		€		€		€	
TOTALE Indennizzo		€		Osservazioni:							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753]											
Data consegna 05/12/2013				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	
Genius Professional Ver:				RELEASE:							

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 3656,00/D /13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.610				Controparte NARDUCCI FRANCESCO				Impresa di controparte N.N.			
Esercizio 2013		Numero sinistro 206/AR/13		Codice - Agenzia				Data sinistro 21/11/2013			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero IVA Si	
Data Incendio 02/12/2013		Data primo rilievo 28/11/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 4	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT N.610 VIA C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA										Privilegio a favore di / /	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240/LU						Targa EH128FT		Telaio ZCM2400L002789421		1° Immatr. 07/12/1999	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
DCMS				Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)							
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR 1,5		LA 3,5	
Telefono:				VE operativo 3,0		ME		Totale Ricambi		€	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore 0,45		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,35		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6	
Ore 2,40		Totale Tempi		Supplementari		Totale tempi VE Ore		5,40			
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) 1,00		Ricambi €		Imponibile €		Iva €		Totale €	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 5,40 €/h 11,55		€ 62,37		€ 13,72		€ 76,09	
Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 10,40 €/h 20,66		€ 214,86		€ 47,27		€ 262,13	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€	
Totale (Imponibile)		€ 278,62		S.Rifiuti 0,50 % di 277,23		€ 1,39		€ 0,31		€ 1,70	
Totale (Iva Compresa)		€ 339,92		TOTALE STIMA		€ 278,62		€ 61,30		€ 339,92	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 1,3	
Indennizzo Contrattuale €		278,62		Osservazioni:							
TOTALE Indennizzo €		278,62									
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional				Data consegna 05/12/2013		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812	
RELEASE:										Foglio N. 2	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3656,00/D /13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **206/AR/13**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **21/11/2013**
Data Perizia: **28/11/2013**

Assicurato: **AMAT N.610**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240/LU**
Targa: **EH128FT**
Controparte: **NARDUCCI FRANCESCO**





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

3656113



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
206/AR/13	21/11/2013	08.30	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
3	TARANTO - VIA DANTE ALIGHIERI	VIA EGIDIO GIUSTI	
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
CITTA' MERCATO - TAMBURI	610	EH 128 FT	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	Codice Fiscale
495000	TRIVELLI	GIOVANNA	TRVGNN69S41L049B
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	01/11/1969	29/12/2008	TARANTO
C.A.P.			
74123			
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA PETUNCOLO N. 19	D	TA5323531X	MC-TA
			DATA RILASCIO
			07/10/2013
			SCADENZA PATENTE
			15/05/2018
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE
ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
OPEL	MERIVA	ED 224 WW	NARDUCCI FRANCESCO	
VIA / PIAZZA				
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				

ALLIANZ

COMPAGNIA ASSICURATRICE

COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO				
4° DANNEGGIATO				

NATURA DEL DANNO

NATURA DEL DANNO

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA DI STATO

TESTIMONI


I COLLEGHI VERIFICATORI PELLICANI ANTONIO E DE GIORGIO PAOLO

VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 22/11/2013 DELLA DIPENDENTE TRIVELLI GIOVANNA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

SI

NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 28/11/2013

Taranto, li 22/11/2013

Al Direttore Generale Amat Spa

SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio/Sosta

SEDE

All'addetto all'Ufficio Sinistri

SEDE

OGGETTO: comunicazione di servizio

La sottoscritta Trivelli Giovanna, nata a Taranto il 1/11/1969 (C.F. TRVGNN69S41L049B) e residente a Taranto in Via Petuncolo n.19, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 495000, patente categoria Dk n. TA5323531X rilasciata dalla MC-TA il 07/10/2013 e valida fino al 15/05/2018, con la presente nota comunica quanto segue:

in data 21/11/2013 (giovedì) alle ore 07.45, alla guida del bus n. 610 iniziavo dal capolinea "Città mercato" la corsa di linea 3 con direzione di marcia "Tamburi".

Alle ore 08.30 circa dopo aver svoltato a sinistra per Via Oberdan e mentre ero ferma in colonna all'incrocio semaforizzato con Via Leonida, un tale alla guida di uno scooter si fermava davanti al bus per non farmi passare e scendeva dal mezzo avvinandosi al finestrino per riferirmi che alcuni minuti prima in Via Dante Alighieri avevo urtato un'autovettura mentre eseguivo la svolta a destra per Via Egidio Giusti. Il tale si rivolgeva alla mia persona con fare piuttosto minaccioso e a nulla è valso spiegargli di essere del tutto all'oscuro del presunto sinistro. Nel frattempo i due colleghi verificatori Pellicani Antonio e De Giorgio Paolo, che si trovavano a bordo del bus, si inserivano nella discussione confermando la mia tesi e cioè che nessun impatto c'era stato tra il bus e un'autovettura.

Poiché il tale continuava a discutere animatamente, malgrado non fosse il diretto interessato al presunto sinistro, non consentendo in tal modo di proseguire la corsa, i due colleghi richiedevano telefonicamente l'intervento delle autorità.

Il motociclista a questo punto si rimetteva in sella alla moto e ci seguiva fino in Via Margherita, alcuni passeggeri mi riferivano che il motociclista era armato di pistola.


Giunta in prossimità di Piazza Fontana mi fermavo e trovavamo ad attenderci una pattuglia della Polizia di Stato. Agli Agenti di Polizia io e i due colleghi abbiamo spiegato quanto accaduto e abbiamo fornito oltre alle ns. generalità la targa della motocicletta.

Contestualmente giungeva sul posto il Sig. Narducci Francesco, proprietario e conducente di un'autovettura OPEL MERIVA targata ED224WW, il quale riferiva di aver subito il danneggiamento della propria autovettura sul fianco posteriore lato sinistro mentre il bus svoltava a destra da Via Dante Alighieri verso Via Egidio Giusti.

Anche al signore in questione facevo presente di non aver avuto nessuna percezione di urto nella circostanza lamentata.

La presente dichiarazione viene rilasciata in via cautelativa e per opportuna conoscenza di codesta Azienda.

Distinti saluti.







per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT		001	3656,00/13	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte
			AMAT N.610		NARDUCCI FRANCESCO		N.N.
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro		
2013	206/AR/13				21/11/2013		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.	
					/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
02/12/2013	28/11/2013	TARANTO	ASS	A1	4	05/12/2013	

ONORARI	
---------	--

Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 22 %	6,86
Totale	38,06
Non Imponib.	
Totale	38,06
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	32,06

Note:

Taranto, li' 05/12/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:339,92

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Prot. 5200 /UAG

Taranto, li 24 FEB. 2014

RACCOMANDATA A R

Egr. Sig.

TRIVELLI GIOVANNA
VIA PETUNCOLO N. 19
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 206/AR/13 del 21/11/2013

Il giorno 21/11/2013, il bus n° 610 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 408,62, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia in allegato alla presente.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso, pertanto, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 4 del verbale di Accordo Nazionale del 26 aprile 2013 la S. V. ha diritto, entro i 15 giorni di calendario dalla notifica della presente di produrre osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i successivi 15 giorni, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato.

Successivamente l'Azienda, in applicazione delle norme contenute nel citato accordo, notificherà l'importo definitivo dell'addebito al netto delle previste deduzioni.

Distinti saluti

CE

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

206/An/13

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE CONGIUNTA

I sottoscritti Pellicani Antonio, nato a Taranto il 30/04/54 e ivi residente in Via Fior D'Agave n.3, e De Giorgio Paolo, nato a Taranto il 8/11/1957 e ivi residente a Talsano in Via Gregorio VII n.13, sotto la propria responsabilità dichiarano quanto segue:

la mattina del 21/11/2013 intorno alle ore 08.30, effettuavamo il servizio di controlloria a bordo del bus n. 610 di linea 3, condotto dalla collega Trivelli Giovanna, con senso di marcia "Città mercato - Tamburi".

Giunti in Via Oberdan all'incrocio semaforizzato con Via Leonida, un motociclista alla guida di uno scooter modello Scarabeo targato DS61199, si fermava davanti al bus per non farlo passare e scendeva dal motociclo avvicinandosi al finestrino del bus per comunicare alla collega che poco prima, durante la svolta a destra eseguita dal bus da Via Dante Alighieri verso Via Egidio Giusti, aveva urtato un'autovettura che sopraggiungeva da Via Dante dal senso opposto di marcia.

Il tale discuteva con la collega piuttosto animatamente e solo dopo il ns. intervento nella discussione si spostava con la motocicletta consentendo in tal modo al bus di riprendere la marcia.

Nel proseguimento della corsa, visto che il motociclista continuava a seguire il bus, chiamavamo telefonicamente le forze dell'ordine. Dalla ns. chiamata venivamo raggiunti da una pattuglia della Polizia di Stato in Piazza Fontana. Agli Agenti di Polizia abbiamo fornito la targa del motociclo e le ns. generalità.

Quasi contestualmente ci raggiungeva il Sig. Narducci Francesco, conducente di un'autovettura OPEL MERIVA targata ED224WW, il quale si presentava come il titolare della vettura rimasta coinvolta nel sinistro accaduto prima in Via Dante Alighieri. Il sig. Narducci riferiva di non conoscere l'uomo alla guida dello scooter che ha inseguito il bus.

Si precisa che da una verifica del danno evidenziato dal Sig. Narducci, sul parafrangente posteriore lato sinistro, si riscontrava una compatibilità con alcuni graffi presenti sull'angolare del paraurti posteriore lato sinistro.

In fede

TA. 09-12-2013
 Paolo De Giorgio
 Pellicani Antonio

AmAt
 Azienda per la mobilità dell'area di Taranto

Prot. n.

19935
 09 DIC. 2013


del

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioni	☐
STQ	Stati Qualità	☐


Cognome **PELLICANI**
 Nome **ANTONIO**
 nato il **30/04/1954**
 (atto n. **869** P **I** S **A**)
 a **TARANTO** TA
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TARANTO**
FIOR DI AGAVE, 3
 Via
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,80**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Pellicani Antonio*
TARANTO li **13/05/2011**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO



Cognome **DE GIORGIO**
 Nome **PAOLO**
 nato il **08/11/1957**
 (atto n. **4444** P **I** S **A**)
 a **TARANTO** TA
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TARANTO**
GREGORIO VII, 13
 Via
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **AUTISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,75**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Paolo De Giorgio*
TARANTO li **11/05/2010**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO


SCADE IL 12/05/20



AS 7194126



I.P.Z.S. SPA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

TARANTO

CARTA D'IDENTITA'


N° AS 7194126

DI


PELLICANI

ANTONIO

SCADE IL 18/05/2020



AS 3704762



I.P.Z.S. SPA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

TARANTO

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 3704762

DI

DE GIORGIO

PAOLO

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE CONGIUNTA

I sottoscritti Pellicani Antonio, nato a Taranto il 30/04/54 e ivi residente in Via Fior D'Agave n.3, e De Giorgio Paolo, nato a Taranto il 8/11/1957 e ivi residente a Talsano in Via Gregorio VII n.13, sotto la propria responsabilità dichiarano quanto segue:

la mattina del 21/11/2013 intorno alle ore 08.30, effettuavamo il servizio di controlleria a bordo del bus n. 610 di linea 3, condotto dalla collega Trivelli Giovanna, con senso di marcia "Città mercato - Tamburi".

Giunti in Via Oberdan all'incrocio semaforizzato con Via Leonida, un motociclista alla guida di uno scooter modello Scarabeo targato DS61199, si fermava davanti al bus per non farlo passare e scendeva dal motociclo avvicinandosi al finestrino del bus per comunicare alla collega che poco prima, durante la svolta a destra eseguita dal bus da Via Dante Alighieri verso Via Egidio Giusti, aveva urtato un'autovettura che sopraggiungeva da Via Dante dal senso opposto di marcia.

Il tale discuteva con la collega piuttosto animatamente e solo dopo il ns. intervento nella discussione si spostava con la motocicletta consentendo in tal modo al bus di riprendere la marcia.

Nel proseguimento della corsa, visto che il motociclista continuava a seguire il bus, chiamavamo telefonicamente le forze dell'ordine. Dalla ns. chiamata venivamo raggiunti da una pattuglia della Polizia di Stato in Piazza Fontana. Agli Agenti di Polizia abbiamo fornito la targa del motociclo e le ns. generalità.

Quasi contestualmente ci raggiungeva il Sig. Narducci Francesco, conducente di un'autovettura OPEL MERIVA targata ED224WW, il quale si presentava come il titolare della vettura rimasta coinvolta nel sinistro accaduto prima in Via Dante Alighieri. Il sig. Narducci riferiva di non conoscere l'uomo alla guida dello scooter che ha inseguito il bus.

Si precisa che da una verifica del danno evidenziato dal Sig. Narducci, sul parafango posteriore lato sinistro, si riscontrava una compatibilità con alcuni graffi presenti sull'angolare del paraurti posteriore lato sinistro.

In fede

TA. 09-12-2013
Paolo De Giorgio
Pellicani Antonio


Cognome **PELLICANI**
 Nome **ANTONIO**
 nato il **30/04/1954**
 (atto n. **859** P. **I** S. **A**)
 a **TARANTO** (**TA**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TARANTO**
 Via **FIOR DI AGAVE, 3**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,80**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Felice Buticci*
TARANTO li **13/05/2011**
 Impronta del dito indice sinistro *[Signature]*
 IL SINDACO



Cognome **DE GIORGIO**
 Nome **PAOLO**
 nato il **08/11/1957**
 (atto n. **4444** P. **I** S. **A**)
 a **TARANTO** (**TA**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **TARANTO**
 Via **GREGORIO VII, 13**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **AUTISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,75**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Paolo De Giorgio*
TARANTO li **11/05/2010**
 Impronta del dito indice sinistro *[Signature]*
 IL SINDACO


SCADE IL 12/05/2021



AS 7194126



I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TARANTO

CARTA D'IDENTITA'


N° AS 7194126

DI


PELLICANI

ANTONIO

SCADE IL 10/05/2020



AS 3704762



I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TARANTO

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 3704762

DI

DE GIORGIO

PAOLO