

Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
		1	claxon	03209800	525	

Capo Tecnico/Capo Operaio

(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino

(o colui che consegna)

Data

615123

Data

08 APR. 2023

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

1969

181

Data Reg: 08/05/2023 Data Doc:

Tipo Doc:

Note:

Num Reg: 1949 Num Doc:

IdMovMag: 45342

Riga	Articolo	Descrizione	Commessa	Bene	Dipendente	Causale	Deposito	U.M.	Qta	Firma
1	00642932	LAMPADA H4 24V	139.334	0562	176.951	SNO	SEDE	NR	1,00	
2	00009245	SUPPORTO MOTORE SX POST	141.733	0694	176.951	SNO	SEDE	NR	1,00	
3	00008028	SUPPORTO ANT SUP MOTORE CITARO	141.733	0694	176.951	SNO	SEDE	NR	2,00	
4	00006342	FLESSILE SCARICO CITARO	141.733	0694	176.951	SNO	SEDE	NR	1,00	
5	00009590	FIANCATA IN PLASTICA MAN (NUMERO 18)	141.816	0761	176.951	SNO	SEDE	NR	1,00	
6	00010217	FIANCATA IN PLASTICA MAN	141.816	0761	176.951	SNO	SEDE	NR	1,00	
7	00010794	Copertura Braccio specchietto MAN (RICAMBIO SPECCHIO 00009701)	141.816	0761	176.951	SNO	SEDE	NR	1,00	
8	00010795	Copertura specchio MAN (ricambio specchio 00009701)	141.816	0761	176.951	SNO	SEDE	NR	1,00	
9	00010796	Copertura specchio MAN (ricambio specchio 00009701)	141.816	0761	176.951	SNO	SEDE	NR	1,00	
10	03209800	CLAXON 24V M231-GX586,137-CITY II,III-AVANCITY240-CITYMOOD-MERCEDES	139.313	0525	199.365	SNO	SEDE	NR	1,00	
11	00005854	FANALINO POST SX CITARO	139.384	0697	199.365	SNO	SEDE	PZ	1,00	
12	00642902	LAMPADA BILUCE 24V X 21/SW	139.384	0697	199.365	SNO	SEDE	NR	1,00	
13	00003720	COLLARE MANICOTTO TURBINA	141.774	0693	199.365	SNO	SEDE	PZ	1,00	