

quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Pannello lubrificazione per 25. dx	9590	761	
	1	PANNELLO	10217		10
	1	Coperchio specchio MAN	10794		
	1	"	10795		
	1	"	10796		

per Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 08/05/23

08 APR. 2023

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE 1969

L'OPERATORE

Data Reg: 08/05/2023

Data Doc:

Tipo Doc:

Note:

Num Reg: 1949 Num Doc:

IdMovMag:

45342

Riga	Articolo	Descrizione	Commessa	Bene	Dipendente	Causale	Deposito	U.M	Qta	Firma
1	00642932	LAMPADA H4 24V	139.334	0562	176.951	SN0	SEDE	NR	1,00	
2	00009245	SUPPORTO MOTORE SX POST	141.733	0694	176.951	SN0	SEDE	NR	1,00	
3	00008028	SUPPORTO ANT SUP MOTORE CITARO	141.733	0694	176.951	SN0	SEDE	NR	2,00	
4	00006342	FLESSILE SCARICO CITARO	141.733	0694	176.951	SN0	SEDE	NR	1,00	
5	00009590	FIANCATA IN PLASTICA MAN (NUMERO 18)	141.816	0761	176.951	SN0	SEDE	NR	1,00	
6	00010217	FIANCATA IN PLASTICA MAN	141.816	0761	176.951	SN0	SEDE	NR	1,00	
7	00010794	Copertura Braccio specchietto MAN (RICAMBIO SPECCHIO 00009701)	141.816	0761	176.951	SN0	SEDE	NR	1,00	
8	00010795	Copertura specchio MAN (ricambio specchio 00009701)	141.816	0761	176.951	SN0	SEDE	NR	1,00	
9	00010796	Copertura specchio MAN (ricambio specchio 00009701)	141.816	0761	176.951	SN0	SEDE	NR	1,00	
10	03209800	CLAXON 24V M231-GX586,137-CITY II,III-AVANCITY240-CITYMOOD-MERCEDES	139.313	0525	199.365	SN0	SEDE	NR	1,00	
11	00005854	FANALINO POST SX CITARO	139.384	0697	199.365	SN0	SEDE	PZ	1,00	
12	00642902	LAMPADA BILUCE 24V X 21/5W	139.384	0697	199.365	SN0	SEDE	NR	1,00	
13	00003720	COLLARE MANICOTTO TURBINA	141.774	0693	199.365	SN0	SEDE	PZ	1,00	