

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0001376 /20

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 138678

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	2	2 Anelli frangipassanti	9687	707	
	1	1 Puntone frangipassante sx	8751	u	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 20/01/23

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 21 GEN. 2023

N° REGISTRAZIONE

276

L'OPERATORE

Movimenti magazzino

IdMovMag 43669

Data Reg: 23/01/2023 Data Doc: Tipo Doc: Note:

Num Reg: 276 Num Doc: IdMovMag: 43669

Ri	Articolo	Descrizione	Commessa	Bene	Dipendente	Causale	Deposito	U.M	Qta	Firm
1	00008751	PINZA FRENO POST SX IMPIANTO MERITOR HEULIEZ GX 137	138.678	0707	176.951	SN0	SEDE	NR	1,00	
2	00009687	DISCO FRENO POSTERIORE HEULIEZ GX586/GX137	138.678	0707	176.951	SN0	SEDE	NR	2,00	