



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rilevamenti eseguiti dall'Ispettorato del Lavoro di Taranto negli ambienti di lavoro dell'officina-deposito. Decisioni.

L'anno millenovecentottantuno il giorno 18 (diciotto) del mese di Novembre, alle ore 17.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO 3. Vito Franco FIORE

4. Enrico GRILLI 5. Alberto GALLUZZO

6. Matteo MALANDRINO 7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Francesco RUGGIERI 9. Cosimo MICCOLI

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE


- PREMESSO che con propria nota l'Organizzazione Sindacale FAISA-CISAL denunciava alle autorità competenti lo stato precario, relativo alle norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e alle norme generali per l'igiene del lavoro, esistente nei locali e negli ambienti di lavoro del deposito-officina dell'Azienda;
- CHE a seguito di tanto L'Ispettorato Provinciale del Lavoro faceva esegui

re, da un proprio funzionario, un sopralluogo ispettivo nei locali e negli ambienti di lavoro del deposito-officina, il quale accertava, in effetti, delle irregolarità sia in ordine alla prevenzione degli infortuni, sia in ordine alle norme generali di igiene del lavoro;

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio con la quale comunica che seguentemente alla visita ispettiva è stato notificato all'Azienda un verbale, dal quale vengono evidenziate le citate carenze, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- TENUTO CONTO che in ottemperanza a quanto evidenziato nel citato verbale è necessario ed urgente l'acquisto di estintori, elmetti, scale e barriere per le buche;
- RITENUTO doversi procedere in tal senso per la sicurezza e la protezione dei lavoratori addetti;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi


DELIBERA

- 1) - di prendere atto del verbale redatto dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Taranto che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- 2) - di autorizzare la Direzione di Esercizio all'acquisto di cui in narrativa;
- 3) - di imputare la presumibile spesa di £. 10.000.000.=(diecimilioni) per £. 5.000.000.=(cinquemilioni) al Cap. 3 e per £. 5.000.000.=(cinquemilioni) al Cap. 2 - Titolo 1° - Uscite Effettive - del bilancio di previsione dell'anno 1981;
- 4) - di rendere immediatamente esecutivo, ai sensi degli art. 54 e 123 della legge 29/3/1093, n. 103, approvato con R.D. 10/3/1904, n. 108, il presente provvedimento.

Il Segretario


Visto:

Il Presidente



IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1981 Titolo 1 Categ. --

Cap. 2 Art. --

Spese per acquisto di esercizio

Stanziamiento originario L. 2.633.000.001

Somme aggiunte L. --

Totale L. 2.633.000.001

Somme detratte L. --

Stanziamiento aggiornato L. 2.633.000.001

Somme già impegnate L. 1.763.847.607

Amm. del presente impegno L. 5.000.000

Disponibilità di impegni L. 864.152.394

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1981 Titolo 1 Categ. --

Cap. 3 Art. --

Spese per acquisti di impianti

Stanziamiento originario L. 1.490.000.000

Somme aggiunte L. --

Totale L. 1.490.000.000

Somme detratte L. --

Stanziamiento aggiornato L. 1.490.000.000

Somme già impegnate L. 22.143.813

Amm. del presente impegno L. 5.000.000

Disponibilità di impegni L. 1.462.856.187

Celli



ALL'UFFICIO SERV. MUNICIP.

COMUNE DI TARANTO

c.p.c. ALL'UFFICIO

DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale

AMAT-TARANTO
22.DIC.1981
N° 6316/81 di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 9.12.1981 *e*

Oggetto : Delibera AMAT n. 360 del 18.11.1981-

(Relatore IL SINDACO)

La G.M. , nella seduta del 9.12.1981 PRENDE ATTO

COMUNE DI TARANTO

E' copia conforme all'originale

Taranto li **16 DIC 1981**

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. *Ennio* ROMANDINI)

IL SEGRETARIO GENERALE



Taranto li, 10.12.1981



IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Amato



74100 Taranto, 28/Novembre/81

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 637 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo 3025/81 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

del Comune di Taranto

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 348 = Chiarimenti deliberazione n° 295 del 23/9/81.
- " N° 349 = Rinnovo contratto di locazione di un locale ubicato nell'atrio biglietteria della stazione di Taranto.
- " N° 360 = Rilevamenti eseguiti dall'Ispettorato del Lavoro di Taranto negli ambienti di lavoro dell'officina-deposito. Decisioni.
- " N° 361 = Lavori di manutenzione al capannone-officina dell'Azienda. Richiesta autorizzazione alla trattativa privata.
- " N° 367 = Presa atto parcella n. 3 dell'ing. Giulio D'ALESSANDRO relativa alle prestazioni professionali fornite per la direzione lavori costruzione capannone metallico.

Distinti saluti.



FF/VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



74100 Taranto, 28/Novembre/81.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 3025/1 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Prov.le Decentrata
di Controllo sugli Atti
degli Enti Locali

Via De Cesare, 102

TARANTO

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si trasmettono, in duplice copia, le sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 348 = Chiarimenti deliberazione n.295 del 23/9/81.
- " N° 349 = Rinnovo contratto di locazione di un locale ubicato nell'atrio biglietteria della stazione di Taranto.
- " N° 360 = Rilevamenti eseguiti dall'Ispettorato del Lavoro di Taranto negli ambienti di lavoro dell'officina-deposito - Decisioni.
- " N° 361 = Lavori di manutenzione al capannone-officina dell'Azienda. Richiesta autorizzazione alla trattativa privata.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-





9 NOV. 1981

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

Via Dante Complesso DESTAV

Zona Pedonale N° 27

74100 TARANTO

Prot. N° 12.697 Allegati 1

All'AMAT (Azienda Municipali-
cipaliz. Autotrasporti
Taranto) Via C. Battisti
n. 657 -TARANTO-

Risposta al f. N°
del

OGGETTO: Notifica foglio d'ispezione in materia di lavoro n. 013 del 28.10.1981.-

Raccomandata R.R.

AMAT-TARANTO

10. NOV. 1981

N° 5454/81 di PROT.

Si notifica l'allegato foglio di ispezione n. 013 del 28.10.1981, redatto a seguito di sopralluogo ispettivo eseguito da un funzionario di questo Ufficio nei locali e negli ambienti di lavoro del deposito-officina alla Via C. Battisti, n. 657 di questa città, contenente i provvedimenti adottati nei confronti di codesta azienda.-

IL CAPO DELL'ISPETTORATO PROV.LE
(dr. A. Pierri)

[Signature]

Ra/



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

N. 013

Data 28.10.1981

Ispettorato del Lavoro
di TARANTO

VERBALE dell'ISPEZIONE in materia di lavoro

eseguita alla Ditta A. M. A. T.

esercente Trasporti pubblici urbani

con sede legale in Taranto - Via C. Battisti, 657 (Prov. TA)

e stabilimento in Taranto Via C. Battisti, 657 (Prov. TA)
(Stabilimento, cantiere, ecc.)

È presente il Sig. CAVALIERE ing. Silvano nella sua qualità di
direttore esercizio che prende atto dei seguenti provvedimenti (oppure)

il sottoscritto ing. Silvano Cavalieri, presente verbalmente, non può essere considerato responsabile
della Ditta Signor, nato il 5.5.1948 a TA

e residente in Taranto Via Pio XII, 15.-

DD.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 19.3.1956, n. 303 - NORME GENERALI PER LA PRE-
VENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO

Nel corso dell'odierno sopralluogo ispettivo eseguito nei locali di
codesta azienda sita alla Via C. Battisti n. 657 e alla Via d'Aquino 17
e 21 è stato accertato quanto segue:

Locali di Via C. Battisti.-

Prevenzione infortuni

- 1) nel locale ufficio archivio benchè vi sia del materiale infiammabile
(carta, cartoni, ecc.) non è stato predisposto un mezzo di estinzione
incendi;
- 2) nel locale ufficio tecnico le lampade al neon non sono racchiuse da
apposita custodia, la calcolatrice e la macchina da scrivere elettri-
ca non sono collegate elettricamente a terra, vi è del materiale in-
fiammabile senza che sia stato predisposto un mezzo di estinzione in-
cendi;
- 3) nel locale magazzino non è assicurata la difesa contro la caduta e lo

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

Asseva *Scatol*

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

.1.

- investimento di materiali i quali sono accatastati in maniera inidonea; le lampade al neon non sono racchiuse con apposita custodia;
- 4) nel locale massa-vestiario non è stato predisposto un mezzo di estinzione incendi benchè vi sia materiale infiammabile;
- 5) locale carrozzeria:
- a) il pavimento è ingombro di materiali di risulta che ostacolano la normale circolazione;
- b) la mola STAYER a colonna non ha esposto un cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare ed inoltre è priva di schermi trasparenti paraschegge;
- c) mancano i cartelli indicanti il divieto di pulire, oliare e ingrassare a mano gli organi in moto delle macchine;
- 6) per l'aspirazione dei gas di scarico degli autobus in moto, nel capannone deposito, gli addetti devono eseguire l'attacco degli appositi aspiratori al tubo di scappamento mediante un sistema idoneo che serva ad impedire la caduta nel vuoto;
- 7) la mola FEMI, nel locale elettricisti, non ha esposto un cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare, è priva di schermo trasparente paraschegge e non porta l'etichetta indicante il tipo, la qualità, la velocità massima di uso e il nome e sede del costruttore.- Le lampade al neon nel predetto locale non sono racchiuse in apposita custodia;
- 8) nel locale carica-batterie non è esposto un cartello indicante il divieto di fumare e di usare oggetti a fiamma libera.- la ventilazione di tale locale non è attualmente assicurata in quanto l'aspiratore è guasto;
- 9) nel locale reparto-plastica non vi è un mezzo di estinzione incendi benchè vi sia del materiale infiammabile.- Le lampade al neon di tale locale sono senza custodia.-
- 10) Locale gomme:

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

Carrozzo *Perotti*

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

./.

- a) non vi è un mezzo di estinzione incendi;
- b) le lampade al neon non sono racchiuse da apposita custodia;
- c) la mola a colonna non ha esposto il cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare, è priva di targa del costruttore e di schermi trasparenti paraschegge;

11) locale lavaggio pezzi:

- a) il pavimento è unto di grasso ed è ingombato di materiali di risulta tali da rendere indicuro il transito delle persone addette;
- b) le lampade al neon non sono racchiuse con apposita custodia;
- c) la lavatrice ha la valvola del regolatore inefficiente, ed attualmente è possibile l'apertura del portellone anche quando la macchina è in fase di lavaggio;

12) locali buche lavaggio:

- a) le buche esistenti nel pavimento per la riparazione e manutenzione degli automezzi non sono munite di apposita barriera per tutta la apertura nel suolo contro il pericolo di caduta;
- b) la buca n. 6 ha l'arresto fisso del coperchio in posizione pericolosa per la testa dei lavoratori addetti;
- c) i lavoratori addetti alla riparazione e manutenzione degli automezzi benché siano esposti a specifici pericoli di offesa al capo non indossano gli elmetti protettivi;
- c) il pavimento delle buche 2 e n. 6 non è in condizioni tali da rendere sicuro il movimento degli addetti essendo egli stessi accidentati;

13) locale radiatoristi:

- a) le lampade al neon sono senza apposita custodia;
- b) la troncatrice non è fissata stabilmente al pavimento;
- c) la mola STAYER e la mola ORNIC mancano di un cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare, mancano altresì di schermi trasparenti paraschegge e di cartello indicante

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

Reservo Sencik

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

./.

l'obbligo dell'uso degli occhiali di protezione;

14) locale pompe e torni:

- a) le lampade al neon sono senza apposita custodia;
- b) non è esposto un cartello indicante i soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica;
- c) non è esposto un cartello indicante il divieto di pulire, oliare e ingrassare a mano gli organi in moto delle macchine;
- d) i torni paralleli ALCIONE e ZUCCHI ha^{mo} il mandrino non protetto con apposito manicotto;
- e) la mola a colonna CECCATO e STAYER non hanno esposto un cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare, mancano di schermi trasparenti paraschegge e non hanno esposto il cartello indicante l'obbligo dell'uso degli occhiali di protezione;

15) nel reparto cambio le lampade al neon sono senza apposita custodia, la mola STAYER è priva di cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare e di cartello indicante l'obbligo dell'uso di occhiali di protezione;

16) locale revisione generale;

- a) le lampade al neon non sono racchiuse con apposita custodia;
- b) alcuni vetri alle finestre sono rotti;
- c) la mola FEMI non ha esposto un cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare e non ha esposto un cartello indicante l'obbligo dell'uso degli occhiali di protezione;
- d) il paranco SUPER da 1500 Kg. ha il gancio di sollevamento non provvisto di dispositivo di chiusura dell'imbocco.-

Non risultano, da documentazione scritta, eseguite le prove per le verifiche trimestrali delle catene;

17) il locale gruppo elettrogeno non è chiudibile a chiave e non vi è esposto il cartello indicante i soccorsi da prestarsi ai colpiti da

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

[Firma]

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

1/1

corrente elettrica;

18) nei locali di Via d'Aquino le lampade al neon sono senza apposita custodia;

19) codesta azienda non ha ancora completato i lavori richiesti dal Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto ai fini dell'esecuzione del collaudo globale da parte di tale Comando;

20) non è stato denunciato all'ENPI di Taranto l'impianto di terra del deposito ai fini dell'effettuazione delle verifiche di primo impianto e periodiche.

IGIENE DEL LAVORO

21) non sono mantenuti puliti gli ambienti relativi ai seguenti locali: magazzino, zona depositi olii adiacenze magazzino, servizi igienici, locale carrozzeria, reparto-plastica, locale lavaggio pezzi, revisione generale;

22) non è assicurato il ricambio dell'aria nei seguenti locali: locale ufficio tecnico, locale magazzino, locale massa-vestiario, reparto cambio;

23) non sono ben mantenute e ben difese contro l'umidità le pareti dei seguenti locali: Via d'Aquino, ufficio tecnico, revisione generale;

24) i lavoratori addetti alla battitura lamiere non usano idonei apparecchi di protezione auricolare contro i rumori rivenienti dalla lavorazione specifica;

25) l'impianto di aspirazione gas di scarico del deposito capannone non è sufficiente e parte dei gas di scarico degli autobus si diffonde nell'ambiente;

26) il locale adibito a spogliatoio non è convenientemente arredato in quanto mancano mezzi per sedersi;

27) benchè obbligata a norma dell'art. 30, codesta azienda non dispone di una camera di medicazione;

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

Osares Scarob/m

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

28) il lavoratore addetto al lavaggio autobus è esposto a correnti di aria provenienti dall'ingresso del capannone;

In considerazione di tutto quanto precede

SI PRESCRIVE

alla codesta azienda di eliminare le irregolarità riportate nel presente foglio di ispezione e di comunicare entro il termine di 120 gg., dalla data di notifica del foglio medesimo che viene inviato all'ufficio ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 27.4.1913, n. 431, l'avvenuta ottemperanza, all'Ispettorato del Lavoro di Taranto.-

Si prescrive altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 - lett. b del D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 19.3.1956, n. 303, di rendere edotti i lavoratori tutti dei rischi specifici cui gli stessi sono ~~esposti~~ esposti portando a loro conoscenza estratto delle irregolarità di cui al presente foglio mediante l'affissione negli ambienti di lavoro interessati.-


Si avverte che la persistenza delle violazioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro può configurare la violazione di cui all'art. 437 del Codice Penale.-

Si precisa infine che le violazioni di cui ai punti 5), 9), 14-d), 16-d) e 27) saranno riferite alla competente Autorità Giudiziaria.-

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

Caracciolo *Senobio*

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rilevamenti eseguiti dall'Ispettorato del Lavoro di Taranto negli ambienti di lavoro dell'officina-deposito, Decisioni.

L'anno millenovecentottant**uno** il giorno **18 (dieotto)**
del mese di **Novembre**, alle ore **17.00** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. **Luigi PIGNATELLI**



MEMBRI EFFETTIVI

2. **Fulvio MASTROBUONO**

3. **Vito Franco FIORE**

4. **Enrico GRILLI**

5. **Alberto GALLUZZO**

6. **Matteo MALANDRINO**

7. **Giuseppe MESTO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Francesco RUGGIERI**

9. **Cosimo MICCOLI**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con propria nota l'Organizzazione Sindacale FAISA-CISAL denunciava alle autorità competenti lo stato precario, relativo alle norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e alle norme generali per l'igiene del lavoro, esistente nei locali e negli ambienti di lavoro del deposito-officina dell'Azienda;
- **CHE** a seguito di tanto L'Ispettorato Provinciale del Lavoro faceva esegui

re, da un proprio funzionario, un sopralluogo ispettivo nei locali e negli ambienti di lavoro del deposito-officina, il quale accertava, in effetti, delle irregolarità sia in ordine alla prevenzione degli infortuni, sia in ordine alle norme generali di igiene del lavoro;

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio con la quale comunica che seguentemente alla visita ispettiva è stato notificato all'Azienda un verbale, dal quale vengono evidenziate le citate carenze, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- TENUTO CONTO che in ottemperanza a quanto evidenziato nel citato verbale è necessario ed urgente l'acquisto di estintori, elmetti, scale e barriere per le buche;
- RITENUTO doversi procedere in tal senso per la sicurezza e la protezione dei lavoratori addetti;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di prendere atto del verbale redatto dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Taranto che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante;
- 2) - di autorizzare la Direzione di Esercizio all'acquisto di cui in narrativa;
- 3) - di imputare la presumibile spesa di L. 10.000.000.=(diecimilioni) per L. 5.000.000.=(cinquemilioni) al Cap. 3 e per L. 5.000.000.=(cinquemilioni) al Cap. 2 - Titolo 1° - Uscite Effettive - del bilancio di previsione dell'anno 1981;
- 4) - di rendere immediatamente esecutivo, ai sensi degli art. 54 e 123 della legge 29/3/1093, n. 103, approvato con R.D. 10/3/1904, n. 108, il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
ft/. FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing. Luigi PIGNATELLI

p.c.c.i

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

[Firma]

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1981 Titolo 1 Categ. 2

Cap. 2 Art. 2

Spese per acquisto di energia

Stanziamiento originario L. 2.633.000.001

Somme aggiunte L. 2

Totale L. 2.633.000.001

Somme detratte L. 2

Stanziamiento aggiornato L. 2.633.000.001

Somme già impegnate L. 1.763.847.607

Amm. del presente impegno L. 5.000.000

Disponibilità di impegni L. 864.152.394

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1981 Titolo 1 Categ. 2

Cap. 3 Art. 2

Spese per acquisto di materiali

Stanziamiento originario L. 1.490.000.000

Somme aggiunte L. 2

Totale L. 1.490.000.000

Somme detratte L. 2

Stanziamiento aggiornato L. 1.490.000.000

Somme già impegnate L. 22.143.813

Amm. del presente impegno L. 5.000.000

Disponibilità di impegni L. 1.462.856.187

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 39626

La Commissione nella seduta del 12 DIC. 1981

prende atto

Taranto, li 14 DIC. 1981

Il Presidente

f.to Rag. Giuseppe Bu nardi

P. G. C. il Segretario

(Emo Spagnoletti)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore

MODULARIO
Isp. Lav. - 39



DATA. COPIA

Sp. BISC

MOD. L-1

9 NOV. 1981

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

Via D'Amico 27, 74100 TARANTO

Zona Personale N° 27

74100 TARANTO

Prot. N° 12.697 Allegati 4

Al'AMAT (Azienda Municipale Autotrasporti Taranto) Via C. Battisti n. 657 -TARANTO-

Risposta al N°

del

OGGETTO: Notifica foglio d'ispezione in materia di lavoro n. 013 del 28.10.1981.-

AMAT-TARANTO

10. NOV. 1981

N° 5454/81 di PROT.

Raccomandata R.R.

Si notifica l'allegato foglio di ispezione n. 013 del 28.10.1981, redatto a seguito di sopralluogo ispettivo eseguito da un funzionario di questo Ufficio nei locali e negli ambienti di lavoro del deposito-officina alla Via C. Battisti, n. 657 di questa città, contenente i provvedimenti adottati nei confronti di codesta azienda.-

IL CAPO DELL'ISPETTORATO PROV.LE
(dr. A. Pierri)

A. Pierri

Ra/





MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

N. 013

Data 28.10.1981

Ispettorato del Lavoro
di TARANTO

VERBALE dell'ISPEZIONE in materia di lavoro

eseguita alla Ditta A. M. A. T.

esercente Trasporti pubblici urbani

con sede legale in Taranto - Via C. Battisti, 657 (Prov. TA)

e stabilimento in Taranto Via C. Battisti, 657 (Prov. TA)

È presente il Sig. CAVALIERE ing. Silvano nella sua qualità di
direttore esercizio che prende atto dei seguenti provvedimenti

che si sono verificati nel presente verbalizzato, in breve tempo, e non è possibile che si verifichino
co. della Ditta Signor, nato il 5.5.1948 a TA

e residente in Taranto Via Pio XII, 15.-

DD.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 19.3.1956, n. 303 - NORME GENERALI PER LA PRE-
VENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO

Nel corso dell'odierno sopralluogo ispettivo eseguito nei locali di
codesta azienda sita alla Via C. Battisti n. 657 e alla Via d'Aquino 17
e 21 è stato accertato quanto segue:

Locali di Via C. Battisti.-Prevenzione infortuni

- 1) nel locale ufficio archivio benchè vi sia del materiale infiammabile
(carta, cartoni, ecc.) non è stato predisposto un mezzo di estinzione
incendi;
- 2) nel locale ufficio tecnico le lampade al neon non sono racchiuse da
apposita custodia, la calcolatrice e la macchina da scrivere elettri-
ca non sono collegate elettricamente a terra, vi è del materiale in-
fiammabile senza che sia stato predisposto un mezzo di estinzione in-
cendi;
- 3) nel locale magazzino non è assicurata la difesa contro la caduta e lo

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

Cesere *Scavini*

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE



investimento di materiali i quali sono accatastati in maniera inidonea; le lampade al neon non sono racchiuse con apposita custodia;

4) nel locale massa-vestiario non è stato predisposto un mezzo di estinzione incendi benchè vi sia materiale infiammabile;

5) locale carrozzeria:

a) il pavimento è ingombrato di materiali di risulta che ostacolano la normale circolazione;

b) la mola STAYER a colonna non ha esposto un cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare ed inoltre è priva di schermi trasparenti paraschegge;

c) mancano i cartelli indicanti il divieto di pulire, oliare e ingrassare a mano gli organi in moto delle macchine;

6) per l'aspirazione dei gas di scarico degli autobus in moto, nel capannone deposito, gli addetti devono eseguire l'attacco degli appositi aspiratori al tubo di scappamento mediante un sistema idoneo che serva ad impedire la caduta nel vuoto;

7) la mola FEMI, nel locale elettricisti, non ha esposto un cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare, è priva di schermo trasparente paraschegge e non porta l'etichetta indicante il tipo, la qualità, la velocità massima di uso e il nome e sede del costruttore. - Le lampade al neon nel predetto locale non sono racchiuse in apposita custodia;

8) nel locale carica-batterie non è esposto un cartello indicante il divieto di fumare e di usare oggetti a fiamma libera. -

la ventilazione di tale locale non è attualmente assicurata in quanto l'aspiratore è guasto;

9) nel locale reparto-plastica non vi è un mezzo di estinzione incendi benchè vi sia del materiale infiammabile. - Le lampade al neon di tale locale sono senza custodia. -

10) locale gomme:

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

Carro *Senob*

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

./.



- a) non vi è un mezzo di estinzione incendi;
- b) le lampade al neon non sono racchiuse da apposita custodia;
- c) la mola a colonna non ha esposto il cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare, è priva di targa del costruttore e di schermi trasparenti paraschegge;

11) locale lavaggio pezzi:

- a) il pavimento è unto di grasso ed è ingombato di materiali di risulta tali da rendere indicuro il transito delle persone addette;
- b) le lampade al neon non sono racchiuse con apposita custodia;
- c) la lavatrice ha la valvola del regolatore inefficiente, ed attualmente è possibile l'apertura del portellone anche quando la macchina è in fase di lavaggio;

12) locali buche lavaggio:

- a) le buche esistenti nel pavimento per la riparazione e manutenzione degli automezzi non sono munite di apposita barriera per tutta la apertura nel suolo contro il pericolo di caduta;
- b) la buca n. 6 ha l'arresto fisso del coperchio in posizione pericolosa per la testa dei lavoratori addetti;
- c) i lavoratori addetti alla riparazione e manutenzione degli automezzi benché siano esposti a specifici pericoli di offesa al capo non indossano gli elmetti protettivi;
- c) il pavimento delle buche 2 e n. 6 non è in condizioni tali da rendere sicuro il movimento degli addetti essendo egli stessi accidentati;

13) locale radiatoristi:

- a) le lampade al neon sono senza apposita custodia;
- b) la troncatrice non è fissata stabilmente al pavimento;
- c) la mola STAYER e la mola ORNIC mancano di un cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare, mancano altresì di schermi trasparenti paraschegge e di cartello indicante

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

Caracciolo Senob

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

6/6



l'obbligo dell'uso degli occhiali di protezione;

14) locale pompe e torni;

a) le lampade al neon sono senza apposita custodia;

b) non è esposto un cartello indicante i soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica;

c) non è esposto un cartello indicante il divieto di pulire, oliare e ingrassare a mano gli organi in moto delle macchine;

d) i torni paralleli ALCIONE e ZUCCHI ha^{mo} il mandrino non protetto con apposito manicotto;

e) la mola a colonna CECCATO e STAYER non hanno esposto un cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare, mancano di schermi trasparenti paraschegge e non hanno esposto il cartello indicante l'obbligo dell'uso degli occhiali di protezione;

15) nel reparto cambio le lampade al neon sono senza apposita custodia, la mola STAYER è priva di cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare e di cartello indicante l'obbligo dell'uso di occhiali di protezione;

16) locale revisione generale;

a) le lampade al neon non sono racchiuse con apposita custodia;

b) alcuni vetri alle finestre sono rotti;

c) la mola FEMI non ha esposto un cartello indicante il diametro massimo della mola che si può montare e non ha esposto un cartello indicante l'obbligo dell'uso degli occhiali di protezione;

d) il paranco SUPER da 1500 Kg. ha il gancio di sollevamento non provvisto di dispositivo di chiusura dell'imbocco.

Non risultano, da documentazione scritta, eseguite le prove per le verifiche trimestrali delle catene;

17) il locale gruppo elettrogeno non è chiudibile a chiave e non vi è

esposto il cartello indicante i soccorsi da prestarsi ai colpiti da

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

Careri

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

1/1



18) nei locali di Via d'Aquino le lampade al neon sono senza apposita custodia;

19) codesta azienda non ha ancora completato i lavori richiesti dal Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto ai fini dell'esecuzione del collaudo globale da parte di tale Comando;

20) non è stato denunciato all'ENPI di Taranto l'impianto di terra del deposito ai fini dell'effettuazione delle verifiche di primo impianto e periodiche.

IGIENE DEL LAVORO

21) non sono mantenuti puliti gli ambienti relativi ai seguenti locali: magazzino, zona depositi olii adiacenze magazzino, servizi igienici, locale carrozzeria, reparto-plastica, locale lavaggio pezzi, revisione generale;

22) non è assicurato il ricambio dell'aria nei seguenti locali: locale ufficio tecnico, locale magazzino, locale massa-vestiario, reparto cambio;

23) non sono ben mantenute e ben difese contro l'umidità le pareti dei seguenti locali: Via d'Aquino, ufficio tecnico, revisione generale;

24) i lavoratori addetti alla battitura lamiera non usano idonei apparecchi di protezione auricolare contro i rumori rivenienti dalla lavorazione specifica;

25) l'impianto di aspirazione gas di scarico del deposito capannone non è sufficiente e parte dei gas di scarico degli autobus si diffonde nell'ambiente;

26) il locale adibito a spogliatoio non è convenientemente arredato in quanto mancano mezzi per sedersi;

27) benchè obbligata a norma dell'art. 30, codesta azienda non dispone di una camera di medicazione;

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

Caracciolo

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE



28) il lavoratore addetto al lavaggio autobus è esposto a correnti di aria provenienti dall'ingresso del capannone;

In considerazione di tutto quanto precede

SI PRESCRIVE all'azienda di eliminare le irregolarità riportate nel presente foglio di ispezione e di comunicare entro il termine di 120 gg., dalla data di notifica del foglio medesimo che viene inviato all'ufficio ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 27.4.1913, n. 431, l'avvenuta ottemperanza, all'Ispettorato del Lavoro di Taranto.

Si prescrive altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 lett. b del D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 19.3.1956, n. 303, di rendere edotti i lavoratori tutti dei rischi specifici cui gli stessi sono ~~esposti~~ esposti portando a loro conoscenza estratto delle irregolarità di cui al presente foglio mediante l'affissione negli ambienti di lavoro interessati.

Si avverte che la persistenza delle violazioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro può configurare la violazione di cui all'art. 437 del Codice Penale.

Si precisa infine che le violazioni di cui ai punti 5), 9), 14-d), 16-d) e 27) saranno riferite alla competente Autorità Giudiziaria.

La presente copia, composta di n. 4 fascicoli, è conforme all'originale esistente presso quest'Ufficio.

Taranto, il 27 NOV. 1981



IL FUNZIONARIO SUPERIORE

(Firma FERRANTO)

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

[Firma]

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE