

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 25/06/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 23/06/2008 A POL. RCV N.23461877
AMAT SPA (CA352RJ) / Alfano (CK921TY)+Di Roma (AC365RB)
NS. RIF. 193/NS/08

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATA IN OGGETTO.

LO SCRIVENTE UFFICIO SINISTRI ATTIVERA' LE PROCEDURE PER
OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DAL BUS AZIENDALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 5

RAPPORTO TX

25 GIU. 2008 09:51

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	25 GIU. 09:49	02'09	TX	05	OK

RAPPORTO TX

25 GIU. 2008 09:53

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	25 GIU. 09:52	01'14	TX	05	OK

23461877

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
193/NS/08	23/06/2008	07.45	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
3 BIS	VIA DANTE	VIA ICCO			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
SATURO - TAMBURI		479	CA 352 RJ		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
143991	GENTILE	GIROLAMO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	17-07-54	16-12-82	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA BUCCARI, 5	D	TA2275854B	TARANTO	01/10/1992	05/09/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
Alfa	156	CK 921 TY	ALFANO	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			JONICA MERIDIONALE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
FIAT	PUNTO	AC 365 RB	DI ROMA Siglinda (Cond. MISCIAGNA	TARANTO
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
VIA DIEGO PELUSO, 72	ALLIANZ SUBALPINA			
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI



RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO ATTIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SONO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATA IN CORRISPONDENZA DEL PORTELLONE VANO BATTERIA (DISPONGO DI TRE FOTO SCATTATE DAL MIO CELLULARE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

ALFA 156 = GRAFFI ALLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO E FIANCATA DESTRA

FIAT PUNTO = FIANCATA SINISTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA DANTE, DIRETTO VERSO I "TAMBURI", POCO PRIMA DI IMPEGNARE L'INCROCIO CON VIA ICCO, IL BUS VENIVA URTATO SULLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DA UN'AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156, CHE DEVIAVA VERSO SINISTRA NEL VANO TENTATIVO DI EVITARE L'IMPATTO CON UNA FIAT PUNTO CHE DA VIA ICCO SVOLTAVA A DESTRA PER VIA DANTE SENZA FERMARSI PER DARE LA PRECEDENZA.

NESSUN FERITO TRA I CONDUCENTI DELLE DUE AUTOVETTURE (VIAGGIAVANO DA SOLI) E TRA I TRASPORTATI DEL BUS (NON C'E' STATO MOVIMENTO BRUSCO).

IL SIG. MISCIAGNA FRANCESCO, CONDUCENTE DELLA FIAT PUNTO, SI ASSUMEVA LA RESPONSABILITA' DI AVER CAUSATO IL SINISTRO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



Ta, 23/06/08





AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

Taranto



PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA CK921TY

Importo bollo
Importo emolumenti
Importo totale

***** 0,00 * Euro
***** 2,84 * Euro
***** 2,84 * Euro

Taranto, li 23/06/08

Egr. Sig.

GENTILE GIROLAMO
VIA BUCCARI, 5
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 193/NS/08 del 23/06/2008

Il giorno 23/06/2008, il bus n° 479 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3 BIS, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE

P.R.
Gentile Girolamo



02 LUG. 2008

Taranto, li _____

Prot. 13423 /UAG

Spett.le Studio Legale
Avv.to Esposito Sabrina
Via Corso Umberto, 139
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico.

Con la presente Le viene conferito l'incarico di conseguire il risarcimento del danno subito dall'AMAT S.p.A. nei sinistri qui di seguito elencati:

SINISTRO: 193/NS/08;

Nell'espletamento dell'incarico, Ella provvederà preliminarmente a verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire ad una soluzione stragiudiziale di gradimento della scrivente Società e, solo in caso di esito infruttuoso o negativo, l'incarico potrà proseguire in via contenziosa previo rilascio, in suo favore, di apposito mandato "ad lites".

Il corrispettivo della Sua prestazione professionale, come d'intesa, coinciderà esaustivamente con la misura che risulterà posta a carico della parte avversa o dell'assicuratore della stessa, senza titolo ad esigere alcunché nei confronti dell'AMAT S.p.A.

Si allega, inoltre, la documentazione di corredo al sinistro di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Tws

IL PRESIDENTE
(Ing. *Giuseppe Casatello*)

Posteitaliane



ATT.

Avviso di ricevimento


Modello 23 I/P - EP683 - MOD. 01304 1x (v.402L) - St. (4) Ed. 07/05

Conv. inc.

ATA S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NEL MERCATO ITALIANO
Via C. Colombo, 657
74100 TARANTO



193/NS/08



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

435170702058

Numero

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

AW. ESPOSITO SABRINA

Via

CORSO UMBERTO, 139

C.A.P.

74100

Località


TARANTO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

04/08/00

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Taranto, lì

Egr. Sig. Presidente
SEDE

Prot. n° _____/UAG

Si trasmette la scheda sintetica del sinistro attivo n° 193/NS/08, per le determinazioni da assumere in merito al recupero del danno.

IL CAPO UNITÀ

Giuseppe Cerrito

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	RESPONSABILITÀ
193/NS/08	23/06/2008	479	CA 352 RJ	

DATI RELATIVI AL VEICOLO COINVOLTO NEL SINISTRO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
Alfa Romeo	156	CK 921 TY	ALFANO STEFANO	TARANTO
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
VIA DE CESARE, 14	JONICA MERIDIONALE			

NOTIZIE RELATIVE ALLA DINAMICA DEL SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ENTRE PERCORREVO VIA DANTE, DIRETTO VERSO I "TAMBURI", POCO PRIMA DI IMPEGNARE L'INCROCIO CON VIA ICCO, IL BUS VENIVA URTATO SULLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DA UN'AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156, CHE DEVIAVA VERSO SINISTRA NEL VANO TENTATIVO DI EVITARE L'IMPATTO CON UNA FIAT PUNTO CHE DA VIA ICCO SVOLTAVA A DESTRA PER VIA DANTE SENZA FERMARSI PER DARE LA PRECEDENZA.

NESSUNO FERITO TRA I CONDUCENTI DELLE DUE AUTOVETTURE (VIAGGIAVANO DA SOLI) E TRA I TRASPORTATI DEL BUS (NON C'È STATO MOVIMENTO BRUSCO).

SIG. MISCIAGNA FRANCESCO, CONDUCENTE DELLA FIAT PUNTO, SI ASSUNGEVA LA RESPONSABILITÀ DI AVER CAUSATO IL SINISTRO.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SONO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATA IN CORRISPONDENZA DEL PORTELLONE VANO BATTERIA (NON DISPONGO DI TRE FOTO SCATTATE DAL MIO CELLULARE)

AUTORITÀ INTERVENUTA
TESTIMONI

PERIZIA DEI DANNI

ESECUTORE PERIZIA	DATA RICEZIONE PERIZIA AUTOBUS
SION (CONF. INC. 24/06/08)	
TOTALE DANNI PERIZIATI VEICOLO	TOTALE DANNI RIPORTATI NEL SINISTRO
	0,00

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE

CONFERIMENTO INCARICO RECUPERO DANNI

AFFIDAMENTO ALL'UFFICIO AZIENDALE ☐

AFFIDAMENTO AL LEGALE ESTERNO ☐

LEGALE INCARICATO

Antonio Esposito

A.M.A.T. S.p.A.

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Capatello

Giuseppe Capatello

Taranto, lì *24/6*

3

STUDIO LEGALE

Avv. Sabrina Esposito

Corso Umberto I, 139 74100 Taranto
☎ 099/45.90.102 ☎ 099/45.92.668

atti del sinistro

266 193/NS/08

2-11-08

Taranto, ... 10 luglio 2008....



Spett. le

NUOVA TIRRENA S.p.a.

Via Massimi, 158

00136 - ROMA

Spett. le

ALLIANZ SUBALPINA S.p.a.

Via Alfieri, 22

10121 - TORINO

e p.c.

Gent. Sig.

ALFANO Stefano

Via De Cesare, 14

74100 - TARANTO

Gent. Sig.^{ra}

DI ROMA Siglinda

Via Diego Peluso, 72

74100 - TARANTO

Raccomandata a.r.

Formulo la presente in nome e per conto dell'Amat S.p.a., rappresentando quanto segue.

In data 23.06.2008, alle ore 07.45 circa, in Taranto, l'autovettura Alfa 156 targata CK 921 TY, di proprietà di Alfano Stefano (Nuova Tirrena), in transito sulla via Dante, nel tentativo di evitare l'impatto con una Fiat Punto targata AC 365 RB (Allianz Subalpina), di proprietà di Di Roma Siglinda, che, provenendo da via Icco, svoltava a destra per immettersi sulla via Dante, collideva con il bus Amat n. 479 targato CA 352 RJ, anch'esso in transito sulla via Dante, in direzione opposta rispetto a quella percorsa dalla vettura Alfa.

A causa dell'impatto, che coinvolgeva anche la Fiat Punto, attinta dal suo lato sinistro dall'Alfa, il bus Amat subiva danni nella sua parte anteriore sinistra.

Tanto premesso, Vi invito al dovuto integrale risarcimento del danno, entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della presente, con avvertenza che, in difetto, si agirà a norma di legge.

Distinti saluti



Avv. Sabrina Esposito

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 479 **DATA** 23/06/08

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
3	TAM	05:40	CM	06:25	QIENTILE CIP			
* 3	S. FRANK SA RA	07:05	TAM	08:35	QIENTILE CIP	8:18	P.V.	
3	CM	08:58	TAM	09:50	QIENTILE CIP	9:20	GB	
3	TAM	09:54	CM	11:00	QIENTILE CIP			
3	CM	11:01	TAM	11:58	PALMISANO			
3	TAM	11:58	CM	12:50	PALMISANO			
3	CM	13:05	TAM	14:00	PALMISANO			
3	TAM	14:05	CM	14:50	PALMISANO			
3	CM	15:00	TAM	15:50	PALMISANO			
3	TAM	16:00	CM	16:40	PALMISANO	16:30	17:00	
3	CM	16:55	TAM	17:40	PALMISANO	17:20	17:40	
3	TAM	17:41	CM	18:41	N			
3	CM	18:45	TAM	19:40	N			
3	TAM	19:45	CM	20:30	PALMISANO			
					20:30			
17	VASTO	21:45	ON	22:30	Super Euro			
11	ON	22:30	PH	22:57	u u			
11	VASTO	23:05			Super Euro			
					23:00			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>015</u> DALLE ORE <u>05:00</u> ALLE ORE <u>11:01</u> LINEA <u>5³</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>11:01</u> ALLE ORE <u>16:55</u> LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>16:55</u> ALLE ORE <u>00:05</u> LINEA <u>3</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 33%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 33%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 33%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 33%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 33%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 33%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

 n° _____ del _____ :
 * AUE 107:45 BUS 479 DOINVOLTO IN UN SINISTRO (FIANCATA LATERALE
 SINISTRA ANTERIORE STRISCIA) SE QUE DENUNCIA SINISTRO 01/09

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA



UFFICIO PROVINCIALE DI:

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

TARANTO

ISPEZIONE

TARGA AC365RB

DATI DEL VEICOLO

Targa	AC365RB
Telaio	ZFA17600004111914
Omologazione	OM53615EST22B
Fabbrica / Tipo	FIAT AUTO SPA 176AC53A FIAT PUNTO
Data Dichiarazione Conformita'	09/03/1995
Data Immatricolazione	09/03/1995
Cavalli fiscali	14
KW	54,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	1242
Alimentazione	BENZINA
Dispositivo Antinquinamento	SI
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	20/04/1995
R.P.	A081577W

Ultima Formalita'	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Data Ultima Formalita'	09/08/2006
R.P.	A071960X

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A071960X
del	09/08/2006
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	09/08/2006
Prezzo del Veicolo	***** 1.000,00 * Euro

Proprietario	DI ROMA SIGLINDA
Sesso / Tipo Societa'	FEMMINILE
Data di nascita	05/07/1945
Comune di nascita	TARANTO (TA)
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIA D. PELUSO 72 - 74100

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 6
 Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
 Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
 Non risultano iscritti gravami

Dati aggiornati al 17/06/2008
 Certificazione / Ispezione n. 24 del 25/06/2008 07:56:22

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro
Importo totale	***** 2,84 * Euro

foglio n.ro 1



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA



UFFICIO PROVINCIALE DI:

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

TARANTO

ISPEZIONE

TARGA CK921TY

DATI DEL VEICOLO

Targa	CK921TY
Targa Estera Precedente	DLM683
Nazionalita'	BELGIO
Telaio	ZAR93200000180599
Omologazione	KE00240EST44
Fabbrica / Tipo	FIAT AUTO SPA 932A2C00 44 ALFA ROMEO 15
Data Dichiarazione Conformita'	10/07/2001
Data Immatricolazione	14/09/2004
KW	85,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	1910
Alimentazione	GASOLIO
Dispositivo Antinquinamento	SI
Tara	1305
Peso Complessivo	1805
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZ. VEICOLO USATO
Data Prima Formalita'	07/12/2004
R.P.	A103743T

Ultima Formalita'	PRIMA ISCRIZ. VEICOLO USATO
Data Ultima Formalita'	07/12/2004
R.P.	A103743T

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A103743T
del	07/12/2004
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	22/10/2004
Prezzo del Veicolo	***** 11.501,19 * Euro

Proprietario	ALFANO STEFANO
Sesso / Tipo Societa'	MASCHILE
Data di nascita	26/12/1953
Comune di nascita	MATERA (MT)
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIA DE CESARE 14 - 74100

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 0
 Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
 Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
 Non risultano iscritti gravami

Dati aggiornati al 17/06/2008
 Certificazione / Ispezione n. 21 del 25/06/2008 07:56:13

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

foglio n.ro 1 segue foglio aggiuntivo



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SONO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATA IN CORRISPONDENZA DEL PORTELLONE VANO BATTERIA (DISPONGO DI TRE FOTO SCATTATE DAL MIO CELLULARE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

ALFA 156 = GRAFFI ALLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO E FIANCATA DESTRA

FIAT PUNTO = FIANCATA SINISTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA DANTE, DIRETTO VERSO I "TAMBURI", POCO PRIMA DI IMPEGNARE L'INCROCIO CON VIA ICCO, IL BUS VENIVA URTATO SULLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DA UN'AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156, CHE DEVIAVA VERSO SINISTRA NEL VANO TENTATIVO DI EVITARE L'IMPATTO CON UNA FIAT PUNTO CHE DA VIA ICCO SVOLTAVA A DESTRA PER VIA DANTE SENZA FERMARSI PER DARE LA PRECEDENZA.

NESSUN FERITO TRA I CONDUCENTI DELLE DUE AUTOVETTURE (VIAGGIAVANO DA SOLI) E TRA I TRASPORTATI DEL BUS (NON C'E' STATO MOVIMENTO BRUSCO).

IL SIG. MISCIAGNA FRANCESCO, CONDUCENTE DELLA FIAT PUNTO, SI ASSUMEVA LA RESPONSABILITA' DI AVER CAUSATO IL SINISTRO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 23/06/08

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 193/NS/08		DATA SINISTRO 23/06/2008		ORA 07.45		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3 BIS		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA DANTE				ANGOLO VIA ICCO	
DIREZIONE SATURO - TAMBURI				N° SOCIALE 479		TARGA AUTOBUS CA 352 RJ	
MATR. AGENTE 143991		COGNOME GENTILE		NOME GIROLAMO		QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 17-07-54		DATA ASSUNZIONE 16-12-82		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74100	
DOMICILIO VIA BUCCARI, 5		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA2275854B		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 01/10/1992	
						SCADENZA PATENTE 05/09/2012	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Alfa		MODELLO 156		TARGA CK 921 TY		PROPRIETARIO ALFANO		COMUNE DI RESIDENZA	
VIA / PIAZZA				COMPAGNIA ASSICURATRICE JONICA MERIDIONALE					
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA								COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					
2° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA FIAT		MODELLO PUNTO		TARGA AC 365 RB		PROPRIETARIO DI ROMA Siglinda (Cond. MISCIAGNA		RESIDENZA TARANTO	
DOMICILIO VIA DIEGO PELUSO, 72		COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ SUBALPINA		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					
4° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO ATTIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL - FAX 0997366544 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 2319,00/08		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro RCA RISC. ASS.		
Assicurato AMAT N.479		Controparte ALFANO		Impresa di controparte 151 - NUOVA TIRRENA SPA*						
Esercizio 2008	Numero sinistro 193/NS/08		Codice - Agenzia		Data sinistro 23/06/2008					
Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA		Si		
Data Incarico 24/06/2008	Data primo rilievo 24/06/2008	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 4	Privilegio a favore di			
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA							Scade il //			
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione							Già Targa			
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E/3P				Targa CA352RJ		Telaio ZGA482M0006002981		1° Immatr. 18/06/02		
Stato d'uso BUONO	Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si				
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione //		Ubicazione Danni				
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°			
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00				
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME
Listino ricambi aggiornato al [//] Portello vano batteria .Sx 1° pannello laterale inferiore rosso .Sx				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo
				L	1,5	M	2,5	M	2,5	
				L	1,0	L	1,0	L	1,0	
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo
Telefono:				Totale Tempi		2,5		3,5		ME
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore 0,53	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,40	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari	Ore 2,53
Valore Assicurato(A)		€	Valore a nuovo(N)		€ 1,00	Ricambi		€	Imponibile	€
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		%	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		%	Materiale Consumo Ore 6,03 €/h		9,92	€ 59,82	€ 11,96
Totale Imponibile		€ 309,90	Nolo Dime e/o Varie		€			€		€
Degrado		€	Mano d'opera carrozzeria Ore 12,03 €/h		20,66	€ 248,54		€	49,70	€ 298,24
Insufficienza Assicurativa %		€	Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66	€		€		€
Totale (Imponibile)		€ 309,90	S.Rifiuti 0,50 % di		308,36	€ 1,54		€	0,30	€ 1,84
Totale (Iva Compresa)		€ 371,88	TOTALE STIMA		€ 309,90	€ 61,98		€	371,88	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€	Importo Richiesto		€	Importo Concordato		€	Importo Lesioni	€
Indennizzo Contrattuale		€	Importo Richiesto		€	Importo Concordato		€	Importo Lesioni	€
Fermo Tecnico Giorni 1,9										
TOTALE Indennizzo		€ 309,90	Osservazioni:							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:										
Data consegna 30/06/2008		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1				

sr. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2319,00/08

Compagnia: **AMAT**

Ispettorato:

Agenzia:

Sin. Numero: **193/NS/08**

Numero Pol.:

Assicurato: **AMAT N.479**

Controparte: **ALFANO**


Veicolo **IRISBUS ITALIA 491E/3P**

Targa **CA352RJ**

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **23/06/2008**

Data Perizia: **24/06/2008**



23/9/08

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 193/NS/08	DATA SINISTRO 23/06/2008	ORA 07.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 3 BIS	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA DANTE		ANGOLO VIA ICCO	
DIREZIONE SATURO - TAMBURI		N° SOCIALE 479	TARGA AUTOBUS CA 352 RJ	
MATR. AGENTE 143991	COGNOME GENTILE	NOME GIROLAMO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 17-07-54	DATA ASSUNZIONE 16-12-82	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA BUCCARI, 5	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2275854B	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 01/10/1992
SCADENZA PATENTE 05/09/2012		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Alfa	MODELLO 156	TARGA CK 921 TY	PROPRIETARIO ALFANO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE JONICA MERIDIONALE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO PUNTO	TARGA AC 365 RB	PROPRIETARIO DI ROMA Siglinda (Cond. MISCIAGNA	RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA DIEGO PELUSO, 72	COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ SUBALPINA	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO



SINISTRO ATTIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

30/9/ES

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SONO VISIBILI DEI SEGNI DI STRISCIATA IN CORRISPONDENZA DEL PORTELLONE VANO BATTERIA ▲
(DISPONGO DI TRE FOTO SCATTATE DAL MIO CELLULARE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

ALFA 156 = GRAFFI ALLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO E FIANCATA DESTRA ▲

FIAT PUNTO = FIANCATA SINISTRA ▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA DANTE, DIRETTO VERSO I "TAMBURI", POCO PRIMA DI IMPEGNARE L'INCROCIO CON VIA ICCO, IL BUS VENIVA URTATO SULLA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DA UN'AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156, CHE DEVIAVA VERSO SINISTRA NEL VANO TENTATIVO DI EVITARE L'IMPATTO CON UNA FIAT PUNTO CHE DA VIA ICCO SVOLTAVA A DESTRA PER VIA DANTE SENZA FERMARSI PER DARE LA PRECEDENZA.

NESSUN FERITO TRA I CONDUCENTI DELLE DUE AUTOVETTURE (VIAGGIAVANO DA SOLI) E TRA I TRASPORTATI DEL BUS (NON C'E' STATO MOVIMENTO BRUSCO).

IL SIG. MISCIAGNA FRANCESCO, CONDUCENTE DELLA FIAT PUNTO, SI ASSUMEVA LA RESPONSABILITA' DI AVER CAUSATO IL SINISTRO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 23/06/08

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento
			AMAT			2319,00/08
			Assicurato		Controparte	Impresa Controparte
			AMAT N.479		ALFANO	151 - NUOVA TIRRENA
Esercizio		Sinistro N.	Codice Agenzia		Data Sinistro	
2008		193/NS/08			23/06/2008	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto
24/06/2008	24/06/2008	TARANTO	ASS		A1	4
					Data Restituzione	
					30/08/2008	

ONORARI	
Perizia	21,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	21,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	21,00
Cassa 2,00 %	0,42
I.V.A. 20 %	4,28
Totale	25,70
Non Imponib.	
Totale	25,70
Rit. Acc. 20 %	4,20
Totale	21,50

Note:

Taranto, li' 30/06/2008

Importo PERIZIA IVA compresa:371,88

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

**SEDE**

Come da Vs nota prot.12589 del 23/06/2008 si trasmettono le notizie richieste.

Numero Sx.	Bus	Danno
193/NS/08	479	Danni sul pannello vano batterie, sul baffetto inferiore arco ruota. Si trasmettono n° 6 rilievi fotografici.
Prot N	17699	04 SET. 2008
Del	PRESEDENTE	

Distinti saluti

04 SET. 2008	
Del	
P	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT	DIRETTORE TECNICO
JE	ESERCIZIO MOVIMENTO
JAG	AFFARI GEN./P.R./ISINISTRI
JA	ACQUISTI / CONTRATTI
UC	CONTABILITA' / BILANCIO
UI	INFORMATICA
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
UPT	PRODOTTI TRAFFICO
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO
SIS	SISTEMI

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti



Avv. Sabrina Esposito

Corso Umberto I. 139 74100 Taranto
 ☎ 099/45.90.102 ☎ 099/45.92.668

Taranto, ...06 maggio 2009....

Spett. le
 AMAT S.p.a.
 Via Cesare Battisti, 657
 74100 - TARANTO

Oggetto: AMAT c/ Alfano /Di Roma (Nuova Tirrena / Allianz) (193/NS/08)

Spett.le Amat,

con la presente comunico che il sinistro di cui all'oggetto è stato chiuso stragiudizialmente per una somma pari a **€ 380,00** (di cui € 70,00 per spese legali).

Si allega relativo assegno n. 1006597720-11 tratto sulla Allianz Bank.

Allego fattura

Distinti saluti

Avv. Sabrina Esposito

8766

PROL N°

Det **08 MAG. 2009**

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./E.F./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ - BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITÀ	☐

875

Allianz Bank

Financial Advisors

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Sede legale Piazza Velasca, 7/9 - 20122 Milano - C.P./P.O. Box 1607 - 20101 Milano
Telefono +39 02 7216.8000 - +39 02 72203.1 - +39 02 80200.1
Fax +39 02 8901.0884 - +39 02 8900.991
www.allianzbank.it
Cap. Soc. € 95.000.000 int. vers.
Cod. Fisc., P. IVA e iscr. Reg. Impr. Milano n. 09733300157
iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Società, con unico socio, rientrante nell'area di
consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.

Milano 24/04/2009

Teniamo a Vostra disposizione, salvo revoca l'importo
sottoindicato. A fronte Vi inviamo l'accluso assegno
bancario già compilato all'ordine Vostro, che Vorrete
firmare per trattenza e quietanza (o girata). L'assegno
potrà essere da Voi incassato direttamente presso i
nostri sportelli, previa documentazione della Vostra
identità personale, oppure ceduto per l'incasso ad altra
Banca.

792/0002331/4550
DEPOSITO SARRINA

000 UMERTO I 100
74100 TARANTO (TA)

NUOVA SEDE LEGALE:
PIAZZALE LODI, 3 - 20137 MILANO

Ordinante ALLIANZ S.P.A.

Importo

***330,00*

N. SINISTRO DATA SINISTRO VS. RIFERIMENTO
983670979 23/06/2008 CA352RJ AMAT

CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI LIQUIDATORE
TARANTO MASSI PIETRUCCI
NUMERO TELEFONO PERCIPIENTE
099 /4658111 AMAT SPA

CON RIFERIMENTO AL SINISTRO IN OGGETTO ALLIANZ S.P.A.
AUTORIZZA IL SUDDETTO PERCIPIENTE A TRARRE A SUD FAVORE E PER CONTO
DELLA SOCIETA' MEDESIMA L'IMPORTO SOPRA INDICATO MEDIANTE L'ACCLUSO
ASSEGNO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS CHE POTRA' ESSERE GIRATO PER
L'INCASSO AD ALTRA BANCA OD UFFICIO POSTALE.
LE RICORDIAMO INOLTRE CHE IL CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI INDICATO
E' A SUA COMPLETA DISPOSIZIONE PER FORNIRLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE
E LA INVITIAMO A CONTATTARLO TELEFONICAMENTE PER DONI CHIARIMENTO.

N. 1006597720-11

DISTINTI SALUTI
Allianz Bank Financial Advisors



Allianz  Bank

Financial Advisors

Corso di Porta Romana, 13/15 - Milano - Italia (IT)
A.B.I. 3589-9 - C.A.B. 01600-6

MILANO, 24/04/2009 Euro ***330,00*

1006597720-11

A vista pagate per questo assegno ba
NON TRASFERIBILE

Euro *TRECENTOTTANTA/00*****

A AMAT SPA

SINISTRO: 983670979 ALLIANZ S.P.A.

VALIDO SEI MESI DALLA DATA DI EMISSIONE

timbro e/o firma di traen