

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
143/V/08	22/04/2008	17.55	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
25	VIA CACACE	VIA MEDITERRANEO			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PEZZAVILLA - VIA MARGHERITA		513	CX 010 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
130870	DE PADOVA	VINCENZO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
GROTTAGLIE	28/03/1978	03/01/2001	SAN MARZANO DI SAN	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
Via Zara, 16	D	TA5049142J	TARANTO	23/09/1998	17/09/2008
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
VITTORIA ASSICURAZIONI					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

--

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO
ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE


RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMATO IL VETRO DI UN FINESTRINO DEL BUS SITUATO SULLA PARTE SINISTRA POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA DEL DIPENDENTE DE PADOVA VINCENZO PROTOCOLLATA IN DATA 23/04/2008.

"..... Taranto, li 23/04/2008

Spett.le

Direzione Generale
AMAT SPA
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: denuncia di danneggiamento bus AMAT ad opera di ignoti

Il sottoscritto De Padova Vincenzo, dipendente AMAT Spa, matricola 130870, nato a Grottaglie (Ta) il 28/03/78 e residente a S. Marzano di S. Giuseppe (Ta) in Via Zara, 16, denuncia quanto segue:

giorno 22/04/2008 alle ore 17.55, ero in servizio sulla linea 25 alla guida del bus 513 targato CX 010 XG, con partenza alle ore 17.40 da Pezzavilla con direzione di marcia verso Via Margherita. Durante la corsa, in zona Talsano, dopo aver svoltato da Via Mediterraneo per Via Cacace, una viaggiatrice mi informava che da un residence vicino era stato lanciato un oggetto all'indirizzo del bus e che aveva frantumato il vetro di un finestrino del bus situato sulla parte sinistra posteriore. Fortunatamente nessun viaggiatore subiva danni fisici a seguito di tale evento.

Mi riservo di denunciare l'evento alle Autorità Giudiziarie.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 06/05/08

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
143/V/08	22/04/2008	17.55	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
25	VIA CACACE	VIA MEDITERRANEO			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PEZZAVILLA - VIA MARGHERITA		513	CX 010 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
130870	DE PADOVA	VINCENZO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
GROTTAGLIE	28/03/1978	03/01/2001	SAN MARZANO DI SAN	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
Via Zara, 16	D	TA5049142J	TARANTO	23/09/1998	17/09/2008
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
VITTORIA ASSICURAZIONI					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

--

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE


RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMATO IL VETRO DI UN FINESTRINO DEL BUS SITUATO SULLA PARTE SINISTRA POSTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA DEL DIPENDENTE DE PADOVA VINCENZO PROTOCOLLATA IN DATA 23/04/2008.

"..... Taranto, li 23/04/2008

Spett.le

Direzione Generale
AMAT SPA
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: denuncia di danneggiamento bus AMAT ad opera di ignoti

Il sottoscritto De Padova Vincenzo, dipendente AMAT Spa, matricola 130870, nato a Grottaglie (Ta) il 28/03/78 e residente a S. Marzano di S. Giuseppe (Ta) in Via Zara, 16, denuncia quanto segue:

giorno 22/04/2008 alle ore 17.55, ero in servizio sulla linea 25 alla guida del bus 513 targato CX 010 XG, con partenza alle ore 17.40 da Pezzavilla con direzione di marcia verso Via Margherita. Durante la corsa, in zona Talsano, dopo aver svoltato da Via Mediterraneo per Via Cacace, una viaggiatrice mi informava che da un residence vicino era stato lanciato un oggetto all'indirizzo del bus e che aveva frantumato il vetro di un finestrino del bus situato sulla parte sinistra posteriore. Fortunatamente nessun viaggiatore subiva danni fisici a seguito di tale evento.

Mi riservo di denunciare l'evento alle Autorità Giudiziarie.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 06/05/08

143/v/08

Taranto, li 23/04/2008


Spett.le
Direzione Generale
AMAT SPA
Via C. Battisti, 657
74100 – TARANTO

OGGETTO: denuncia di danneggiamento bus AMAT ad opera di ignoti

Il sottoscritto De Padova Vincenzo, dipendente AMAT Spa, matricola 130870, nato a Grottaglie (Ta) il 28/03/78 e residente a S. Marzano di S. Giuseppe (Ta) in Via Zara, 16, denuncia quanto segue:

giorno 22/04/2008 alle ore 17.55, ero in servizio sulla linea 25 alla guida del bus 513 targato CX 010 XG, con partenza alle ore 17.40 da Pezzavilla con direzione di marcia verso Via Margherita. Durante la corsa, in zona Talsano, dopo aver svoltato da Via Mediterraneo per Via Cacace, una viaggiatrice mi informava che da un residence vicino era stato lanciato un oggetto all'indirizzo del bus e che aveva frantumato il vetro di un finestrino del bus situato sulla parte sinistra posteriore. Fortunatamente nessun viaggiatore subiva danni fisici a seguito di tale evento.

Mi riservo di denunciare l'evento alle Autorità Giudiziarie.
Distinti saluti.



[Handwritten signature]

Taranto, li 23/04/2008

Spett.le
Direzione Generale
AMAT SPA
Via C. Battisti, 657
74100 – TARANTO

OGGETTO: denuncia di danneggiamento bus AMAT ad opera di ignoti

Il sottoscritto De Padova Vincenzo, dipendente AMAT Spa, matricola 130870, nato a Grottaglie (Ta) il 28/03/78 e residente a S. Marzano di S. Giuseppe (Ta) in Via Zara, 16, denuncia quanto segue:

giorno 22/04/2008 alle ore 17.55, ero in servizio sulla linea 25 alla guida del bus 513 targato CX 010 XG, con partenza alle ore 17.40 da Pezzavilla con direzione di marcia verso Via Margherita. Durante la corsa, in zona Talsano, dopo aver svoltato da Via Mediterraneo per Via Cacace, una viaggiatrice mi informava che da un residence vicino era stato lanciato un oggetto all'indirizzo del bus e che aveva frantumato il vetro di un finestrino del bus situato sulla parte sinistra posteriore. Fortunatamente nessun viaggiatore subiva danni fisici a seguito di tale evento.

Mi riservo di denunciare l'evento alle Autorità Giudiziarie.

Distinti saluti.

7998

Prot. N. 28 APR. 2008


Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSICIALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF GUARDIA	☐

28/4



LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>625</u>	DALLE ORE _____	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>855</u>	ALLE ORE _____	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>B5</u>	LINEA _____	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

Sostituzione Bus Bus in Dep. 514/Bus Part 513

Perdita forte olio Cap. Pizz. Ore 815 Sen ordine Superiore

Dep. Deposito MV / ORE 17:55 IL VIA CACACE QUALCUNO DA un'Abbronzatura

HA LANCIAO UNA PIEDRA ROMPENDO IL VETRO POSTERIORE SINISTRO. di Pizz. in

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, li 08/05/2008

Egr. Ing.
Gabriele Passeretti
Responsabile Area Tecnica
SEDE

OGGETTO: Sinistri da "Atti vandalici": 143/V/08

Con riferimento al sinistro da "atti vandalici" indicato in oggetto, del quale alleghiamo copia della denuncia raccolta dall'Ufficio sinistri, Vi invitiamo a comunicare l'importo dei danni subiti dal bus, o, in alternativa, specificare se il danno rientra nell'importo di Euro 2.582,00, franchigia fissa prevista dalla copertura assicurativa per tale tipologia di evento.

Distinti saluti.

**Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi**
G. Tursi

8855

Prot. N° 08 MAG. 2008

Dal		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESP. POSIZIONAMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. PR. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI, CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ, BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE, RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTO TRAFICO	☐
URG	RAGIONERIA, ECONOMATO	☐
UG	STATISTICA	☐
		☐

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arto
Taranto, li 03/luglio/2008 Prot. N° 15.112
2 4 100. 2000

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Sinistro 143/V/08 "Atti Vandalici".

Come da Vs nota prot. 8855 del 08/maggio/2008 si trasmettono le notizie richieste.

I danni per atti vandalici subiti dai bus con numero aziendale 513 sono di gran lunga inferiore alla franchigia fissa prevista dalla copertura assicurativa per tali eventi.

Distinti saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti



**Egr. Ing.
Gabriele Passeretti
Responsabile Area Tecnica
SEDE**

Con riferimento al sinistro da "atti vandalici" indicato in oggetto, del quale alleghiamo copia della denuncia raccolta dall'Ufficio sinistri, Vi invitiamo a comunicare l'importo dei danni subiti dal bus, o, in alternativa, specificare se il danno rientra nell'importo di Euro 2.582,00, franchigia fissa prevista dalla copertura assicurativa per tale tipologia di evento.

Distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi
Tiziana Tursi

8855	
08 MAG. 2008	
DO	ESERCIZI
DO	LINEE TONDI GENERALI
DA	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DE	DIREZIONE TECNICA
LE	EDILIZIONE IMMOBILIARE
UP	AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI
UP	AMMINISTRAZIONE CONTABILE
UP	AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARE
UP	INFORMATICA
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT	TECNICA
UP	PROGETTAZIONE TECNICA
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO
GR2	GRUPPO LEGAL

Taranto, li 23/04/2008

Spett.le
 Direzione Generale
 AMAT SPA
 Via C. Battisti, 657
 74100 – TARANTO

OGGETTO: denuncia di danneggiamento bus AMAT ad opera di ignoti

Il sottoscritto De Padova Vincenzo, dipendente AMAT Spa, matricola 130870, nato a Grottaglie (Ta) il 28/03/78 e residente a S. Marzano di S. Giuseppe (Ta) in Via Zara, 16, denuncia quanto segue:

giorno 22/04/2008 alle ore 17.55, ero in servizio sulla linea 25 alla guida del bus 513 targato CX 010 XG, con partenza alle ore 17.40 da Pezzavilla con direzione di marcia verso Via Margherita. Durante la corsa, in zona Talsano, dopo aver svoltato da Via Mediterraneo per Via Cacace, una viaggiatrice mi informava che da un residence vicino era stato lanciato un oggetto all'indirizzo del bus e che aveva frantumato il vetro di un finestrino del bus situato sulla parte sinistra posteriore. Fortunatamente nessun viaggiatore subiva danni fisici a seguito di tale evento.

Mi riservo di denunciare l'evento alle Autorità Giudiziarie.

Distinti saluti.

Prot. N. 7799
 Del 23 APR. 2008
 P. PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.E./SINISTRI ☒
 UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 UT TECNICO ☐
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 UERG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITA' ☐
 _____ ☐

