

C.A. E&L.
DOTT. REFRA SCHIRI



Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 08/04/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO N.177/2008/000047431 DEL 03/03/2008
AMAT SPA (CP443BL) / SANTAMARIA (CJ413JM)
NS. RIF. 086/NS/08

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 4

RAPPORTO TX

08 APR. 2008 13:05

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	08 APR. 13:03	01'22	TX	04	OK

RAPPORTO TX

08 APR. 2008 13:06

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	08 APR. 13:05	00'47	TX	04	OK

RAFFORTO TX

08 APR. 2008 13:08

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	08 APR. 13:07	00'50	TX	04	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 086/NS/08		DATA SINISTRO 03/03/2008		ORA 11.40		MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO	
LINEA 22		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CORSO ITALIA				ANGOLO VIA JAPIGIA	
DIREZIONE MARGHERITA - PEZZAVILLA						N° SOCIALE 507	
TARGA AUTOBUS CP 443 BL							
MATR. AGENTE 126650		COGNOME D'ANDRIA		NOME VITTORIO		QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 05/05/1969		DATA ASSUNZIONE 11/10/2005		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74100	
DOMICILIO VIA S. D'ACQUISTO N. 11/A		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA 5064555U		RILASCIATA A TARANTO	
						DATA RILASCIO 15/08/99	
						SCADENZA PATENTE 23/06/2009	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA CJ 413 JM		PROPRIETARIO SANTAMARIA PIETRO		COMUNE DI RESIDENZA	
VIA / PIAZZA				COMPAGNIA ASSICURATRICE					
				TAXA ASSICURAZIONI					
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA					
1° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					
2° DANNEGGIATO				NATURA DEL DANNO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA		MODELLO		TARGA		PROPRIETARIO		RESIDENZA	
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI		LIQUIDATORE			
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO							
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO							

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI


RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPECCHIO LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NESSUN DANNO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO INIZIALMENTE D'UFFICIO SU COMUNICAZIONE DATATA 19/03/08 TRASMESSACI VIA FAX IN PARI DATA DALLA NATIONALE SUISSE DIVISIONE SINISTRI COSE.

DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE D'ANDRIA VITTORIO:

DOPO AVER SVOLTATO A DESTRA, DA VIA JAPIGIA PER CORSO ITALIA, VICINO LA MACELLERIA SOSTAVA IN DOPPIA FILA PER SCARICO CARNE, UN AUTOVEICOLO IVECO 35 DI COLORE ROSSO.

PER NON CREARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE E SOLLECITATO DALL'UTENZA E DA ALTRI AUTOMOBILISTI, HO PROVATO A PASSARE IN UNO SPAZIO RISTRETTO, E NON RIUSCENDO AD AVANZARE CON LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO DEL BUS HO URTATO CONTRO LA CERNIERA SUPERIORE DELLA PORTIERA APERTA SITUATA SUL FIANCO SINISTRO POSTERIORE DEL MEZZO.

ALL'AUTOBUS SI DANNEGGIAVA SOLO LO SPECCHIETTO MENTRE IL CAMION NON SUBIVA DANNI, COME ANCHE DICHIARATO AL MOMENTO DEL FATTO DAI DUE OPERAI CHE SCARICAVANO LA CARNE.

CAUSA DANNEGGIAMENTO DELLO SPECCHIO HO DOVUTO INTERROMPERE LA CORSA E FARE RIENTRO IN DEPOSITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

TA, 08/04/08

Andrea Vittori

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 086/NS/08	DATA SINISTRO 03/03/2008	ORA 11.40	MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO	
LINEA 22	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CORSO ITALIA		ANGOLO VIA JAPIGIA	
DIREZIONE MARGHERITA - PEZZAVILLA		N° SOCIALE 507	TARGA AUTOBUS CP 443 BL	
MATR. AGENTE 126650	COGNOME D'ANDRIA	NOME VITTORIO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 05/05/1969	DATA ASSUNZIONE 11/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA S. D'ACQUISTO N. 11/A	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5064555U	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 15/08/99
			SCADENZA PATENTE 23/06/2009	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA CJ 413 JM	PROPRIETARIO SANTAMARIA PIETRO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE AXA ASSICURAZIONI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPECCHIO LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NESSUN DANNO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO INIZIALMENTE D'UFFICIO SU COMUNICAZIONE DATATA 19/03/08 TRASMESSACI VIA FAX IN PARI DATA DALLA NATIONALE SUISSE DIVISIONE SINISTRI COSE.

DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE **D'ANDRIA VITTORIO**:

DOPO AVER SVOLTATO A DESTRA, DA VIA JAPIGIA PER CORSO ITALIA, VICINO LA MACELLERIA SOSTAVA IN DOPPIA FILA PER SCARICO CARNE, UN AUTOVEICOLO IVECO 35 DI COLORE ROSSO.

PER NON CREARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE E SOLLECITATO DALL'UTENZA E DA ALTRI AUTOMOBILISTI, HO PROVATO A PASSARE IN UNO SPAZIO RISTRETTO, E NON RIUSCENDO AD AVANZARE CON LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO DEL BUS HO URTATO CONTRO LA CERNIERA SUPERIORE DELLA PORTIERA APERTA SITUATA SUL FIANCO SINISTRO POSTERIORE DEL MEZZO.

ALL'AUTOBUS SI DANNEGGIAVA SOLO LO SPECCHIETTO MENTRE IL CAMION NON SUBIVA DANNI, COME ANCHE DICHIARATO AL MOMENTO DEL FATTO DAI DUE OPERAI CHE SCARICAVANO LA CARNE.

CAUSA DANNEGGIAMENTO DELLO SPECCHIO HO DOVUTO INTERROMPERE LA CORSA E FARE RIENTRO IN DEPOSITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Tar, 08/04/08

Il Conducente

Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097
San Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationale-suisse.it
www.nationale-suisse.it - Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte
della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Svizzera" di Basilea - Cap. Soc. 12.000.000 euro
Ist. Reg. Imp. di Milano n. 112124 - C.C.I.A.A. Milano 585006 - p.iva e C.F. n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con
sistema di management certificato



**nationale
suisse**

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le
AGENZIA 00177 TARANTO

San Donato Milanese, 19/03/2008

Oggetto: nostri riferimenti 00177-2008-000047431 del 03/03/2008.

Contraente : A.M.A.T.S.P.A. CP443BL
POLIZZA: 50 23461131 AGENZIA 00177 TARANTO

Danneggiato: SANTAMARIA PIETRO CJ413JM AXA ASS.NI

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
086/NS/08	03/03/2008	11.40	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
22	CORSO ITALIA	VIA JAPIGIA			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
MARGHERITA - PEZZAVILLA		507	CP 443 BL		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
126650	D'ANDRIA	VITTORIO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	05/05/1969	11/10/2005	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA S. D'ACQUISTO N. 11/A	D	TA 5064555U	TARANTO	15/08/99	23/06/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
		CJ 413 JM	SANTAMARIA PIETRO	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		AXA ASSICURAZIONI		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

--

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE


RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPECCHIO LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NESSUN DANNO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO INIZIALMENTE D'UFFICIO SU COMUNICAZIONE DATATA 19/03/08 TRASMESSACI VIA FAX IN PARI DATA DALLA NATIONALE SUISSE DIVISIONE SINISTRI COSE.

DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE **D'ANDRIA VITTORIO**:

DOPO AVER SVOLTATO A DESTRA, DA VIA JAPIGIA PER CORSO ITALIA, VICINO LA MACELLERIA SOSTAVA IN DOPPIA FILA PER SCARICO CARNE, UN AUTOVEICOLO IVECO 35 DI COLORE ROSSO.

PER NON CREARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE E SOLLECITATO DALL'UTENZA E DA ALTRI AUTOMOBILISTI, HO PROVATO A PASSARE IN UNO SPAZIO RISTRETTO, E NON RIUSCENDO AD AVANZARE CON LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO DEL BUS HO URTATO CONTRO LA CERNIERA SUPERIORE DELLA PORTIERA APERTA SITUATA SUL FIANCO SINISTRO POSTERIORE DEL MEZZO.

ALL'AUTOBUS SI DANNEGGIAVA SOLO LO SPECCHIETTO MENTRE IL CAMION NON SUBIVA DANNI, COME ANCHE DICHIARATO AL MOMENTO DEL FATTO DAI DUE OPERAI CHE SCARICAVANO LA CARNE.

CAUSA DANNEGGIAMENTO DELLO SPECCHIO HO DOVUTO INTERROMPERE LA CORSA E FARE RIENTRO IN DEPOSITO.


SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 08/04/08

Il Conducente



Taranto, li 26 MAR. 2008

Prot. 5817 UAG

Raccomandata a.r.

Egr. Sig.
D'Andria Vittorio
Via S. D'Acquisto, 11/A
74020 - LAMA TARANTO


OGGETTO: SINISTRO DEL 03/03/2008 - BUS 507 - Rif. Az. 086/NS/08

La S.V. è invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, per comunicazioni urgenti riguardanti il sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/O Cod. W8401E - L3



A.I.E.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Cavour, 687
74100 TARANTO

80/SN/980

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco
☐ Assicurata Euro _____

13346373000 7
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario D'ANDRIA Vittorio

Via S. D'ACQUISTO, 11/A

C.A.P. 74020 Località LATTA TARANTO

Ed. 02/04 - L3

☒ D'Andrea Vittorio
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

23.03.08
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

SANGIORGIO

3/3/08

11.40

CORSO ITALIA ANG.

VIA SAPIENZA

AUTOB. S. VINCENZO

SPINNA
VIA SAPIENZA

IL MARCHIO
CON LA SPACCHIA
DOTTOR.
CONTINUA

FIAT IVECO

PALIN
PASTORE
SIMONINI

(IN SOSTA)



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 20133

[illegible]

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 507 **DATA** 03-03-08

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>442</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>5,30</u>	DALLE ORE <u>1635</u>	DALLE ORE <u>1325</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>14,30</u>	ALLE ORE <u>1520</u>	ALLE ORE <u>2040</u>																																																																																																																					
LINEA <u>22</u>	LINEA <u>B18</u>	LINEA <u>B13278</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>Amorino Pino</i>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>Amorino Pino</i>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>Colucci Giuseppe</i>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° 31846 del 31/3/08 :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore

803



nationale
suisse

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

Spett.le
A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le
AGENZIA 00177 TARANTO



San Donato Milanese, 19/03/2008

Oggetto: nostri riferimenti 00177-2008-000047431 del 03/03/2008.

Contraente : A.M.A.T.S.P.A.

POLIZZA: 50 23461131 AGENZIA 00177 TARANTO

Danneggiato: SANTAMARIA PIETRO

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.





**NATIONALE SUISSE
ASSICURAZIONI**

Sede Legale e Direzione Generale in Italia:
via XXV Aprile - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)



20003310080003058

RCAR 0007

Spett. A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA



27398



S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 31846 /A	
		Data <u>3/3/08</u>	
ORA SEGNALAZIONE AVARIA <u>1100</u>	BUS N. <u>508</u>		
ORA USCITA CARRO SOCC. ☐ O RIMORCHIO ☐		AUTISTA DI LINEA <u>D'ANDRIA VITT.</u>	
ORA ULTIMAZ. RIP.NE ☐ O RIENTRO IN DEP.TO ☒	<u>1200</u>	AUTISTI RIMORCHIO	
LOCALITÀ AVARIA <u>LEP</u>			
BUS DATO IN SOST.NE <u>522</u>		BUS RIMORCHIANTE	
SEGNALAZIONE AVARIA <u>SPACCIO COT. A+</u>			
ENTE SEGNALANTE			
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA			
IL TECNICO D'OFF.NA <u>Prozilo</u>			
DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA			
INTERVENTO ESEGUITO <u>Sostituzione bracci spezzati</u>			
OPERATORI <u>Lautone</u>		RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO Data <u>03/03/08</u> Ora	
TEMPO IMPIEGATO		IL TECNICO D'OFF.NA <u>Prozilo</u>	
	Mod. bolla segnalazione avaria bus	Valida Area Tecnica	Rev. 00 del 05/06/2003 Pag. 1/1

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 507 **DATA** 03-03-08

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 5,30

ALLE ORE 14,30

LINEA 22

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Scarmuzza Pino

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° 442

DALLE ORE 12,35

ALLE ORE 15,20

LINEA B18

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Blanc 442

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 13,25

ALLE ORE 20,40

LINEA B13878

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Pescucci Giuseppe


CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE


NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**n° 31846 del 31/3/08 :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore

803



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 1360,00/08		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro RCA RISC. ASS.												
			Assicurato AMAT N.507		Controparte SANTAMARIA PIETRO		Impresa di controparte 014 - AXA ASS.NI												
			Esercizio 2008	Numero sinistro 086/NS/08		Codice - Agenzia		Data sinistro 03/03/2008											
			Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA Si										
			Data Incarico 08/04/2008		Data primo rilievo 08/04/2008		Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Ultimate	Foto N. 4	Privilegio a favore di							
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA									Scade il / /										
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:									Già Targa										
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 231/V					Targa CP443BL		Telaio ZCM2314M090025739		1° Immatr. 13/07/05										
Stato d'uso OTTIMO		Km. 1	Pneum. 90	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si												
Allestimenti/Dotazioni					Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 												
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°												
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00											
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)							
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo									
Braccio specchio retrovisore .Dx				S	0,5	S		S				484,08							
Bus visionato a riparazioni ultimate. Perizia eseguita sulla scorta di quanto si rileva dallo stato attuale del mezzo e dalla documentazione fornita dall'area tecnica Amat, consistente in: - copia bolla di segnalazione avaria n.31846 del 03.03.08 per la sostituzione del braccio specchio retrovisore dx.																			
Codice / Riparatore			Fascia Carr. A1	Totale Tempi		SR 0,5		LA		VE operativo		ME	Totale Ricambi € 484,08						
Telefono:		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari		Ore	Totale tempi VE Ore							
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile € 484,08		Iva € 96,81		Totale € 580,89									
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h 9,92		€		€		€									
Totale Imponibile		€ 496,88		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€									
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 0,50 €/h 20,66		€ 10,33		€ 2,06		€ 12,39									
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€									
Totale (Imponibile)		€ 496,88		S.Rifiuti 0,50 % di 494,41		€ 2,47		€ 0,49		€ 2,96									
Totale (Iva Compresa)		€ 596,25		TOTALE STIMA		€ 496,88		€ 99,37		€ 596,25									
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,1									
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,1									
TOTALE Indennizzo		€ 496,88		Osservazioni:															
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:												Data consegna 14/04/2008		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz. Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1360,00/08
Compagnia: **AMAT**
Ispektorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **086/NS/08**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Assicurato: **AMAT N.507**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 231/V**
Targa: **CP443BL**
Controparte: **SANTAMARIA PIETRO**

Data Sinistro: **03/03/2008**

Data Perizia: **08/04/2008**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
086/NS/08	03/03/2008	11.40	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
22	CORSO ITALIA	VIA JAPIGIA			
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
MARGHERITA - PEZZAVILLA	507	CP 443 BL			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
126650	D'ANDRIA	VITTORIO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	05/05/1969	11/10/2005	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA S. D'ACQUISTO N. 11/A	D	TA 5064555U	TARANTO	15/08/99	23/06/2009
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
		CJ 413 JM	SANTAMARIA PIETRO	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		AXA ASSICURAZIONI		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI



RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SPECCHIO LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

NESSUN DANNO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO INIZIALMENTE D'UFFICIO SU COMUNICAZIONE DATATA 19/03/08 TRASMESSACI VIA FAX IN PARI DATA DALLA NATIONALE SUISSE DIVISIONE SINISTRI COSE.

DICHIARAZIONE DEL CONDUCENTE D'ANDRIA VITTORIO:

DOPO AVER SVOLTATO A DESTRA, DA VIA JAPIGIA PER CORSO ITALIA, VICINO LA MACELLERIA SOSTAVA IN DOPPIA FILA PER SCARICO CARNE, UN AUTOVEICOLO IVECO 35 DI COLORE ROSSO.

PER NON CREARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE E SOLLECITATO DALL'UTENZA E DA ALTRI AUTOMOBILISTI, HO PROVATO A PASSARE IN UNO SPAZIO RISTRETTO, E NON RIUSCENDO AD AVANZARE CON LO SPECCHIO ESTERNO DESTRO DEL BUS HO URTATO CONTRO LA CERNIERA SUPERIORE DELLA PORTIERA APERTA SITUATA SUL FIANCO SINISTRO POSTERIORE DEL MEZZO.

ALL'AUTOBUS SI DANNEGGIAVA SOLO LO SPECCHIETTO MENTRE IL CAMION NON SUBIVA DANNI, COME ANCHE DICHIARATO AL MOMENTO DEL FATTO DAI DUE OPERAI CHE SCARICAVANO LA CARNE.

CAUSA DANNEGGIAMENTO DELLO SPECCHIO HO DOVUTO INTERROMPERE LA CORSA E FARE RIENTRO IN DEPOSITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


TA, 08/04/08

Il Conducente

Andrea Vittori

pagina

2



27399



S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	N. 31846 /A
	Data 3/3/08

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	1200	BUS N. 508
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO	☐	AUTISTA DI LINEA D'ANBRIA VITT.
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO	☐	AUTISTI RIMORCHIO

LOCALITÀ AVARIA ACP

BUS DATO IN SOST.NE 522	BUS RIMORCHIANTE
--------------------------------	------------------

SEGNALAZIONE AVARIA

SPAZZETTO Ledit Ax

ENTE SEGNALANTE

OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA

IL TECNICO D'OFF.NA Paralelo

DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA

INTERVENTO ESEGUITO Postituzione bracci spezzati

RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO	
Data 03/03/08	Ora

OPERATORI Lentone	IL TECNICO D'OFF.NA Di N
TEMPO IMPIEGATO	

	Mod. bolla segnalazione avaria bus	Valida Area Tecnica	Rev. 00 del 05/06/2003	Pag. 1/1
--	---------------------------------------	---------------------	------------------------	----------

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento
			AMAT			1360,00/08
			Assicurato		Controparte	Impresa Controparte
			AMAT N.507		SANTAMARIA PIETRO	014 - AXA ASS.NI
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2008	086/NS/08				03/03/2008	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto
08/04/2008	08/04/2008	TARANTO	ASS		A1	4
Data Restituzione						
14/04/2008						

ONORARI		
Perizia	21,00	
Riscontro		
Interlocutoria		
Accertamento		
Negativa		
Suppl. ARD		
Sup. Concordato		
Sup. Liquidazione		
Totale onorario	21,00	

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	21,00
Cassa 2,00 %	0,42
I.V.A. 20 %	4,28
Totale	25,70
Non Imponib.	
Totale	25,70
Rit. Acc. 20 %	4,20
Totale	21,50

Note:

Taranto, li' 14/04/2008

Importo PERIZIA IVA compresa:596,25

Data..... Visto del Liquidatore.....

Prot. 10007/UAG

Taranto, li 21 MAG. 2008

Egr. Sig.

D'ANDRIA VITTORIO
VIA S. D'ACQUISTO N. 11/A LAMA
74020 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 086/NS/08 del 03/03/2008

Il giorno 03/03/2008, il bus n° 507 da Lei condotto, impegnato sulla linea 22, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 506,88, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 380,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.

In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.


Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Maticecchia)

086/VS/08

CARRIGE ASSICURAZIONI

Sede legale e Direzione Generale: Italia
Via Certosa, 222 - 20158 Milano - Tel. 02/3076.1
Telex 02/3094125
Società per Azioni - Fondata nel 1963
Cap. Soc. € 148.005.000.000
Rappresentanza legale: A. M. A. T. S. P. A.
Cod. Fisc. e P. IVA 0167750158
R.E.A. 621493



MILANO LI 29/12/08

Vi trasmettiamo in allegato

l'assegno N. **274.745.659-06** X non trasferibile

per euro **€ 380,00** A. M. A. T. S. P. A.
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

GIUGLIO 0544/08/001625 DEL 03/03/08 VS RIF. 0862013671001000
A TOTALE DEFINIZIONE DEL DANNO A SEGUITO DEGLI ACCORDI
INTERCORRENTI
CLG 02 PARI-2 VIA RITRITTO 112 70124 PARI

CG 93803 - 25.000 - DG 93

N.B. - Questo assegno, compilato con luogo e la data di emissione, deve essere da Voi firmato per trattenza e poi quietanza prima della riscossione presso qualsiasi Banca. La firma per trattenza va apposta in calce a destra sotto la dicitura "per trattenza" mentre quella per quietanza va apposta a tempo del titolo. L'assegno dovrà essere presentato per la riscossione, tramite qualsiasi Banca entro quattro mesi dalla data della presente lettera. Prima di incassare il presente assegno stampare lungo la perforazione.

euro **€ 380,00**

NON TRASFERIBILE

CARRIGE ASSICURAZIONI

VALIDO FINO AL **29/12/08**
n. **274.745.659-06** X
a vista pagate per questo assegno bancario

euro ***TRECENTODTANTATA/OO*****

a **A. M. A. T. S. P. A.**


BANCA CARRIGE
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
AGENZIA 6 - MILANO 386 ARI 6175-4 CAR 016063
Viale Certosa 222 - MILANO - ITALIA (IT)
c/c n. 31680
FIRMA DEL BENEFICIARIO PER TRATTENZA

NUMERO ASSEGNO **00274745659** CODICE BANCA **6317501361634** CAB

- Prot. N. **21324**
Del **02 SET. 2008**
- | | | |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|
| P | PRESIDENTE | ☐ |
| DG | DIRETTORE GENERALE | ☐ |
| DA | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | ☐ |
| DT | DIRETTORE TECNICO | ☐ |
| UE | ESERCIZIO MONITORIO | ☐ |
| UAG | AFFARI GEN. E R. SINISTRI | ☒ |
| UA | ACQUISTI/CONTRATTI | ☐ |
| UC | CONTABILITA'/BILANCIO | ☐ |
| UI | INFORMATICA | ☐ |
| UP | PERSONALE/RETRIBUZIONI | ☐ |
| UT | TECNICO | ☐ |
| UPT | PRODOTTI FINANZIARI | ☐ |
| URG | RAGIONERIA/ECONOMATO | ☐ |
| UR | SISTEMI | ☐ |

219