

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 22/02/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 18/02/2008 A POL. RCV N. 23461059
AMAT SPA (TA499809) / CARRIERI ANGELO
NS. RIF. 044/NS/08

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATA IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

22 FEB. 2008 16:23

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	22 FEB. 16:23	00'46	TX	03	OK

RAFFERTO TX

22 FEB. 2008 16:27

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVID	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	22 FEB. 16:26	00'52	TX	03	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
044/NS/08	18/02/2008	20.40	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
8	VIA P. AMEDEO	VIA DUCA DI GENOVA			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - CEP		405	TA 499809		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
187090	SCARCI	DAVIDE	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	09-07-78	12-12-2005	LAMA	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA GASPARRI 4/A	D	TA5096927Y	TARANTO	29/12/2000	28/11/2010
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
CARRIERI ANGELO - Nato a Carosino (Ta) il 6/5/41		Residente a Taranto in Via Friuli, 16		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE ERO FERMO IN VIA P. AMEDEO, NEI PRESSI DI VIA DUCA DI GENOVA, PER EFFETTUARE LA FERMATA, UN ANZIANO VIAGGIATORE, MENTRE SI ACCINGEVA A SALIRE DALLA PORTA POSTERIORE, PERDEVA L'EQUILIBRIO E CADEVA ALL'INDIETRO PER TERRA.

L'UTENTE VENIVA PRONTAMENTE SOCCORSO DAI MEDICI DEL 118, DA ME CHIAMATI, GIUNTI CON UN'AMBULANZA E SUCCESSIVAMENTE TRASPORTATO, SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO, AL PRONTO SOCCORSO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE


APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



TA, 20/02/08



CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 405 DATA 18/02/08

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
11	PM	520	IC	555	Moliz			
11	IC	555	P.223 G.S.	630	Moliz			
11	PM	650	IC	725	Moliz			
11	IC	725	P.223 G.S.	805	Moliz			
11	PM	820	IC	900	Moliz			
11	IC	900	PM	920	Moliz			
11	PM	950	IC	1035	Moliz			
11	IC	1035	PM	1115	Moliz			
11	PM	1120	IC	1200	VENTRICELLI			
11	IC	1200	PM	1230	VENTRICELLI			
11	D. VASIO	1250	IC	1340	VENTRICELLI			
11	IC	1340	PM	1410	VENTRICELLI			
17	PM	1430	HN	1510	VENTRICELLI			
17	HN	1510	PM	1540	VENTRICELLI			
17	PM	1550	HN	1625	VENTRICELLI			
17	HN	1625	PM	1655	VENTRICELLI			
17	PM	1720	ON	1755	LOCALITÀ CRO			
17	ON	1755	PM	1813	LOCALITÀ CRO			
11	PM	1850	ON	1925	LOCALITÀ CRO			
17	ON	1925	PM		LOCALITÀ CRO			
8	PM	20,15			Seo ci			
					8100			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>4:50</u> ALLE ORE <u>1:20</u> LINEA <u>11</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Massimiliano</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>1:00</u> ALLE ORE <u>17:30</u> LINEA <u>«11»</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Venturicelli</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>17:10</u> ALLE ORE <u>23:00</u> LINEA <u>11</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Paolo</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 21:00

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 28/02/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 18/02/2008 A POL. RCV N.23461059
AMAT SPA (TA499809) / CARRIERI ANGELO
NS. RIF. 044/NS/08

CON RIFERIMENTO AL SINISTRO INDICATO IN OGGETTO, VI TRASMETTIAMO
NOTA DATATA 22/02/08, NS. PROT.3987 DEL 26/02/08, DI RICHIESTA DI
RISARCIMENTO DANNI FORMULATA DALL'AVV. CARMELO CARUSO PER CONTO DEL
SIG. **CARRIERI ANGELO**.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 2

28 FEB. 2008 18:39

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	28 FEB. 18:39	00'38	TX	02	OK

RAPPORTO TX

28 FEB. 2008 18:40

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	28 FEB. 18:40	00'37	TX	02	OK

AVV. CARMELO CARUSO
VIA MARCHE, 64 – TARANTO
Tel. 099/339042- cell. 347-5411610 fax 099-7379882

3987

Prot. N

Del 26 FEB. 2008

Tarantoli' 22.02.2008

Raccomandata a.r.

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESTERIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONCILIATA / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFICO	☐
URG	RAZIONIERIA ECONOMATO	☐
UTG	STAFF QUALITÀ	☐

Spett. NATIONALE SUISSE Ass.ni

Via XXV Aprile, 2

S. DONATO MILANESE-MI

Spett. AMAT Spa

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

Vi invio la presente missiva in nome e per conto di CARRIERI Angelo nato a Carosino in data 08.05.1941 e residente in Taranto alla via Friuli, 10 – pensionato- c.f. CRRNGL41E08B808Q ed elettivamente domiciliato presso questo studio legale quale utente del bus Amat n.405 della linea urbana n.8 al fine di porvi formalmente in mora per il risarcimento del danno fisico subito dal medesimo a seguito di quanto accaduto in Taranto in data 18.02.2008 alle ore 20,25 circa alla via P.Amedeo alla fermata posta fra via Duca degli Abruzzi e Via Duca di Genova. Difatti nel mentre il mio assistito si apprestava a salire sul mezzo suddetto improvvisamente si chiudevano le porte e il mezzo in questione ripartiva e il malcapitato sig. Carrieri veniva sbalzato al suolo. Prontamente soccorso da una ambulanza del 118 subito chiamata sul luogo dell'accaduto veniva trasportato al P.soccorso dell'Ospedale Ss. Annunziata di Taranto ove veniva ricoverato con la seguente diagnosi: "Trauma cranico occipitale non commotivo. Cervicalgia e lombalgia da contraccollo" con prognosi di gg.8 (otto) s.c..

Sarà mia cura nei termini di legge fornirvi la documentazione medica ai sensi di legge al fine di procedere ai vostri accertamenti peritali non senza avvisarvi che ove decorsi gli ordinari termini di legge senza riscontro, intimerò come per legge atto giudiziario in vs.danno.

Distinti saluti.

Avv. Carmelo CARUSO.

AVV.CARMELO CARUSO
VIA MARCHE,64 – TARANTO
Tel.099/339042- cell. 347-5411610 fax 099-7379882

3987

[illegible]

Tarantoli'22.02.2008

Raccomandata a.r.

Spett.NATIONALE SUISSE Ass.ni

Via XXV Aprile,2

S.DONATO MILANESE-MI

Spett.AMAT Spa

Via C.Battisti,657**74100 TARANTO**

Vi invio la presente missiva in nome e per conto di CARRIERI Angelo nato a Carosino in data 08.05.1941 e residente in Taranto alla via Friuli,10 - pensionato- c.f. CRRNGL41E08B808Q ed elettivamente domiciliato presso questo studio legale quale utente del bus Amat n.405 della linea urbana n.8 al fine di porvi formalmente in mora per il risarcimento del danno fisico subito dal medesimo a seguito di quanto accaduto in Taranto in data 18.02.2008 alle ore 20,25 circa alla via P.Amedeo alla fermata posta fra via Duca degli Abruzzi e Via Duca di Genova. Difatti nel mentre il mio assistito si apprestava a salire sul mezzo suddetto improvvisamente si chiudevano le porte e il mezzo in questione ripartiva e il malcapitato sig.Carrieri veniva sbalzato al suolo. Prontamente soccorso da una ambulanza del 118 subito chiamata sul luogo dell'accaduto veniva trasportato al P.soccorso dell'Ospedale Ss. Annunziata di Taranto ove veniva ricoverato con la seguente diagnosi: "Trauma cranico occipitale non commotivo. Cervicalgia e lombalgia da contraccolpo" con prognosi di gg.8 (otto) s.c..

Sarà mia cura nei termini di legge fornirvi la documentazione medica ai sensi di legge al fine di procedere ai vostri accertamenti peritali non senza avvisarvi che ove decorsi gli ordinari termini di legge senza riscontro, intimerò' come per legge atto giudiziario in vs.danno.

Distinti saluti.

Avv. Carmelo CARUSO.

AVV. CARMELO CARUSO
Viale Trieste, 64 - 74100 TARANTO
Tel. 099/7411610
Cod. Fisc. 032 CM 56116 F158G
Partita IVA 01670960737



R

13414599956-6

raccomandata

€ 3,40

2145 - 74100



Posteitaliane



74100 TARANTO SUCC. 10.7(TA)

23.02.2009 10.09

Spec. ATTO Sp. 7
V. C. B. G. F. N. 657
74100 TARANTO