

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 14/01/2008

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

A:

Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
VIA CAVOUR, 30 - 74100 TARANTO
FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO DEL 12/01/2008 A POL. RCV N. 23461082
AMAT SPA (AE330JZ) / AGRUSTI (DJ710VP)
NS. RIF. 006/NS/08

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATA IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 3

RAFFORTO TX

14 GEN. 2008 16:45

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	14 GEN. 16:44	00'40	TX	03	OK

•
RAPPORTO TX

14 GEN. 2008 16:46

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	14 GEN. 16:46	00'46	TX	03	OK

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 006/NS/08	DATA SINISTRO 12/01/2008	ORA 10.50	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CORSO VITTORIO EMANUELE II		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP			N° SOCIALE 445	TARGA AUTOBUS AE 330 JZ
MATR. AGENTE 115050	COGNOME CARRO	NOME PASQUALE	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 13/10/1979	DATA ASSUNZIONE 20/10/2005	COMUNE DI RESIDENZA LIZZANO	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA ROSSINI N. 24	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 5103110L	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 19/03/2001
			SCADENZA PATENTE 15/03/2011	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA BMW	MODELLO 520 I	TARGA DJ 710 VP	PROPRIETARIO AGRUSTI Giovanna (Mottola, 7/3/39)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA DANTE, 40			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA LA BUA Valerio (Taranto, 10/01/88)			COMUNE DI RESIDENZA TARANTO (Patente	
1° DANNEGGIATO AGRUSTI Giovanna (Ta, 7/3/39) - Trasportata DJ710VP			NATURA DEL DANNO Residente a Taranto in Via Dante, 40	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI



RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NON RIUSCIVO A RILEVARE SULLA FIANCATA SINISTRA EVENTUALI DANNI COMPATIBILI CON IL CASO IN QUESTIONE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SEGNI DI STRISCIATA SULLA FIANCATA DESTRA.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO CORSO VITTORIO EMANUELE II (CITTA' VECCHIA), NEL TRATTO COMPRESO TRA LE UNICHE DUE FERMATE, UN ANZIANO PEDONE, INCURANTE DEL PASSAGGIO DEL BUS, SCENDEVA DAL MARCIAPIEDE PER ATTRAVERSARE LA STRADA SENZA PORRE ATTENZIONE AI VEICOLI. ISTINTIVAMENTE RIUSCIVO AD EVITARE IL PEGGIO FRENANDO E STERZANDO VERSO SINISTRA, MA CIO' NON E' BASTATO PER EVITARE DI STRISCIARE UN'AUTOVETTURA CHE PERCORREVA LA CORSIA DI SINISTRA RISERVATA AGLI AUTOVEICOLI.

A BORDO DEL BUS NESSUNO DEI POCHI VIAGGIATORI PRESENTI HA RIPORTATO DANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 14/01/08

pagina

2



23461082

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
006/NS/08	12/01/2008	10.50	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
8	CORSO VITTORIO EMANUELE II				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
PORTO MERCANTILE - CEP		445	AE 330 JZ		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
115050	CARRO	PASQUALE	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	13/10/1979	20/10/2005	LIZZANO	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ROSSINI N. 24	D	TA 5103110L	TARANTO	19/03/2001	15/03/2011
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA	
BMW	520 I	DJ 710 VP	AGRUSTI Giovanna (Mottola, 7/3/39)	TARANTO	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE		
VIA DANTE, 40					
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA		
LA BUA Valerio (Taranto, 10/01/88)			VIA SALENTO, 37		TARANTO (Patente)
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO		
AGRUSTI Giovanna (Ta, 7/3/39) - Trasportata DJ710VP			Residente a Taranto in Via Dante, 40		
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NON RIUSCIVO A RILEVARE SULLA FIANCATA SINISTRA EVENTUALI DANNI COMPATIBILI CON IL CASO IN QUESTIONE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SEGNI DI STRISCIATA SULLA FIANCATA DESTRA.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO CORSO VITTORIO EMANUELE II (CITTA' VECCHIA), NEL TRATTO COMPRESO TRA LE UNICHE DUE FERMATE, UN ANZIANO PEDONE, INCURANTE DEL PASSAGGIO DEL BUS, SCENDEVA DAL MARCIAPIEDE PER ATTRAVERSARE LA STRADA SENZA PORRE ATTENZIONE AI VEICOLI. ISTINTIVAMENTE RIUSCIVO AD EVITARE IL PEGGIO FRENANDO E STERZANDO VERSO SINISTRA, MA CIO' NON E' BASTATO PER EVITARE DI STRISCIARE UN'AUTOVETTURA CHE PERCORREVA LA CORSIA DI SINISTRA RISERVATA AGLI AUTOVEICOLI.

A BORDO DEL BUS NESSUNO DEI POCHI VIAGGIATORI PRESENTI HA RIPORTATO DANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE


APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



tar, 14/04/08



Taranto, li 14/01/08

Egr. Sig.

CARRO PASQUALE
VIA ROSSINI N. 24
74020 LIZZANO

Oggetto: Sinistro n° 006/NS/08 del 12/01/2008

Il giorno 12/01/2008, il bus n° 445 da Lei condotto, impegnato sulla linea 8, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE

BMW 520i

TARGA DS 710VP Anno 20/02/04

INTERSTATARIO AUTOVETTURA

AGRUSTI GIOVANNA

NATA A MOTTOCA 12 07/03/1939

RESI. VIA DANTE ALIGHIERI N° 40

TARANTO 74100

CONDUCENTE

VACERIO LA BUA

VIA SACENTO N° 37

NATO A TARANTO 12 10/04/1988

N. PATENTE TA-52172625

TRASPORTATO

AGRUSTI GIOVANNA



NATA 12 07/03/1939

VIA DANTE N° 40

STAMPASID S.p.A. - Molise (ITA) - 022475318

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)


(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																							
DALLE ORE <u>5.10</u>	DALLE ORE <u>11.45</u>	DALLE ORE <u>18.12</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11.15</u>	ALLE ORE <u>18.12</u>	ALLE ORE <u>24.15</u>																																																																																																																					
LINEA <u>3</u>	LINEA <u>8</u>	LINEA <u>8</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO																																																																																																																							
  																																																																																																																							
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>		Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>		Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Inizio Turno</th> <th style="text-align: center;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td style="text-align: center;">INS</td><td style="text-align: center;">INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td style="text-align: center;">NE</td><td style="text-align: center;">NE</td></tr> </tbody> </table>		Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 339,00/08		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro RCA RISC. ASS.			
Assicurato AMAT N.445				Controparte AGRUSTI GIOVANNA		Impresa di controparte N.N.					
Esercizio 2008		Numero sinistro 006/NS/08		Codice - Agenzia		Data sinistro 12/01/2008					
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si	
Data Incarico 22/01/2008		Data primo rilievo 22/01/2008		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 4	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IVECO FIAT 490E 10 22 100						Targa AE330JZ		Telaio ZCF450G0006000488		1° Immatr. 10/07/95	
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 1		Pneum. 60		Colore - Tipo smalto ARANCIONE PASTELLO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si			
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
2° portello laterale inferiore .Sx				M 1,5		M 2,0		M 2,0			
3° portello laterale inferiore .Sx				M 1,0		M 1,0		M 1,0			
Parafango posteriore .Sx				M		M 1,5		M 1,5			
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA	
Telefono:						2,5		4,5		VE operativo 4,5	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	
Ore				0,45		1,2		Totale Tempi Supplementari		Ore	
1,65				Totale tempi VE Ore		6,15		Totale Ricambi		€	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		€		Imponibile		Iva	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo		€		51,11		€ 10,22	
%		%		Ore 6,15 €/h		8,31		€		€ 61,33	
Totale Imponibile		€ 324,40		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria		Ore 13,15 €/h		20,66		€ 271,68	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica		Ore €/h		20,66		€	
Totale (Imponibile)		€ 324,40		S.Rifiuti 0,50 % di		322,79		€ 1,61		€ 0,32	
Totale (Iva Compresa)		€ 389,28		TOTALE STIMA		€ 324,40		€ 64,88		€ 389,28	
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		Importo Richiesto		€		Importo Concordato		Importo Lesioni	
Indennizzo Contrattuale		€		€		€		€		Fermo Tecnico Giorni 2,1	
TOTALE Indennizzo		€ 324,40		Osservazioni:							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: Data consegna 28/01/2008 Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1											




per. Ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz Ruolo N.: 3812

Perizia N.: 339,00/08
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 006/NS/08
Numero Pol.:

Ramo sinistro: RCA RISC. ASS.

Assicurato: AMAT N.445
Veicolo: IVECO FIAT 490E 10 22 100
Targa: AE330JZ
Controparte: AGRUSTI GIOVANNA

Data Sinistro: 12/01/2008
Data Perizia: 22/01/2008



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
006/NS/08	12/01/2008	10.50	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
8	CORSO VITTORIO EMANUELE II				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
PORTO MERCANTILE - CEP	445	AE 330 JZ			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
115050	CARRO	PASQUALE	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	13/10/1979	20/10/2005	LIZZANO	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ROSSINI N. 24	D	TA 5103110L	TARANTO	19/03/2001	15/03/2011
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
BMW	520 I	DJ 710 VP	AGRUSTI Giovanna (Mottola, 7/3/39)	TARANTO
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIA DANTE, 40				
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
LA BUA Valerio (Taranto, 10/01/88)			VIA SALENTO, 37	
TARANTO			(Patente	

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
AGRUSTI Giovanna (Ta, 7/3/39) - Trasportata DJ710VP	Residente a Taranto in Via Dante, 40
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE


RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NON RIUSCIVO A RILEVARE SULLA FIANCATÀ SINISTRA EVENTUALI DANNI COMPATIBILI CON IL CASO IN QUESTIONE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SEGNI DI STRISCIATA SULLA FIANCATÀ DESTRA.

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO CORSO VITTORIO EMANUELE II (CITTÀ VECCHIA), NEL TRATTO COMPRESO TRA LE UNICHE DUE FERME, UN ANZIANO PEDONE, INCURANTE DEL PASSAGGIO DEL BUS, SCENDEVA DAL MARCIAPIEDE PER ATTRAVERSARE LA STRADA SENZA PORRE ATTENZIONE AI VEICOLI. INSTINTIVAMENTE RIUSCIVO AD EVITARE IL PEGGIO FRENANDO E STERZANDO VERSO SINISTRA, MA CIO' NON E' BASTATO PER EVITARE DI STRISCIARE UN'AUTOVETTURA CHE PERCORREVA LA CORSIA DI SINISTRA RISERVATA AGLI AUTOVEICOLI.

A BORDO DEL BUS NESSUNO DEI POCHI VIAGGIATORI PRESENTI HA RIPORTATO DANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

TA, 14/01/08

pagina

2

CORSO VITTORIO EMANUELE



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento
		AMAT			339,00/08
		Assicurato		Controparte	Impresa Controparte
		AMAT N.445		AGRUSTI GIOVANNA	N.N.
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro
2008	006/NS/08				12/01/2008
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.
				/	RCA RISC. ASS.
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto
22/01/2008	22/01/2008	TARANTO	ASS	A1	4
					Data Restituzione
					28/01/2008

ONORARI	
Perizia	21,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	21,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	21,00
Cassa 2,00 %	0,42
I.V.A. 20 %	4,28
Totale	25,70
Non Imponib.	
Totale	25,70
Rit. Acc. 20 %	4,20
Totale	21,50

Note:

Taranto, li' 28/01/2008

Importo PERIZIA IVA compresa:389,28

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.



Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi



Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Come da Vs nota prot. n° 1494 del 22/01/2008 si trasmettono le notizie richieste.

[illegible]

Distinti saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti



12 MAR. 2008

Prot. 5068 /UAG

Taranto, li _____

Egr. Sig.

CARRO PASQUALE
VIA ROSSINI N. 24
74020 LIZZANO (TA)

Oggetto: Sinistro n° 006/NS/08 del 12/01/2008

Il giorno 12/01/2008, il bus n° 445 da Lei condotto, impegnato sulla linea 8, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 534,4, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 401,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.

In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.
Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

Modello 231 P - EP693 - MCD 01004 - EX 754261 - St. (4) Ed. 07/05



006/155/08 (*)



A.S.P.A. S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via G. Cesare, 567
74100 TARANTO



Avviso di ricevimento

Raccomandata

Pacco

Assicurata

Euro

13346372971 1

Numero

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

CARRO PASQUALE

Via

ROSSINI, 24

C.A.P.

74020

Località

LIZZANO (TA)

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Carro Pasquale

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Carro Pasquale

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

- L'addresato deve sottoscrivere l'avviso di ricevimento all'art. 33 D.M. 09/04/91.
- Il bollo dell'ufficio di distribuzione è obbligatorio.
- Il bollo dell'ufficio di distribuzione è obbligatorio.

006/NS/08

CARIGE ASSICURAZIONI

Sede legale a Direzione Generale: Italia
Via Certosa, 222 - 20156 Milano - Tel. 02.3076.1
Telefax 02.3096125

Società per Azioni - Fondata nel 1963
Cap. Soc. € 148.085.600,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano
Cod. Fisc. e P. IVA 0167750159
R.E.A. 024485



Impresa autorizzata con decreto
del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
del 27.3.83 (GU del 6.4.83 n. 93)

MILANO U 09/05/08

Vi trasmettiamo in allegato

l'assegno N. 272.398.226-09 X non trasferibile

per euro *****401,00*

A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

TA

SINISTRO 0566/08/001029 DEL 12/01/08 VS. RIF. 08620178427301300
A TOTALE DEFINIZIONE DEL DANNO A SEGUITO DEGLI ACCORDI
INTERCORSI.
CLS 82 BARI-2 VIA BITRITTO, 112 70124 BARI

Ed. 0303 - 25.000 - DG

N.B. - Questo assegno, compilato col luogo e la data di emissione, deve essere da Voi firmato per trattenza e per quietanza prima della riscossione presso qualsiasi Banca. La firma per trattenza va apposta in calce a destra sotto la dicitura "per trattenza" mentre quella per quietanza va apposta a lungo del titolo. L'assegno dovrà essere presentato per la riscossione, tramite qualsiasi Banca entro quattro mesi dalla data della presente lettera. Prima di incassare il presente assegno strappare lungo la perforazione.

EURO *****401,00*

CARIGE ASSICURAZIONI

VALIDO FINO AL 09/09/08 NON TRASFERIBILE

n. 272.398.226-09 X a vista pagate per questo assegno bancario

EURO *QUATTROCENTO/DONO/00*****

A.M.A.T. S.P.A.

FIRMA DEL BENEFICIARIO PER TRATTENZA



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

AGENZIA - MILANO 386 ABI 6175-4
VIA Certosa, 222 - MILANO - ITALIA (02)

CAB 01606.3

NUMERO ASSEGNO CODICE BANCA CAB

0127239822609 61754610634