

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
406/NS/08	27/12/2008		APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
		563	DG 441 BF		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
		AY 894 DW	PALMIERI NICOLA	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		AXA ASSICURAZIONI		

CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA	COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA

% COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO


406/NS/08



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU COMUNICAZIONE DATATA 02/02/2009 TRASMESSACI VIA FAX IN PARI DATA DALLA NATIONALE SUISSSE SERVIZIO SINISTRI DIVISIONE RAMI AUTO.

IN DATA 10/02/2009 L'AGENZIA "AXA ASS.NI" DI TARANTO "SANGIORGIO F.CO E GUIDO", CI HA TRASMESSO VIA FAX COPIA DEL MODULO CAI FIRMATO DAL PROPRIO ASSICURATO, NEL QUALE SI RILEVA CHE IL SINISTRO SI E' VERIFICATO IN DATA 27/12/08 ORE 13.30 IN VIA P. AMEDEO ANGOLO VIA LEONIDA.

NOTA BENE

DALLA DISAMINA DELLA CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N.563, CORRISPONDENTE ALLA TARGA DG441BF, SI EVINCE CHE ALLE ORE 13.30 IL BUS IN QUESTIONE ERA IMPEGNATO NELLA CORSA DI LINEA 14, EFFETTUATA CON PARTENZA DA "LEPORANO" ALLE ORE 13.20 E ARRIVO AL CAPOLINEA "PORTO MERCANTILE" ALLE ORE 14.35, CHE NON PREVEDE IL PASSAGGIO DA VIA P. AMEDEO CON SVOLTA A DESTRA PER VIA LEONIDA;

LA LINEA 14 PREVEDE IL PASSAGGIO DA VIA P. AMEDEO CON SVOLTA A DESTRA PER VIA LEONIDA SOLO NELLA DIREZIONE DI MARCIA CONTRARIA "PORTO MERCANTILE - LEPORANO/SATURO".

IL DIPENDENTE DARCANTE AMEDEO, CHE HA LAVORATO CON IL BUS IN QUESTIONE NELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO SEGNALATE, DICHIARA QUANTO SEGUE:

OLTRE A SOTTOLINEARE L'INCOMPATIBILITA' DELL'ORARIO E DEL LUOGO DEL SINISTRO CON LA TABELLA DI MARCIA DEL BUS 563, DICHIARO CHE DURANTE TUTTO IL MIO TURNO LAVORATIVO NESSUN INCIDENTE SI VERIFICAVA CON ALTRI AUTOVEICOLI E NESSUNA SEGNALAZIONE RICEVEVO DA PARTE DI PRESUNTI DANNEGGIATI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

[Signature]

TA, 11/02/09

[Signature]

pagina

2

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 11/02/2009

DA: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri
Tel. e Fax 099/7356261

A:

Spett.le **NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO**
BI.BA.ASS. S.n.c. di Antonio Bisanti e Valerio Basta
Via Nitti, 45/A - 74100 TARANTO
FAX 099/4534246

OGGETTO: SINISTRO N. 177-2009-000074036
AMAT SPA (DG441BF) / PALMIERI (AY894DW)
NS. RIF. 406/NS/08

VEDI ALLEGATI.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 5

RAPPORTO TX

11 FEB. 2009 13:19

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994534246	11 FEB. 13:17	02'09	TX	05	OK

RAPPORTO TX

11 FEB. 2009 13:22

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00251603288	11 FEB. 13:20	02'10	TX	05	OK

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 563 DATA 27-12-08

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
24	Pur	6:00	LEP	7:10	Dareante			
24	LEP	7:20	Pur	8:20	Dareante			
24	Pur	8:05	LEP	10:20	Dareante	9.00	MAR.	
24	LEP	10:20	Pur	11:25	Dareante			
24	Pur	11:45	LEP	13:10	Dareante			
24	LEP	13:20	Pur	14:55	Dareante			
14	P.H.	14:45	SAT.	15:38	Caroli Mons			
14	LEP	16:20	P.H.	17:30	Caroli Mons	16:30	16:30	
14	PM	17:55	SAT.	19:00	DE VITO			
14	LEP	19:30	PM	20:40	DE VITO			
14	PM	20:50	SAT	21:50	DE VITO			
14	LEP	22:20	PM	23:10	DE VITO			
14	PM	23:30			DE VITO			
					2450			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)


(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>04A</u> DALLE ORE <u>5.30</u> ALLE ORE <u>14.55</u> LINEA <u>24</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Amedeo Dredule</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>14.45</u> ALLE ORE <u>17.55</u> LINEA <u>14</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Luigi Manno</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>17.45</u> ALLE ORE <u>01.00</u> LINEA <u>14</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>DE VITO</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

 / ore 2.00

(5932)

27/12/08

= 13.35 =


VIA P. ARONZO
LEONIDA

CITROEN XANTIA

(2 TONNELLATI.)

GIRARE A DESTRA, SI ARRIVA

UNA PISTA AUT.




MARTINA FRANCA P.LE 1:
DI FATTA GIOVANNI & C. S.A.S. ASSICURAZIONI
VIA SANT'ELIGIO 1/D
74015 MARTINA FRANCA
Tel: 080-4809477
Tel: 080-4307462
Fax: 080-4307462
e-mail: DIFATTA.ASS@TIN.IT
e-mail Ist.: AG7510@AXA-AGENZIE.IT

TARANTO P.LE 2:
FRETТА ASSICURAZIONI S.A.S. DI FRETТА GIUSEPPE & C
VIA DANTE 436
74100 TARANTO
Tel: 099-7362288
Fax: 099-7372900
e-mail Ist.: AG7508@AXA-AGENZIE.IT

TARANTO:
SANGIORGIO FRANCESCO E SANGIORGIO GUIDO
P.ZZA MADONNA DELLE GRAZIE 3
74100 TARANTO
Tel: 099-4773225
Fax: 099-4774194
e-mail Ist.: AG7500@AXA-AGENZIE.IT

TARANTO:
TAGARELLI ASSICURAZIONI S.A.S. DI FABIO TAGARELLI
VIA VENETO 125
74100 TARANTO
Tel: 099-7369798
Fax: 099-7301630
e-mail: tagarelli@tagarelli-axa.it
e-mail Ist.: ag7511@axa-agenzie.it
sito: www.axa-agenzie.it/tagarelli_axa

TARANTO P.LE:
TERUS DI TURCO PIETRO & C. S.A.S.
C.SO UMBERO 169/B
74100 TARANTO
Tel: 099-4521206
Tel: 099-4521207
Fax: 099-4521207
e-mail Ist.: ag7504@axa-agenzie.it



No

No

No

isp.

30 minuti

Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationale-suisse.it
www.nationale-suisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Svizzera" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro I.V. - R.E.A. di Milano n° 585005 - Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159 - Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con sistema di management certificato



**nationale
suisse**

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le
AGENZIA 00177 TARANTO

San Donato Milanese, 02/02/2009

Oggetto: nostri riferimenti 00177-2009-000074036 del 27/12/2008.

Contraente : A.M.A.T. S.P.A.

DG441BF

POLIZZA: 50 23462019 AGENZIA 00177 TARANTO

Danneggiato: PALMIERI NICOLA

AY89LDW

AXA ASS.NI

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

x G. Beltr
Antonio Salenti
ov

de



Nazionale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nazionalesuisse.it
www.nazionalesuisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nazionale Svizzera" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro I.v. - R.E.A. di Milano n° 585005 - Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159 - Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con sistema di management certificato



**nazionale
suisse**

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI BUGENIO
Tel.: 0251603247

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le
AGENZIA 00177 TARANTO

San Donato Milanese, 02/02/2009

Oggetto: nostri riferimenti 00177-2009-000074036 del 27/12/2008.

Contraente: A.M.A.T. S.P.A.

DG441BF

POLIZZA: 50 23462019 AGENZIA 00177 TARANTO

Danneggiato: PALMIERI NICOLA

AY89LDW

AXA ASS.NI

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Prot. N. 2123
Del 02 FEB. 2009
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UfPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
UfRG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

Nazionale Suisse

Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

x G. Beltr
Contratti Salento
OF

de

512



Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui all'art. 148 comma 1, D.Lgs. n. 209/2005 e all'art. 8, comma 2 lett. C) DPR n. 254 del 2008.

(Art. 143 D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private")

1. data incidente 27/12/2008	ora 13,30	2. luogo (comune, provincia, via e numero) Taranto, via V. Ruggieri	3. feriti anche se lievi NO ☒ SI ☐
4. danni materiali veicoli oltre A e B NO ☒ SI ☐		5. testimoni: cognome, nome, indirizzo, telefono (precisare se si tratta di trasportati sul veicolo A o B) SANBOLINO SERGIO V. LE VIRGILIO N° 76	

veicolo A	
6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione) Cognome PATIGERI Nome NICOLA Codice Fiscale/Partita IVA PJNG63R135K Indirizzo (comune, provincia, via e numero) TALENTO V. RUGGIERI 75 C.A.P. 74100 Stato TA N. Tel. o E-Mail 340 9666556	
7. veicolo	
A MOTORE	RIMORCHIO
Marca-Tipo CITROEN XANTIA	
N. di targa o telaio AY 894 DW	N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione
8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione) Denominazione AXA SEA N. di polizza 110656 N. di Carta Verde Certificato di assicurazione o Carta Verde Valido dal 15/08/08 al 15/04/09 Agenzia (o ufficio o intermediario) Denominazione Indirizzo Stato N. Tel. o E-Mail La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: NO ☐ SI ☐	
9. conducente (vedere patente di guida) Cognome INCHI Nome Data di nascita 13/10/1962 Codice Fiscale Indirizzo (comune, provincia, via e numero) Stato N. Tel. o E-Mail Patente N. Categ. (A, B, ...)	

12. circostanze dell'incidente	
Mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione (cancellare l'opzione non corretta)	
1. in fermata / in sosta	1
2. ripartiva dopo una sosta sopra un parterre	2
3. stava parcheggiando	3
4. usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale	4
5. entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale	5
6. si muoveva in una piazza a senso rotatorio	6
7. circolava su una piazza a senso rotatorio	7
8. procedeva procedendo nello stesso senso e nella stessa fila	8
9. procedeva nello stesso senso, ma in una fila diversa	9
10. cambiava fila	10
11. sorpassava	11
12. girava a destra	12 ☒
13. girava a sinistra	13 ☐
14. retrocedeva	14
15. invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso	15 ☒
16. proveniva da destra	16
17. non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso	17
Indicare il numero di caselle barrate con una croce → 2	

veicolo B	
6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione) Cognome APIAT Nome Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo (comune, provincia, via e numero) C.A.P. Stato N. Tel. o E-Mail	
7. veicolo	
A MOTORE	RIMORCHIO
Marca-Tipo ALFA ROMEO	
N. di targa o telaio DG44BF	N. di targa o telaio
Stato d'immatricolazione	Stato d'immatricolazione
8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione) Denominazione NATIONAL N. di polizza 3019 N. di Carta Verde Certificato di assicurazione o Carta Verde Valido dal al Agenzia (o ufficio o intermediario) Denominazione Indirizzo Stato N. Tel. o E-Mail La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: NO ☐ SI ☐	
9. conducente (vedere patente di guida) Cognome Nome Data di nascita Codice Fiscale Indirizzo (comune, provincia, via e numero) Stato N. Tel. o E-Mail Patente N. Categ. (A, B, ...) valida fino al	

10. Indicare con una freccia (→) il punto d'urto iniziale del veicolo A

11. danni visibili al veicolo A

10. Indicare con una freccia (→) il punto d'urto iniziale del veicolo B

11. danni visibili al veicolo B

14. osservazioni

15. firma dei conducenti

APIAT **INCHI**

14. osservazioni

NELLE SOSTE A AX INOSTAVA CON LA PARTE POST. SX, LA PARTE ANT. SX DOVE VEICOLO A

Taranto, lì 11/03/2009

AMAT s.p.a. - Protocollo in arrivo
URGENTE Prot. N. **4829**

12 MAR. 2009

DI	PRESIDENTE	☒
FG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☒
LE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☒
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☒
UI	INFORMATICA	☒
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☒
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☒
UNG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☒
STQ	STAFF QUALITÀ	☒

Al Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti
SEDE

Oggetto: SINISTRO N.406/NS/08 DEL 27/12/2008 - BUS 563

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto Vi comunichiamo quanto segue:

- con fax del 10/02 u.s. l'Axa assicurazioni ci ha trasmesso copia di una denuncia di sinistro di un loro assicurato (**Allegato n.1**) nel quale sarebbe coinvolto il bus aziendale n.563;
- agli atti dello scrivente Ufficio sinistri non esiste denuncia di sinistro e si evidenziano incongruenze tra la tabella di marcia del bus 563 e l'orario di accadimento del presunto evento;
- il dipendente che conduceva il mezzo nelle circostanze di tempo segnalate, comunque interpellato sul caso in questione, non ha confermato il fatto lamentato;
- sulla denuncia di sinistro viene evidenziato il punto d'urto del bus (parte posteriore sinistra).

Per quanto sopra esposto, Vogliate verificare lo stato del mezzo e comunicarci l'eventuale esistenza di danni localizzati sulla parte segnalata, oppure se sono stati effettuati interventi riparativi dopo il 27/12/2008.

In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

[Firma]