

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
383/NS/08	09/12/2008	18.35	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
3	VIA ORSINI				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
TAMBURI - CITTA' MERCATO	560	DG 438 BF			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
143741	GENERALI	ALDO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
CASTELLAMMARE DI STABIA	15-02-52	20-07-78	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA PISANELLI N. 32	D	NA2157020	NAPOLI	15/05/1976	23/10/2011
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
FIAT	STILO	CM 069 YV		
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESSA COSIMO

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

N° SINISTRO


383/NS/08



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PORTELLONE POSTERIORE LATO DESTRO (RABBOCCO ACQUA)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

ANGOLO POSTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA ORSINI ACCIDENTALMENTE SI APRIVA LO SPORTELLONE SITUATO SULLA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS.

IL PORTELLONE ANDAVA A URTARE CONTRO UN'AUTOVETTURA IN SOSTA E SI PIEGAVA ALL'ANGOLO INFERIORE.

NON POTENDO PROSEGUIRE LA CORSA FACEVO INTERVENIRE GLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE I QUALI RIPRISTINAVANO LA CHIUSURA DEL PORTELLONE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 16/12/08

[Signature]

pagina

2

N° SINISTRO

383/NS/08



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Vista laterale destra

Vista posteriore

Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PORTELLONE POSTERIORE LATO DESTRO (RABBOCCO ACQUA)


DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

ANGOLO POSTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA ORSINI ACCIDENTALMENTE SI APRIVA LO SPORTELLONE SITUATO SULLA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS.

IL PORTELLONE ANDAVA A URTARE CONTRO UN'AUTOVETTURA IN SOSTA E SI PIEGAVA ALL'ANGOLO INFERIORE. NON POTENDO PROSEGUIRE LA CORSA FACEVO INTERVENIRE GLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE I QUALI RIPRISTINAVANO LA CHIUSURA DEL PORTELLONE.



SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

14, 16/12/08

Il Conducente

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
383/NS/08	09/12/2008	18.35	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
3	VIA ORSINI				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
TAMBURI - CITTA' MERCATO		560	DG 438 BF		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
143741	GENERALI	ALDO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
CASTELLAMMARE DI STABIA	15-02-52	20-07-78	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA PISANELLI N. 32	D	NA2157020	NAPOLI	15/05/1976	23/10/2011
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
FIAT	STILO	CM 069 YV		
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESSA COSIMO

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

--	--

Taranto, li 16/12/08

Egr. Sig.

GENERALI ALDO
VIA PISANELLI N. 32
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 383/NS/08 del 09/12/2008

Il giorno 09/12/2008, il bus n° 560 da Lei condotto, impegnato sulla linea 3, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.


Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE


P. R.


RAPPORTO TX

16 DIC. 2008 17:47

LOGO : UFF. SINISTRI AMAT SPA
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00831518040	16 DIC. 17:46	00'41	TX	03	OK

PENNA ONE 1530

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 560 **DATA** 9/12/08

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° 10

DALLE ORE 4:25

ALLE ORE 11:40

LINEA 3

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
D' AMICO ANGELO

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 11:40

ALLE ORE 15:20

LINEA 3

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
Antonio M...

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 18:00

ALLE ORE _____

LINEA 3

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
...

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____:

AL CONTROLLO DEL MEZZO L'AUTOBUS PRESENTAVA IL PARABREZZA ANTERIORE LESIONATO; FATTO PRESENTARE AL CONTROLLORE DI TURNO (TRONCONI) ORE 4:25. D'Amico Angelo

Fin... 18:35

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

383/NS/08

TARANTO 16/12/2008

SPETT/LE AMAT
VIA CESARE BATTISTI N° 657
74100 TARANTO

MITT/TE GENERALI ALDO
VIA PISANELLI N° 32
74100 TARANTO

OGGETTO: TESTIMONE PRESENTE ALL'INCIDENTE DEL 09/12/2008

DE PAOLA ANNA MARIA
NATA A TARANTO IL 09/01/1965
RESIDENTE A TARANTO
CORSO ITALIA 86

DOCUMENTO IDENTIFICATO PATENTE N° TA2309509S
RILASCIATA DAL PREFETTO DI TARANTO IL 09/06/1995
VALIDA FINO AL 08/06/2015

IO SOTTOSCRITTO DE PAOLA ANNA MARIA
DICHIARO : CHE AL MOMENTO DEL SINISTRO ALLE ORE 18:35 IN VIA ORSINI ERO
PRESENTE E NOTAVO L'APERTURA DEL PORTELLONE POSTERIORE DX BUS N° 560
CHE URTAVA CONTRO L'AUTOVETTURA FIAT STILO TARGATA CM 069YV IN
SOSTA .

DISTINTI SALUTI
DE PAOLA ANNA MARIA

De Paola Anna Maria

(1) Il motore leggero è quello che non supera la potenza
(2) È il motore il frutto di un rivoluzionario leggero che
la nuova vettura di un motore di 1000 cc. la prima
pietra per un motore 3500 cc.
(3) La guida di un motore è un motore di 1000 cc.
la guida è un motore di 1000 cc. la guida è un motore
di 1000 cc. la guida è un motore di 1000 cc.
Per la guida di un motore di 1000 cc. la guida è un motore
di 1000 cc. la guida è un motore di 1000 cc.
La guida di un motore di 1000 cc. la guida è un motore
di 1000 cc. la guida è un motore di 1000 cc.

75/95%

ITA CAT BY 22/05/95

MODULARIO T647 DR. RENDICONTO	E 4519713	Mod. HAC 701/c
----------------------------------	-----------	-------------------

383/NS/08

TARANTO 16/12/2008

SPETT/LE AMAT
VIA CESARE BATTISTI N° 657
74100 TARANTO

MITT/TE GENERALI ALDO
VIA PISANELLI N° 32
74100 TARANTO

OGGETTO: TESTIMONE PRESENTE ALL'INCIDENTE DEL 09/12/2008

DE PAOLA ANNA MARIA
NATA A TARANTO IL 09/01/1965
RESIDENTE A TARANTO
CORSO ITALIA 86

DOCUMENTO IDENTIFICATO PATENTE N° TA2309509S
RILASCIATA DAL PREFETTO DI TARANTO IL 09/06/1995
VALIDA FINO AL 08/06/2015

IO SOTTOSCRITTO DE PAOLA ANNA MARIA
DICHIARO : CHE AL MOMENTO DEL SINISTRO ALLE ORE 18:35 IN VIA ORSINI ERO
PRESENTE E NOTAVO L'APERTURA DEL PORTELLONE POSTERIORE DX BUS N° 560
CHE URTAVA CONTRO L'AUTOVETTURA FIAT STILO TARGATA CM 069YV IN
SOSTA .

Prot. N. 25081
Del 22 DIC. 2008

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

[Signature]

DISTINTI SALUTI
DE PAOLA ANNA MARIA

De Paola Anna Maria

[Signature]

Per la scelta di macchine agricole occorre l'assistenza di un
tecnico, A. e B. secondo i casi, per la guida del trattore
e la guida del veicolo della categoria B.

7/25/95

DATE CAT. "B" 22/05/91

TELEFONO 14
 1953
 66 005
 1422077076
 COPIELETTO

MODULARIO 7247 E 4519713
DO. RENDICONIO

PATENTE N. 723055
VALIDA FINO AL 01/01/2011
NESSUNA PRESCRIZIONE

THE HISTORY OF GLIDA

Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it

Perizia N° 112,00/09		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.560		Controparte IGNOTO		Impresa di controparte N.N.	
Esercizio 2009	Numero sinistro 383/NS/08		Codica - Agenzia		Data sinistro 09/12/2008
Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza		Ramo polizza
					Recuper o IVA Si
C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 4	Privilegio a favore di
Professione STI 657 74100 - TARANTO TA					Scade il //
CALE / P. I.V.A.:					Già Targa
Targa DG438BF		Telaio ZGA482M0006006841			1° Immatr. 99/99/9999
Tipo smalto METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si		
Ultima revisione //		Ubicazione Danni			
Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°		
Spese Accessorie 0 €	Indennizzo per antieconomicità € 1,00				
SR		LA		VE	
ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo
M	2,0	M	3,0	M	3,0
Totale Tempi SR		Totale Tempi LA		Totale Tempi VE	
2,0		3,0		3,0	
Ore 0,35	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6	Tempo Supplementari	
Imponibile		Iva		Totale	
Consumo 5,40 €/h		9,00		48,60	
Carrozzeria 1,40 €/h		20,66		214,86	
Meccanica €/h		20,66		42,97	
0,50 % di		263,46		1,32	
TOTALE STIMA		€ 264,78		€ 52,95	
Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico	
€		€		Giorni 1,6	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 112,00/09

Compagnia: **AMAT**

Ispettorato:

Agenzia:

Sin. Numero: **383/NS/08**

Numero Pol.:

Assicurato: **AMAT N.560**

Controparte: **IGNOTO**

Veicolo **IRISBUS ITALIA 491E88/DA**

Targa **DG438BF**

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **09/12/2008**

Data Perizia: **13/01/2009**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 383/NS/08	DATA SINISTRO 09/12/2008	ORA 18.35	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 3	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA ORSINI	ANGOLO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 560	TARGA AUTOBUS DG 438 BF
MATR. AGENTE 143741	COGNOME GENERALI	NOME ALDO	QUALIFICA Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA CASTELLAMMARE DI STABIA	DATA DI NASCITA 15-02-52	DATA ASSUNZIONE 20-07-78	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO VIA PISANELLI N. 32		TIPO PATENTE D	N° PATENTE NA2157020
		RILASCIATA A NAPOLI	DATA RILASCIO 15/05/1976
		SCADENZA PATENTE 23/10/2011	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO STILO	TARGA CM 069 YV	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

RESSA COSIMO

RESPONSABILITA' DESUNTA DALL'UFFICIO

SINISTRO PASSIVO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

RESPONSABILITA' ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA % COLPA CONDUCENTE

N° SINISTRO


383/NS/08



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PORTELLONE POSTERIORE LATO DESTRO (RABBOCCO ACQUA)


DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

ANGOLO POSTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA ORSINI ACCIDENTALMENTE SI APRIVA LO SPORTELLONE SITUATO SULLA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS.

IL PORTELLONE ANDAVA A URTARE CONTRO UN'AUTOVETTURA IN SOSTA E SI PIEGAVA ALL'ANGOLO INFERIORE. NON POTENDO PROSEGUIRE LA CORSA FACEVO INTERVENIRE GLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE I QUALI RIPRISTINAVANO LA CHIUSURA DEL PORTELLONE.



SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

10, 16/12/08

Il Conducente

pagina

2

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE

Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Nota Spese ed Onorario per la Spett.le
AMAT

Codice

Ns. Riferimento
112,00/09

Assicurato

AMAT N.560

Controparte

IGNOTO

Impresa Controparte

N.N.

Esercizio Sinistro N.

2009 383/NS/08

Codice Agenzia

Data Sinistro

09/12/2008

Codice Perito

Cod. Liquidatore

Cod. Ispett.

Numero Polizza

Ramo

Tipo Sx.

RCA RISC. ASS.

Data Incarico

13/01/2009

Data effett. Perizia

13/01/2009

Località

TARANTO

Presso

ASS

Carr. Fascia

A1

Foto

4

Data Restituzione

24/01/2009

ONORARI

Perizia	21,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	21,00

SPESE IMPONIBILI NON IMPON.

Km.	-		
Foto	4 -		
Postali/Telefon.			
Visura			
Raccomandate			
Varie			
Totale spese			

TOTALI

Imponibile	21,00
Cassa 2,00 %	0,42
I.V.A. 20 %	4,28
Totale	25,70
Non Imponib.	
Totale	25,70
Rit. Acc. 20 %	4,20
Totale	21,50

Note:

Taranto, li' 24/01/2009

Importo PERIZIA IVA compresa:317,73

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Taranto, lì 10/febbraio/2009

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 383/NS/08 del 09/12/2008, pervenuto a questa Area il 19/12/2008, si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 560.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni al portellone posteriore laterale destro.

Distinti saluti

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arredo

Prot. N° 5827
27 MAR. 2009

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriele Passeretti

77/3